

デンソーロボット

垂直多関節型

V* -D/-E シリーズ

水平多関節型

H* -D/-E シリーズ

直角座標型

XYC-4D シリーズ

視覚装置

μ Vision シリーズ

プログラミングマニュアル I
基礎知識とコマンド

(Ver. 1.98)

Copyright © 2003 DENSO WAVE INCORPORATED
All rights reserved.

この取扱説明書の著作権は、株式会社デンソーウェーブにあります。

本書に掲載されている会社名や製品は、一般に各社の商標または登録商標です。

仕様は予告なく変更することがあります。

はじめに

デンソーロボットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この製品は当社の技術を結集した、高速・高密度でかつ高度な機能を備えた「組立て用ロボット」です。

ご使用にあたっては、本書をよく読み理解のうえ、安全で効率的な運用をお願いします。

本書が扱う対象製品

■対象製品

- ・垂直多関節型ロボット V*-D/-Eシリーズ
- ・水平多関節型ロボット H*-D/-Eシリーズ
- ・直角座標型ロボット XYC-4Dシリーズ
- ・視覚装置 μ Visionシリーズ

■ロボットコントローラのバージョン（注）

- ・RC5型コントローラのVer. 1.98*までが対象
-

注：ロボットコントローラのバージョンはコントローラの上面に貼られている「コントローラ設定表」のメインソフトVer. 欄に記されています。
またティーチングペンダントからは、[基本画面]-[F6設定]-[F6保守]-[F2バージョン]で表示されるROMバージョン欄から確認できます。

お願い

ご使用の前に、「安全にご使用いただくために」をお読みいただき、正しく安全にデンソーロボットをお使いください。

取扱説明書の構成

本製品に関する取扱説明書は、以下のように構成されています。

本製品を初めて導入された場合は、すべての取扱説明書をお読みにになり、よく理解してから使用してください。

ロボット概要書	ロボットの仕様および構成について説明します。
設置・保守ガイド	ロボット構成機器の設置、仕様変更および保守点検について説明します。
入門編	デンスーロボットの概要から、ティーチングペンダントを使って操作する方法およびWINCAPS II を使ってプログラムを作成する方法まで、具体的な設備事例を取り上げて説明しています。ロボットの基本的な使い方を習得したい場合にお使いください。
操作ガイド	ティーチングペンダント、オペレーティングパネルおよびミニペンダントによる、ロボットの基本操作と補助機能について説明します。
WINCAPS II ガイド	ロボットおよびロボットコントローラにパソコンを接続して、プログラムの開発と管理を行なう、パソコン教示システムの使用方法について説明します。
プログラミングマニュアル (I)、(II) (本書)	プログラム言語であるPACについて、そしてPACによるプログラムの作成方法、コマンド仕様について説明します。
RC5 コントローラ インターフェース説明書	RC5コントローラの概要、外部機器とのインターフェース、汎用・専用入出力信号、および入出力回路について説明します。
エラーコード表	ロボットやWINCAPS II でエラーが発生した際、ティーチングペンダント、オペレーティングパネルまたはパソコン画面に表示されるエラーコードの一覧です。その解説・処置方法もまとめてあります。
オプション機器説明書	ロボットのオプション機器の仕様や操作について説明します。

本書の構成

本書の構成は、以下のようになっております。

安全にご使用いただくために

ロボットを安全にご使用いただくための注意事項をまとめてあります。ご使用前に、必ずお読みください。

第1部 プログラムデザイン

第1章 プログラム例

ロボット言語PACのプログラム例を載せてあります。コマンドの使い方理解するための資料としてご利用ください。

第2章 プログラムの動作機構

プログラムを作成する際に必要となる、PAC言語によるプログラムの、動作上のきまりについて説明します。

第3章 ロボットの動作の種類

ロボットの動作は、その基準とする位置の取り方や、目標位置に到達したことを判定する方法によって、いくつかの種類があります。こうしたロボットの動作の種類について説明します。

第4章 速度・加速度・減速度の指定

速度、加速度、減速度の意味と設定について説明します。

第5章 視覚制御

プログラムを作成する際に必要となる、視覚に関する用語について説明します。

第2部 コマンドリファレンス

第6章 コマンドの表記方法と分類

ロボット言語PACのコマンドの表記方法とコマンド一覧を記載しています。

個別のコマンドについて、すばやく説明を見つけたいときは、この章のコマンド一覧表からコマンドの説明ページを見つけることができます。

第7章 PAC 言語の構成要素

この章では、PAC言語を構成する要素（識別子、変数、定数、演算子、式、コマンドなど）のきまりについて説明します。

第8章 PAC 言語の文法

PAC言語によってプログラムを書く場合の、文法上のきまりについて説明します。

第9章～第21章

ロボット言語PACの各コマンドについて説明しています。機能別にまとめてあります。

特定のコマンドについて、すばやく説明を見つけたいときは、第8章のコマンド一覧表からコマンドの説明ページを見つけることができます。

第22章 付録

各種のコードやパラメータなど、プログラムの作成と運用にあたって必要となる情報をまとめてあります。

索引

安全上のご注意

安全にご使用いただくために、以下の注意事項は必ずお守りください。

警告・注意表示は、デンソーロボットを安全に正しくお使いいただき、操作者や他の作業者を含む人への危害あるいは他の設備への物的損害を未然に防ぐために守らなければならない事項を示しています。

これらの表示レベルと意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

用語と定義

最大可動範囲 (Maximum space): エンドエフェクタ、ワークピース、アタッチメントなどロボットを構成するすべての部位の移動範囲について、設計上考えられる最大空間を指します。(Quoted from the RIA* Committee Draft.)

可動制限範囲 (Restricted space): 機械的なストッパ等の移動範囲限定装置によりロボットの移動範囲が制限された空間を指します。その限定装置を有効にしたときロボット本体、エンドエフェクタ、およびワークピースが移動できる最大距離が、このロボットの可動制限範囲の境界を決めることとなります。(Quoted from the RIA Committee Draft.)

可動範囲 (Motion space): ソフトウェア的手段によって制限された、ロボットの可動空間を指します。ソフトウェア的手段が設定されたときロボット本体、エンドエフェクタ、およびワークピースが移動できる最大距離が、このロボットの可動範囲の境界を決めることとなります。(The "motion space" is Denso-proprietary terminology.)

動作範囲 (Operating space): ロボットをタスクプログラムによって実際に操作するとき、そのロボットの制限動作範囲をいいます。(Quoted from the RIA Committee Draft.)

タスクプログラム (Task program): ロボットに目的の移動あるいはそれに伴う機能を行わせるための命令の集合、つまり(アプリケーション)プログラムをいいます。(Quoted from the RIA Committee Draft.)

(*RIA: Robotic Industries Association)

1 産業用ロボットの 「特別教育」の受講

産業用ロボットのティーチング・点検・調整・修理等に従事する作業者は「労働安全衛生法第59条および関連省令等」に定める産業用ロボットの「特別教育」の受講が義務づけられていますので、必ずこの「特別教育」を受講してください。

2 設置上の注意

2.1 適切な設置環境の確保 標準タイプ

標準タイプは、防爆・防塵・防滴等の仕様にはなっていないので、次のような場所に設置することはできません。

- (1) 可燃性ガス・引火性液体等の雰囲気
- (2) 金属加工の削りクズ等導電性物質が飛散している雰囲気
- (3) 酸・アルカリ等の腐食性ガスの雰囲気
- (4) 切削液・研削液等のミスト雰囲気
- (5) イオウ含有の切削液・研削液等のミスト雰囲気
- (6) 大型のインバータ、大出力の高周波発信器、大型のコンタクタ、溶接機などの電気ノイズ源の近傍

防塵防滴タイプ

防塵防滴タイプは、JIS B8438、IP54相当の防塵・防滴構造になっています。(ただし、HS-E-W型はIP65、VM-D-W型およびVS-E-W型の手首部はIP65相当)

ただし、ロボットコントローラは、防塵・防滴構造ではありません。

ミスト雰囲気等の環境で使用する場合は、ロボットコントローラ保護ボックス(オプション設定)をご使用ください。

防塵防滴タイプは、防爆構造ではありませんので、次のような場所に設置することはできません。



- (1) 可燃性ガス・引火性液体等の雰囲気
- (2) 酸・アルカリ等の腐食性ガスの雰囲気
- (3) 大型のインバータ、大出力の高周波発信器、大型のコンタクタ、溶接機などの電気ノイズ源の近傍
- (4) 液体に没する場所
- (5) 研削加工等、小さい削りクズの発生する雰囲気
- (6) 弊社推奨切削油以外での雰囲気
弊社推奨切削油：ユシロンオイルNo.4C(不水溶性)
- (7) イオウ含有の切削液・研削液等のミスト雰囲気

2.2 作業空間の確保

ロボット本体および周辺機器は、ティーチング・保守点検等の作業を安全に行なうための作業空間を、十分に確保して、設置してください。

- 2.3 制御装置はロボット可動制限範囲の外へ設置
ロボットコントローラ・オペレーティングパネル・ティーチングペンダントおよびミニペンダントの設置場所は、ロボットの可動制限範囲の外で、かつロボットの作業が見渡せる場所で操作できる場所に設置してください。
- 2.4 計器類の設置
圧力計・油圧計その他の計器は、作業者の見やすい場所に設置してください。
- 2.5 電気配線・油空圧配管の保護
電気配線・油空圧配管が、損傷を受けるおそれのある場合は、覆い等を設け保護してください。
- 2.6 D種接地の確保
ロボット用電源の電源アースはD種接地（接地抵抗100 Ω以下）としてください。
- 2.7 非常停止スイッチの設置
非常の際に、ただちにロボットの運転を停止できるよう、作業者が容易に操作できる位置に非常停止スイッチを設置してください。
- (1) 非常停止スイッチは、赤色にしてください。
 - (2) 非常停止の機能は、作動したあと自動的に復帰せず、また他の作業者が不用意に復帰させることができないようにしてください。
 - (3) 非常停止スイッチは、電源スイッチとは別個に設けてください。
- 2.8 運転状態表示灯の設置
ロボットが単に一時停止しているのか、非常・異常停止しているのかが、作業者に判るように、見やすい位置に表示灯を設置してください。

2.9 安全柵または囲いの設置



作業者および第三者が安易にロボットの可動制限範囲内に立ち入らないよう、必ず安全柵または囲いを設置するか、2.10項の措置を実施してください。安全柵または囲いは、以下の条件を守って設置してください。

- (1) 柵または囲いは、容易に移動できない構造にしてください。
- (2) 柵または囲いは、運転中に外力によって、容易に破損や変形しない構造にしてください。
- (3) 柵または囲いは、出入口を定め、これ以外の箇所から作業者および第三者が、乗り越えて侵入できないなど容易に入れない構造にしてください。
- (4) 柵または囲いは、手など身体の一部が入らない構造にしてください。
- (5) 柵または囲いの出入口には、次のいずれかの措置を講じてください。

柵または囲いの出入口には、扉・ロープ・鎖等を設け、これらを開け、または外した場合に非常停止装置が自動的に作動するインターロック機構を設けてください。

柵または囲いの出入口に「運転中立入禁止」および「作業中運転禁止」などの旨の表示を行ない、作業者にその趣旨の徹底を図ってください。

柵または囲いの設置前に試運転等でロボットを動作させる場合には、可動制限範囲内に作業者を立ち入らせないように、可動制限範囲外で、かつロボットの作動を見渡せる位置に監視人を配置し、監視業務に専念させてください。

2.10 ロープまたは鎖の設置

2.9項の措置が取れない場合、ロープまたは鎖を可動制限範囲の外側に張り、作業者および第三者が安易に可動制限範囲内に立ち入れないようにしてください。

- (1) 支柱は容易に動かないものにしてください。
- (2) ロープまたは鎖の存在が、周囲から容易に識別できるものにしてください。
- (3) 見やすい位置に「運転中立入禁止」および「作業中運転禁止」などの旨の表示を行ない、作業者にその趣旨の徹底を図ってください。
- (4) 出入口を定めて、出入口には2.9項の(5)に示す措置を講じてください。

2.11 ロボットの可動範囲の設定

ロボットがその作業を行なうのに必要な領域を動作範囲といいます。

ロボットの可動範囲が動作範囲より大きい場合、他の装置との衝突を防止するために、可動範囲を狭く設定することをお勧めします。

【参照】設置・保守ガイド

2.12 ロボットの改造禁止

ロボット本体・ロボットコントローラおよびティーチングペンダント等の改造は絶対に行なわないでください。

2.13 作業工具の清掃等の措置

溶接ガン・塗装用ノズル等の作業工具を先端部に有するロボットで、作業工具の清掃等を行なう必要のあるものについては、当該作業が自動的に行なわれるようにすることが望まれます。

2.14 照度の確保


作業を安全に行なうために必要な照度を確保してください。

2.15 把持した物の飛来等の防止

ロボットが把持した物の飛来・落下等によって作業者に危険を及ぼすおそれがあるときは、物の大きさ・重量・温度・化学的性質等を勘案し、適切な防護措置を講じてください。

2.16 警告シールの貼り付け

ロボットの構成品として同梱されている「警告シール」を、安全柵の出入口等の見やすい位置に貼り付けてください。



3 作業上の注意



警告：

動作中のロボットに接触すると重傷を負う恐れがありますので、必ず以下のことを守り、3.1以降の注意に従って作業を行なってください。



警告

動くロボットに接触すると、重傷を負うことがあります。

- 自動運転中は、安全防護柵内に立ち入らないこと。
- もし安全防護柵内に立ち入る場合は、非常停止ボタンを押すこと。



警告

動くロボットに接触すると、重傷を負うことがあります。

- 自動運転中は、安全防護柵内に立ち入らないこと。
- もし安全防護柵内に立ち入る場合は、非常停止ボタンを押すこと。

ロボット運転中およびモータ電源が入っているときは、絶対にロボットの可動制限範囲に入らないでください。異常処置等のため、ロボットの可動制限範囲に立ち入る場合は、非常停止装置を作動させる等により、ロボットのモータ電源を必ず切ってください。

ティーチングや保守点検等のためやむを得ずロボットの可動制限範囲内で、運転を伴う作業を行なう場合、必ず「3.3可動制限範囲内で作業を行なう作業者の安全確保」に示す措置を講じてください。

3.1 「作業規定」の作成と作業者への徹底

ティーチングや保守点検などのために、ロボットの可動制限範囲内で作業を行なう場合は以下の事項について「作業規定」を定め、作業者に徹底を図ってください。

- (1) 起動方法・スイッチの取扱方法等の作業において必要となるロボットの操作の手順
- (2) ティーチングなどの作業を行なう場合のロボットの速度
- (3) 複数の作業者に作業を行なわせる場合の合図の方法
- (4) 異常時に作業者がとるべき異常の内容に応じた措置
- (5) 非常停止装置等が作動しロボットの運転が停止したあと、これを再起動させるために必要な異常事態の解除の確認・安全の確認等の措置。
- (6) 上記以外に、ロボットの不意の作動による危険または、ロボットの誤操作による危険を防止するために必要な次に掲げる措置

操作盤への表示（次ページの3.2項参照）

可動制限範囲内で作業を行なう作業者の安全確保（次ページの3.3項参照）

作業位置・姿勢の徹底

ロボットの動きが常時確認でき、かつ異常時にすぐ退避できる位置および姿勢

ノイズ防止対策の実施

関連機器の操作者との合図の方法

異常の種類および判別方法

「作業規定」はロボットの種類・設置場所・作業内容に応じた適切なものとしてください。

「作業規定」の作成にあたっては、関係作業員・設備メーカーの技術者・労働安全コンサルタント等の意見を取り入れるように努めてください。

3.2 操作盤への表示

作業中は、当作業に従事している作業員以外の者が起動スイッチ・切り替えスイッチ等を不用意に操作することを防止するため、オペレーティングパネル・ティーチングペンダント・ミニペンダントおよび操作盤に、作業中である旨のわかりやすい表示をしてください。場合によっては、操作盤のカバーに施錠する等の措置を講じてください。

3.3 可動制限範囲内で作業を行なう作業員の安全確保

ロボットの可動制限範囲内で作業を行なうときは、異常時にただちにロボットの運転を停止することができるように、次のいずれかの措置を講じてください。

- (1) ロボットの可動制限範囲外でかつロボットの作動を見わたせる位置に監視人を配置し、監視業務に専念させて次の事項を行なわせてください。

異常の際にただちに非常停止装置を作動させる。

作業従事者以外の者をロボットの可動制限範囲内に立ち入らせない。

- (2) 非常停止スイッチ（ティーチングペンダント・ミニペンダントではロボット停止ボタン）をすぐ押せるように可動制限範囲内の作業員に携帯させてください。

3.4 ティーチング等の作業開始前の点検

ティーチング等の作業を開始する前に次の事項を点検し、異常を認めたときは、ただちに補修その他必要な措置を講じてください。

- (1) 外部電線の被覆または外装の損傷の有無
- (2) ロボットの作動の異状の有無（作動時に異常な音、振動がないか）
- (3) 非常停止装置の機能
- (4) 配管からの空気または油漏れの有無
- (5) ロボットの可動制限範囲内またはその付近の障害物の有無

3.5 残圧の開放

空気系統部分の分解・部品交換等の作業を行なうときは、あらかじめ駆動用シリンダ内の残圧を開放してください。

3.6 確認運転時の注意

確認運転を行なう場合は、作業者はできる限り可動制限範囲の外に出て、行なってください。

3.7 自動運転時の注意

(1) 起動時の措置

ロボットを起動させるときは、あらかじめ次の事項を確認するとともに一定の合図を定め、関係作業者に対し合図を行なってください。

ロボットの可動制限範囲内に人がいないこと。

ティーチングペンダント・工具等が所定の位置にあること。

ロボットまたは関連機器の異常を示すランプ等による異常表示がされていないこと。

(2) 自動運転時の確認ランプ等による自動運転中であることを示す表示がされていることを確認してください。

(3) 異常発生時の措置

ロボットまたは関連機器に異常が発生し応急処置のため可動制限範囲内に立ち入るときは、非常停止装置を作動させる等によりロボットの運転を停止させ、起動スイッチに作業中である旨の表示をする等、作業者以外の者がロボットを操作することを防止するための措置を講じてください。

3.8 修理時の注意

(1) 定められた範囲以外の修理は行わないでください。

(2) いかなる場合においても、インターロック機構を取りはずさないでください。

(3) 電池の交換等のためにロボットコントローラの蓋を開くときは、必ずロボットコントローラのパワースイッチを切って、電源ケーブルを取りはずしてください。

(4) 補修用の部品は必ず当社指定のものをご使用ください。

4 日常点検・定期点検の実施

- (1) 日常点検および定期的な点検は必ず実施し、作業の前にロボットおよび関連機器に異常が無いことを確認してください。異常を認めた場合はただちに補修その他必要な措置を講じてください。
- (2) 定期的な点検または補修等を行なったときは、その内容を記録し、3年以上保存してください。

5 フロッピーディスクの管理

- (1) ロボットの構成品として、同梱されている「初期設定フロッピーディスク」は、大切に保管してください。そのロボット固有のデータが記録されています。
- (2) ティーチング終了時および変更後には、プログラム等のデータは必ずフロッピーディスクにセーブする習慣をつけてください。ロボットコントローラ内のデータが、バックアップ電池の寿命等で消失した場合にも、復旧が容易にできます。
- (3) ロボットの作動プログラムが記憶されているフロッピーディスクには、その内容を表示してください。間違ったフロッピーディスクを選択しないよう、必要な措置を講じてください。
- (4) フロッピーディスクは、ほこり・湿度・磁力線等の影響をうけて、誤動作することのないように、管理してください。

目次

はじめに.....	i
取扱説明書の構成.....	ii
安全上のご注意	1
アルファベット順コマンド一覧（総合目次の後に掲載してあります。）	
機能別コマンド一覧（アルファベット順コマンド一覧の後に掲載してあります。）	

第1部 プログラムの基礎知識

第1章 プログラム例

1.1 モデルケースアプリケーション.....	1-1
1.2 プログラムフロー	1-2
1.3 プログラムリスト	1-3

第2章 プログラムの動作機構

2.1 プログラムの呼び出しとサブルーチン.....	2-1
2.1.1 サブルーチンの呼び出し.....	2-2
2.1.2 プログラムの呼び出し	2-3
2.1.3 プログラムの再帰呼び出し.....	2-4
2.2 プログラムの起動	2-5
2.2.1 ティーチングペンダント・ミニペンダントからの起動.....	2-5
2.2.2 オペレーティングパネルからの起動.....	2-5
2.2.3 外部機器からの起動.....	2-5
2.3 マルチタスク.....	2-6
2.3.1 優先順位.....	2-6
2.3.2 タスク間通信.....	2-6
2.4 シリアル通信.....	2-8
2.4.1 回線番号.....	2-8
2.4.2 通信コマンド.....	2-8
2.4.3 通信バッファのクリア	2-8
2.4.4 サンプル・アプリケーション	2-9
2.4.5 シリアルバイナリ通信 [Ver.1.5以降].....	2-13
2.5 ライブラリ	2-14
2.5.1 プログラムバンク.....	2-14
2.5.2 パレタイジングライブラリ	2-15

第3章 ロボットの動作の種類

3.1 絶対動作と相対動作.....	3-1
3.1.1 絶対動作.....	3-1
3.1.2 相対動作	3-1
3.1.3 絶対動作と相対動作の動作例	3-1

3.2 到達位置の確認方法.....	3-3
3.2.1 パス動作.....	3-3
3.2.2 エンド動作.....	3-3
3.2.3 エンコーダ値確認動作.....	3-3
3.2.4 パス動作、エンド動作、エンコーダ値確認動作の動作例.....	3-4
3.2.5 パス動作、エンド動作、エンコーダ値確認動作の実行時間の違い.....	3-5
3.2.6 パス動作しない場合.....	3-6
3.2.7 パス動作の効果が小さくなる場合.....	3-7
3.2.8 加速度がパス動作の経路に影響する場合.....	3-8
3.2.9 パス開始変位.....	3-9
3.2.10 アーチモーション機能 [Ver.1.9以降、4軸ロボットのみ].....	3-11
3.3 補間制御.....	3-12
3.3.1 PTP制御.....	3-12
3.3.2 CP制御.....	3-13
3.3.3 円弧補間制御.....	3-13
3.4 動作命令の後に出力コマンドがある場合.....	3-14
3.5 力制限機能.....	3-15
3.5.1 概要.....	3-15
3.5.2 各軸電流制限機能 [V1.2以降].....	3-15
3.5.3 先端力制限機能 [V1.4以降].....	3-17

第4章 速度・加速度・減速度の指定

4.1 外部速度・内部速度.....	4-1
4.2 速度指定.....	4-2
4.3 外部加速度・外部減速度・内部加速度・内部減速度.....	4-3
4.4 加速度・減速度の設定.....	4-4
4.5 速度・加速度設定例.....	4-5
4.6 最適可搬質量設定機能.....	4-8
4.6.1 モード0.....	4-8
4.6.2 モード1.....	4-11
4.6.3 モード2.....	4-12
4.6.4 モード3.....	4-13
4.6.5 設定が必要な使用条件.....	4-13
4.6.6 設定にあたって.....	4-14
4.7 「使用条件」における最適可搬質量設定機能.....	4-15
4.7.1 外部負荷条件値(先端負荷質量、負荷重心位置)と外部モード設定方法.....	4-15
4.7.2 内部負荷条件値(先端負荷質量、負荷重心位置)と内部モード設定方法.....	4-19
4.7.3 ロボットの設置条件設定方法.....	4-20
4.7.4 最適可搬質量初期化設定の設定方法 [V1.4以降].....	4-23

第5章 視覚制御

5.1 視覚制御.....	5-1
5.1.1 視覚制御の用語.....	5-1

第2部 コマンドリファレンス

第6章 コマンドの表記方法と分類

6.1 コマンド解説の表記方法.....	6-1
6.2 コマンド一覧表.....	6-2
6.2.1 アルファベット順コマンド一覧.....	6-2
6.2.2 機能別コマンド一覧.....	6-2

第7章 PAC 言語の構成要素

7.1 新しいロボット言語 PAC	7-1
7.2 ロボット言語 PAC と従来の言語との関係	7-2
7.3 言語要素	7-3
7.4 名前.....	7-3
7.5 識別子	7-4
7.5.1 変数	7-4
7.5.2 関数	7-8
7.5.3 ラベル.....	7-8
7.5.4 プログラム	7-9
7.6 データ型.....	7-10
7.6.1 文字列.....	7-10
7.6.2 数値	7-10
7.6.3 ベクトル	7-10
7.6.4 ポーズ.....	7-10
7.6.5 I/O (ON/OFF)	7-10
7.7 データ型の変換.....	7-11
7.7.1 数値	7-11
7.7.2 文字と数値	7-11
7.7.3 ポーズ型データ	7-11
7.8 定数.....	7-12
7.8.1 数値定数	7-12
7.8.2 文字列定数	7-14
7.8.3 ベクトル型定数	7-14
7.8.4 ポーズ定数	7-14
7.9 式と演算子	7-16
7.9.1 代入演算子	7-16
7.9.2 算術演算子	7-16
7.9.3 関係演算子	7-17
7.9.4 論理演算子	7-18
7.9.5 文字列演算子.....	7-18
7.9.6 ベクトル演算.....	7-19
7.9.7 ポジション演算	7-19
7.9.8 ジョイント演算	7-20
7.9.9 同次変換行列演算.....	7-20
7.9.10 算術演算子、論理演算子、関係演算子の優先順位 [Ver.1.5 以降].....	7-20
7.10 PAC 言語における単位の取り扱い.....	7-22

第 8 章 PAC 言語の文法

8.1 文と行	8-1
8.2 プログラム名と宣言	8-2
8.3 ラベル	8-3
8.4 文字セット	8-4
8.5 予約語	8-5
8.6 宣言文	8-6
8.6.1 型宣言	8-6
8.6.2 関数／プログラム宣言	8-9
8.6.3 ユーザ座標系の宣言	8-9
8.7 代入文	8-10
8.7.1 数値代入文	8-10
8.7.2 文字列代入文	8-10
8.7.3 ベクトル代入文	8-10
8.7.4 ポーズ代入文	8-11
8.8 フロー制御文	8-13
8.8.1 無条件分岐	8-13
8.8.2 条件分岐	8-13
8.8.3 選択	8-13
8.8.4 繰り返し	8-14
8.8.5 定義済み処理呼び出し	8-15
8.9 ロボット制御文	8-17
8.9.1 動作制御文	8-17
8.9.2 停止制御文	8-17
8.9.3 速度制御文	8-18
8.9.4 時間制御文	8-18
8.9.5 座標変換文	8-18
8.10 入出力制御文	8-19
8.10.1 DI/DO 制御文	8-19
8.10.2 RS232C 制御文	8-19
8.10.3 ティーチングペンダント制御文	8-19
8.11 マルチタスク制御文	8-20
8.11.1 タスク制御文	8-20
8.11.2 セマフォ制御文	8-20
8.11.3 専用セマフォ制御文	8-20
8.12 時刻・日付制御	8-21
8.13 エラー制御	8-22
8.13.1 エラー制御コマンド	8-22
8.13.2 エラー格納機能 [Ver.1.98 以降]	8-22
8.14 システム情報	8-25
8.15 プリプロセッサ	8-26
8.16 値による呼び出しと参照による呼び出し	8-27
8.16.1 値による呼び出し	8-27
8.16.2 参照による呼び出し	8-28

8.17 視覚制御.....	8-29
8.17.1 画像入出力.....	8-29
8.17.2 ウィンドウ設定.....	8-29
8.17.3 描画.....	8-30
8.17.4 画像処理.....	8-30
8.17.5 コード認識.....	8-31
8.17.6 ラベリング.....	8-31
8.17.7 サーチ機能.....	8-31
8.17.8 結果取得.....	8-32
8.17.9 視覚 CAL.....	8-32

第9章 宣言文

9.1 プログラム名.....	9-1
9.2 干渉エリア座標.....	9-2
9.3 ユーザ関数.....	9-4
9.4 ホーム座標.....	9-5
9.5 ツール座標.....	9-6
9.6 ワーク座標.....	9-7
9.7 ローカル変数.....	9-8
9.8 配列.....	9-17

第10章 代入文

10.1 変数.....	10-1
10.2 ベクトル.....	10-2
10.3 形態.....	10-5
10.4 リンク角.....	10-6
10.5 姿勢.....	10-7
10.6 回転成分.....	10-8
10.7 軸成分.....	10-12

第11章 フロー制御文

11.1 プログラムの停止.....	11-1
11.2 呼び出し.....	11-4
11.3 繰り返し.....	11-9
11.4 条件分岐.....	11-17
11.5 無条件分岐.....	11-21
11.6 コメント.....	11-23

第12章 ロボット制御文

12.1 動作制御.....	12-1
12.2 形態制御.....	12-35
12.3 停止制御.....	12-40
12.4 速度制御.....	12-44
12.5 時間制御.....	12-60
12.6 座標変換.....	12-62
12.7 干渉チェック.....	12-66
12.8 特権タスク.....	12-68
12.9 サーボ内部データ.....	12-69
12.10 モータ電源.....	12-71
12.11 CAL.....	12-72
12.12 特殊制御 [Ver.1.9 以降].....	12-73

第 13 章 入出力制御文

13.1 I/O ポート	13-1
13.2 RS232C および Ethernet ポート	13-8
13.3 シリアルバイナリ通信 (RS-232C および Ethernet ポート) [Ver.1.5 以降].....	13-13
13.4 ティーチングペンダント.....	13-20
13.5 TP 簡易操作盤 [Ver.1.5 以降]	13-24

第 14 章 マルチタスク制御文

14.1 タスク制御	14-1
14.2 セマフォ	14-9
14.3 アームセマフォ	14-17

第 15 章 関数

15.1 算術関数	15-1
15.2 三角関数	15-12
15.3 角度変換	15-19
15.4 速度変換	15-22
15.5 時間関数	15-23
15.6 ベクトル	15-24
15.7 ポーズデータ型変換	15-28
15.8 距離抽出	15-35
15.9 形態成分	15-36
15.10 角度成分	15-37
15.11 軸成分	15-38
15.12 回転成分	15-41
15.13 姿勢成分	15-45
15.14 位置関数	15-46
15.15 文字列関数	15-50

第 16 章 定数

16.1 組み込み定数	16-1
-------------------	------

第 17 章 時刻/日付制御

17.1 時刻/日付	17-1
------------------	------

第 18 章 エラー制御

18.1 エラー情報	18-1
------------------	------

第 19 章 システム情報

19.1 システム	19-1
19.2 ログ	19-4
19.3 動作モード	19-7

第 20 章 プリプロセッサ

20.1 記号定数・マクロ定義	20-1
20.2 ファイル取り込み	20-4
20.3 最適化	20-5

第 21 章 視覚制御(ロボットコントローラ:オプション)

21.1 視覚命令を使うにあたっての注意点 (視覚ボード)	21-1
21.2 従来の μ Vision-15 との互換性.....	21-1
21.3 画像入出力	21-3
21.4 ウィンドウ設定	21-14
21.5 描画	21-24
21.6 画像処理	21-41
21.7 コード認識	21-64
21.8 ラベリング	21-67
21.9 サーチ機能	21-76
21.10 結果取得	21-93

第 22 章 付録

22.1 文字コード表.....	22-1
22.2 ロボット形態.....	22-2
22.3 環境設定値	22-13
22.4 使用条件パラメータ	22-14
22.5 予約語一覧	22-23
22.6 旧言語コマンド対応表(VS).....	22-25
22.7 バージョン対応表	22-30
22.8 設定パラメータ表	22-31

アルファベット順コマンド一覧

4 軸	6 軸	視覚装置	
◎	◎	◎	全ロボットおよび視覚装置で使用可能
○	○	○	全ロボットで使用可能、ただし4軸ロボット、6軸ロボット、または視覚装置で仕様が異なる。
◎	V1.2		4軸ロボットとバージョン1.2以降の6軸ロボットで使用可能

コマンド	機能	4 軸	6 軸	視覚装置	説明ページ
#					
#define	プログラム中の指定した定数またはマクロ名を、指定文字列で置き換えます。	◎	◎	◎	20-1
#error	#error コマンドを実行すると、強制的にコンパイルエラーとします。	◎	◎	◎	20-3
#include	プリプロセッサプログラムを取り込みます。	◎	◎	◎	20-4
#pragma optimize	プログラムごとに行う最適化を指定します。	◎	◎	◎	20-5
#undef	#define で定義されている記号定数またはマクロの定義を無効にします。	◎	◎	◎	20-2
A					
ABS	数式の値の絶対値を得ます。	◎	◎	◎	15-1
ACCEL	内部加速度、内部減速度を指定します。	◎	◎		12-47
ACOS	逆余弦(アークコサイン)を得ます。	◎	◎	◎	15-12
APPROACH	ツール座標系指定の絶対動作を行ないます。	○	○		12-1
AREA	干渉チェックを行なうエリアを宣言します。	○	○		9-2
AREAPOS	干渉チェックの行なわれる領域の中心位置と直方体の方向をポジション型で返します。	◎	◎		15-46
AREASIZE	干渉チェックの行なわれる領域を定義する、直方体の大きさ(各辺の長さ)をベクトル型で返します。	◎	◎		15-47
ARRIVE	動作命令の全移動距離に対する動作割合を設定する事によって、ロボットが設定した動作割合に到達するまでプログラムを待機させます。	◎	V1.2		12-32
ASC	文字コードへ変換します。	◎	◎	◎	15-50
ASIN	逆正弦(アークサイン)を得ます。	◎	◎	◎	15-13
ATN	逆正接(アークタンジェント)を得ます。	◎	◎	◎	15-14
ATN2	数式1を数式2で除算した逆正接(アークタンジェント)を得ます。	◎	◎	◎	15-15
AVEC	アプローチベクトルを抽出します。	◎	◎		15-24
B					
BIN\$	数式の値を2進数の文字列へ変換します。	◎	◎	◎	15-51
BLOB	ラベリングを実行します。	◎	◎	◎	21-67
BLOBCOPY	対象ラベル番号をコピーします。	◎	◎	◎	21-74
BLOBLABEL	指定座標のラベル番号を取得します。	◎	◎	◎	21-72
BLOBMEASURE	対象ラベル番号の特徴計測を行ないます。	◎	◎	◎	21-70
BUZZER	ブザーを鳴らします。	◎	◎		13-22
C					
CALL	プログラムを呼び出し、実行します。	◎	◎	◎	11-4
CAMIN	カメラからの映像を画像メモリ(処理画面)に格納します。	◎	◎	◎	21-3
CAMLEVEL	カメラ映像の入力レベルを設定します。	◎	◎	◎	21-6
CAMMODE	カメラ映像を格納する際の機能を設定します。	◎	◎	◎	21-4
change_bCap	ボタンのキャプション設定を行ないます。	V1.5	V1.5		13-33
change_pCap	ページのキャプション設定を行ないます。	V1.5	V1.5		13-34

4 軸 6 軸 視覚装置

◎	◎	◎	全ロボットおよび視覚装置で使用可能
○	○	○	全ロボットで使用可能、ただし4軸ロボット、6軸ロボット、または視覚装置で仕様が異なる。
◎	V1.2		4軸ロボットとバージョン1.2以降の6軸ロボットで使用可能

コマンド	機能	4 軸	6 軸	視覚装置	説明 ページ
CHANGETOOL	ツール座標系を変更します。	◎	◎		12-62
CHGEXTMODE	外部自動モード切替を行ないます。	V1.98	V1.98		19-7
CHGINTMODE	内部自動モード切替を行ないます。	V1.98	V1.98		19-8
CHR\$	ASCII コードを文字に変換します。	◎	◎	◎	15-52
CLEARLOG	サーボ制御ログの記録を初期化します。	◎	◎		19-5
CLRERR	エラーをクリアします。	V1.98	V1.98		18-3
com_encom	RS-232C ポートをバイナリ通信のために占有します。(COM ポート占有)	V1.5	V1.5	V1.9	13-17
com_discom	RS-232C ポートをバイナリ通信終了のため開放します。(COM ポート開放)	V1.5	V1.5	V1.9	13-18
com_state	RS-232C ポートの状態を取得します。	V1.5	V1.5	V1.9	13-19
CONTINUERUN	コンティニュー起動を行ないます。	V1.98	V1.98		14-7
COS	余弦(コサイン)を得ます。	◎	◎	◎	15-16
CREATESEM	セマフォを生成します。	◎	◎		14-10
CURACC	現在取得しているアームグループ軸の、内部加速度を取得します。	◎	◎		12-51
CURDEC	現在取得しているアームグループ軸の、内部減速度を取得します。	◎	◎		12-53
CUREXJ	付加軸の現在角度を F 型で取得します。				12-27
CUREXTACC	外部加速度の現在値を得ます。	V1.4	V1.4		12-57
CUREXTDEC	外部減速度の現在値を得ます。	V1.4	V1.4		12-58
CUREXTSPD	外部速度の現在値を得ます。	V1.4	V1.4		12-59
CURFIG	ロボット形態の現在値を得ます。	◎	◎		12-35
CURJACC	現在取得しているアームグループ軸の、内部軸加速度を取得します。	◎	◎		12-52
CURJDEC	現在取得しているアームグループ軸の、内部軸減速度を取得します。	◎	◎		12-54
CURJNT	ロボットの現在角度を J 型で得ます。	○	○		12-24
CURJSPD	現在取得しているアームグループ軸の、内部移動軸速度を取得します。	◎	◎		12-55
CUROPTMODE	動作モードを取得します。	V1.98	V1.98		19-8
CURPOS	ツール座標系での現在位置を P 型データで得ます。	○	○		12-25
CURSPD	現在取得しているアームグループ軸の、内部移動速度を取得します。	◎	◎		12-56
CURTOOL	現在設定されている TOOL 番号を得ます。	V1.4	V1.4		12-64
CURTRN	ツール座標系での現在位置を T 型データで得ます。	◎	◎		12-26
CURWORK	現在設定されている WORK 番号を得ます。	V1.4	V1.4		12-65
D					
DATE\$	現在の日付を得ます。	◎	◎		17-1
DECEL	現在取得しているアームグループ軸の内部減速度を指定します。	◎	◎		12-49
DEF FN	ユーザ定義関数を宣言します。	◎	◎	◎	9-4
DEFDBL	倍精度実数型変数を宣言します。倍精度実数の範囲は -1.7D+308 ~ 1.7D+308 です。	◎	◎	◎	9-10
DEFEND	タスクを保護します。	◎	◎		14-4
DEFINT	整数型変数を宣言します。整数の範囲は -2147483648 ~ 2147483647 です。	◎	◎	◎	9-8
DEFIO	入出力ポートに対応する I/O 変数を宣言します。	◎	◎	◎	9-16
DEFJNT	ジョイント型変数を宣言します。	○	○		9-14
DEFPOS	ポジション型変数を宣言します。	○	○		9-13
DEFSNG	単精度実数型変数を宣言します。単精度実数の範囲は -3.4E-38 ~ 3.4E+38 です。	◎	◎	◎	9-9
DEFSTR	文字列型変数を宣言します。文字列の長さは、243 文字までです。	◎	◎	◎	9-11
DEFTRN	同次変換型変数を宣言します。	◎	◎		9-15

4 軸 6 軸 視覚装置

◎ ◎ ◎	全ロボットおよび視覚装置で使用可能
○ ○ ○	全ロボットで使用可能、ただし4軸ロボット、6軸ロボット、または視覚装置で仕様が異なる。
◎ V1.2	4軸ロボットとバージョン1.2以降の6軸ロボットで使用可能

コマンド	機能	4 軸	6 軸	視覚装置	説明 ページ
DEFVEC	ベクトル型変数を宣言します。	◎	◎		9-12
DEGRAD	単位をラジアンに変換します。	◎	◎	◎	15-19
DELAY	指定した時間の間、プログラムの進行を停止します。	◎	◎	◎	12-60
DELETEDSEM	セマフォを削除します。	◎	◎		14-13
DEPART	ツール座標系指定で相対動作を行ないます。	○	○		12-4
DESTEXJ	付加軸の、現在の動作命令で指定された目標位置をF型で取得します。停止時は、現在の位置（指令値）を取得します。	V1.5	V1.5		12-31
DESTJNT	現在の動作命令目標位置をJ型で取得します。	○	○		12-28
DESTPOS	現在の動作命令目標位置をP型で取得します。 ロボット停止時は、現在の位置（指令値）を取得します。	○	○		12-29
DESTTRN	現在の動作命令目標位置をT型で取得します。 ロボット停止時は、現在の位置（指令値）を取得します。	◎	◎		12-30
DIM	配列を宣言します。	◎	◎	◎	9-17
disp_page	ページの表示を行ないます。				13-35
DIST	2点間の距離を返します。	○	○		15-35
DO~LOOP	判定反復（繰り返し）を行ないます。	◎	◎	◎	11-9
DRAW	ワーク作業座標系指定で相対動作を行ないます。	◎	◎		12-7
DRIVE	各軸の相対動作を行ないます。	◎	◎		12-9
DRIVEA	各軸の絶対動作を行ないます。	◎	◎		12-11
E					
END	プログラムによる動作の終了を宣言します。	◎	◎	◎	11-1
ERRMSG\$	エラーメッセージを与えます。	◎	◎	◎	18-1
EXECAL	CALを実行します。	V1.98	V1.98		12-72
EXIT DO	DO~LOOPからの強制脱出を行ないます。	◎	◎	◎	11-11
EXIT FOR	FOR~NEXTからの強制脱出を行ないます。	◎	◎	◎	11-14
EXP	自然対数を基数とする指数関数を得ます。	◎	◎	◎	15-2
EXTSPEED	外部速度を設定します。	V1.98	V1.98		12-59
F					
FALSE	ブール値の偽(0)の値を与えます。	◎	◎	◎	16-4
FIG	形態を抽出します。	○	○		15-36
FIGAPRL	CP動作可能なアプローチ位置と基準位置の形態を計算します。	○	○		12-37
FIGAPRP	PTP動作可能なアプローチ位置と基準位置の形態を計算します。	○	○		12-39
FLUSH	入力バッファをクリアします。	◎	◎	◎	13-12
FLUSHSEM	セマフォ待ちタスクを解放します。	◎	◎		14-14
FOR~NEXT	FOR~NEXTまでの区間中にある一連の命令を繰り返して実行します。	◎	◎	◎	11-12
G					
GETENV	システム的环境設定値を取得します。	◎	◎	◎	19-1
GETERR	エラー格納機能で宣言されたバッファからエラーコードを取得します。	V1.98	V1.98		18-2
GETERRLVL	エラーコードのレベルを与えます。	V1.98	V1.98		18-3
GetJntData	指定軸のサーボ内部データを取得します。	V1.5	V1.5		12-70
GetSrvData	ロボット軸のサーボ内部データを取得します。	V1.5	V1.5		12-69
GIVEARM	現在取得しているアームグループを解放します。アームグループ0（ロボットのみ）の場合、ロボット制御権を開放します。	◎	◎		14-22
GIVESEM	セマフォ待ちタスクを解放します。	◎	◎		14-15
GIVEVIS	視覚処理権を解放します。	◎	◎		14-24
GOHOME	HOME文で定義したポジション（原点）へ移動します。	◎	◎		12-13

4 軸 6 軸 視覚装置

◎	◎	◎	全ロボットおよび視覚装置で使用可能
○	○	○	全ロボットで使用可能、ただし4軸ロボット、6軸ロボット、または視覚装置で仕様が異なる。
◎	V1.2		4軸ロボットとバージョン1.2以降の6軸ロボットで使用可能

コマンド	機能	4 軸	6 軸	視覚装置	説明 ページ
GOSUB	サブルーチンを呼び出します。	◎	◎	◎	11-6
GOTO	プログラムの分岐を無条件で行ないます。	◎	◎	◎	11-21
H					
HALT	プログラムの実行を停止します。	◎	◎		12-41
HEX\$	10 進数から 16 進数へ変換した値を文字列として得ます。	◎	◎	◎	15-56
HOLD	プログラムの実行を一時停止します。	◎	◎		12-40
HOME	任意の座標をホームポジションとして宣言します。	○	○		9-5
I					
IF~END IF	IF~END IF 間の条件式の条件判断を行ないます。	◎	◎	◎	11-17
IF~THEN~ELSE	論理式の条件判断を行ないます。	◎	◎	◎	11-18
IN	I/O 変数で示される I/O ポートからデータを読み込みます。	◎	◎	◎	13-1
INIT	特権タスクパラメータの状態により、モータ ON、CAL、スピード設定を行ないます。	V1.7	V1.7		12-68
INPUT	RS232C および Ethernet ポートからのデータを得ます。	◎	◎	◎	13-8
inputb	1 バイトデータを RS-232C および Ethernet ポートから入力します。	V1.5	V1.5	V1.9	13-14
INT	指定された値を超えない最大の整数値を得ます。	◎	◎	◎	15-3
INTERRUPT ON/OFF	ロボットの動作を中断します。	◎	◎		12-42
IOBLOCK ON/OFF	動作命令を実行中に、I/O 命令や演算命令などの非動作命令を並列に実行します。	◎	◎		13-3
J					
J2P	ジョイント型からポジション型に変換します。	○	○		15-28
J2T	ジョイント型から同次変換型に変換します。	○	○		15-29
JACCEL	現在取得しているアームグループ軸の、内部軸加速度、内部軸減速度を指定します。	◎	◎		12-48
JDECEL	現在取得しているアームグループ軸の内部軸減速度を指定します。	◎	◎		12-50
JOINT	ジョイント型座標から角度を抽出します。	○	○		15-37
JSPEED	現在取得しているアームグループ軸の内部軸速度を指定します。	◎	◎		12-46
K					
KILL	タスクを強制終了します。	◎	◎		14-2
KILLALL	特権タスク以外の全てのタスクを強制終了します。	V1.98	V1.98		14-7
L					
LEFT\$	左部分文字列を抽出します。	◎	◎	◎	15-57
LEN	文字列の長さをバイト数で得ます。	◎	◎	◎	15-58
LET	変数に値を代入します。	○	○	○	10-1
LETA	同次変換型のアプローチベクトルへ代入します。		◎		10-2
LETENV	システム的环境設定値を設定します。	◎	◎	◎	19-2
LETF	ポジション型または同次変換型の形態成分へ代入します。	◎	◎		10-5
LETJ	ジョイント型の指定リンク角へ代入します。	◎	◎		10-6
LETO	同次変換型のオリентベクトルへ代入します。	◎	◎		10-3
LETP	ポジション型または同次変換型の位置ベクトルへ代入します。	◎	◎		10-4
LETR	ポジション型の 3 つの回転成分へ代入します。		◎		10-7
LETRX	ポジション型の X 軸回転成分へ代入します。		◎		10-8
LETRY	ポジション型の Y 軸回転成分へ代入します。		◎		10-9
LETRZ	ポジション型の Z 軸回転成分へ代入します。		◎		10-10

4 軸 6 軸 視覚装置

◎ ◎ ◎	全ロボットおよび視覚装置で使用可能
○ ○ ○	全ロボットで使用可能、ただし4軸ロボット、6軸ロボット、または視覚装置で仕様が異なる。
◎ V1.2	4軸ロボットとバージョン1.2以降の6軸ロボットで使用可能

コマンド	機能	4 軸	6 軸	視覚装置	説明 ページ
LETT	ポジション型の T 成分へ代入します。	◎			10-11
LETX	ベクトル型/ポジション型/同次変換型の X 軸成分へ代入します。	◎	◎		10-12
LETY	ベクトル型/ポジション型/同次変換型の Y 軸成分へ代入します。	◎	◎		10-13
LETZ	ベクトル型/ポジション型/同次変換型の Z 軸成分へ代入します。	◎	◎		10-14
LINEINPUT	RS232C および Ethernet ポートからデリミタまでのデータを読み込み、文字列型変数に代入します。	◎	◎	◎	13-9
LOG	自然対数を得ます。	◎	◎	◎	15-4
LOG10	常用対数を得ます。	◎	◎	◎	15-5
linputb	複数バイトデータを RS-232C および Ethernet ポートから入力します。	V1.5	V1.5	V1.9	13-16
lprintb	複数バイトデータを RS-232C および Ethernet ポートに出力します。	V1.5	V1.5	V1.9	13-15
M					
MAGNITUDE	ベクトルの大きさを得ます。	◎	◎		15-27
MAX	最大値を抽出します。	◎	◎	◎	15-7
MID\$	文字列から指定した文字数分の文字列を取り出します。	◎	◎	◎	15-59
MIN	最小値を抽出します。	◎	◎	◎	15-8
MOTOR {ON OFF}	モータ電源 ON/OFF を行ないます。	V1.98	V1.98		12-71
MOVE	指定座標へ移動します。	○	○		12-14
MPS	速度の表現を変換します。	◎	◎		15-22
N					
NORMTRN	同次変換型の正規化計算を行います。	V1.8	V1.8		15-34
O					
OFF	OFF (0) の値を与えます。	◎	◎	◎	16-1
ON	ON (1) の値を与えます。	◎	◎	◎	16-2
ON~GOSUB	式の値に応じて、対応するサブルーチンの呼び出しを行ないます。	◎	◎	◎	11-7
ON~GOTO	式の値による無条件分岐を行ないます。	◎	◎	◎	11-22
ORD	文字コードへ変換します。	◎	◎	◎	15-60
OUT	I/O 変数で示される I/O ポートにデータを出力します。	◎	◎	◎	13-2
OVEC	オリエン特ベクトルを抽出します。	◎	◎		15-25
P					
P2J	ポジション型からジョイント型に変換します。	○	○		15-30
P2T	ポジション型から同次変換型に変換します。	○	○		15-31
PI	π の値を与えます。	◎	◎	◎	16-3
POSCLR	軸の現在位置を強制的に 0mm または 0 度にします。	V1.5	V1.5		12-34
POSRX	X 軸回転成分を抽出します。		◎		15-41
POSRY	Y 軸回転成分を抽出します。		◎		15-42
POSRZ	Z 軸回転成分を抽出します。		◎		15-43
POST	T 軸回転成分を抽出します。	◎			15-44
POSX	X 成分を抽出します。	○	○		15-38
POSY	Y 成分を抽出します。	○	○		15-39
POSZ	Z 成分を抽出します。	○	○		15-40
POW	べき乗を求めます。	◎	◎	◎	15-6
PRINT	RS232C および Ethernet ポートからデータを出力します。	◎	◎	◎	13-10
printb	1 バイトデータを RS-232C および Ethernet ポートに出力します。	V1.5	V1.5	V1.9	13-13
PRINTDBG	デバッグウィンドウにデータを出力します。	◎	◎		13-21
PRINTLBL	ユーザ定義ボタンにラベル (キャプション) を設定します。	◎	◎		13-23

◎ ◎ ◎	全ロボットおよび視覚装置で使用可能
○ ○ ○	全ロボットで使用可能、ただし4軸ロボット、6軸ロボット、または視覚装置で仕様が異なる。
◎ V1.2	4軸ロボットとバージョン1.2以降の6軸ロボットで使用可能

コマンド	機能	4 軸	6 軸	視覚装置	説明 ページ
PRINTMSG	メッセージをキャプションとアイコンを付けて、ティーチングペ ンダントのカラー液晶に表示します。	◎	◎		13-20
PROGRAM	プログラム名を宣言します。	◎	◎	◎	9-1
PVEC	位置ベクトルを抽出します。	○	○		15-26
R					
RAD	ラジアンで与えた数値を角度に変換します。	◎	◎	◎	15-20
RADDEG	単位を度に変換します。	◎	◎	◎	15-21
REM	コメントの記述をします。	◎	◎	◎	11-23
REPEAT~UNTIL	後判定反復を行ないます。	◎	◎	◎	11-15
RESET	I/O ポートを OFF にします。	◎	◎	◎	13-7
RESETAREA	干渉チェックを初期化します。	◎	◎		12-67
RETURN	サブルーチンから復帰します。	◎	◎	◎	11-8
RIGHT\$	文字列の右部分を抽出します。	◎	◎	◎	15-61
RND	0 以上 1 以下の乱数を発生します。	◎	◎	◎	15-9
ROBOTSTOP	ロボット停止を行ないます。	V1.98	V1.98		14-8
ROTATE	指定した軸回りの回転動作を行ないます。	○	○		12-19
ROTATEH	アプローチベクトルを軸とした、回転動作を行ないます。	◎	◎		12-22
RUN	別プログラムを並列起動します。	◎	◎		14-1
RVEC	姿勢を抽出します。		◎		15-45
S					
SEC	秒の単位で与えた数値をミリ秒に変換します。	◎	◎	◎	15-23
SELECT CASE	複数条件判断を行ないます。	◎	◎	◎	11-19
SET	I/O ポートを ON にします。	◎	◎	◎	13-5
SETAREA	干渉チェックを行なうエリアを選択します。	◎	◎		12-66
SETERR	ユーザ定義エラーを I 型変数領域にセットします。	V1.98	V1.98		18-1
set_button	ボタンパラメータの設定を行ないます。	V1.5	V1.5		13-27
set_page	ページパラメータの設定を行ないます。	V1.5	V1.5		13-31
SGN	符号を調べます。	◎	◎	◎	15-10
SHCIRCLE	円をサーチします。	◎	◎	◎	21-90
SHCLRMODEL	登録モデルを消去します。	◎	◎	◎	21-80
SHCOPYMODEL	登録モデルをコピーします。	◎	◎	◎	21-79
SHCORNER	コーナーをサーチします。	◎	◎	◎	21-87
SHDEFPCIRCLE	円サーチの条件を設定します。	◎	◎	◎	21-89
SHDEFPCORNER	コーナーサーチの条件を設定します。	◎	◎	◎	21-86
SHDEFMODEL	サーチモデルの登録をします。	◎	◎	◎	21-76
SHDISPMODEL	登録モデルを画面に表示します。	◎	◎	◎	21-81
SHMODEL	モデルをサーチします。	◎	◎	◎	21-82
SHREFMODEL	登録モデルデータを参照します。	◎	◎	◎	21-78
SIN	正弦(サイン)を得ます。	◎	◎	◎	15-17
SPEED	現在取得しているアームグループ軸の内部移動速度を指定しま す。	◎	◎		12-44
SPRINTF\$	式を指定したフォーマットに変換し、文字列として返します。	◎	◎	◎	15-53
SQR	平方根を得ます。	◎	◎	◎	15-11
STARTLOG	サーボ制御ログの記録を開始します。	◎	◎		19-4
ST_aspACL	内部負荷条件値を変更します。負荷条件値は、先端負荷質量 (g)、 負荷重心位置 (mm) ですべて指定します。	V1.9	V1.9		12-73
ST_aspChange	最適可搬質量設定モードの内部モードを選択します。	V1.9	V1.9		12-74
STATUS	プログラムの状態を得ます。	◎	◎		14-5
ST_OffSrvLock	指定した軸のサーボロックを解除します。	V1.9			12-82

4 軸 6 軸 視覚装置

◎	◎	◎	全ロボットおよび視覚装置で使用可能
○	○	○	全ロボットで使用可能、ただし4軸ロボット、6軸ロボット、または視覚装置で仕様が異なる。
◎	V1.2		4軸ロボットとバージョン1.2以降の6軸ロボットで使用可能

コマンド	機能	4 軸	6 軸	視覚装置	説明 ページ
ST_OnSrvLock	指定した軸をサーボロック状態にします。	V1.9			12-81
STOP	プログラムの実行を終了します。	◎	◎	◎	11-2
STOPEND	連続起動または CYCLE オプション付きで起動されたプログラムをサイクル停止させるステートメントです。このステートメントを含むプログラムを、サイクル起動した場合は、このステートメントを実行しても、動作に影響しません。	◎	◎		11-3
STOPLOG	サーボ制御ログの記録を停止します。	◎	◎		19-6
STR\$	数値から文字列に変換します。	◎	◎	◎	15-63
STRPOS	文字列の位置を得ます。	◎	◎	◎	15-62
ST_ResetCurLmt	指定した軸のモータ電流制限を解除します。	V1.9	V1.9		12-79
ST_ResetCompControl	力制限機能を無効にします。		V1.9		12-85
ST_ResetCompEralw	力制限時のツール端の位置、姿勢偏差許容値を初期化します。		V1.9		12-95
ST_ResetCompJLimit	力制限時の電流制限値を初期化します。		V1.9		12-92
ST_ResetCompRate	力制限時の柔らかさの割合を初期化します。		V1.9		12-90
ST_ResetCompVMode	力制限時の速度制御モードを無効にします。		V1.9		12-93
ST_ResetDampRate	力制限時の粘性割合を初期化します。		V1.9		12-96
ST_ResetEralw	指定した軸の偏差許容値をデフォルト値に戻します。	V1.9	V1.9		12-80
ST_ResetFrcAssist	力制限時のオフセット力を初期化します。		V1.9		12-91
ST_ResetFrcLimit	力制限割合を初期化します。		V1.9		12-88
ST_ResetGravity	重力バランスを無効にします。	V1.9	V1.9		12-76
ST_ResetGrvOffset	重力補償値の補正を無効にします。	V1.9	V1.9		12-77
ST_ResetZBalance	重力補償値の補正を無効にします。	V1.9			12-97
ST_SetCompControl	力制限機能を有効にします。		V1.9		12-83
ST_SetCompEralw	力制限時のツール端の位置、姿勢偏差許容値を設定します。		V1.9		12-94
ST_SetCompFControl	力制限機能を有効にします。		V1.9		12-84
ST_SetCompJLimit	力制限時の電流制限値を設定します。		V1.9		12-91
ST_SetCompRate	力制限時の柔らかさの割合を設定します。		V1.9		12-89
ST_SetCompVMode	力制限時の速度制御モードを設定します。		V1.9		12-93
ST_SetCurLmt	指定した軸のモータ電流値を制限します。	V1.9	V1.9		12-77
ST_SetDampRate	力制限時の粘性割合を設定します。		V1.9		12-95
ST_SetEralw	指定した軸の偏差許容値を変更します。	V1.9	V1.9		12-80
ST_SetFrcAssist	力制限時のオフセット力を設定します。		V1.9		12-90
ST_SetFrcCoord	力制限設定座標系を選択します。		V1.9		12-86
ST_SetFrcLimit	力制限割合を設定します。		V1.9		12-87
ST_SetGravity	各関節の静荷重（重力トルク）を補正し、重力バランスを設定します。	V1.9	V1.9		12-75
ST_SetGrvOffset	各関節の重力トルクより重力補償値を補正します。	V1.9	V1.9		12-76
ST_SetZBalance	Z 軸、T 軸の重力補償値を設定します。	V1.9			12-97
SUSPEND	タスクを一時停止します。	◎	◎		14-3
SUSPENDALL	特権タスク以外の全てのプログラムを停止します。	V1.98	V1.98		14-6
SYSSTATE	コントローラのステータスを取得します。	V1.98	V1.98		19-9
T					
T2J	同次変換型からジョイント型に変換します。	◎	◎		15-32
T2P	同次変換型からポジション型に変換します。	◎	◎		15-33
TAKEARM	アームグループを取得します。アームグループ NO を省略した場合、アームグループ 0（ロボットのみ）の制御権を取得します。取得時、内部速度・加速度・減速度を 100 に設定します。取得するアームグループがロボット軸を含む場合は、ツール座標、ワーク座標を原点に戻します。	◎	◎		14-17
TAKESEM	指定したセマフォ ID を持つセマフォを取得します。	◎	◎		14-16
TAKEVIS	視覚処理権を取得します。	◎	◎		14-23

4 軸 6 軸 視覚装置

◎	◎	◎	全ロボットおよび視覚装置で使用可能
○	○	○	全ロボットで使用可能、ただし4軸ロボット、6軸ロボット、または視覚装置で仕様が異なる。
◎	V1.2		4軸ロボットとバージョン1.2以降の6軸ロボットで使用可能

コマンド	機能	4 軸	6 軸	視覚装置	説明 ページ
TAN	正接(タンジェント)を得ます。	◎	◎	◎	15-18
TIME\$	現在の時刻を得ます。	◎	◎		17-2
TIMER	経過時間を得ます。	◎	◎		17-3
TINV	同次変換型の逆行列を計算します。	◎	◎		15-34
TOOL	ツール座標系を宣言します。	○	○		9-6
TOOLPOS	ツール座標系をポジション型で返します。	◎	◎		15-48
TRUE	ブール値の真(1)の値を与えます。	◎	◎	◎	16-5
V					
VAL	文字列から数値へ変換します。	◎	◎	◎	15-64
VER\$	各モジュールのバージョンを取得します。	◎	◎	◎	19-3
VISBINA	画面を2値化処理します。	◎	◎	◎	21-47
VISBINAR	画面を2値化表示します。	◎	◎	◎	21-49
VISBRIGHT	描画する際の輝度値を指定します。	◎	◎	◎	21-26
VISCAMOUT	カメラからの映像をモニタに表示します。	◎	◎	◎	21-7
VISCIRCLE	画面に円を描画します。	◎	◎	◎	21-33
VISCLS	モードで指定した画面を指定輝度で塗りつぶし(クリア)します。	◎	◎	◎	21-27
VISCOPY	画面をコピーします。	◎	◎	◎	21-54
VISCROSS	画面に十字マークを描画します。	◎	◎	◎	21-36
VISDEFCHAR	文字のサイズと表示方法を指定します。	◎	◎	◎	21-39
VISDEFTABLE	カメラ映像の取り込み、画像出力の際のルックアップテーブルデータを設定します。	◎	◎	◎	21-11
VISEDGE	ウィンドウ内のエッジを計測します。	◎	◎	◎	21-60
VISELLIPSE	画面に楕円を描画します。	◎	◎	◎	21-34
VISFILTER	画像にフィルタ処理を行ないます。	◎	◎	◎	21-50
VISGETNUM	画像処理結果を格納メモリから取得します。	◎	◎	◎	21-93
VISGETP	格納メモリ(処理画面)から指定座標の輝度を取得します。	◎	◎	◎	21-42
VISGETSTR	コード認識結果を取得します。	◎	◎	◎	21-94
VISHIST	画面のヒストグラム(輝度分布)を得ます。	◎	◎	◎	21-43
VISLEVEL	ヒストグラム結果に基づき2値化レベルを求めます。	◎	◎	◎	21-45
VISLINE	画面に直線を描画します。	◎	◎	◎	21-30
VISLOC	文字の表示位置を指定します。	◎	◎	◎	21-37
VISMASK	画像間演算をします。	◎	◎	◎	21-52
VISMEASURE	ウィンドウ内の特徴(面積、重心、主軸角)を計測します。	◎	◎	◎	21-55
VISOVERLAY	描画面面の情報をモニタに表示します。	◎	◎	◎	21-9
VISPLNOUT	格納メモリの画像をモニタに表示します。	◎	◎	◎	21-8
VISPOX	画像処理結果(X座標)を格納メモリから取得します。	◎	◎	◎	21-95
VISPOY	画像処理結果(Y座標)を格納メモリから取得します。	◎	◎	◎	21-96
VISPRINT	画面に文字・数字を表示します。	◎	◎	◎	21-40
VISPROJ	ウィンドウ内の投影データを計測します。	◎	◎	◎	21-58
VISPTP	画面に2点間を結ぶ直線を描画します。	◎	◎	◎	21-31
VISPUTP	画面に点を描画します。	◎	◎	◎	21-29
VISREADQR	QRコードを読み取ります。	◎	◎	◎	21-64
VISRECT	画面に矩形を描画します。	◎	◎	◎	21-32
VISREFCAL	CAL(視覚-ロボット座標変換)データを取得します。	◎	◎	◎	21-98
VISREFHIST	ヒストグラム結果を読み出します。	◎	◎	◎	21-44
VISREFTABLE	ルックアップテーブルのデータを参照します。	◎	◎	◎	21-13
VISSCREEN	描画する画面を指定します。	◎	◎	◎	21-24
VISSECT	画面に扇を描画します。	◎	◎	◎	21-35
VISSTATUS	各命令の処理結果をモニタします。	◎	◎	◎	21-97

4 軸 6 軸 視覚
装置

◎	◎	◎	全ロボットおよび視覚装置で使用可能
○	○	○	全ロボットで使用可能、ただし4軸ロボット、6軸ロボット、または視覚装置で仕様が異なる。
◎	V1.2		4軸ロボットとバージョン1.2以降の6軸ロボットで使用可能

コマンド	機能	4 軸	6 軸	視覚 装置	説明 ページ
VISWORKPLN	処理対象の格納メモリ（処理画面）を指定します。	◎	◎	◎	21-41
W					
WAIT	条件プログラム停止を行ないます。	◎	◎		12-61
WHILE～WEND	前判定反復を行ないます。	◎	◎	◎	11-16
WINDCLR	設定したウィンドウ情報を消去します。	◎	◎	◎	21-19
WINDCOPY	ウィンドウのデータをコピーします。	◎	◎	◎	21-20
WINDDISP	設定したウィンドウを描画します。	◎	◎	◎	21-23
WINDMAKE	画像処理する範囲を指定します。	◎	◎	◎	21-14
WINDREF	ウィンドウの情報を得ます。	◎	◎	◎	21-22
WORK	ユーザ座標系を宣言します。	○	○		9-7
WORKPOS	ユーザ座標系をポジション型で返します。	◎	◎		15-49
WRITE	RS232C および Ethernet ポートからデータを出力します。	◎	◎	◎	13-11

機能別コマンド一覧

4軸 6軸 視覚装置

◎ ◎ ◎	全ロボットおよび視覚装置で使用可能
○ ○ ○	全ロボットで使用可能、ただし4軸ロボット、6軸ロボット、または視覚装置で仕様が異なる。
◎ V1.2	4軸ロボットとバージョン1.2以降の6軸ロボットで使用可能

機能区分	コマンド	機能	4軸	6軸	視覚装置	説明ページ
宣言文						
プログラム名	PROGRAM	プログラム名を宣言します。	◎	◎	◎	9-1
干渉エリア座標	AREA	干渉チェックを行なうエリアを宣言します。	○	○		9-2
ユーザ関数	DEF FN	ユーザ定義関数を宣言します。	◎	◎	◎	9-4
ホーム座標	HOME	任意の座標をホームポジションとして宣言します。	○	○		9-5
ツール座標	TOOL	ツール座標系を宣言します。	○	○		9-6
ワーク座標	WORK	ユーザ座標系を宣言します。	○	○		9-7
ローカル変数 I型	DEFINT	整数型変数を宣言します。整数の範囲は -2147483648 ~ 2147483647 です。	◎	◎	◎	9-8
F型	DEFSNG	単精度実数型変数を宣言します。単精度実数の範囲は -3.4E-38 ~ 3.4E+38 です。	◎	◎	◎	9-9
D型	DEFDBL	倍精度実数型変数を宣言します。倍精度実数の範囲は -1.7D+308 ~ 1.7D+308 です。	◎	◎	◎	9-10
S型	DEFSTR	文字列型変数を宣言します。文字列の長さは、243文字までです。	◎	◎	◎	9-11
V型	DEFVEC	ベクトル型変数を宣言します。	◎	◎		9-12
P型	DEFPOS	ポジション型変数を宣言します。	○	○		9-13
J型	DEFJNT	ジョイント型変数を宣言します。	○	○		9-14
T型	DEFTRN	同次変換型変数を宣言します。	◎	◎		9-15
I/O型	DEFIO	入出力ポートに対応する I/O 変数を宣言します。	◎	◎	◎	9-16
配列	DIM	配列を宣言します。	◎	◎	◎	9-17
代入文						
変数	LET	変数に値を代入します。	○	○	○	10-1
ベクトル	LETA	同次変換型のアプローチベクトルへ代入します。		◎		10-2
	LETO	同次変換型のオリエントベクトルへ代入します。	◎	◎		10-3
	LETP	ポジション型または同次変換型の位置ベクトルへ代入します。	◎	◎		10-4
形態	LETF	ポジション型または同次変換型の形態成分へ代入します。	◎	◎		10-5
リンク角	LETJ	ジョイント型の指定リンク角へ代入します。	◎	◎		10-6
姿勢	LETR	ポジション型の 3 つの回転成分へ代入します。		◎		10-7
回転成分	LETRX	ポジション型の X 軸回転成分へ代入します。		◎		10-8
	LETRY	ポジション型の Y 軸回転成分へ代入します。		◎		10-9
	LETRZ	ポジション型の Z 軸回転成分へ代入します。		◎		10-10
	LETT	ポジション型の T 成分へ代入します。	◎			10-11

4 軸 6 軸 視覚装置

◎ ◎ ◎	全ロボットおよび視覚装置で使用可能
○ ○ ○	全ロボットで使用可能、ただし4軸ロボット、6軸ロボット、または視覚装置で仕様が異なる。
◎ V1.2	4軸ロボットとバージョン1.2以降の6軸ロボットで使用可能

機能区分	コマンド	機能	4 軸	6 軸	視覚装置	説明ページ
軸成分	LETX	ベクトル型／ポジション型／同次変換型の X 軸成分へ代入します。	◎	◎	◎	10-12
	LETY	ベクトル型／ポジション型／同次変換型の Y 軸成分へ代入します。	◎	◎	◎	10-13
	LETZ	ベクトル型／ポジション型／同次変換型の Z 軸成分へ代入します。	◎	◎	◎	10-14
フロー制御文						
プログラムの停止	END	プログラムによる動作の終了を宣言します。	◎	◎	◎	11-1
	STOP	プログラムの実行を終了します。	◎	◎	◎	11-2
	STOPEND	連続起動または CYCLE オプション付きで起動されたプログラムをサイクル停止させるステートメントです。このステートメントを含むプログラムを、サイクル起動した場合は、このステートメントを実行しても、動作に影響しません。	◎	◎	◎	11-3
呼び出し	CALL	プログラムを呼び出し、実行します。	◎	◎	◎	11-4
	GOSUB	サブルーチンを呼び出します。	◎	◎	◎	11-6
	ON～GOSUB	式の値に応じて、対応するサブルーチンの呼び出しを行ないます。	◎	◎	◎	11-7
繰り返し	RETURN	サブルーチンから復帰します。	◎	◎	◎	11-8
	DO～LOOP	判定反復（繰り返し）を行ないます。	◎	◎	◎	11-9
	EXIT DO	DO～LOOP からの強制脱出を行ないます。	◎	◎	◎	11-11
	FOR～NEXT	FOR～NEXT までの区間中にある一連の命令を繰り返して実行します。	◎	◎	◎	11-12
	EXIT FOR	FOR～NEXT からの強制脱出を行ないます。	◎	◎	◎	11-14
条件分岐	REPEAT～UNTIL	後判定反復を行ないます。	◎	◎	◎	11-15
	WHILE～WEND	前判定反復を行ないます。	◎	◎	◎	11-16
条件分岐	IF～END IF	IF～END IF 間の条件式の条件判断を行ないます。	◎	◎	◎	11-17
	IF～THEN～ELSE	論理式の条件判断を行ないます。	◎	◎	◎	11-18
無条件分岐	SELECT CASE	複数条件判断を行ないます。	◎	◎	◎	11-19
	GOTO	プログラムの分岐を無条件で行ないます。	◎	◎	◎	11-21
無条件分岐	ON～GOTO	式の値による無条件分岐を行ないます。	◎	◎	◎	11-22
	コメント	コメントの記述をします。	◎	◎	◎	11-23
ロボット制御文						
動作制御	APPROACH	ツール座標系指定の絶対動作を行ないます。	○	○	○	12-1
	DEPART	ツール座標系指定で相対動作を行ないます。	○	○	○	12-4
	DRAW	ワーク作業座標系指定で相対動作を行ないます。	◎	◎	◎	12-7
	DRIVE	各軸の相対動作を行ないます。	◎	◎	◎	12-9
	DRIVEA	各軸の絶対動作を行ないます。	◎	◎	◎	12-11
	GOHOME	HOME 文で定義したポジション（原点）へ移動します。	◎	◎	◎	12-13
	MOVE	ロボットを指定座標へ移動します。	○	○	○	12-14

4 軸 6 軸 視覚装置

◎	◎	◎	全ロボットおよび視覚装置で使用可能
○	○	○	全ロボットで使用可能、ただし4軸ロボット、6軸ロボット、または視覚装置で仕様が異なる。
◎	V1.2		4軸ロボットとバージョン1.2以降の6軸ロボットで使用可能

機能区分	コマンド	機能	4 軸	6 軸	視覚装置	説明 ページ
	ROTATE	指定した軸回りの回転動作を行いません。	○	○		12-19
	ROTATEH	アプローチベクトルを軸とした、回転動作を行いません。	◎	◎		12-22
	CURJNT	ロボットの現在角度を J 型で得ます。	○	○		12-24
	CURPOS	ツール座標系での現在位置を P 型データで得ます。	○	○		12-25
	CURTRN	ツール座標系での現在位置を T 型データで得ます。	◎	◎		12-26
	CUREXJ	付加軸の現在角度を F 型で取得します。	V1.5	V1.5		12-27
	DESTJNT	現在の動作命令目標位置を J 型で取得します。	○	○		12-28
	DESTPOS	現在の動作命令目標位置を P 型で取得します。	○	○		12-29
	DESTTRN	現在の動作命令目標位置を T 型で取得します。 ロボット停止時は、現在の位置（指令値）を取得します。	◎	◎		12-30
	DESTEXJ	付加軸の、現在の動作命令で指定された目標位置を F 型で取得します。停止時は、現在の位置（指令値）を取得します。	V1.5	V1.5		12-31
	ARRIVE	動作命令の全移動距離に対する動作割合を設定する事によって、ロボットが設定した動作割合に到達するまでプログラムを待機させます。	◎	V1.2		12-32
	POSCLR	軸の現在位置を強制的に 0mm または 0 度にします。	V1.5	V1.5		12-34
形態制御	CURFIG	ロボット形態の現在値を得ます。	◎	◎		12-35
	FIGAPRL	CP 動作可能なアプローチ位置と基準位置の形態を計算します。	○	○		12-37
	FIGAPRP	PTP 動作可能なアプローチ位置と基準位置の形態を計算します。	○	○		12-39
停止制御	HOLD	プログラムの実行を一時停止します。	◎	◎		12-40
	HALT	プログラムの実行を停止します。	◎	◎		12-41
	INTERRUPT ON/OFF	ロボットの動作を中断します。	◎	◎		12-42
速度制御	SPEED	現在取得しているアームグループ軸の内部移動速度を指定します。	◎	◎		12-44
	JSPEED	現在取得しているアームグループ軸の内部軸速度を指定します。	◎	◎		12-46
	ACCEL	現在取得しているアームグループ軸の内部加速度、内部減速度を指定します。	◎	◎		12-47
	JACCEL	現在取得しているアームグループ軸の、内部軸加速度、内部軸減速度を指定します。	◎	◎		12-48
	DECEL	現在取得しているアームグループ軸の内部減速度を指定します。	◎	◎		12-49
	JDECEL	現在取得しているアームグループ軸の内部軸減速度を指定します。	◎	◎		12-50
	CURACC	現在取得しているアームグループ軸の、内部加速度を取得します。	◎	◎		12-51

4 軸 6 軸 視覚装置

◎	◎	◎	全ロボットおよび視覚装置で使用可能
○	○	○	全ロボットで使用可能、ただし4軸ロボット、6軸ロボット、または視覚装置で仕様が異なる。
◎	V1.2		4軸ロボットとバージョン1.2以降の6軸ロボットで使用可能

機能区分	コマンド	機能	4 軸	6 軸	視覚装置	説明 ページ
	CURJACC	現在取得しているアームグループ軸の、内部軸加速度を取得します。	◎	◎		12-52
	CURDEC	現在取得しているアームグループ軸の、内部減速度を取得します。	◎	◎		12-53
	CURJDEC	現在取得しているアームグループ軸の、内部軸減速度を取得します。	◎	◎		12-54
	CURJSPD	現在取得しているアームグループ軸の、内部移動軸速度を取得します。	◎	◎		12-55
	CURSPD	現在取得しているアームグループ軸の、内部移動速度を取得します。	◎	◎		12-56
	CUREXTACC	外部加速度の現在値を得ます。	V1.4	V1.4		12-57
	CUREXTDEC	外部減速度の現在値を得ます。	V1.4	V1.4		12-58
	CUREXTSPD	外部速度の現在値を得ます。	V1.4	V1.4		12-59
	EXTSPEED	外部速度を設定します。	V1.98	V1.98		12-59
時間制御	DELAY	指定した時間の間、プログラムの進行を停止します。	◎	◎	◎	12-60
	WAIT	条件プログラム停止を行ないます。	◎	◎		12-61
座標変換	CHANGETOOL	ツール座標系を変更します。	◎	◎		12-62
	CHANGEWORK	ユーザ座標系を変更します。	◎	◎		12-63
	CURTOOL	現在設定されている TOOL 番号を得ます。	V1.4	V1.4		12-64
	CURWORK	現在設定されている WORK 番号を得ます。	V1.4	V1.4		12-65
干渉チェック	SETAREA	干渉チェックを行なうエリアを選択します。	◎	◎		12-66
	RESETAREA	干渉チェックを初期化します。	◎	◎		12-67
特権タスク	INIT	特権タスクパラメータの状態により、モータ ON、CAL、スピード設定を行ないます。	V1.7	V1.7		12-68
サーボ内部データ	GetSrvData	ロボット軸のサーボ内部データを取得します。	V1.5	V1.5		12-69
	GetJntData	指定軸のサーボ内部データを取得します。				12-70
モータ電源	MOTOR {ON OFF}	モータ電源 ON/OFF を行ないます。	V1.5	V1.5		12-71
CAL	EXECAL	CAL を実行します。	V1.5	V1.5		12-72
特殊制御	ST_aspACLD	内部負荷条件値を変更します。負荷条件値は、先端負荷質量 (g)、負荷重心位置 (mm) ですべて指定します。	V1.9	V1.9		12-73
	ST_aspChange	最適可搬質量設定モードの内部モードを選択します。	V1.9	V1.9		12-73
	ST_SetGravity	各関節の静荷重 (重力トルク) を補正し、重力バランスを設定します。	V1.9	V1.9		12-75
	ST_ResetGravity	重力バランスを無効にします。	V1.9	V1.9		12-76
	ST_SetGrvOffset	各関節の重力トルクより重力補償値を補正します。	V1.9	V1.9		12-76
	ST_ResetGrvOffset	重力補償値の補正を無効にします。	V1.9	V1.9		12-77
	ST_SetCurLmt	指定した軸のモータ電流値を制限します。	V1.9	V1.9		12-77
	ST_ResetCurLmt	指定した軸のモータ電流制限を解除します。	V1.9	V1.9		12-79
	ST_SetEralw	指定した軸の偏差許容値を変更します。	V1.9	V1.9		12-80
	ST_ResetEralw	指定した軸の偏差許容値をデフォルト値に戻します。	V1.9	V1.9		12-80

4 軸 6 軸 視覚装置

◎ ◎ ◎	全ロボットおよび視覚装置で使用可能
○ ○ ○	全ロボットで使用可能、ただし4軸ロボット、6軸ロボット、または視覚装置で仕様が異なる。
◎ V1.2	4軸ロボットとバージョン1.2以降の6軸ロボットで使用可能

機能区分	コマンド	機能	4 軸	6 軸	視覚装置	説明 ページ
	ST_OnSrvLock	指定した軸をサーボロック状態にします。	V1.9			12-81
	ST_OffSrvLock	指定した軸のサーボロックを解除します。	V1.9			12-82
	ST_SetCompControl	力制限機能を有効にします。		V1.9		12-83
	ST_SetCompFControl	力制限機能を有効にします。		V1.9		12-84
	ST_ResetCompControl	力制限機能を無効にします。		V1.9		12-85
	ST_SetFrcCoord	力制限設定座標系を選択します。		V1.9		12-86
	ST_SetFrcLimit	力制限割合を設定します。		V1.9		12-87
	ST_ResetFrcLimit	力制限割合を初期化します。		V1.9		12-88
	ST_SetCompRate	力制限時の柔らかさの割合を設定します。		V1.9		12-89
	ST_ResetCompRate	力制限時の柔らかさの割合を初期化します。		V1.9		12-90
	ST_SetFrcAssist	力制限時のオフセット力を設定します。		V1.9		12-90
	ST_ResetFrcAssist	力制限時のオフセット力を初期化します。		V1.9		12-91
	ST_SetCompJLimit	力制限時の電流制限値を設定します。		V1.9		12-91
	ST_ResetCompJLimit	力制限時の電流制限値を初期化します。		V1.9		12-92
	ST_SetCompVMode	力制限時の速度制御モードを設定します。		V1.9		12-93
	ST_ResetCompVMode	力制限時の速度制御モードを無効にします。		V1.9		12-93
	ST_SetCompEralw	力制限時のツール端の位置、姿勢偏差許容値を設定します。		V1.9		12-94
	ST_ResetCompEralw	力制限時のツール端の位置、姿勢偏差許容値を初期化します。		V1.9		12-95
	ST_SetDampRate	力制限時の粘性割合を設定します。		V1.9		12-95
	ST_ResetDampRate	力制限時の粘性割合を初期化します。		V1.9		12-96
	ST_SetZBalance	Z 軸、T 軸の重力補償値を設定します。	V1.9			12-97
	ST_ResetZBalance	重力補償値の補正を無効にします。	V1.9			12-97

入出力制御文

I/O ポート	IN	I/O 変数で示される I/O ポートからデータを読み込みます。	◎	◎	◎	13-1
	OUT	I/O 変数で示される I/O ポートにデータを出力します。	◎	◎	◎	13-2
	IOBLOCK ON/OFF	動作命令を実行中に、I/O 命令や演算命令などの非動作命令を並列に実行します。	◎	◎		13-3
	SET	I/O ポートを ON にします。	◎	◎	◎	13-5
	RESET	I/O ポートを OFF にします。	◎	◎	◎	13-7
RS232C および Ethernet ポート	INPUT	RS232C および Ethernet ポートからのデータを得ます。	◎	◎	◎	13-8
	LINEINPUT	RS232C および Ethernet ポートからデータリミタまでのデータを読み込み、文字列型変数に代入します。	◎	◎	◎	13-9
	PRINT	RS232C および Ethernet ポートからデータを出力します。	◎	◎	◎	13-10

4 軸 6 軸 視覚装置

◎ ◎ ◎	全ロボットおよび視覚装置で使用可能
○ ○ ○	全ロボットで使用可能、ただし4軸ロボット、6軸ロボット、または視覚装置で仕様が異なる。
◎ V1.2	4軸ロボットとバージョン1.2以降の6軸ロボットで使用可能

機能区分	コマンド	機能	4 軸	6 軸	視覚装置	説明 ページ
シリアルバイナリ通信	WRITE	RS232C および Ethernet ポートからデータを出力します。	◎	◎	◎	13-11
	FLUSH	入力バッファをクリアします。	◎	◎	◎	13-12
	printb	1 バイトデータを RS-232C および Ethernet ポートに出力します。	V1.5	V1.5	V1.9	13-13
	inputb	1 バイトデータを RS-232C および Ethernet ポートから入力します。	V1.5	V1.5	V1.9	13-14
	lprintb	複数バイトデータを RS-232C および Ethernet ポートに出力します。	V1.5	V1.5	V1.9	13-15
	linputb	複数バイトデータを RS-232C および Ethernet ポートから入力します。	V1.5	V1.5	V1.9	13-16
	com_encom	RS-232C ポートをバイナリ通信のために占有します。(COM ポート占有)	V1.5	V1.5	V1.9	13-17
ティーチングペンダント	com_discom	RS-232C ポートをバイナリ通信終了のため開放します。(COM ポート開放)	V1.5	V1.5	V1.9	13-18
	com_state	RS-232C ポートの状態を取得します。	V1.5	V1.5	V1.9	13-19
	PRINTMSG	メッセージをキャプションとアイコンを付けて、ティーチングペンダントのカラー液晶に表示します。	◎	◎		13-20
	PRINTDBG	デバッグウィンドウにデータを出力します。	◎	◎		13-21
TP 簡易操作盤	BUZZER	ブザーを鳴らします。	◎	◎		13-22
	PRINTLBL	ユーザ定義ボタンにラベル(キャプション)を設定します。	◎	◎		13-23
	set_button	ボタンパラメータの設定を行いません。	V1.5	V1.5		13-27
	set_page	ページパラメータの設定を行いません。	V1.5	V1.5		13-31
	change_bCap	ボタンのキャプション設定を行いません。	V1.5	V1.5		13-33
	change_pCap	ページのキャプション設定を行いません。	V1.5	V1.5		13-34
	disp_page	ページの表示を行いません。	V1.5	V1.5		13-35
マルチタスク制御文						
タスク制御	RUN	別プログラムを並列起動します。	◎	◎		14-1
	KILL	タスクを強制終了します。	◎	◎		14-2
	SUSPEND	タスクを一時停止します。	◎	◎		14-3
	DEFEND	タスクを保護します。	◎	◎		14-4
	STATUS	プログラムの状態を得ます。	◎	◎		14-5
	SUSPENDALL	特権タスク以外の全てのプログラムを停止します。	V1.98	V1.98		14-6
	KILLALL	特権タスク以外の全てのタスクを強制終了します。	V1.98	V1.98		14-7
	CONTINUERUN	コンティニュー起動を行いません。	V1.98	V1.98		14-7
	ROBOTSTOP	ロボット停止を行いません。	V1.98	V1.98		14-8
	セマフォ	CREATESEM	セマフォを生成します。	◎	◎	
DELETESEM		セマフォを削除します。	◎	◎		14-13
FLUSHSEM		セマフォ待ちタスクを解放します。	◎	◎		14-14
GIVESEM		セマフォ待ちタスクを解放します。	◎	◎		14-15
TAKESEM		指定したセマフォ ID を持つセマフォを取得します。	◎	◎		14-16

4 軸 6 軸 視覚装置

◎	◎	◎	全ロボットおよび視覚装置で使用可能
○	○	○	全ロボットで使用可能、ただし4軸ロボット、6軸ロボット、または視覚装置で仕様が異なる。
◎	V1.2		4軸ロボットとバージョン1.2以降の6軸ロボットで使用可能

機能区分	コマンド	機能	4 軸	6 軸	視覚装置	説明 ページ	
アームセマフォ	TAKEARM	アームグループを取得します。アームグループ NO を省略した場合、アームグループ 0 (ロボットのみ) の制御権を取得します。 取得時、内部速度・加速度・減速度を 100 に設定します。 取得するアームグループがロボット軸を含む場合は、ツール座標、ワーク座標を原点に戻します。	◎	◎		14-17	
	GIVEARM	ロボット制御権を解放します。	◎	◎		14-22	
	TAKEVIS	視覚処理権を取得します。	◎	◎		14-23	
	GIVEVIS	視覚処理権を解放します。	◎	◎		14-24	
関数							
算術関数	ABS	数式の値の絶対値を得ます。	◎	◎	◎	15-1	
	EXP	自然対数を基数とする指数関数を得ます。	◎	◎	◎	15-2	
	INT	指定された値を超えない最大の整数値を得ます。	◎	◎	◎	15-3	
	LOG	自然対数を得ます。	◎	◎	◎	15-4	
	LOG10	常用対数を得ます。	◎	◎	◎	15-5	
	POW	べき乗を求めます。	◎	◎	◎	15-6	
	MAX	最大値を抽出します。	◎	◎	◎	15-7	
	MIN	最小値を抽出します。	◎	◎	◎	15-8	
	RND	0 以上 1 以下の乱数を発生します。	◎	◎	◎	15-9	
	SGN	符号を調べます。	◎	◎	◎	15-10	
	SQR	平方根を得ます。	◎	◎	◎	15-11	
	三角関数	ACOS	逆余弦(アークコサイン)を得ます。	◎	◎	◎	15-12
		ASIN	逆正弦(アークサイン)を得ます。	◎	◎	◎	15-13
ATN		逆正接(アークタンジェント)を得ます。	◎	◎	◎	15-14	
ATN2		数式 1 を数式 2 で除算した逆正接(アークタンジェント)を得ます。	◎	◎	◎	15-15	
COS		余弦(コサイン)を得ます。	◎	◎	◎	15-16	
SIN		正弦(サイン)を得ます。	◎	◎	◎	15-17	
角度変換	TAN	正接(タンジェント)を得ます。	◎	◎	◎	15-18	
	DEGRAD	単位をラジアンに変換します。	◎	◎	◎	15-19	
	RAD	ラジアンで与えた数値を角度に変換します。	◎	◎	◎	15-20	
	RADDEG	単位を度に変換します。	◎	◎	◎	15-21	
速度変換	MPS	速度の表現を変換します。	◎	◎		15-22	
	時間関数	SEC	秒の単位で与えた数値をミリ秒に変換します。	◎	◎	◎	15-23
ベクトル	AVEC	アプローチベクトルを抽出します。	◎	◎		15-24	
	OVEC	オリエンメントベクトルを抽出します。	◎	◎		15-25	
	PVEC	位置ベクトルを抽出します。	○	○		15-26	
	MAGNITUDE	ベクトルの大きさを得ます。	◎	◎		15-27	
ポーズデータ型変換	J2P	ジョイント型からポジション型に変換します。	○	○		15-28	
	J2T	ジョイント型から同次変換型に変換します。	○	○		15-29	
	P2J	ポジション型からジョイント型に変換します。	○	○		15-30	

4 軸 6 軸 視覚
装置

◎ ◎ ◎	全ロボットおよび視覚装置で使用可能
○ ○ ○	全ロボットで使用可能、ただし4軸ロボット、6軸ロボット、または視覚装置で仕様が異なる。
◎ V1.2	4軸ロボットとバージョン1.2以降の6軸ロボットで使用可能

機能区分	コマンド	機能	4 軸	6 軸	視覚 装置	説明 ページ
	P2T	ポジション型から同次変換型に変換します。	○	○		15-31
	T2J	同次変換型からジョイント型に変換します。	◎	◎		15-32
	T2P	同次変換型からポジション型に変換します。	◎	◎		15-33
	TINV	同次変換型の逆行列を計算します。	◎	◎		15-34
	NORMTRN	同次変換型の正規化計算を行います。	V1.8	V1.8		15-34
距離抽出	DIST	2点間の距離を返します。	○	○		15-35
形態成分	FIG	形態を抽出します。	○	○		15-36
角度成分	JOINT	ジョイント型座標から角度を抽出します。	○	○		15-37
軸成分	POSX	X成分を抽出します。	○	○		15-38
	POSY	Y成分を抽出します。	○	○		15-39
	POSZ	Z成分を抽出します。	○	○		15-40
回転成分	POSRX	X軸回転成分を抽出します。		◎		15-41
	POSRY	Y軸回転成分を抽出します。		◎		15-42
	POSRZ	Z軸回転成分を抽出します。		◎		15-43
	POST	T軸回転成分を抽出します。	◎			15-44
姿勢成分	RVEC	姿勢を抽出します。		◎		15-45
位置関数	AREAPOS	干渉チェックの行なわれる領域の中心位置と直方体の方向をポジション型で返します。	◎	◎		15-46
	AREASIZE	干渉チェックの行なわれる領域を定義する、直方体の大きさ(各辺の長さ)をベクトル型で返します。	◎	◎		15-47
	TOOLPOS	ツール座標系をポジション型で返します。	◎	◎		15-48
	WORKPOS	ユーザ座標系をポジション型で返します。	◎	◎		15-49
文字列関数	ASC	文字コードへ変換します。	◎	◎	◎	15-50
	BIN\$	数式の値を2進数の文字列へ変換します。	◎	◎	◎	15-51
	CHR\$	ASCIIコードを文字に変換します。	◎	◎	◎	15-52
	SPRINTF\$	式を指定したフォーマットに変換し、文字列として返します。	◎	◎	◎	15-53
	HEX\$	10進数から16進数へ変換した値を文字列として得ます。	◎	◎	◎	15-56
	LEFT\$	左部分文字列を抽出します。	◎	◎	◎	15-57
	LEN	文字列の長さをバイト数で得ます。	◎	◎	◎	15-58
	MID\$	文字列から指定した文字数分の文字列を取り出します。	◎	◎	◎	15-59
	ORD	文字コードへ変換します。	◎	◎	◎	15-60
	RIGHT\$	文字列の右部分を抽出します。	◎	◎	◎	15-61
	STRPOS	文字列の位置を得ます。	◎	◎	◎	15-62
	STR\$	数値から文字列に変換します。	◎	◎	◎	15-63
	VAL	文字列から数値へ変換します。	◎	◎	◎	15-64
定数						
組み込み定数	OFF	OFF(0)の値を与えます。	◎	◎	◎	16-1
	ON	ON(1)の値を与えます。	◎	◎	◎	16-2
	PI	πの値を与えます。	◎	◎	◎	16-3
	FALSE	ブール値の偽(0)の値を与えます。	◎	◎	◎	16-4

4軸 6軸 視覚装置

◎ ◎ ◎	全ロボットおよび視覚装置で使用可能
○ ○ ○	全ロボットで使用可能、ただし4軸ロボット、6軸ロボット、または視覚装置で仕様が異なる。
◎ V1.2	4軸ロボットとバージョン1.2以降の6軸ロボットで使用可能

機能区分	コマンド	機能	4軸	6軸	視覚装置	説明ページ
	TRUE	ブール値の真(1)の値を与えます。	◎	◎	◎	16-5
時刻/日付制御						
時刻/日付	DATE\$	現在の日付を得ます。	◎	◎		17-1
	TIME\$	現在の時刻を得ます。	◎	◎		17-2
	TIMER	経過時間を得ます。	◎	◎		17-3
エラー制御						
エラー情報	ERRMSG\$	エラーメッセージを与えます。	◎	◎	◎	18-1
	SETERR	ユーザ定義エラーを I 型変数領域にセットします。	V1.98	V1.98		18-1
	GETERR	エラー格納機能で宣言されたバッファからエラーコードを取得します。	V1.98	V1.98		18-2
	CLRERR	エラーをクリアします。	V1.98	V1.98		18-3
	GETERRLVL	エラーコードのレベルを与えます。	V1.98	V1.98		18-3
システム情報						
システム	GETENV	システム的环境設定値を取得します。	◎	◎	◎	19-1
	LETENV	システム的环境設定値を設定します。	◎	◎	◎	19-2
	VER\$	各モジュールのバージョンを取得します。	◎	◎	◎	19-3
ログ	STARTLOG	サーボ制御ログの記録を開始します。	◎	◎		19-4
	CLEARLOG	サーボ制御ログの記録を初期化します。	◎	◎		19-5
動作モード	STOPLOG	サーボ制御ログの記録を停止します。	◎	◎		19-6
	CHGEXTMODE	外部自動モード切替を行ないます。	V1.98	V1.98		19-7
	CHGINTMODE	内部自動モード切替を行ないます。	V1.98	V1.98		19-8
	CURPTMODE	動作モードを取得します。	V1.98	V1.98		19-8
	SYSSTATE	コントローラのステータスを取得します。	V1.98	V1.98		19-9
プリ・プロセッサ						
記号定数・マクロ定義	#define	プログラム中の指定した定数またはマクロ名を、指定文字列で置き換えます。	◎	◎	◎	20-1
	#undef	#define で定義されている記号定数またはマクロの定義を無効にします。	◎	◎	◎	20-2
	#error	#error コマンドを実行すると、強制的にコンパイルエラーとします。	◎	◎	◎	20-3
ファイル取り込み	#include	プリプロセッサプログラムを取り込みます。	◎	◎	◎	20-4
最適化	#pragma optimize	プログラムごとに行う最適化を指定します。	◎	◎	◎	20-5
視覚制御						
画像入出力	CAMIN	カメラからの映像を画像メモリ(処理画面)に格納します。	◎	◎	◎	21-3
	CAMMODE	カメラ映像を格納する際の機能を設定します。	◎	◎	◎	21-4
	CAMLEVEL	カメラ映像の入力レベルを設定します。	◎	◎	◎	21-6
	VISCAMOUT	カメラからの映像をモニタに表示します。	◎	◎	◎	21-7
	VISPLNOUT	格納メモリの画像をモニタに表示します。	◎	◎	◎	21-8
	VISOVERLAY	描画面面の情報をモニタに表示します。	◎	◎	◎	21-9

4軸 6軸 視覚装置

◎ ◎ ◎	全ロボットおよび視覚装置で使用可能
○ ○ ○	全ロボットで使用可能、ただし4軸ロボット、6軸ロボット、または視覚装置で仕様が異なる。
◎ V1.2	4軸ロボットとバージョン1.2以降の6軸ロボットで使用可能

機能区分	コマンド	機能	4軸	6軸	視覚装置	説明ページ
ウィンドウ設定	VISDEFTABLE	カメラ映像の取り込み、画像出力の際のルックアップテーブルデータを設定します。	◎	◎	◎	21-11
	VISREFTABLE	ルックアップテーブルのデータを参照します。	◎	◎	◎	21-13
	WINDMAKE	画像処理する範囲を指定します。	◎	◎	◎	21-14
	WINDCLR	設定したウィンドウ情報を消去します。	◎	◎	◎	21-19
描画	WINDCOPY	ウィンドウのデータをコピーします。	◎	◎	◎	21-20
	WINDREF	ウィンドウの情報を得ます。	◎	◎	◎	21-22
	WINDDISP	設定したウィンドウを描画します。	◎	◎	◎	21-23
	VISSCREEN	描画する画面を指定します。	◎	◎	◎	21-24
	VISBRIGHT	描画する際の輝度値を指定します。	◎	◎	◎	21-26
	VISCLS	モードで指定した画面を指定輝度で塗りつぶし（クリア）します。	◎	◎	◎	21-27
	VISPUTP	画面に点を描画します。	◎	◎	◎	21-29
	VISLINE	画面に直線を描画します。	◎	◎	◎	21-30
	VISPTP	画面に 2 点間を結ぶ直線を描画します。	◎	◎	◎	21-31
	VISRECT	画面に矩形を描画します。	◎	◎	◎	21-32
	VISCIRCLE	画面に円を描画します。	◎	◎	◎	21-33
	VISELLIPSE	画面に楕円を描画します。	◎	◎	◎	21-34
	VISSECT	画面に扇を描画します。	◎	◎	◎	21-35
	VISCROSS	画面に十字マークを描画します。	◎	◎	◎	21-36
	VISLOC	文字の表示位置を指定します。	◎	◎	◎	21-37
	VISDEFCHAR	文字のサイズと表示方法を指定します。	◎	◎	◎	21-39
画像処理	VISPRINT	画面に文字・数字を表示します。	◎	◎	◎	21-40
	VISWORKPLN	処理対象の格納メモリ（処理画面）を指定します。	◎	◎	◎	21-41
	VISGETP	格納メモリ（処理画面）から指定座標の輝度を取得します。	◎	◎	◎	21-42
	VISHIST	画面のヒストグラム（輝度分布）を得ます。	◎	◎	◎	21-43
	VISREFHIST	ヒストグラム結果を読み出します。	◎	◎	◎	21-44
	VISLEVEL	ヒストグラム結果に基づき 2 値化レベルを求めます。	◎	◎	◎	21-45
	VISBINA	画面を 2 値化処理します。	◎	◎	◎	21-47
	VISBINAR	画面を 2 値化表示します。	◎	◎	◎	21-49
	VISFILTER	画像にフィルタ処理を行いません。	◎	◎	◎	21-50
	VISMASK	画像間演算をします。	◎	◎	◎	21-52
	VISCOPY	画面をコピーします。	◎	◎	◎	21-54
コード認識ラベリング	VISMEASURE	ウィンドウ内の特徴（面積、重心、主軸角）を計測します。	◎	◎	◎	21-55
	VISPROJ	ウィンドウ内の投影データを計測します。	◎	◎	◎	21-58
	VISEDGE	ウィンドウ内のエッジを計測します。	◎	◎	◎	21-60
	VISREADQR	QR コードを読み取ります。	◎	◎	◎	21-64
	BLOB	ラベリングを実行します。	◎	◎	◎	21-67
	BLOBMEASURE	対象ラベル番号の特徴計測を行いません。	◎	◎	◎	21-70
BLOBLABEL	指定座標のラベル番号を取得します。	◎	◎	◎	21-72	

4 軸 6 軸 視覚
装置

◎	◎	◎	全ロボットおよび視覚装置で使用可能
○	○	○	全ロボットで使用可能、ただし4軸ロボット、6軸ロボット、または視覚装置で仕様が異なる。
◎	V1.2		4軸ロボットとバージョン1.2以降の6軸ロボットで使用可能


機能区分	コマンド	機能	4 軸	6 軸	視覚 装置	説明 ページ	
サーチ機能	BLOBCOPY	対象ラベル番号をコピーします。	◎	◎	◎	21-74	
	SHDEFMODEL	サーチモデルの登録をします。	◎	◎	◎	21-76	
	SHREFMODEL	登録モデルデータを参照します。	◎	◎	◎	21-78	
	SHCOPYMODEL	登録モデルをコピーします。	◎	◎	◎	21-79	
	SHCLRMODEL	登録モデルを消去します。	◎	◎	◎	21-80	
	SHDISPMODEL	登録モデルを画面に表示します。	◎	◎	◎	21-81	
	SHMODEL	モデルをサーチします。	◎	◎	◎	21-82	
	SHDEFCORNER	コーナーサーチの条件を設定します。	◎	◎	◎	21-86	
	SHCORNER	コーナーをサーチします。	◎	◎	◎	21-87	
	SHDEF CIRCLE	円サーチの条件を設定します。	◎	◎	◎	21-89	
	SHCIRCLE	円をサーチします。	◎	◎	◎	21-90	
	結果取得	VISGETNUM	画像処理結果を格納メモリから取得 します。	◎	◎	◎	21-93
		VISGETSTR	コード認識結果を取得します。	◎	◎	◎	21-94
VISPO SX		画像処理結果 (X 座標) を格納メモリ から取得します。	◎	◎	◎	21-95	
VISPO SY		画像処理結果 (Y 座標) を格納メモリ から取得します。	◎	◎	◎	21-96	
VISSTATUS		各命令の処理結果をモニタします。	◎	◎	◎	21-97	
VISREFCAL	CAL (視覚-ロボット座標変換) デー タを取得します。	◎	◎	◎	21-98		

第1部

プログラムの基礎知識

第 1 章

プログラム例



この章では、簡単なアプリケーションの例を用いて、各コマンドの使用例を示します。

第1章 プログラム例

1.1 モデルケースアプリケーション

最初にモデルケースとして図1-1に示すようなアプリケーションを取り上げ、プログラム例を示します。このプログラムを読みながら、プログラムに必要な知識を身につけてください。




図1-1 モデルケースアプリケーション


このモデルケースでは、pPickに置かれた対象物のQRコードを読み取り、QRコードによってpPlace1、またはpPlace2のどちらに運ぶかを判断して、掴んで、それぞれの場所に運んで、置きます。pHomeは、ホームポジション、すなわち基点となる位置です。

注意: プログラム作成のための操作方法については、入門編第2部「WINCAPSを使ってパソコンでプログラムを作成する」を参照してください。同じモデルケースアプリケーションを用いて、プログラム作成の操作手順について説明しています。

第1章 プログラム例

1.2 プログラムフロー

モデルケースのためのプログラムフローを、図1-2に示します。



1.3 プログラムリスト

モデルケースのためのプログラムのリストを掲げます。

プログラムは、「PR01」、「PR02」、「dioSetAndWait」、「dioWaitAndSet」の4本です。

「PR01」は、メインプログラムです。

「PR02」は、QRコードの読み取りに関わるサブプログラムです。

「dioSetAndWait」と「dioWaitAndSet」は、部品供給を確認するためのI/Oを操作するサブプログラムです。この2つは、PACプログラムマネージャのプログラムバンクに収録されています。

プログラムリスト「PR01」

```
'!TITLE “ピック&ブレース”
#INCLUDE “dio_tab.h”           'DIOマクロ定義ファイルの読み込み
#INCLUDE “var_tab.h”           '変数マクロ定義ファイルの読み込み
#DEFINE appLen 100              'アプローチ長の定義
                                マクロ定義appLenと100は同義となります。
PROGRAM pro1  プログラム宣言(プログラム名を宣言します。詳しくはp.9-1を参照)
  TAKEARM TAKEARM文(ロボットを動作させるのに
                                必要な文です。詳しくは p.14-13 を参照)      'アームセマフォ取得
  MOVE P, P[pHome], S=50        'ホームポジションへ内部速度を50%でPTP移動
                                マクロ P[10]あるいは P10 と同じ意味です。
                                マクロについては p.20-1 を参照
  SPEED 100                      '内部速度を100%に
  CALL dioWaitAndSet(ioParts, ioPartsAck)  '部品供給確認
                                プログラム呼び出し(p.2-1 と p.2-3 を参照)
  CALL pro2                       'QRコードの読み取り
  SELECT CASE I[iPartsId] SELECT CASE文(I[ ]
                                マクロ を条件にした分岐命令です。
                                p.11-19 を参照
    CASE -1 I[ ]が-1 のとき、以下が実行されます。      'QRコードの読み取り失敗時処理
      CALL dioSetAndWait(ioErrQR, ioErrQRack)  'エラー出力
    CASE 1
      GOSUB *PlacePartsA                    '部品Aの処理
      サブルーチン呼び出し(p.2-2を参照)
    CASE 2, 3
      GOSUB *PlacePartsBC                    '部品B、Cの処理
  END SELECT
  CALL dioSetAndWait(ioComplete, ioCompleteAck)  '動作完了信号出力
  GIVEARM TAKEARMで宣言してロボットアームの
                                占有使用权を開放します。      'アームセマフォ解放
END
```

次ページへ続く

第1章 プログラム例

プログラムリスト「PR01」(続き)

```
' ===== 部品チャック ==IO[106]と同意
*ChuckItem: * :でラベルを指定します。後にCALL *ChuckItemで呼び出されます。
  RESET IO[ioUnChuck]
      マクロ
  RESET 命令(IOをOFFします。p.13-7参照)

  SET IO[ioChuck] IO[106]と同意
      マクロ
  SET 命令(IOをONします。p.13-5参照)

  RETURN RETURN文(*ChuckItemとの間でサブルーチンを構成します。)
```

```
' ===== 部品アンチャック =====
*UnchuckItem: ラベル
  RESET IO[ioChuck]
  SET IO[ioUnChuck]
  RETURN リターン文
```

```
' ===== 部品Aの処理 =====
*PlacePartsA: ラベル名(サブルーチン名の宣言)
  APPROACH P, P[pPick], appLen 'チャック点から100mm離れた位置へCP移動
  APPROACH 命令 マクロ P[11] 4行目で定義されたマクロ。
  (P[pPick1]の 同意 100と定義。このように定義
  直上へロボットを することで1ヶ所でアプロー
  移動させます。) チ長を変更できます。

  MOVE L, P[pPick], S=80 'チャック点へ内部速度を80%でCP移動
  MOVE命令(p.12-14参照)

  GOSUB *ChuckItem '部品チャック

  DEPART L, appLen '現在位置から100mm離れた位置へ移動
  DEPART 命令 4行目で定義されたマクロ。100と定義。こ
  (p.12-4参照) のように定義することで1ヶ所でアプロー
  チ長を変更できます。

  APPROACH P, P[pPlace1], appLen 'アンチャック点から100mm離れた位置へCP移動
  APPROACH 命令 4行目で定義されたマクロ。
  (P[pPlace1]の 100と定義。このように定義
  直上へロボットを することで1ヶ所でアプロー
  移動させます。) チ長を変更できます。

  MOVE P, P[pPlace1], S=50 'アンチャック点へ内部速度を50%でCP移動
  MOVE命令(p.12-14参照)

  GOSUB *UnchuckItem '部品アンチャック

  DEPART L, appLen '現在位置から100mm離れた位置へCP移動
  DEPART 命令 4行目で定義されたマクロ。100と定義。こ
  (p.12-4参照) のように定義することで1ヶ所でアプロー
  チ長を変更できます。

  I[iCountA] = I[iCountA] + 1 '部品Aの個数をカウント
      I[iCountA]を1増加させます。

  RETURN
```

次ページへ続く

プログラムリスト「PR01」(続き)

```

' ===== 部品BCの処理 =====
*PlacePartsBC: ラベル名 (サブルーチン名の宣言)
APPROACH P, P[pPick], appLen 'チャック点から100mm離れた位置へCP移動
  APPROACH 命令 4行目で定義されたマクロ。
  (P[pPick1]の直上へロボットを移動させます。 100と定義。このように定義することで1ヶ所でアプローチ長を変更できます。
MOVE L, P[pPick], S=90 'チャック点へ内部速度を90%でCP移動
GOSUB *ChuckItem '部品チャック
DEPART L, appLen '現在位置から100mm離れた位置へ移動
  DEPART 命令 4行目で定義されたマクロ。100と定義。こ
  (p.12-4参照) のように定義することで1ヶ所でアプロー
  チ長を変更できます。
APPROACH P, P[pPlace2], appLen 'アンチャック点から100mm離れた位置へCP移動
  APPROACH 命令 4行目で定義されたマクロ。
  (P[pPick1]の直上へロボットを移動させます。(p.12-1参照) 100と定義。このように定義
  することで1ヶ所でアプ
  ローチ長を変更できます。
MOVE L, P[pPlace2], S=80 'アンチャック点へ内部速度を80%でCP移動
  MOVE命令(p.12-14参照)
GOSUB *UnchuckItem '部品アンチャック
DEPART L, appLen '現在位置から100mm離れた位置へCP移動
  DEPART 命令 4行目で定義されたマクロ。100と定義。こ
  (p.12-4参照) のように定義することで1ヶ所でアプロー
  チ長を変更できます。
I[iCountBC] = I[iCountBC] + 1 '部品B、Cの個数をカウント
RETURN

```

次ページへ続く

第1章 プログラム例

プログラムリスト「PR02」

```
'!TITLE "QRコード読み取り"
#include "var_tab.h"                                '変数マクロ定義ファイルの読み込み

' 品番をI[iPartsId]に格納する
PROGRAM pro2
  DIM len1 AS INTEGER ローカル変数宣言'len1'を整数型ローカル変数として使用可能とします。
  TAKEVIS 視覚装置の占有を宣言する。視覚装置の使用に必要 '視覚セマフォ取得
  VISSCREEN 1,0,1 '描画画面0を描画先に指定
    p.21-24参照
  VISCLS 0 '描画画面0をクリア
    p.21-27参照
  VISOVERLAY 1 '描画画面0を表示
    p.21-9参照
  CAMIN 1,0,0 'カメラ映像を処理画面0に取り込み
    p.21-3参照
  VISPLNOUT 0,1 '処理画面0を表示
    p.21-8参照
  VISREADQR 1,WINDREF(1, 2),WINDREF(1, 3),0,0,1 'QRコードの読み取り
    p.21-64参照
  WINDDISP 1 'ウィンドウを描画
    p.21-23参照
  VISLOC 10 , 10 '表示位置を指定
    p.21-37参照
  IF VISSTATUS(0) = 0 THEN '計測結果のOKの場合
    len1 = VISGETNUM(0, 0) '計測文字数の取得
    VISPRINT VISGETSTR(1, len1) '計測結果の表示
    I[iPartsId] = VAL(VISGETSTR(1, len1)) '品番を格納
  ELSE
    VISPRINT "コード認識できません" 'エラーの表示
    I[iPartsId] = -1 'エラーのときは-1を格納
  ENDIF
  IF...ELSE... 条件分岐を行います。p.11-17を参照
  GIVEVIS 視覚装置の占有を解除します。 '視覚セマフォ解放
END
```

注意：QRコード読み取りの処理ウィンドウ1はすでに定義されているものとします。

プログラムリスト「WAIT SET」(ライブラリ)

```
'!TITLE "WAIT SET"
PROGRAM dioWaitAndSet(waitIndex%, ackIndex%)
                                引数宣言 引数宣言p.9-1参照
RESET IO[ackIndex] RESET文p.13-7参照 '同期信号OFF
WAIT IO[waitIndex] = ON WAIT文 IO[]がONになるまで '同期信号ON待ち
                        待ちます。 p.12-56参照
SET IO[ackIndex] SET文p.13-5参照 '同期信号ON

END
```


プログラムリスト「SET WAIT」(ライブラリ)

```
'!TITLE "SET WAIT"
PROGRAM dioSetAndWait(ackIndex%, waitIndex%)
                                引数宣言 引数宣言p.9-1参照
SET IO[ackIndex] SET文p.13-5参照 '同期信号ON
WAIT IO[waitIndex] = ON WAIT文 IO[]がONになるまで '同期信号ON待ち
                        待ちます。 p.12-56参照
RESET IO[ackIndex] RESET文p.13-7参照 '同期信号OFF

END
```


第 2 章

プログラムの動作機構



プログラムを作成する際に必要となる、PAC 言語によるプログラムの、動作上のきまりについて説明します。

第2章 プログラムの動作機構

2.1 プログラムの呼び出しとサブルーチン

プログラムの中で、特定の動作を繰り返す部分を抜き出しておいて、必要に応じて呼び出すことができます。

同じプログラムファイルの中に、この部分を置く方法を、サブルーチンと呼びます。別のファイルに独立させて、別のプログラムとしておいて、呼び出すことをプログラムの呼び出しといいます。

サブルーチンは、呼び出す側のプログラムと同じファイルの中になくてもなりません。

独立した別のファイルになっているプログラムを呼び出す場合は、一つのプログラムを、いろいろなプログラムから呼び出して、共通に利用することができます。

一連の作業を、サブルーチンや別のプログラムにして、一つにまとめることにより、何度も同じ内容のプログラムを記述しなくて済みます。記述間違いや、プログラム作成時間の削減、またプログラムの読みやすさの向上などにも効果的です。




図2-1 プログラムとサブルーチンの呼び出し方の違い

第2章 プログラムの動作機構

2.1.1 サブルーチンの呼び出し

一つのプログラムの中で、同じ処理を、異なった複数の場所で使いたい場合に、その処理をサブルーチンとして記述し、これを複数の場所から呼び出して使用します。

サブルーチンは、呼び出すプログラムと同じファイルの中に書かれている必要があります。

GOSUB文でサブルーチンを呼び出すと、制御はサブルーチンに移ります。サブルーチンの最後の行にあるRETURN文を実行すると、サブルーチンを呼び出したプログラムの元の行の次へ制御が戻ります。

サブルーチンから、別のサブルーチンを呼び出すこともできます。

サブルーチンは、呼び出し元と同じファイルの中にあるので、ローカル変数も共用していますから、呼び出す際に変数の受け渡しを考えなくても良いのが特徴です。ただし、他のファイルから呼び出して使うことはできませんし、直接ティーチングペンダントや外部装置から起動することもできません。




図2-2 サブルーチンの呼び出し

2.1.2 プログラムの呼び出し

主に実行するプログラムとは別に、プログラムを作成し、これをサブルーチンのように呼び出して使用することができます。

プログラムを呼び出すには、CALL文でプログラム名を指定して行ないます。CALL文でプログラムを呼び出すと、制御は呼び出したプログラムに移ります。呼び出したプログラムの最後の行にあるEND文を実行すると、呼び出し元のプログラムの次の行へ制御が戻ります。

呼び出されたプログラムもまた、別のプログラムを呼び出すことができます。ただし、呼び出されたプログラムが、呼び出し元のプログラムを呼び出すことはできません。

一つのプログラムを、複数のプログラムが呼び出せるので、汎用性のあるプログラムは、開発効率を向上させます。

プログラムの呼び出しでは、グローバル変数のみ共通で使用できます。ローカル変数は共有していないので、必要に応じて引数として渡します。「8.16 値による呼び出しと参照による呼び出し」を参照してください。




図2-3 プログラムの呼び出し構造

第2章 プログラムの動作機構

2.1.3 プログラムの再帰呼び出し

プログラムを呼び出す際に、CALL文で指定するプログラム名として、呼び出すプログラム自身を指定することができます。これを再帰呼び出しといいます。




図2-4 プログラムの再帰呼び出し構造

注意：PACプログラムの変数は、プログラムごとに静的な場所に確保されるため、再帰呼び出しを使用する場合には、変数の使用方法に十分注意してください。ローカル変数により初期値が設定されている場合には、呼び出されるごとに値が初期値に戻ります。

2.2 プログラムの起動

プログラムを起動するには、

- ティーチングペンダントの操作により起動する
- ミニペンダントの操作により起動する
- オペレーティングパネルの操作により起動する
- 外部機器からI/Oを通じて起動する

という4つの方法があります。

起動する方法により、起動できるプログラムに、次に説明するような制限があります。

起動されたプログラムが、別のプログラムを呼び出す方法については、「2.1 プログラムの呼び出しとサブルーチン」に説明されています。

2.2.1 ティーチングペンダント・ミニペンダントからの起動

ティーチングペンダント・ミニペンダントからプログラムを起動するには、ティーチチェックモードまたは、内部自動モードで行ないます。

起動できるプログラムは、引数を持たないプログラムに限られます。プログラム名はどんな名前でも起動できます。

2.2.2 オペレーティングパネルからの起動

オペレーティングパネルからプログラムを起動するには、内部自動モードで行ないます。

起動できるプログラムは、「PRO<番号>」の形式のプログラム名のプログラムに限られます。

注意 : オペレーティングパネルでは、ティーチチェックモードへの切り替えはできません。
: 「PRO<番号>」の形式のプログラム名を持つプログラムは、引数を持つことができません。

2.2.3 外部機器からの起動

外部自動モードの場合には、外部I/Oからの入力により、プログラムを起動することができます。

起動できるプログラムは、「PRO<番号>」の形式のプログラム名のプログラムに限られます。

外部から起動できるプログラムは、標準モードの場合PR00～PR032767、互換モードの場合PR00～PR0127に限られます。

注意 : 「PRO<番号>」の形式のプログラム名を持つプログラムは、引数を持つことができません。

2.3 マルチタスク

PAC言語のプログラムは、同時に複数のプログラムの進行管理を行なうことができます。それぞれのプログラムは、独自の動作プロセスを形成し、これをタスクと呼びます。

複数のプログラムを同時に進行管理することにより、複数のタスクが存在することとなります。これを、マルチタスクと呼びます。

2.3.1 優先順位

RUNコマンドによってタスクを起動する際には、優先順位を指定します。これにより、すべてのタスクは、それぞれ決まった優先順位を持っています。

デンソーロボットは、プログラムを実行している間、一定時間ごとにタスクの優先順位を監視し、待ち状態のタスクの中から、優先順位の高いものを実行するように、タスクを切り替えます。

これにより、優先順位の高い順にプログラムは実行され、優先順位が同じであれば、一定時間ごとに実行を交代していくように管理されます。タスクの交代は、短い時間間隔で監視されるので、見かけ上は同時に複数のプログラムが実行されているように見えます。

2.3.2 タスク間通信

マルチタスクでロボットを制御する場合、タスクどうしを同期したり、あるいは同時には動かないように排他制御を行なう必要が出てくる場合があります。いずれの場合も、タスクどうしが合図を交換するために、タスク間で通信する必要が出てきます。

タスクどうしが通信をするには、セマフォを使う方法が一般的ですが、デンソーロボットではI/Oを使う方法もあります。

2.3.2.1 セマフォ

セマフォは、必要に応じて32個まで作ることができます。セマフォの使用に先立ち、CREATESEMコマンドでセマフォを生成すると、セマフォIDを取得できます。このセマフォIDによって、複数のセマフォの中から特定のセマフォを指定できるようになります。

同期制御または排他制御を行なう場合、他のタスクの指令を待つ側のタスクはTAKESEMコマンドを実行して、指令を出す側のタスクがGIVESEMコマンドを実行するのを待ちます。指令を出す側のタスクは、準備ができたならGIVESEMコマンドを実行して、セマフォを待っているタスクに対して処理の実行を許可します。一つのGIVESEMコマンドは、一つのセマフォ待ちタスクに対してのみ有効です。複数のタスクが、同じセマフォIDのセマフォを待っている場合に、どのタスクから実行するかは、先着順または優先順位順の2つのキューイング（実行待ち）方式から選択できます。CREATESEMコマンドでキューイング方式を指定します。

次の2つのプログラム、「MOTION1」と「TIMING1」は、セマフォを使った同期制御の例です。

プログラム「TIMING1」を起動すると、プログラム「MOTION1」を並行して起動します。「MOTION1」は、「TIMING1」が生成するタイミングをセマフォで受け取り、MOVE コマンドを実行します。




図2-5 セマフォによる同期制御の例

2.3.2.2 I/O

I/Oを使って、タスク間通信をすることができます。

次の2つのプログラム、「MOTION2」と「TIMING2」は、I/Oを使った同期制御の例です。P2-6「2.3.2.1 セマフォ」で説明している「セマフォによる同期制御の例」と同じ動作をします。

I/Oでタスク間通信を行なう場合には、キューイングは先着順でしか行なえません。

プログラム「TIMING2」を起動すると、「TIMING2」が生成するタイミングを「MOTION2」は IO[118]の状態によって受け取り、MOVE コマンドを実行します。そして、「TIMING2」のループが完了するまで繰り返します。




図2-6 I/Oによる同期制御の例

2.4 シリアル通信

2.4.1 回線番号

ロボットコントローラの回線番号とチャンネル番号の対応は以下のとおりです。
ロボットコントローラの回線番号

回線番号	チャンネル番号	用途
0	ch1	ティーチングペンダント接続ポート
1	ch2	汎用ポート
2	ch3	(予約)
3	ch4	(予約)
4 ~ 7 (注1)	ch5 ~ ch8	Ethernetサーバポート
8 ~ 15 (注1)	ch9 ~ ch16	Ethernetクライアントポート(注2)

注1: Ver.1.9以降

注2: Ethernetクライアントポートを使用するときは、[7.2 シリアルバイナリ通信]の com_encom文、com_discom文を使用してポートのオープン、クローズを行なう必要があります。

注3: ロボットコントローラのクライアント(Client)、サーバ(Server)の設定は操作ガイド「5.7項」を参照してください。

2.4.2 通信コマンド

RS232CおよびEthernetを介して通信するPAC言語のコマンドには、次の4つがあります。各コマンドの説明は「13.2項」を参照してください。

注: Ethernet使用時においても通信コマンドの形式に変更はありません。

- ・ PRINT文(出力)
- ・ WRITE文(出力)
- ・ INPUT文(入力)
- ・ LINEINPUT文(行入力)

PRINT文とWRITE文は出力形式が異なります。WRITE文の形式で出力された文字列は、INPUT文で正しく入力できます。

2.4.3 通信バッファのクリア

FLUSH文によって、RS232CおよびEthernetの通信バッファを空にします。

通信を開始する前に必ず実施してください。

- ・ FLUSH: 「13.2項」を参照。

2.4.4 サンプル・アプリケーション

この項では、シリアル通信を利用する簡単なアプリケーションを想定して、プログラムの実例を掲げます。実際のアプリケーションへの応用のための参考としてください。

この例のアプリケーションでは、ロボットコントローラは、動作回数をカウントして、一定時間ごとに動作回数のデータを送信します。パソコン側では、ロボットコントローラの出す動作回数のデータを受信します。ロボットコントローラ側のプログラムは、PAC言語で書かれます。パソコン側の例としては、Visual Basic を使用します。

「2.4.4.1 ロボットコントローラのプログラム」および「2.4.4.2 パソコン側のプログラム」に示すプログラムを、ロボットコントローラとパソコンにそれぞれ用意し、走らせることで、ロボットの動作回数がRS232C回線を通じて送信され、パソコンに受信されます。

2.4.4.1 ロボットコントローラのプログラム

ロボットコントローラ側のプログラム例を、図2-7と図2-8に示します。この2つのプログラムは、マルチタスクで動作するようになっています。プログラム「PR01」は、カウンタや座標の初期化を行なった後「PR02」を並行起動します。さらに、「PR01」はロボットを「P2」と「P1」の間を往復運動させます。その間に「PR02」は、2秒（2000ミリ秒）ごとに、変数 I[1] に収められたロボットの動作回数をRS232Cポート（ch2）から送信します。

```
!TITLE “ ロボット動作 ”
PROGRAM PR01
  I1=0
  P1=(370,400,750,-90,90,0,5)
  P2=(510,400,750,-90,90,0,5)
  RUN PR02
  TAKEARM
  DO
    MOVE P,P2
    DELAY 1000
    MOVE P,P1
    I1=I1+1
  LOOP
END
```

' カウントのクリア
' 座標の設定
' 座標の設定
' タスクを平行して起動
' ロボット制御権の取得
' P2 点に移動
' 1 秒待ちます。
' P1 点に移動
' 移動数をカウント
' ループします。

図 2-7 ロボットコントローラのプログラム「PR01」“ ロボット動作 ”

第2章 プログラムの動作機構

```
'!TITLE "送信"  
PROGRAM PRO2  
  DO  
    PRINT #2, I1  
    DELAY 2000  
  LOOP  
END
```

図 2-8 ロボットコントローラのプログラム「PRO2」「送信」

2.4.4.2 パソコン側のプログラム

パソコン側のプログラムを以下に示します。

プログラムリストの始めの方は、通信を行なうためのプログラムモジュールを定義しています。リストの最後に、使用例として、各モジュールを利用したデータ受信のためのプログラムがあります。

注意：このプログラムは、文化オリエント株式会社製の通信コントロール（PDQComm）を用いて、マイクロソフト株式会社のVisual Basic によって書かれています。したがって、Visual Basic および PDQComm のインストールしてあるパソコンでご使用ください。

```
' モジュール定義文  
'  
' 通信ポートおよび通信速度の設定  
' PortNo%      :通信ポートの指定      1 or 2  
' ComInitString$:通信速度などの設定   " 9600,N,8,1" など  
'  
Private Sub CommOpen(PortNo%, ComInitString$)  
  '-----  
  ' 通信速度などの設定  
  '-----  
  PDQComm1.CommPort = PortNo%  
  PDQComm1.Settings= ComInitString$      "'9600,N,8,1"  
  '-----  
  ' ハンドシェークなし  
  ' 入力タイムアウト値設定（ミリ秒単位）  
  ' 受信バッファサイズの設定  
  ' 送信バッファサイズの設定  
  '-----  
  PDQComm1.Handshaking = 0  
  PDQComm1.InTimeout = 50  
  PDQComm1.InBufferSize = 2048  
  PDQComm1.OutBufferSize = 2048  
  '-----  
  ' ポートをオープン  
  '-----
```

次ページへ続く

```

        PDQComm1.PortOpen = True
    End Sub

    '
    '   通信ポートを閉じます。
    '
    '
    Private Sub CommClose()
        '-----
        '   ポートをクローズする
        '-----
        PDQComm1.PortOpen = False
    End Sub

    '
    '   通信ポートに与えられた文字列をダブルクォーテーションで囲み、
    '   最後にキャリッジリターンを付加し送信します。
    '   SendText$:   送信したい文字列
    '
    Private Sub CommWrite(SendText$)
        '-----
        '   文字列と制御コード ich(CR+LF)を送信する場合
        '-----
        PDQComm1.Output = Chr(&H22) &SendText$ & Chr(&H22) & Chr(13) &
        Chr(10)

        '-----
        '   出力バッファが空になるまで待つ
        '-----

        Do
            DoEvents
        Loop Until PDQComm1.OutBufferCount = 0
    End Sub

    '
    '   通信ポートから受信された文字列をキャリッジリターンが来るま
    '   で、取得し文字列を返します。
    '
    Private Function CommRead()

        '-----
        '   データを読み出す処理
        '-----

        InString$ = " "
        Do While 1
            DoEvents

```

次ページへ続く

```
'-----  
'受信データを読み出す  
'-----  
If PDQComm1.InBufferCount > 0 Then  
    InString$ = InString$ +PDQComm1.Input  
    If InStr(1, InString$,vbCr, vbBinaryCompare)  
<> 0 Then Exit Do  
    End If  
Loop  
CommRead = InString$  
  
End Function  
  
使用サンプル例  
Private Sub mnuCh1_Click()  
    ' ポート1を使用し、ボーレートを19200にします。  
    CommOpen 1, "19200,N,8,1"  
    ' コントローラから移動カウント数を受信します。  
    ReadBuf$ = CommRead  
    ' 使用されたポートを閉じます。  
    CommClose  
End Sub
```

図 2-9 パソコン側のプログラム

2.4.5 シリアルバイナリ通信 [Ver.1.5以降]

Ver.1.4以前のコントローラでは、RS-232Cポートを利用した通信をASCIIコードに限っていました。Ver.1.5以降から1バイト単位でのバイナリデータの通信をサポートするようになり、接続可能通信機器が拡充されました。

Ver.1.743以降からシリアル通信同様にEthernetの使用が可能になりました。

2.4.5.1 使用方法

コントローラと外部機器をRS-232CケーブルまたはEthernetケーブルで接続し、以下のコマンドによりバイナリデータ通信を行ないます。

データ入出力コマンド

- | | |
|---|------------|
| (1) 1バイトデータ出力 | printb |
| (2) 1バイトデータ入力 | inputb |
| (3) 複数バイトデータ出力 | lprintb |
| (4) 複数バイトデータ入力 | linputb |
| (5) COMポート占有および
クライアントポートのOPEN | com_encom |
| (6) COMポート開放および
クライアントポートのCLOSE | com_discom |
| (7) COMポート状態取得および
Ethernetポートの接続状態取得 | com_state |

com_encom、com_discom、com_stateについてはEthernet対応にともない機能の拡張がされていますが、従来の機能、形式に変更はありません。

通信方式

- (1) 通信方式 : RS-232C
- (2) 通信ポート : コントローラRS-232Cポート、 μ VisionボードRS-232Cポート
- (3) ピン配列 : 従来と同様
- (4) 通信条件 :

コントローラ RS-232C ポート	従来と同様で可変
μ Vision ボード RS-232C ポート	転送速度 : 9600bps ビット長 : 8 パリティビット : なし ストップビット : 1 フロー制御 : なし

2.5 ライブラリ

汎用性のあるプログラムを、部品のように集めて、用途に合わせて利用するためのものを、プログラムのライブラリと呼びます。PAC言語では、プログラムの中から別のプログラムを呼び出すことができるので、ライブラリの中にあるプログラムを利用したり、作ったプログラムをライブラリに登録して、より効率的なプログラム開発を行なうことができます。




図2-10 ライブラリを用いたプログラム開発のイメージ

2.5.1 プログラムバンク

WINCAPS のPACマネージャには、ライブラリを使うためのプログラムバンクが用意されています。プログラムバンクは、プログラムをライブラリとして登録したり、あるいは登録されているプログラムをプロジェクトに追加するためのツールです。

プログラムバンクの操作方法については、WINCAPS ガイド「5.6.2 プログラムバンク」に説明がありますので参照してください。

2.5.1.1 プログラムライブラリの分類

標準プログラムライブラリは、次の6つのクラスに分類されて提供されています。

表 2-2 標準プログラムライブラリのクラス

	クラス名	内容
1	従来言語	従来言語のコマンドと同等の機能を提供します。
2	パレタイジング	パレタイジング機能を提供します。
3	ツール操作	ツール操作関連の機能を提供します。
4	入出力	DIO、RS232C 入出力関連の機能を提供します。
5	アーム動作	上記以外のアーム動作関連の機能を提供します。
6	視覚	視覚動作関連の機能を提供します。
7	Ver.1.2 互換	コントローラのソフトバージョンが Ver.1.2* 以前で使用可能なライブラリを提供します。対象となるのは以下の3種類です。Ver1.2*で以下の3種類のプログラムを上記クラスから使用するとコンパイル異常が発生します。この3種類以外は上記1～6のライブラリを使用してください。 ndVcom、pltMove、pltMove0

2.5.2 パレタイジングライブラリ

PAC言語には、パレタイジングのための専用命令はありませんが、ライブラリとして用意されているプログラムを使用することで、パレタイジング動作を実現できます。

パレタイジングのためのライブラリは、プログラムバンクを使ってプロジェクトに追加することができますが、「システムプロジェクトの新規作成」を行なうときに、[プロジェクトの新規作成] ダイアログボックスの[設備タイプ]の欄で、[1-パレタイジング]を選択すると、プログラムプロジェクトには自動的にパレタイジングのためのライブラリプログラムが始めから登録されます。



図 2-11 [プロジェクトの新規作成] ダイアログボックス

2.5.2.1 パレタイジング

図2-12に示すような仕切りのあるパレットに、部品などの投入や取り出しを順次行なうことを、パレタイジングといいます。

パレットの仕切りの数、四隅の位置をティーチングするだけで、パレタイジング動作を行なえるように、パレタイジング用のライブラリプログラムは作られています。

パレタイジングのプログラムは、動作のために呼び出すごとに、パレットの取り出し位置を順番に変えていきます。




図 2-12 仕切りのあるパレット

第2章 プログラムの動作機構

[1] パレタイジングのパラメータ

パレタイジングを行なうために必要なパラメータを、図2-13、図2-14、図2-15、表2-1に示します。

PAC言語では、これらのパラメータを変数の値として保持しています。




図 2-13 パレットの上視図




図 2-14 パレットの横視図




図 2-15 パレットの段積図

表 2-3 パレタイジングに必要なパラメータ

記号	名称	意味	単位
	パレタイジング番号	パレタイジングのインデックス番号	なし (整数)
N	横分割数	P1 から P3 方向への分割数	個 (整数)
M	縦分割数	P1 から P2 方向への分割数	個 (整数)
K	段積数	パレットの段積数	個 (整数)
H1	アプローチ長	ロボットがパレットに近づくときの アプローチ長	mm(単精度実数)
H2	デパート長	ロボットがパレットから離れるとき のデパート長	mm(単精度実数)
H3	パレット高さ	パレットの 1 段の高さ	mm(単精度実数)
	ただし、H1 と H2 は、次の条件を満たさなければなりません。 $H1 > \{H3 \times (K-1)\} + 5$ $H2 > \{H3 \times (K-1)\} + 5$		
P1 P2 P3 P4	図 2-13 に示すパレット四隅の点。各点の相対位置関係は、入れ替え ができません。 またロボットの姿勢は、P1 の位置をティーチングしたときの姿勢が、 すべての点で維持されます。		

N 横分割数

パレットの横方向の分割数を示します。
図2-13では3列になっています。

M 縦分割数

パレットの縦方向の分割数を示します。
図2-13では5列になっています。

K 段積数

パレットの段積数を示します。
図2-15では3段になっています。

H1 アプローチ長

ロボットがパレットに近づくときのアプローチ長を示します。
パレタイジングプログラムを呼び出すたびに、同じアプローチ長を使用します。

H2 デパート長

ロボットがパレットから離れるときのデパート長を示します。
パレタイジングプログラムを呼び出すたびに、同じデパート長を使用します。

H3 パレット高さ

パレットの1段の高さを示します。
パレットが次第に積み上がっていく場合には、プラスの値を入力します。
パレットが次第に減っていく場合には、マイナスの値を入力します。
パレットの段数が変化しない場合には、0を入力します。

第2章 プログラムの動作機構

注意：H1とH2は、次の条件を満たさなければなりません。

$$H1 > \{H3 \times (K-1)\} + 5$$

$$H2 > \{H3 \times (K-1)\} + 5$$

この条件を満たさない場合には初期化時にエラーが表示されます。ロボットがパレットに衝突しないように、この条件があります。パレットの段数が最も多いときよりもさらに5mm高い点をアプローチ、デパートの位置にするためです。段積みが増減しても、図2-16に示すように、アプローチ点、デパート点は同じです。




図 2-16 段積みの変化とアプローチ点、デパート点

P1、P2、P3、P4 四隅の点

パレットの四隅の部品位置を示します。各点と実行順序の関係は、図2-17のとおりです。




図 2-17 パレタイジングの順番

[2] パラメータ値の設定

パレタイジングにおける、縦横の分割数や段積数など、パラメータ値の設定は、ライブラリプログラムの「pltInitialize」を呼び出すことによって行ないます。

「システムプロジェクトの新規作成」を行なうときに、[プロジェクトの新規作成] ダイアログボックスの [設備タイプ] の欄で、[1-パレタイジング] を選択すると、ライブラリの中に、「パレタイジング初期化テンプレート1」というタイトルのプログラム「PRO2」が自動的に登録されます。このプログラムは、「pltInitialize」を呼び出すようになっていますから、CALL 文の引数の値を、適当な値に変更して使います。

```
!TITLE "パレタイジング 初期化テンプレート1"  
!AUTHOR "デンソーロボット技術部"  
  
PROGRAM PRO2  
  CALL pltInitialize(0,4,3,1,50,50,50,52,53,54,55) '適当な名前に変更して下さい。  
END
```

図 2-18 ライブラリプログラム「パレタイジング初期化テンプレート1」

CALL pltInitialize(0, 3, 5, 3, 50, 50, 10, 52, 53, 54, 55)のパラメータの説明

- 1 番目 ... パレタイジングプログラム番号 (0)
 - 2 番目 ... 横分割数 (3)
 - 3 番目 ... 縦分割数 (5)
 - 4 番目 ... 段積数 (3)
 - 5 番目 ... アプローチ長 (50mm)
 - 6 番目 ... デパート長 (50mm)
 - 7 番目 ... パレットの高さ (10mm)
 - 8 番目 ... P1 位置 (P52)
 - 9 番目 ... P2 位置 (P53)
 - 10 番目 ... P3 位置 (P54)
 - 11 番目 ... P4 位置 (P55)
- } P型変数の番号のみ指定します。

図 2-19 「pltInitialize」のパラメータの説明

このパラメータの意味は、WINCAPS のPACマネージャの中にある「コマンドビルダ」というツールでも見ることができます。

[3] パレタイジングカウンタ

パレタイジングでは、動作中にパレットの仕切り数を数え、変数にカウント値を保持します。

カウンタは、横方向(N)、縦方向(M)、高さ方向(K)、トータル(cnt)の4つがあります。これらのカウンタは、パレタイジング動作を制御する中核プログラム、「pltKernl」の中で定義されています。

ライブラリプログラムの「pltMove」は、パレットの位置に対して一つの作業を完了するごとに、トータルカウンタの値を1つ加算し、他のカウンタの値も調整します。

ライブラリプログラムの「pltDecCnt」は、呼び出すことで、トータルカウンタの値を1つ減算し、各カウンタの値を減算調整します。

パレタイジングプログラムは、デフォルト設定では30個まで作成可能です。したがって、パレタイジングカウンタも31セットあります。パレタイジングプログラム数を変更する方法については、p.2-22「[1] パレタイジングプログラムのカスタマイズ」を参照してください。

カウント規則

パレタイジングカウンタは、「pltMove」が実行されるたびに、トータルカウンタの値を1つ加算し、他のカウンタの値を調整します。これにより、次のパレット位置が保証されます。

トータルカウンタが一つ加算されると、縦方向カウンタ(M)の位置が次へ1つ移動します。縦方向カウンタ(M)の位置が端まで来て最大値になると、横方向カウンタ(N)の位置が次へ1つ移動し、縦方向カウンタ(M)の位置は設定された最小値になります。横方向カウンタ(N)の位置が端まで来て最大値になると、高さ方向カウンタ(K)の位置が次へ1つ移動し、縦方向カウンタ(M)と横方向カウンタ(N)は、設定された最小値になります。

パレタイジングプログラムを、途中でプログラム停止して再開すると、カウンタ変数の値はカウントアップされているので次の位置へ動きます。

電源を切っても、パレタイジングカウンタの内容は保持されます。電源再投入後に、パレタイジングカウンタを初期化しなければ、前回終了時の続きからパレタイジング動作を行いません。

注意：コンパイル後、実行プログラムのロードにて変数の値が初期化されます。




図 2-20 パレタイジング位置とカウンタの関係

カウンタの初期化

パレットの入れ替えや、パレットのすべてのます目を使用しない場合に、カウンタを初期化します。

カウンタの初期化では、すべてのパレタイジングカウンタに「1」を代入します。ライブラリプログラムの「pltResetAll」を使用すると、すべてのパレタイジングカウンタを一度に初期化できます。

たとえば、パレット番号1のすべてのカウンタを初期化するには、次のように記述します。

```
CALL pltResetAll(1)
```

各パレタイジングカウンタを個別に初期化するには、「pltLetN1」、「pltLetM1」、「pltLetK1」、「pltLetCnt」を使います。

たとえば、パレット番号1のNカウンタを初期化するには、次のように記述します。

```
CALL pltLetN1(1, 1)
```

注意：第2引数がカウンタに設定する値です。1以外の値に設定することもできます。

パレタイジングプログラムの終了信号

パレタイジングプログラムは、1段終了および全段終了すると、1段終了フラグおよび全段終了フラグをセットします。

1段終了フラグの状態を取得するには、ライブラリプログラム「pltGetPLT1END」を使います。全段終了フラグの状態を取得するには、ライブラリプログラム「pltGetPLTEND」を使います。

1段終了フラグをリセット(0)するには、ライブラリプログラム「pltResetPLT1END」を使います。全段終了フラグをリセット(0)するには、ライブラリプログラム「pltResetPLTEND」を使います。

第2章 プログラムの動作機構

2.5.2.2 パレタイジングプログラム

実際のパレタイジングプログラムは、そのアプリケーションでの特殊な状況によってさまざまですが、ライブラリを使ってプログラムを組み立てる場合の標準的な手順を、タイトル「パレタイジングテンプレート2」のプログラム名「PR01」に用意してあります。

この「パレタイジングテンプレート2」を下敷きにして、各アプリケーションの必要事項を書き足し、プログラム開発に役立ててください。

図2-21に、プログラム名「PR01」の「パレタイジングテンプレート2」を示します。この例では、以下のような設備を想定しています。

- ・パレタイジングポイントはP50～P55とします。
- ・作成プログラムは、定位置P50に移動し、パレタイジングプログラム0番を実行して、組み付け位置P51に移動し、アンチャック動作を行ない、段終了を確認し、終了信号が出力されていれば必要に応じてパレット入れ替え動作を行ない、ワークがなくなると終了します。

プログラム名「PR01」の「パレタイジングテンプレート2」と、プログラム名「PR02」の「パレタイジング初期化テンプレート」は、WINCAPS で「プロジェクトの新規作成」を行なう際に、「プロジェクトの新規作成」ダイアログの「設備タイプ」の項目で「パレタイジング」を選ぶと、自動的に登録されます。P2-14「2.5.2 パレタイジングライブラリ」を参照してください。

```
' !TITLE "パレタイジングテンプレート2"
' !AUTHOR "デンソーロボット技術部"
#DEFINE pltIndex    0
#DEFINE ChuckNG     40

PROGRAM PR01
  TAKEARM
  MOVE P, P50

  IF IO[ChuckNG] = ON THEN
    CALL pltDecCnt(pltIndex)
  END IF
  CALL pltMove(pltIndex)
  MOVE P, P51

  '<--- アンチャック動作などを挿入 --->
  CALL pltGetPLT1END(pltIndex,0)

  IF I[0] THEN
    '<--- パレットチェンジ動作などを挿入 --->
    CALL pltResetPLT1END(pltIndex)
  END IF
  GIVEARM
END
```

図 2-21 プログラム名「PR01」の「パレタイジングテンプレート2」

[1] パレタイジングプログラムのカスタマイズ

Q . 実行するパレタイジングプログラムを 1 に変更するには？

A . 「PR01」および「PR02」の「pltIndex」及び「0」の値を「1」に変更します。

Q . パレタイジングの分割を横 5 段、縦 3 段に変更するには？

A . 「pltInitialize」の 2 番目、3 番目のパラメータ「3」と「5」をそれぞれ「5」と「3」に変更してください。

```
CALL pltInitialize(0, 5, 3, 3, 50, 50, 10, 52, 53, 54, 55)
```

Q . 使用できるパレタイジングプログラム数を変更するには？

A . 「pltKernel」プログラムの「#DEFINE mcPalMax 31」の「31」を任意の数値に変更することにより、パレタイジングプログラム数を変更できます。

Q . パレタイジングの回避ポイントを設定するには？

A . アプローチ方向に対して、 $X = 10$ 、 $Y = 10$ 、 $Z = -10$ の回避ポイントを追加する場合、「paltmove1.pac」ファイルの P[mcNextPos] 点に、並進偏差分「(10, 10, -10)H」を加算した点への移動コマンドを追加してください。

```
MOVE P, P[mcNextPos] + (10, 10, -10)H 'X = 10, Y = 10, Z = -10  
'の回避ポイントに移動
```

Q . N1、M1、K1 を取得するには？

A . プログラムライブラリ「pltGetK1」、「pltGetM1」、「pltGetN1」を追加してください。

```
call pltGetK1(Index, iValue)  
call pltGetM1(Index, iValue)  
call pltGetN1(Index, iValue)  
'Index ... パレタイジングプログラム番号。  
'iValue ... K1, M1, N1 の値が返される I 型変数の番号。
```

```
例) #define pltIndex 0 'パレタイジングプログラム番号  
Program Exmp  
DefInt Index, iValue  
Index = pltIndex 'Index レジスタにパレタイジングプロ  
'グラム番号を挿入。  
call pltGetK1(Index, iValue) 'iValue にて指定した I  
'型変数に K1 の値が返  
'されます。  
call pltGetM1(Index, iValue) 'iValue にて指定し I  
'型変数に M1 の値が返  
'されます。  
call pltGetN1(Index, iValue) 'iValue にて指定した I  
'型変数に N1 の値が返  
'されます。  
End
```

第2章 プログラムの動作機構

Q . N1 , M1 , K1 を変更するには？

A . プログラムライブラリ “ pltLetK1 ” , “ pltLetM1 ” , “ pltLetN1 ” を追加してください。

```
call pltLetK1(Index, iValue)
call pltLetM1(Index, iValue)
call pltLetN1(Index, iValue)
'Index ... パレタイジングプログラム番号。
'iValue ... この値が K1 , M1 , N1 に入力されます。
```

```
例) #define pltIndex    0                'パレタイジングプログラム番
                                           '号

Program Exmp
DefInt  Index, iValue
Index  = pltIndex          'Index レジスタにパレタイジ
                           'ングプログラム番号を挿入。
iValue = 10                ' K1, M1, N1 に入れる値を入力します。
call pltLetK1(Index, iValue)  'K1 に iValue の値が
                              '入力されます。
call pltLetM1(Index, iValue)  'M1 に iValue の値が
                              '入力されます。
call pltLetN1(Index, iValue)  'N1 に iValue の値が
                              '入力されます。

End
```

Q . 総カウンタを取得するには？

A . プログラムライブラリ “ pltGetCnt ” を追加してください。

```
call pltGetCnt(Index, iValue)
'Index ... パレタイジングプログラム番号。
'iValue ... 総カウンタの値が返される I 型変数の番号。
```

```
例) #define pltIndex    0                'パレタイジングプログラム番
                                           '号

Program Exmp
DefInt  Index, iValue
Index  = pltIndex          'Index レジスタにパレタイジ
                           'ングプログラム番号を挿入。
call pltGetCnt(Index, iValue)  'iValue に総カウンタ
                              'の値が返されます。

End
```

Q . 総カウンタを変更するには？

A . プログラムライブラリ「pltLetCnt」を追加してください。

```
call pltLetCnt(Index, iValue)
'Index ... パレタイジングプログラム番号。
'iValue ... この値が総カウンタに入力されます。
```

```
例) #define pltIndex    0                'パレタイジングプログラム番
                                           '号

Program Exmp
DefInt  Index, iValue
Index  = pltIndex        'Index レジスタにパレタイジン
                           'グプログラム番号を挿入。
iValue = 0              ' 総カウンタに入れる値を入力します。
call pltLetCnt(Index, iValue)  '総カウンタに iValue
                                   'の値が入力されます。

End
```


Q . 総カウンタはどのタイミングで加算されているのですか？

A . 「pltKernel(Index, -15, mcNextPos, ndErr)」を実行されたときに加算されます。したがって、プログラムライブラリの「pltGetNextPos」、
「pltMove」、
「pltMove0」が実行されると総カウンタが加算されます。

```
call pltMove(Index)
call pltMove0
call pltGetNextPos(Index, NextPos)
'Index ... パレタイジングプログラム番号。
'NextPos .. 次位置のポジションが入力される P 型変数の
            番号。
```


第 3 章

ロボットの動作の種類



ロボットの動作は、その基準とする位置の取り方や、目標位置に到達したことを判定する方法によって、いくつかの種類があります。この章では、こうしたロボットの動作の種類について説明します。

第3章 ロボットの動作の種類

3.1 絶対動作と相対動作

3.1.1 絶対動作

ティーチングされた動作位置へ移動する動作を、絶対動作といいます。絶対動作は、その直前の動作に影響されることなく、必ずティーチングされた位置へ移動します。絶対動作を行なうコマンドは、次のとおりです。

APPROACH、MOVE、GOHOME、DRIVEA

3.1.2 相対動作

現在位置から、ティーチングされた移動量だけ移動する動作のことを、相対動作といいます。相対動作は、その直前の動作コマンドを実行した結果の現在位置を基準とするので、直前の動作コマンドの影響を受けることになります。相対動作を行なうコマンドは、次のとおりです。

DEPART、DRAW、DRIVE、ROTATE、ROTATEH

3.1.3 絶対動作と相対動作の動作例

現在位置P1より、点P2を通り、点P3へ移動するプログラムの例を2種類示します。

「MOVEMENT1」は、絶対動作だけで記述されています。

「MOVEMENT2」は、絶対動作と相対動作によって記述されています。どちらのプログラムも、実行すると図3-3に示すとおり、同じ動きをします。

```
PROGRAM MOVEMENT1
  TAKEARM
  MOVE L, P2
  MOVE L, P3
  END
```

図3-1 絶対動作のプログラム例

```
PROGRAM MOVEMENT2
  TAKEARM
  MOVE L, P2
  DRAW L, V3 'V3はP2とP3の相対距離
  END
```

図3-2 相対動作のプログラム例

第3章 ロボットの動作の種類




図3-3 2つのプログラムの動作例

ここで、「MOVEMENT1」と「MOVEMENT2」の最初の動作命令「MOVE P, P2」を削除すると、動作は図3-4に示すとおり、異なった動きになります。

「MOVEMENT1」では絶対動作により、点P3へ移動しますが、「MOVEMENT2」では、現在位置P1からV3だけ相対移動します。




図3-4 2つのプログラムの動作例（削除後）

注意：相対動作は、現在の位置から指定された相対距離分の動作をします。したがって、INTERRUPT ON/OFF 命令（12.3 項 参照）にて動作命令をスキップさせた直後に相対動作させる場合、割り込み信号が ON されるタイミングにより動作終了位置が変化します。動作終了位置を固定する場合は、絶対動作を使用してください。

3.2 到達位置の確認方法

ロボットアームが、一つの動作から次の動作へに移る場合に、初めの動作の完了を判断する方法が3種類あります。それぞれ、パス動作、エンド動作、エンコーダ値確認動作とといいます。各動作について、以下に説明します。

3.2.1 パス動作

ティーチングされた動作位置、または相対位置の近傍を通過する動作をパス動作とといいます。

すべての動作コマンドで、パス開始変位量を「@P」または「@数値(数値>0)」と指定することにより、パス動作を行なうことができます。

3.2.2 エンド動作

ティーチングされた動作位置、または相対位置へ到達する動作のうち、サーボ系への指令値が目標位置に一致したときに、目標位置に到達したと判断するものを、エンド動作とといいます。

すべての動作コマンドで、パス開始変位量を「@0」と指定することにより、エンド動作を行なうことができます。

3.2.3 エンコーダ値確認動作

ティーチングされた動作位置、または相対位置へ到達する動作のうち、エンコーダ値が目標位置に対し、指定パルス(初期値20)以内に入ったときに、目標位置に到達したと判断するものを、エンコーダ値確認動作とといいます。指定パルス数は各軸ごとにプログラム中で変更できます。

すべての動作コマンドで、パス開始変位量を「@E」と指定することにより、エンコーダ値確認動作を行なうことができます。

<p>注意 : エンコーダ値が目標位置に対し、指定パルス以上ずれていると、到達したことにはならず、次へ進めなくなります。指定パルスを小さくした場合や負荷が大きい場合などは、サーボ系の偏差量を考慮してください。</p> <p>: マシンロック運転中は「@E」指定された動作はすべて「@0」で動作します。したがって、表示されるプログラムの実行時間が、実際に動作させた場合よりも短くなります。</p> <p>: 到達位置の確認方法を記述しない場合は、パス開始変位量にエンド動作「@0」が自動的に設定されます。</p>
--

第3章 ロボットの動作の種類

3.2.4 パス動作、エンド動作、エンコーダ値確認動作の動作例

現在位置P1より、点P2を通り、点P3へ移動するプログラムの例を3種類示します。それぞれ、パス動作、エンド動作、エンコーダ値確認動作のプログラム例です。

```
PROGRAM PASS_MOVE
  TAKEARM
  MOVE P, @P P2
  MOVE P, @O P3
  END
```

図3-5 パス動作のプログラム例

```
PROGRAM END_MOVE
  TAKEARM
  MOVE L, @O P2
  MOVE L, @O P3
  END
```

図3-6 エンド動作のプログラム例

```
PROGRAM ENCODER_MOVE
  TAKEARM
  MOVE L, @E P2
  MOVE L, @O P3
  END
```

図3-7 エンコーダ値確認動作のプログラム例




図3-8 パス動作、エンド動作、エンコーダ値確認動作の動作例

3.2.5 パス動作、エンド動作、エンコーダ値確認動作の実行時間の違い

3種類の動作の実行時間は、もっとも早いのがパス動作、次にエンド動作、もっとも時間がかかるのがエンコーダ値確認動作という順になります。

パス動作は図に示すように、P2到達前の減速時間中に次の加速動作を開始します。したがって、減速と加速をそれぞれ行なうエンド動作よりも動作時間が短くなります。

エンコーダ値確認動作では、目標位置到達を厳密にエンコーダ値によって確認するので、エンド動作よりもサーボ偏差を解消する時間分余計に時間がかかることになります。




図3-9 パス動作、エンド動作、エンコーダ値確認動作の実行時間

第3章 ロボットの動作の種類

3.2.6 パス動作しない場合

次の場合には、パス動作を指定しても、エンド動作で動きます。

3.2.6.1 メインプログラムの最後にパス動作コマンドがある場合

メインプログラムの最後に、実行されるパス動作コマンドは、エンド動作コマンドとして実行されます。図3-10のような場合、最後のP3にはエンド動作で到達します。

```
PROGRAM PR010
  TAKEARM
  MOVE L, @P P1
  MOVE L, @P P2
  MOVE L, @P P3
END
```

図3-10 メインプログラムの最後にパス動作コマンドがあるプログラム例

ただし、メインプログラムを連続起動した場合、図3-11のようにP3はパス動作となります。




図3-11 メインプログラムを連続起動した場合

3.2.6.2 パス動作コマンド直後に GIVEARM がある場合

GIVEARM (p.14-17参照) を実行すると、ロボットの動作が完全に停止するのを待ちます。したがって、パス動作コマンドの直後にGIVEARMを実行すると、パス動作しません。

3.2.7 パス動作の効果が小さくなる場合

3.2.7.1 パス動作後に非動作命令がある場合

パス動作コマンドと次の動作コマンドの間に、非動作コマンドがあると、パス動作の実行時間短縮効果が小さくなります。非動作コマンドとは、ロボット本体の動作を伴わないコマンドのことをいいます。

図3-12に、パス動作コマンドと次の動作コマンドとの間に、非動作コマンドがある例を示します。この例のような場合、図3-13に示すように、パス動作コマンドの減速時間中に非動作コマンドを実行するため、パス動作の実行時間短縮効果が小さくなります。

```
PROGRAM PR013
  MOVE L, @P P2      'パス動作コマンド
  SET I01             '非動作コマンド
  RESET I02          '非動作コマンド
  :
  MOVE L, @O P3      'エンド動作コマンド
END
```

図3-12 パス動作コマンドと次の動作コマンドの間に、非動作コマンドがある例




図3-13 パス動作の実行時間短縮効果が小さくなる例

3.2.7.2 パス後の軌道が短い場合

パス後の軌道が短く速度パターンが三角パターンになる場合、パス開始位置は、パス後の軌道の加速終了時にパス動作が終了するように遅れます。したがって、図3-14のようにパス前軌道の減速度が小さい場合、特にパス効果が小さくなります。




図 3-14 パス後軌道が短く三角パターンになる場合

第3章 ロボットの動作の種類

3.2.8 加速度がパス動作の経路に影響する場合

デンソーシリーズロボットは、速度を設定すると自動的に、速度の二乗を100分の1した加速度と減速度が設定されます。

SPEEDコマンドを使用した場合も、同様に加速度と減速度が設定されます。

ロボットが自動的に設定した加速度を使用し、パス動作を行なう場合、動作経路は常に一定です。図3-15に、速度を60%と80%に設定した例を示します。

△注意：加速度を設定するときは、パス動作の経路変化に伴う衝突などの危険がないことを確認してください。




図3-15 加速度を自動設定した例

任意に加速度を設定すると、動作経路が変化します。図3-16では、速度60%の設定に対し、加速度と減速度の両方を100%にした場合と、10%にした場合を示します。




図3-16 加速度を任意設定した例

△注意：パス動作の減速途中で、瞬時停止を行ない、次に動作を再開すると、次のステップの指令値に動きません。速度と加速度、減速度が低いときは、注意してください。




図3-17 瞬時停止後の再開動作

3.2.9 パス開始変位

パス開始変位を「@P」で指定すると、それまでの動作の減速開始と同時に次の動作を開始します。したがって、図 3-18 に示すように、パス開始位置とパス通過点 B との距離 L は、速度・加速度により変化します。




図 3-18 パス開始位置

パス開始変位を「@数値」で指定すると、数値=L (mm) の位置からパス動作を開始します。

「@数値」で指定する値が、減速移動距離を超える場合は、図3-19に示すように、減速開始位置が修正されます。

したがって、「@数値」で指定した場合、減速度が低下し、移動時間が長くなる場合があります。




図 3-19 減速開始位置

また、「@数値」で指定する値が、移動距離の 1/2 を超える場合は、図 3-20 に示すように、減速開始位置は移動距離の 1/2 に固定されます。




図 3-20 「@数値」が移動距離の 1/2 を超える場合

第3章 ロボットの動作の種類

したがって、 $X > S2$ の場合、 X を変えてもパス動作は変化しません。
また、 $X > S2$ の場合、「パス開始変位量を再設定して下さい」のワーニングが
ティーチングペンダントに表示されます。

減速開始位置が変化する場合、次の軌道の加速時間も修正されます。図 3-21
に示すように、@P 指定の場合に比べ、動作時間が長くなる場合があります。




図 3-21 減速開始位置が変化する場合の動作時間


注意：次の場合、「@数値」で指定しても、数値=L (mm) の位置より短い位置
からパス動作を開始します。

(1) パス後軌道が短く、速度パターンが三角パターンになる場合

p.4-7 のパス動作の効果が小さくなる場合と同様に、パス動作開始
位置が変動します。特に、低速動作から高速動作になる際にパス動
作させると、パス動作開始位置が変動しやすくなります。パス動作
時は、パス動作前後で内部速度、加速度をなるべく一定にしてご使
用ください。

3.2.10 アーチモーション機能 [Ver. 1.9以降、4軸ロボットのみ]

アーチモーション機能を使うと、効率のよいPick&Place (P & P)動作をさせることができます。



上図のように現在位置 (P 1) から目標位置 (P 4) へ動作するP & P動作は、通常、経由するP 2, P 3点を指定して実現します。P 2、P 3付近でパス動作させることで動作時間を短縮させることができます。

アーチモーションでは、パス動作と異なりZ方向の動作中のどの位置からでも次動作に移る事ができますので、さらに効率のよい動作が可能です。

また、P 4に対するZ軸の動作量 (L 1)、パスの開始位置 (P 1からの距離L 2)、パスの完了位置 (P 4からの距離L 3)を指定するだけで、プログラム作成も簡単です。

ただし、アーチモーションでは位置制御を行なっていません。動作速度の変動により動作経路が変わりますので、動作の際は周辺設備との干渉に注意してください。なお、アーチモーション中の動作は全てPTP補間となります。

アーチモーション機能に使用するライブラリ：
ArchMove, SetArchParam

3.3 補間制御

ロボットアームの先端が移動するとき、その経路は一通りではありません。各軸の動きが相まって、いろいろな経路をつくることができます。直線や円弧になるように制御することもできます。以下に、動作経路の種類に応じた制御方法について説明します。

次のコマンドで、補間方法を指定します。

補間方法を指定するコマンド：

APPROACH、DEPART、DRAW、MOVE

3.3.1 PTP 制御

PTP (Point to Point) とは、点から点への移動を意味します。移動する経路はロボットの姿勢に依存し、直線運動をすることは限りません。

図3-22にPTP制御による動作例を示します。

動作制御コマンドで補間方法を指定するときに、「P」の指定をするとPTP動作を行ないます。

PTP動作目標位置にP型、T型変数を指定した場合、ロボット形態を指定すると、指定したロボット形態となるよう移動します。ロボット形態を指定しない場合は、現在のロボット形態と同一の形態になります。




図3-22 PTP制御動作

3.3.2 CP制御

CP制御は、動作目標位置に達する経路を、直線になるように補間制御します。

図3-23にCP制御による動作例を示します。

動作制御コマンドで補間方法を指定するときに、「L」の指定をするとCP動作を行ないます。




図3-23 CP制御動作

- CP制御時は、原則として、現在のロボット形態と異なる形態へは移動できません。異なる形態を指定した場合は、「607F ロボット形態不一致」エラーが発生します。ただし、移動可能な場合は、エラーは発生しません。
- CP制御時のロボット形態は、現在の姿勢に近い形態が選択されます。したがって、P型、T型変数でロボット形態を指定しても、指定した形態になるとは限りません。指定した形態と異なる場合は、「601C 形態を変更して下さい」のワーニングが発生します。
- プログラムでの最初の動作命令をCP制御で行なうと、ロボットの位置によって動作できない場合があります。プログラムの最初の動作命令にはPTP制御を使用することをおすすめします。

3.3.3 円弧補間制御

円弧補間制御は、動作目標位置に達する経路を、円弧を描くように補間制御します。

図3-24に円弧補間制御による動作例を示します。

動作制御コマンドで補間方法を指定するときに、「C」の指定をすると円弧補間動作を行ないます。




図3-24 円弧補間制御動作

- 円弧補間制御時は、CP制御時と同様、原則として、現在のロボット形態と異なる形態へは移動できません。異なる形態を指定した場合は、「607F ロボット形態不一致」エラーが発生します。ただし、移動可能な場合は、エラーは発生しません。
- 円弧補間制御時のロボット形態は、現在の姿勢に近い形態が選択されます。したがって、P型、T型変数でロボット形態を指定しても、指定した形態になるとは限りません。指定した形態と異なる場合は、「601C 形態を変更して下さい」のワーニングが発生します。
- プログラムでの最初の動作命令を円弧補間制御で行なうと、ロボットの位置によって動作できない場合があります。プログラムの最初の動作命令にはPTP制御を使用することをおすすめします。

3.4 動作命令の後に出力コマンドがある場合

動作命令実行時に、ロボットコントローラの指令する位置に対して、ロボットの現在位置には遅れがあります。

エンド動作の場合、ロボットコントローラでは、指令位置が動作命令の目標位置に達すると、次のコマンドの実行に移ります。そのため、動作コマンドに続いて出力コマンドがあると、ロボットが目標位置に到達する前に、出力コマンドが実行されることがあります。

目標位置に到達してから、次のコマンドを実行するためには、次のような方法があります。

DELAYコマンドによる待ち時間を設ける。(図3-25にプログラム例)

エンド動作ではなく、エンコーダ値確認動作にする。(図3-26にプログラム例)

注意：エンコーダ値確認動作では、負荷が重い場合には、目標位置にエンコーダ値が完全に一致できない場合があります。

```
PROGRAM PR013
:
:
MOVE L, @0 P3      'エンド動作コマンド
DELAY 500          '0.5秒待つ
SET I01            'I/01をON
RESET I02          'I/02をOFF
:
:
END
```

図3-25 DELAYコマンドによる待ち時間を設けるプログラム例

```
PROGRAM PR013
:
:
MOVE L, @E P3      'エンコーダ値確認動作コマンド
SET I01            'I/01をON
RESET I02          'I/02をOFF
:
:
END
```

図3-26 エンコーダ値確認動作を利用するプログラム例

3.5 力制限機能

3.5.1 概要

力制限機能は、ロボットにソフトウェアにて柔らかさを設定する機能です。ロボットのハンドリング時の位置ずれを吸収したり、ロボットやワークに過大な力が加わるのを防止する事が可能です。本機能は、各関節毎に柔らかさを設定する機能（電流制限機能）とロボット先端の座標系の各要素毎に柔らかさを設定する機能（先端力制限機能）があります。

電流制限機能は、Ver1.20以降、先端力制限機能は、V*-DシリーズのVer1.40以降（VM-6070Dは除く）のバージョンで使用可能です。

注意：本機能は PAC ライブラリを使用した事例で説明していますが、Ver.1.9以降は「12.10 特殊制御」コマンドも使用可能です。

3.5.2 各軸電流制限機能 [V1.2 以降]

ロボットの各軸毎に柔らかさを設定する機能です。各軸モータのトルク(電流値)を制限する事で柔らかさを実現します。主にロボットやワークに過大な力が加わるのを防止したり、過負荷や過電流エラーにて停止するのを防止する為に使用します。

3.5.2.1 電流制限機能使用方法

ライブラリ機能を使用し、電流制限ライブラリ(SetCurLmt, ResetCurLmt)を実行する事で機能を有効、無効に設定します。ただし、以下の設定をしてください。なお、ライブラリの詳細については、PACライブラリ項を参照ください。

(1) 先端負荷設定 (V*-Dシリーズ必須)

先端負荷質量と負荷重心位置を正確に設定してください。使用条件中の先端負荷質量[g]、負荷重心位置X6[mm]、負荷重心位置Y6[mm]、負荷重心位置Z6[mm]に使用するハンドやワークに対応した値を入力してください。ただし、ワークチャック、アンチャック等で質量変化する場合は、aspACLDを使用して設定を変更してください。

詳細は、5.7「使用条件」における最適可搬質量設定機能を参照ください。

注意：正確に設定されない場合、電流制限設定時にロボットが重力方向へ落下する場合があります。

(2) 重力補償設定 (V*-Dシリーズ必須)

力制限時は、必ず重力補償を有効にしてください。有効でない場合は、エラー「665a 電流制限設定できません」が発生します。重力補償を有効化するには、ペンダントで使用条件の重力補償有効無効設定を1に設定してください。設定方法は、以下のとおりです。

ペンダントの初期画面で アーム[F2] 補助機能[F6] 使用条件[F7]を押してください。使用条件パラメータ設定画面が表示されます。番号ジャンプ[F3]を押し、24番を指定してください。重力補償有効無効設定行が表示されます。

第3章 ロボットの動作の種類

重力補償有効無効設定に1を入力し、OKを押してください。

重力補償有効無効設定を1に設定した場合、重力補償は、キャリブレーション終了状態で常に有効になります。

また、SetGravity、ResetGravityにて重力補償を有効、無効に設定できますが、有効、無効切り替え時にロボットが微小動作する場合があります。ペンダントで使用条件の重力補償有効無効設定を1に設定し、初期化プログラム中でSetGravityを一度CALLして頂くことを推奨します。

(3) 重力補償補正 (V*-Dシリーズのみ必要時)

先端負荷質量設定値と実際の負荷質量のずれにより、重力補償値による重力バランスにずれが生じる場合があります。この場合、重力を受ける軸の電流制限設定値を小さく設定するとロボットが重力方向に落下する場合があります。この場合もロボットの落下を防止する為、ロボット停止状態のトルクと重力補償トルクとを比較し、誤差分を補正する機能が重力補償補正機能です。重力を受ける軸の電流制限値を30%以下に設定する場合は、必ず重力補償補正を実施してください。

ロボット停止状態でSetGrvOffsetを実行すると補正值を計算します。

ただし、重力補償補正值は、SetGrvOffsetを実行した姿勢の補正值です。

補正姿勢から大きく姿勢が変化する場合は、再度SetGrvOffsetを実行してください。

また、ロボットが接触等で外力を受けた状態でSetGrvOffsetを実行すると、補正值に誤差が生じます。外力（重力を除く）を受けない状態でSetGrvOffsetを実行してください。

(4) 偏差許容値設定 (必要時)

電流制限中に外力を受けると関節が力方向に回転します。よって、関節角度の偏差が増加し、エラー「612* J*偏差過大」が発生する場合があります。この場合、SetEralwにて偏差許容値を設定してください。**偏差チェック機能は安全機能です。必要以上に範囲を広げないでください。**

(5) ライブラリ実行手順

電流制限有効設定時

ペンダントにて使用条件中の重力補償有効無効設定を1に設定する。

(V*-Dシリーズのみ)

初期化プログラムにて下記追加 (V*-Dシリーズのみ)

CALL SetGravity

電流制限有効化 ()内は必要時

動作終了を待つ。

(CALL SetGrvOffset) '重力補償補正值を計算する。

(V*-Dシリーズのみ)

CALL SetCurLmt(n1,m1) 'n1軸の電流値を定格のm1(%)に設定する。

(CALL SetEralw(n2,m2)) 'n2軸の偏差許容値をm2(度)に設定する。

電流制限無効設定時

CALL ResetCurLmt(0) '全軸電流制限をリセット,偏差許容値初期化

(CALL ResetGrvOffset) '重力補償補正值を初期化

3.5.3 先端力制限機能 [V1.4 以降]

ロボット先端座標系の各要素毎に柔らかさを設定する機能(コンプライアンス機能)です。先端の力制限値から各軸のモータトルクを制御する事で先端の柔らかさを実現します。座標系は、ベース座標、ツール座標、ワーク座標を選択できます。ロボットを、外力に対し特定方向に做わせる場合や、突き当て動作による高さチェック等に使用します。

3.5.3.1 先端力制限機能使用可能設定方法

本機能は、拡張機能です。よって、ペンダントにて力制限機能を使用可能に設定する必要があります。拡張機能は、一度使用可能に設定すれば、コントローラ電源OFF後も使用可能状態を保ちますので、再設定は不要です。力制限機能使用可能設定方法を以下に示します。

(1) ペンダントの機能拡張の暗証番号入力画面を表示します。

操作経路：基本画面-[F6 設定]-[F7 オプション]-[F8 機能拡張]-
[F5 機能追加]



(2) 暗証番号「6519」を入力し、OKを押します。システムメッセージが表示されるので確認し、OKを押すと追加された機能(コンプライアンス機能)が表示されます。



第3章 ロボットの動作の種類

3.5.3.2 先端力制限機能使用方法

ライブラリ機能を使用し、力制限ライブラリ(SetCompControl, ResetCompControl)を実行する事で機能を有効、無効に設定します。ただし、以下の設定をしてください。なお、ライブラリの詳細については、PACライブラリ項を参照ください。

(1) 先端負荷設定 (必須)

2-1 電流制限使用方法を参照ください。

(2) 重力補償設定 (必須)

2-1 電流制限使用方法を参照ください。

(3) 力制限パラメータの設定 (必須)

力制限パラメータは、以下の5種類あります。

力制限座標系選択パラメータ

力制限座標系をベース座標、ツール座標、ワーク座標から選択します。

力制限ライブラリ(SetFrcCoord)にて設定します。

力制限割合

にて設定された座標系の各成分(X方向、Y方向、Z方向、X周り、Y周り、Z周り)の力制限割合を設定します。力制限ライブラリ(SetFrcLimit)にて設定します。SetFrcLimit設定時、柔らかさ割合、粘性割合も同一割合となります。

柔らかさ割合 (必要時)

にて設定された座標系の各成分(X方向、Y方向、Z方向、X周り、Y周り、Z周り)の柔らかさを設定します。力制限ライブラリ(SetCompRate)にて設定します。SetCompRate設定時、粘性割合も同一割合となります。

粘性割合 (必要時)

にて設定された座標系の各成分(X方向、Y方向、Z方向、X周り、Y周り、Z周り)の粘性割合を設定します。力制限ライブラリ(SetDampRate)にて設定します。先端力制限特殊機能である速度制御モード時以外、使用する必要はほとんどありません。ただし、SetFrcLimit, SetCompRateにて設定した柔らかさ割合より小さい値を設定しない様にお願いします。

力制限時、位置、姿勢偏差許容値 (必要時)

にて設定された座標系の各成分(X方向、Y方向、Z方向、X周り、Y周り、Z周り)の位置、姿勢偏差許容値を設定します。力制限ライブラリ(SetCompEralw)にて設定します。初期値は、位置偏差が100(mm)、姿勢偏差が30(度)です。**偏差チェック機能は安全機能です。必要以上に範囲を広げないでください。**

(4) 重力補償補正 (必要時)

SetCompControl時にロボット停止状態のトルクと重力補償トルクとを比較し、誤差分を補正します。しかし、ロボットが接触等で外力を受けた状態でSetCompControlを実行した場合、補正值に誤差が生じます。**外力(重力を除く)を受けない状態でSetCompControlを実行してください。外力を受けた状態で力制限有効にする場合は、SetGrvOffsetとSetCompFControlを使用し、以下の様にライブラリ実行してください。**

(SetCompControl = SetGrvOffset + SetCompFControl)

ロボット停止状態で外部との接触(干渉)なしの状態

CALL SetGrvOffset

ロボットを外部接触(干渉)状態へ移動

CALL CompFControl

(1) ライブラリ実行手順

力制限有効設定時

ペンダントにて使用条件中の重力補償有効無効設定を 1 に設定する。

初期化プログラムにて下記追加

CALL SetGravity

力制限パラメータ設定と有効化 () 内は必要時

CALL SetFrcCoord(n) ' 力制限座標系を n に設定する。

CALL SetFrcLimit (fx, fy, fz, mx, my, mz) ' 力制限 (fx, fy, fz, mx, my, mz) [%] に設定する。

(**CALL SetCompRate(cx, cy, cz, crx, cry, crz)**)

' 柔らかさ設定値を (cx, cy, cz, crx, cry, crz) [%] に設定する。

(**CALL SetDumpRate(dx, dy, dz, drx, dry, drz)**)

' 粘性設定値を (dx, dy, dz, drx, dry, drz) [%] に設定する。

CALL SetCompControl ' 力制限を有効にする。

(**CALL SetCompEralw(ex, ey, rz, erx, ery, erz)**) ' 位置偏差設定値を (ex, ey, erz) (mm)、姿勢偏差設定値を (erx, ery, erz) (度) とする。

(**CALL SetEralw(n2, m2)**) ' n1軸の偏差許容値を m1(度) に設定する。

力制限無効設定時 () 内は必要時

CALL ResetCompControl ' 力制限無効化設定

CALL ResetCompEralw ' 位置偏差設定値を初期化

(**CALL ResetEralw(0)**) ' 角度偏差設定値を初期化

3.5.3.3 先端力制限機能特殊ライブラリ使用方法

力制限特殊ライブラリを使用する事により、力制限機能をより有効にお使い頂けます。ただし、本機能は、ロボットの制御データを直接変更するため、設定値によっては、ロボットが異常動作する場合があります。偏差許容値を小さく設定し、調整してください。力制限特殊ライブラリにて以下のパラメータを設定できます。

(1) 力制限時のオフセット力

力制限時に摩擦等により力を加えてもロボットが做い動作しない場合、**做い方向に一定のオフセット力を加える事で做い易くします。**力制限特殊機能ライブラリ(SetFrcAssis)にて、各方向のオフセット量を設定します。電源立ち上げ時の初期値は0です。

第3章 ロボットの動作の種類

(2) 力制限時の電流制限設定値

力制限時は、ロボット先端の位置偏差に応じたトルクをモータに与える事で先端力を制限します。よって、従来の各軸毎の角度偏差に応じた制御はされず（電流制限値=0）ロボット動作が振動的になる場合があります。その場合、**力制限割合を調整する代わりに力制限時の電流制限設定値を調整する事で、よりなめらかな制限動作が可能になります。**特定方向の先端力制限を力制限ではなく、電流制限設定値で調整する場合、特定方向の力制限設定値を0にし、制限方向動作時に回転する軸の電流制限値を調整します。力制限特殊機能ライブラリ(SetCompJLimit)にて、各軸の電流制限値を設定します。電源立ち上げ時の初期値は0です。

(3) 力制限方法選択パラメータ

力制限時に先端の位置偏差ではなく速度偏差に応じた制御をする事で、**突き当て動作時の接触動作の安定性を向上します。**力制限特殊ライブラリ(SetCompVMode)にて速度制御モードに設定し、SetFrcLimitとSetDampRateにて制御方向を設定してください。

(例) Z方向の速度制御モード設定

```
CALL SetFrcCoord(0)
CALL SetCompVMode
CALL SetFrcLimit(100,100,0,100,100,100)
CALL SetDampRate(100,100,100,100,100,100)
CALL SetCompControl
```

3.5.3.4 安全に関する注意事項

(1) 異常検出機能

力制限機能によって力を制限した場合、ロボットは、外力により力制限方向に動作する場合があります。また、制限方向以外の外力が加わった場合も、制限方向の分力により、動作する場合があります。

よって、ロボット調整時の安全を考慮し、以下の異常検出機能が追加されています。

力制限時位置偏差過大異常(60F8)

ロボットツール端の位置偏差が許容値を超えた場合に発生します。偏差許容値の初期値は、X,Y,Z方向が100(mm)、X,Y,Z周りが30(度)です。SetCompEralwにて偏差許容値を変更する事が可能です。しかし、偏差許容値を広げた場合、異常検出されなくなる為、必要異常に許容値を広げないでください。

力制限指令値異常(60FB)

ロボットツール端に異常な力を検出した場合に発生します。力制限割合を高く設定した方向にロボットを突き当て動作させると、このエラーが発生します。エラー発生時、力制限方向や力制限パラメータが正しく設定されているか確認ください。

力制限時の指令速度制限値を超えました(60FC)

力制限中は、高速動作できません。外部速度と内部速度の積が50%を超えた状態で動作命令を実行すると、このエラーが発生します。エラー発生時、内部速度の設定値を下げてください。

力制限時は、PTP動作できません(60FD)

力制限中は、PTP動作(4.3.1 PTP制御参照)を禁止しています。力制限中にPTP動作を実行した場合、本エラーが発生します。CP動作に変更して頂くか、力制限を無効化した後、動作命令を実行してください。また、力制限中にコンティニュー起動した場合や、パス再開モードで再起動した場合も本エラーが発生します。

力制限中の現位置がJ*ソフトリミットオーバ(66D*)

力制限中は、外力によりロボットが動作し、ソフトリミットを超えた位置へ移動する場合があります。この場合、本エラーが発生します。手動モードでソフトリミットオーバが発生した場合、モータ電源はOFFしませんが、力制限中に本エラーが発生した場合は、モータ電源がOFFします。

(2) 安全に調整して頂く為に

力制限機能は、パラメータ設定の誤り等により、ロボットが重力方向に落下したり、外力を受け、想定した方向と異なる方向に動作する場合があります。

調整時の安全性を確保する為、角度偏差許容値、位置偏差許容値を必要以上に広げないでください。また、力制限方向以外の偏差許容値は、SetCompEralwにて初期値より小さい値(X,Y,Z方向10(mm)、X,Y,Z周り5(度)程度)に設定し、調整実施してください。

(3) 力制限機能のパラメータ調整

力制限時の制限力は、力制限割合の値で調整してください。ただし、力制限値と力制限割合との関係は、ロボットの姿勢、方向により変化します。力制限姿勢、方向毎に調整してください。

ロボットは、各関節の静止摩擦力より、外力による関節トルクが大となった場合、力方向に倣い動作します。静止摩擦力が外力による関節トルクより大の場合、ロボットは、力が釣り合った状態で停止します。

力制限中にロボットを動作させた場合、姿勢変化により摩擦力が変化する事で、摩擦力と制限力の釣り合い状態が変化し、ロボットが力制限方向(指令値方向)に動作する場合があります。力制限中にロボットを動作させる場合、力制限方向へのロボットの動作に注意してください。

(4) 位置教示

ロボットの位置は、変数の位置取り込み機能により教示します。変数位置取り込み時の位置は、ロボットの現在の指令位置です。力制限機能により、ロボットを直接押して移動し、位置取り込み(ダイレクト教示)する場合、ロボットの指令位置と実位置が一致しない為、教示位置とロボットの実位置とのずれが生じます。力制限を使って位置教示する場合は、以下の要領で作業してください。

第3章 ロボットの動作の種類

教示番号用のI型変数を決める。I10を使用すると仮定する。

以下のプログラムを作成する。

P型変数に教示する場合

```
Program DirectTeach
```

```
    P(I10) = CURPOS
```

```
end
```

J型変数に教示する場合

```
Program DirectTeach
```

```
    J(I10) = CURJNT
```

```
end
```

教示位置番号をI10に入力し、教示位置移動後、DirectTeachを実行する。

(5) ツール座標、ワーク座標設定

SetFrcCoordにて力制限座標をツール座標に設定し、力制限実行した場合、**力制限中にChangetoolにてツール座標を変更しても、力制限方向は変化しません。しかし、ロボット動作に関するツール座標は変化します。**よって、力制限座標系と動作座標系が一致しない状態になります。ワーク座標を設定した場合も同様です。

ツール座標のX,Y,Zの値を大きく設定し、力制限実行した場合、**ロボットの姿勢変化に対する制御感度が高くなり、ロボットが発振しエラー停止する場合があります。**その場合、SetFrcLimit、SetCompRateにて100に設定されたパラメータを100から徐々に下げて調整してください。

(6) コンティニュー機能

力制限中は、コンティニュー動作できません。力制限中にモータOFFし、コンティニュー起動待ち状態でモータONするとエラー「66EF 力制限は解除されました」が発生します。また、力制限中に瞬時停止しコンティニュー起動すると、エラー「66FD 力制限中はPTP動作できません」が発生します。

(7) 復電機能

力制限中にコントローラ電源が落ちた場合、復電機能は無効になります。


(8) 力制限中のロボットの動作精度

力制限中に動作命令を実行した場合、ロボットの動作軌跡精度は低下します。特に力制限方向は大きく位置ずれを生じる場合があります。精度が必要な動作は、力制限機能は無効にしてください。

力制限中は、ロボットの停止精度が劣化します。力制限中にエンコーダ値確認動作(4.2.3エンコーダ値確認動作参照)を実行した場合、長時間停止したり、エラー「6651 チェック命令タイムオーバ」が発生する場合があります。停止精度が必要な動作は、力制限機能は無効にしてください。

第 4 章

速度・加速度・減速度 の指定



ロボットを動作させるには、速度、加速度、減速度を、ロボットの最大能力に対して、それぞれどれくらいの割合で動作させるかを設定する必要があります。

この章では、速度、加速度、減速度の意味と設定について説明します。

第 4 章 速度・加速度・減速度の指定

4.1 外部速度・内部速度

ロボットの速度には、外部速度と内部速度があります。

外部速度とは、プログラムの実行に先立って、ティーチングペンダントまたは外部機器より設定する速度のことをいいます。

内部速度とは、プログラムの中でコマンドによって設定される速度のことをいいます。

4.2 速度指定

ロボットが動作する際の実際速度は、外部速度と内部速度の積によって決まります。

たとえば、

外部速度：70%

内部速度：30%

という設定の場合、

実際速度 = 最高速度 $\times 0.7 \times 0.3$

となりますから、最高速度の21%が自動モードにおける実際速度ということになります。

△ 注：手動モード、ティーチチェックモードでは、自動モード時の10%の速度で動作します。

プログラムの中でSPEEDコマンドによって内部速度を変更すると、内部加速度、内部減速度も自動的に設定されます。内部速度の二乗を100で割った値が、内部加速度と内部減速度となります。

JSPEEDコマンドは、内部軸速度を変更します。内部軸速度を変更すると、内部軸加速度、内部軸減速度も自動的に設定されます。内部軸速度の二乗を100で割った値が、内部軸加速度と内部軸減速度となります。

4.3 外部加速度・外部減速度・内部加速度・内部減速度

加速度と減速度には、それぞれ外部加速度・外部減速度および内部加速度・内部減速度があります。

外部加速度と外部減速度は、プログラムの実行に先立って、ティーチングペンダントまたは外部機器より設定する加速度のことをいいます。

内部加速度と内部減速度は、プログラムの中でコマンドによって設定される加速度と減速度のことをいいます。

第4章 速度・加速度・減速度の指定

4.4 加速度・減速度の設定

ロボットが動作する際の実際の加速度は、外部加速度と内部加速度の積によって決まります。減速度も同じです。

たとえば、

外部減速度：70%

内部減速度：30%

という設定の場合、

実際の減速度 = 最高減速度 $\times 0.7 \times 0.3$

となりますから、最高減速度の21%が自動モードにおける実際の減速度ということになります。

加速度と減速度を設定するコマンドは、表4-1に示すとおりです。

△ 注：手動モード、ティーチチェックモードでは、自動モード時の10%の加速度・減速度で動作します。

表4-1 加速度・減速度の設定コマンド

コマンド	機能
SPEED	内部速度設定
ACCEL	内部加速度設定
DECEL	内部減速度設定
JSPEED	内部軸速度設定
JACCEL	内部軸加速度設定
JDECEL	内部軸減速度設定

4.5 速度・加速度設定例

図4-1に示すプログラムは、内部速度の設定をしません。
このようなプログラムを、外部速度80%の設定で実行すると、同図に示すような値になります。

<pre>PROGRAM PR01 TAKEARM MOVE P, P1 END</pre>
$\begin{aligned} \text{実速度} &= \text{外部速度} \times \text{内部速度} \\ &= 80\% \times 100\% \\ &= 80\% \end{aligned}$
$\begin{aligned} \text{実加速度} &= \text{外部加速度} \times \text{内部加速度} \\ &= 64\% \times 100\% \\ &= 64\% \end{aligned}$
$\begin{aligned} \text{実減速度} &= \text{外部減速度} \times \text{内部減速度} \\ &= 64\% \times 100\% \\ &= 64\% \end{aligned}$

図4-1 内部速度を設定しない例

第4章 速度・加速度・減速度の指定

図4-2に示すプログラムは、内部速度を設定します。
このようなプログラムを、外部速度80%の設定で実行すると、同図に示すような値になります。

```
PROGRAM PR02
TAKEARM
  SPEED 50          '内部速度50%
  MOVE P, P1
END
```

実速度 = 外部速度 × 内部速度
= 80% × 50%
= 40%

実加速度 = 外部加速度 × 内部加速度
= 64% × 25%
= 16%

実減速度 = 外部減速度 × 内部減速度
= 64% × 25%
= 16%

図4-2 内部速度を設定する例

図4-3に示すプログラムは、内部加速度と内部減速度を設定します。
このようなプログラムを、外部速度80%の設定で実行すると、同図に示すような値になります。

```
PROGRAM PR01
TAKEARM
  ACCEL 50          '内部加速度50%
  DECEL 25         '内部減速度25%
  MOVE P, P1
END
```

実速度 = 外部速度 × 内部速度
= 80% × 100%
= 80%

実加速度 = 外部加速度 × 内部加速度
= 64% × 50%
= 32%

実減速度 = 外部減速度 × 内部減速度
= 64% × 25%
= 16%

図4-3 内部加速度と内部減速度を設定する例

△ 注意：加速度、減速度を設定するときは、パス動作の経路変化に伴う衝突などの危険がないことを確認してください。
パス動作中に動作オプションやコマンドによって速度、加速度を変更した場合、経路が変化しますので、衝突などの危険がありますのでご注意ください。

第4章 速度・加速度・減速度の指定

4.6 最適可搬質量設定機能

ロボットの先端負荷や姿勢に応じて、最適な速度、加速度を設定する機能です。表4-2に示す4つのモードを選択できます。

表4-2 最適可搬質量のモード

モード	設定条件	設定内容	
		PTP 動作	CP 動作
0	負荷条件値	最高加速度	最高加速度
1	負荷条件値 ロボットの姿勢	最高速度、加速度	モード0と同じ
2		モード0と同じ	最高速度、加速度
3		モード1と同じ	モード2と同じ

4.6.1 モード0

工場出荷時のデフォルトのモードです。ロボットの負荷条件値により、PTP 動作、CP 動作時の最高加速度を設定します。

VS-Dにおけるモード0設定時の負荷条件と最短移動時間の関係を、図4-4～図4-7に示します。設計時のサイクルタイム計算は、これらの図を参照してください。他機種での位置決め時間はロボット概要書を参照してください。




図4-4 CP動作時位置決め時間 [VS-Dの例]




図4-5 PTP動作時の1軸，2軸位置決め時間 [VS-Dの例]




図4-6 PTP動作時の3軸，4軸，5軸位置決め時間 [VS-Dの例]

第4章 速度・加速度・減速度の指定




図4-7 PTP動作時の6軸位置決め時間 [VS-Dの例]

4.6.2 モード1

ロボットの負荷条件値と、動作中のロボットの姿勢により、PTP 動作時の 1、2、3 軸の最高速度と加速度を設定します。PTP 動作時の 4、5、6 軸と CP 動作は、モード 0 と同様です。

4.6.2.1 モード1を使用する場合

PTP 動作の動作時間短縮が必要な場合、モード 1 に設定してください。
モード 1 設定時の動作時間は、マシンロック運転にてご確認ください。

4.6.2.2 モード1使用時の注意事項

動作中に過負荷エラーや偏差過大エラーが発生する場合があります。負荷率については、調整時にティーチングペンダントの過負荷予想値（操作ガイド「5.3 ロボットの現在位置の表示、[F2]–[F6]–[F10]」参照）または、WINCAPS のログ機能を利用して、確認してください。（WINCAPS ガイド「10.4 アクションメニュー」参照）

過負荷エラーが発生する場合は、タイマや内部速度、加速度を設定し、モータ負荷を調整してください。

偏差過大エラーが発生する場合は、速度、加速度を調整してください。

動作速度により、パス軌道が 20mm 程度変化する場合があります。したがって、障害物近傍のパス動作は、障害物に干渉する可能性があるため、モード 0 で実行してください。

第4章 速度・加速度・減速度の指定

4.6.3 モード2

ロボットの負荷条件値と動作中のロボットの姿勢により、CP動作時の最高速度と加速度を設定します。PTP動作時は、モード0と同様です。

4.6.3.1 モード2を使用する場合

以下の2つの場合、モード2に設定してください。

- ・CP動作時の動作時間短縮が必要な場合

VS-Dにおけるモード2設定時の負荷条件と最短移動時間の関係を、図4-8に示します。ただし、動作中に速度を自動的に低減する場合がありますので、動作時間は、マシンロック運転にてご確認ください。




図4-8 CP動作時位置決め時間（最短値）[VS-Dの例]

- ・モード0またはモード1を使用すると、CP動作中に指令速度制限オーバーエラー(6081～6086)が発生する場合、モード0またはモード1設定時、CP動作時の軌道が特異点近傍（操作ガイド「4.1.3 腕・ひじ・手首の形態について [2] 形態の境界」参照）や、動作範囲リミット近傍を通過する場合、指令速度制限オーバーエラーが発生し、停止することがあります。この場合、モード2に設定すると、自動的に指令速度制限内に速度を低減し、エラーを発生せずに動作させることができます。

4.6.3.2 モード2使用時の注意事項

- ・動作中に過負荷エラーが発生する場合があります。調整時にティーチングペンダントの過負荷予想値（操作ガイド「5.3 ロボットの現在位置の表示、[F2]–[F6]–[F10]」参照）または、WINCAPS のログ機能を利用して負荷率を確認してください(WINCAPS ガイド「第10章 ログマネージャの操作」参照)。過負荷エラーが発生する場合は、タイマや内部速度、加速度を設定し、モータ負荷を調整してください。
- ・動作速度により、パス軌道が 20mm 程度変化する場合があります。したがって、障害物近傍のパス動作は、障害物に干渉する可能性があるため、モード0で実行してください。
- ・CP 動作時に、等速移動区間において、速度が変化する可能性があるため、等速移動を必要とする作業は、モード0かモード1で実行してください。
- ・CP 動作時に指令加速度制限オーバーエラー（6761～6766）、偏差過大エラー（6111～6116）が発生する場合があります。エラーが発生した場合は、内部速度、内部加速度にて速度、加速度を調整してください。また、高速動作時最大 5mm 程度の軌跡ずれが発生する場合があります。動作近傍に障害物がある場合は、速度を下げてください。
- ・特異点近傍（操作ガイド「4.1.3 腕・ひじ・手首の形態について [2] 形態の境界」参照）で動作速度が低下中に瞬時停止させた場合、瞬時停止時間が延びる場合があります。ただし、瞬時停止距離は変わりません。

4.6.4 モード3

PTP 動作時はモード1、CP 動作時はモード2と同様に動作します。「4.6.2 モード1」、「4.6.3 モード2」を参照してください。

4.6.5 設定が必要な使用条件

ロボットの第6軸に取り付く、負荷（ツールとワーク）の質量と重心位置が判明したら、先端負荷質量と重心位置を設定してください。先端負荷質量と重心位置は、ティーチングペンダントまたは WINCAPS の使用条件にて設定します (p.4-8 「4.6 最適可搬質量設定機能」参照)。また、作業中のツール、ワークの変更に対応するため、プログラム中でも変更できます。プログラムによる変更は、p. 4-19 「4.7.2 内部負荷条件値(先端負荷質量、負荷重心位置)と内部モード設定方法」を参照してください。

第4章 速度・加速度・減速度の指定

4.6.6 設定にあたって

この機能で設定する負荷条件値（先端負荷質量、重心位置）とモードには、ティーチングペンダント、WINCAPS から設定する外部負荷条件値、外部モードと、プログラム内で設定する内部負荷条件値、内部モードがあります。外部負荷条件値、外部モードを設定すると、内部負荷条件値、内部モードも同じ値になります。

ロボットは、内部負荷条件と内部モードから最高速度、加速度を設定し、動作します。

現在の内部負荷条件値と、内部モードは、ティーチングペンダントにて確認できます（「4.7「使用条件」における最適可搬質量設定機能」参照）。

注意 : 負荷条件値は、負荷に応じた正しい値を必ず設定してください。設定値が正しくないと、動作中に過電流エラーや偏差過大エラー、過負荷エラーなどが発生します。またロボット故障の原因にもなり、異常発生時、ロボット停止入力時などに停止距離が伸び、周辺設備に衝突する危険があります。

: ロボットの設置条件を正しく設定してください。設定は、ティーチングペンダント、WINCAPS にて設定します。「4.7.3 ロボットの設置条件設定方法」参照）

設定値が正しくないと、動作中に過電流エラーや偏差過大エラー、過負荷エラーなどが発生します。またロボット故障の原因にもなり、異常発生時、ロボット停止入力時などに停止距離が伸び、周辺設備に衝突する危険があります。

コントローラ電源立ち上げ時のモードについて

(1) 【V1.3】以前

コントローラ電源立ち上げ時には、最適可搬質量設定モードは、内部モード・外部モードとも「モード0」に初期化されます。また、内部負荷条件値は、外部負荷条件値となります。従って、初期化プログラム中で内部モードと内部負荷条件値を、必要に応じて設定してください。

(2) 【V1.4】以降

コントローラ電源立ち上げ時の設定を、最適可搬質量設定モードの「モード0」に初期化するか、現在の設定モードを保持するかが選択できます。（「4.7.4 最適可搬質量初期化設定の設定方法」参照）


4.7 「使用条件」における最適可搬質量設定機能

4.7.1 外部負荷条件値(先端負荷質量、負荷重心位置)と外部モード設定方法

ティーチングペンダントによる設定

操作経路：基本画面—[F2 アーム]—[F6 補助機能.]—[F7 使用条件.]

ティーチングペンダントを操作して、上記の操作経路を経ると、[使用条件(パラメータ数：)]画面が現れます。現在の内部負荷条件値と内部モードなどが表示されます。(操作ガイド「2.9 負荷質量、負荷重心、最適可搬質量に関する基本パラメータの設定 (TP/WC) ティーチングペンダントを使って」を参照してください。)



この[使用条件(パラメータ数：)]画面で、以下の項目を選択し、[F5 設定変更.]を押すと、テンキー形式の[パラメータ変更]画面が表示され、各パラメータ値を変更できます。

設定項目：

- [最適可搬質量設定モード]
- [先端負荷質量 (g)]
- [負荷重心位置X (mm)]
- [負荷重心位置Y (mm)]

[負荷重心位置Z (mm)]

但し、< 4軸ロボットのVer.1.9以降 > は [負荷イナーシャ (kgcm²)]

第4章 速度・加速度・減速度の指定

最適可搬質量設定モードは 0~3 で、それ以外の数値を入力すると「入力された値が範囲外です。」が発生します。

先端負荷質量は、ロボット毎に設定された許容値を超えた値を入力すると「入力された値が範囲外です。」が発生します。

負荷重心位置は、許容範囲を満たすように入力してください。ロボット毎に設定された許容範囲を満たさない場合は、「入力された値が範囲外です。」が発生します。



WINCAPS による設定

パソコン教示システムのWINCAPS によって、外部負荷条件値（先端負荷質量、重心位置）と外部モードの設定を行なう方法について説明します。（操作ガイド「2.9 負荷質量、負荷重心、最適可搬質量に関する基本パラメータの設定 (TP/WC) WINCAPS を使って」および、WINCAPS ガイド「8.6.1.2 使用条件」を参照してください。）

アームマネージャの [ツール] メニューから [設定] を選択すると、[設定] ウィンドウが表示されます。

[設定] ウィンドウの [使用条件] タブをクリックすると、[使用条件] が表示されます。



この [使用条件 (パラメータ数:)] 画面で、以下の項目の設定値欄をダブルクリックすると、各パラメータ値を入力変更できます。

設定項目：

- [最適可搬質量設定モード]
- [先端負荷質量 (g)]
- [負荷重心位置X (mm)]
- [負荷重心位置Y (mm)]


[負荷重心位置Z (mm)]

但し、< 4 軸ロボットの Ver.1.9 以降 > は [負荷イナーシャ(kgcm²)]

第4章 速度・加速度・減速度の指定

各パラメータ値の設定ができれば、ロボットコントローラにデータを転送します。

まず、ティーチングペンダントの[MOTOR]で、モータ電源をOFFにします。アームマネージャを接続状態にし、アームマネージャの[転送]をクリックして[転送]ダイアログボックスを表示させ、転送の操作を行ないます。転送については、(WINCAPS ガイド「8.2.5 転送」を参照してください)。



注意 : [転送]ダイアログボックスにある[受信]をクリックすると、コントローラのアームマネージャにあるデータを受信できます。この場合、外部負荷条件値と外部モードが受信されます。プログラム中で変更した内部負荷条件値と内部モードは、WINCAPS側に転送されません。

: 負荷重心位置は、ツール0座標系で入力してください(図4-9参照)。単位はmmです。ツール0座標系の原点は、6軸フランジ中心、Y成分はフランジ中心から6H7ピン穴方向(オリエントベクトル方向)、Z成分はフランジ中心を通りフランジ面に垂直な方向(アプローチベクトル方向)、X成分は、オリエントベクトルをY軸、アプローチベクトルをZ軸としたときの、右手座標系におけるX軸方向(ノーマルベクトル方向)になります(図4-10参照)。




図4-9 負荷重心位置




図4-10 右手座標系

4.7.2 内部負荷条件値(先端負荷質量、負荷重心位置)と内部モード設定方法

4.7.2.1 内部負荷条件値設定方法

従来言語ライブラリ aspACLD を実行することで設定します。詳しくは、「22.1 従来言語、aspACLD」を参照してください。

第4章 速度・加速度・減速度の指定

4.7.2.2 内部モード設定方法

従来言語ライブラリ aspChange を実行することで設定します。詳しくは、「22.1 従来言語、aspChange」を参照してください。


4.7.3 ロボットの設置条件設定方法

床置きにて使う場合と、天吊りにて使う場合の設定をします。床置きは「0」、天吊りは「1」に設定します。工場出荷時は、「0」(床置き)に設定されています。天吊りを使用する場合には、設定を変更してください。

ティーチングペンダントによる設定

操作経路：基本画面—[F2 アーム]—[F6 補助機能.]—[F7 使用条件.]

ティーチングペンダントを操作して、上記の操作経路を経ると、[使用条件(パラメータ数：)]画面が現れます。現在の内部負荷条件値と内部モードなどが表示されます。(操作ガイド「2.10 ロボット設置条件の設定 (TP/WC) ティーチングペンダントを使って」を参照してください。)



この[使用条件(パラメータ数：)]画面で、[床置き、天吊り設定]の項目を選択し、[F5 設定変更]を押すと、テンキー形式の[パラメータ変更]画面が表示され、各パラメータ値を変更できます。

設置条件は「0」か「1」に設定してください。それ以外の値を入力すると「入力された値が範囲外です。」が発生します。



注意：ティーチングペンダントで設定した設置条件は、WINCAPS へ転送してください。
転送方法は、p.4-18の注意 を参考にしてください。

WINCAPS による設定

パソコン教示システムのWINCAPS によって、床置きにて使う場合と、天吊りにて使う場合の設定を行なう方法について説明します。(操作ガイド「2.10 ロボット設置条件の設定 (TP/WC) WINCAPS を使って」および、WINCAPS ガイド「8.6.1.2 使用条件」を参照してください。)

アームマネージャの[ツール]メニューから[設定]を選択すると、[設定]ウィンドウが表示されます。

[設定]ウィンドウの[使用条件]タブをクリックすると、[使用条件]が表示されます。



第4章 速度・加速度・減速度の指定

この [使用条件 (パラメータ数:)] 画面で、[床置き、天吊り設定] の設定値欄をダブルクリックすると、パラメータ値を入力変更できます。

パラメータ値の設定ができたら、ロボットコントローラにデータを転送します。まず、ティーチングペンダントの [MOTOR] で、モータ電源を OFF にします。アームマネージャを接続状態にし、アームマネージャの [転送] をクリックして [転送] ダイアログボックスを表示させ、転送の操作を行ないます。転送については、(WINCAPS ガイド「8.2.5 転送」を参照してください。



注意 : [転送] ダイアログボックスにある [受信] をクリックすると、コントローラのアームマネージャにあるデータを受信できます。この場合、外部負荷条件値と外部モードが受信されます。プログラム中で変更した内部負荷条件値と内部モードは、WINCAPS 側に転送されません。

4.7.4 最適可搬質量初期化設定の設定方法 [V1.4 以降]


コントローラ電源ON時に最適可搬質量設定モードをモード0に初期化したい場合、または現在設定されている値のままにしたい場合の設定をする。

設定値	設定値の意味
0	コントローラ電源投入時に最適可搬質量設定モードをモード0に初期化する。(工場出荷時)
1	コントローラ電源を投入しても最適可搬質量設定モードを初期化しない。(現在の値を保持する)

ティーチングペンダントによる設定

操作経路：基本画面 [F2 アーム] [F6 補助機能] [F7 使用条件]

ティーチングペンダントを操作して、上記の操作経路を経ると、[使用条件(パラメータ数：)]画面が現れます。現在の内部負荷条件値と内部モードなどが表示されます。



この[使用条件(パラメータ数：)]画面で、「最適可搬質量初期化設定」の項目を選択し[F5 設定変更.]を押すと、テンキー形式の[パラメータ変更画面]が表示され、各パラメータ値を変更できます。

- 0：無効 コントローラ電源投入時初期化
- 1：有効 コントローラ電源を投入しても初期化しない。
(現在の値を保持する)

第4章 速度・加速度・減速度の指定

最適可搬質量初期化設定は0~1で、それ以外の数値を入力すると「入力された値が範囲外です。」が発生します。




注意：ティーチングペンダントで設定した最適可搬質量初期化設定はWINCAPSへ転送してください。転送方法はP4-18の注意を参考にしてください。

WINCAPS による設定

パソコン教示システムのWINCAPS によって、最適可搬質量初期化設定の設定を行う方法について説明します。

アームマネージャの [ツール] メニューから [設定] を選択すると、[設定] ウィンドが表示されます。

[設定] ウィンドの [使用条件] タブをクリックすると [使用条件] が表示されます。




この [使用条件 (パラメータ数:)] 画面で、最適可搬質量初期化設定の設定項目をダブルクリックすると、パラメータ値を入力変更できます。

各パラメータ値の設定ができたなら、ロボットコントローラにデータを転送します。まず、ティーチングペンダントの [MOTOR] で、モータ電源を OFF にします。アームマネージャを接続状態にし、アームマネージャの [転送] をクリックして [転送] ダイアログボックスを表示させ、転送の操作を行います。転送については (WINCAPS ガイド「8.2.5 転送」を参照してください。

注意：[転送]ダイアログボックスにある[受信]をクリックすると、コントローラのアームマネージャにあるデータを受信されます。プログラム中で変更した最適可搬質量初期化設定はWINCAPS 側に転送されません。

第 5 章

視覚制御



プログラムを作成する際に必要となる、視覚に関する用語について説明します。

第5章 視覚制御

5.1 視覚制御

オプションでロボットコントローラに内蔵される、 μ Visionボードを利用するためのコマンドについて説明します。

視覚装置を利用するプログラムの作成・入力を行なうときにお読みください。

5.1.1 視覚制御の用語

5.1.1.1 画素

μ Visionボードの内部では、画素データを一つ一つの点の集まりとして取り扱っています。その一つの点のことを「画素 (PIXEL)」と呼びます。

μ Visionボードが扱う画素数は、格納メモリ (処理画面) で横512画素 × 縦480画素、描画専用メモリ (描画面) で横624画素 × 縦480画素です。

5.1.1.2 輝度

μ Visionボードで処理する画像データの各画素は、明るさを表す数値を持っています。この数値のことを輝度といいます。輝度は0～255の256段階の数値をとります。0に近いほど暗く、255に近いほど明るくなります。

5.1.1.3 ウィンドウ

μ Visionボードで画像処理をする範囲として、図5-1に示すように、ウィンドウを設定します。ウィンドウは、 μ Visionボード内部にウィンドウ番号ごとにその大きさが記憶されます。ウィンドウを編集する方法には視覚マネージャによる方法と、ユーザプログラムによる方法の2つがあります。ユーザプログラムにより編集したウィンドウ情報は、電源を切ると失われてしまうので、注意してください。




図5-1 画像処理ウィンドウ

第5章 視覚制御

5.1.1.4 面積・重心・主軸角

[1] 面積

カメラから取り込んだ画像データを2値化し、ウィンドウで指定した範囲内の白(1)と黒(0)のそれぞれの画素数を、面積としてカウントします。μVisionボードでは、ウィンドウ内の各画素の輝度値を変更せずに、リアルタイムに2値化して面積をカウントするので、事前に画像データを2値化する必要はありません。




図5-2 面積

[2] 重心

カメラから取り込んだ画像データの中では、対象物は平面になります。平面上で、対象物の重さの釣り合う点を、重心といいます。μVisionボードでは、ウィンドウで指定した範囲内の白(1)と黒(0)の画素から、重心を求めています。重心はX座標値とY座標値で表されます。




図5-3 重心

[3] 主軸角

カメラから取り込んだ画像データの中では、対象物は平面になります。この平面の対象物を回転させたときに、最も良く回る長手方向の軸を主軸の長軸といい、この軸に直交する軸を主軸の短軸といいます。

μ Visionボードでは、水平軸(X軸)から主軸の長軸までの角度()を、主軸角と定義しています。主軸角は、画像データを2値化した後に、ウィンドウで指定した範囲の白(1)または黒(0)の対象物に対して求めます。




図5-4 主軸角

注意：正方形および真円の主軸角は特定することができませんので注意してください。

第5章 視覚制御

5.1.1.5 2値化

[1] 2値化

カメラから μ Visionボードに取り込んだ画像データは、各画素ごとに256階調の輝度を持っています。2値化とは、各画素の輝度を、しきい値を境にして白(1)と黒(0)に書き直すことをいいます。このしきい値を、2値化レベルといいます。 μ Visionボードは2値化レベルを2値下限と2値上限の2つの値で指定します。2値下限より大きな値から2値上限までを白(1)、それ以外を黒(0)に2値化します。




図5-5 2値化

[2] ヒストグラム

ヒストグラムとは、カメラから取り込んだ画像データのウィンドウで指定した範囲について、輝度値の出現頻度をカウントしたものです。ヒストグラムをグラフ表示すると、輝度値の分布状況が分かりやすくなり、画像データを2値化する際の2値化レベルの決定が容易になります。また、 μ Visionボードでは、2値化レベルを自動決定する機能を提供していますが、これらはヒストグラムを利用して、2値化レベルを決定しています。図5-6は、2値化前の画像データのヒストグラムであり、対象と背景が2つに別れている様子が分かります。図5-7は、異なった2値化レベルで2値化を行なった結果です。下限(2値下限)と上限(2値上限)を調整することで、2値化結果が異なることが分かります。




図5-6 ヒストグラム(2値化前)




図5-7 ヒストグラム(2種類の2値化)

[3] 2値化レベル検出

モード法

画像のヒストグラムが、2つのピーク（対称図形と背景に対応する）を持つ二峰性の分布になる場合、この2つの山の間にある、谷の部分に2値化レベル（ t ）を設定する方法をモード法といいます。

μ Visionボードでは、輝度値0から255への方でヒストグラムの山・谷を検出するため、図5-8の場合は、 t の点を谷と見て2値化レベルとします。




図5-8 モード法による2値化レベル

判別分析法

画像ヒストグラムにおいて、2値化レベル k で黒部分と白部分の2つのクラスに分割したとき、この2つのクラス間の分離が最も良くなるように、統計手法により2値化レベル k を決める方法を判別分析法といいます。

ヒストグラムが、2つのピークを持つ二峰性の分布でない画像には、前出のモード法は適していません。そのような場合には、判別分析法により最適なしきい値を得ることができます。




図5-9 判別分析法による2値化レベル

Pタイル法

あらかじめ対象の白もしくは黒の面積が S_x と分かっている場合に、ヒストグラムを利用し、対象の面積が S_x に一致する2値化レベルを検出する方法です。

対象が白の場合には、ヒストグラムの明るい輝度値の画素から加算して面積を求め、ちょうど S_x になる輝度を2値化レベルとします。

対象が黒の場合には、暗い輝度値の画素から加算して同様に2値化レベルを求めます。

あらかじめ対象の面積が分かっている場合に有効な方法です。




図5-10 Pタイル法による2値化レベル

5.1.1.6 輝度積分値

カメラから取り込んだ画像のうち、ウィンドウで指定した範囲のすべての画素の輝度値を集計することを輝度積分といいます。集計した結果の値を輝度積分値といいます。




図5-11 輝度積分値

5.1.1.7 エッジ

指定したウィンドウ内の対象物について、暗から明(黒 白)、明から暗(白 黒)へ変化している点、つまり輝度の変化点をエッジといいます。

μVision ボードで検出するエッジの位置は、指定したレベル値をウィンドウ内の輝度値または面積値が満足する箇所です。レベル値の指定には、絶対値と差分値があり、対象物の状況により使い分けます。絶対値は、指定した箇所を、輝度値または面積値が通過する位置を検出します。差分値は、輝度値または面積値の変化量が、指定した値よりも大きくなった位置を検出します。




図 5-12 エッジ

第5章 視覚制御

5.1.1.8 ラベリング

カメラから取り込んだ画像データを2値化し、白(1)または黒(0)の画素の連結領域に、順に番号を付ける処理を、ラベリングといいます。




図 5-13 ラベリング

ラベリングにより、ウィンドウで指定した範囲に存在する複数の対象物を、個々に区別して扱えるようになります。

μVision ボードでは、ラベリングを行なうと、個々の対象物の特徴として、面積、重心、主軸角、フィレ形状、周囲長が求められます。フィレ形状とは、対象物に外接する長方形のことです。




図 5-14 フィレ形状

また、周囲長とは対象物の外形を構成する画素をカウントしたものです。




図5-15 周囲長

5.1.1.9 サーチ

サーチとは、あらかじめ登録された、標準的な画像データ(サーチモデル)を計測対象画像の探索範囲内(ウィンドウ範囲内)で動かして、一致した場所を探すことをいいます。




図5-16 サーチ

μ Visionボードでは、標準的な画像データをサーチモデルといい、画像データと基準座標(0X,0Y)により構成されます。




図5-17 サーチモデル


また、サーチモデルと計測対象画像の、一致する度合を表す数値を「一致度」といいます。指定した値よりも大きな一致度が得られた場合に、サーチモデルと計測対象画像の一致した場所の座標を得ることができます。座標の検出精度は、ピクセルでは最小単位が1画素になり、サブピクセルでは1画素以下の精度で、結果を得ることができます。サブピクセルにより計測を行なった場合は、ピクセルによる計測よりも、計測時間が長くなります。

第2部

コマンドリファレンス

第 6 章

コマンドの表記方法と分類



デンソーロボットで使用されるロボット言語PAC
のコマンドの表記方法とコマンド一覧を記載しま
す。

個別のコマンドについての情報を手早く探し出す
には、コマンド一覧表をご利用ください。

6.2 コマンド一覧表

(機能別 & アルファベット順)

6.2.1 アルファベット順コマンド一覧

目次の「アルファベット順コマンド一覧」を参照してください。

6.2.2 機能別コマンド一覧

目次の「機能別コマンド一覧」を参照してください。

第 7 章

PAC 言語の構成要素

この章では、PAC言語を構成する要素について説明します。

第7章 PAC 言語の構成要素

7.1 新しいロボット言語 PAC

ロボットの動作や作業を記述するためのプログラミング言語を、ロボット言語といえます。

デンソーロボットで使用されるロボット言語は、PAC(Programming language for Assembly Cell)と名付けられています。PACは、ロボット制御プログラムの開発とメンテナンスを、従来以上に効率化するために、新しく開発されました。主な特徴を以下に示します。

- ・ JISで規定された、産業用ロボット言語SLIMの上位互換言語である。
- ・ 構造化プログラミング言語であるため読みやすく、開発とメンテナンスが容易である。
- ・ ロボットだけでなく、視覚装置の制御も、PACで統一的に記述できる。
- ・ マルチタスク機能により、プログラムの効率的な処理ができる。
- ・ 割り込み処理機能により、エラーの発生や時刻などによる例外的な処理を、効率よく記述できる。

7.2 ロボット言語 PAC と従来の言語との関係

従来、ロボット言語は、ロボットによって、あるいはメーカーによって、互換性のないことが多くありました。ロボットごとに異なった言語を操るのはユーザーにとって負担になるので、標準化をはかるために、JISで産業用ロボットプログラム言語SLIMが制定されました。

SLIMは、主に組立作業を記述することを目的に規格化(JIS B 8439)されたもので、BASIC言語を基本として、ロボット特有のデータタイプやロボット動作命令などを追加したものです。したがって、SLIM以前のロボット言語に慣れた人でも、比較的違和感なくSLIM言語を習得できるという利点があります。

デンソーロボットで使用されるロボット言語PACは、BASIC言語の上位互換である構造化BASIC言語を基本にしていますので、SLIMの利点はそのままに引き継いだうえで、さらに構造化言語やマルチタスク機能などの数々の特徴を備えています。ロボット特有の命令に関しては、仕様がSLIMと同じですから、PACはSLIM言語の上位互換にもなっています。したがって、PACは「従来のロボット言語に慣れた人でも、比較的違和感なく習得できる」というSLIMの利点を活かしつつ、高度な要求にも応えられるロボット言語になっています。

7.3 言語要素

PAC言語を構成する要素には、以下のものがあります。

識別子.....構成要素を識別するための名前
変数.....データを一時的に記憶するもの
定数.....一定した値を持つデータ
演算子.....2つの値の間で計算をする記号
式.....値を求めるための構成要素の組み合わせ
コマンド.....処理を実行するようPAC言語に組み込まれた命令

また、変数や定数のデータにはいくつかの型があります。
この章では、構成要素およびデータ型について説明します。
コマンドについては、第9章～第22章で詳しく説明しています。

7.4 名前

PAC言語には、プログラムの中にあるさまざまな要素を識別するための規則があります。この章では、この規則について説明します。なお、コマンド、変数、関数、ラベル、プログラムを表す名前は、次の規則に従います。

名前は、文字（半角アルファベット。大文字と小文字の区別はしない）または、決められた記号で始まらなければなりません。
名前には、文字、数字、アンダースコアが使用できます。
名前の先頭文字はアルファベットでなければなりません。
ピリオド、スラッシュ、バックスラッシュ、スペース、コロンの、セミコロン、シングルクォート、ダブルクォーテーション、アスタリスクは使用できません。
+、-、*、/、(、)などの、演算子として使われる文字は使用できません。
名前を他の語と見分けるために、スペース文字を名前と他の語との間に置きます。
名前に使用できる文字数は、最大64文字です。


7.5 識別子

7.5.1 変数

変数は、プログラム中で使うデータを一時的にしまっておくものです。グローバル変数とローカル変数、システム変数があります。

グローバル変数は、どのプログラム（タスク）からも共通して使用できる変数です。

ローカル変数は、一つのプログラムの中でのみ有効な変数です。同時に実行される他のプログラムの中に、同じ名前のローカル変数があっても、それぞれが属するプログラムの中で働き、相互に影響することはありません。



グローバル変数とローカル変数

[1] グローバル変数

グローバル変数の名前は、型を表すアルファベット (I、F、D、S、V、P、J、T、IO) の後ろに整数式を付けて表します。I/O変数だけはアルファベットが2文字 (IO) になります。

たとえば、F0001、F1、F[1]はすべて、同じ単精度実数型変数を表します。変数名は、システムで予約されていますから、宣言をすることなく使えます。グローバル変数には、下記に示す型が使えます。

I型：整数型 (範囲：-2147483648 ~ +2147483647)

例) I0001、I1、I[1]

F型：単精度実数型 (-3.402823E+38 ~ 3.402823E+38)

例) F0001、F1、F[1]

D型：倍精度実数型 (-1.7976931348623157D+308 ~ 1.7976931348623157D+308)

例) D0001、D1、D[1]

S型：文字列型 (最大で243文字)

例) S0001、S1、S[1]

V型：ベクトル型 (X,Y,Z)

例) V0001、V1、V[1]

P型：ポジション型 (X,Y,Z,RX,RY,RZ,FIG) (6軸)

例) P0001、P1、P[1]

J型：ジョイント型 (J1,J2,J3,J4,J5,J6) (6軸)

例) J0001、J1、J[1]

T型：同次変換型 (Px,Py,Pz,0x,0y,0z,Ax,Ay,Az,FIG)

例) T0001、T1、T[1]

IO型：I/O型

例) IO0001、IO1、IO[1]

注意：視覚装置 μ Vision-21ではV型、P型、J型、T型は使用できません。

グローバル変数の間接参照

グローバル変数を指定する際に、変数の番号を数式で指定することを、変数の間接参照といいます。

間接参照をする場合は、変数の番号を[]で括った数式で表します。

用例：

I1 = I[5*3] ' I15の値をI1に代入します。

F1 = F[I1] ' I1の値を番号とするF型変数の値を、F1に代入します。

D1 = D[I1+1] ' I1の値に1を加えた値を番号とするD型変数の値を、D1に
' 代入します。

S1 = S[I7] ' I7の値を番号とするS型変数の値を、S1に代入します。

V1 = V[I1] ' I1の値を番号とするV型変数の値を、V1に代入します。

MOVE L, P[I5] ' I5の値を番号とするP型変数の位置へ移動します。

J1 = J[I5*3] ' I5の3倍の値を番号とするJ型変数の値を、J1に代入します。

T1 = T[I1*3] ' I1の3倍の値を番号とするT型変数の値を、T1に代入します。

SET IO[I1*5] ' I1の5倍の値を番号とするビット型ポートをONします。

[2] ローカル変数

ローカル変数には、グローバル変数と同様に、下記の型の変数が使えます。

- I型：整数型（範囲：-2147483648 ~ +2147483647）
- F型：単精度実数型（-3.402823E+38 ~ 3.402823E+38）
- D型：倍精度実数型（-1.7976931348623157D+308 ~ 1.7976931348623157D+308）
- S型：文字列型（最大で243文字）
- V型：ベクトル型（X,Y,Z）
- P型：ポジション型（X,Y,Z,RX,RY,RZ,FIG）（6軸）
- J型：ジョイント型（J1,J2,J3,J4,J5,J6）（6軸）
- T型：同次変換型（Px,Py,Pz,Ox,Oy,Oz,Ax,Ay,Az,FIG）
- I/O型：I/O型

ローカル変数は、型宣言命令を使用して、型宣言をした後に使用できます。数値型と文字列型のローカル変数は、型宣言文字を使用して型宣言を行なうこともできます。型宣言命令および型宣言文字については、P8-6「8.6 宣言文」を参照してください。

- 注意** : 型宣言をせずに変数を使用すると、単精度実数型変数として機能しますが、型宣言なしでの変数の使用は、プログラムミスの原因ともなります。可能な限り、型宣言を行なうように心掛けてください。
- : パソコン教示システムWINCAPS のデフォルト設定では、「明示的な型宣言が必ず必要」の設定になっています。この設定では、型宣言を省略すると、コンパイル時にエラーが出るようになっています。特に理由がない限り、この設定のままご使用ください。
 - : プログラム中で、I/O型以外のローカル変数を参照する場合には、参照する以前になんらかの値をローカル変数に代入しておくこと（変数の初期化）が必要です。ローカル変数を初期化せずに参照すると、実行時エラーが発生します。このような場合は、あらかじめ、プログラム中に変数への代入文を記述するか、配列変数以外ではプログラムの変数宣言部に、DEFINT A = 1 などと記述することにより、変数を初期化できます。
 - : ローカル変数を持つプログラムが、CALL コマンドにより呼び出され、実行中・待機中・一時停止中の状態にあるとき、そのプログラムを再起動すると、最初の呼び出しによるタスクと、再起動によるタスクの2つのタスクが存在することになります。別のタスクではあっても同じプログラムではローカル変数の独立が確保できないので、予期せぬ誤動作をすることがあります。
この誤動作を防止するために、CALL コマンドによってプログラムを呼び出しているときは、そのプログラム単体での起動を行なわないようにしてください。
 - : 視覚装置 μVision-21 ではV型、P型、J型、T型は使用できません。

[3] システム変数

システム変数は、システムの状況を調べるための変数です。変数名は、システムの予約語になっているので、変数名を宣言する必要はありません。システム変数には以下のものがあります。

CURJNT	CURPOS	CURTRN	CURFIG	CURACC	CURDEC	CURJDEC
CURJSPD	CURSPD	DESTJNT	DESTPOS	DESTTRN	DATE\$	TIME\$
TIMER	ERL	ERR				

7.5.2 関数

関数は、あらかじめ決められた演算方法により、指定された値(引数)に対する演算結果を得るものです。関数によっては引数を持たないものもあります。PAC言語の関数には、ポーズデータおよびベクトルデータを扱う関数、数値データを扱う算術関数、文字列データを扱う関数、ユーザ定義関数の4種類があります。関数コマンドについては、第15章「関数」を参照してください。

7.5.3 ラベル

ラベルは、プログラム中での文の位置を表します。分岐先の位置をラベルで表すことができます。ラベルの名前を意味のある名前にしておくと、プログラムがわかりやすくなります。

7.5.4 プログラム

プログラムの名前を使って、プログラムを指定し、プログラムの中から、別のプログラムを呼び出すことができます。

プログラムの名前は、プログラムの先頭でPROGRAMコマンドで宣言します。

プログラムの名前については、「8.2 プログラム名と宣言」で詳しく説明しています。

プログラム例：プログラム名を使ったプログラムの呼び出し

プログラムを呼び出す側のプログラム

```
PROGRAM PRO1
  IF IO[138] = ON THEN
    CALL MOTION
  ELSE
    DELAY 200
  END IF
END
```

呼び出される側の「MOTION」プログラム

```
PROGRAM MOTION
  TAKEARM
  SPEED 100
  MOVE P, P1
  DELAY 200
  MOVE P, P2
END
```

7.6 データ型

PAC言語で扱うデータには、文字列、数値、位置、ベクトル、I/Oの型があります。以下に、これらのデータ型について説明します。

7.6.1 文字列

文字列 (String) 型データは、S型とも呼びます。
最大で243文字までの文字列を含むことができます。

7.6.2 数値

数値型データには、次の3種類があります。

I型：整数型 (範囲：-2147483648 ~ +2147483647)

F型：単精度実数型 (-3.402823E+38 ~ 3.402823E+38)

D型：倍精度実数型 (-1.79769313486231D+308 ~ 1.79769313486231D+308)

7.6.3 ベクトル

ベクトル型データは、V型とも呼びます。

X、Y、Z成分からなる3つの単精度実数パラメータより構成されます。

V型：ベクトル型 (X,Y,Z)

7.6.4 ポーズ

ポーズ型データには、次の3種類があります。

P型：ポジション型 (X,Y,Z,RX,RY,RZ,FIG)

J型：ジョイント型 (J1,J2,J3,J4,J5,J6)

T型：同次変換型 (Px,Py,Pz,Ox,Oy,Oz,Ax,Ay,Az,FIG)

7.6.5 I/O (ON/OFF)

I/O型のデータは、I/Oポートの状態 (ONまたはOFF) を値として持ちます。

7.7 データ型の変換

異なるデータ型の間で、型を変換することが可能です。

7.7.1 数値

数値データは、次の規則に従って型変換を行なうことができます。

数値データを、違った型の数値変数に代入すると、数値は変数の型に合わせて変換されます。

型の違う数値どうしで演算を行なうと、精度の高い方の型に合わせて演算します。

論理演算では、数値は整数に変換して演算し、結果は整数になります。

実数が整数に変換される場合には、その実数の値を超えない最大の整数に丸められます。

倍精度実数が単精度実数に代入された場合、結果は有効数字7桁に丸めたものになります。

7.7.2 文字と数値

PAC言語には、文字、文字列、文字コード、数値を変換するために、以下のようなコマンドがあります。

文字と数値の変換コマンド

変換後 変換前	文字コード へ変換	文字列 へ変換	数 値 へ変換	2進表記 文字列へ変換	16進表記 文字列へ変換
文字コード		CHR\$	-	-	-
文字	ASC		VAL\$	-	-
数値	-	STR\$		BIN\$	HEX\$

7.7.3 ポーズ型データ

ポーズ型データは、次の関数を用いて型変換を行なうことができます。

ポーズ型データには、型変換実行時のツール、ワーク座標系が反映されます。

ポーズ型データの変換コマンド

変換後 変換前	P型へ変換	J型へ変換	T型へ変換
P型		P2J	P2T
J型	J2P		J2T
T型	T2P	T2J	

用例：J0 = P2J (P0)
T0 = P2T (P0)
P0 = J2P (J0)
T0 = J2T (J0)
P0 = T2P (T0)
J0 = T2J (T0)

7.8 定数

定数は、固定した値を持つ式です。
PAC言語の定数は次のように分類できます。

- | | |
|-----------|---|
| 1 数値データ | I型：整数型定数
F型：単精度実数型定数
D型：倍精度実数型定数 |
| 2 文字列データ | S型：文字列型定数（最大で243文字） |
| 3 ベクトルデータ | V型：ベクトル型定数 (X,Y,Z) |
| 4 ポーズデータ | P型：ポジション型定数 (X,Y,Z,RX,RY,RZ,FIG) (6軸の場合)
J型：ジョイント型定数 (J1,J2,J3,J4,J5,J6) (6軸の場合)
T型：同次変換型定数 (Px,Py,Pz,Ox,Oy,Oz,Ax,Ay,Az,FIG)
(V型、P型、J型、T型の各要素は単精度実数です) |

以下に、各型の定数について説明します。

7.8.1 数値定数

[1] 整数型定数

-2147483648 から +2147483647 の範囲の整数による定数です。
整数型定数には、10進、2進、16進の3種類の表記形式があります。

10進形式

10進数で表現される整数型定数です。

-2147483648 から +2147483647 の範囲内の実数に、整数型後置子「%」を付けると、小数点以下は切り捨てられ、整数型の定数とみなされます。

例：32767

-125

+10

3256.21% 整数型後置子があるので、3256とみなされます。

2進形式

2進数で表現される整数型定数です。

数値の先頭に「&B」を付け、0または1の並びで表します。

2進形式で整数型定数の数値の範囲を表記すると、

&B0 ~ &B11111111111111111111111111111111

(32ビットの範囲内) となります。

例：&B110

&B0011

16進形式

16進数で表現される整数型定数です。

数値の先頭に「&H」を付け、0からFまでの並びで表します。

16進形式で整数型定数の数値の範囲を表記すると、

&H0 ~ &HFFFFFF (32ビットの範囲内) となります。

例：&H100

&H3D5A

[2] 単精度実数型定数

7桁の有効桁精度を持つ実数型の定数です。

値の範囲は-3.402823E+38 ~ 3.402823E+38です。

単精度実数型定数には、次の3つの表記形式があります。

最後に、単精度実数型後置子、「!」を伴った数

Eを使った指数形式

上記指定がなく、7桁以下の実数

例：1256.3

35.78!

-9.345E-06

[3] 倍精度実数型定数

15桁の有効桁精度を持つ実数型の定数です。

値の範囲は-1.79769313486231D+308 ~ 1.79769313486231D+308です。

倍精度実数型定数には、次の3つの表記形式があります。

最後に、倍精度実数型後置子、「#」を伴った数

Dを使った指数形式

上記指定がなく、7桁を超え15桁以下の実数

例：1256.325468

35.78#

-9.345D-06

注意：単精度実数型定数と倍精度実数型定数の有効桁数と内部表現により、誤差が生じる場合があります。

例

F1=10.0025

D1=10.0025

この場合、内部的には、1.0002499580383...E+1のように表現されており、単精度実数型に入れる場合、有効桁数の次の桁(8桁目)を四捨五入することにより、10.00250と正しく入ります。

倍精度実数型に入れる場合、有効桁数の次の桁(16桁目)を四捨五入することにより、10.002499580383...のような値が入ります。

7.8.2 文字列定数

文字列型定数は、文字列を表す定数です。
文字列は、前後をダブルクォーテーション「"」で囲んで表記します。
文字列の長さは、243文字以内でなければなりません。

例：“PAC”

7.8.3 ベクトル型定数

ベクトル型定数は、X、Y、Z成分からなる、ベクトル表現の定数です。
X、Y、Zの各成分は、単精度実数で表されます。

例：ベクトル型変数V1に、ベクトル型定数を代入します。

V[1] = (1,0,0)

7.8.4 ポーズ定数

[1] ポジション型定数

ポジション型定数は、位置(X,Y,Z)、姿勢(RX,RY,RZ)、形態(FIG)の3つから構成されており、合計7つの単精度実数パラメータより構成されています。
位置X,Y,Zはmm単位で表現され、また、姿勢(RX,RY,RZ)は回転角度(°)で、
形態(FIG)は0~31(不定は-1)の番号で表現されます。

注意：FIGに0~31以外の値を入力した場合、表示は入力された値になりますが、内部処理的には不定(-1)として扱われます。

姿勢は、X軸、Y軸、Z軸に対する回転角度を示し、それぞれ右ねじ方向を正回転としており、その範囲は-180° ~ +180°に限定されています。また、姿勢は軸の回転順序に依存するため、その回転順序は、X軸、Y軸、Z軸の順に回転するものと規定されています。

例：位置型変数P1に、ポジション型定数を代入します。

P[1] = (100,200,300,10,20,30,0)

‘ X=100,Y=200,Z=300,RX=10,RY=20,RZ=30,FIG=0

ポジション型変数の要素成分は途中から省略することができます。省略した場合、Y,Z,RX,RY,RZは「0」が、FIGは「-1(不定)」が指定されたものとみなされます。X成分は省略できません。

たとえば、

P[0] = (100,200,300)

と

P[0] = (100,200,300,0,0,0,-1)

は、同じ意味です。

[2] ジョイント型定数

ジョイント型定数は、1軸から6軸までの各軸値によって構成されています。各軸値は、単精度実数で表されます。単位は角度(°)です。

例：軸型変数J1に、ジョイント型定数を代入します。

$J[0] = (10, 20, 30, 40, 50, 60)$ '1~6軸 :10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°

ジョイント型変数の要素成分は途中から省略することができます。省略した場合、各軸値は「0」が指定されたものとみなされます。J1成分は省略できません。

たとえば、

$J[0] = (10, 20)$

と

$J[0] = (10, 20, 0, 0, 0, 0)$

は、同じ意味です。

[3] 同次変換型定数

同次変換型定数は、位置ベクトル、オリエントベクトル、アプローチベクトルの3つのベクトル、および形態で表されるポーズ定数です。

3つのベクトルは、それぞれ3つの単精度実数型パラメータで表されます。したがって、同次変換型定数は、10個の単精度実数型パラメータで表されます。

位置ベクトルの3つの要素の単位はmmです。

注意：オリエントベクトル、アプローチベクトルはともに大きさ1の単位ベクトルであり、かつ互いに直交してはなりません。もし、そうでないベクトルを指定し、動作命令でそれを使用した場合には、システムはアプローチベクトルを優先し、オリエントベクトルを自動的に直交させてから動作させます。

例：同次変換型変数T1に、同次変換型定数を代入します。

$T[1] = (10, 20, 30, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 4)$

7.9 式と演算子

値を返すものを式といいます。定数や変数のように単独で値を持つ式と、演算子によって結合された複数の要素からなる式があります。PAC言語のすべてのデータ型の値が、式によって表されます。

この節の以下の部分で説明する演算子を用いると、式の中で演算を行なうことができます。

7.9.1 代入演算子

変数への代入は、代入文で、代入演算子「=」を使って行ないます。代入演算子の右側の値が、左側へ代入されます。

代入文では、データの種類によって次のコマンドを用います。

LET、LETA、LETF、LETJ、LETO、LETP、LETR、LETRX、LETRY、LETRZ、LETX、LETY、LETZ

数値変数の代入に用いるLETコマンドだけは、コマンドを省略して記述できるので、次の2つの式は同じ意味になります。

例：LET I1 = 5 'I1に5を代入します。
 I1 = 5 'I1に5を代入します。

7.9.2 算術演算子

算術演算では、下表に示す演算子を使います。

演算は、表に示す優先順位に従って行なわれます。

算術演算子

算術演算子	演算内容	演算の優先順位
^	指数（べき乗）演算	高
-	負符号	↑
*, /	乗算、除算	
MOD	剰余	↓
+, -	加算、減算	

注意 : 0による除算を行なうと実行時にエラーとなります。
 : 整数の加算・乗算で桁あふれが発生すると、あふれた部分は無視されます。エラーにはなりませんので注意してください。
 例 : I1 = 2147483647 + 1 '2147483647 は整数型変数の取り得る最大値
 上の式を実行すると、結果は -2147483648 となります。
 -2147483648 は、整数型変数の取り得る最小値です。

- : 実数の加算・乗算で桁あふれが発生した場合や、整数型変数で記録できない値を実数型変数から代入しようとした場合には、エラーとなります。
- : 整数どうしの除算では、その結果の値を超えない最大の整数に丸められます。
- : 整数の剰余の符号は、下表のように決定されます。

算術演算子

被除数 \ 除数	+	0	-
+	+	エラー	+
0	0	エラー	0
-	-	エラー	+

7.9.3 関係演算子

関係演算子は、2つの数値を比較する場合に用います。結果はブール値（真「1」、偽「0」）で得られ、フロー制御文の条件式などで用います。

関係演算子

関係演算子	演算内容
=	等しい
=.	ほぼ等しい（近似比較）
<>	等しくない
<	小さい
>	大きい
<=	小さいか等しい
>=	大きいか等しい

備考：近似比較演算子(=.)の比較精度の設定は、[PACマネージャ] [ファイル] [プロジェクトの設定]の中のプログラムテーブルの「近似比較精度」で設定できます。

7.9.4 論理演算子

論理演算子は、ビット演算を行ないます。
整数型以外の数値は、整数型に変換されてから演算されます。

注意：整数型の有効範囲を越えた値を指定した場合は実行時エラーになります。

論理演算子

論理演算子	演算内容
NOT	否定
AND	論理積
OR	論理和
XOR	排他的論理和

例：ビット演算

```
I1 = &B1100 XOR &B0101
```

この場合の結果は、&B1001 となります。

注意：NOT 演算子について

NOT 演算子はビット演算を行ないますので式の評価結果を否定する場合には使用できません。

式の評価結果を否定できない例：

```
if NOT (I1=I2) then ...
```

I1=I2 が (真) のとき NOT では (偽) にできません。(真になります。)

式の評価結果を否定したい場合は以下の書式のように記述してください。

式の評価結果を否定できる例：

```
if (I1=I2) = FALSE then ...
```

7.9.5 文字列演算子

文字列は、文字列演算子「+」によって連結することができます。

例：A\$ = "ABC" + "DEF" 'A\$は "ABCDEF" になります。

7.9.6 ベクトル演算

ベクトル演算では、下表に示す演算子を使います。
演算は、表に示す優先順位に従って行なわれます。

ベクトル演算子		
ベクトル演算子	演算内容	演算の優先順位
., *, x	内積、スカラー倍、外積	高
+, -	加算、減算	低

例1：V1とV2の内積の算出

$$F1 = V1 \cdot V2$$

例2：V1の2倍を算出

$$V2 = V1 * 2$$

例3：V1とV2の外積V3の算出

$$V3 = V1 \times V2$$

注意：外積演算子の x はアルファベットのエクソなので、その前後に空白を必ず入れてください。

7.9.7 ポジション演算

ポジション型のデータに対して行なう演算です。
並進、回転偏差の演算には、「+」のみ使用できます。

例1：偏差の基準点P0から、ロボット座標系で(dx, dy, dz)だけ離れた点、P1の算出。

$$P1 = P0 + (dx, dy, dz) \text{ または } P1 = P0 + (dx, dy, dz, 0, 0, 0)$$

例2：現在ポジションから、ツール座標系で(df, dg, dh)だけ離れた点、P2の算出。

$$P2 = * + (df, dg, dh)H \text{ または } P2 = * + (df, dg, dh, 0, 0, 0)H$$

例3：基準点 P0 の姿勢を、ロボット座標系の X 軸周り、Y 軸周り、Z 軸周りにそれぞれ Rx (度)、Ry (度)、Rz (度) だけ回転させた点、P3 の算出。

$$P3 = P0 + (0, 0, 0, Rx, Ry, Rz)$$

例4：現在ポジションから、ツール座標系で(df, dg, dh)だけ離れ、ノーマルベクトル周りに Rx (度)、オリエントベクトル周りに Ry (度)、アプローチベクトル周りに Rz (度) 回転した点、P4 の算出。

$$P4 = * + (f, dg, dh, Rx, Ry, Rz)H$$

注意：偏差に、ポジション型変数は使用できません。

第7章 PAC 言語の構成要素

7.9.8 ジョイント演算

ジョイント型のデータに対して行なう演算です。
並進偏差の演算には、「+」のみ使用できます。

例：偏差の基準点J0から、ロボット座標系で(d1, d2, d3, d4, d5, d6)だけ離れた点、J1の算出。

$$J1 = J0 + (d1, d2, d3, d4, d5, d6)$$

注意：偏差に、ジョイント型変数は使用できません。

7.9.9 同次変換行列演算

同次変換行列に対して行なう演算です。
同次変換行列の積は、演算子「*」を使用します。

例：T1とT2の積、T3の算出。

$$T3 = T1 * T2$$

このとき、T3の形態はT2の形態に設定されます。

7.9.10 算術演算子、論理演算子、関係演算子の優先順位 [Ver.1.5 以降]

Ver. 1.5から、算術演算子、論理演算子、関係演算子が1行に複数記述可能になりました。

演算子同士の優先順位は下記を参照してください。

演算子	演算内容	優先順位
^	指数(べき乗)	高
-	負符号	↑
*, /, %, *	乗算、除算、内積、外積	
MOD	剰余	
+, -	加算、減算	
NOT	否定	
AND	論理積	
OR	論理和	
XOR	排他的論理和	↓
=, < >, <, >, <=, >=	関係演算子	低

優先順位が同じ場合は式の左から右に評価されます。()で閉じた場合は括弧内の演算が先に処理されます。(優先順位が高くなる)

7.10 PAC 言語における単位の取り扱い


PAC言語における各物理量の表現単位は、下表に示すとおりです。

PAC言語における物理量の表現単位

物理量	単 位
長 さ	ミリメートル (mm)
角 度	度 (DEGREE)
時 間	ミリ秒 (msec.)
速 度	% (最高速度に対する比率)
加速度	% (最大加速度に対する比率)
減速度	% (最大減速度に対する比率)

第 8 章

PAC 言語の文法



PAC言語によってプログラムを書く場合のきまりについて説明します。

第 8 章 PAC 言語の文法

8.1 文と行

PAC言語のプログラムは、複数の行から構成されます。

任意の行に、一つの文を記述できます。

1行の長さは、255バイトまでです。

文は、PAC言語による処理を記述する最小の単位であり、一つのコマンドで構成されます。

コマンドは、コマンドの名称と、コマンドに与える情報（パラメータ）から構成されます。

8.2 プログラム名と宣言

プログラム名や変数など、プログラムの実行時に必要な項目は、実行に先立って宣言します。

特にプログラム名の宣言を行なう場合は、プログラムの最初の有効行で宣言しなければなりません。この文をPROGRAM宣言文といいます。

PROGRAM宣言文は、省略することも可能です。省略すると、プログラムのファイル名がプログラム名として使われます。たとえば、ファイル名がPRO1.PACである場合、PROGRAM宣言文で別の名前を付けないと、PRO1というプログラム名になります。

PROGRAM宣言文を省略すると、プログラムを呼び出すときに引数を渡すことができません。また、プログラム編集中にプログラム名がわかりにくくなります。特別な理由がない限り、PROGRAM宣言文を省略しないようにしてください。

プログラムの呼び出しについては、「2.1 プログラムの呼び出しとサブルーチン」を参照してください。

注意①：ティーチングペンダントからの操作で起動できるプログラムは、引数を持たないプログラムに限られます。また、外部機器からの呼び出しで起動できるプログラムは、プログラム名が「PRO<番号>」の形式のものに限られます。ティーチングペンダントや外部機器からの呼び出しで起動できないプログラムは、他のプログラムから呼び出すことができます。

②：「PRO<番号>」の形式のプログラム名を持つプログラムを呼び出すときには、引数を渡すことができません。

③：プログラム名の先頭 3 文字を「PRO」とした場合、必ず番号を付けなければなりません。

<番号>は数字として解釈しますので、PRO01 や PRO001 のように記述しても PRO1 として扱われます。

8.3 ラベル

プログラムの分岐先や、プログラム中での文の位置を表すために、ラベルを使うことができます。

ラベルを使用するには、次の規則があります。

- ラベルの名前は、アスタリスク（*）で始まります。
- ラベルの名前の2文字目は、任意のアルファベットでなくてはなりません。
- ラベルの名前の3文字目以後は、英字と数字の任意の組み合わせが使えます。
- ラベルの名前の最後の文字は、コロン（:）でなければなりません。
- 予約語を、ラベル名に使用することはできません。
- 参照されるラベル名は、行の最初になければなりません。
- 参照されるラベル名に、同じものが複数ある場合には、エラーとなります。
- ラベルを参照できる範囲は、そのラベルが存在するプログラムの中だけです。

```
PROGRAM WITH_LABEL
  IF I0138=1 THEN *ACTION ELSE *NOACTION
  *ACTION:        SPEED 100
                  MOVE P, P1
                  DELAY 200
                  MOVE P, P2
  *NOACTION:      DELAY 200
END
```

ラベルを使ったプログラム例

8.4 文字セット

PAC言語で使用できる文字は、英文字（アルファベット）、数字、特殊記号です。英文字は、大文字と小文字の区別はしません。特殊記号は、算術演算子（+、-、*、/）のほかに、次のようなものがあります。

- コンマ（,）
パラメータが並ぶ場合の区切りに使用します。
- セミコロンの（;）
コマンドの引数にパラメータが並ぶ場合の区切りに使用します。
- シングルクォート（'）
REMコマンドの代用として使用します。
- ダブルクォーテーション（"）
任意の文字列の前後を囲むことで、文字列データの指定に使用します。
- アスタリスク（*）
ラベル名の先頭で使用します。
インターフェイス座標系の現在位置を示します。
- スペース
命令の名前の前後に必ず必要です。

注意：REM文のコメントと文字列定数には、漢字コード（Shift JIS）を含むことができます。

8.5 予約語

コマンドの名前や演算子など、PAC言語が処理を行なう上で、使用方法を決めているものを予約語といいます。

予約語を使用するには、予約語を識別するために、語の前、後ろ、あるいはその両方に、文法上規定された特殊文字（スペース文字、”、#、:）を挿入する必要があります。

PAC言語の予約語は、付録5「予約語一覧」に掲げてあります。

変数名やラベルに、予約語そのものを使うことはできませんが、予約語を含んだ名前は使用できます。たとえば、「HOME」という語は予約語ですが、「HOME1」という名前を、変数名またはラベルなどに使用することは可能です。

8.6 宣言文

変数や定数、関数など、名前や型を決めておく必要のあるものは、プログラム中で使用する前に、宣言文で定義を宣言します。

宣言文は、大きく分けて、次の3種類があります。

- 型宣言 : 変数および定数の型を宣言します。
- 関数/プログラム宣言 : 関数やプログラムを宣言します。
- ユーザ座標系宣言 : ユーザ座標系の宣言をします。

8.6.1 型宣言

[1] 型宣言文字 (後置子)

決められた後置子を使って、変数の型を宣言することができます。後置子は次のとおりです。

型宣言文字 (後置子)

種 類	後置子	使用例
整数型後置子	%	A%
単精度実数型後置子	!	A!
倍精度実数型後置子	#	A#
文字列型後置子	\$	A\$

注意：プログラムの中では、変数の型は最初に宣言された型で扱われます。プログラムの途中で、宣言と異なる型の後置子を使っても、型の識別は行ないません。

A、A%、A!、A#、A\$は、すべて同一の変数として認識され、最初に使用した型で登録されます。したがって、はじめに使用した型と異なる型の後置子を使用するとエラーになります。

[2] 型宣言命令

次の型宣言のコマンドを使って、変数の型を宣言することができます。

型宣言命令

種 類	コマンド	使用例
整数型	DEFINT	DEFINT AA, AB
単精度実数型	DEFSNG	DEFSNG BA, BB
倍精度実数型	DEFDBL	DEFDBL CA, CB
文字列型	DEFSTR	DEFSTR DA, DB
ベクトル型	DEFVEC	DEFVEC EA, EB
ポジション型	DEFPOS	DEFPOS FA, FB
ジョイント型	DEFJNT	DEFJNT GA, GB
同次変換型	DEFTRN	DEFTRN HA, HB

これらのコマンドでは、型を宣言するのと同時に、変数の初期化をすることができます。

これらのコマンドによる宣言文の中では、変数名に後置子を付けることはできません。

使用例：

```
DEFINT AA = 1      ' AAを整数型とし1を代入します。  
DEFSNG BB(10)    ' BBを要素数10の単精度実数型にします。
```

悪い例：

```
DEFINT AB%       ' 後置子を使っているのでエラーになります。
```

第8章 PAC 言語の文法

[3] 配列宣言

配列宣言のための宣言文では、変数名に後置子を付けることで、I/O変数以外のすべての型の配列を作ることができます。

ただし、配列の初期化は、宣言時にはできません。

配列の添字は0以上でなくてはなりません。配列の次元は3次元までです。

配列の要素の総数は32767を上限とします。

配列宣言

種類	コマンド	使用例
配列宣言	DIM	DIM AA(10, 10)

配列宣言の例：

```
DIM CC(3, 3, 3) AS INTEGER 'CCを整数型の3次元配列とします。
```

上記の例は、DEFINTコマンドを使って、次のように表現することもできます。

```
DEFINT CC(3, 3, 3) 'CCを整数型の3次元配列とします。
```

注意：DEF???文とDIM文との違い

DIM文は、配列でない場合にも使用できます。たとえば、

```
DEFINT CC
```

の代わりに、

```
DIM CC AS INTEGER
```

というようになります。DIM文は、DEF???文よりも汎用的ですが、型宣言と同時に変数を初期化することはできません。たとえば、次のような表現はDIM文ではできません。

```
DEFINT CC = 1 'CCを整数型に宣言し初期値を1とします。
```

宣言と同時に初期化をするのでなければ、すべての型や配列を同様に扱えるので、DIM文を使うことを推奨します。

[4] I/O 変数宣言

変数名と特定のI/Oポートを対応付けます。

I/O変数宣言

種類	コマンド	使用例
I/O変数宣言	DEFIO	DEFIO PORT = BYTE, 104

8.6.2 関数／プログラム宣言

関数またはプログラム名を宣言するコマンドは次のとおりです。

関数／プログラム宣言

種 類	コマンド	使用例
関数宣言	DEF FN	DEF FN AREA(R) = PI * R * R
プログラム宣言	PROGRAM	PROGRAM PRO1

8.6.3 ユーザ座標系の宣言

次に示すコマンドは、ユーザ座標系を宣言します。

ユーザ座標系の宣言

種 類	コマンド	使用例
干渉エリアの宣言	AREA	AREA 1, P0, V0, 15, 6
ツール座標系宣言	TOOL	TOOL 1, P0
ワーク座標系宣言	WORK	WORK 1, P0

8.7 代入文

代入文は、各型の変数に値を設定します。

数値代入文、文字列代入文、ベクトル代入文、ポーズ代入文の4つに大別されます。

注意：すべての代入文でLETコマンドは省略することができます。

8.7.1 数値代入文

数値代入文では、数値変数に値を代入します。

例：LET I[1] = 10 'I[1]に10を代入します。
 D[2] = 3.14 'D[2]に3.14を代入します。

8.7.2 文字列代入文

文字列代入文は、文字列型変数に文字列を代入します。

例：S[2] = "DENSO" 'S[2]に"DENSO"を代入します。

 LET SS\$ = S[2] 'SS\$にS[2]の値を代入します。

8.7.3 ベクトル代入文

ベクトル代入文は、ベクトル型変数に値を代入します。次の4つのコマンドが使えます。

ベクトル代入文

種 類	コマンド	使用例
ベクトル型代入	LET	LET V[2] = (1, 2, 3)
X成分代入	LETX	LETX V[2] = F1
Y成分代入	LETY	LETY V[2] = F1
Z成分代入	LETZ	LETZ V[2] = F1

8.7.4 ポーズ代入文

ポーズ代入文には、ポジション代入文、ジョイント代入文、同次変換代入文、ホームポジション代入文の4つがあります。

[1] ポジション代入文

ポジション代入文は、ポジション型変数に値を代入します。次のコマンドが使えます。

ポジション代入文

種 類	コマンド	使用例
ポジション型代入	LET	LET P[3] = (10, 10, 10, 0, 0, 0)
位置ベクトル代入	LETP	LETP P3 = V1
回転ベクトル代入	LETR	LETR P3 = V2
X成分代入	LETX	LETX P[3] = F1
Y成分代入	LETY	LETY P[3] = F1
Z成分代入	LETZ	LETZ P[3] = F1
RX成分代入	LETRX	LETRX P[3] = F1
RY成分代入	LETRY	LETRY P[3] = F1
RZ成分代入	LETRZ	LETRZ P[3] = F1
形態成分代入	LETF	LETF P[3] = I1

[2] ジョイント代入文

ジョイント代入文は、ジョイント型変数に値を代入します。次のコマンドが使えます。

ジョイント代入文

種 類	コマンド	使用例
ジョイント型代入	LET	LET J[4] = (1, 2, 3, 4, 5, 6) 6軸
軸成分代入	LETJ	LETJ 1, J[4] = F1

第8章 PAC 言語の文法

[3] 同次変換代入文

同次変換代入文は、同次変換型変数に値を代入します。次のコマンドが使えます。

同次変換代入文

種 類	コマンド	使用例
同次変換型代入	LET	LET T[x]=(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4)
位置ベクトル代入	LETP	LETP T[x] = V1
オリエントベクトル代入	LETO	LETO T[x] = V[1]
アプローチベクトル代入	LETA	LETA T[x] = V2
形態成分代入	LETF	LETF T[x] = I1

[4] ホームポジション代入文

ホームポジション代入文は、任意の座標値をホームポジションとします。

ホームポジション代入文

種 類	コマンド	使用例
ホームポジション代入	HOME	HOME *またはHOME CURPOS 現在位置をホームポジションにします。

8.8 フロー制御文

プログラムの各文の実行順序を制御するために、フロー制御文を使います。フロー制御では、プログラム中の文の位置を指し示すために、ラベルを使用します。

フロー制御は、無条件分岐、条件分岐、選択、繰り返し、定義済み処理呼び出しの5つに大別されます。

8.8.1 無条件分岐

プログラムの実行を、任意の場所へ移す場合に使用します。GOTOコマンドに続けて、次に実行したい文のラベルを記述します。

例：GOTO *LABEL1

8.8.2 条件分岐

IF～THEN～ELSE文またはIF～ENDIF文を使い、指定した条件が成立するかどうかにより、分岐先が決められます。

IFの直後に記述した関係式の値が真（TRUE(1)）であればTHEN以降を、そうでなければELSE以降を実行します。

8.8.3 選択

指定した式の値によって、実行する処理を選びます。3つのコマンドがあります。

SELECT CASE文では、SELECT行のCASE以降に算術式を置き、この算術式を満たす値を持つCASE行以降を、次のCASE行またはEND SELECT行まで実行します。いずれのCASE行も等しくない場合は、CASE ELSE以降をEND SELECT行まで実行します。

ON～GOSUB文では、ON以降に算術式を置き、算術式の値に従って、サブルーチンへ実行を移します。

ON～GOTO文では、ON以降に算術式を置き、算術式の値に従って、ラベル名へ実行を移します。

8.8.4 繰り返し

指定した条件によって、繰り返すかどうかを制御します。4つのコマンドがあります。

FOR～NEXT文では、FOR行のFOR以降に繰り返し条件を置き、この条件が満たされるまで、対応するNEXT行までの間の処理を繰り返します。

DO～LOOP文では、WHILEまたはUNTIL以降に関係式を置き、これが満たされている間（WHILEの場合）あるいは、満たされるまで（UNTILの場合）、DO行からLOOP行までの処理を繰り返します。

WHILE～WEND文では、WHILE以降に関係式を置き、これが満たされている間、WHILE行からWEND行までの処理を繰り返します。DO WHILE～LOOP文と同じ効果を持ちます。

REPEAT～UNTIL文では、UNTIL以降に関係式を置き、これが満たされるまで、REPEAT行からUNTIL行までの処理を繰り返します。DO～LOOP UNTIL文と同じ効果を持ちます。


8.8.5 定義済み処理呼び出し

プログラムの中で、特定の動作を繰り返す部分を、別書き出しておいて、必要に応じて呼び出すことができます。これを、定義済み処理呼び出しといいます。

定義済み処理呼び出しには、サブルーチンの呼び出しと、プログラムの呼び出しの2種類があります。

[1] サブルーチン


サブルーチンを呼び出すには、GOSUB文で飛び先を、ラベルで指定します。サブルーチンは、呼び出すプログラムと同じファイルの中に書かれている必要があります。サブルーチンの最後の行にはRETURN文があり、一連の処理を実行した後にRETURN文を実行することにより、サブルーチンを呼び出したプログラムの元の行の次へ、制御を戻します。



サブルーチンの呼び出し構造

[2] プログラム

プログラムを呼び出すには、CALL文でプログラム名を指定して行ないます。再帰呼び出しも行なえます。
詳しくは、「2.1 プログラムの呼び出しとサブルーチン」を参照してください。



プログラムの呼び出し構造

8.9 ロボット制御文

ロボット制御文には大きく分けて、動作制御文、形態制御文、停止制御文、速度制御文、時間制御文、座標変換文があります。

8.9.1 動作制御文

ロボットの動作を制御する文を、動作制御文といいます。

ロボットアームの動作制御文、ハンド制御文、モータ制御文があります。

[1] ロボットアームの制御

ロボットアームの動作を制御する文は、目標ポーズが、P型の場合、J型の場合、T型の場合、P/J/T型以外のデータの場合の4種類があります。

目標ポーズがP、J、T型データ

動作制御コマンド（目標ポーズがP、J、T型データ）

動作の種類	コマンド
一般移動	MOVE
アプローチ移動	APPROACH
デパート移動	DEPART

目標ポーズがP、J、T型以外のデータ

動作制御コマンド（目標ポーズがP、J、T型以外のデータ）

動作の種類	コマンド
回転移動	ROTATE
アプローチ方向回転移動	ROTATEH
並進移動	DRAW
各軸相対動作	DRIVE
各軸絶対動作	DRIVEA
ホームポジション移動	GOHOME

8.9.2 停止制御文

停止制御文は、プログラムの実行を停止または終了させます。

停止制御コマンド

動作の種類	コマンド	備考
実行一時停止	HOLD	ステップ停止
実行停止	HALT	瞬時停止。自タスクをSUSPENDします
実行終了	STOP	自タスクをKILLします
動作の中断	INTERRUPT	割り込みにより瞬時停止します

第8章 PAC 言語の文法

8.9.3 速度制御文

速度制御文は、アームの移動速度と加速度、減速度を設定します。

速度制御コマンド

動作の種類	コマンド
手先移動速度指定	SPEED
軸移動速度指定	JSPEED
手先加速度指定	ACCEL
軸加速度指定	JACCEL
手先減速度指定	DECEL
軸減速度指定	JDECEL

8.9.4 時間制御文

時間制御文は、時間によるロボットの動作制御をします。

時間制御コマンド

動作の種類	コマンド
指定時間停止	DELAY
条件停止	WAIT

8.9.5 座標変換文

座標変換文は、座標系の切り替えをします。

座標変換コマンド

動作の種類	コマンド
ツール座標系切り替え	CHANGETOOL
ワーク座標系切り替え	CHANGWORK
干渉チェックエリアの有効化	SETAREA
干渉チェックエリアの無効化	RESETAREA

8.10 入出力制御文

入出力制御文には、DI/DO制御文、RS232C制御文、ティーチングペンダント制御文の3つがあります。

8.10.1 DI/DO 制御文

DI/DO制御文は、I/Oポートの入出力を制御します。

DI/DO制御コマンド

動作の種類	コマンド
データ読み込み	IN
データ書き込み	OUT
I/Oポート ON	SET
I/Oポート OFF	RESET
非動作命令並列処理	IOBLOCK

8.10.2 RS232C 制御文

RS232C制御文は、RS232CおよびEthernetポートの入出力を制御します。

RS232C制御コマンド

動作の種類	コマンド
データ書き込み	PRINT
データ読み込み	INPUT
データ書き込み	WRITE
バッファクリア	FLUSH

8.10.3 ティーチングペンダント制御文

ティーチングペンダント制御文は、ティーチングペンダントの入出力の設定をします。

ティーチングペンダント制御コマンド

動作の種類	コマンド
デバッグ画面出力	PRINTDBG
各個操作ボタン定義	PRINTLBL
メッセージ画面出力	PRINTMSG
ブザー鳴動	BUZZER
TP簡易操作盤定義 [Ver. 1.5以降]	set_button set_page change_bCap change_pCap disp_page

8.11 マルチタスク制御文

マルチタスク制御文には、タスク制御文とセマフォ制御文があります。

8.11.1 タスク制御文

タスク制御文は、そのタスク制御文が属するタスク以外のタスクを制御します。

タスク制御コマンド

動作の種類	コマンド
タスクの生成・起動	RUN
タスクの中断	SUSPEND
タスクの削除	KILL
タスクの保護	DEFEND

8.11.2 セマフォ制御文

セマフォ制御文は、セマフォに関わる制御を行ないます。

セマフォ制御コマンド

動作の種類	コマンド
セマフォの生成	CREATESEM
セマフォの削除	DELETESEM
セマフォの解放	GIVESEM
セマフォの取得	TAKSEM
セマフォ待ちタスクの解放	FLUSHSEM

8.11.3 専用セマフォ制御文

専用セマフォ制御文

動作の種類	コマンド
アームセマフォの解放	GIVEARM
アームセマフォの取得	TAKARM
視覚セマフォの解放	GIVEVIS
視覚セマフォの取得	TAKVIS

8.12 時刻・日付制御

時刻日付制御文は、時刻と日付、および経過時間を取得することと、時刻による割り込みの制御を行いません。

時刻日付制御コマンド

動作の種類	コマンド
現在の日付を取得	DATE\$
現在の時刻を取得	TIME\$
経過時間を取得	TIMER

8.13 エラー制御

8.13.1 エラー制御コマンド

エラー制御文は、エラーによる割り込みを制御します。

エラー制御コマンド

動作の種類	コマンド
エラー割り込み定義	ON ERROR GOTO
エラーコード	ERR
エラー行	ERL
エラー復帰	RESUME

8.13.2 エラー格納機能 [Ver. 1.98 以降]

8.13.2.1 エラー格納機能とは

エラー発生時、そのエラーコードをI型変数領域（リングバッファとして使用）に格納する機能です。

Ver. 1.98で追加されたSETERR命令、GETERR命令を使用することで、リングバッファに書き込むエラーおよびリングバッファから読み出すエラーを定義できます。

エラー格納機能を使用するには、ティーチングペンダントから拡張機能を使って機能追加し、設定をしておく必要があります。

8.13.2.2 エラー格納機能の設定項目とリングバッファについて


設定項目

- ・機能使用／未使用の設定
- ・エラーを格納する領域として使うI型変数の先頭番号と最終番号の設定

リングバッファについて

リングバッファにおけるポインタ位置、I型変数の先頭番号と最終番号については下図を参照してください。

注: I型変数領域の先頭にはポインタが格納されるため、実際のリングバッファは、I型変数領域の先頭番号+1から始まります。



8.13.2.3 エラー格納機能の設定方法

- (1) ティーチングペンダントの機能拡張画面を表示します。
 操作経路：[F6 設定]－[F7 オプション]－[F8 機能拡張]
- (2) [F5 機能追加] を押し、暗証番号入力画面に「3237」を入力します。



- (3) [OK] を押すと、エラー格納機能が追加されます。




第 8 章 PAC 言語の文法

- (4) 補助設定画面を表示させて、[F11 エラー格納] ボタンを押します。
 操作経路：[F1 プログラム]—[F6 補助機能]—[F11 エラー格納]



- (5) エラー格納機能設定画面が表示されます。



ここで、エラー格納機能の設定を行ないます。

項目	設定内容
0:エラー格納	エラー格納機能を使用するならば"1"を設定
1:エラー格納バッファ先頭	エラー格納領域の先頭となるI型変数番号を設定
2:エラー格納バッファ最後	エラー格納領域の最後となるI型変数番号を設定

8.13.2.4 エラー格納機能関連のコマンド

SETERR、GETERR、CLRERR、GETERRLVLについては、「第18章 エラー制御」を参照してください。

8.14 システム情報

システム情報は、次に示すコマンドによって得られます。

システム情報コマンド

動作の種類	コマンド
システムの環境設定値の取得	GETENV
システムの環境設定値の代入	LETENV
ROMバージョン情報の取得	VER\$
プログラムの状態を取得	STATUS

8.15 プリプロセッサ

プリプロセッサ文は、プログラムを実行形式に翻訳（コンパイル）する際に、文字列の置き換え、またはファイルの取り込みを制御します。

プリプロセッサコマンド

動作の種類	コマンド
定数、マクロ名を文字列に置換	#define
#define文のキャンセル	#undef
ファイルの取り込み	#include
擬似的なエラーの発生	#error
プログラムの最適化を指定	#pragma optimize

8.16 値による呼び出しと参照による呼び出し

プログラムから別のプログラムを呼び出すときに、プログラムにデータを渡したい場合があります。この場合、呼び出すプログラム名に続けて引数リストを付けることにより、データを渡すことができます。引数の渡し方には、直接に値を渡す「値による呼び出し」と、変数を渡す「参照による呼び出し」があります。

プログラムを呼び出す命令には、CALLとRUNがあります。CALLコマンドでは、両方の呼び出し方法が使えますが、RUNコマンドでは、「値による呼び出し」しか使えません。

プログラムに渡す引数の型は、呼び出される側のプログラムで記述した引数の型に合わせなければなりません。したがって、定数を渡すときは、型宣言文字を付ける必要があります。また、呼び出される側のプログラムの中では、引数はローカル変数として宣言されるため、引数名に型宣言文字を付ける必要があります。

8.16.1 値による呼び出し

定数と数式と文字式は、必ず値で渡します。変数もカッコ () で囲めば式とみなされ、値で渡すことができます。

例：プログラム PROGRAM SUB1(AA#)を呼び出す方法

- 変数を値で渡す場合 CALL SUB1((D1))
- 定数を渡す場合 CALL SUB1(10#)
- 数式を渡す場合 CALL SUB1(D1 + D2)

注意：① 変数を値で渡す場合、配列全体の値による呼び出しを行うことはできません。配列全体の値による呼び出しを行なった場合は、配列全体の参照による呼び出しとして処理されます。

② 数式を渡す場合、式の結果の型に注意します。呼び出される側のプログラムの引数の型と同じ型にならなければなりません。

8.16.2 参照による呼び出し

グローバル変数およびローカル変数を、引数として渡せます。
引数として配列全体を指定したいときは、配列名にカッコ () を付けます。
グローバル変数、ローカル配列の 1 要素は、参照で渡すことはできません。グローバル変数、ローカル配列の 1 要素を参照で渡したい場合は、いったんローカル変数に値を代入し、そのローカル変数を介して参照呼び出しを行なってください。

例1：プログラム PROGRAM SUB1 (AA#) を呼び出す場合

- ローカル変数を渡す場合1 (DEFDBLでDDが宣言済みのとき)
CALL SUB1 (DD#)
- ローカル変数を渡す場合2 (DEFDBLでDAが宣言済みのとき)
CALL SUB1 (DA)

注意：ローカル変数は、あらかじめ値を代入しておく必要があります。次の場合は、値で渡すことになります。

```
CALL SUB1 (D1)
```

例2：プログラム PROGRAM SUB2 (BB%(10)) を呼び出す場合

- 配列全体を渡す場合 (DIMでAB%(10)が宣言済みのとき)
CALL SUB2 (AB% ())

8.17 視覚制御

8.17.1 画像入出力

次に示すコマンドは、カメラの映像とメモリ内の画像データの入出力を制御します。

画像入出力制御コマンド

動作の種類	コマンド
カメラ映像をメモリに格納	CAMIN
カメラ映像格納の機能設定	CAMMODE
カメラ映像入力レベルの設定	CAMLEVEL
カメラ映像をモニタに表示	VISCAMOUT
メモリの画像をモニタに表示	VISPLNOUT
描画画面情報をモニタに表示	VISOVERLAY
ルックアップテーブルのデータ設定	VISDEFTABLE
ルックアップテーブルのデータ参照	VISREFTABLE

8.17.2 ウィンドウ設定

次に示すコマンドは、ウィンドウ（画像処理を行なう範囲）の編集を行ないません。

ウィンドウ設定コマンド

動作の種類	コマンド
ウィンドウ情報の設定	WINDMAKE
ウィンドウ情報のクリア	WINDCLR
ウィンドウ情報のコピー	WINDCOPY
ウィンドウ情報の参照	WIMDREF
ウィンドウの描画	WINDDISP

第8章 PAC 言語の文法

8.17.3 描画

次に示すコマンドは、格納メモリ(処理画面)、オーバレイメモリ(描画専用画面)への描画動作を制御します。

描画コマンド

動作の種類	コマンド
描画先画面の指定	VISSCREEN
描画時の輝度指定	VISBRIGHT
画面の消去	VISCLS
点の描画	VISPUTP
長さ、角度指定による直線描画	VISLINE
2点を結ぶ直線の描画	VISPTP
矩形の描画	VISRECT
円の描画	VISCIRCLE
楕円の描画	VISELLIPSE
扇形の描画	VISSECT
十字マークの描画	VISCROSS
文字の表示位置指定	VISLOC
描画文字の設定	VISDEFCHAR
文字の表示	VISPRINT

8.17.4 画像処理

次に示すコマンドは、画像データの処理を行ないます。

画像処理コマンド

動作の種類	コマンド
処理対象画面の指定	VISWORKPLN
指定座標の輝度取得	VISGETP
ヒストグラムの計測	VISHIST
ヒストグラム結果の参照	VISREFHIST
2値化レベルの算出	VISLEVEL
2値化処理	VISBINA
2値化表示	VISBINAR
フィルタ処理	VISFILTER
画像間演算	VISMASK
画面のコピー	VISCOPY
面積、重心、主軸角の計測	VISMEASURE
投影データの計測	VISPROJ
エッジの計測	VISEDGE

8.17.5 コード認識

次に示すコマンドは、QRコードの読み取りを行ないます。

コード認識コマンド

動作の種類	コマンド
QRコードの読み取り	VISREADQR

8.17.6 ラベリング

次に示すコマンドは、ラベルの処理を行ないます。

ラベリングコマンド

動作の種類	コマンド
ラベリングの実行	BLOB
ラベル番号別特徴計測	BLOBMEASURE
ラベル番号の取得	BLOBLABEL
ラベル画像のコピー	BLOBCOPY

8.17.7 サーチ機能

次に示すコマンドは、画像モデルの登録と検索を行ないます。

サーチ機能コマンド

動作の種類	コマンド
サーチモデルの登録	SHDEFMODEL
登録モデルの情報取得	SHREFMODEL
登録モデルのコピー	SHCOPYMODEL
登録モデルの消去	SHCLRMODEL
登録モデルの表示	SHDISPMODEL
モデルの検索	SHMODEL
コーナー検索条件設定	SHDEFCORNER
コーナー検索	SHCORNER
円検索条件設定	SHDEFCIRCLE
円の検索	SHCIRCLE

8.17.8 結果取得

次に示すコマンドは、画像処理を行なった結果の内容について、各種情報の取得を行ないます。

結果取得コマンド

動作の種類	コマンド
画像処理結果の取得	VISGETNUM
コード認識結果の取得	VISGETSTR
画像処理結果X座標の取得	VISPOX
画像処理結果Y座標の取得	VISPOY
処理結果ステータスの取得	VISSTATUS

8.17.9 視覚 CAL


次に示すコマンドは、CAL(視覚-ロボット座標変換)データを取得します。

視覚CALコマンド

動作の種類	コマンド
座標変換データの取得	VISREFCAL

第 9 章

宣言文



プログラムの中で、変数や関数を使用する場合は、あらかじめ宣言文で定義しておく必要があります。この章で説明する宣言文のコマンドは、そのために使います。

システム変数と組み込み関数は、宣言することなくプログラム中で使用できます。

第9章 宣言文

9.1 プログラム名

PROGRAM (ステートメント)

機能 プログラム名を宣言します。

書式 PROGRAM <プログラム名> [(<引数> [, <引数> ...])]

説明 <プログラム名>で指定した文字列を、プログラム名として宣言します。
プログラム名の宣言は、プログラムの先頭で行で行ないます。先頭にプログラム名の宣言がない場合には、ファイル名がプログラム名になります。

プログラム名が、PRO<番号>という形式の名前になっている場合は、引数を付けることはできません。

プログラム名の先頭の文字はアルファベットでなければなりません。プログラム名は64文字までです。

<引数>は、呼び出し側から渡される引数データになります。CALL ステートメントから変数が引数として渡された場合には、PROGRAM ステートメント内で<引数>で指定した変数の値を変更すると、呼び出し側で<引数>に指定した変数の値も変わります。

<引数>の型は、CALL ステートメントの引数の型と同じでなければなりません。

型は、後置子またはAS表現を用いて以下のように行ないます。

```
PROGRAM SUB0(aa%,bb!)\nPROGRAM SUB0(aa AS INTEGER,bb AS SINGLE)
```

<引数>に配列変数を使用するときには、呼び出し側のDIMステートメントで定義した配列の添字の最大値と、添字の数を入力します。

<引数>の最大個数は、32個です。

オペレーティングパネル、外部より起動可能なプログラムはPRO<番号>のものに限られます。

関連項目 CALL

用例

```
PROGRAM PR01                    'PR01 をプログラム名として宣言します。
PROGRAM SUB2( la, lb%, lc# ) ' la, lb%, lc#の引数を持たせたSUB2をプログラムと
                                 'して宣言します。
PROGRAM SUB3( lb%( 12, 5 ) ) 'SUB3をプログラムとして宣言し、2次元配列lb%で引
                                 '数を受け取ります。この例では、配列の添字は12, 5で
                                 'す。

PROGRAM SUB0( la%, lb! )
PROGRAM SUB0( la As Integer, lb As Single )
```

9.2 干渉エリア座標

AREA (ステートメント)

機能

干渉チェックを行なうエリアを宣言します。

書式

AREA <エリア番号>, <ポジション>, <ベクトル>, <I/O 番号>, <干渉位置格納ポジション型変数番号>[, <エラー検出設定>]

説明

干渉チェックエリアを宣言します。

<エリア番号>で宣言できるエリア番号は、0~7 までの 8ヶ所です。

<ポジション>は、干渉チェックエリアの中心位置と角度を指定するポジションです。

<ベクトル>は、干渉チェックエリアの範囲を指定するベクトルです。

エリアの一辺の長さは、<ベクトル>の各成分の 2 倍の長さとなります。

<I/O 番号>には、干渉チェックエリアで干渉が起こったときに SET する I/O 番号を与えます。I/O の状態は、RESETAREA を実行するか、その I/O を RESET するまで保持されます。

[Ver. 1.8 以降]では、I0104、I0[104]と I0 変数表記が可能になりました。また、-1 を設定することにより I0 出力を行わない設定が可能になりました。

<干渉位置格納ポジション型変数番号>には、干渉した位置を格納するポジション型変数の番号を与えます。

[Ver. 1.8 以降]では、P55、P[55]と P 型変数表記が可能になりました。また、-1 を設定すると P 型変数への位置の取り込みを行わない設定が可能になりました。

<エラー検出設定>には、位置干渉検出のエラー条件を設定します。干渉時のエラー設定は以下のとおりです。

- 0: エリア領域内部に干渉時、エラー出力無し
- 1: エリア領域内部に干渉時、エラー出力
- 2: エリア領域内部に干渉時、エラー出力 (手動に切換えて操作可)
- 3: エリア領域外部に干渉時、エラー出力無し
- 4: エリア領域外部に干渉時、エラー出力
- 5: エリア領域外部に干渉時、エラー出力 (手動に切換えて操作可)



干渉のチェックは、ツール座標系の原点と干渉チェックエリアに指定した直方体を比較します。干渉チェックエリアの内側にツール座標原点を検出すると、干渉と判定されます。

干渉位置格納ポジション型変数番号には、干渉が検出されたとき (I/O が SET されたとき) の、ユーザ座標系におけるツール座標原点位置が格納されます。一般には直方体の面上の点になりますが、SETAREA 実行時にツール座標原点が直方体内部にある場合は、その位置となります。

WINCAPS II、ティーチングペンダントでも設定が可能です。

注意事項

- (1) エリアの中心位置は、常にWORK0が基準になっています。
- (2) ユーザ座標系を変更しても、干渉チェックエリアの位置は変わりません。



関連項目 SETAREA、RESETAREA、AREAPOS、AREASIZE

用例

- | | | |
|----|---|--|
| 共通 | AREA 2, P50, V10, 104, 55 | '2番に P50, V10 で規定されるエリアを定義します。 |
| | SETAREA 2 | '2番のエリアチェックを有効にします。 |
| | RESETAREA 2 | '2番のエリアチェックを無効にします。 |
| 6軸 | AREA 2, P50+(100, 100, 0, 10, 0, 0), V10, 104, 55 | '2番に P50+(100, 100, 0, 10, 0, 0), V50 で規定されるエリアを定義します。 |
| | SETAREA 2 | '2番のエリアチェックを有効にします。 |
| | RESETAREA 2 | '2番のエリアチェックを無効にします。 |
| 4軸 | AREA 2, P50+(100, 100, 0, 10), V10, 104, 55 | '2番に P50+(100, 100, 0, 10), V50 で規定されるエリアを定義します。 |
| | SETAREA 2 | '2番のエリアチェックを有効にします。 |
| | RESETAREA 2 | '2番のエリアチェックを無効にします。 |

9.3 ユーザ関数

DEF FN (ステートメント)【SLIM 準拠】

機能 ユーザ定義関数を宣言します。

書式 DEF FN <関数名>[<後置子>] = <定数>
DEF FN <関数名>[<後置子>](<引数>[,<引数>...]) = <数式>

説明 FN で始まる<関数名>をユーザ定義関数として宣言します。
<引数>には、<数式>の中で使用する変数名を指定します。
<後置子>は省略可能ですが、これを付けることによって、同時に変数の型を宣言することができます。後置子には次のものが使用できます。

整数型後置子：%
単精度型後置子：!
倍精度型後置子：#
文字列型後置子：\$

後置子を省略すると、単精度実数型とみなされます。

変数名が同じで、型の違う変数を宣言することはできません。

関連項目

用例

```
DEF FND$ = "DENSO"           'FND$をユーザ定義関数として宣言します。
DEF FNLAP#(radius) = 2 * PI * radius  'FNLAP#(radius)を倍精度実数型のユーザ定義関
                                     '数として宣言します。
DEF FNAREA(radius) = PI * POW(radius, 2) 'FNAREA(radius)を単精度実数型のユーザ定義関
                                     '数として宣言します。
PRINT #1, FND$                '“DENSO”を ch1 から出力します。
PRINT #2, HANKEI
PRINT #1, FNLAP#(HANKEI)     '(2 * PI * HANKEI)の値を ch1 から出力します。
PRINT #2, FNAREA(HANKEI)    '(PI * POW(HANKEI, 2)の値を ch2 から出力しま
                               'す。
```

9.4 ホーム座標

HOME (ステートメント)【SLIM 準拠】

機能 任意の座標をホームポジションとして宣言します。

書式 HOME <ポジション型>

説明 <ポジション型>で指定した任意の座標をホームポジションとして宣言します。
ホームポジションは各プログラムごとに定義されます。
HOME 文を複数宣言した場合は、最新の宣言をホームポジションとします。

関連項目 GOHOME

用例

6 軸

DIM Ip1 As Point

HOME (350, 0, 450, 0, 0, 180)

'(350, 0, 450, 0, 0, 180)の座標をホームポ
'ジションとして宣言します。

HOME Ip1

'Ip1 の座標をホームポジションとして宣言しま
'す。

4 軸

DIM Ip1 As Point

HOME (200, 300, 300, 45, 0)

'(200, 300, 300, 45, 0)の座標をホームポジ
'ションとして宣言します。

HOME Ip1

'Ip1 の座標をホームポジションとして宣言しま
'す。

9.5 ツール座標

TOOL (ステートメント)

機能 ツール座標系を宣言します。

書式 TOOL <ツール座標系番号>, <ポジション型>

説明 <ポジション型>で示されるポジションを、<ツール座標系番号>で示されるツール座標系として宣言します。

ツール座標系番号には、1～63が指定できます。

関連項目 CHANGETOOL、TOOLPOS

用例

6軸

DIM Ip1 As Point

TOOL 1, Ip1

'Ip1を、ツール座標系番号1のツール座標系として宣言します。'

TOOL 2, (100, 100, 50, 0, 90, 0)

4軸

DIM Ip1 As Point

TOOL 1, Ip1

'Ip1を、ツール座標系番号1のツール座標系として宣言します。'

TOOL 2, (100, 100, 50, 0)

注意事項

このコマンドにより変更される値は、電源が入っている限り値を保持します。電源が切れても値を保持したい場合は、システムパラメータの保存（操作ガイド P5-159 参照）を行ってください。

9.6 ワーク座標

WORK (ステートメント)

機能 ユーザ座標系を宣言します。

書式 WORK <ユーザ座標系番号>, <ポジション型>

説明 <ポジション型>で示されるポジション型変数に代入したユーザ座標を、<ユーザ座標系番号>で示されるユーザ座標系として宣言します。

ユーザ座標系番号には、1～7が使用できます。

関連項目 CHANGEWORK、WORKPOS

用例

6軸

DEFINT li1, li2

WORK 1, P1

'ユーザ座標系番号1に、ポジション型変数番号2に代入した座標を、ユーザ座標系として宣言します。

WORK li1, P[li2]

'li1で示されるユーザ座標系番号に、li2で示されるポジション型変数に代入した座標を、ユーザ座標系として宣言します。

WORK li1, (100, 100, 50, 0, 0, 90)

4軸

DEFINT li1, li2

WORK 1, P1

'ユーザ座標系番号1に、ポジション型変数番号2に代入した座標を、ユーザ座標系として宣言します。

WORK li1, P[li2]

'li1で示されるユーザ座標系番号に、li2で示されるポジション型変数に代入した座標を、ユーザ座標系として宣言します。

WORK li1, (100, 100, 50, 0)

注意事項

- (1) ワーク座標のX, Y, Z要素にロボットの作業エリアを超える値を設定した場合、数値処理の桁落ちにより、ロボットの位置ずれが発生する場合があります。ワーク座標のX, Y, Z要素はロボットの作業エリア内の値を用いてください。
- (2) このコマンドにより変更される値は、電源が入っている限り値を保持します。電源が切れても値を保持したい場合はシステムパラメータの保存(操作ガイド P5-159 参照)を行ってください。

9.7 ローカル変数

DEFINT (ステートメント)

機能 I型変数(整数型変数)を宣言します。整数の範囲は -2147483648 ~ 2147483647 です。

書式 DEFINT <変数名>[=<定数>][,<変数名>[=<定数>]...]

説明 <変数名>で指定した変数を整数型の変数として宣言します。<変数名>に続けて等号と定数を書くことにより、宣言と同時に初期化を行なえます。

“,”で区切ることにより、一度に複数の変数名を宣言できます。

関連項目 DEFDBL、DEFSNG、DEFSTR

用例

DEFINT lix, liy, liz	'lix, liy, lizをI型変数として宣言します。
DEFINT lix = 1	'lixをI型変数として宣言し、初期値=1を与えます。

DEFSNG (ステートメント)

機能 F 型変数 (単精度実数型変数) を宣言します。単精度実数の範囲は $-3.4E-38 \sim 3.4E+38$ です。

書式 DEFSNG <変数名>[=<定数>][,<変数名>[=<定数>]...]

説明 <変数名>で指定した変数を単精度実数型として宣言します。<変数名>に続けて等号と定数を書くことにより、宣言と同時に初期化を行なえます。
“,” で区切ることにより、一度に複数の変数名を指定できます。

関連項目 DEFDBL、DEFINT、DEFSTR

用例

DEFSNG lfx, lfy, lfz	'lfx, lfy, lfz を F 型変数として宣言します。
DEFSNG lfx = 1.0	'lfx を F 型変数として宣言し、初期値=1.0 を与えます。

DEFDBL (ステートメント)

機能 D 型変数 (倍精度実数型変数) を宣言します。倍精度実数の範囲は $-1.7D+308 \sim 1.7D+308$ です。

書式 DEFDBL <変数名>[=<定数>][,<変数名>[=<定数>]...]

説明 <変数名>で指定した変数を倍精度実数型として宣言します。<変数名>に続けて等号と定数を書くことにより、宣言と同時に初期化を行なえます。

“ , ” で区切ることにより、一度に複数の変数名を指定できます。

関連項目 DEFINT、DEFSNG、DEFSTR

用例

DEFDBL Idx, Idy, Idz	'Idx, Idy, Idz を D 型変数として宣言します。
DEFDBL Idx = 1.0	'Idx を D 型変数として宣言し、初期値=1.0 を与えます。

DEFSTR (ステートメント)

機能 S型変数（文字列型変数）を宣言します。文字列の長さは、243文字までです。

書式 DEFSTR <変数名>[=<定数>][,<変数名>[=<定数>]…]

説明 <変数名>で指定した変数を文字列型として宣言します。<変数名>に続けて等号と定数を書くことにより、宣言と同時に初期化を行なえます。

“,”で区切ることにより、一度に複数の変数名を指定できます。

関連項目 DEFDBL、DEFINT、DEFSNG

用例

DEFSTR lxx, lyy, lzz	'lxx, lyy, lzz を S 型変数として宣言します。
DEFSTR lxx = "DENSO"	'lxx を S 型変数として宣言し、初期値="DENSO"を与えます。

DEFVEC (ステートメント)

機能 V型変数(ベクトル型変数)を宣言します。

書式 DEFVEC <変数名>[=<ベクトル型定数>][,<変数名>[=<ベクトル型定数>]...]

説明 <変数名>で指定した変数をベクトル型として宣言します。<変数名>に続けて等号とベクトル型定数を書くことにより、宣言と同時に初期化を行なえます。

“,”で区切ることにより、一度に複数の変数名を指定できます。

関連項目 DEFJNT、DEFPOS、DEFTRN

用例

DEFVEC lvx, lvy, lvz	'lvx, lvy, lvz を V 型変数として宣言します。
DEFVEC lvx = (10, 10, 5)	'lvx を V 型変数として宣言し、初期値=(10, 10, 5)を与えます。

DEFPOS (ステートメント)

機能 P型変数（ポジション型変数）を宣言します。

書式 DEFPOS <変数名>[=<ポジション型定数>][,<変数名>[=<ポジション型定数>]...]

説明 <変数名>で指定した変数をポジション型として宣言します。<変数名>に続けて等号とポジション型定数を書くことにより、宣言と同時に初期化を行なえます。

“ , ” で区切ることにより、一度に複数の変数名を指定できます。

関連項目 DEFJNT、DEFTRN、DEFVEC

用例

6 軸 DEFPOS lpx, lpy, lpz ' lpx, lpy, lpz を P 型変数として宣言します。
DEFPOS lpx = (10, 10, 5, 0, 9, 0, 1)
' lpx を P 型変数として宣言し、初期値=(10, 10, 5, 0, 9, '0, 1)を与えます。

4 軸 DEFPOS lpx, lpy, lpz ' lpx, lpy, lpz を P 型変数として宣言します。
DEFPOS lpx = (100, 100, 300, 45, 0)
' lpx を P 型変数として宣言し、初期値=(100, 100, 300, '45, 0)を与えます。

DEFJNT (ステートメント)

機能 J型変数 (ジョイント型変数) を宣言します。

書式 DEFJNT <変数名>[=<ジョイント型定数>][,<変数名>[=<ジョイント型定数>]...]

説明 <変数名>で指定した変数をジョイント型として宣言します。<変数名>に続けて等号とジョイント型定数を書くことにより、宣言と同時に初期化を行なえます。

“ , ” で区切ることにより、一度に複数の変数名を指定できます。

関連項目 DEFPOS、DEFTRN、DEFVEC

用例

6軸 DEFJNT lxx, lyy, lzz 'lxx, lyy, lzz を J型変数として宣言します。
DEFJNT lxx = (10, 10, 5, 0, 9, 0) 'lxx を J型変数として宣言し、初期値=(10, 10, 5, 0, 9, '0)を与えます。

4軸 DEFJNT lxx, lyy, lzz 'lxx, lyy, lzz を J型変数として宣言します。
DEFJNT lxx = (10, 10, 5, 0) 'lxx を J型変数として宣言し、初期値=(10, 10, 5, 0) 'を与えます。

DEFTRN (ステートメント)

機能 T型変数(同次変換型変数)を宣言します。

書式 DEFTRN <変数名>[=<同次変換型定数>][,<変数名>[=<同次変換型定数>]...]

説明 <変数名>で指定した変数を同次変換型として宣言します。<変数名>に続けて等号と同次変換型定数を書くことにより、宣言と同時に初期化を行なえます。

“,”で区切ることにより、一度に複数の変数名を指定できます。

関連項目 DEFJNT、DEFPOS、DEFVEC

用例

```
DEFTRN ltx, lty, ltz      'ltx, lty, ltz を T型変数として宣言します。
DEFTRN ltx = (10, 10, 5, 20, 20, 10, 30, 30, 15)
                        'ltx を T型変数として宣言し、初期値=(10, 10, 5, 20, 20,
                        '10, 30, 30, 15)を与えます。
```

DEFIO (ステートメント)【SLIM 準拠】

機能	入出力ポートに対応する I/O 変数 (I/O 変数) を宣言します。
書式	DEFIO <変数名> = <I/O 変数の型>, <ポートアドレス>[, <マスク情報>]
説明	<p><変数名>で指定した変数を I/O 変数として宣言します。</p> <p><I/O 変数の型> I/O 変数の型を選択します。I/O 変数の型は、BIT、BYTE、WORD、INTEGER があります。BIT 型は 1 ビット、BYTE 型は 8 ビット、WORD 型は 16 ビット、INTEGER 型は 32 ビットの範囲を指定します。</p> <p><ポートアドレス> 入出力ポートでの開始番号を指定します。</p> <p><マスク情報> 入力ポートの場合、入力データとマスク情報の AND をとります。</p> <p>出力ポートの場合、出力データとマスク情報の AND をとり出力しますが、マスクがセットされていないビットの出力状態は変化しません。</p>

関連項目 IN、OUT、SET、RESET

用例

DEFIO samp1 = BIT, 1	'samp1 をポート 1 から始まる BIT 型 I/O 変数として宣言します。samp1 の返値は、ポート 1 の状態を表す、0 または 1 の 1 ビット整数となります。
DEFIO samp2 = BYTE, 10, &B00010000	'samp2 をポート 10 から始まる BYTE 型 I/O 変数のマスク情報を付けて宣言します。samp2 の返値は、ポート 10 の状態を表す、0 または 16 の 8 ビット整数となります。
DEFIO samp3 = WORD, 15	'samp3 をポート 15 から始まる WORD 型 I/O 変数として宣言します。samp3 の返値は、ポート 15 から 30 の状態を表す、0 ~ &Hffff の 16 ビット整数となります。
DEFIO samp4 = INTEGER, 1	'samp4 をポート 1 から始まる INTEGER 型 I/O 変数として宣言します。samp4 の返値は、ポート 1 から 32 の状態を表す、0 ~ &Hfffffff の 32 ビット整数となります。

注意事項 WORD、INTEGER の場合、最上位ビットにあたるポートは符号ビットとなります。
 数値の範囲と、最上位ビットにあたるポート番号は下記のとおりとなります。

WORD	数値範囲 : -32768 ~ 32767 最上位ビットポート番号 : 開始ポートアドレス + 15
INTEGER	数値範囲 : -2147483648 ~ 2147483647 最上位ビットポート番号 : 開始ポートアドレス + 31

9.8 配列

DIM (ステートメント)【SLIM 準拠】

機能 配列を宣言します。

書式 DIM <変数名>[<後置子>] [(<要素数>[, <要素数>[, <要素数>]])][AS<変数型>][, <変数名>[<後置子>]...]

説明 <変数名>で指定した変数を配列変数として宣言します。
<後置子>を付けることによって、同時に変数の型を宣言することができます。後置子には次のものが使用できます。

整数型後置子：%
単精度実数型後置子：!
倍精度実数型後置子：#
文字列型後置子：\$

後置子を省略すると、単精度実数型とみなされます。

<要素数>には、配列の要素の最大値を指定します。要素数は1以上でなければなりません。

要素の総数は32767以下でなければなりません。

配列の次元は3次元までです。

配列で使用可能な添字の範囲は0～(要素数 - 1)となります。

AS<変数型>を付けることによって変数の型を宣言することができます。

AS表現と後置子は同時に使用できません。

AS表現における<変数型>には次のものが使用できます。

変数型	識別子	変数型	識別子
長整数型	INTEGER	ベクトル型	VECTOR
単精度実数型	SINGLE	ポジション型	POSITION
倍精度実数型	DOUBLE	ジョイント型	JOINT
文字列型	STRING	同次変換型	TRANS


関連項目

用例

DIM samp1(5)	'samp1 を大きさ(5)の単精度実数型の配列変数として宣言します。
DIM samp2(10, 10)	'samp2 を大きさ(10, 10)の単精度実数型の配列変数として宣言します。
DIM samp3(20, 5, 10)	'samp3 を大きさ(20, 5, 10)の単精度実数型の配列変数として宣言します。
DIM samp4%(3, 3, 3)	'samp4 を大きさ(3, 3, 3)の整数型の配列変数として宣言します。
DIM samp5!(4, 3)	'samp5 を大きさ(4, 3)の単精度実数型の配列変数として宣言します。
DIM samp6#(3)	'samp6 を大きさ(3)の倍精度実数型の配列変数として宣言します。

第 10 章

代入文



変数に値を代入するときには、代入文のコマンドを使います。扱う値の型や内容によって、コマンドを使い分けます。

第 10 章 代入文

10.1 変数

LET (ステートメント)【SLIM 準拠】

機能 変数に値を代入します。

書式 [LET] <変数名> = <演算式>

説明 [LET]は省略可能です。

基本的には、<変数名>と<演算式>の型は、同じでなければなりません。

ただし、変数名と演算式の型が違う場合は以下のように変換されます。

- ・ <変数名>の変数の型に変換されます。
実数が整数に変換される場合は、小数点以下は切り捨てられます。
倍精度実数変数が単精度実数変数に変換される場合は、値は有効数字 7 桁に丸めたものになります。
- ・ 演算は、精度の高い方の型の精度で演算されます。

関連項目

用例

```
DEFINT li1, li2
LET li1 = li2 + 1      '(li2 + 1)の値を li1 に代入します。
li1 = li2 + 1        '(li2 + 1)の値を li1 に代入します(上記命令文と同
                     'じ意味です)。
```

6 軸

```
DEFPOS lp1, lp2
DEFJNT lj1, lj2
lp1 = lp2 + (10, 10, 10, 0, 0, 0)
                        '(lp2 + (10, 10, 10, 0, 0, 0) )の値を lp1 に代入
                        'します。
lj1 = lj2 + (10, 20, 30, 40, 0, 0)
                        '(lj2 + (10, 20, 30, 40, 0, 0) )の値を lj1 に代
                        '入します。
```

4 軸

```
DEFPOS lp1, lp2
DEFJNT lj1, lj2
lp1 = lp2 + (10, 10, 10, 20) '(lp2 + (10, 10, 10, 20) )の値を lp1 に代入しま
                              'す。
lj1 = lj2 + (10, 20, 30, 40) '(lj2 + (10, 20, 30, 40) )の値を lj1 に代入しま
                              'す。
```

10.2 ベクトル

LETA (ステートメント)

機能 同次変換型のアプローチベクトルへ代入します。

書式 LETA <同次変換型変数> = <ベクトル型>

説明 LETA で始まる代入文で、式の右辺はベクトルです。この代入の実行によって、<同次変換型変数>の内のアプローチベクトルが<ベクトル型>に変更されます。

関連項目 LETO、LETP

用例

```
DEFTRN It1, It2, It3
```

```
DEFVEC Iv1, Iv2
```

```
LETA It1 = AVEC(It3)
```

'It3 のアプローチベクトルを It1 のアプローチベクトルに代入します。'

```
LETA It2 = Iv1 x Iv2
```

'(Iv1 x Iv2)の値を It2 のアプローチベクトルに代入します。'

LETO (ステートメント)

機能 同次変換型のオリентベクトルへ代入します。

書式 LETO <同次変換型変数> = <ベクトル型>

説明 LETO で始まる代入文で、式の右辺はベクトルです。この代入の実行によって、<同次変換型変数>の内のオリентベクトルが<ベクトル型>に変更されます。

関連項目 LETA、LETP

用例

```
DEFTRN It1, It2, It3
```

```
DEFVEC Iv1, Iv2
```

```
LETO It1 = OVEC(It3)
```

'It3 のオリентベクトルを It1 のオリентベクトルに代入します。'

```
LETO It2 = Iv1 x Iv2
```

'(Iv1 x Iv2)の値を It2 のオリентベクトルに代入します。'

LETP (ステートメント)

機能 ポジション型または同次変換型の位置ベクトルへ代入します。

書式 LETP {<ポジション型変数>|<同次変換型変数>} = <ベクトル型>

説明 LETP で始まる代入文で、式の右辺はベクトルです。この代入の実行によって、<ポジション型変数>または<同次変換型変数>の内の位置ベクトルが<ベクトル型>に変更されます。

関連項目 LETO、LETA

用例

```
DEFTRN It1, It2
LETP It1 = PVEC(It2)            'It2 の位置ベクトルを It1 の位置ベクトルに代入しま
                                 'す。
```

10.3 形態

LETF (ステートメント)

機能 ポジション型または同次変換型の形態成分へ代入します。

書式 LETF <ポジション型変数> = <形態>

説明 LETF で始まる代入文で、式の右辺は<形態>です。この代入の実行によって、<ポジション型変数>の内の形態成分が<形態>の値に変更されます。

関連項目 CURFIG、FIG、ロボット形態(付録 2)

用例

```
DEFPOS Ip1, Ip2
LETF Ip1 = 1           'Ip1 の形態を LEFTY-ABOVE-FLIP に設定します。
LETF Ip2 = CURFIG     'Ip2 の形態を現在の姿勢に設定します。
```

10.4 リンク角

LETJ (ステートメント)

機能 ジョイント型の指定リンク角へ代入します。

書式 LETJ <軸番号>, <ジョイント型変数> = <数式>

説明 LETJ <軸番号>で始まる代入文で、式の右辺は<数式>です。この代入の実行によって、<ジョイント型変数>の内の<軸番号>で指定したリンク角が<数式>の値に変更されま

す。

関連項目 JOINT

用例

```
DEFJNT lj1, lj2, lj3
```

```
DEFSNG lf1, lf2
```

```
LETJ 1, lj1 = JOINT(2, lj3) 'lj3 の 2 軸のリンク角を lj1 の 1 軸に代入します。
```

```
LETJ 3, lj2 = lf1 - lf2 '(lf1 - lf2)の値を lj2 の 3 軸に代入します。
```

10.5 姿勢

LETR (ステートメント)

機能	ポジション型の3つの回転成分へ代入します。
書式	LETR <ポジション型変数> = <ベクトル型>
説明	LETR で始まる代入文で、式の右辺はベクトルです。この代入の実行によって、<ポジション型変数>の内の姿勢が<ベクトル型>に変更されます。
関連項目	LETP、LETRX、LETRY、LETRZ
用例	<pre>DEFPOS Ip1, Ip2 LETR Ip1 = RVEC(Ip2)</pre> 'Ip2 の姿勢を Ip1 の姿勢に代入します。

10.6 回転成分

LETRX (ステートメント)

機能 ポジション型の X 軸回転成分へ代入します。

書式 LETRX <ポジション型変数> = <X 軸回転角>

説明 LETRX で始まる代入文で、式の右辺は X 軸回転角です。この代入の実行によって、<ポジション型変数>の内の X 軸回転成分が、<X 軸回転角>の値に変更されます。

関連項目 LETRY、LETRZ、LETR

用例

DEFPOS Ip1, Ip2, Ip3

DEFSNG If1, If2

LETRX Ip1 = POSRX(Ip3) 'Ip3 の X 軸回転成分を Ip1 の X 軸回転成分に代入しま
'す。

LETRX Ip2 = If1 - If2 '(If1 - If2)の値を Ip2 の X 軸回転成分に代入します。

LETRY (ステートメント)

機能 ポジション型の Y 軸回転成分へ代入します。

書式 LETRY <ポジション型変数> = <Y 軸回転角>

説明 LETRY で始まる代入文で、式の右辺は Y 軸回転角です。この代入の実行によって、<ポジション型変数>の内の Y 軸回転成分が、<Y 軸回転角>の値に変更されます。

関連項目 LETRX、LETRZ、LETR

用例

DEFPOS Ip1, Ip2, Ip3

DEFSNG If1, If2

LETRY Ip1 = POSRY(Ip3) 'Ip3 の Y 軸回転成分を Ip1 の Y 軸回転成分に代入しま
'す。

LETRY Ip2 = If1 - If2 '(If1 - If2)の値を Ip2 の Y 軸回転成分に代入します。

LETRZ (ステートメント)

機能 ポジション型の Z 軸回転成分へ代入します。

書式 LETRZ <ポジション型変数> = <Z 軸回転角>

説明 LETRZ で始まる代入文で、式の右辺は Z 軸回転角です。この代入の実行によって、<ポジション型変数>の内の Z 軸回転成分が、<Z 軸回転角>の値に変更されます。

関連項目 LETRX、LETRY、LETR

用例

```
DEFPOS Ip1, Ip2, Ip3
```

```
DEFSNG If1, If2
```

```
LETRZ Ip1 = POSRZ(Ip3)            'Ip3 の Z 軸回転成分を Ip1 の Z 軸回転成分に代入しま  
                                         'す。
```

```
LETRZ Ip2 = If1 - If2            '(If1 - If2)の値を Ip2 の Z 軸回転成分に代入します。
```

LETT (ステートメント)

機能 ポジション型の T 成分へ代入します。

書式 LETT <ポジション型変数> = <T 軸回転角>

説明 LETT で始まる代入文で、式の右辺は T 軸回転角です。この代入の実行によって、<ポジション型変数>の内の T 軸回転成分が、<T 軸回転角>の値に変更されます。

関連項目

用例

```
DEFPOS Ip1  
DEFSNG If1, If2  
LETT Ip1 = If1 - If2            '(If1 - If2)の値を Ip1 の T 軸回転成分に代入します。
```

10.7 軸成分

LETX (ステートメント)【SLIM 準拠】

機能 ベクトル型 / ポジション型 / 同次変換型の X 軸成分へ代入します。

書式 LETX {<ベクトル型変数>|<ポジション型変数>|<同次変換型変数>}=<X 軸成分>

説明 LETX で始まる代入文で、式の右辺は X 軸成分です。この代入の実行によって、<ベクトル型変数>または<ポジション型変数>または<同次変換型変数>の内の X 軸成分が、<X 軸成分>の値に変更されます。

関連項目 LETP、LETY、LETZ

用例

```
DEFPOS lp1, lp2
DEFVEC lv1, lv2
LETX lv1 = POSX(lv2)      'lv2 の X 軸成分を lv1 の X 軸成分に代入します。
LETX lp2 = POSX(lp2)      'lp2 の X 軸成分を lp1 の X 軸成分に代入します。
```

LETY (ステートメント)【SLIM 準拠】

機能	ベクトル型 / ポジション型 / 同次変換型の Y 軸成分へ代入します。
書式	LETY {<ベクトル型変数> <ポジション型変数> <同次変換型変数>}=<Y 軸成分>
説明	LETY で始まる代入文で、式の右辺は Y 軸成分です。この代入の実行によって、<ベクトル型変数>または<ポジション型変数>または<同次変換型変数>の内の Y 軸成分が、<Y 軸成分>の値に変更されます。
関連項目	LETP、LETX、LETZ
用例	<pre>DEFPOS lp1, lp2 DEFVEC lv1, lv2 LETY lv1 = POSY(lv2) ' lv2 の Y 軸成分を lv1 の Y 軸成分に代入します。 LETY lp2 = POSY(lp2) ' lp2 の Y 軸成分を lp1 の Y 軸成分に代入します。</pre>

LETZ (ステートメント)【SLIM 準拠】

機能 ベクトル型 / ポジション型 / 同次変換型の Z 軸成分へ代入します。

書式 LETZ {<ベクトル型変数>|<ポジション型変数>|<同次変換型変数>}=<Z 軸成分>

説明 LETZ で始まる代入文で、式の右辺は Z 軸成分です。この代入の実行によって、<ベクトル型変数>または<ポジション型変数>または<同次変換型変数>の内の Z 軸成分が、<Z 軸成分>の値に変更されます。


関連項目 LETP、LETX、LETY

用例

```
DEFPOS lp1, lp2
DEFVEC lv1, lv2
LETZ lv1 = POSZ(lv2)           'lv2 の Z 軸成分を lv1 の Z 軸成分に代入します。
LETZ lp2 = POSZ(lp2)           'lp2 の Z 軸成分を lp1 の Z 軸成分に代入します。
```

第 11 章

フロー制御文



状況を判断して、次の手順を選ぶなど、プログラムの流れを状況に応じて変える場合には、フロー制御文を用います。状況を判定する方法や、次の手順への進み方にはいくつも種類があります。

STOP (ステートメント)【SLIM 準拠】

機能	プログラムの実行を終了します。
書式	STOP
説明	プログラムの実行中に STOP 文に出会うと、そこでプログラムの実行を終了します。
関連項目	DELAY、HALT、HOLD、STATUS

用例

REM 複数条件判断を行ないます。

```
SELECT CASE Index      'Index の値が CASE 文の値と一致した場合、そのコマンドが実行されま
                        'す。
CASE 0                  'Index が 0 の場合。
  STOP                  'プログラムを終了します。
CASE 1                  'Index が 1 の場合。
  HALT "STOP"          'プログラム実行を一時停止します。
CASE 2                  'Index が 2 の場合。
  HOLD "STOP"          'プログラム実行を一時停止します。
CASE 3                  'Index が 3 の場合。
  STOPEND              '連続起動されたプログラムをサイクル停止します。
CASE 4                  'Index が 4 の場合。
  ON li1 + li2 GOSUB *samp1, *samp2, *samp3
                        'li1 + li2 の値と同じ順位に書かれたラベル
                        '名のサブルーチンを呼び出'します。
CASE 5                  'Index が 5 の場合。
  ON li1 + li2 GOTO *samp1, *samp2, *samp3
                        'li1 + li2 の値と同じ順位に書かれたラベル
                        'へジャンプします。
CASE 6                  'Index が 6 の場合。
  END                  'プログラムによる動作の終了を宣言します。
END SELECT              '複数条件判断文の終了を宣言します。
```

STOPEND (ステートメント)

機能 連続起動またはCYCLEオプション付きで起動されたプログラムをサイクル停止させるステートメントです。このステートメントを含むプログラムを、サイクル起動した場合は、このステートメントを実行しても、動作に影響しません。

書式 STOPEND

説明 プログラムの実行中に STOPEND 文に出会うと、実行中のプログラムをサイクル停止します。

関連項目 STOP、HALT、END

用例

REM 複数条件判断を行ないます。

```
SELECT CASE Index      ' Index の値が CASE 文の値と一致した場合、そのコマンドが
                        ' 実行されます。
CASE 0                  ' Index が 0 の場合。
    STOP                ' プログラムを終了します。
CASE 1                  ' Index が 1 の場合。
    HALT "STOP"         ' プログラム実行を一時停止します。
CASE 2                  ' Index が 2 の場合。
    HOLD "STOP"        ' プログラム実行を一時停止します。
CASE 3                  ' Index が 3 の場合。
    STOPEND            ' 連続起動されたプログラムをサイクル停止します。
CASE 4                  ' Index が 4 の場合。
ON li1 + li2 GOSUB *samp1, *samp2, *samp3      ' li1 + li2 の値と同じ順位に書かれた
                                                ' ラベル名のサブルーチンを呼び出します。
CASE 5                  ' Index が 5 の場合。
ON li1 + li2 GOTO *samp1, *samp2, *samp3      ' li1 + li2 の値と同じ順位に書かれた
                                                ' ラベルへジャンプします。
CASE 6                  ' Index が 6 の場合。
    END                ' プログラムによる動作の終了を宣言します。
END SELECT             ' 複数条件判断文の終了を宣言します。
```

11.2 呼び出し

CALL (ステートメント)

機能 プログラムを呼び出し、実行します。

書式 CALL <プログラム名> [(<引数>[,<引数>...])]

説明 CALL ステートメントは、<プログラム名>で指定したプログラムを呼び出し、制御を移します。

CALL されたプログラム内の END 文は、サブルーチン内の RETURN 文と同じ意味を持ち、その呼び出し元へ制御を戻します。

<引数>は、<プログラム名>で指定したプログラムへ渡す引数を指定します。

<引数>は、定数または式を用いる「値による呼び出し」と、変数を渡す「参照による呼び出し」の、いずれかで渡すことができます。詳しくは、「8.16 値による呼び出しと参照による呼び出し」を参照してください。

1. 値による呼び出し

定数と数式と文字式は値で渡します。変数もカッコ()で囲めば式とみなされ、値で渡すことができます。

番号付き変数のうち整数型、単精度実数型、倍精度実数型、文字列型変数はカッコ()で囲めば、値で渡すことができます。

例：プログラム PROGRAM SUB1(AA#)を呼び出す方法

- ・ 変数を値で渡す場合 CALL SUB1((D1))
- ・ 定数を渡す場合 CALL SUB1(10#)
- ・ 数式を渡す場合 CALL SUB1(D1 + D2)

注意：数式を渡す場合、式の結果の型に注意します。呼び出される側のプログラムの引数の型と同じ型にならなければいけません。

2. 参照による呼び出し

参照による呼び出しでは、変数を引数として渡すことができます。

<引数>として配列全体を指定したいときは、配列名にカッコ () を付けます。

グローバル変数、ローカル配列の1要素は、参照で渡すことはできません。

グローバル変数、ローカル配列の1要素を参照で渡したい場合は、いったんローカル変数に値を代入し、そのローカル変数を介して参照呼び出しを行なってください。

参照による呼び出しで渡した変数は、呼び出された側のプログラムの中で、その内容を変更されると、元のプログラムに戻った場合でも、その変更は有効となります。

例 1 : プログラム PROGRAM SUB1(AA#)を呼び出す場合

- ・ローカル変数を渡す場合 1 CALL SUB1(DD#)
 - ・ローカル変数を渡す場合 2 CALL SUB1(DA)
- (DEFDBL で DA が宣言済みのとき)

注意 : ローカル変数はあらかじめ、値を代入しておく必要があります。

例 2 : プログラム PROGRAM SUB2(BB%(10))を呼び出す場合

- ・配列全体を渡す場合 CALL SUB2(AB%())
- (DIM で AB%(10)が宣言済みのとき)

注意 : 変数に値が代入されていない場合は、実行時エラーとなります。
: プログラム名が、PRO<数字>の場合は、引数を渡すことはできません。
: 呼び出す側と呼び出される側の引数の数を合わせてください。

関連項目

PROGRAM

用例

DEFDBL Id1, Id2	
CALL SUB1((Id1))	'変数を値で渡す場合。'
CALL SUB1(10#)	'定数を渡す場合。'
CALL SUB1(Id1 + Id2)	'数式を渡す場合。'

GOSUB (ステートメント)【SLIM 準拠】

機能 サブルーチンを呼び出します。

書式 GOSUB <ラベル名>

説明 指定した<ラベル名>が示すサブルーチンを呼び出します。
一つのサブルーチンの中から、他のサブルーチンを呼び出すこと(サブルーチンの多重化)もできます。

関連項目 GOTO、RETURN

用例

DIM li1 As Integer	
IF li1 = 0 THEN	'li1 が 0 の場合。
STOP	'プログラムの実行を終了します。
ELSEIF li1 = 1 THEN	'li1 が 1 の場合。
GOTO *samp1	'*samp1 のラベルへジャンプします。
GO TO *samp2	'*samp2 のラベルへジャンプします。
ELSEIF li1 = 2 THEN	'li1 が 2 の場合。
GOSUB *samp3	'ラベル名*samp3 のサブルーチンを呼び出します。
ELSE	'li1 がその他の場合。
RETURN	'元のプログラムに戻ります。
END IF	'IF 文の終了を宣言します。

注意事項 GOSUB(ON ~ GOSUB)で呼び出されたサブルーチンから呼び出し元に戻る場合は、RETURN 文を使用する必要があります。

ON ~ GOSUB (ステートメント)【SLIM 準拠】

機能 式の値に応じて、対応するサブルーチンの呼び出しを行ないます。

書式 ON <式> GOSUB <ラベル名>[,<ラベル名>]...

説明 <式>の値と同じ順位に書かれたラベルへジャンプして、プログラムの実行を続けます。このときの順位は、左から 1、2、...と数えます。

<式>の値が実数のときは、その値を超えない最大の整数に丸められた後処理します。

注意：式の結果が順位を超えていた場合は、何も実行しません。

関連項目 ON ~ GOTO、RETURN、SELECT CASE

用例

REM 複数条件判断を行ないます。

```
SELECT CASE Index      ' Index の値が CASE 文の値と一致した場合、そのコマンドが実行され
                        ' ます。
CASE 0                 ' Index が 0 の場合。
    STOP               ' プログラムを終了します。
CASE 1                 ' Index が 1 の場合。
    HALT "STOP"       ' プログラム実行を一時停止します。
CASE 2                 ' Index が 2 の場合。
    HOLD "STOP"       ' プログラム実行を一時停止します。
CASE 3                 ' Index が 3 の場合。
    STOPEND           ' 連続起動されたプログラムをサイクル停止します。
CASE 4                 ' Index が 4 の場合。
ON li1 + li2 GOSUB *samp1, *samp2, *samp3      ' li1 + li2 の値と同じ順位に書かれ
                                                ' たラベル名のサブルーチンを呼び出
                                                ' します。
CASE 5                 ' Index が 5 の場合。
ON li1 + li2 GOTO *samp1, *samp2, *samp3      ' li1 + li2 の値と同じ順位に書かれ
                                                ' たラベルへジャンプします。
CASE 6                 ' Index が 6 の場合。
    END               ' プログラムによる動作の終了を宣言します。
END SELECT             ' 複数条件判断文の終了を宣言します。
```

注意事項 GOSUB(ON ~ GOSUB)で呼び出されたサブルーチンから呼び出し元に戻る場合は、RETURN 文を使用する必要があります。

RETURN (ステートメント)【SLIM 準拠】

機能 サブルーチンから復帰します。

書式 RETURN

説明 GOSUB 文によって制御が移ったサブルーチンの実行を終了し、元のプログラムに戻ります。

関連項目 GOSUB

用例

```
DIM li1 As Integer
IF li1 = 0 THEN           'li1 が 0 の場合。
    STOP                  'プログラムの実行を終了します。
ELSEIF li1 = 1 THEN      'li1 が 1 の場合。
    GOTO *samp1           '*samp1 のラベルへジャンプします。
    GO TO *samp2          '*samp2 のラベルへジャンプします。
ELSEIF li1 = 2 THEN      'li1 が 2 の場合。
    GOSUB *samp3          'ラベル名*samp3 のサブルーチンを呼び出します。
ELSE                      'li1 がその他の場合。
    RETURN                '元のプログラムに戻ります。
END IF                   'IF 文の終了を宣言します。
```

11.3 繰り返し

DO ~ LOOP (ステートメント)

機能 判定反復（繰り返し）を行いません。

書式

```
DO [{WHILE|UNTIL} [<条件式>]]
  :
  LOOP
または
DO
  :
  LOOP [{WHILE|UNTIL} [<条件式>]]
```

説明

DO WHILE と DO UNTIL は、前判定反復です。
LOOP WHILE と LOOP UNTIL は、後判定反復です。

WHILE 文は、条件式が満たされている間(真(0 以外))は繰り返し、UNTIL 文は、条件式が満たされるまで繰り返します。

<条件式>の右辺を省略すると値が真(0 以外)かどうか判定します。

<条件式>を省略すると条件式を真(0 以外)とみなし、WHILE 文では無限ループになり、UNTIL 文では前判定時には未処理で、後判定時にはループを一度だけ実行します。

DO WHILE ~ LOOP と同じ機能で、WHILE ~ WEND という構文もありますが、DO WHILE ~ LOOP で統一した方がよいでしょう。

DO ~ LOOP UNTIL と同じ機能で、REPEAT ~ UNTIL という構文もありますが、DO ~ LOOP UNTIL で統一した方がよいでしょう。

WHILE および UNTIL は省略が可能ですが、この場合は無限ループとなります。

関連項目 EXIT DO、WHILE ~ WEND、REPEAT ~ UNTIL、FOR ~ NEXT

第 11 章 フロー制御文

用例

```
DEFINT li1, li2, li3, li4, li5, li6, li7, li8, li9
DO WHILE li1 > li2                                '前判定反復を行ないます。
  IF li1 = 4 THEN EXIT DO                          'li1 = 4 の場合、DO ~ LOOP から脱出します。
  FOR li3 = 0 TO 5                                  'FOR ~ NEXT の処理を 5 回繰り返します。

  FOR li4 = li5 TO li6                              'FOR ~ NEXT の処理を li5 の値を 1 ずつ加算し、li6 にな
    FOR li7 = 1 TO li8 STEP 2                       'FOR ~ NEXT の処理を 1 から 2 ずつ加算し、li8 になるま
      IF li2 = 2 THEN EXIT FOR                       'li2 = 0 の場合、FOR ~ NEXT から脱出します。
      DO WHILE li2 < li9                             '前判定反復を行ないます。
        GOSUB *samp2
        li9 = li9 + 1
      LOOP
    NEXT li7
  NEXT
NEXT
li9 = 0
DO                                                  '後判定反復を行ないます。
  GOSUB *samp2
  li9 = li9 + 1
LOOP UNTIL li9 < 5
LOOP                                                'li9 < 5 になるまで GOSUB *samp2 文を呼びます。
                                                  '繰り返します。
```

EXIT DO (ステートメント)

機能 DO ~ LOOP からの強制脱出を行ないます。

書式 EXIT DO

説明 DO ~ LOOP から強制的に脱出し、DO ~ LOOP 文の次の命令に移ります。

関連項目 DO ~ LOOP

用例

```
DEFINT li1, li2, li3, li4, li5, li6, li7, li8, li9
DO WHILE li1 > li2                                '前判定反復を行ないます。
  IF li1 = 4 THEN EXIT DO                          'li1 = 4 の場合、DO ~ LOOP から脱出します。
  FOR li3 = 0 TO 5                                  'FOR ~ NEXT の処理を 5 回繰り返します。
    FOR li4 = li5 TO li6                            'FOR ~ NEXT の処理を li5 の値を 1 ずつ加算し、li6 にな
    るまで繰り返します。
    FOR li7 = 1 TO li8 STEP 2                       'FOR ~ NEXT の処理を 1 から 2 ずつ加算し、li8 になるま
    で繰り返します。
      IF li2 = 2 THEN EXIT FOR                      'li2 = 0 の場合、FOR ~ NEXT から脱出します。
      DO WHILE li2 < li9                            '前判定反復を行ないます。
        GOSUB *samp2
        li9 = li9 + 1
      LOOP                                          'li2 < li9 になるまで GOSUB *samp2 文を呼びます。
      NEXT li7                                      '繰り返します。
    NEXT                                           '繰り返します。
  NEXT                                             '繰り返します。
  li9 = 0
DO                                                  '後判定反復を行ないます。
  GOSUB *samp2
  li9 = li9 + 1
LOOP UNTIL li9 < 5                                  'li9 < 5 になるまで GOSUB *samp2 文を呼びます。
LOOP                                              '繰り返します。
```

FOR ~ NEXT (ステートメント)【SLIM 準拠】

機能	FOR ~ NEXT までの区間中にある一連の命令を繰り返して実行します。
書式	FOR <変数名> = <初期値> TO <最終値> [STEP <増分>] : NEXT [<変数名>]
説明	<p>FOR ~ NEXT までの区間中にある一連の命令を、FOR 行で指定した条件に従って繰り返して実行します。</p> <p><初期値>は、<変数名>で指定した変数の初期値を設定します。</p> <p><最終値>は、<変数名>で指定した変数の最終値を設定します。</p> <p><増分>は、初期値と最終値との間の増分を設定します。STEP を省略すると増分は 1 とみなされます。</p> <p>次の場合には、FOR ~ NEXT は実行されずに、NEXT の次へ実行が移ります。</p> <p>(1)<増分>が正の値で、<初期値>が、<終値>より大きい場合。</p> <p>(2)<増分>が負の値で、<初期値>が、<終値>より小さい場合。</p> <p>ただし、<変数>には<初期値>が代入されます。</p> <p>1 つの FOR ~ NEXT の中にはもう 1 つの FOR ~ NEXT を置くことができます(入れ子構造、ネスト構造等と呼ぶ)。</p> <p>この場合、それぞれの<変数名>には別のものを使わなければなりません。</p> <p>また、このとき、1 つの FOR ~ NEXT は完全に他の FOR ~ NEXT の内部になければなりません。</p>

<p>注意: FORとNEXTは必ず 1 対 1 に対応していなければなりません。</p> <p>また、FOR ~ NEXT ループ内へ外部から GOTO などでジャンプして入ってきたり、逆にループ内から外部へジャンプしたりするようなプログラムは、その動作が保証されなくなります。増分を 0 にした場合は無限ループになります。</p>

関連項目 DO ~ LOOP、EXIT FOR

用例

```
DEFINT li1, li2, li3, li4, li5, li6, li7, li8, li9
DO WHILE li1 > li2
  IF li1 = 4 THEN EXIT DO
  FOR li3 = 0 TO 5
    FOR li4 = li5 TO li6

      FOR li7 = 1 TO li8 STEP 2

        IF li2 = 2 THEN EXIT FOR
        DO WHILE li2 < li9
          GOSUB *samp2
          li9 = li9 + 1
        LOOP
      NEXT li7
    NEXT
  NEXT
  li9 = 0
DO
  GOSUB *samp2
  li9 = li9 + 1
LOOP UNTIL li9 < 5
LOOP
```

'前判定反復を行ないます。
'li1 = 4 の場合、DO ~ LOOP から脱出します。
'FOR ~ NEXT の処理を 5 回繰り返します。
'FOR ~ NEXT の処理を li5 の値を 1 ずつ加算し、li6 にな
るまで繰り返します。
'FOR ~ NEXT の処理を 1 から 2 ずつ加算し、li8 になるま
で繰り返します。
'li2 = 0 の場合、FOR ~ NEXT から脱出します。
'前判定反復を行ないます。

'li2 < li9 になるまで GOSUB *samp2 文を呼びます。
'繰り返します。
'繰り返します。
'繰り返します。

'後判定反復を行ないます。

'li9 < 5 になるまで GOSUB *samp2 文を呼びます。
'繰り返します。

EXIT FOR (ステートメント)

機能 FOR ~ NEXT からの強制脱出を行ないます。

書式 EXIT FOR

説明 FOR ~ NEXT から強制的に脱出し、FOR ~ NEXT 文の次の命令に移ります。

関連項目 FOR ~ NEXT

用例

```
DEFINT li1, li2, li3, li4, li5, li6, li7, li8, li9
DO WHILE li1 > li2                                '前判定反復を行ないます。
  IF li1 = 4 THEN EXIT DO                          'li1 = 4 の場合、DO ~ LOOP から脱出します。
  FOR li3 = 0 TO 5                                 'FOR ~ NEXT の処理を 5 回繰り返します。
    FOR li4 = li5 TO li6                           'FOR ~ NEXT の処理を li5 の値を 1 ずつ加算し、li6 に
                                                    'なるまで繰り返します。
      FOR li7 = 1 TO li8 STEP 2                     'FOR ~ NEXT の処理を 1 から 2 ずつ加算し、li8 になるま
                                                    'で繰り返します。
        IF li2 = 2 THEN EXIT FOR                    'li2 = 0 の場合、FOR ~ NEXT から脱出します。
        DO WHILE li2 < li9                          '前判定反復を行ないます。
          GOSUB *samp2
          li9 = li9 + 1
        LOOP                                        'li2 < li9 になるまで GOSUB *samp2 文を呼びます。
      NEXT li7                                       '繰り返します。
    NEXT                                           '繰り返します。
  NEXT                                           '繰り返します。
  li9 = 0
DO                                                  '後判定反復を行ないます。
  GOSUB *samp2
  li9 = li9 + 1
LOOP UNTIL li9 < 5                                 'li9 < 5 になるまで GOSUB *samp2 文を呼びます。
LOOP                                               '繰り返します。
```

REPEAT ~ UNTIL (ステートメント)

機能 後判定反復を行ないます。

書式

```
REPEAT
  :
UNTIL [<条件式>]
```

説明 <条件式>が満たされるまで、REPEAT 文と UNTIL 文の間を繰り返します。
<条件式>を省略すると、そこは真(0 以外)とみなし、ループを一度だけ実行します。
REPEAT ~ UNTIL と同じ機能で、DO ~ LOOP UNTIL という構文があり、DO ~ LOOP UNTIL に統一した方がよいでしょう。

関連項目 DO ~ LOOP、WHILE ~ WEND

用例

```
DEFINT li1, li2, li3, li4, li5, li6, li7, li8, li9
DO WHILE li1 > li2 '前判定反復を行ないます。
  IF li1 = 4 THEN EXIT DO 'li1 = 4 の場合、DO ~ LOOP から脱出します。
  FOR li3 = 0 TO 5 'FOR ~ NEXT の処理を 5 回繰り返します。
  FOR li4 = li5 TO li6 'FOR ~ NEXT の処理を li5 の値を 1 ずつ加算し、li6 にな
    るまで繰り返します。
  FOR li7 = 1 TO li8 STEP 2 'FOR ~ NEXT の処理を 1 から 2 ずつ加算し、li8 になるま
    で繰り返します。
    IF li2 = 2 THEN EXIT FOR 'li2 = 0 の場合、FOR ~ NEXT から脱出します。
    WHILE li2 < li9 '前判定反復を行ないます。
      GOSUB *samp2
      li9 = li9 + 1
    WEND 'li2 < li9 になるまで GOSUB *samp2 文を呼びます。
  NEXT li7 '繰り返します。
NEXT '繰り返します。
NEXT '繰り返します。
li9 = 0
REPEAT '後判定反復を行ないます。
  GOSUB *samp2
  li9 = li9 + 1
UNTIL li9 < 5 'li9 < 5 になるまで GOSUB *samp2 文を呼びます。
LOOP '繰り返します。
```

WHILE ~ WEND (ステートメント)

機能 前判定反復を行ないます。

書式 WHILE [<条件式>]
:
WEND

説明 <条件式>が満たされている間、WHILE 文と WEND 文の間を繰り返します。
<条件式>を省略すると、そこは真(0 以外)とみなし、無限にループを繰り返します。
GOTO 文などで WHILE 文と WEND 文の間に分岐すると、WEND 文まで普通に実行し、WHILE 文に戻り、それからはこの構文に普通に入ったときのように実行します。
WHILE ~ WEND と同じ機能で、DO WHILE ~ LOOP という構文があり、DO WHILE ~ LOOP に統一した方がよいでしょう。

関連項目 DO ~ LOOP、REPEAT ~ UNTIL

用例

```
DEFINT li1, li2, li3, li4, li5, li6, li7, li8, li9
DO WHILE li1 > li2          '前判定反復を行ないます。
  IF li1 = 4 THEN EXIT DO  'li1 = 4 の場合、DO ~ LOOP から脱出します。
  FOR li3 = 0 TO 5         'FOR ~ NEXT の処理を 5 回繰り返します。
    FOR li4 = li5 TO li6  'FOR ~ NEXT の処理を li5 の値を 1 ずつ加算し、li6 にな
                          'るまで繰り返します。
  FOR li7 = 1 TO li8 STEP 2 'FOR ~ NEXT の処理を 1 から 2 ずつ加算し、li8 になるま
                          'で繰り返します。
    IF li2 = 2 THEN EXIT FOR 'li2 = 0 の場合、FOR ~ NEXT から脱出します。
    WHILE li2 < li9        '前判定反復を行ないます。
      GOSUB *samp2
      li9 = li9 + 1
    WEND                  'li2 < li9 になるまで GOSUB *samp2 文を呼びます。
  NEXT li7                '繰り返します。
NEXT                      '繰り返します。
NEXT                      '繰り返します。
li9 = 0
REPEAT                    '後判定反復を行ないます。
  GOSUB *samp2
  li9 = li9 + 1
UNTIL li9 < 5             'li9 < 5 になるまで GOSUB *samp2 文を呼びます。
LOOP                      '繰り返します。
```

11.4 条件分岐

IF ~ END IF (ステートメント)

機能 IF ~ END IF 間の条件式の条件判断を行ないます。

書式

```
IF <条件式> THEN
  :
[ELSEIF <条件式> THEN]
  :
[ELSE]
  :
END IF
```

説明 <条件式>の条件によってプログラムの実行を制御します。
IF 文の<条件式>が真(0 以外)ならば IF ~ ELSEIF 文の間の文を実行し、<条件式>が偽(0)ならば ELSEIF 文の<条件式>を判断します。同様に、ELSEIF ~ ELSE、ELSE ~ END IF と実行していきます。

関連項目 IF ~ THEN ~ ELSE

用例

```
DIM li1 As Integer
IF li1 = 0 THEN
  STOP
ELSEIF li1 = 1 THEN
  GOTO *samp1
  GO TO *samp2
ELSEIF li1 = 2 THEN
  GOSUB *samp3
ELSE
  RETURN
END IF
```

'li1 が 0 の場合。
'プログラムの実行を終了します。

'li1 が 1 の場合。
'*samp1 のラベルへジャンプします。
'*samp2 のラベルへジャンプします。

'li1 が 2 の場合。
'ラベル名*samp3 のサブルーチンを呼び出します。

'li1 がその他の場合。
'元のプログラムに戻ります。
'IF 文の終了を宣言します。

IF ~ THEN ~ ELSE (ステートメント)【SLIM 準拠】

機能 論理式の条件判断を行ないます。

書式 IF <条件式> THEN {<文>|<ラベル名>} [ELSE {<文>|<ラベル名>}]

説明 <条件式>の条件によってプログラムの実行を制御します。
<条件式>が真(0 以外)ならば THEN 以降を実行し、<条件式>が偽(0)ならば ELSE 以降が実行されます。

関連項目 IF ~ END IF

用例

```
IF i0 = 0 THEN STOP ELSE GOSUB *samp1
    il = il + 1
END
*samp1:
    i0 = 0
RETURN
```

'il が 0 の場合プログラムの実行を終了し、il がその
'他の場合、ラベル名 *samp1 のサブルーチンを呼び出し
'ます。
'il を加算します。
'プログラムの終わりを定義します。
'サブルーチンのラベルを定義します。
'i0 に 0 を代入します。
'元のプログラムに戻ります。

SELECT CASE (ステートメント)

機能 複数条件判断を行いません。

書式

```
SELECT CASE <式>
    CASE <項目>[, <項目>...]
        :
    [CASE ELSE]
END SELECT
```

説明 <式>の値が CASE 文の<項目>に一致する場合、その CASE 以降の一連の命令を実行します。

<式>には、数式または文字列を指定できます。

<項目>では、変数、定数、式および条件式を指定することができます。

条件式は、次のように指定できます。

- ・ <数式 1> TO <数式 2>

<式>の結果が<数式 1>以上、<数式 2>以下であるかどうか調べます。

文字列の場合は使用できません。

- ・ IS <比較演算子><数式>

<式>の結果と<数式>の値を比較します。

文字列の場合、<比較演算子>は“=”のみとなります。

CASE ELSE 文は、すべての CASE 文が一致しなかった場合に実行されます。

また、CASE ELSE 文は、END SELECT 文の前に置かなければなりません。

関連項目 IF ~ END IF

第 11 章 フロー制御文

用例

REM 複数条件判断を行いません。

```
SELECT CASE Index      ' Index の値が CASE 文の値と一致した場合、そのコマンドが実行され
                        ' ます。
CASE 0                  ' Index が 0 の場合。
  STOP                  ' プログラムを終了します。
CASE 1                  ' Index が 1 の場合。
  HALT "STOP"          ' プログラム実行を一時停止します。
CASE 2                  ' Index が 2 の場合。
  HOLD "STOP"         ' プログラム実行を一時停止します。
CASE 3                  ' Index が 3 の場合。
  STOPEND              ' 連続起動されたプログラムをサイクル停止します。
CASE 4                  ' Index が 4 の場合。
ON li1 + li2 GOSUB *samp1, *samp2, *samp3      ' li1 + li2 の値と同じ順位に書か
                                                ' れたラベル名のサブルーチンと呼
                                                ' び出します。

CASE 5                  ' Index が 5 の場合。
ON li1 + li2 GOTO *samp1, *samp2, *samp3      ' li1 + li2 の値と同じ順位に書か
                                                ' れたラベルへジャンプします。

CASE 6 TO 8            ' Index が 6~8 の場合。
PRINTDBG " 予約 "      ' デバッグウィンドウにメッセージを出力します。
CASE IS 9              ' Index が 9 以上の場合。
  END                  ' プログラムによる動作の終了を宣言します。
END SELECT             ' 複数条件判断文の終了を宣言します。
```

11.5 無条件分岐

GOTO (ステートメント)【SLIM 準拠】

機能 プログラムの分岐を無条件で行ないます。

書式 {GOTO|GO TO}<ラベル名>

説明 <ラベル名>で指定したラベルへジャンプして、ジャンプ先から実行を継続します。
GOTO の代わりに GO TO を使うこともできます。

関連項目 GOSUB

用例

```
DIM li1 As Integer
IF li1 = 0 THEN
    STOP
ELSEIF li1 = 1 THEN
    GOTO *samp1
    GO TO *samp2
ELSEIF li1 = 2 THEN
    GOSUB *samp3
ELSE
    RETURN
END IF
```

'li1 が 0 の場合。
'プログラムの実行を終了します。

'li1 が 1 の場合。
'*samp1 のラベルへジャンプします。
'*samp2 のラベルへジャンプします。

'li1 が 2 の場合。
'ラベル名*samp3 のサブルーチンを呼び出します。

'li1 がその他の場合。
'元のプログラムに戻ります。
'IF 文の終了を宣言します。

ON ~ GOTO (ステートメント)【SLIM 準拠】

機能 式の値による無条件分岐を行ないます。

書式 ON <式> GOTO <ラベル名> [, <ラベル名>]...

説明 <式>の値と同じ順位に書かれた<ラベル名>へジャンプして、プログラムの実行を継続します。このときの順位は、左から 1、2、...と数えます。

<式>の値は、整数に変換されて処理します。

注意：式の結果が順位を超えていた場合は、何も実行しません。

関連項目 ON ~ GOSUB

用例

REM 複数条件判断を行ないます。

```
SELECT CASE Index      ' Index の値が CASE 文の値と一致した場合、そのコマンドが実行され
                        ' ます。
CASE 0                 ' Index が 0 の場合。
    STOP               ' プログラムを終了します。
CASE 1                 ' Index が 1 の場合。
    HALT "STOP"       ' プログラム実行を一時停止します。
CASE 2                 ' Index が 2 の場合。
    HOLD "STOP"      ' プログラム実行を一時停止します。
CASE 3                 ' Index が 3 の場合。
    STOPEND          ' 連続起動されたプログラムをサイクル停止します。
CASE 4                 ' Index が 4 の場合。
ON li1 + li2 GOSUB *samp1, *samp2, *samp3      ' li1 + li2 の値と同じ順位に
                                                ' 書かれたラベル名のサブルーチン
                                                ' を呼び出します。

CASE 5                 ' Index が 5 の場合。
ON li1 + li2 GOTO *samp1, *samp2, *samp3      ' li1 + li2 の値と同じ順位に
                                                ' 書かれたラベルへジャンプ
                                                ' します。

CASE 6                 ' Index が 6 の場合。
    END               ' プログラムによる動作の終了を宣言します。
END SELECT             ' 複数条件判断文の終了を宣言します。
```

11.6 コメント

REM (ステートメント)【SLIM 準拠】

機能 コメントの記述をします。

書式 {REM|'}[<コメント>]

説明 プログラムに<コメント>を入れるときに付けます。
REM に続く文字列は、プログラムの実行にまったく影響を与えません。
REM の代わりにシングルクォート(')を使うこともできます。

関連項目


用例

REM 複数条件判断を行ないます。

```
SELECT CASE Index                    ' Index の値が CASE 文の値と一致した場合、そのコマンドが実行され  
                                     ' ます。  
    CASE 0                            ' Index が 0 の場合。  
        STOP                         ' プログラムを終了します。  
    CASE 1                            ' Index が 1 の場合。  
        HALT "STOP"                 ' プログラム実行を一時停止します。  
    CASE 2                            ' Index が 2 の場合。  
        HOLD "STOP"                 ' プログラム実行を一時停止します。  
    CASE 3                            ' Index が 3 の場合。  
        STOPEND                     ' 連続起動されたプログラムをサイクル停止します。  
    CASE 4                            ' Index が 4 の場合。  
        END                         ' プログラムによる動作の終了を宣言します。  
END SELECT                         ' 複数条件判断文の終了を宣言します。
```


第 12 章

ロボット制御文



この章では、ロボットの動作を制御するためのコマンド、ロボット制御文を説明します。

第 12 章 ロボット制御文

12.1 動作制御

APPROACH (ステートメント)

機能 ツール座標系指定の絶対動作を行ないます。

書式 APPROACH <補間方法>, <基準位置>, [@<パス開始変位>]<アプローチ長>[, <動作オプション>][, NEXT]

説明 <基準位置>はポジション型、ジョイント型、同次変換型が使用できます。

6 軸 <基準位置>からツール座標系の-Z 軸方向へ<アプローチ長>分離れた位置へ移動します。

4 軸 <基準位置>からベース座標系の+Z 軸方向へ<アプローチ長>分離れた位置へ移動します。

<補間方法>には P (PTP と表記も可)、L どちらかの選択ができます。

補間方法	意味
P (またはPTPと表記)	PTP制御で移動します。
L	CP制御で移動します。

<パス開始変位>の値は目標位置を中心とした球の半径で、動作指令値がその中に入ると次の制御へ移ります。mm 単位で指定します。パス開始タイミングを変えるための目安となる数値であり、アーム先端がその中に入ったときに次の制御へ移るわけではありません。

省略するとデフォルト値@0 として処理します。

@0 とすると、エンド動作で動きます。

@P とすると、パス動作で動きます。

@E とすると、エンコーダ値によって目標位置への到達を確認し、次の動作に移ります。

<動作オプション>には SPEED、ACCEL、DECEL があります。

動作オプション	意味
SPEED (またはSと表記)	移動速度を指定します。意味はSPEED文と同じです。
ACCEL	加速度を指定します。意味はACCEL文と同じです。ただし、減速度の指定はできません。減速度の指定はDECEL文を使ってください。
DECEL	減速度を指定します。意味はDECEL文と同じです。

第 12 章 ロボット制御文

〈NEXT オプション〉を付けると、ロボットの動作完了を待たずに次の非動作命令に続きます。ただし、以下の命令は、ロボットの動作完了（パス開始）まで実行待ちになります。

ロボット動作命令（CHANGETOOL、CHANGWORK、SPEED、JSPEED、ACCEL、JACCEL、DECEL、JDECEL）、最適可搬質量設定ライブラリ（aspACLD、aspChange）、アーム動作ライブラリ（mvSetPulseWidth など）

また、動作オプションと併用した場合、NEXT オプションは無効になります。〈NEXT オプション〉を付けた場合、ステップ停止を実行すると、次の動作命令実行待ちの場合は、その動作を終了後に停止します。したがって、停止までの移動が長くなりますので注意してください。

また、ティーチチェックモードのときは、NEXT オプションは無効になります。

備考

APPROACH ステートメントは、MOVE ステートメントによって書き換えることができます。

APPROACH 〈補間方法〉, [〈パス開始変位〉]〈基準位置〉, 〈アプローチ長〉 [, 〈動作オプション〉] [, NEXT]

上の APPROACH ステートメントを、MOVE ステートメントで書くと、下のようになります。

6 軸 MOVE 〈補間方法〉, [〈パス開始変位〉]〈基準位置〉+(0, 0, -〈アプローチ長〉)H [, 〈動作オプション〉] [, NEXT]

例：APPROACH P, P3, 100 ' MOVE P, P3+(0, 0, -100)H と同じ

4 軸 MOVE 〈補間方法〉, [〈パス開始変位〉]〈基準位置〉+(0, 0, 〈アプローチ長〉), [, 〈動作オプション〉] [, NEXT]

例：APPROACH P, P3, 100 ' MOVE P, P3+(0, 0, 100) と同じ

関連項目 DEPART、SPEED

用例

DEFSNG lf1, lf2

DEFPOS lp1, lp2, lp3

6 軸 APPROACH P, (740, 0, 480, 180, 0, 180, 5), 70

' (740, 0, 480, 180, 0, 180)でロボット形態 5 の位置から-Zm 方向に
' 70mm 離れた位置へ(PTP 制御)移動します。

APPROACH L, lp1, lf1, SPEED = 100

' lp1 の位置から-Zm 方向に lf1 離れた位置へ(CP 制御, 内部速度 =
' 100%)移動します。

APPROACH P, lp2, @P lf2, S = 50

' lp2 の位置から-Zm 方向に lf2 離れた位置へ(PTP 制御, 内部速度 =
' 50%)パス動作します。

APPROACH L, lp3, 80 ' lp3 の位置から-Zm 方向に 80mm 離れた位置へ(CP 制御)移動します。

4 軸 APPROACH P, (100, 200, 300, 45, 1), 70
' (100, 200, 300, 45, 1)でロボット形態 1 の位置から+Zb 方向に 70mm
' 離れた位置へ(PTP 制御)移動します。

APPROACH L, lp1, lf1, SPEED = 100
' lp1 の位置から+Zb 方向に lf1 離れた位置へ(CP 制御, 内部速度 =
' 100%)移動します。

APPROACH P, lp2, @P lf2, S = 50
' lp2 の位置から+Zb 方向に lf2 離れた位置へ(PTP 制御, 内部速度 =
' 50%)パス動作します。

APPROACH L, lp3, 80 ' lp3 の位置から+Zb 方向に 80mm 離れた位置へ(CP 制御)移動します。

注意事項

- (1) 基準位置から求めたアプローチ位置がロボットの動作範囲外となることがあります。その場合、エラー6070 番台 (J*ソフトリミットオーバー、可動範囲外、特異点です)が発生します。
- (2) アプローチ位置の形態は、基準位置の形態になります。したがって、アプローチ位置が動作範囲外となり、「エラー667* ソフトリミットオーバー、可動範囲外 2」が発生する場合があります。この場合は、FIGAPRL、FIGAPRP (P12-33、P12-35 参照)を使用して、アプローチ位置の形態を計算するか、備考に示すように MOVE 命令に置き換えて、さらに LETF (10.3 項 参照)にて形態を変更してください。
- (3) CP動作において、現在とっている形態 (操作ガイド「4.1.3 腕・ひじ・手首の形態について」参照)と基準位置の形態が異なる場合、エラー607F (ロボット形態不一致)が発生します。ただし、ロボット形態が変化する動作が可能な場合は、エラーは発生しません。
- (4) CP動作において、特異点 (操作ガイド「4.1.3 腕・ひじ・手首の形態について [2] 形態の境界」参照) 近傍を通るとき、エラー6080 番台 (指令速度制限オーバー) を発生し、停止することがあります。この場合、スピードを落とすか、最適可搬質量設定モード (p. 4-8 「4.6 最適可搬質量設定機能」参照) を 2 または 3 にして使用してください。それでもエラーが発生する場合は、特異点近傍の軌道を回避してください。
- (5) CP動作において、アプローチ位置の形態と基準位置の形態が一致せず、ワーニング 601C (形態を変更してください) が発生する場合があります。動作終了時の形態へ基準位置の形態を変更いただくようお願いいたします (ただし、ワーニングが発生しても動作には影響しません)。

DEPART (ステートメント)

機能 ツール座標系指定で相対動作を行ないます。

書式 DEPART <補間方法>, [@<パス開始変位>]<デパート長>[, <動作オプション>][, NEXT]

説明 6 軸 現在位置からツール座標系の-Z 軸方向へ<デパート長>分移動します。

4 軸 現在位置からベース座標系の+Z 軸方向へ<デパート長>分移動します。

<補間方法>には P (PTP と表記も可)、L どちらかの選択ができます。

補間方法	意味
P (またはPTPと表記)	PTP制御で移動します。
L	CP制御で移動します。

<パス開始変位>の値は目標位置を中心とした球の半径で、動作指令値がその中に入ると次の制御へ移ります。mm 単位で指定します。パス開始タイミングを変えるための目安となる数値であり、アーム先端がその中に入ったときに次の制御へ移るわけではありません。

省略するとデフォルト値@0 として処理します。

@0 とすると、エンド動作で動きます。

@P とすると、パス動作で動きます。

@E とすると、エンコーダ値によって目標位置への到達を確認し、次の動作に移ります。

<動作オプション>には SPEED、ACCEL、DECEL があります。

動作オプション	意味
SPEED (またはSと表記)	移動速度を指定します。意味はSPEED文と同じです。
ACCEL	加速度を指定します。意味はACCEL文と同じです。ただし、減速度の指定はできません。減速度の指定はDECEL文を使ってください。
DECEL	減速度を指定します。意味はDECEL文と同じです。

〈NEXT オプション〉を付けると、ロボットの動作完了を待たずに次の非動作命令に続きます。ただし、以下の命令は、ロボットの動作完了（パス開始）まで実行待ちになります。

ロボット動作命令（CHANGETOOL、CHANGWORK、SPEED、JSPEED、ACCEL、JACCEL、DECEL、JDECEL）、最適可搬質量設定ライブラリ（aspACLD、aspChange）、アーム動作ライブラリ（mvSetPulseWidth など）

また、動作オプションと併用した場合、NEXT オプションは無効になります。〈NEXT オプション〉を付けた場合、ステップ停止を実行すると、次の動作命令実行待ちの場合は、その動作を終了後に停止します。したがって、停止までの移動が長くなりますので注意してください。

また、ティーチチェックモードでは、NEXT オプションは無効になります。

備考

DEPART ステートメントは、MOVE ステートメントによって書き換えることができます。

DEPART 〈補間方法〉, [〈パス開始変位量〉]〈デパート長〉[, 〈動作オプション〉][, NEXT]

上の DEPART ステートメントを、MOVE ステートメントで書くと、下のようになります。

6 軸 MOVE 〈補間方法〉, [〈パス開始変位量〉]〈現在位置〉+(0, 0, -〈デパート長〉)H[, 〈動作オプション〉][, NEXT]

例1 : DEPART P, 70 ' MOVE P, P0+(0, 0, -70)Hと同じ ; P0は現在位置

例2 : DEPART P, @P 70 ' MOVE P, @P P0+(0, 0, -70)Hと同じ ; P0は現在位置

4 軸 MOVE 〈補間方法〉, [〈パス開始変位量〉]〈現在位置〉+(0, 0, 〈デパート長〉)[, 〈動作オプション〉][, NEXT]

例1 : DEPART P, 70 ' MOVE P, P0+(0, 0, 70)と同じ ; P0は現在位置

例2 : DEPART P, @P 70 ' MOVE P, @P P0+(0, 0, 70)と同じ ; P0は現在位置

第 12 章 ロボット制御文

関連項目 APPROACH、SPEED

用例

	DEFSNG 1f1, 1f2	
<u>6 軸</u>	DEPART P, 70	' 現在位置から-Zm 方向に 70mm 離れた位置へ(PTP 制御) ' 移動します。
	DEPART L, 1f1, SPEED = 100	' 現在位置から-Zm 方向に 1f1 離れた位置へ(CP 制御, ' S = 100)移動します。
	DEPART P, 1f2, S = 50	' 現在位置から-Zm 方向に 1f2 離れた位置へ(PTP 制御, ' S = 50)移動します。
	DEPART L, 80	' 現在位置から-Zm 方向に 80mm 離れた位置へ(CP 制御) ' 移動します。
<u>4 軸</u>	DEPART P, 70	' 現在位置から Zb 方向に 70mm 離れた位置へ(PTP 制御) ' 移動します。
	DEPART L, 1f1, SPEED = 100	' 現在位置から Zb 方向に 1f1 離れた位置へ(CP 制御, ' S = 100)移動します。
	DEPART P, 1f2, S = 50	' 現在位置から Zb 方向に 1f2 離れた位置へ(PTP 制御, ' S = 50)移動します。
	DEPART L, 80	' 現在位置から Zb 方向に 80mm 離れた位置へ(CP 制御) ' 移動します。

注意事項

DEPART 動作位置の形態は、動作開始時の形態になります。したがって、DEPART 動作位置が動作範囲外となり、「エラー667* ソフトリミットオーバ、可動範囲外 2」が発生する場合があります。この場合は、備考に示すように MOVE 命令に置き換えて、さらに LETF（「10.3 形態」参照）にて形態を変更してください。

DRAW (ステートメント)

機能 ワーク作業座標系指定で相対動作を行いません。

書式 DRAW <補間方法>, [@<パス開始変位量>]<並進移動量>[, <動作オプション>][, NEXT]

説明 現在位置から<並進移動量>分移動します。

<補間方法>には P (PTP と表記も可)、L どちらかの選択ができます。

補間方法	意味
P (またはPTPと表記)	PTP制御で移動します。
L	CP制御で移動します。

<パス開始変位量>の値は目標位置を中心とした球の半径で、動作指令値がその中に入ると次の制御へ移ります。mm 単位で指定します。パス開始タイミングを変えるための目安となる数値であり、アーム先端がその中に入ったときに次の制御へ移るわけではありません。

省略するとデフォルト値@0 として処理します。

@0 とすると、エンド動作で動きます。

@P とすると、パス動作で動きます。

@E とすると、エンコーダ値によって目標位置への到達を確認し、次の動作に移ります。

<動作オプション>には SPEED、ACCEL、DECEL があります。

動作オプション	意味
SPEED (またはSと表記)	移動速度を指定します。意味はSPEED文と同じです。
ACCEL	加速度を指定します。意味はACCEL文と同じです。ただし、減速度の指定はできません。減速度の指定はDECEL文を使ってください。
DECEL	減速度を指定します。意味はDECEL文と同じです。

第 12 章 ロボット制御文

〈NEXT オプション〉を付けると、ロボットの動作完了を待たずに次の非動作命令に続きます。ただし、以下の命令は、ロボットの動作完了（パス開始）まで実行待ちになります。

ロボット動作命令（CHANGETOOL、CHANGEWORK、SPEED、JSPEED、ACCEL、JACCEL、DECEL、JDECEL）、最適可搬質量設定ライブラリ（aspACLD、aspChange）、アーム動作ライブラリ（mvSetPulseWidth など）

また、動作オプションと併用した場合、NEXT オプションは無効になります。〈NEXT オプション〉を付けた場合、ステップ停止を実行すると、次の動作命令実行待ちの場合は、その動作を終了後に停止します。したがって、停止までの移動が長くなりますので注意してください。

また、ティーチチェックモードでは、NEXT オプションは無効となります。

備考 DRAW ステートメントは、MOVE ステートメントによって書き換えることができます。

DRAW <補間方法>,[<パス開始変位>]<並進移動量>[,<動作オプション>]
[,NEXT]

上の DRAW ステートメントを、MOVE ステートメントで書くと、下のようになります。

MOVE <補間方法>,[<パス開始変位>]<現在位置>+<並進移動量>

例：DRAW L, (50, 10, 50) 'MOVE L, P0+(50, 10, 50)と同じ

関連項目 SPEED、TOOL、CHANGEWORK

用例

DEFVEC lv1, lv2

DRAW L, (50, 10, 50)

'現在位置から(X = 50, Y = 10, Z = 50)離れた位置へ'(CP 制御)移動します。

DRAW L, lv1, SPEED = 90

'現在位置から lv1 離れた位置へ(CP 制御, S = 90)移動' します。

DRAW L, lv2, S = 50

'現在位置から lv2 離れた位置へ(CP 制御, S = 50)移動' します。

注意事項

DRAW 動作位置の形態は、動作開始時の形態になります。したがって、DRAW 動作位置が動作範囲外となり、「エラー667* ソフトリミットオーバ、可動範囲外 2」が発生する場合があります。この場合は、備考に示すように MOVE 命令に置き換えて、さらに LETF (10.3 項 参照) にて形態を変更してください。

DRIVE (ステートメント) 【SLIM 準拠】

機能 各軸の相対動作を行ないます。

書式 DRIVE [<@パス開始変位>] (<軸番号>, <相対移動量>) [, (<軸番号>, <相対移動量>) …] [, <動作オプション>] [, NEXT]

説明 <軸番号>で指定した軸を、<相対移動量>で指定した角度(DEG)へ移動させます。<相対移動量>が正の場合は、指定軸を+方向へ、負の場合は-方向へ動作させます。このコマンドを実行するためには、動作させる軸を含むアームグループの取得が必要です。同じ軸を複数指定した場合は、後に指定したものが有効になります。

<@パス開始変位>の値は目標位置を中心とした球の半径で、動作指令値がその中に入ると次の制御へ移ります。mm単位で指定します。パス開始タイミングを変えるための目安となる数値であり、アーム先端がその中に入ったときに次の制御へ移るわけではありません。

- ・省略するとデフォルト値@0として処理します。
- ・@0とすると、エンド動作で動きます。
- ・@Pとすると、パス動作で動きます。
- ・@Eとすると、エンコーダ値によって目標位置への到達を確認し、次の動作に移ります。

<動作オプション>には SPEED、ACCEL、DECEL があります。

動作オプション	意味
SPEED (またはSと表記)	移動速度を指定します。意味はJSPEED文と同じです。
ACCEL	加速度を指定します。意味はJACCEL文と同じです。ただし、減速度の指定はできません。減速度の指定はDECEL文を使ってください。
DECEL	減速度を指定します。意味はJDECEL文と同じです。

<NEXT オプション>を付けると、ロボットの動作完了を待たずに次の非動作命令に続きます。ただし、以下の命令は、ロボットの動作完了(パス開始)まで実行待ちになります。

ロボット動作命令 (CHANGETOOL、CHANGEWORK、SPEED、JSPEED、ACCEL、JACCEL、DECEL、JDECEL)、最適可搬質量設定ライブラリ (aspACLD、aspChange)、アーム動作ライブラリ (mvSetPulseWidth など)

また、動作オプションと併用した場合、NEXT オプションは無効になります。<NEXT オプション>を付けた場合、ステップ停止を実行すると、次の動作命令実行待ちの場合は、その動作を終了後に停止します。したがって、停止までの移動が長くなりますので注意してください。

また、ティーチチェックモードでは、NEXT オプションは無効になります。

第 12 章 ロボット制御文

関連項目

DRIVEA, MOVE の EX または EXA オプション
(付加軸を動かすコマンドは MOVE の EX または EXA オプション、DRIVE、DRIVEA のみです。)

用例

例 1 : DEFINT li1, li2, li3
 DEFSNG lf1, lf2, lf3
 DRIVE (li1, 30) ' 現在位置から li1 を 30 度(deg)移動します。
 DRIVE (li1, lf1) ' 現在位置から li1 の値の軸を lf1 値分移動します。
 DRIVE (li1, 0.78RAD), (li2, lf2), (li3, lf3) ' 現在位置から li1 を 0.78(rad)、' li2 を lf2
 ' が示す値分、li3 を lf3 の値分移動します。

例 2 (付加軸の例) :

	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
Group 0	○	○	○	○	×	×	×	×
Group 1	×	×	×	×	×	×	○	○
Group 2	○	○	○	○	×	×	○	○
Group 3	×	×	×	×	×	×	×	×
Group 4	×	×	×	×	×	×	×	×

```
PROGRAM PRO1
TAKEARM 1 'アームグループ 1 は 7 軸 8 軸を含んでいる。
DRIVE (7, 30), (8, 50) ' 7 軸 8 軸を動作させる。
END
```

7 軸 8 軸を動作させるためには上の例ではアームグループ 1 またはアームグループ 2 を取得している必要があります。

注意事項

付加軸を指定し、<@パス開始変位>オプションに数値を入力した場合、数値に関わらず、パス動作で動作します。

DRIVEA (ステートメント)

機能 各軸の絶対動作を行ないます。

書式 DRIVEA [<@パス開始変位>] (<軸番号>, <軸座標>) [, (<軸番号>, <軸座標>) …] [, <動作オプション>] [, NEXT]

説明 <軸番号>で指定した軸を、<軸座標>で指定した角度(DEG)へ移動させます。このコマンドを実行するためには、動作させる軸を含むアームグループの取得が必要です。同じ軸を複数指定した場合は、後に指定したものが有効になります。

<パス開始変位>の値は目標位置を中心とした球の半径で、動作指令値がその中に入ると次の制御へ移ります。mm単位で指定します。パス開始タイミングを変えるための目安となる数値であり、アーム先端がその中に入ったときに次の制御へ移るわけではありません。

- ・省略するとデフォルト値@0として処理します。
- ・@0とすると、エンド動作で動きます。
- ・@Pとすると、パス動作で動きます。
- ・@Eとすると、エンコーダ値によって目標位置への到達を確認し、次の動作に移ります。

<動作オプション>には SPEED、ACCEL、DECEL があります。

動作オプション	意味
SPEED (またはSと表記)	移動速度を指定します。意味はJSPEED文と同じです。
ACCEL	加速度を指定します。意味はJACCEL文と同じです。ただし、減速度の指定はできません。減速度の指定はDECEL文を使ってください。
DECEL	減速度を指定します。意味はJDECEL文と同じです。

<NEXT オプション>を付けると、ロボットの動作完了を待たずに次の非動作命令に続きます。ただし、以下の命令は、ロボットの動作完了 (パス開始) まで実行待ちになります。

ロボット動作命令 (CHANGETOOL、CHANGEWORK、SPEED、JSPEED、ACCEL、JACCEL、DECEL、JDECEL)、最適可搬質量設定ライブラリ (aspACLD、aspChange)、アーム動作ライブラリ (mvSetPulseWidth など)

また、動作オプションと併用した場合、NEXT オプションは無効になります。<NEXT オプション>を付けた場合、ステップ停止を実行すると、次の動作命令実行待ちの場合は、その動作を終了後に停止します。したがって、停止までの移動が長くなりますので注意してください。

また、ティーチチェックモードでは、NEXT オプションは無効になります。

第 12 章 ロボット制御文

関連項目

DRIVE、MOVE の EX または EXA オプション
(付加軸を動かすコマンドは MOVE の EX または EXA オプション、DRIVE、DRIVEA のみです。)

用例

例 1 : DEFINT li1, li2, li3
 DEFSNG lf1, lf2, lf3
 DRIVEA (li1, 30) ' li1 を 30 度(deg) 移動します。
 DRIVEA (li1, lf1) ' 現在位置から li1 の値の軸を lf1 の値に移動します。
 DRIVEA @P (li1, 0.78RAD), (li2, lf2), (li3, lf3) ' 現在位置から li1 を 0.78(rad)、
 li2 を lf2 が示す値分、li3 を lf3
 の値に移動します。

例 2 (付加軸の例) :

	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
Group 0	○	○	○	○	×	×	×	×
Group 1	×	×	×	×	×	×	○	○
Group 2	○	○	○	○	×	×	○	○
Group 3	×	×	×	×	×	×	×	×
Group 4	×	×	×	×	×	×	×	×

```
PROGRAM PRO1
TAKEARM 1 'アームグループ 1 は 7 軸 8 軸を含んでいる。
DRIVEA (7, 30), (8, 50) '7 軸 8 軸を動作させる。
END
```

7 軸 8 軸を動作させるためには上の例ではアームグループ 1 またはアームグループ 2 を取得している必要があります。

注意事項

- (1) 付加軸を指定し、<@パス開始変位>オプションに数値を入力した場合、数値に関わらず、パス動作で動作します。
- (2) 無限回転の設定になっている軸はこのコマンドを実行できません。

GOHOME (ステートメント) 【SLIM 準拠】

機能 HOME 文で定義したポジション（原点）へ移動します。

書式 GOHOME

説明 ロボットを、現在位置からホームポジションへ PTP 制御で移動します。
ホームポジションは HOME 文で宣言します。
HOME を設定せずに実行した場合、エラーとなります。

関連項目 HOME

用例 GOHOME ' 現在位置からホームポジションへ移動します。

MOVE (ステートメント) 【SLIM 準拠】

機能

ロボットを指定座標へ移動します。

EX オプション(付加軸相対動作)または EXA オプション(付加軸絶対動作)を付けることにより、ロボットと付加軸を同期(同時発着)で動作させることができます。

書式

MOVE <補間方法>, [@<パス開始変位>] <ポーズ> [<EX または EXA オプション>] [, [@<パス開始変位>] <ポーズ> [<EX または EXA オプション>] …] [, <動作オプション>] [, NEXT]

説明

現在位置から指定座標<ポーズ>へ移動します。

<ポーズ>はポジション型 (P 型)、ジョイント型 (J 型)、同次変換型 (T 型) が使用できます。

- ・ポジション型は、変数、番号付き変数によるポーズ列、定数および、現在位置 (*, CURPOS) が使用できます。
- ・ジョイント型は、変数、番号付き変数によるポーズ列および、現在角度 (CURJNT) が使用できます。
- ・同次変換型は、変数、番号付き変数によるポーズ列が使用できます。

ポーズ列の表し方： P[3 TO 6] P[3]からP[6]まで。

<補間方法>には P、L、C の 3 種類の選択ができます。

補間方法	意味
P (またはPTPと表記)	現在位置から指定座標へPTP制御で移動します。
L	現在位置から指定座標へCP制御で移動します。
C	<p>現在位置から経由ポーズを通り、目的ポーズへ円弧補間をして移動します。</p> <p>姿勢は、現在位置の姿勢から目的ポーズの姿勢へ補間動作します。(経由ポーズの姿勢は無視されます)</p> <p>円弧補間では、経由ポーズ、目的ポーズの2点の指示が必要です。</p> <p>(Cにはポーズ列は使えません)</p> <p>経由ポーズにパス開始変位を指定しても動作は変化しません。</p> <p>円弧補間動作終了時のパスは、MOVE C, P1, @P P2 のように指定します。</p>

<パス開始変位>の値は指定座標(ポーズ)を中心とした球の半径で、動作指令値がその中に入ると次の制御へ移ります。mm単位で指定します。パス開始タイミングを変えるための目安となる数値であり、アーム先端がその中に入ったときに次の制御へ移るわけではありません。

- ・省略するとデフォルト値@0として処理します。
- ・@0とすると、エンド動作で動きます。
- ・@Pとすると、パス動作で動きます。
- ・@Eとすると、エンコーダ値によって目標位置への到達を確認し、次の動作に移ります。

<動作オプション>には SPEED、ACCEL、DECEL があります。

動作オプション	意味
SPEED (またはSと表記)	移動速度を指定します。意味はSPEED文またはJSPEED文と同じです。
ACCEL	加速度を指定します。意味はACCEL文またはJACCEL文と同じです。ただし、減速度の指定はできません。減速度の指定はDECEL文を使ってください。
DECEL	減速度を指定します。意味はDECEL文またはJDECEL文と同じです。

<NEXT オプション>を付けると、ロボットの動作完了を待たずに次の非動作命令に続きます。ただし、以下の命令は、ロボットの動作完了(パス開始)まで実行待ちになります。ロボット動作命令(CHANGETOOL、CHANGEWOR、SPEED、JSPEED、ACCEL、JACCEL、DECEL、JDECEL)、最適可搬質量設定ライブラリ(aspACLD、aspChange)、アーム動作ライブラリ(mvSetPulseWidthなど)

また、動作オプションと併用した場合、NEXT オプションは無効になります。<NEXT オプション>を付けた場合、ステップ停止を実行すると、次の動作命令実行待ちの場合は、その動作を終了後に停止します。したがって、停止までの移動が長くなりますので注意してください。

また、ティーチチェックモードでは、NEXT オプションは無効になります。

MOVE P, P[3 TO 5] または、MOVE P, P3, P6, P9 のような表現は、それぞれ

```
MOVE P, P[3 TO 5] → MOVE P, P3, NEXT
                   MOVE P, P4, NEXT
                   MOVE P, P5
```

```
MOVE P, P3, P6, P9 → MOVE P, P3, NEXT
                   MOVE P, P6, NEXT
                   MOVE P, P9
```

と表現したのと同じ意味になります。(処理効率は左側の表現の方が良い)

従って、(1)IOBLOCK ON と OFF の間に、これらの表現があったとしても、最終ポーズ(P5とかP9)の動作が開始されるまで、次の非動作命令は実行されません。 p.13-3「IOBLOCK ON/OFF」を参照してください。

(2)NEXT オプションを付けた場合も最終ポーズ(P5, P9)の動作が開始されるまで、次の非動作命令は実行されません。

第 12 章 ロボット制御文

EX または EXA オプションは下記書式で指定します。

<EX または EXA オプション>の書式

EX ((<軸番号>, <相対移動量>) [, (<軸番号>, <相対移動量>) …])

EXA ((<軸番号>, <軸座標>) [, (<軸番号>, <軸座標>) …])

<軸番号>には付加軸のみを指定でき、ロボット軸は指定できません。

関連項目

SPEED, DRIVE, DRIVEA

(付加軸を動かすコマンドは MOVE の EX または EXA オプション、DRIVE、DRIVEA のみです。)

用例

例 1: DIM li1 As Integer

6軸 MOVE P, (740, 0, 480, 180, 0, 180, 5), NEXT

' (740, 0, 480, 180, 0, 180)でロボット形態 5 の座標へ(PTP 制御) 移動します。動作開始後、次命令を実行します。

4軸 MOVE P, (100, 200, 300, 45, 1), NEXT

' (100, 200, 300, 45, 1)でロボット形態 1 の座標へ(PTP 制御) 移動します。動作開始後、次命令を実行します。

MOVE L, lp1, SPEED = 100

' lp1 の座標へ(CP 制御, 内部速度 =100%) 移動します。

MOVE P, @30 lp2, lp3, S = li1

' lp2(@30)、lp3 の座標へ順に(PTP 制御, 内部速度= li1)動作します。

MOVE L, @20 lp4, @50 lp5, @100 lp6

' lp4(@20)、lp5(@50)、lp6(@100) の座標へ順に(CP 制御)動作します。

MOVE L, @P P[6 TO 15], lp7

' P[6]から P[15]まで順にパス動作で移動し、lp7 の座標へ(CP 制御) 動作します。

MOVE C, lp1, @p lp2

' lp1 を通り lp2 へ移動する円弧補間動作をします。lp2 にてパス動作し、次の制御に移ります。

例 2 (付加軸の例) :

	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
Group 0	○	○	○	○	×	×	×	×
Group 1	×	×	×	×	×	×	○	○
Group 2	○	○	○	○	×	×	○	○
Group 3	×	×	×	×	×	×	×	×
Group 4	×	×	×	×	×	×	×	×

```

PROGRAM PR01
TAKEARM 2
MOVE P, P0 EX((7, 30), (8, 10))
MOVE P, P1 EXA((7, 30))
END

```

’ ロボット軸と付加軸を含むアームグループ 2 を取得
’ ロボットの P0 への移動と、7 軸、8 軸の相対移動
が同時発着します。
’ ロボットの P1 への移動と、
’ 7 軸の絶対移動が同時発着します。

注意事項

- (1) ポジション型、同次変換型にてポーズ指定した場合、指定されたポーズがロボットの動作範囲外となることがあります。その場合、エラー6070 番台 (J*ソフトリミットオーバ、可動範囲外、特異点です) が発生します。特に 16~31 の形態を指定した場合はご注意ください。
- (2) CP 動作、円弧補間動作において、現在とっている形態 (操作ガイド「4.1.3 腕・ひじ・手首の形態について」参照) と指定座標の形態が異なる場合、エラー607F (ロボット形態不一致) が発生します。ただし、ロボット形態が変化する動作が可能な場合は、エラーは発生しません。
- (3) CP 動作、円弧補間動作において、特異点 (操作ガイド「4.1.3 腕・ひじ・手首の形態について [2] 形態の境界」参照) 近傍を通るとき、エラー6080 番台 (指令速度制限オーバ) を発生し、停止することがあります。この場合、スピードを落とすか、最適可搬質量設定モード (p. 4-8 「4.6 最適可搬質量設定機能」参照) を 2 または 3 にして使用してください。それでもエラーが発生する場合は、特異点近傍の軌道を回避してください。
- (4) CP 動作において、動作終了時の形態と指定されたポーズの形態が一致せず、ワーニング 601C (形態を変更してください) が発生する場合があります。動作終了時の形態で再度、教示いただくようお願いいたします (ただし、ワーニングが発生しても動作には影響しません)。
- (5) 円弧補間動作時のパス動作、エンコーダ値確認動作は、目的ポーズにパス開始変位量を指定してください。経由ポーズにパス開始変位量を指定しても、動作は変化しません。

- (6) 円弧補間動作は、経由ポーズの姿勢が無視されます。したがって、ツール端が経由ポーズを通過しない場合があります。ツール端が経由ポーズを通過するようになるには、ツール定義にてツール端にツール座標を設定してください。
- (7) 円弧補間動作にて、前動作がパスの場合、パス動作中に瞬時停止をかけて再起動すると、「エラー60de 指定した回転動作と異なる動作をします」が発生する場合があります。
- (8) 円弧補間動作において、現在のポーズと目的ポーズが一致している場合、動作しません。また、現在のポーズと経由ポーズが一致している場合、経由ポーズと目的ポーズが一致している場合、目的ポーズへ向けて CP 動作となります。
- (9) (付加軸の注意事項)
無限回転の設定になっている軸は EXA オプション(絶対動作命令)は実行できません。
- (10) (付加軸の注意事項)
ポーズ列を扱う場合は、注意が必要です。
例 : MOVE P, P[3 TO 5] EX((7, 30))は
MOVE P, P3, NEXT
MOVE P, P4, NEXT
MOVE P, P5 EX((7, 30))
と記述したのと同じになります。
よって 7 軸はロボットが P5 の座標へ移動するのと同期(同時発着)します。

ROTATE (ステートメント) 【SLIM 準拠】

機能 指定した軸回りの回転動作を行ないます。

書式 ROTATE <回転面>, [@<パス開始変位>]<相対回転角> [, [<回転中心点>] [, <回転オプション>] [, <動作オプション>] [, NEXT]]

回転面の書式

6 軸 {{XY|YZ|ZX} | {XYH|YZH|ZXH} | (ベクトル型, ベクトル型, ベクトル型)}

4 軸 {{XY} | {XYH}}

説明 <回転面>に垂直に作られた軸を中心に<回転角度>分、手先を回転します。回転軸は回転面に対し2種類ありますが、アプローチとのなす角が小さい方が選択されます。<回転面>は、以下の7種類の中から選択することができます。

回転面の書式

6 軸 XY|YZ|ZX は、回転面がワーク座標の XY, YZ, ZX 平面に平行である場合に指定します。XYH|YZH|ZXH は、回転面がツール座標の XY, YZ, ZX 平面に平行である場合に指定します。(ベクトル型, ベクトル型, ベクトル型)は、3点の XYZ 座標からベース座標基準の平面を作ります。

4 軸 XY は、回転面がワーク座標の XY 平面に平行である場合に指定します。XYH は、回転面がツール座標の XY 平面に平行である場合に指定します。

<パス開始変位>の値は指定座標(ポーズ)を中心とした球の半径で、動作指令値がその中に入ると次の制御へ移ります。mm 単位で指定します。パス開始タイミングを変えるための目安となる数値であり、アーム先端がその中に入ったときに次の制御へ移るわけではありません。

省略するとデフォルト値@0 として処理します。

@0 とすると、エンド動作で動きます。

@P とすると、パス動作で動きます。

@E とすると、エンコーダ値によって目標位置への到達を確認し、次の動作に移ります。

〈相対回転角〉の単位は度(DEG)で、符号は右ねじ回りがプラス(+)になります。

6軸 〈回転中心点〉は回転面が {XY|YZ|ZX} のときは (ベクトル型, ベクトル型, ベクトル型) のときは、ワーク座標上の点を指定し、回転面が {XYH|YZH|ZXH} のときは、ツール座標上の点を指定します。

〈回転中心点〉を省略した場合は、回転面が {XY|YZ|ZX} のときは、(0, 0, 0) が回転中心になり、回転面が (ベクトル型, ベクトル型, ベクトル型) のときは、一つ目のベクトルが回転中心になります。ただし、回転面 {XYH|YZH|ZXH} を指定した場合、(0, 0, 0) を回転中心に動作できません。必ず回転中心点を指定してください。

4軸 〈回転中心点〉は回転面が {XY} のときは、ワーク座標上の点を指定し、回転面が {XYH} のときは、ツール座標上の点を指定します。

〈回転中心点〉を省略した場合は、回転面が {XY} のときは、(0, 0, 0) が回転中心になります。ただし、回転面 {XYH} を指定した場合、(0, 0, 0) を回転中心に動作できません。必ず回転中心点を指定してください。

〈回転オプション〉は pose=1、pose=2 で指定します。

pose=1 の場合、ロボットの姿勢は回転中心に対し一定になるように変化します。回転角度は±540° までとなります。pose=2 の場合、ロボットの姿勢は現在の姿勢を保持します。オプション指定しない場合、pose=2 と同様な動作になります。

〈動作オプション〉には SPEED、ACCEL、DECEL があります。

動作オプション	意味
SPEED (またはSと表記)	移動速度を指定します。意味はSPEED文と同じです。
ACCEL	加速度を指定します。意味はACCEL文と同じです。ただし、減速度の指定はできません。減速度の指定はDECEL文を使ってください。
DECEL	減速度を指定します。意味はDECEL文と同じです。

〈NEXT オプション〉を付けると、ロボットの動作完了を待たずに次の非動作命令に続きます。ただし、以下の命令は、ロボットの動作完了 (パス開始) まで実行待ちになります。

ロボット動作命令 (CHANGETOOL、CHANGEWOR、SPEED、JSPEED、ACCEL、JACCEL、DECEL、JDECEL)、最適可搬質量設定ライブラリ (aspACLD、aspChange)、アーム動作ライブラリ (mvSetPulseWidth など)

また、動作オプションと併用した場合、NEXT オプションは無効になります。〈NEXT オプション〉を付けた場合、ステップ停止を実行すると、次の動作命令実行待ちの場合、その動作を終了後に停止します。したがって、停止までの移動が長くなりますので注意してください。

また、ティーチチェックモードのときは、NEXT オプションは無効になります。

関連項目

ROTATEH

用例

	ROTATE XY, 45, V1	' V1 の点を通る XY 平面に垂直な軸回りに、姿勢固定で ' 45 度回転します。
<u>6 軸のみ</u>	ROTATE (V2, V3, V4), F1	' V2 の点を通る (V2, V3, V4) の作る平面に垂直な軸回に ' F1 の値分回転します。
	ROTATE XYH, 43, V1, S = 100	' ツール座標 V1 を通るアプローチベクトル回りに 43 度 ' の回転動作を移動速度 100%で行ないます。

注意事項

パス動作中に瞬時停止をかけ、再起動すると、「エラー60de 指定した回転動作と異なる動作をします」が発生することがあります。

ROTATEH (ステートメント)

機能	アプローチベクトルを軸とした、回転動作を行いません。
書式	ROTATEH [$@\langle$ パス開始変位 \rangle] \langle アプローチベクトル回りの相対回転角 \rangle [, \langle 動作オプション \rangle] [, NEXT]
説明	<p>アプローチベクトルを軸として\langleアプローチベクトル回りの相対回転角\rangle分、手先を回転します。</p> <p>\langleアプローチベクトル回りの相対回転角\rangleの単位は度 (DEG) です。</p> <p>ただし、回転角は「$-180^\circ < \text{回転角} < 180^\circ$」で指定してください。</p> <p>$\langle$パス開始変位$\rangle$の値は指定座標 (ポーズ) を中心とした球の半径で、動作指令値がその中に入ると次の制御へ移ります。mm 単位で指定します。パス開始タイミングを変えるための目安となる数値であり、アーム先端がその中に入ったときに次の制御へ移るわけではありません。</p> <p>省略するとデフォルト値@0 として処理します。</p> <p>@0 とすると、エンド動作で動きます。</p> <p>@P とすると、パス動作で動きます。</p> <p>@E とすると、エンコーダ値によって目標位置への到達を確認し、次の動作に移ります。</p>

<動作オプション>には SPEED、ACCEL、DECEL があります。

動作オプション	意味
SPEED (またはSと表記)	移動速度を指定します。意味はSPEED文と同じです。
ACCEL	加速度を指定します。意味はACCEL文と同じです。ただし、減速度の指定はできません。減速度の指定はDECEL文を使ってください。
DECEL	減速度を指定します。意味はDECEL文と同じです。

<NEXT オプション>を付けると、ロボットの動作完了を待たずに次の非動作命令に続きます。ただし、以下の命令は、ロボットの動作完了 (パス開始) まで実行待ちになります。

ロボット動作命令 (CHANGETOOL、CHANGEWOR、SPEED、JSPEED、ACCEL、JACCEL、DECEL、JDECEL)、最適可搬質量設定ライブラリ (aspACL、aspChange)、アーム動作ライブラリ (mvSetPulseWidth など)

また、動作オプションと併用した場合、NEXT オプションは無効になります。<NEXT オプション>を付けた場合、ステップ停止を実行すると、次の動作命令実行待ちの場合は、その動作を終了後に停止します。したがって、停止までの移動が長くなりますので注意してください。

また、ティーチチェックモードのときは、NEXT オプションは無効になります。

備考

ROTATEH ステートメントは、MOVE ステートメントによって書き換えることができます。ROTATEH, [<パス開始変位>] <回転角> [, <動作オプション>] [, NEXT] の ROTATE ステートメントを MOVE ステートメントで書くと、以下のようになります。

MOVE L, [<パス開始変位>] <現在位置>+(0, 0, 0, 0, 0, <回転角>) H [, <動作オプション>] [, NEXT]

例:

ROTATEH @P, F1 ' MOVE L, @P PO+(0, 0, 0, 0, 0, F1) H と同じ: PO は現在位置

関連項目

ROTATE

用例

DEFSNG FF1=50	' 相対回転角を 50 度とします。
TAKEARM	' ロボット制御権を取得します。
MOVE P, P1	' P1 点へ PTP 移動します。
CHANGETOOL 1	' TOOL の 1 を有効にします。
ROTATEH @50 FF1	' パス開始変位を 50、相対回転角を FF1 とします。
CHANGETOOL 0	' TOOL を 0 にします。

CURPOS (システム変数) 【SLIM 準拠】

機能 ツール座標系での現在位置を P 型データで得ます。

書式 {CURPOS|*}

説明 各軸エンコーダの検出値から検出される現在のツール座標系での位置が P 型データの形式で格納されています。

ロボットが動作中の場合、この命令を実行した時点での値が取得されます。

目標ポーズを取得する場合は、DESTPOS を使ってください。

関連項目 DESTPOS、CURJNT、CURTRN

用例

DEFPOS lp1, lp2

lp1 = CURPOS '現在のツール座標系での位置を lp1 に代入します。

lp2 = * '現在のツール座標系での位置を lp2 に代入します。

6 軸 lp1 = CURPOS + (100, 200, 0, 10, 10, 0)

'現在のツール座標系での位置 + (100, 200, 0, 10, 10, 0) を lp1 に代入します。

4 軸 lp1 = CURPOS + (100, 200, 0, 10)

'現在のツール座標系での位置 + (100, 200, 0, 10) を lp1 に代入します。

注意事項 マシンロック運転中は各軸のエンコーダ値で検出した関節角度ではなく、仮想的な関節角度（指令角度）となります。

CURTRN (システム変数) 【SLIM 準拠】

機能 ツール座標系での現在位置を T 型データで得ます。

書式 CURTRN

説明 各軸エンコーダの検出値から検出される現在のツール座標系での位置が T 型データの形式で格納されています。

ロボットが動作中の場合、この命令を実行した時点での値が取得されます。

目標ポーズを取得する場合は、DESTTRN を使ってください。

関連項目 DESTTRN、CURJNT、CURPOS

用例

DEFTRN $l+1$, $l+2$

$l+1$ = CURTRN

'現在のツール座標系での位置を $l+1$ に代入します。

$l+2$ = *

'現在のツール座標系での位置を $l+2$ に代入します。

注意事項 マシンロック運転中は各軸のエンコーダ値で検出した関節角度ではなく、仮想的な関節角度（指令角度）となります。

CUREXJ (ステートメント)

機能 付加軸の現在角度を F 型で取得します。

書式 CUREXJ(<軸番号>)

説明 <軸番号>で指定した付加軸のエンコーダで検出した角度を F 型変数に書き込みます。指定した付加軸が動作中の場合、この命令を実行した時点での値が取得されます。目標位置を取得する場合は、DESTEXJ を使ってください。

関連項目 CURJNT、CURPOS、CURTRN、DESTEXJ

用例

```
PROGRAM PRO1
DIM 1f1 AS SINGLE
TAKEARM 1
DRIVEA(7, 100)          ' 7 軸を 100 度の位置へ動かします。
1f1 = CUREXJ(7)        ' 7 軸の現在位置を 1f1 に代入します。
END
```

注意事項 マシンロック運転中はエンコーダ値で検出した角度でなく、仮想的な角度 (指令角度) となります。

DESTJNT (システム変数)

機能

現在の動作命令目標位置を J 型で取得します。
ロボット停止時は、現在の位置 (指令値) を取得します。

書式

DESTJNT

説明

直前の動作命令の目標位置が、J 型データの形式で格納されています。システム変数で取得できるので、ローカル変数やグローバル変数などで、他のプログラムとデータの受け渡しを行なう必要がなくなります。

各軸エンコーダの検出値から検出された位置を取得する場合は、CURJNT を使ってください。

関連項目

CURJNT、DESTPOS、DESTTRN

用例

```
DEFJNT 1j1, 1j2
```

```
MOVE P, @P 1j1, NEXT
```

6 軸

```
1j2 = DESTJNT+(100, 0, 0, 0, 0, 0)
```

'この場合 DESTJNT = 1j1 です。'

4 軸

```
1j2 = DESTJNT+(100, 0, 0, 0)
```

'この場合 DESTJNT = 1j1 です。'

注意事項

動作停止命令 (p. 12-38 「INTERRUPT ON/OFF」参照) が入力されて動作が停止したときは、停止位置が取り込まれます。

例: INTERRUPT ON

```
MOVE P, J1 ←動作中に割り込み信号 ON
```

```
INTERRUPT OFF
```

```
J2=DESTJNT
```

J1=J2 にはなりません。J2 は停止位置になります。

DESTPOS (システム変数)

機能

現在の動作命令目標位置を P 型で取得します。
ロボット停止時は、現在の位置 (指令値) を取得します。

書式

DESTPOS

説明

直前の動作命令の目標位置が、P 型データの形式で格納されています。システム変数で取得できるので、ローカル変数やグローバル変数などで、他のプログラムとデータの受け渡しを行なう必要がなくなります。

各軸エンコーダの検出値から検出された位置を取得する場合は、CURPOS を使ってください。

関連項目

CURPOS、DESTJNT、DESTTRN

用例

DEFPOS lp1, lp2

MOVE P, @P lp1, NEXT

6 軸 lp2 = DESTPOS+(100, 10, 10, 0, 0, 0) 'この場合 DESTPOS = lp1 です。

4 軸 lp2 = DESTPOS+(100, 10, 10, 0) 'この場合 DESTPOS = lp1 です。

注意事項

動作停止命令 (p. 12-38 「INTERRUPT ON/OFF」参照) が入力されて動作が停止したときは、停止位置が取り込まれます。

例: INTERRUPT ON

 MOVE P, P1 ←動作中に割り込み信号 ON

 INTERRUPT OFF

 P2=DESTPOS

 P1=P2 にはなりません。P2 は停止位置になります。

DESTTRN (システム変数)

機能

現在の動作命令目標位置を T 型で取得します。
ロボット停止時は、現在の位置（指令値）を取得します。

書式

DESTTRN

説明

直前の動作命令の目標位置が、T 型データの形式で格納されています。システム変数で取得できるので、ローカル変数やグローバル変数などで、他のプログラムとデータの受け渡しを行なう必要がなくなります。

各軸エンコーダの検出値から検出された位置を取得する場合は、CURTRN を使ってください。

関連項目

CURTRN、DESTJNT、DESTPOS

用例

```
DEFPOS lp1, lp2
MOVE P, @P lp1, NEXT
lp2 = DESTTRN+(100, 10, 10)      'この場合 DESTTRN = lp1 です。
```

注意事項

動作停止命令（p. 12-38 「INTERRUPT ON/OFF」参照）が入力されて動作が停止したときは、停止位置が取り込まれます。

```
例：  INTERRUPT ON
      MOVE P, T1      ←動作中に割り込み信号 ON
      INTERRUPT OFF
      T2=DESTTRN
      T1=T2 にはなりません。T2 は停止位置になります。
```

DESTEXJ (ステートメント)

機能 付加軸の、現在の動作命令で指定された目標位置をF型で取得します。停止時は、現在の位置（指令値）を取得します。

書式 DESTEXJ(<軸番号>)

説明 <軸番号>で指定した付加軸の、直前の動作命令で指定された目標位置をF型変数に書き込みます。

各軸エンコーダの検出値から検出された位置を取得する場合は、CUREXJ を使ってください。

関連項目 CUREXJ、DESTJNT、DESTPOS、DESTTRN

用例

```
PROGRAM PRO1
DIM 1f1 AS SINGLE
TAKEARM 1
DRIVEA(7,100),NEXT ' 7軸を100度の位置へ動かします。NEXTで動作完了前に次行に進みます。
1f1 = DESTEXJ(7) ' 直前の動作命令の目標位置である100を1f1に代入します。
END
```

注意事項 動作停止命令（「INTERRUPT ON/OFF」参照）が入力されて動作が停止した時は、停止位置が取り込まれます。

例： INTERRUPT ON
DRIVEA (7,100) ' 動作中に割り込み信号ON、7軸は停止して次に進む。
INTERRUPT OFF
F1= DESTEXJ(7) ' F1は100にはなりません。停止位置がF1に代入されます。

ARRIVE (ステートメント) [Ver. 1.2 以降]

機能 動作命令の全移動距離に対する動作割合を設定する事によって、ロボットが設定した動作割合に到達するまでプログラムを待機させます。

書式 ARRIVE <動作割合>

説明 通常の動作命令では動作完了あるいはパス開始まで次ステップの命令を実行することができませんが、IOBLOCK 指定や NEXT オプション指定の動作命令では動作途中で次ステップの命令を実行する事が可能です。この場合、ARRIVE 命令によってロボットが設定した動作割合に到達するまで次ステップの命令を待機させる事ができます。

<動作割合>は動作命令の全移動距離に対する割合を示し、1～99 (単位は%) の範囲で、数値、あるいは整数型 (I 型)、実数型 (F 型) 変数にて指定します。

この機能はロボットに対してのみ有効です。よって DRIVE、DRIVEA で付加軸のみを動作させる場合、ARRIVE 機能は働きません。

用例

例 1 :

```
PROGRAM PR01
TAKEARM
MOVE P, P1, NEXT
ARRIVE 50          '動作割合が 50%になったら
SET IO [240]      'IO [240]を ON します。
ARRIVE I1         '動作割合が I1%になったら
RESET IO [240]   'IO [240]を OFF します。
END
```

例 2 (付加軸の例) :

4 軸ロボットで次のようなアームグループが設定されている場合。

	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
Group 1	○	○	○	○	×	×	○	○

```
PROGRAM PR01
TAKEARM 1
DRIVE (1, 30), (7, 30), NEXT
ARRIVE 50 ←
SET IO [240]          'IO [240]を ON します。
MOVE P, P0 EX ((7, 30)), NEXT
ARRIVE 50 ←
RESET IO [240]      'IO [240]を OFF します。
DRIVE (7, 30), NEXT
```

付加軸との同期動作もロボット軸を含んでいるので、ARRIVE は機能する。

直前の動作命令が、ロボット軸を含んでいるため ARRIVE は機能する。

ARRIVE 50

直前の動作命令が、付加軸のみであるため、ARRIVE は機能せず次に進む。

SET IO [240]

‘IO [240]を ON します。

END

注意事項

- ARRIVE 命令はアームセマフォを取得した (TAKEARM した) タスクにおいて、直前の動作命令に対する動作割合を設定します。
- アームセマフォを取得した後、動作命令を実行する前に ARRIVE 命令を実行した場合はエラー648C になります。
- アームセマフォを取得せずに ARRIVE 命令を実行した場合はエラー21F7 になります。
- ARRIVE 命令実行中に瞬時停止した場合、再起動時に瞬時停止した位置から 10mm 以上ずれている場合はエラー6486 になります。
- ARRIVE 命令実行中に瞬時停止した場合、再起動時に動作命令が実行されず<動作割合>に満たない場合はエラー6489 になります。
- <動作割合>はロボット移動距離に対する割合を示します。しかし、<動作割合>が一定であっても速度・加速度等の動作条件によって ARRIVE が終了するロボット位置が変動する場合があります。また<動作割合>を多少変動させても、ARRIVE が終了するロボット位置が変わらない場合もあります。ARRIVE 命令にてロボットと周辺機器との同期をとる場合は、タイミングをご確認ください。
- 電流制限機能と併用する場合は、電流制限によってロボット位置が<動作割合>を通過できなくなる可能性があります。この時、プログラムは ARRIVE 命令が完了するのを無限に待ち続けていますので、プログラム停止を実行して復帰させてください。
- INTERRUPT と併用する場合、INTERRUPT ON 後の動作命令は割り込みスキップ信号によって実行されなくなりますが、ARRIVE 命令は実行されますので、割り込みスキップ信号のタイミングによっては、意図した動作命令とは異なる動作命令に対して ARRIVE 命令が実行されることがあります。また割り込みスキップ信号のタイミングにより、ロボット位置が<動作割合>を通過できなくなる可能性があります。この時、プログラムは ARRIVE 命令が完了するのを無限に待ち続けていますので、プログラム停止を実行して復帰させてください。
- ティーチチェックでは NEXT オプション、IOBLOCK 命令は無効となりますので、ARRIVE 命令は意味を持ちません。
- ARRIVE 命令の対象となる動作命令は、<動作オプション>を使用できません。
<動作オプション>を使用した場合、ARRIVE 命令は無効になります。
ARRIVE 命令の対象となる動作命令の内部速度・外部加減速度を使用する場合は次の例のようにしてください。
<例>
PROGRAM PRO1
TAKEARM
SPEED 10 ‘内部 SP 10
MOVE P, P1, NEXT
ARRIVE 50
SET IO [240] ‘動作割合が 50%になったら、I/O を ON
SPEED 100 ‘内部スピードを元の値に戻す
END

POSCLR (ステートメント) [Ver. 1.5 以降]

機能 軸の現在位置を強制的に 0mm または 0 度にします。

書式 POSCLR <軸番号>

説明 <軸番号>で指定した軸の角度を、強制的に 0mm または 0 度にします。無限回転の設定になっている軸のみ実行可能です。

同じ方向に回転させつづけて、現在位置の値が大きくなり扱い難い場合、また現在値の値がマイナスの大きな値に飛んでしまった場合(同じ方向に回転させ続けた場合、位置が飛ぶことがある)などに用います。

このコマンドを実行するためには、位置をクリアする軸を含んだアームグループの取得が必要です。

関連項目

用例

```
PROGRAM PR01
TAKEARM 1
DRIVEA(7, 100)      ' 7 軸を 100 度の位置へ動かします。
POSCLR 7            ' 7 軸の現在位置を強制的に 0 度とします。
END
```

注意事項

- (1) ロボット軸は実行できません。(付加軸のみ)
- (2) POSCLR 実行時はロボットが完全に停止するのを待ちます。したがって、POSCLR の前にパス動作指定をしてもパス動作しません。
- (3) ステップ戻し機能で POSCLR 実行以前には、戻すことはできません。

12.2 形態制御

CURFIG (システム変数)

機能
書式
説明

ロボット形態の現在値を得ます。

CURFIG

現在のロボットの形態が整数で格納されています。整数値と形態の関係は下表のとおりです。

表12.1 ロボット形態

■ 6軸

値	形 態
0	SINGLE4—SINGLE6—FLIP—ABOVE—RIGHTY
1	SINGLE4—SINGLE6—FLIP—ABOVE—LEFTY
2	SINGLE4—SINGLE6—FLIP—BELOW—RIGHTY
3	SINGLE4—SINGLE6—FLIP—BELOW—LEFTY
4	SINGLE4—SINGLE6—NONFLIP—ABOVE—RIGHTY
5	SINGLE4—SINGLE6—NONFLIP—ABOVE—LEFTY
6	SINGLE4—SINGLE6—NONFLIP—BELOW—RIGHTY
7	SINGLE4—SINGLE6—NONFLIP—BELOW—LEFTY
8	SINGLE4—DOUBLE6—FLIP—ABOVE—RIGHTY
9	SINGLE4—DOUBLE6—FLIP—ABOVE—LEFTY
10	SINGLE4—DOUBLE6—FLIP—BELOW—RIGHTY
11	SINGLE4—DOUBLE6—FLIP—BELOW—LEFTY
12	SINGLE4—DOUBLE6—NONFLIP—ABOVE—RIGHTY
13	SINGLE4—DOUBLE6—NONFLIP—ABOVE—LEFTY
14	SINGLE4—DOUBLE6—NONFLIP—BELOW—RIGHTY
15	SINGLE4—DOUBLE6—NONFLIP—BELOW—LEFTY
16	DOUBLE4—SINGLE6—FLIP—ABOVE—RIGHTY
17	DOUBLE4—SINGLE6—FLIP—ABOVE—LEFTY
18	DOUBLE4—SINGLE6—FLIP—BELOW—RIGHTY
19	DOUBLE4—SINGLE6—FLIP—BELOW—LEFTY
20	DOUBLE4—SINGLE6—NONFLIP—ABOVE—RIGHTY
21	DOUBLE4—SINGLE6—NONFLIP—ABOVE—LEFTY
22	DOUBLE4—SINGLE6—NONFLIP—BELOW—RIGHTY
23	DOUBLE4—SINGLE6—NONFLIP—BELOW—LEFTY
24	DOUBLE4—DOUBLE6—FLIP—ABOVE—RIGHTY
25	DOUBLE4—DOUBLE6—FLIP—ABOVE—LEFTY
26	DOUBLE4—DOUBLE6—FLIP—BELOW—RIGHTY
27	DOUBLE4—DOUBLE6—FLIP—BELOW—LEFTY
28	DOUBLE4—DOUBLE6—NONFLIP—ABOVE—RIGHTY
29	DOUBLE4—DOUBLE6—NONFLIP—ABOVE—LEFTY
30	DOUBLE4—DOUBLE6—NONFLIP—BELOW—RIGHTY
31	DOUBLE4—DOUBLE6—NONFLIP—BELOW—LEFTY

■ 4軸

値	形 態
0	SINGLE—RIGHTY
1	SINGLE—LEFTY
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	DOUBLE—RIGHTY
9	DOUBLE—LEFTY
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	

関連項目 LETF、ロボット形態(付録2)

用例

DIM li1 As Integer

li1 = CURFIG

’現在のロボットの形態を整数型変数 li1 に代入します。

FIGAPRL (関数)

機能

CP 動作可能なアプローチ位置と基準位置の形態を計算します。

書式

FIGAPRL(<基準位置>, <アプローチ長>)

説明

<基準位置>は、ポジション型のみ使用できます。

6 軸 <基準位置>からハンド座標系の-Z 軸方向へ<アプローチ長>分離れた位置(アプローチ位置)から<基準位置>へ CP 動作可能な<基準位置>の形態を計算します。

アプローチ位置から<基準位置>へ CP 動作可能な形態は、以下の順位で移動可能となるまで自動探索します。

- (1) <基準位置>の形態 (<基準位置>の形態が不定の場合は現在の形態)
- (2) 手首形態 (フリップーノンフリップ) を入れ替える。
- (3) 手首形態ノンフリップでひじ形態 (アバップービロー) を入れ替える。
- (4) 手首形態をフリップにする。
- (5) ひじ形態アバップ、手首形態ノンフリップで腕形態 (レフティーーライティー) を入れ替える。
- (6) 手首形態をフリップにする。
- (7) ひじ形態ビロー、手首形態ノンフリップにする。
- (8) 手首形態をフリップにする。

8 番目の探索でも移動不可能な場合は、エラー6070 番台 (J*ソフトリミット オーバ) を発生します。この場合は、現在位置またはアプローチ長を変えるなどの処置を行なってください。

4 軸 <基準位置>からベース座標系の+Z 軸方向へ<アプローチ長>分離れた位置(アプローチ位置)から<基準位置>へ CP 動作可能な<基準位置>の形態を計算します。

アプローチ位置から<基準位置>へ CP 動作可能な形態は、以下の順位で移動可能となるまで自動探索します。

- (1) <基準位置>の形態 (<基準位置>の形態が不定の場合は現在の形態)

関連項目 FIGAPRP、APPROACH

用例

一般

```
I1=FIGAPRL(P1, 100.0)
LETF P1=I1
APPROACH P, P1, 100.0
MOVE L, P1
```

6 軸

```
I1=FIGAPRL(P1 + (100, 200, 0, 0, 10, 0), 100)
LETF P1=I1
APPROACH P, P1, 100.0
MOVE L, P1
```

4 軸

```
I1=FIGAPRL(P1 + (100, 200, 0, 0), 100)
LETF P1=I1
APPROACH P, P1, 100.0
MOVE L, P1
```

注意事項

- (1) FIGAPRL は、アプローチ後の移動動作が CP 動作の場合に使用してください。PTP 動作の場合は FIGAPRP を使用してください。
- (2) FIGAPRL で使用する<基準位置>、アプローチ長は、APPROACH 動作時に指定する<基準位置>、アプローチ長と同一にしてください。<基準位置>、アプローチ長が異なる場合は、アプローチ後の CP 動作時に 6070 番台のエラーが発生する場合があります。
- (3) FIGAPRL にて形態を求めた場合でも、アプローチ後の CP 動作でエラー6080 番台（指令速度制限オーバ）が発生し、停止することがあります。この場合、スピードを落とすか、最適可搬質量設定モード（p. 4-8 「4.6 最適可搬質量設定機能」参照）を、2 または 3 にしてください。それでもエラーが発生する場合は、アプローチ長を調整してください。

FIGAPRP (関数)

機能 PTP 動作可能なアプローチ位置と基準位置の形態を計算します。

書式 FIGAPRP(<基準位置>, <アプローチ長>)

説明 <基準位置>は、ポジション型のみ使用できます。

6 軸 <基準位置>からハンド座標系の-Z 軸方向へ<アプローチ長>分離れた位置(アプローチ位置)から<基準位置>へ PTP 動作可能な<基準位置>の形態を計算します。

アプローチ位置から<基準位置>へ PTP 動作可能な形態は、以下の順位で移動可能となるまで自動探査します。

- (1) <基準位置>の形態 (<基準位置>の形態が不定の場合は現在の形態)
- (2) 手首形態 (フリップーノンフリップ) を入れ替え、アプローチ位置から<基準位置>への 4 軸の移動角度が±90 度以内なら動作可能とする。

4 軸の移動角度が±90 度を超えたり、移動不可能な場合は、エラー6070 番台 (J*ソフトリミットオーバ) を発生します。この場合は、現在位置またはアプローチ長を変えるなどの処置を行なってください。

4 軸 <基準位置>からベース座標系の+Z 軸方向へ<アプローチ長>分離れた位置(アプローチ位置)から<基準位置>へ PTP 動作可能な<基準位置>の形態を計算します。

アプローチ位置から<基準位置>へ PTP 動作可能な形態は、以下の順位で移動可能となるまで自動探査します。

- (1) <基準位置>の形態 (<基準位置>の形態が不定の場合は現在の形態)

関連項目 FIGAPRL、APPROACH

用例

```
I1=FIGAPRP(P1, 100.0)
```

```
LETF P1=I1
```

```
APPROACH P, P1, 100.0
```

```
MOVE P, P1
```

6 軸 I1 = FIGAPRP (P1 + (100, 200, 0, 0, 0, 10), 100, 0)

4 軸 I1 = FIGAPRP (P1 + (100, 200, 0, 0), 100, 0)

注意事項

- (1) FIGAPRP は、アプローチ後の移動動作が PTP 動作の場合に使用してください。CP 動作の場合は FIGAPRL を使用してください。
- (2) FIGAPRP で使用する<基準位置>、アプローチ長は、APPROACH 動作時に指定する<基準位置>、アプローチ長と同一にしてください。<基準位置>、アプローチ長が異なる場合は、アプローチ後の PTP 動作時に 6070 番台のエラーが発生する場合があります。

12.3 停止制御

HOLD (ステートメント) 【SLIM 準拠】

機能 プログラムの実行を一時停止します。

書式 HOLD <メッセージ>

説明 プログラムの実行を一時停止し、ステップ停止状態にして<メッセージ>に指定した内容をティーチングペンダントへ出力します。<メッセージ>の内容に関しては、PRINTMSG 文を参照してください。

再起動すると、プログラムは HOLD 文の次の文から実行します
メッセージの文字数は半角で 60 文字です。

関連項目 DELAY、HALT、STOP

用例

```
DEFINT li1, li2
```

```
HOLD li1 + li2
```

'プログラムを一時停止し、ステップ停止状態にして
'(li1 + li2)の値をティーチングペンダントへ出力し
'ます。

```
HOLD "stop"
```

'プログラムを一時停止し、ステップ停止状態にして文
'字列"stop"をティーチングペンダントへ出力します。

注意事項 メッセージとして F 型変数、D 型変数を使用する場合、小数点以下 4 桁までしか表示しません。

HALT (ステートメント) 【SLIM 準拠】

機能 プログラムの実行を停止します。

書式 HALT <メッセージ>

説明 プログラムの実行を停止し、<メッセージ>に指定した内容をティーチングペンダントへ出力します。<メッセージ>の内容に関しては、PRINTMSG 文を参照してください。再起動すると、プログラムはその先頭から実行します。メッセージの文字数は半角で 60 文字です。

関連項目 DELAY、HOLD、STOP

用例

```
DEFINT li1, li2
HALT li1 + li2                    'プログラムを停止し、(li1 + li2)の値をティーチング
                                  'ペンダントへ出力します。
HALT "end"                        'プログラムを停止し、文字列"end"をティーチングペン
                                  'ダントへ出力します。
```

注意事項 メッセージとして F 型変数、D 型変数を使用する場合、小数点以下 4 桁までしか表示しません。

INTERRUPT ON/OFF (ステートメント)

機能 ロボットの動作を中断します。

書式 INTERRUPT {ON|OFF}

説明 INTERRUPT ON と INTERRUPT OFF は対に用いられ、それに囲まれた範囲内では、動作命令実行中に割り込みスキップ信号が ON した場合、動作命令を中断後、次のステップに進みます。

INTERRUPT コマンドを実行するためには、タスクがアームグループを取得している必要があります。

INTERRUPT ON 文を実行して割り込み可能な状態にしておかないと、割り込みスキップ信号を ON しても、実行中の動作命令は終了しません。

プログラムが停止状態になる、または GIVEARM 命令を実行した場合、自動的に INTERRUPT は OFF されます。

関連項目

用例

例 1 :

```
DIM lp1 As Position
INTERRUPT ON                    ' 専用 I/O ポートの割り込み信号が ON されたときに、実
                               ' 行中の動作命令を中断後、次のステップに進みます。

MOVE P, lp1
INTERRUPT OFF
```

例 2 (付加軸の例) :

	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
Group 1	×	×	×	×	×	×	○	○

```
PROGRAM PRO1
TAKEARM 1                    ' アームグループ 1 を取得 (7 軸、8 軸を含むアームグループ)
INTERRUPT ON
DRIVE (7, 100), (8, 30)    ' INTERRUPT 命令で囲まれた範囲の動作命令実行中に、
                               ' 割り込みスキップ信号が ON した場合、動作命令を中断後、
                               ' 次のステップに進みます。

INTERRUPT OFF
END
```

注意事項

- (1) 割り込みスキップ直後に相対動作命令を実行すると、停止した位置からの相対動作となります。INTERRUPT で囲んだ範囲の動作命令は、絶対動作命令を使用してください。
- (2) INTERRUPT ON 中は、パス動作を行いません。
パス動作を指定した場合は、すべてエンド動作で実行されます。
- (3) INTERRUPT で囲まれた範囲の動作命令は、割り込みスキップ信号入力で、すべて動作を停止します。マルチタスクで動作中は注意が必要です。

例

	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
Group 0	○	○	○	○	×	×	×	×
Group 1	×	×	×	×	×	×	○	○
Group 2	○	○	○	○	×	×	○	○
Group 3	×	×	×	×	×	×	×	×
Group 4	×	×	×	×	×	×	×	×

```

PR01
TAKEARM 0
INTERRUPT ON
MOVE P, P0      ' 動作命令
INTERRUPT OFF
END
    
```

```

PR02
TAKEARM 1
INTERRUPT ON
DRIVE (7, 30)   ' 動作命令
INTERRUPT OFF
END
    
```

PR01、PR02 が同時に動作命令実行中に、割り込みスキップ信号が ON した場合、PR01 の MOVE 命令、PR02 の DRIVE 命令のどちらも動作を中断し、次のステップに進みます。

12.4 速度制御

SPEED (ステートメント) 【SLIM 準拠】

機能 現在取得しているアームグループ軸の内部移動速度を指定します。

書式 SPEED <移動速度>

説明 <移動速度>には、現在取得しているアームグループ軸の、最大内部移動速度の比率(%)を 0.1~100 の実数で指定します。

注意： 0.1 以下の値を指定した場合、0 より大きいときはエラーになりませんが、**実際の速度と異なることがあります。**

実際の速度値は(外部×内部÷100)です。

SPEED を設定すると JSPEED、ACCEL、DECEL、JACCEL、JDECEL の値も自動的に設定されます。

	CP制御	PTP制御
速度設定	SPEED	JSPEED
加速度設定	ACCEL	JACCEL
減速度設定	DECEL	JDECEL
現在速度取得	CURSPD	CURJSPD
現在加速度取得	CURACC	CURJACC
現在減速度取得	CURDEC	CURJDEC

例：SPEED 50 の時次の値に設定されます。

JSPEED 50 (SPEED と同じ値)
ACCEL 25 (SPEED * SPEED ÷ 100)
JACCEL 25 (SPEED * SPEED ÷ 100)
DECEL 25 (SPEED * SPEED ÷ 100)
JDECEL 25 (SPEED * SPEED ÷ 100)

アームグループを設定せずに速度を設定しようとした場合は、エラーとなります。

関連項目 ACCEL、DECEL、JSPEED、MPS

用例

例 1 :

```
DIM li1 As Integer
SPEED 100          ' 手先の移動速度を 100 に設定します。
SPEED li1/100     ' 手先の移動速度を (li1/100) の値に設定します。
```

例 2 (付加軸の例) :

	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
Group 1	×	×	×	×	×	×	○	○

```
PROGRAM PRO1
TAKEARM 1      ' アームグループ 1 を取得 (7 軸、8 軸を含むアームグループ)
SPEED 100     ' アームグループの軸(7 軸、8 軸)の速度が設定されます。
END
```

JSPEED (ステートメント)

機能 現在取得しているアームグループ軸の内部軸速度を指定します。

書式 JSPEED <軸速度>

説明 <軸速度>には、現在取得しているアームグループ軸の、最大内部軸速度の比率(%)を 0.1~100 の実数で指定します。

注意：0.1 以下の値を指定した場合、0 より大きいときはエラーになりませんが、実際の速度と異なることがあります。

実際の速度値は(外部×内部÷100)です。

JSPEED を設定すると JACCEL、JDECEL の値も自動的に設定されます。

例：JSPEED50 の時次の値に設定されます。

JACCEL 25 (JSPEED*JSPEED÷100)

JDECEL 25 (JSPEED*JSPEED÷100)

アームグループを設定せずに軸速度を設定しようとした場合は、エラーとなります。

関連項目 CURJSPD、JACCEL、JDECEL、SPEED

用例

例 1 :

```
DIM lil As Integer
```

```
JSPEED 100 ' 軸の移動速度を 100 に設定します。
```

```
JSPEED lil/100 ' 軸の移動速度を(lil/100)の値に設定します。
```

例 2 (付加軸の例) :

	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
Group 1	×	×	×	×	×	×	○	○

```
PROGRAM PRO1
```

```
TAKEARM 1 ' アームグループ 1 を取得 (7 軸、8 軸を含むアームグループ)
```

```
JSPEED 100 ' アームグループの軸(7 軸、8 軸)の軸速度のみが設定されます。
```

```
END
```

ACCEL (ステートメント) 【SLIM 準拠】

機能 現在取得しているアームグループ軸の内部加速度、内部減速度を指定します。

書式 ACCEL <加速度> [, <減速度>]

説明 <加速度>、<減速度>には、現在取得しているアームグループ軸の、最大内部加速度、減速度の比率(%)を 0.0001~100 の実数で指定します。

注意：0.0001 以下の値を指定した場合、0 より大きいときはエラーになりませんが、実際の加速度と異なることがあります。

実際の加減速度値は(外部×内部÷100)です。

加減速値は速度を変更すると、(SPEED²÷100)の式の値に自動的に変更されます。

注意：「使用条件」パラメータで軸速度との連動が有効になっている場合、ACCEL を設定すると、JACCEL も同一の値となります。

付加軸の場合、ACCEL を設定すると JACCEL (軸加速度)も同じ値に設定されます。

例：ACCEL50 を設定すると、JACCEL50(同じ値)も設定されます。

アームグループを設定せずに加速度を設定しようとした場合は、エラーとなります。

関連項目 DECEL、SPEED

用例

例 1 :

```
DEFINT li1, li2
```

```
ACCEL 100 ' 加速度を 100 に設定します。
```

```
ACCEL 50, 25 ' 加速度を 50, 減速度を 25 に設定します。
```

```
ACCEL li1/100, li2/100 ' 加速度を (li1/100), 減速度を (li2/100) の値に設定し  
ます。
```

例 2 (付加軸の例) :

	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
Group 1	×	×	×	×	×	×	○	○

```
PROGRAM PRO1
```

```
TAKEARM 1 ' アームグループ 1 を取得 (7 軸、8 軸を含むアームグループ)
```

```
ACCEL 100 ' アームグループの軸 (7 軸、8 軸) の加速度が設定されます。
```

```
END
```

JACCEL (ステートメント) 【SLIM 準拠】

機能 現在取得しているアームグループ軸の、内部軸加速度、内部軸減速度を指定します。

書式 JACCEL <軸加速度> [, <軸減速度>]

説明 <軸加速度>、<軸減速度>には、現在取得しているアームグループ軸の、最大内部軸加速度、軸減速度の比率(%)を 0.0001~100 の実数で指定します。

注意：0.0001 以下の値を指定した場合、0 より大きいときはエラーになりませんが、実際の速度と異なることがあります。

実際の加減速度値は(外部×内部÷100)です。

軸加減速値は軸速度を変更すると、(JSPEED²÷100)の式の値に自動的に変更されます。

アームグループを設定せずに内部軸加速度を設定しようとした場合は、エラーとなります。

関連項目 JDECEL、JSPEED、SPEED

用例

例 1:

```
DEFINT li1, li2
JACCEL 100           ' 軸加速度を 100 に設定します。
JACCEL 50, 25       ' 軸加速度を 50, 軸減速度を 25 に設定します。
JACCEL li1/100, li2/100 ' 軸加速度を (li1/100), 軸減速度を (li2/100) の値に設
                        ' 定します。
```

例 2 (付加軸の例) :

	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
Group 1	×	×	×	×	×	×	○	○

```
PROGRAM PR01
TAKEARM 1           ' アームグループ 1 を取得 (7 軸、8 軸を含むアームグループ)
JACCEL 100         ' アームグループの軸(7 軸、8 軸)の軸加速度が設定されます。
END
```

DECEL (ステートメント) 【SLIM 準拠】

機能 現在取得しているアームグループ軸の内部減速度を指定します。

書式 DECEL <減速度>

説明 <減速度>には、現在取得しているアームグループ軸の、最大内部減速度の比率(%)を 0.0001~100 の実数で指定します。

注意：0.0001 以下の値を指定した場合、0 より大きいときはエラーになりませんが、実際の減速度と異なることがあります。

実際の減速度値は(外部×内部÷100)です。

減速値は速度を変更すると、(SPEED²÷100)の式の値に自動的に変更されます。

注意：「使用条件」パラメータで軸速度との連動が有効になっている場合、DECEL を設定すると、JDECELも同一の値となります。

付加軸の場合、DECEL を設定すると JDECEL(軸加速度)も同じ値に設定されます。

例：DECEL 50 を設定すると、JDECEL50(同じ値)も設定されます。

アームグループを設定せずに減速度を設定しようとした場合は、エラーとなります。

関連項目 ACCEL、SPEED

用例

例 1：

```
DIM li1 As Integer
```

```
DECEL 100 ' 減速度を 100 に設定します。
```

```
DECEL li1/100 ' 減速度を (li1/100) の値に設定します。
```

例 2 (付加軸の例)：

	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
Group 1	×	×	×	×	×	×	○	○

```
PROGRAM PR01
```

```
TAKEARM 1 ' アームグループ 1 を取得 (7 軸、8 軸を含むアームグループ)
```

```
DECEL 100 ' アームグループの軸(7 軸、8 軸)の減速度が設定されます。
```

```
END
```

JDECEL (ステートメント) 【SLIM 準拠】

機能 現在取得しているアームグループ軸の内部軸減速度を指定します。

書式 JDECEL <軸減速度>

説明 <軸減速度>には、現在取得しているアームグループ軸の、最大内部軸減速度の比率(%)を 0.0001~100 の実数で指定します。

注意：0.0001 以下の値を指定した場合、0 より大きいときはエラーになりませんが、実際の速度と異なることがあります。

実際の減速度値は(外部×内部÷100)です。
 軸減速値は軸速度を変更すると、(JSPEED²÷100)の式の値に自動的に変更されます。
 アームグループを設定せずに内部軸減速度を設定しようとした場合は、エラーとなります。

関連項目 JACCEL、JSPEED、SPEED

用例

例 1 : DIM li1 As Integer
 JDECEL 100 ’ 軸減速度を 100 に設定します。
 JDECEL li1/100 ’ 軸減速度を (li1/100) の値に設定します。

例 2 (付加軸の例) :

	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
Group 1	×	×	×	×	×	×	○	○

```
PROGRAM PRO1
TAKEARM 1            ’ アームグループ 1 を取得 (7 軸、8 軸を含むアームグループ)
JDECEL 100           ’ アームグループの軸(7 軸、8 軸)の軸減速度が設定されます。
END
```

CURACC (システム変数)

機能	現在取得しているアームグループ軸の、内部加速度を取得します。
書式	CURACC
説明	アームグループを取得していないタスクで CURACC コマンドを実行した場合、100 を返します。
関連項目	ACCEL、DECEL、CURDEC、CURJACC、CURJDEC、CURJSPD、CURSPD

用例

例 1:

DIM lf1 As Single	
lf1 = CURACC	' 加速度の現在値を lf1 に代入します。
ACCEL CURACC * 0.5	' 加速度を現在の 50%にします。

例 2 (付加軸の例) :

PROGRAM PRO1	
TAKEARM 1	'アームグループ 1 を取得
ACCEL 70	'アームグループ 1 の加速度を 70 と設定
I0=CURACC	'アームグループ 1 の加速度 70 を I0 に代入します。
END	

CURJACC (システム変数)

機能	現在取得しているアームグループ軸の、内部軸加速度を取得します。
書式	CURJACC
説明	アームグループを取得していないタスクで CURJACC コマンドを実行した場合、100 を返します。

関連項目 JACCEL、JDECEL、JSPEED、SPEED、CURDEC、CURJDEC、CURJSPD、CURSPD

用例

例 1 :

```
DIM lf1 As Single
lf1 = CURJACC           ' 軸加速度の現在値を lf1 に代入します。
JACCEL CURJACC * 0.5   ' 軸加速度を現在の 50%にします。
```

例 2 (付加軸の例) :

```
PROGRAM PRO1
TAKEARM 1           ' アームグループ 1 を取得
JACCEL 70           ' アームグループ 1 の軸加速度を 70 と設定
IO=CURJACC          ' アームグループ 1 の軸加速度 70 を IO に代入します。
END
```

CURDEC (システム変数)

機能	現在取得しているアームグループ軸の、内部減速度を取得します。
書式	CURDEC
説明	アームグループを取得していないタスクで CURDEC コマンドを実行した場合、100 を返します。
関連項目	ACCEL、DECEL、CURACC、CURJACC、CURJDEC、CURJSPD、CURSPD

用例

例 1 :

```
DIM lf1 As Single
lf1 = CURDEC           ' 減速度の現在値を lf1 に代入します。
DECEL CURDEC * 0.5    ' 減速度を現在の 50%にします。
```

例 2 (付加軸の例) :

```
PROGRAM PRO1
TAKEARM 1             ' アームグループ 1 を取得
DECEL 70              ' アームグループ 1 の減速度を 70 と設定
IO=CURDEC             ' アームグループ 1 の減速度 70 を IO に代入します。
END
```

CURJDEC (システム変数)

機能	現在取得しているアームグループ軸の、内部軸減速度を取得します。
書式	CURJDEC
説明	アームグループを取得していないタスクで CURJDEC コマンドを実行した場合、100 を返します。

関連項目 JACCEL、JDECEL、JSPEED、SPEED、CURACC、CURDEC、CURJACC、CURJSPD、CURSPD

用例

例 1 :

```
DIM lf1 As Single
lf1 = CURDEC           ' 減速度の現在値を lf1 に代入します。
DECEL CURDEC * 0.5    ' 減速度を現在の 50%にします。
```

例 2 (付加軸の例) :

```
PROGRAM PRO1
TAKEARM 1           ' アームグループ 1 を取得
JDECEL 70           ' アームグループ 1 の軸減速度を 70 と設定
IO=CURJDEC          ' アームグループ 1 の軸減速度 70 を IO に代入します。
END
```

CURJSPD (システム変数)

機能	現在取得しているアームグループ軸の、内部移動軸速度を取得します。
書式	CURJSPD
説明	アームグループを取得していないタスクで CURJSPD コマンドを実行した場合、100 を返します。

関連項目 JSPEED, CURACC、CURDEC、CURJACC、CURJDEC、CURSPD

用例

例 1 :

```
DIM lf1 As Single
lf1 = CURJSPD           ' 軸の移動速度の現在値を lf1 に代入します。
JSPEED CURJSPD * 0.5   ' 軸の移動速度を現在の 50%にします。
```

例2 (付加軸の例) :

```
PROGRAM PRO1
TAKEARM 1               'アームグループ 1 を取得
JSPEED 70               'アームグループ 1 の軸速度を 70 と設定
IO=CURJSPD              'アームグループ 1 の軸速度 70 を IO に代入します。
END
```

CURSPD (システム変数)

機能	現在取得しているアームグループ軸の、内部移動速度を取得します。
書式	CURSPD
説明	アームグループを取得していないタスクで CURSPD コマンドを実行した場合、100 を返します。

関連項目 CURACC、CURDEC、CURJSPD、CURJACC、CURJDEC

用例

例 1 :

DIM lf1 As Single	
lf1 = CURJSPD	' 軸の移動速度の現在値を lf1 に代入します。
JSPEED CURJSPD * 0.5	' 軸の移動速度を現在の50%にします。

例2 (付加軸の例) :

PROGRAM PRO1	
TAKEARM 1	'アームグループ 1 を取得
SPEED 70	'アームグループ 1 の速度を 70 と設定
I0=CURSPD	'アームグループ 1 の速度 70 を I0 に代入します。
END	

CUREXTACC (システム変数) [Ver. 1.4 以降]

機能	外部加速度の現在値を得ます。
書式	CUREXTACC
説明	現在設定されている外部加速度が格納されます。
関連項目	ACCEL、DECEL、CUREXTDEC
用例	DIM 1f1 As Single 1f1 = CUREXTACC ACCEL CUREXTACC * 0.5

CUREXTDEC (システム変数) [Ver. 1.4 以降]

機能	外部減速度の現在値を得ます。
書式	CUREXTDEC
説明	現在設定されている外部減速度が格納されます。
関連項目	ACCEL、DECEL、CUREXTACC
用例	

```
DIM 1f1 As Single
1f1 = CUREXTDEC
DECEL CUREXTDEC * 0.5
```

CUREXTSPD (システム変数) [Ver1.4以降]

機能 外部速度の現在値を得ます。

書式 CUREXTSPD

説明 現在設定されている外部速度が格納されます。

関連項目 SPEED

用例

```
DIM lf1 As Single
lf1 = CUREXTSPD
SPEED CUREXTSPD * 0.5
```

EXTSPEED (ステートメント) [Ver1.98以降]

機能 外部速度設定

書式 EXTSPEED <外部速度設定値>

説明 外部速度を設定します。
(注：このコマンドにより外部速度設定がプログラムからも可能になりました。)

関連項目 SPEED

用例

```
PROGRAM PRO1
-----
EXTSPEED 100          '外部速度設定値を 100 にする
-----
END
```

12.5 時間制御

DELAY (ステートメント) 【SLIM 準拠】

機能 指定した時間の間、プログラムの進行を停止します。

書式 DELAY <遅延時間>

説明 <遅延時間>で指定された時間が経過するまで待ちます。
<遅延時間>の単位は ms ですが、実際の遅延時間は 1/60s 単位で増減します。また、多数のタスクを同時に走らせた場合には、遅延時間が指定値より延びることがあります。

関連項目 HOLD、WAIT

用例

```
DIM li1 As Integer
DELAY 100 ' 100ms(0.1s)の時間が経過するまで待ちます。
DELAY li1 + 10 ' (li1 + 10)の値の時間が経過するまで待ちます。
```

注意事項 遅延時間を使用する際には、命令実行中に瞬時停止を行ない再起動すると、一時停止中も遅延時間が経過することに注意してください。

WAIT (ステートメント) 【SLIM 準拠】

機能 条件プログラム停止を行ないます。

書式 WAIT <条件式> [, <タイムアウト時間>] [, <格納変数>]

説明 <条件式>が成立するまでプログラムの実行を停止します。
<タイムアウト時間>を設定すると、指定時間を経過した後に WAIT 文の実行を終了し、次のコマンドに制御が移ります。これによって、無限停止を防止できます。
<タイムアウト時間>の単位は ms です。
<条件式>または<タイムアウト時間>の条件成立を監視するために再評価する間隔は、タスクの優先度に依存します。
[Ver. 1.8 以降]では、<格納変数>を設定すると条件式が成立して、WAIT ステートメントを抜けたとき指定した変数に TRUE (1)が入り、タイムアウトで抜けたときは指定した変数に FALSE (0)が入ります。

関連項目 DELAY

用例

```
DEFINT li1, li2, li3, li4, li5
WAIT li1 = 1
WAIT li2 = 0, 2000

WAIT li3 = li4, li5

WAIT IO[10] = ON
```

' li1 = 1 が成立するまで待ちます。
' li2 = 0 が成立するまで待ち、2 秒経過しても成立しなければ次の文へ移ります。
' li3 = li4 が成立するまで待ち、li5 の値の時間が経過しても成立しなければ次の文へ移ります。
' IO の 10 番が ON になるまで待ちます。

[Ver. 1.8 以降]

```
WAIT li3 = li4, li5, li6
```

' li3 = li4 が成立するまで待ち、li5 の値の時間が経過しても成立しなければ次の文へ移ります。このとき、li5 の値の時間までに li3=li4 が成立したら li6=TRUE が入り、条件式が成立せずタイムアウトしたら li6=FALSE が入ります。

注意事項 タイムアウト時間を使用する際には、命令実行中に瞬時停止を行ない再起動すると、一時停止中も指定時間が経過することに注意してください。

12.6 座標変換

CHANGETOOL (ステートメント)

機能 ツール座標系を変更します。

書式 CHANGETOOL <ツール座標系番号>

説明 ツール座標系を<ツール座標系番号>に指定した座標系に変更します。

この宣言は、次に CHANGETOOL 文が実行されるまで有効です。

<ツール座標系番号>は、0～63 まで有効です。

ツール 0 はメカニカルインターフェイス座標系です。

関連項目 TOOL、TOOLPOS

用例

```
DIM li1 As Integer
```

```
DIM lp1 As Position
```

```
Li1 = 1
```

```
Lp1 = (10, 10, 5, 0, 9, 0, 1)
```

```
TOOL 1, lp1
```

' ツール座標系番号 1 に、ポジション型変数 lp1 で示されるツール座標系を宣言します。

```
CHANGETOOL li1
```

' li1 で示されるツール座標系番号のツール座標系に変更します。

注意事項 TAKEARM を実行すると TOOL0 が設定されます。

CHANGEWORK (ステートメント)

機能 ユーザ座標系を変更します。

書式 CHANGEWORK <ユーザ座標系番号>

説明 ユーザ座標系を <ユーザ座標系番号>に指定した座標系に変更します。
この宣言は、次に CHANGEWORK 文が実行されるまで有効です。
<ユーザ座標系番号>は、0～7 まで有効です。
ユーザ 0 はベース座標系です。

関連項目 WORK、WORKPOS

用例

```
DIM li1 As Integer
DIM lp1 As Position
Li1 = 1
Lp1 = (10, 10, 5, 0, 9, 0, 1)
WORK 1, lp1          'ユーザ座標系番号 1 に、ポジション型変数 lp1 で示さ
                     'れるユーザ座標系を宣言します。
CHANGEWORK li1       'li1 で示されるユーザ座標系番号のユーザ座標系に変
                     '更します。
```

注意事項 TAKEARM を実行すると WORKO が設定されます。(ただし、サブルーチンはその限りではありません。)

CURTOOL (システム変数) [Ver. 1.4 以降]

機能	現在設定されている TOOL 番号を得ます。
書式	CURTOOL
説明	現在設定されている TOOL 番号が格納されます。
関連項目	TOOL、CHANGETOOL、TOOLPOS

用例

```
DIM li1 As Integer
li1 = CURTOOL
TOOL CURTOOL+I1, P1
CHANGETOOL CURTOOL+I1
P1 = TOOLPOS (CURTOOL)
```

CURWORK (システム変数) [Ver. 1.4 以降]

機能	現在設定されている WORK 番号を得ます。
書式	CURWORK
説明	現在設定されている WORK 番号が格納されます。
関連項目	WORK、CHANGEWORK、WORKPOS
用例	

```
DIM li1 As Integer  
li1 = CURWORK  
WORK CURWORK+I1, P1  
CHANGEWORK CURWORK+I1  
P1 = WORKPOS (CURWORK)
```

12.7 干渉チェック

SETAREA (ステートメント)

機能 干渉チェックを行なうエリアを選択します。

書式 SETAREA <干渉チェックエリア番号>

説明 <干渉チェックエリア番号>は、あらかじめ定義しておいた干渉チェックエリアを選択します。有効なエリア番号は、0~7 です。AREA コマンドによって事前に宣言されていないならばなりません。

SETAREA コマンドを実行後、RESETAREA コマンドが実行されるまでの間、干渉チェックが行なわれます。いったん干渉が検出されると、RESETAREA コマンドを実行し、再度 SETAREA するまでは、次の干渉を検出しません。

干渉チェックは、SETAREA コマンドが実行されていれば、0~7 までのエリア番号で表される、最大 8 つのエリアについて同時に行なえます。

なお、SETAREA コマンドは、AREA コマンドで宣言した指定 I/O を初期化しません。入出力制御文によって I/O を直接 SET している場合などは、RESETAREA コマンドで初期化する必要があります。

関連項目 AREA、RESETAREA、AREAPOS、AREASIZE

用例

DIM lp1 As Position

DIM lv1 As Vector

Lp1 = (10, 10, 5, 0, 9, 0, 1)

Lv1 = (50, 10, 50)

AREA 2, lp1, lv1, 104, 1 '2 番のエリアに、lp1 で示されるポジションで lv1 で示されるエリアに I/O 番号 104 を宣言します。

SETAREA 2 '2 番のエリアチェックを有効にします。

RESETAREA 2 '2 番のエリアチェックを初期化します。

RESETAREA (ステートメント)

機能 干渉チェックを初期化します。

書式 RESETAREA <初期化エリア番号>

説明 干渉を検出したときに SET した I/O を RESET し、干渉チェックを無効化します。
入出力制御文によって I/O を直接 RESET した場合、再度干渉が起きても I/O は SET されません。再度干渉チェックを行なうには、RESETAREA コマンドを実行して初期化し、再び SETAREA コマンドを実行します。
有効なエリア番号は、0~7 です。

関連項目 AREA、SETAREA、AREAPOS、AREASIZE

用例

DIM lp1 As Position

DIM lv1 As Vector

Lp1 = (10, 10, 5, 0, 9, 0, 1)

Lv1 = (50, 10, 50)

AREA 2, lp1, lv1, 104, 1 '2番のエリアに、lp1 で示されるポジションで lv1 で示されるエリアに I/O 番号 104 を宣言します。

SETAREA 2 '2番のエリアチェックを有効にします。

RESETAREA 2 '2番のエリアチェックを初期化します。

注意事項 マルチタスクで動作しているため、SETAREA を実行してすぐに RESET 命令があると、エリアをチェックするタイミングによっては RESET の方が先に実行されてしまうことがあります。

12.8 特権タスク

INIT

機能

特権タスクパラメータの状態により、モータ ON、CAL、スピード設定を行ないます。

書式

INIT

説明

- (1) 特権タスク使用／未使用が[未使用]になっている場合は何もしません。
- (2) 特権タスク使用／未使用が[使用]になっている場合は以下の処理を実行します。

INIT 命令実行モードが [(モータ ON+CAL) : 非実行] の場合

- ・ INIT 起動スピードが 10 であれば、コントローラの外部スピードを 10 にします。
- ・ INIT 起動スピードが 100 であれば、コントローラの外部スピードを 100 にします。

INIT 命令実行モードが [(モータ ON+CAL) : 実行] の場合

- ・ INIT 起動スピードが 10 であれば、外部スピードを 10、モータ ON および CAL を実行します。
- ・ INIT 起動スピードが 100 であれば、外部スピードを 100、モータ ON および CAL を実行します。

用例

```
'!TITLE "初期化"
PROGRAM PR01
      INIT          'モータ ON、CAL、スピード設定を行ないます。
END
```

注意事項

- ①無限ループでINIT命令のみを行うようなプログラムとロボット動作プログラムを同時に走らせないようにしてください。
- ②INIT実行中は動作中プログラムの表示が待機中になることがありますので、注意してください。
- ③複数の特権タスクから同時に INIT 命令を実行しないでください。

12.9 サーボ内部データ

GetSrvData (システム変数) [Ver. 1.5 以降]

機能 ロボット軸のサーボ内部データを取得します。(Ver. 1.5 以降対応)

書式 <サーボ内部データ> = GetSrvData(<データ番号>)

説明 <データ番号>で指定したサーボ内部データを取得します。

<サーボ内部データ>は、ジョイント型のデータで、ロボット軸のデータがセットされます。データ番号により以下のデータが取得されます。

<データ番号>	<サーボ内部データ>
1	モータ速度現在値 [rpm]
2	モータ角度偏差 [Pulse]
4	モータ電流絶対値 [定格比 %]
5	モータトルク指令値(重力補償分は除く) [定格比 %]
8	各軸位置、角度指令値 [mm or deg]
17	ツール端速度(ワーク座標系, 位置 3 成分のみ) [mm/s]
18	ツール端偏差(ワーク座標系, 位置 3 成分のみ) [mm]
19	ツール端速度(ツール座標系, 位置 3 成分のみ) [mm/s]
20	ツール端偏差(ツール座標系, 位置 3 成分のみ) [mm]

関連項目 GetJntData

- 注意事項**
- (1) 上記以外のデータ番号は、予約番号です。30 まで指定してもエラーになりませんが、指定しないでください。
 - (2) サーボ単軸モニタ実行中にサーボデータを取得すると、取得時間が大幅に伸びる場合があります。サーボ単軸モニタ機能と併用する場合はご注意ください。
 - (3) <データ番号>を変更すると、変更時間がかかる場合があります。<データ番号>の切替えは最小限にしてください。
 - (4) ロボット制御権を取得(TAKEARM)したタスクにて実行ください。ロボット制御権未取得の場合は、エラー「21F7 アームセマフォを取得できません」が発生します。

用例

```
defjnt vel
defsnv absv, xvel, yvel, zvel
vel=GetSrvData(17)           'ツール端速度を取得する。
xvel=JOINT(1, vel)          'ワーク座標 X 成分抽出
yvel=JOINT(2, vel)         'ワーク座標 Y 成分抽出
zvel=JOINT(3, vel)         'ワーク座標 Z 成分抽出
absv = SQR(xvel*xvel+yvel*yvel+zvel*zvel) 'ツール端合成速度計算
```

GetJntData (システム変数) [Ver. 1.5 以降]

機能 指定軸のサーボ内部データを取得します。(Ver. 1.5 以降対応)

書式 <指定軸サーボ内部データ> = GetJntData(<データ番号>、<軸番号>)

説明 <データ番号>と<軸番号>で指定した指定軸のサーボ内部データを取得します。
<指定軸サーボ内部データ>は、F型(単精度実数型)のデータで、指定軸のデータがセットされます。データ番号により以下のデータが取得されます。

<データ番号>	<サーボ内部データ>
1	モータ速度現在値 [rpm]
2	モータ角度偏差 [Pulse]
4	モータ電流絶対値 [定格比 %]
5	モータトルク指令値(重力補償分は除く) [定格比 %]
8	各軸位置、角度 [mm or deg]

関連項目 GetSrvData

- 注意事項**
- (1) 上記以外のデータ番号は、予約番号です。30 まで指定してもエラーになりませんが、指定しないでください。
 - (2) サーボ単軸モニタ実行中にサーボデータを取得すると、取得時間が大幅に伸びる場合があります。サーボ単軸モニタ機能と併用する場合はご注意ください。
 - (3) <データ番号>を変更すると、変更時間がかかる場合があります。<データ番号>の切替えは最小限にしてください。
 - (4) 制御権を取得(TAKEARM)したタスクにて実行ください。制御権未取得の場合は、エラー「セマフォを取得できません」が発生します。

用例

```
defsng vel  
vel=GetJntData(1,7)          ‘7軸のモータ速度を取得します。
```

12.10 モータ電源

MOTOR {ON | OFF} (ステートメント) [Ver1.98 以降]

機能 モータ電源 ON/OFF を行ないます。

書式 MOTOR {ON | OFF}

説明 モータ電源の ON、OFF を行ないます。

関連項目 INIT

用例

```
PROGRAM PRO1
-----
MOTOR ON           ‘モータ電源 ON
-----
MOTOR OFF          ‘モータ電源 OFF
-----
END
```

注意事項 MOTOR OFF 命令は、ペンダントからのモータ OFF キーと全く同じ動作をします。ロボット動作、およびプログラム実行を停止し、コンティ停の状態となります。

使用条件の 296 : モータコマンド設定を 0→1 に変更した場合、MOTOR OFF 命令を実行するとプログラム実行中にモータ OFF することができますが、プログラムは停止しません。ただし、MOTOR OFF 命令をロボット動作中に実行することはできません。誤ってロボット動作中に実行するとエラーを発生してプログラムを停止します。

MOTOR ON 命令は、設定を変更しても動作は変わりません。

12.11 CAL

EXECAL (ステートメント) [Ver1.98 以降]

機能 CAL 実行

書式 EXECAL

説明 CAL を実行します。

関連項目 INIT

用例

```
PROGRAM PRO1
-----
EXECAL                'CAL を実行する
-----
END
```

注意事項 “E シリーズ “ ロボットのように、CAL の必要ないロボットでは何も行ないません。

12.12 特殊制御 [Ver. 1.9 以降]

従来、サーボ関係のPACライブラリとして使用していたものをコマンド（ステートメント）として追加し、使いやすさの向上をはかりました。

ST_aspACLD (ステートメント) [Ver. 1.9 以降]

機能 内部負荷条件値を変更します。負荷条件値は、先端負荷質量 (g)、負荷重心位置 (mm) (注1) ですべて指定します。

書式 ST_aspACLD <先端負荷質量>, <先端負荷重心位置 X 座標>, <先端負荷重心位置 Y 座標>, <先端負荷重心位置 Z 座標> (注1)

注1: 4軸ロボットの Ver. 1.9 以降の場合

ST_aspACLD <先端負荷質量>, <先端負荷重心位置 X 座標>, <先端負荷重心位置 Y 座標>, <先端負荷イナーシャ>

説明

先端負荷質量は、ロボットの先端軸に取り付く負荷（ツール+ワーク）の質量です。単位は (g) で指定します。

負荷重心位置は、負荷の重心位置をツール 0 座標系で指定します。単位は (mm) です。負荷イナーシャは、負荷の重心位置を原点とした Z 軸まわりのイナーシャです。単位は kgcm^2 です。

6軸ロボットの例で説明すると、ツール 0 座標系の原点は、6軸フランジ中心、Y成分はフランジ中心から $\Phi 5H7$ ($\Phi 6H7$) ピン穴方向（オリентベクトル方向）、Z成分は、フランジ中心を通りフランジ面に垂直な方向（アプローチベクトル方向）、X成分は、オリентベクトルを Y 軸、アプローチベクトルを Z 軸としたときの右手座標系における X 軸方向（ノーマルベクトル方向）になります。プログラミングマニュアル「4.7「使用条件」における最適可搬質量設定機能」を参照してください。

先端負荷質量、負荷重心位置 X_0 、負荷重心位置 Y_0 、負荷重心位置 Z_0 (負荷イナーシャ) の4つの値の中の1つだけ変更する場合でも、4つの値をすべて記述してください。

負荷条件値の切り替えには、約 0.1 秒の実行時間がかかります。頻繁に負荷条件を切り替えると動作時間遅れの要因になります。また、**パス動作中に負荷条件値を切り替える場合、エンド動作になります**ので、障害物近傍のパス動作中にモードを変更しないようご注意ください。

関連項目

プログラミングマニュアル「4.7「使用条件」における最適可搬質量設定機能」

用例

ST_aspACLD 8500, -50, 100, 80 ' 内部先端負荷条件値を先端負荷質量 8500 (g)、
' 負荷重心位置 X 成分 -50 (mm)、Y 成分 100
' (mm)、Z 成分 80 (mm) に設定します。

注意事項

- (1) 先端負荷質量はロボット毎に設定された範囲内の整数で指定してください。それ以外の数値を指定すると、「60d2 先端負荷設定値が許容値を超えました」が発生します。
- (2) 先端負荷重心位置は、ロボット毎に設定された範囲を満たすように入力してください。範囲を満たさない場合、「60d2 先端負荷設定値が許容値を超えました」が発生します。
- (3) 内部負荷条件値は、外部負荷条件値に対し、以下の範囲に設定してください。範囲を満たさない場合、「60d2 先端負荷設定値が許容値を超えました」が発生します。

$$0.5 \times \text{外部負荷条件値} \leq \text{内部負荷条件値} \leq \text{外部負荷条件値}$$

ST_aspChange (ステートメント) [Ver.1.9 以降]

機能 最適可搬質量設定モードの内部モードを選択します。

書式 ST_aspChange <モード>

説明 最適可搬質量設定モードを切り替えます。

<設定値>

- 0 → 無効
- 1 → PTP のみ有効
- 2 → CP のみ有効
- 3 → PTP、CP ともに有効

モード切り替えには、約 0.1 秒の実行時間がかかります。頻繁にモードを切り替えると動作遅れの要因になります。また、パス動作中にモードを切り替える場合、エンド動作になります。障害物近傍のパス動作中にモードを変更しないようにしてください。

関連項目 プログラミングマニュアル「4.7「使用条件」における最適可搬質量設定機能」

用例

ST_aspChange 1 '最適可搬質量設定モードの内部モードを 1 にします。

注意事項 <モード>は 0~3 の整数で指定してください。それ以外の数値を指定すると、「6003 有効な数値範囲を超えた」が発生します。

ST_SetGravity (ステートメント) [Ver.1.9 以降]

機能 各関節の静荷重（重力トルク）を補正し、重力バランスを設定します。

書式 ST_SetGravity

説明 ロボットの各関節は、重力により、下向きの静荷重（重力トルク）を受けます。重力トルクは、ツールやワークの質量、重心位置、ロボットの姿勢により変化します。電流制限を設定し、モータのトルクを制限した場合、制限トルクが重力トルク以下になれば重力方向に動作してしまいます。その為、制限トルクから重力トルク分を補正し、電流制限設定時でも重力方向に動作しない様に重力バランスを設定する機能です。

関連事項 ST_SetCurLmt, ST_ResetGravity, ST_SetGrvOffset

- 注意事項**
- (1) ロボット制御権を取得(TAKEARM)したタスクにて実行下さい。ロボット制御権未取得の場合は、エラー「21F7 アームセマフォを取得できません」が発生します。
 - (2) 先端負荷質量と負荷重心位置を正確に設定して下さい。正確に設定されていない状態で、電流制限設定値を小さく(30 以下程度)設定すると重力落下する場合がありますのでご注意ください。先端負荷質量と負荷重心位置設定は、p. 4-15「4.7 「使用条件」における最適可搬質量設定機能」を参照ください。
 - (3) 先端負荷質量と負荷重心位置が正確に分からない場合、正確に設定しても電流制限設定時に重力落下する場合は、重力補償補正機能(ST_SetGrvOffset)を使用し、重力補償値の補正する事が可能です。重力補償補正ライブラリを参照ください。
 - (4) 使用条件の重力補償有効無効設定をペンダントで1に設定した場合、重力補償が有効になります。ペンダントで有効設定した場合、コントローラ電源を立ち上げ、キャリブレーション実行直後から、重力補償が有効になります。

用例

ST_SetGravity	: 重力補償を有効。
Delay 100	: 重力補償が反映されるのを待つ。
ST_SetCurLmt 2, 30	: 2 軸の電流制限値を 30%に設定する。

ST_ResetGravity (ステートメント) [Ver.1.9 以降]

機能 重力バランスを無効にします。

書式 ST_ResetGravity

説明 重力バランスを無効にします。

関連事項 ST_ResetCurLmt, ST_SetEralw

注意事項

- (1) ロボット制御権を取得 (TAKEARM) したタスクにて実行下さい。ロボット制御権未取得の場合は、エラー「21F7 アームセマフォを取得できません」が発生します。
- (2) 電流制限中に命令実行した場合、エラー「665b 重力補償を無効にできません」が発生します。電流制限を解除した後、再度実行してください。
- (3) 使用条件の重力補償有効無効設定をペンダントで 0 に設定した場合でも、重力補償が無効になります。ただし、(2) 同様、電流制限中は、設定できません。

用例

ST_ResetGravity

ST_SetGrvOffset (ステートメント) [Ver.1.9 以降]

機能 各関節の重力トルクより重力補償値を補正します。

書式 ST_SetGrvOffset

説明 ロボットの各関節は、重力により、下向きの静荷重 (重力トルク) を受けます。重力補償ステートメント (ST_SetGravity) により重力バランスを設定できますが、先端負荷質量設定値と実際の負荷質量とのずれ等により、重力バランスにずれが生じる場合があります。本機能は、ロボットが停止した状態で重力トルクを推定し、重力補償値を補正します。

関連事項 ST_SetCurLmt, ST_SetGravity, ST_ResetGrvOffset

注意事項

- (1) ロボット制御権を取得 (TAKEARM) したタスクにて実行下さい。ロボット制御権未取得の場合は、エラー「21F7 アームセマフォを取得できません」が発生します。
- (2) モータ電源が ON でロボットが停止した状態で実行してください。モータ電源 OFF 状態で実行した場合、エラー「6006 モータ電源がオフです」が発生します。ロボットが動作中に実行した場合、エラー「600B ロボット動作中です」が発生します。
- (3) 重力補償補正を実行した姿勢から大きく変化した場合は、補正にずれが生じます。その場合は再度補正を実施して下さい。
- (4) 使用条件の電流制限リセット設定値が 1、3、5、7 以外の場合は、モータ電源投入時に補正值が 0 にリセットされます。

用例

ST_SetGrvOffset

ST_ResetGrvOffset (ステートメント) [Ver.1.9 以降]

機能	重力補償値の補正を無効にします。
書式	ST_ResetGrvOffset
説明	重力補償値の補正を無効にします。
関連事項	ST_SetGrvOffset
注意事項	(1) ロボット制御権を取得(TAKEARM)したタスクにて実行下さい。ロボット制御権未取得の場合は、エラー「21F7 アームセマフォを取得できません」が発生します。 (2) ロボットが停止した状態で実行してください。ロボットが動作中に実行した場合、エラー「600B ロボット動作中です」が発生します。モータ電源 OFF 中でも実行可能です。
用例	ST_ResetGrvOffset

ST_SetCurLmt (ステートメント) [Ver.1.9 以降]

機能	指定した軸のモータ電流値を制限します。
書式	ST_SetCurLmt <軸番号>、<設定値>
説明	<軸番号>で指定した軸のモータ電流値（トルク）を設定値に制限します。挿入作業、突き当て作業時にワークに加わる力を制限したい場合に使用します。 <設定値>は、モータ定格電流値が 100 になります。各軸の許容値を超える設定をした場合は、許容値に制限されます。 1 以上の値を設定してください。0 以下の値を設定した場合は、エラー6003「有効な数値範囲を越えました」が発生します。
関連事項	ST_ResetCurLmt, ST_SetGravity, ST_SetGrvOffset, ST_SetEralw
注意事項	(1) 電流制限設定中は、モータ電流が制限される為、最高速度、最高加速度で動作できません。電流制限は、必要なステップのみ使用してください。また、電流制限を使用する際は、加速度を下げてください。 (2) 電流制限にて推力を制限しても高速でワークが衝突すると、ワークとハンドと軸の慣性で衝撃力が発生します。電流制限はワークが接触する直前から SET し、かつ速度を下げてください。 (3) 電流制限は、ロボット停止状態で SET してください。パス動作中に SET すると、エラーが発生する事があります。 (4) ロボット制御権を取得(TAKEARM)したタスクにて実行下さい。ロボット制御権未取得の場合は、エラー「21F7 アームセマフォを取得できません」が発生します。

第 12 章 ロボット制御文

(5) 使用条件の電流制限リセット設定値が 1、3、5、7 以外の場合は、モータ電源投入時に電流制限がリセットされます。

モータ電源投入直後から電流制限を有効にする場合は、電流制限リセット設定値の最下位ビットを 1 に設定してください。

6 軸

(6) 電流制限設定する際は、必ず重力補償機能を有効にしてください。重力補償機能が無効の状態では電流制限を設定すると、エラー「665a 電流制限設定できません」が発生します。重力補償は、ST_SetGravity を参照ください。

6 軸

(7) 先端負荷質量と負荷重心位置を正確に設定して下さい。正確に設定されていない状態で、設定値を小さく (30 以下程度) 設定すると重力落下する場合がありますのでご注意ください。先端負荷質量と負荷重心位置設定は、プログラミングマニュアル「4.7 「使用条件」における最適可搬質量設定機能」を参照ください。

6 軸

(8) 電流制限リセット設定値の最下位ビットが 1 に設定されている場合、モータ電源投入直後に重力落下する場合があります。モータ電源 OFF 状態で電流制限を RESET (ST_ResetCurLmt を実行) し、モータ電源を入れてください。

6 軸

(9) 先端負荷質量と負荷重心位置が正確に分からない場合、正確に設定しても重力落下する場合は、重力補償補正機能 (ST_SetGrvOffset) を使用し、重力補償値の補正を行ってください。

4 軸 HS-E

(10) エアバランスの無い 4 軸ロボットの Z 軸、T 軸に電流制限を設定する場合、制限値を小さくすると Z 軸が落下したり、T 軸が回転する場合があります。Z 軸、T 軸重力補償値設定機能 (ST_SetZBalance) を実行した後、電流制限を実行してください。

用例

6 軸

ST_SetGravity	’ 重力補償を有効にする。
ST_SetGrvOffset	’ 重力補償値を補正する。
ST_SetEralw 2, 20	’ 2 軸の偏差許容値を 20 度に設定する。
ST_SetCurLmt 2, 30	’ 2 軸の電流制限値を 30% に設定する。

4 軸

ST_SetEralw 2, 20	’ 2 軸の偏差許容値を 20 度に設定する。
ST_SetCurLmt 2, 30	’ 2 軸の電流制限値を 30% に設定する。

4 軸 HS-E

ST_SetZBalance	’ Z 軸重力補償値を設定する。
ST_SetEralw 3, 100	’ Z 軸の偏差許容値を 100mm に設定する。
ST_SetEralw 4, 30	’ T 軸の偏差許容値を 30 度に設定する。
ST_SetCurLmt 3, 10	’ Z 軸の電流制限値を 10% に設定する。
ST_SetCurLmt 4, 10	’ T 軸の電流制限値を 10% に設定する。

ST_ResetCurLmt (ステートメント) [Ver.1.9 以降]

機能 指定した軸のモータ電流制限を解除します。

書式 ST_ResetCurLmt <軸番号>

説明 <軸番号>で指定した軸のモータ電流制限を解除します。解除した後、電流制限値と偏差許容値はデフォルト値に戻ります。

[Ver 1.4 以前] 軸番号に 0 を指定すると、全軸の電流制限を解除します。

[Ver 1.5 以降] 軸番号に 0 を指定すると、ST_ResetCurLmt 実行タスクのセマフォ取得中の軸の全部の電流制限を解除します。

関連項目 ST_SetCurLmt, ST_ResetEralw

注意事項 (1) 電流制限解除時に偏差除去処理を実施します。外力にて角度偏差がある場合、設定速度、加速度により偏差除去処理時間が変化します。偏差除去処理時間を短縮するには、速度、加速度を高く設定してください。

(2) モータ電源 OFF 状態でも実行可能です。モータ電源 OFF 状態で、電流制限を解除する場合は、アームセマフォ取得中のタスクを終了した後、以下のプログラムを実行してください。

```
PR0999  
TAKEARM  
ST_ResetCurLmt 0  
END
```

(3) [Ver. 1.4 以前] ロボット制御権を取得(TAKEARM)したタスクにて実行してください。ロボット制御権未取得の場合は、エラー「21F7 アームセマフォを取得できません」が発生します。

[Ver. 1.5 以降] 制御権を取得(TAKEARM)したタスクにて実行してください。制御権未取得の軸を指定した場合は、エラー「27D* *軸セマフォを取得できません」が発生します。

用例

ST_ResetCurLmt 0	' 全軸の電流制限を解除
ST_ResetGrvOffset	' 重力補償補正值をリセット

注意事項

- (1) [Ver. 1.4 以前] ロボット制御権を取得 (TAKEARM) したタスクにて実行してください。ロボット制御権未取得の場合は、エラー「21F7 アームセマフォを取得できません」が発生します。
[Ver. 1.5 以降] 制御権を取得 (TAKEARM) したタスクにて実行してください。制御権未取得の軸を指定した場合は、エラー「27D* *軸セマフォを取得できません」が発生します。
- (2) 電流制限解除命令 (ST_ResetCurLmt) 実行時も同様に偏差許容値がデフォルト値になります。

用例

ST_ResetEralw 0 ' 全軸の偏差許容値をデフォルト値に戻す。

ST_OnSrvLock (ステートメント) [Ver.1.9 以降]

機能

指定した軸をサーボロック状態にします。(4軸ロボット専用)

書式

ST_OnSrvLock <指定軸>

説明

従来言語の ON SVLOCK 命令と同等な機能を提供します。

サーボロックとはロボットのアームが制御され、その位置が保たれている状態をいいます。

関連事項

ST_OffSrvLock

注意事項

- (1) サーボロックは、ロボット停止状態で SET してください。パス動作中に SET すると、エラーが発生する事があります。
- (2) ロボット制御権を取得 (TAKEARM) したタスクにて実行下さい。ロボット制御権未取得の場合は、エラー「21F7 アームセマフォを取得できません」が発生します。

用例

ST_OnSrvLock 1 ' 1軸のサーボロック
ST_OnSrvLock 0 ' 全軸のサーボロック

ST_OffSrvLock (ステートメント) [Ver.1.9 以降]

機能 指定した軸のサーボロックを解除します。(4軸ロボット専用)

書式 ST_OffSrvLock <指定軸>

説明 従来言語の OFF SVLOCK 命令と同等な機能を提供します。
サーボロックとはロボットのアームが制御され、その位置が保たれている状態をいいます。サーボロックを解除するとロボットのアームは位置が保たれないため、外力が加わると位置がずれます。

関連事項 ST_OnSrvLock

- 注意事項**
- (1) サーボロックが解除状態にある軸は、動作コマンドを実行できません。
 - (2) サーボロック解除は、ロボット停止状態で SET してください。パス動作中に SET すると、エラーが発生する事があります。
 - (3) ロボット制御件を取得 (TAKEARM) したタスクにて実行下さい。ロボット制御件未取得の場合は、エラー「21F7 アームセマフォを取得できません」が発生します。
 - (4) 使用条件の“25:電流制限リセット”設定値の 2bit 目が“0” (初期値) の場合は、モータ電源入時にサーボロック解除がリセット (サーボロック) されます。モータ電源投入直後からサーボロック解除を有効にする場合は、電流制限リセット設定値に“+ 2”を設定して下さい。

注：使用条件“25：電流制限リセット”設定例

	PWM	SVLock	CurLmt	
	*	*	*	
SrvLock のみ有効の場合	0	1	0	= 2
全て有効の場合	1	1	1	= 7

用例

ST_OnSrvLock 1 ’ 1 軸のサーボロック

ST_SetCompControl (ステートメント) [Ver.1.9 以降]

機能	力制限機能を有効にします。(6軸専用命令)
書式	ST_SetCompControl
説明	力制限機能を有効にします。ST_SetFrcLimit, ST_SetCompRate, ST_SetFrcCoord 等で設定された力制限条件を有効にします。
関連事項	ST_SetFrcLimit, ST_SetCompRate, ST_SetFrcCoord, ST_ResetCompControl ST_SetCompFControl
注意事項	<ol style="list-style-type: none">(1) 重力補償無効時、電流制限有効時に本ステートメントを実行した場合、エラー「60f5 力制限実行できません」が発生します。電流制限を無効、重力補償を有効にした後、再度、実行してください。電流制限無効化は、ST_ResetCurLmt、重力補償有効化は、ST_SetGravity を参照ください。(2) モータ電源 OFF 状態で実行しても、力制限は有効になりません。また、力制限中にモータ電源 OFF した場合は、力制限は無効になります。(3) ロボット制御権を取得(TAKEARM)したタスクにて実行下さい。ロボット制御権未取得の場合は、エラー「21F7 アームセマフォを取得できません」が発生します。(4) ロボット停止状態で実行してください。パス動作中に本ステートメントを実行した場合は、エンド動作となります。また、ロボット動作中に本ステートメントを実行し、エラー「600b ロボット動作中です」が発生する場合、Delay 命令等でロボット停止を待ってから実行してください。(5) 力制限中にロボットが外力等で動作する場合、エラー「611* 偏差過大」が発生する場合があります。エラー発生する場合は、偏差許容値を変更してください。偏差許容値変更は、ST_SetEralw を参照ください。(6) ロボットが接触状態などロボットに力が加わった状態で本ステートメントを実行しないでください。力が加わった状態で力制限機能を有効にする場合は、ST_SetCompFControl を使用してください。(7) ST_SetCompControl 実行後、ロボットの姿勢が大きく変化した場合は、重力補償の補正值に誤差が生じ、ロボットが重力方向に動作する場合があります。力制限中に姿勢が大きく変化する場合は、途中で ST_ResetCompControl にて力制限を無効にした後、再度 ST_SetCompControl にて力制限を有効にしてください。

用例

ST_SetFrcCoord 1	’ 力制限座標系を設定する。
ST_SetFrcLimit 100, 0, 100, 100, 100, 100	’ 力制限割合を設定する。
ST_SetCompControl	’ 力制限機能を有効にする。
ST_SetEralw 1, 90	’ 偏差許容値を設定する。

ST_SetCompFControl (ステートメント) [Ver.1.9 以降]

機能	力制限機能を有効にします。(6 軸専用命令)
書式	ST_SetCompFControl
説明	ST_SetCompControl と同様、力制限機能を有効にします。ただし、ST_SetCompControl にて実行される重力補償補正処理は実行されません。
関連事項	ST_SetCompControl
注意事項	<ol style="list-style-type: none">(1) 重力補償無効時、電流制限有効時に本ステートメントを実行した場合、エラー「60f5 力制限実行できません」が発生します。電流制限を無効、重力補償を有効にした後、再度、実行してください。(2) モータ電源 OFF 状態で実行しても、力制限は有効になりません。また、力制限中にモータ電源 OFF した場合は、力制限は無効になります。(3) ロボット制御権を取得(TAKEARM)したタスクにて実行下さい。ロボット制御権未取得の場合は、エラー「21F7 アームセマフォを取得できません」が発生します。(4) ロボット停止状態で実行してください。パス動作中に本ステートメントを実行した場合は、エンド動作となります。また、ロボット動作中に本ステートメントを実行し、エラー「600b ロボット動作中です」が発生する場合、Delay 命令等でロボット停止を待ってから実行してください。(5) 先端負荷設定を正確に設定してください。先端負荷設定値と実際の先端負荷が異なる場合、重力方向に落下する場合があります。また、ST_SetGrvOffset にて重力補償補正を実行して頂くと重力落下を防止できます。

用例

ST_SetGrvOffset	' 重力補償補正值を計算する。
ST_SetFrcCoord 1	' 力制限座標系を設定する。
ST_SetFrcLimit 100, 0, 100, 100, 100, 100	' 力制限割合を設定する。
STSetCompFControl	' 力制限を有効化する。

ST_ResetCompControl (ステートメント) [Ver.1.9 以降]

機能	力制限機能を無効にします。(6軸専用命令)
書式	ST_ResetCompControl
説明	力制限機能を無効にします。
関連事項	ST_SetCompControl
注意事項	<ol style="list-style-type: none">(1) ロボット制御権を取得(TAKEARM)したタスクにて実行下さい。ロボット制御権未取得の場合は、エラー「21F7 アームセマフォを取得できません」が発生します。(2) ロボット停止状態で実行してください。パス動作中に本ステートメントを実行した場合は、エンド動作となります。また、ロボット動作中に本ステートメントを実行し、ロボットが急停止したり、エラー「612* 過電流」が発生する場合、〈設定値〉を1に設定するか、Delay 命令等でロボット停止を待ってから実行してください。(3) 本ステートメント実行中に瞬時停止し、ステップバックやプログラムリセット操作した場合、エラー「60f9 力制限無効操作異常です」が発生します。(4) 力制限有効時に、ST_SetEralwにて偏差許容値を変更した場合、偏差許容値は、初期値に戻ります。しかし、ST_ResetCompControl 実行時にエラーが発生した場合、初期値に戻らない場合がありますので、力制限無効後、ST_ResetEralwにて偏差許容値を初期値に戻してください。(5) エラー「608* J*指令速度限界オーバ」が発生する場合があります。その場合、ST_ResetCompControl 実行前に ST_aspChangeにて最適可搬質量モードを2又は3に変更し、実行後に最適可搬質量設定モードを元の値に戻してください。

用例

ST_ResetCompControl	' 力制限機能を無効化する。
ST_ResetEralw(0)	' 偏差許容値を初期化する。

ST_SetFrcCoord (ステートメント) [Ver.1.9 以降]

機能 力制限設定座標系を選択します。(6軸専用命令応)

書式 ST_SetFrcCoord <設定値>

説明 ST_SetFrcLimit, ST_SetCompRate にて設定する力制限値の座標系を選択します。
設定値が 0 の場合、ロボットのベース座標を選択し、設定値が 1 の場合は、ツール座標、設定値が 2 の場合は、ワーク座標を選択します。

関連事項 ST_SetFrcLimit, ST_SetCompRate, ST_SetFrcCoord, ST_ResetCompControl

- 注意事項**
- (1) ロボット制御権を取得(TAKEARM)したタスクにて実行下さい。ロボット制御権未取得の場合は、エラー「21F7 アームセマフォを取得できません」が発生します。
 - (2) 力制限中は、実行できません。力制限中に本ステートメントを実行すると、エラー「60fa 力制限中です」が発生します。
 - (3) <設定値>を 1 とし、ツール座標を選択した場合、ツール座標は、力制限有功設定(ST_SetCompControl 実行)時のツール座標となります。力制限中に changetool 命令にてツール座標を変更しても、力制限座標は変化しません。
 - (4) <設定値>を 2 とし、ワーク座標を選択した場合、ワーク座標は、力制限有功設定(ST_SetCompControl 実行)時のワーク座標となります。力制限中に changework 命令にてワーク座標を変更しても、力制限座標は変化しません。
 - (5) コントローラ電源立ち上げ直後は、設定値は初期化され、0 (ベース座標) となります。

用例

ST_SetFrcCoord 1	' 力制限座標系をツール座標に設定する。
Changetool 2	' ツール座標をツール 2 に設定する。
ST_SetFrcLimit 100, 0, 100, 100, 100, 100	' 力制限割合を設定する。
ST_SetCompControl	' ツール 2 座標系の Y 方向の力制限割合を 0% に設定し、 ' 力機能を有効にする。

ST_SetFrcLimit (ステートメント) [Ver.1.9 以降]

機能 力制限割合を設定します。(6軸専用命令)

書式 ST_SetFrcLimit <X方向制限割合>, <Y方向制限割合>, <Z方向制限割合>, <X回り制限割合>, <Y回り制限割合>, <Z回り制限割合>

説明 ST_SetFrcCoordにて設定された座標系のX軸方向、Y軸方向、Z軸方向、X軸回り、Y軸回り、Z軸回りの力制限割合を設定します。

設定値は0~100で設定します。小数点2桁まで有効です。

関連事項 ST_ResetFrcLimit, ST_SetFrcCoord, ST_SetCompControl

- 注意事項**
- (1) ロボット制御権を取得(TAKEARM)したタスクにて実行下さい。ロボット制御権未取得の場合は、エラー「21F7 アームセマフォを取得できません」が発生します。
 - (2) 力制限中は、実行できません。力制限中に本ステートメントを実行すると、エラー「60fa 力制限中です」が発生します。
 - (3) コントローラ電源立ち上げ直後は、設定値は初期化され、X軸方向、Y軸方向、Z軸方向、X軸回り、Y軸回り、Z軸回りすべて100となります。

用例

```
ST_SetFrcCoord 1          ' 力制限座標系をツール座標に設定する。
ST_SetFrcLimit 100, 0, 100, 100, 100, 100
                          ' 力制限割合を設定する。
ST_SetCompControl        ' ツール座標系のY方向の力制限割合を0%に設定し、力
                          ' 機能を有効にする。
```

ST_ResetFrcLimit (ステートメント) [Ver.1.9 以降]

機能 力制限割合を初期化します。(6 軸専用命令)

書式 ST_ResetFrcLimit

説明 力制限割合を初期化します。X 軸方向, Y 軸方向, Z 軸方向, X 軸回り, Y 軸回り, Z 軸回りすべて 100%となります。

関連事項 ST_SetFrcLimit

注意事項

- (1) ロボット制御権を取得(TAKEARM)したタスクにて実行下さい。ロボット制御権未取得の場合は、エラー「21F7 アームセマフォを取得できません」が発生します。
- (2) 力制限中は、実行できません。力制限中に本ステートメントを実行すると、エラー「60fa 力制限中です」が発生します。

用例

ST_ResetCompControl	' 力制限を無効にします。
ST_ResetFrcLimit	' 力制限割合を初期化します。

ST_SetCompRate (ステートメント) [Ver.1.9 以降]

- 機能** 力制限時の柔らかさの割合を設定します。(6軸専用命令)
- 書式** ST_SetCompRate <X方向柔らかさ>, <Y方向柔らかさ>, <Z方向柔らかさ>, <X回り柔らかさ>, <Y回り柔らかさ>, <Z回り柔らかさ>
- 説明** ST_SetFrcCoordにて設定された座標系のX軸方向、Y軸方向、Z軸方向、X軸回り、Y軸回り、Z軸回りの柔らかさの割合を設定します。
設定値は0~100の範囲で設定します。0の時最も柔らかくなります。小数点2桁まで有効です。
- 関連事項** ST_ResetCompRate, ST_SetFrcCoord, ST_SetCompControl
- 注意事項** (1) ロボット制御権を取得(TAKEARM)したタスクにて実行下さい。ロボット制御権未取得の場合は、エラー「21F7 アームセマフォを取得できません」が発生します。
(2) 力制限中は、実行できません。力制限中に本ステートメントを実行すると、エラー「60fa 力制限中です」が発生します。
(3) コントローラ電源立ち上げ直後は、設定値は初期化され、X軸方向、Y軸方向、Z軸方向、X軸回り、Y軸回り、Z軸回りすべて100となります。

用例

- ST_SetFrcCoord1 ' 力制限座標系をツール座標に設定する。
ST_SetCompRate 100, 0, 100, 100, 100, 100
' 柔らかさ割合を設定する。
ST_SetCompControl ' ツール座標系のY方向の柔らかさ割合を0%に設定し、
' 力機能を有効にする。

ST_ResetCompRate (ステートメント) [Ver.1.9 以降]

機能	力制限時の柔らかさの割合を初期化します。(6軸専用命令)
書式	ST_ResetCompRate
説明	X軸方向、Y軸方向、Z軸方向、X軸回り、Y軸回り、Z軸回りの柔らかさの割合を初期化し、すべて100とします。
関連事項	ST_SetCompRate
注意事項	(1) ロボット制御権を取得(TAKEARM)したタスクにて実行下さい。ロボット制御権未取得の場合は、エラー「21F7 アームセマフォを取得できません」が発生します。 (2) 力制限中は、実行できません。力制限中に本ステートメントを実行すると、エラー「60fa 力制限中です」が発生します。
用例	<pre>ST_ResetCompControl ' 力機能を無効にする。 ST_ResetCompRate ' 柔らかさ割合を初期化する。</pre>

ST_SetFrcAssist (ステートメント) [Ver.1.9 以降]

機能	力制限時のオフセット力を設定します。(力制限特殊機能ステートメント)(6軸専用命令)
書式	SetFrcAssist <X方向オフセット力>, <Y方向オフセット力>, <Z方向オフセット力>, <X回りオフセットモーメント>, <Y回りオフセットモーメント>, <Z回りオフセットモーメント>
説明	SetFrcCoordにて設定された座標系のX軸方向、Y軸方向、Z軸方向、X軸回り、Y軸回り、Z軸回りのオフセット力、モーメントを設定します。力制限最大値の10%が設定最大値となります。 力設定値の単位は[N]です。モーメント設定値の単位は[Nm]です。小数点1桁まで有効です。
関連事項	ST_ResetFrcAssist, ST_SetFrcCoord, ST_SetCompControl
注意事項	(1) ロボット制御権を取得(TAKEARM)したタスクにて実行下さい。ロボット制御権未取得の場合は、エラー「21F7 アームセマフォを取得できません」が発生します。 (2) オフセット力、モーメントを加える方向にロボットが動作する場合があります。動作する場合は、設定値を下げてください。 (3) コントローラ電源立ち上げ直後は、設定値は初期化され、X軸方向、Y軸方向、Z軸方向、X軸回り、Y軸回り、Z軸回りすべて0となります。

用例

ST_SetFrcCoord 1 '力制限座標系をツール座標に設定する。
ST_SetFrcAssist -30, 0, 0, 0, 0, 0 ' -X 方向に 30[N] のオフセット力を設定する。
ST_SetFrcLimit 0, 100, 100, 100, 100, 100 ' 力制限割合を設定する。
CALL SetCompControl ' 力機能を有効にする。X 方向は 0 % に力制限され、-X 方向に 30[N] の力を加える。

ST_ResetFrcAssist (ステートメント) [Ver.1.9 以降]

機能 力制限時のオフセット力を初期化します。(力制限特殊機能)
(6 軸専用命令)

書式 ST_ResetFrcAssist

説明 ST_SetFrcCoord にて設定された座標系の X 軸方向、Y 軸方向、Z 軸方向、X 軸回り、Y 軸回り、Z 軸回りのオフセット力、モーメントを 0 にします。

関連事項 ST_SetFrcAssist

注意事項 (1) ロボット制御権を取得(TAKEARM)したタスクにて実行下さい。ロボット制御権未取得の場合は、エラー「21F7 アームセマフォを取得できません」が発生します。

用例

ST_ResetCompControl ' 力制限を無効にする。
ST_ResetFrcAssist ' オフセット力、モーメントを 0 に設定する。

ST_SetCompJLimit (ステートメント) [Ver.1.9 以降]

機能 力制限時の電流制限値を設定します。(力制限特殊機能) (6 軸専用命令)

書式 ST_SetCompJLimit <J1 電流制限値>, <J2 電流制限値>, <J3 電流制限値>, <J4 電流制限値>, <J5 電流制限値>, <J6 電流制限値>

説明 力制限時の電流制限値を設定します。モータ定格電流値が 100 になります。ST_SetFrcLimit にて全方向を 0 に設定した場合、モータ電流は、設定値以下に制限されます。

設定値は 0~100 の範囲で設定します。

関連事項 ST_ResetCompJLimit, ST_SetCompControl

第 12 章 ロボット制御文

注意事項

- (1) ロボット制御権を取得(TAKEARM)したタスクにて実行下さい。ロボット制御権未取得の場合は、エラー「21F7 アームセマフォを取得できません」が発生します。
- (2) コントローラ電源立ち上げ直後は、設定値は初期化され、電流制限値は、すべて 0 となります。
- (3) ST_SetCompJLimit に比較的大きな値を設定した場合、ロボットが発振的になりエラーが発生する場合があります。その場合、力制限の柔らかさを ST_SetCompRate, ST_SetDumpRate にて調整してください。

用例

```
ST_SetFrcCoord 1          ' 力制限座標系をツール座標に設定する。
ST_SetCompJLimit 30,0,0,0,0
                          ' J1 の電流制限値を 30%に設定する。
ST_SetFrcLimit 100,0,100,100,100,100
                          ' 力制限割合を設定する。
ST_SetCompControl        ' 力機能を有効にする。
```

ST_ResetCompJLimit (ステートメント) [Ver.1.9 以降]

機能

力制限時の電流制限値を初期化します。(力制限特殊機能)
(6 軸専用命令)

書式

```
ST_ResetCompJLimit
```

説明

力制限時の電流制限値を初期化し、全軸 0 に設定ます。

関連事項

ST_SetCompJLimit, ST_SetCompControl

注意事項

- (1) ロボット制御権を取得(TAKEARM)したタスクにて実行下さい。ロボット制御権未取得の場合は、エラー「21F7 アームセマフォを取得できません」が発生します。

用例

```
ST_ResetCompControl      ' 力機能を無効にする。
ST_ResetCompJLimit       ' 電流制限値を初期化する。
```

ST_SetCompVMode (ステートメント) [Ver.1.9 以降]

機能	力制限時の速度制御モードを設定します。(力制限特殊機能) (6軸専用命令)
書式	ST_SetCompVMode
説明	ST_SetCompControl 実行時の力制限速度制御モードを有効にします。
関連事項	ST_ResetCompVMode
注意事項	(1) ロボット制御権を取得(TAKEARM)したタスクにて実行下さい。ロボット制御権未取得の場合は、エラー「21F7 アームセマフォを取得できません」が発生します。

用例

ST_SetCompVMode	' 力制限速度制御モードを有効にする。
ST_SetCompControl	' 力制限を有効にする。

ST_ResetCompVMode (ステートメント) [Ver.1.9 以降]

機能	力制限時の速度制御モードを無効にします。(力制限特殊機能) (6軸専用命令)
書式	ST_ResetCompVMode
説明	ST_SetCompControl 実行時の力制限速度制御モードを無効にします。
関連事項	ST_SetCompVMode
注意事項	(1) ロボット制御権を取得(TAKEARM)したタスクにて実行下さい。ロボット制御権未取得の場合は、エラー「21F7 アームセマフォを取得できません」が発生します。

用例

ST_ResetCompVMode	' 力制限速度制御モードを無効にする。
ST_SetCompControl	' 力制限を有効にする。

ST_SetCompEralw (ステートメント) [Ver.1.9 以降]

機能	力制限時のツール端の位置、姿勢偏差許容値を設定します。(6軸専用命令)
書式	ST_SetCompEralw <X 方向偏差許容値>, <Y 方向偏差許容値>, <Z 方向偏差許容値>, <X 回り偏差許容値>, <Y 回り偏差許容値>, <Z 回り偏差許容値>
説明	力制限時のツール端の位置、姿勢偏差許容値を設定します。X, Y, Z 方向の偏差許容値の単位は、(mm)、X, Y, Z 回りの偏差許容値の単位は、(度)です。小数点 1 桁まで有効です。
関連事項	ST_ResetCompEralw、ST_SetFrcCoord
注意事項	<ol style="list-style-type: none">(1) ロボット制御権を取得(TAKEARM)したタスクにて実行下さい。ロボット制御権未取得の場合は、エラー「21F7 アームセマフォを取得できません」が発生します。(2) コントローラ電源立ち上げ直後の偏差許容値の初期値は、X, Y, Z 方向が 100(mm)、X, Y, Z 回りが 30(度)です。X, Y, Z 周りは、最大値が 175(度)です。最大値を超える設定をした場合、エラー「6003 有効な数値範囲を超えた」が発生します。(3) ツール端の位置、姿勢偏差が設定した許容値を超えた場合、エラー「60f8 力制限時位置偏差過大異常」が発生します。(4) 偏差設定座標系は、ST_SetFrcCoord にて設定された座標系となります。例えば ST_SetFrcCoord(1)と設定した場合は、SetCompEralw の設定座標系は、ツール座標系となります。
用例	<pre>ST_SetFrcCoord 2 ' 力制限座標系をワーク座標にします。 ST_SetFrcLimit 100, 0, 100, 100, 100, 100 ' ワーク座標の Y 方向の力制限割合を 0% にします。 ST_SetCompEralw 10, 150, 10, 5, 5, 5 ' ワーク座標 X, Z 方向の偏差許容値を 10 (mm), Y 方 向の偏差許容値を 150 (mm), X, Y, Z 回りの偏差許容値を 5 (度)にします。</pre>

ST_ResetCompEralw (ステートメント) [Ver.1.9 以降]

機能	力制限時のツール端の位置、姿勢偏差許容値を初期化します。(6軸専用命令)
書式	ST_ResetCompEralw
説明	力制限時のツール端の位置、姿勢偏差許容値を初期化します。X, Y, Z 方向の偏差許容値の初期値は、100(mm)、X, Y, Z 回りの偏差許容値の初期値は、30(度)です。
関連事項	ST_SetCompEralw
注意事項	(1) ロボット制御権を取得(TAKEARM)したタスクにて実行下さい。ロボット制御権未取得の場合は、エラー「21F7 アームセマフォを取得できません」が発生します。
用例	ST_ResetCompEralw

ST_SetDampRate (ステートメント) [Ver.1.9 以降]

機能	力制限時の粘性割合を設定します。(6軸専用命令)
書式	ST_SetDampRate <X 方向粘性割合>, <Y 方向粘性割合>, <Z 方向粘性割合>, <X 回り粘性割合>, <Y 回り粘性割合>, <Z 回り粘性割合>
説明	ST_SetFrcCoord にて設定された座標系の X 軸方向、Y 軸方向、Z 軸方向、X 軸回り、Y 軸回り、Z 軸回りの粘性割合を設定します。 設定値は 0~100 の範囲で設定します。0 の時最も粘性が小さくなります。小数点 2 桁まで有効です。
関連事項	ST_ResetDampRate, ST_SetFrcCoord, ST_SetCompRate
注意事項	(1) ロボット制御権を取得(TAKEARM)したタスクにて実行下さい。ロボット制御権未取得の場合は、エラー「21F7 アームセマフォを取得できません」が発生します。 (2) 力制限中は、実行できません。力制限中に本ステートメントを実行すると、エラー「60fa 力制限中です」が発生します。 (3) コントローラ電源立ち上げ直後は、設定値は初期化され、X 軸方向, Y 軸方向, Z 軸方向, X 軸回り, Y 軸回り, Z 軸回りすべて 100 となります。 (4) ST_SetCompRate にて設定した柔らかさ割合より小さい値を設定しないでください。柔らかさ割合より小さい値を設定した場合、ロボットが振動し、エラー停止する場合があります。 (5) ST_SetDampRate 実行後、ST_SetCompRate を設定すると、粘性割合は、ST_SetCompRate の設定値となります。

ST_SetZBalance (ステートメント) [Ver. 1.9 以降]

機能	Z 軸、T 軸の重力補償値を設定します。(4 軸専用)
書式	ST_SetZBalance
説明	エアバランスのない 4 軸ロボットの Z 軸・T 軸は、重力により、下向きの静荷重（重力トルク）を受けます。電流制限設定時、制限値を重力トルク以下に設定すると Z 軸が落下、T 軸が回転します。(4 軸専用) 本機能は、ロボットが停止した状態で重力トルクを推定し、重力補償値を設定します。本機能を使用することにより、電流制限値を小さく設定した場合の Z 軸の落下を、T 軸の回転を防止します。
関連事項	ST_ResetZBalance, ST_SetCurLmt
注意事項	<ol style="list-style-type: none">(1) ロボット制御権を取得(TAKEARM)したタスクにて実行下さい。ロボット制御権未取得の場合は、エラー「21F7 アームセマフォを取得できません」が発生します。(2) モータ電源が ON でロボットが停止した状態で実行してください。モータ電源 OFF 状態で実行した場合、エラー「6006 モータ電源がオフです」が発生します。ロボットが動作中に実行した場合、エラー「600B ロボット動作中です」が発生します。(3) 重力補償値設定を実行した後、ワーク重量が変化した場合、設定値にずれが生じます。その場合は再度本命令を実行してください。
用例	ST_SetZBalance

ST_ResetZBalance (ステートメント) [Ver. 1.9 以降]

機能	重力補償値の補正を無効にします。(4 軸専用)
書式	ST_ResetZBalance
説明	4 軸ロボットの Z 軸、T 軸の重力補償値の設定を無効にします。
関連事項	ST_SetZBalance
注意事項	<ol style="list-style-type: none">(1) ロボット制御権を取得(TAKEARM)したタスクにて実行下さい。ロボット制御権未取得の場合は、エラー「21F7 アームセマフォを取得できません」が発生します。(2) ロボットが停止した状態で実行してください。ロボットが動作中に実行した場合、エラー「600B ロボット動作中です」が発生します。モータ電源 OFF 中でも実行可能です。
用例	ST_ResetZBalance

第 13 章

入出力制御文

この章では、各種のI/Oの入出力を制御するコマンドについて説明します。

第 13 章 入出力制御文

13.1 I/O ポート

IN (ステートメント)【SLIM 準拠】

機能 I/O 変数で示される I/O ポートからデータを読み込みます。

書式 IN <算術変数名> = <I/O 変数>

説明 <I/O 変数>で示される I/O ポートのデータを<算術変数名>で指定した変数に代入します。
<I/O 変数>は、DEFIO 文で宣言された変数か、または I/O 型変数です。

関連項目 OUT、DEFIO

用例

```
DEFINT Li1, Li2
DEFIO samp1 = INTEGER, 220 'samp1 をポート 220 から始まる INTEGER 型 I/O 変数と
                             'して宣言します。
IN Li1 = samp1              'samp1 のデータを Li1 へ代入します。
IN Li2 = IO[240]           'ポート 240 のデータを Li2 へ代入します。
OUT samp1 = Li1            'Li1 のデータを samp1 で宣言したポートから出力しま
                             'す。
OUT IO[240] = Li2          'Li2 のデータをポート 240 から出力します。
```

OUT (ステートメント)【SLIM 準拠】

機能 I/O 変数で示される I/O ポートにデータを出力します。

書式 OUT <I/O 変数> = <出力データ>

説明 <I/O 変数>で示されるポートアドレスに<出力データ>の値を出力します。
<I/O 変数>は、DEFIO 文で宣言された変数か、または I/O 型変数です。

関連項目 IN、DEFIO

用例

```
DEFINT Li1, Li2
```

```
DEFIO samp1 = INTEGER, 220 'samp1 をポート 220 から始まる INTEGER 型 I/O 変数と  
'して宣言します。
```

```
IN Li1 = samp1 'samp1 のデータを Li1 へ代入します。
```

```
IN Li2 = IO[240] 'ポート 240 のデータを Li2 へ代入します。
```

```
OUT samp1 = Li1 'Li1 のデータを samp1 で宣言したポートから出力しま  
'す。
```

```
OUT IO[240] = Li2 'Li2 のデータをポート 240 から出力します。
```

IOBLOCK ON/OFF (ステートメント)【SLIM 準拠】

機能 動作命令を実行中に、I/O 命令や演算命令などの非動作命令を並列に実行します。

書式 IOBLOCK {ON|OFF}

説明 IOBLOCK ON と IOBLOCK OFF は対に用いられ、それに囲まれた範囲内では、ロボットが動作命令を実行中に、その動作命令に引き続く複数の I/O 命令や演算命令などの非動作命令が並列に実行されます。

ロボット動作命令が現れると、一度並列実行は打ち切れ、現在実行中の動作命令が完了（パス動作時はパス開始）するのを待って、次の動作命令を実行します。次の動作命令のあとに、非動作命令が続く場合、これらも動作命令と並列に実行されます。IOBLOCK 内の動作命令実行中に、IOBLOCK OFF が実行されると、動作命令の実行を待って、次ステップへ進みます。

関連項目

用例

```
TAKEARM                'ロボット制御権を取得します
IOBLOCK ON             '次の動作命令と並列に I/O 命令が実行されます。
MOVE P,( 902.7 , 0 , 415.3 , 180 , 50 , 180 , 1 )
                        '( 902.7 , 0 , 415.3 , 180 , 50 , 180 , 1 ) の座標へ ( PTP
                        '制御 ) 移動します。
SET IO[240]            'BIT 型ポート 240 を ON にします。
SET IO[241] , 40       'BIT 型ポート 241 を 40ms 間 ON にします。
SET IO[SOL1]          'I/O 変数 SOL1 で示されるポートを ON にします。
SET IO[104 TO 110]    'BIT 型ポート 104 ~ 110 を ON にします。
IF IO[242] THEN
  RESET IO[240]        'BIT 型ポート 240 を OFF にします。
  RESET IO[SOL1]      'I/O 変数 SOL1 で示されるポートを OFF にします。
  RESET IO[104 TO 110] 'BIT 型ポート 104 ~ 110 を OFF にします。
ENDIF
IOBLOCK OFF
```

注意事項

- (1) 以下の場合、並列処理を行いません。
-) 動作命令に動作オプションを付加した場合。
 -) CHANGEWORK, CHANGETOOL, SPEED, JSPEED, ACCEL, JACCEL を実行する場合。
 -) 従来言語ライブラリ「aspChange」、「aspACLD」、アーム動作ライブラリ「mvSetPulseWidth」、「mvSetTimeOut」、「mvReverseFlip」、「mvResetPulseWidth」、「mvResetTimeOut」を実行する場合。
- いずれの場合も動作命令が完了（パス動作指定時はパス動作開始）するまで、次ステップの実行は待たされます。
- (2) ロボット動作中にステップ停止・瞬時停止などをかけ、その後再開した場合には、非動作コマンドとの並列動作を行わない場合もあります。
- (3) IOBLOCK 内で動作命令が 2 回続くとき、最初の動作実行中にステップ停止させた場合、次の動作が終了してからステップ停止します。最初の動作実行中に、瞬時停止を行ない次にステップ起動させた場合も、次の動作が終了してからステップ停止します。
- 例:
- ```
IOBLOCK ON
MOVE P, J0 J0 へ動作中にステップ停止させても、次の動作 MOVE P, J1
 は動作されます。その後、ステップ停止します。
MOVE P, J1
SET IO[1]
IOBLOCK OFF
```
- (4) IOBLOCK の有効範囲は、定義したプログラムでのみ有効であり、サブプログラムでは有効ではありません。
- 例:
- ```
PROGRAM PR01
TAKEARM
DEFPOS lp1, lp2
IOBLOCK ON
CALL SUB1
MOVE P, lp1, lp2
SET IO[1]
SET IO[2]
IOBLOCK OFF
:
:
```
- このようなプログラムがある場合、SUB1 では PR01 で定義した IOBLOCK は有効ではありません。IOBLOCK の有効範囲はプログラムごとに独立です。
- (5) ティーチチェックモードでは IOBLOCK は無効になります。

SET (ステートメント)【SLIM 準拠】

機能 I/O ポートを ON にします。

書式 SET <I/O 変数>[,<出力時間>]

説明 <I/O 変数>で指定されたポートを ON にします。
<出力時間>を指定するとパルス出力します。(出力時間の単位は ms です。)
<出力時間>を指定すると、その時間が経過するまで次の命令へは進みません。また、出力時間の設定値は最低出力時間であり、実際の出力時間は、タスクのプライオリティなどに影響され変化します。

関連項目 RESET、DEFIO

用例

```
TAKEARM                'ロボット制御権を取得します
IOBLOCK ON             '次の動作命令と並列に I/O 命令が実行されます。
MOVE P,( 902.7 , 0 , 415.3 , 180 , 50 , 180 , 1 )
                       '( 902.7 , 0 , 415.3 , 180 , 50 , 180 , 1 ) の座標へ
                       '( PTP 制御 ) 移動します。
SET IO[240]            'BIT 型ポート 240 を ON にします。
SET IO[241] , 40       'BIT 型ポート 241 を 40ms 間 ON にします。
SET IO[SOL1]          'I/O 変数 SOL1 で示されるポートを ON にします。
SET IO[104 TO 110]    'BIT 型ポート 104 ~ 110 を ON にします。
IF IO[242] THEN
  RESET IO[240]        'BIT 型ポート 240 を OFF にします。
  RESET IO[SOL1]       'I/O 変数 SOL1 で示されるポートを OFF にします。
  RESET IO[104 TO 110] 'BIT 型ポート 104 ~ 110 を OFF にします。
ENDIF
IOBLOCK OFF
```

注意事項

- (1)出力時間指定を行なう場合、動作中の別プログラムの存在、ティーチングペダント操作状況、周辺機器との通信などにより出力時間が長くなる場合があります。
- (2)出力時間指定を行なう場合、コントローラの基準時間単位が 16.7ms であるため、指定時間が $\pm 16.7\text{ms}$ ずれることがあります。
- (3)時間指定 SET を使用する場合には以下の 2 点にご注意ください。

時間指定 SET によりポートが ON 中に別タスクにより同じポートを RESET すると、その時点からそのポートは OFF 状態となります。(時間指定 SET が無効になる。)

時間指定 SET によりポートが ON 中に別タスクにより同じポートを RESET し続けて SET すると、指定時間経過後に、指定ポートが OFF します。(時間指定 SET が有効になる。)
- (4)出力時間を使用する際には、命令実行中に瞬時停止を行ない再起動すると、一時停止中も出力時間が経過することに注意してください。

RESET (ステートメント)【SLIM 準拠】

機能 I/O ポートを OFF にします。

書式 RESET <I/O 変数>

説明 <I/O 変数>で指定されたポートを OFF にします。

関連項目 SET、DEFIO

用例

```
TAKEARM                'ロボット制御権を取得します
IOBLOCK ON             '次の動作命令と並列に I/O 命令が実行されます。
MOVE P,( 902.7 , 0 , 415.3 , 180 , 50 , 180 , 1 )
                        '( 902.7 , 0 , 415.3 , 180 , 50 , 180 , 1 ) の座標へ
                        '( PTP 制御 ) 移動します。
SET IO[240]            'BIT 型ポート 240 を ON にします。
SET IO[241] , 40      'BIT 型ポート 241 を 40ms 間 ON にします。
SET IO[SOL1]          'I/O 変数 SOL1 で示されるポートを ON にします。
SET IO[104 TO 110]    'BIT 型ポート 104 ~ 110 を ON にします。
IF IO[242] THEN
  RESET IO[240]       'BIT 型ポート 240 を OFF にします。
  RESET IO[SOL1]      'I/O 変数 SOL1 で示されるポートを OFF にします。
  RESET IO[104 TO 110] 'BIT 型ポート 104 ~ 110 を OFF にします。
ENDIF
IOBLOCK OFF
```

13.2 RS232C および Ethernet ポート

INPUT (ステートメント) 【SLIM 準拠】

機能 RS232C および Ethernet ポートからのデータを得ます。

書式 INPUT [#<回線番号>,]<変数名>[, <変数名>…]

説明 RS232C および Ethernet ポートに受信したデータを、<変数名>で指定した変数に格納します。

<回線番号>には、使用する RS232C および Ethernet ポートの回線番号を指定します。<回線番号>を省略するとデフォルト値の ch2 となります。ch1 はティーチングペンダント用に使用するため指定できません。（「2.4.1 回線番号」参照）

複数の情報を、それと同数の変数で受ける場合は、個々の変数間にカンマ(,)を付けます。

デリミタ (CR または CR+LF) の直前までのすべてを、指定した変数に格納します。デリミタは、変数には読み込まれません。

ボーレートは、システムパラメータで指定します。

- 注意①：データの受信に先立って、受信データの入力バッファに残っているデータをクリアするために、FLUSH コマンドを実行してください。

②：入力したデータが、代入する変数の型が表せる値の最大値を超えている場合、結果はその型の最大値となります。

関連項目 FLUSH、PRINT、WRITE

用例 1

```
DIM li1 As Integer
DEFSTR ls1, ls2, ls3, ls4
INPUT #1, ls1           ' ch2 からのデータを ls1 に書きます。
INPUT #1, li1, ls2, ls3 ' ch2 からのデータを li1, ls2, ls3 に書きます。
INPUT ls4              ' ch2 からのデータを ls4 に書きます。
```

注：次ページの用例2、用例3は、文字列情報がカンマ(,)で区切られ、その区切られた数と同じ要素数の変数で受けることができるので余分な文字列演算の必要はありません。

用例 2

外部から、“505.425,-125.325,400.238”を送った場合（6軸ロボットの例）

```
DIM lv1 AS VECTOR
INPUT #1,lv1
LETP P11=lv1           ‘受信した x,y,z を P11 へ代入
LETR P11=RVEC(P10)    ‘姿勢データに基準位置 P10 の値を代入
LETF P11=FIG(P10)     ‘形態データに基準位置 P10 の値を代入
MOVE P,@E P11,S=100
```

用例 3

外部から、“505.425,-125.325,400.238,180,0,180,5”を送った場合（6軸ロボットの例）

```
INPUT #1,P11
MOVE P,@E P11,S=100
```

LINEINPUT (ステートメント)

機能

RS232C および Ethernet ポートからデリミタまでのデータを読み込み、文字列型変数に代入します。

書式

LINEINPUT [#<回線番号>,<文字列型変数名>

説明

RS232C および Ethernet ポートに受信したデータから、デリミタ（CR または CR+LF）の直前までのすべての文字を、<文字列型変数名>で指定した変数に格納します。デリミタは、変数には読み込まれません。

<回線番号>には、使用する RS232C および Ethernet ポートの回線番号を指定します。<回線番号>を省略するとデフォルト値の ch2 となります。ch1 はティーチングペンダント用に使用するため指定できません。（「2.4.1 回線番号」参照）

<文字列変数名>には、文字列型変数の名前を指定します。

用例

```
DEFSTR ls1, ls2, ls3
LINEINPUT #0, ls1      ‘ポート 1 から文字列を受信し、ls1 へ代入します。
LINEINPUT #1, ls2     ‘ポート 2 から文字列を受信し、ls2 へ代入します。
LINEINPUT ls3         ‘ポート 2 から文字列を受信し、ls3 へ代入します。
```

PRINT (ステートメント)【SLIM 準拠】

機能 RS232C および Ethernet ポートからデータを出力します。

書式 PRINT [#<回線番号>,]<メッセージ>[<セパレータ><メッセージ>...][<セパレータ>]

説明 RS232C および Ethernet ポートから、<メッセージ>の値を外部へ出力します。

<回線番号>には、使用する RS232C および Ethernet ポートの回線番号を指定します。<回線番号>を省略するとデフォルト値の ch2 となります。ch1 はティーチングペンダント用を使用するため指定できません。(「2.4.1 回線番号」参照)

<セパレータ>には、カンマ(,)とセミコロン(;)が使用できます。

カンマ(,)の場合は、<メッセージ>と<メッセージ>の間に、スペース文字を入れます。<メッセージ>の後にカンマ(,)を指定し、その後に<メッセージ>がなかった場合は、最後の<メッセージ>の後にデリミタ (CR または CR+LF) を送出して、出力を完了します。

セミコロン(;)の場合は、<メッセージ>との間にはスペース文字を入れません。<メッセージ>の後にセミコロン(;)を指定し、その後に<メッセージ>がなかった場合は、最後の<メッセージ>の後にデリミタ (CR または CR+LF) を送出して、出力を完了します。

ポーズ型データを出力した場合は、各要素をスペース文字で区切って、出力されます。

関連項目 WRITE

用例

```
DEFINT li1, li2
DEFSTR ls1, ls2
PRINT #1, li1, ls1; ls2      'li1, ls1, ls2 の値を ch2 から出力します。(li1 と ls1
                             'の間はスペースが空き、ls1 と ls2 の間はスペースが空
                             'きません。)
PRINT li2                   'li2 の値を ch2 から出力します。
```

WRITE (ステートメント)

機能 RS232C および Ethernet ポートからデータを出力します。

書式 WRITE [#<回線番号>,]<メッセージ>[,<メッセージ>...]

説明 RS232C および Ethernet ポートから、<メッセージ>の値を外部へ出力します。
<回線番号>には、使用する RS232C および Ethernet ポートの回線番号を指定します。<回線番号>を省略するとデフォルト値の ch2 となります。ch1 はティーチングペンダント用に使用するため指定できません。(「2.4.1 回線番号」参照)
複数の<メッセージ>を書き出す場合は、カンマ(,)で区切ります。
PRINT 文とは、以下の点が異なります。

- ・ 文字列のデータは、二重引用符(")で囲まれて、出力されます。
- ・ 出力情報の終わりに、デリミタ (CR または CR+LF) が付きます。
- ・ <メッセージ>を区切っているカンマ(,)は、そのまま出力されます。
- ・ ポーズ型データを出力した場合は、各要素をカンマ(,)で区切って、出力されます。

関連項目 PRINT

用例

```
DEFINT li1, li2
```

```
DEFSTR ls1, ls2
```

```
WRITE #1, li1, ls1, ls2      'li1, ls1, ls2 の値を ch2 から出力します。
```

```
WRITE li2                   'li2 の値を ch2 から出力します。
```

FLUSH (ステートメント)

機能 入力バッファをクリアします。

書式 FLUSH [#<回線番号>]

説明 RS232C および Ethernet ポートの入力バッファをクリアします。
<回線番号>には、入力バッファをクリアする RS232C および Ethernet ポートの回線番号を指定します。<回線番号>を省略するとデフォルト値の ch2 となります。ch1 はテーピングペンダント用に使用するため指定できません。(「2.4.1 回線番号」参照)
データの受信に先立って、受信データの入力バッファに残っているデータをクリアするために、FLUSH コマンドを実行してください。

関連項目 INPUT

用例

FLUSH #1	'ch2 の回線の入力バッファをクリアします。
FLUSH	'ch2 の回線の入力バッファをクリアします。

13.3 シリアルバイナリ通信 (RS-232C および Ethernet ポート)

[Ver. 1.5 以降]

printb [Ver. 1.5 以降]

機能 1 バイトデータを RS-232C および Ethernet ポートに出力します。

書式 printb [#<ポート番号>,]<出力データ格納I変数>

<ポート番号> 出力ポート番号

(1 : コントローラRS-232Cポート、-1 : μ VisionボードRS-232Cポート

4~7 : Ethernetサーバポート、8~15 : Ethernetクライアントポート)

注 : ポート番号省略時は「1 : コントローラRS-232Cポート」になります。

<出力データ格納I変数>

出力データが格納されたI型変数

説明 <出力データ格納I変数>で指定されたI型変数の下位バイトを、指定ポートに出力します。

用例

```
'!TITLE "<タイトル>"
PROGRAM sample
    .
    .
    printb #1, I10      ' I10 に格納されたデータの下位バイトを RS-232C ポートに
                        ' 出力
    .
    .
end
```

inputb [Ver.1.5 以降]

機能 1 バイトデータを RS-232C および Ethernet ポートから入力します。

書式 inputb # <ポート番号> , <入力データ格納 I 変数>

<ポート番号> 入力ポート番号
(1 : コントローラRS-232Cポート、-1 : μ VisionボードRS-232Cポート
4~7 : Ethernetサーバポート、8~15 : Ethernetクライアントポート)

<入力データ格納I変数>
入力データが格納されるI型変数の番号

説明 <入力データ格納 I 変数> で指定された I 型変数に、ポートから入力したデータを格納します。

注： このコマンドでデータ入力を行なう場合、データがポートに存在しないとエラーが発生します。このコマンドを実行する前に外部からデータを送信してください。データの有無の確認には com_state コマンドを使用してください。

用例

```
!TITLE "<タイトル>"
PROGRAM sample
  .
  .
  inputb #1,I10      'I10 に RS-232C ポートから入力したデータを格納
  .
  .
end
```

lprintb [Ver. 1.5 以降]

機能 複数バイトデータを RS-232C および Ethernet ポートに出力します。

書式 lprintb [#<ポート番号>,] <格納配列先頭要素>, <出力バイト数>

<ポート番号> 出力ポート番号

(1 : コントローラRS-232Cポート、-1 : μ VisionボードRS-232Cポート

4~7 : Ethernetサーバポート、8~15 : Ethernetクライアントポート)

注 : ポート番号省略時は「1 : コントローラRS-232Cポート」になります。

<格納配列先頭要素>

出力データが格納された配列の先頭要素

<出力バイト数>

出力するデータのバイト数

説明 出力データが格納された配列の指定要素から指定出力バイト数分だけ指定ポートにデータを出力します。

用例

```
'!TITLE "<タイトル>"
PROGRAM sample
    .
    .
    .
    lprintb #1, I64, 30      ' I64 から I93 までのデータの下位バイトを連続して
                           ' RS-232C ポートに出力
    .
    .
    .
end
```

linputb [Ver.1.5 以降]

機能 複数バイトデータを RS-232C および Ethernet ポートから入力します。

書式 linputb #<ポート番号> , <格納配列先頭要素> , <入力バイト数>

<ポート番号> 入力ポート番号
(1 : コントローラRS-232Cポート、-1 : μ VisionボードRS-232Cポート
4~7 : Ethernetサーバポート、8~15 : Ethernetクライアントポート)

<格納配列先頭要素>
入力データが格納される配列の先頭要素

<入力バイト数>
入力するデータのバイト数

説明 配列の指定要素から、指定入力バイト数分だけ指定ポートからデータを入力します。

注：このコマンドでデータ入力を行なう場合、データがポートに存在しないとエラーが発生します。このコマンドを実行する前に外部からデータを送信してください。データの有無の確認には com_state コマンドを使用してください。

用例

```
'!TITLE "<タイトル>"
PROGRAM sample
    .
    .
    .
    linputb #1,164 , 30      '164 から 193 までにデータを連続して RS-232C ポート
                            'から入力
    .
    .
    .
end
```

com_encom [Ver. 1.5 以降]

機能

RS-232C ポートをバイナリ通信のために占有します。(COM ポート占有)
Ethernet クライアントポート使用時にクライアントポートのオープンをおこない接続を確立します。

書式

com_encom [#<ポート番号>]

注：ポート番号省略時は「コントローラRS-232Cポート」になります。

説明

バイナリ通信中に WINCAPS II などで PC↔コントローラ間通信を行なう際、通信データが交じり合わないにします。

バイナリ通信が終了したら、com_discom コマンドで通信ポートを開放する必要があります。

注：このコマンドを実行したあとで、WINCAPS II などでデータを送信してもバイナリ通信データとして取り扱われます。RS-232C ポートを閉じてしまうことではありませんのでご注意ください。

注：Ethernet 接続では、このコマンドを実行した後も WINCAPS II とのデータ通信に影響はありません。

用例

```
'!TITLE "<タイトル>"
PROGRAM sample
    .
    .
    com_encom #1      'ポートのバイナリ通信占有
    .
    .
end
```

com_discom [Ver. 1.5 以降]

機能 RS-232C ポートをバイナリ通信終了のため開放します。(COM ポート開放)
Ethernet クライアントポート使用時にクライアントポートのクローズをおこなない接続を切断します。

書式 com_discom [#<ポート番号>]

注：ポート番号省略時は「コントローラRS-232Cポート」になります。

説明 バイナリ通信を行なうために占有されていた通信ポートを、他の用途のために開放します。

注：このコマンドを実行するとデータの交じり合いを防ぐため、RS-232C ポートを一度クリアします。

注：Ethernet使用時この処理を行うと未送信データは送信完了を待たずに切断するため、受信側において受信待ちし続けることがあります。

用例

```
'!TITLE "<タイトル>"
PROGRAM sample
    .
    .
    com_discom #1      'ポートのバイナリ通信からの解放
    .
    .
end
```

com_state [Ver. 1.5 以降]

機能 RS-232C および Ethernet ポートの状態を取得します。

書式 com_state [#<ポート番号>,] <状態格納 I 型変数>

注：ポート番号省略時は「コントローラRS-232Cポート」になります。

説明 RS-232C および Ethernet 通信バッファの残りデータ数を取得します。ただし通信ポートエラー発生時は-1 を返します。

Ethernet 使用時は該当ポートの接続が確立していないときも-1 を返します。

用例

```
'!TITLE "<タイトル>"
PROGRAM sample
    .
    .
    com_state #1, I280      ' I280 に通信バッファに溜まっているデータ数を
                           ' 取得する
    .
    .
end
```

13.4 ティーチングペンダント

PRINTMSG (ステートメント)

機能 メッセージをキャプションとアイコンを付けて、ティーチングペンダントのカラー液晶に表示します。

書式 PRINTMSG <メッセージ文字列>, <アイコンタイプ>, <キャプション文字列>

説明 引数のそれぞれで指定したメッセージを、キャプションとアイコンを付けて、ティーチングペンダントのカラー液晶に表示します。

アイコンタイプ	アイコン
0	
1	
2	
3	
4	

表示できるメッセージ文字列は最大 60 文字、キャプション文字列は最大 40 文字までです。

関連項目 PRINTDBG、PRINTLBL

用例

PRINTMSG "Hello World !", 1, "メッセージ"
"Hello World !" をキャプションとアイコンを付けて
表示します。

PRINTDBG (ステートメント)

機能 デバッグウィンドウにデータを出力します。

書式 PRINTDBG <メッセージ>[<セパレータ><メッセージ>...][<セパレータ>]

説明 ペンダントのデバッグウィンドウに、<メッセージ>の値を出力します。
<セパレータ>には、カンマ(,)とセミコロン(;)が使用できます。
カンマ(,)の場合は、カンマと後ろの<メッセージ>の間に、スペース文字を入れます。
セミコロン(;)の場合は、<メッセージ>との間にはスペース文字を入れません。
ポーズ型データを出力した場合は、各要素をスペース文字で区切って表示します。
<メッセージ>の最後に<セパレータ>がない場合は改行を行いません。

関連項目 PRINTMSG、PRINTLBL

用例

PRINTDBG "DEBUG" 'デバッグウィンドウに"DEBUG"を出力します。

PRINTLBL (ステートメント)

機能	ユーザ定義ボタンにラベル (キャプション) を設定します。
書式	PRINTLBL <パネル番号>, <ボタン番号>, <キャプション文字列>
説明	ティーチングペンダントの各個操作パネルのユーザ定義ボタンにラベル (キャプション) を設定します。 <パネル番号>には 0~6 までの番号が指定できます。 <ボタン番号>には 0~11 までの番号が指定できます。 <キャプション文字列>には半角 6 文字までの文字列を指定します。
関連項目	PRINTDBG、PRINTMSG
用例	PRINTLBL 3, 1, "E_STOP" '3 番目のパネルの 1 番目のボタンのラベルを "E_STOP" 'に設定します。

第 13 章 入出力制御文

13.5 TP 簡易操作盤 [Ver.1.5 以降]

任意の大きさ・位置・色のボタンの作成、画面への張り込みをPAC言語にて実現します。またボタン、ページ設定PACプログラムを一度動作させることで操作盤を有効とします。なお一度設定するとクリア操作を行わない限り操作盤は動作し続けます。

使用できるボタン・画面

- (1)ボタン・・・500個まで
- (2)画面・・・50画面まで

操作盤画面作成のためのコマンド

set_button	ボタンパラメータの設定（属性により表示ON/OFFも兼ねる）
set_page	ページパラメータの設定（属性により表示ON/OFFも兼ねる）
change_bCap	ボタンキャプション変更
change_pCap	ページキャプション変更
disp_page	ページ表示

コマンドにより設定されるパラメータ

ボタンパラメータ	<ul style="list-style-type: none">・ インデックス・ 表示位置（左上 x 座標、左上 y 座標、右下 x 座標、右下 y 座標）・ ボタンタイプ（タッチスイッチ[形状のバリエーション有り]、数値表示ボックス、数値入力ボックス、デジスイッチ、ランプ[形状のバリエーション有り]、ページ切り替えボタン）・ ステータス（予約）・ 背面色・ 文字色・ 有効フラグ・ 表示フラグ・ キャプション・ 変数タイプ・ 変数番号・ IO 番号・ ページ番号・ 変更フラグ（予約）・ 結果（予約）
ページパラメータ	インデックス、画面タイプ（固定）、ステータス（予約）、背面色、文字色、有効フラグ、表示フラグ、キャプション、変更フラグ（予約）、結果（予約）

TP 簡易操作盤をプログラムする

操作盤画面の表示を行なうためには以下の操作を行なってください。

(1) ボタンパラメータの設定

set_button命令を使って、ボタンのパラメータを決定します。これをすべてのパラメータについて実行します。

(例) 番号1のボタンの背景色(7)を黒(0)に設定する。

```
set_button 1、7、0
```

(2) ページパラメータの設定

set_page命令を使って、ページのパラメータを決定します。これをすべてのパラメータについて実行します。

(例) 2ページ目のページの背景色(3)を赤(4)に設定する。

```
set_page 2、3、4
```

(3) ボタンキャプションの設定

change_bCap命令を使って、ボタンのキャプションを決定します。

(例) 番号2のボタンのキャプションを“準備”に設定する。

```
change_bCap 2、“準備”
```

(4) ページキャプションの設定

change_pCap命令を使って、ページのキャプションを決定します。

(例) 3ページ目のキャプションを“画面3”に設定する。

```
change_pCap 3、“画面3”
```

(5) ページの表示

disp_page命令を使って、ページを表示します。

第 13 章 入出力制御文

(6) 操作盤画面の選択

ティーチングペンダントの基本画面から [F9:操作盤] を選択し、操作盤を表示します。

(画面例)



set_button [Ver.1.5以降]

機能 ボタンパラメータの設定を行ないます。

書式 set_button <ボタン番号>, <パラメータ種類>, <変更パラメータ値>

- <ボタン番号> 操作盤に配置されるボタンの全体の中での番号
<パラメータ種類> 色、位置などボタンの属性（下表を参照）
<変更パラメータ値> ボタンそれぞれがもつ変更パラメータ値（下表を参照）

<パラメータ種類>	意味	<変更パラメータ値>（注1）
1	左上 X 座標	0 ~ 640、ドット単位
2	左上 Y 座標	0 ~ 350、ドット単位
3	右下 X 座標	0 ~ 640、ドット単位
4	右下 Y 座標	0 ~ 350、ドット単位
5	ボタン種類	0: なにもなし 1: ラベル 2: 線 17: 2Dボタン（変数変更） 18: 3Dボタン（変数変更） 19: 3Dボタン（変数変更） 20: 円（変数変更） 33: 2DLED（ランプ） 34: 円LED（ランプ） 35: 3Dボタン（IO変更） 36: 予約（使用しないでください。） 37: 予約（使用しないでください。） 38: ボックス
6	ボタンステータス	0: 文字センタリング 1: 文字左つめ 2: 文字右つめ
7	背景色	0: 黒 1: 青 2: 緑 3: シアン 4: 赤 5: マゼンタ 6: 茶 7: 明るい灰色 8: 灰色 9: 明るい青 10: 明るい緑 11: 明るいシアン 12: 明るい赤 13: 明るいマゼンタ 14: 黄 15: 白

第 13 章 入出力制御文

<パラメータ種類>	意味	<変更パラメータ値> (注 1)
8	文字色	0 : 黒 1 : 青 2 : 緑 3 : シアン 4 : 赤 5 : マゼンタ 6 : 茶 7 : 明るい灰色 8 : 灰色 9 : 明るい青 10 : 明るい緑 11 : 明るいシアン 12 : 明るい赤 13 : 明るいマゼンタ 14 : 黄 15 : 白
9	使用可能状態	0 : 使用せず 1 : 使用する
10	可視状態	0 : 見せない 1 : 見せる
11	変数種類 (注 2)	1 : 整数 2 : 実数 3 : 倍精度実数 4 : 文字列 (3 2 文字まで)
12	変数番号	変数変更ボタンにより変更される変数番号
13	I/O 番号	IO 変更ボタンにより変更される変数番号 (128~511)
14	表示ページ番号	ボタンが表示されるページ番号

注 1 : 変更パラメータ値に整数以外の値を指定するとエラー “ データタグ異常 ” が発生します。整数値で入力してください。

注 2 : 数値入力ボタンで実数、倍精度実数を使用する場合、実数では 1 3 文字、倍精度実数では 2 2 文字の領域を必要としますのでボタン領域をそれに合わせて設定してください。

説明

<パラメータ種類>の値を<変更パラメータ値>に変えて、<ボタン番号>で指定した番号のボタンの仕様を変更します。

ボタン種類別サンプル例

ボタン種類ごとのサンプル例を示します。

ラベル

線

2D ボタン (変数変更)

3D ボタン(変数変更)

3D ボタン(変数変更)


円

2DLED

円LED

3D ボタン (IO 変更)

ボックス



用例

```
'!TITLE "<タイトル>"
PROGRAM sample1
    ⋮
    set_button (btn_no), (1), (minx)
    set_button (btn_no), (2), (miny)
    set_button (btn_no), (3), (maxx)
    set_button (btn_no), (4), (maxy)
    ⋮
end
```

set_page [Ver.1.5 以降]

機能 ページパラメータの設定を行ないます。

書式 set_page <ページ番号>, <パラメータ種類>, <変更パラメータ値>

<ページ番号> 操作盤に配置されるページの全体の中での番号

<パラメータ種類> 色、位置などページの属性（下表を参照）

<変更パラメータ値> ページそれぞれがもつ変更パラメータ値（下表を参照）

<パラメータ種類>	意味	<変更パラメータ値>
1	ページ種類	0 固定
2	ボタンステータス	未使用
3	背景色	0 : 黒 1 : 青 2 : 緑 3 : シアン 4 : 赤 5 : マゼンタ 6 : 茶 7 : 明るい灰色 8 : 灰色 9 : 明るい青 10 : 明るい緑 11 : 明るいシアン 12 : 明るい赤 13 : 明るいマゼンタ 14 : 黄 15 : 白
4	文字色 (Ver. 1.5 では 未使用)	0 : 黒 1 : 青 2 : 緑 3 : シアン 4 : 赤 5 : マゼンタ 6 : 茶 7 : 明るい灰色 8 : 灰色 9 : 明るい青 10 : 明るい緑 11 : 明るいシアン 12 : 明るい赤 13 : 明るいマゼンタ 14 : 黄 15 : 白
5	使用可能状態	0 : 使用せず 1 : 使用する
6	可視状態	0 : 見せない 1 : 見せる

第 13 章 入出力制御文

説明

<パラメータ種類>の値を<変更パラメータ値>に変えて、<ページ番号>で指定した番号のページの仕様を変更します。

用例

```
!TITLE "<タイトル>"
PROGRAM sample2
  ⋮
  set_page panel_no,P_BGCOLOR,GRAY      'ページの背景色設定
  set_page panel_no,P_USESTATE,ON       'ページ使用の設定
  set_page panel_no,P_VISSTATE,ON      'ページ可視の設定
  ⋮
end
```

change_bCap [Ver.1.5 以降]

機能 ボタンのキャプション設定を行ないます。

書式 change_bCap <ボタン番号>,<指定キャプション>

<ボタン番号> 操作盤に配置されるボタンの全体の中での番号

<指定キャプション> ボタンの中心に表示される文字列

(図示例)



説明 <ボタン番号>で指定した番号のボタンの中心に表示される文字列を<指定キャプション>変更します。

用例

```
'!TITLE "<タイトル>"
PROGRAM sample3
  :
  :
  bcap4 = "ワーク切断"
  btn_no = 3
  :
  :
  change_bCap btn_no,bcap4
  :
end
```

change_pCap [Ver.1.5 以降]

機能 ページのキャプション設定を行ないます。

書式 change_pCap <ページ番号>, <指定キャプション>

<ページ番号> 操作盤に配置されるページの全体の中での番号

<指定キャプション> ページのタイトルバーに表示される文字列

(表示例)



説明 ページ番号で指定した番号のページのタイトルバーに表示される文字列を変更します。

用例

```
'!TITLE "<タイトル>"
PROGRAM sample4
  ⋮
  pcap4 = "ワーク切断"
  page_no = 3
  ⋮
  change_pCap page_no,pcap4
  ⋮
end
```

disp_page [Ver.1.5 以降]

機能 ページの表示を行いません。

書式 disp_page <ページ番号>
<ページ番号> 操作盤に配置されるページの全体の中での番号

説明 ページ番号で指定した番号のページを操作盤画面に表示します。

用例

```
!TITILE "<タイトル>"  
PROGRAM sample3  
  .  
  .  
  'disp_page panel_no      '指定画面の表示  
  .  
  .  
end
```

操作盤画面作成のプログラム例

全体の命令を用いた操作盤画面作成のプログラム例を次に示します。

```

'!TITLE "<タイトル>"
PROGRAM BUTTON3D_VAL_3
'色の定義
#define BLACK          0          '黒
#define BLUE           1          '青
#define GREEN          2          '緑
#define CYAN           3          'シアン
#define RED            4          '赤
#define MAGENTA        5          'マゼンタ
#define BROWN          6          '茶
#define LIGHTGLAY      7          '明るい灰色
#define GLAY           8          '灰色
#define LIGHTBLUE      9          '明るい青
#define LIGHTGREEN     10         '明るい緑
#define LIGHTCYAN      11         '明るいシアン
#define LIGHTRED       12         '明るい赤
#define LIGHTMAGENTA   13         '明るいマゼンタ
#define YELLOW         14         '黄
#define WHITE          15         '白

'ボタンの定義
#define LABEL          1          'ラベル
#define LINE           2          '線
#define 2DBUTTON_V    17         '2Dボタン(変数変更)
#define 3DBUTTON_V    18         '3Dボタン(変数変更)
#define 3DBUTTON_V2   19         '3Dボタン2(変数変更)
#define CIRCLE         20         '円(変数変更)
#define 2DLED          33         '2DLED(ランプ)
#define CIRCLELED     34         '円LED(ランプ)
#define 3DBUTTON_IO   35         '3Dボタン(10変更)

'ページパラメータ
#define P_BGCOLOR      3          'ページ背景色
#define P_CHARCOLOR    4          'ページ文字色
#define P_USESTATE     5          '使用可能状態
#define P_VISSTATE     6          '可視状態

```

```

'ボタンパラメータ
#define X_UPPERLEFT_P      1      '左上X座標
#define Y_UPPERLEFT_P      2      '左上Y座標
#define X_LOWERRIGHT_P     3      '右下X座標
#define Y_LOWERRIGHT_P     4      '右下Y座標
#define B_KIND              5      'ボタン種類
#define B_BGCOLOR          7      'ボタン背景色
#define B_FGCOLOR          8      'ボタン文字色
#define B_USESTATUS        9      'ボタン使用可能状態
#define B_VISSTATUS        10     'ボタン可視状態
#define B_VALUEKIND        11     'ボタン変数種類(固定)
#define B_VALUE_NO         12     'ボタン変数番号
#define B_IO_NO            13     'ボタンI/O番号
#define B_DISP_PNO         14     'ボタンの表示ページ番号

'状態定義
#define ON                  1      '使用する
#define OFF                 0      '使用しない
#define I_VAL               1      '整数型

'ボタンアドレス
#define IO_PB_ADRS         170    '操作盤ボタン先頭I/O番号

defint btn_no,minx,maxx,miny,maxy,loopcnt
defint enable,visible,var_type,var_index
defint panel_no,io_no,io_adrs,btn_adrs
defstr panel_cap
defstr bcap0,bcap1,bcap2,bcap3,bcap4,bcap5,bcap6,bcap7
    panel_no = 3

    panel_cap = "段取画面設定(画面3)"
    loopcnt = 0

change_pCap panel_no,panel_cap      'ページのタイトル設定
set_page panel_no,P_BGCOLOR,GLAY    'ページの背景色設定
set_page panel_no,P_USESTATE,ON     'ページ使用の設定
set_page panel_no,P_VISSTATE,ON     'ページ可視の設定

```

'各パラメータの初期化

```
btn_adrs = 30
io_no = IO_PB_ADRS
reset io[128 to 133]
enable = ON
visible = ON
var_type = I_VAL
var_index = 1
```

```
bcap0 = "段取り"+chr$(10)+"データ 1 "
bcap1 = "段取り"+chr$(10)+"データ 2 "
bcap2 = "段取り"+chr$(10)+"データ 3 "
bcap3 = "段取り"+chr$(10)+"データ 4 "
bcap4 = "段取り"+chr$(10)+"データ 5 "
bcap5 = "段取り"+chr$(10)+"データ 6 "
bcap6 = "画面 0 "+chr$(10)+"へ戻る"
bcap7 = "ここを"+chr$(10)+"タッチ"
```

while loopcnt < 6

'6回ループ

```
btn_no = btn_adrs + loopcnt
minx = 10 + ((loopcnt mod 6)*100)
miny = 50 + ((loopcnt / 6)*100)
maxx = 100 + ((loopcnt mod 6)*100)
maxy = 120 + ((loopcnt / 6)*100)
io_adrs = IO_PB_ADRS + loopcnt
```

'ここは共通処理

```
set_button (btn_no), (1), (minx)
set_button (btn_no), (2), (miny)
set_button (btn_no), (3), (maxx)
set_button (btn_no), (4), (maxy)
set_button (btn_no), (9), (enable)
set_button (btn_no), (10), (visible)
set_button (btn_no), (11), (var_type)
set_button (btn_no), (12), (var_index)
set_button (btn_no), (14), (panel_no)
```

'ラベル表示

select case loopcnt

case 0

set_button btn_no,B_KIND,LABEL	'ボタンタイプ設定
set_button btn_no,B_IO_NO,io_adrs	'I/Oアドレス設定
set_button btn_no,B_BGCOLOR,GLAY	'背景色設定
set_button btn_no,B_FGCOLOR,RED	'前面色設定
change_bCap btn_no,bcap0	'ボタン名設定

case 1

set_button btn_no,B_KIND,LABEL	'ボタンタイプ設定
set_button btn_no,B_IO_NO,io_adrs	'I/Oアドレス設定
set_button btn_no,B_BGCOLOR,GLAY	'背景色設定
set_button btn_no,B_FGCOLOR,BLACK	'前面色設定
change_bCap btn_no,bcap1	'ボタン名設定

case 2

set_button btn_no,B_KIND,LABEL	'ボタンタイプ設定
set_button btn_no,B_IO_NO,io_adrs	'I/Oアドレス設定
set_button btn_no,B_BGCOLOR,GLAY	'背景色設定
set_button btn_no,B_FGCOLOR,WHITE	'前面色設定
change_bCap btn_no,bcap2	'ボタン名設定

case 3

set_button btn_no,B_KIND,LABEL	'ボタンタイプ設定
set_button btn_no,B_IO_NO,io_adrs	'I/Oアドレス設定
set_button btn_no,B_BGCOLOR,GLAY	'背景色設定
set_button btn_no,B_FGCOLOR,YELLOW	'前面色設定
change_bCap btn_no,bcap3	'ボタン名設定

case 4

set_button btn_no,B_KIND,LABEL	'ボタンタイプ設定
set_button btn_no,B_IO_NO,io_adrs	'I/Oアドレス設定
set_button btn_no,B_BGCOLOR,GLAY	'背景色設定
set_button btn_no,B_FGCOLOR,LIGHTMAGENTA	'前面色設定
change_bCap btn_no,bcap4	'ボタン名設定

```
case 5
    set_button btn_no,B_KIND,LABEL           'ボタンタイプ設定
    set_button btn_no,B_IO_NO,io_adrs       'I/Oアドレス設定
    set_button btn_no,B_BGCOLOR,GLAY       '背景色設定
    set_button btn_no,B_FGCOLOR,LIGHTBLUE  '前面色設定
    change_bCap btn_no,bcap5               'ボタン名設定
end select
loopcnt = loopcnt + 1
wend

'下段表示
loopcnt = 0
while loopcnt < 6                           '6回ループ
    btn_no = btn_adrs + 10 + loopcnt
    minx = 10 + ((loopcnt mod 6)*100)
    miny = 120 + ((loopcnt / 6)*100)
    maxx = 100 + ((loopcnt mod 6)*100)
    maxy = 190 + ((loopcnt / 6)*100)
    io_adrs = IO_PB_ADRS+6+loopcnt
    var_index = var_index + 1

'ここは共通処理
    set_button (btn_no),(1),(minx)
    set_button (btn_no),(2),(miny)
    set_button (btn_no),(3),(maxx)
    set_button (btn_no),(4),(maxy)
    set_button (btn_no),(9),(enable)
    set_button (btn_no),(10),(visible)
    set_button (btn_no),(11),(var_type)
    set_button (btn_no),(12),(var_index)
    set_button (btn_no),(14),(panel_no)
```

'ラベル表示

```
select case loopcnt
```

```
case 0
```

```
set_button btn_no,B_KIND,3DBUTTON_V  
set_button btn_no,B_KIND,3DBUTTON_V2  
set_button btn_no,B_IO_NO,io_adrs  
set_button btn_no,B_BGCOLOR,MAGENTA  
set_button btn_no,B_FGCOLOR,RED  
var_index = loopcnt  
set_button btn_no,B_VALUE_NO,var_index  
change_bCap btn_no,bcap7
```

```
'ボタンタイプ設定  
'ボタンタイプ設定  
'I/Oアドレス設定  
'背景色設定  
'前面色設定
```

```
case 1
```

```
set_button btn_no,B_KIND,3DBUTTON_V  
set_button btn_no,B_KIND,3DBUTTON_V2  
set_button btn_no,B_IO_NO,io_adrs  
set_button btn_no,B_BGCOLOR,LIGHTGLAY  
set_button btn_no,B_FGCOLOR,BLACK  
var_index = loopcnt  
set_button btn_no,B_VALUE_NO,var_index  
change_bCap btn_no,bcap7
```

```
'ボタンタイプ設定  
'ボタンタイプ設定  
'I/Oアドレス設定  
'背景色設定  
'前面色設定
```

```
case 2
```

```
set_button btn_no,B_KIND,3DBUTTON_V  
set_button btn_no,B_KIND,3DBUTTON_V2  
set_button btn_no,B_IO_NO,io_adrs  
set_button btn_no,B_BGCOLOR,BLUE  
set_button btn_no,B_FGCOLOR,WHITE  
var_index = loopcnt  
set_button btn_no,B_VALUE_NO,var_index  
change_bCap btn_no,bcap7
```

```
'ボタンタイプ設定  
'ボタンタイプ設定  
'I/Oアドレス設定  
'背景色設定  
'前面色設定
```

```
case 3
```

```
set_button btn_no,B_KIND,3DBUTTON_V  
set_button btn_no,B_KIND,3DBUTTON_V2  
set_button btn_no,B_IO_NO,io_adrs  
set_button btn_no,B_BGCOLOR,GREEN  
set_button btn_no,B_FGCOLOR,YELLOW  
var_index = loopcnt  
set_button btn_no,B_VALUE_NO,var_index  
change_bCap btn_no,bcap7
```

```
'ボタンタイプ設定  
'ボタンタイプ設定  
'I/Oアドレス設定  
'背景色設定  
'前面色設定
```

```
case 4
```

```
set_button btn_no,B_KIND,3DBUTTON_V  
set_button btn_no,B_KIND,3DBUTTON_V2  
set_button btn_no,B_IO_NO,io_adrs  
set_button btn_no,B_BGCOLOR,CYAN  
set_button btn_no,B_FGCOLOR,LIGHTMAGENTA  
var_index = loopcnt  
set_button btn_no,B_VALUE_NO,var_index  
change_bCap btn_no,bcap7
```

```
'ボタンタイプ設定  
'ボタンタイプ設定  
'I/Oアドレス設定  
'背景色設定  
'前面色設定
```

第 13 章 入出力制御文

```
case 5
    set_button btn_no,B_KIND,3DBUTTON_V      'ボタンタイプ設定
    set_button btn_no,B_KIND,3DBUTTON_V2     'ボタンタイプ設定
    set_button btn_no,B_IO_NO,io_adrs        'I/Oアドレス設定
    set_button btn_no,B_BGCOLOR,GLAY        '背景色設定
    set_button btn_no,B_FGCOLOR,LIGHTBLUE   '前面色設定
    var_index = loopcnt
    set_button btn_no,B_VALUE_NO,var_index
    change_bCap btn_no,bcap7

end select
loopcnt = loopcnt + 1
wend
'画面 0 へ戻る 3 D ボタン作成
io_adrs = 128
minx = 510
maxx = 600
miny = 250
maxy = 320
btn_no = 92
set_button (btn_no),(1),(minx)
set_button (btn_no),(2),(miny)
set_button (btn_no),(3),(maxx)
set_button (btn_no),(4),(maxy)
set_button (btn_no),(9),(enable)
set_button (btn_no),(10),(visible)
set_button (btn_no),(11),(var_type)
set_button (btn_no),(12),(var_index)
set_button (btn_no),(14),(panel_no)
set_button btn_no,B_KIND,3DBUTTON_IO      'ボタンタイプ設定
set_button btn_no,B_IO_NO,io_adrs        'I/Oアドレス設定
set_button btn_no,B_BGCOLOR,BLUE         '背景色設定
set_button btn_no,B_FGCOLOR,WHITE       '前面色設定
change_bCap btn_no,bcap6                'ボタン名設定


disp_page panel_no                        '指定画面の表示
END
```

前述のプログラム例で作成された TP 簡易操作盤



第 14 章

マルチタスク制御文



マルチタスク制御は、PACの特徴の一つです。この章では、マルチタスク制御のためのコマンドを説明します。

第 14 章 マルチタスク制御文

14.1 タスク制御

RUN (ステートメント)

機能 別プログラムを並列起動します。

書式 RUN <プログラム名> [(<引数> [, <引数> …])] [, <RUN オプション>]

説明 現在実行中のプログラムから、<プログラム名>に指定したプログラムを並列に起動します。自プログラムを RUN することはできません。

<引数>には、値渡しのみ使用できます。参照渡しを指定した場合は自動的に値渡しになります。ローカル配列は使用することができません。

<RUN オプション>には、PRIORITY(もしくは P)、CYCLE(もしくは C)があります。

PRIORITY(もしくは P)

プログラムの優先度を指定します。省略するとデフォルト値 128 として処置します。数値が小さいほど優先度が高くなります。設定範囲は、102~255 の間です。

注：特権タスクの優先順位は変更できません。

CYCLE(もしくは C)

スイッチング周期（プログラムを繰り返し起動する場合のサイクル毎の間隔）を指定します。単位は、msec です。設定範囲は、1~2147483647 の間です。

引数を伴うプログラムは、CYCLE オプションを付けて起動できません。

関連項目 CALL、GOSUB

用例

```
DEFINT Li1 = 1, Li2 = 2, Li3 = 3
RUN samp1, C = 1000          ' samp1 を並列に (C = 1000) 起動します。
RUN samp2 (Li1)             ' samp2 に Li1 の引数を付けて並列に起動します。
RUN samp3 (Li1, Li2), PRIORITY = 129
                             ' samp3 に Li1, Li2 の引数を付けて並列に (P = 129)
                             ' 起動します。
RUN samp4 (Li1, Li2), PRIORITY = 150
                             ' samp4 に Li1, Li2 の引数を付けて並列に (P = 150)
                             ' 起動します。
RUN samp5 (Li1, Li2, Li3), PRIORITY = 120
                             ' samp5 に Li1, Li2, Li3 の引数を付けて並列に (P = 120)
                             ' 起動します。
```

- 注意事項**
- (1) SUSPEND 命令にて動作停止中のタスクを再度 RUN させる場合は、動作が停止してから RUN するようにしてください。動作停止完了前に RUN をかけ再動作させると、指令速度制限オーバなどのエラーになります。
 - (2) CYCLE オプションを使用する際は、命令実行中に瞬時停止を行ない再起動すると、一時停止中もサイクル同期経過が進むので注意してください。
 - (3) ティーチチェックモードでは RUN 命令は実行されません。

DEFEND (ステートメント)

機能 タスクを保護します。

書式 DEFEND {ON|OFF}

説明 通常、プログラムタスクは、一定期間ごとに自分よりもプライオリティの高い、または同等のプログラムタスクに、実行権を明け渡します。

他のプログラムタスクに実行権を渡さずに、一気に処理したい場合には、DEFEND コマンドを使います。DEFEND ON 実行後は、DEFEND OFF が実行されるまで、実行権が確保されます。ただし、動作命令と、DELAY、WAIT、SET IO の時間指定の各コマンドを実行すると、実行権は他のプログラムタスクに移ります。

注意①：DEFEND ONで保護する区間はできるだけ短く設定してください。DEFEND ON実行後に、無限ループ状態になると、他のプログラムタスクに実行権が移らなくなります。

②：DEFEND ONで保護されていても、次の場合には、自動的に保護状態は解除されます。

- ・ ENDコマンドを実行した場合（呼び出したプログラムの最後にある ENDコマンドは除く）
- ・ KILLコマンドを実行した場合
- ・ ティーチングペンダントまたはI/Oによって、ロボットコントローラが初期化された場合

関連項目

用例

DEFEND ON	' 自タスクを保護します。
SET IO[100]	' 保護されているため、以下の 3 命令は必ず連続して実行されます。
SET IO[102]	
SET IO[104]	
DEFEND OFF	' 自タスクの保護を解除します。

STATUS (関数)

機能 プログラムの状態を得ます。

書式 STATUS(<プログラム名>)

説明 <プログラム名>で指定したプログラムの状態が整数で格納されています。

値	状 態	
1	running	実行中
2	stopping	停止中
3	suspend	一時停止中
4	delay	遅延中
5	pending	待機中
6	step stopped	ステップ停止中

関連項目 DELAY、HALT、HOLD、STOP

用例

```
DIM li1 As Integer  
li1 = STATUS(samp1)      ' samp1 のプログラムの状態を整数で li1 に代入します。
```

注意事項 自分自身の STATUS を取得することはできません。

SUSPENDALL (ステートメント) [Ver1.98 以降]

機能 特権タスク以外の全てのプログラムを停止します。

書式 SUSPENDALL

説明 特権タスク以外の全タスクを停止させ、停止中のステップから動作させることのできる“コンティ停”状態となり、ロボット運転中出力を OFF します。

関連項目 SUSPEND、KILLALL、ROBOTSTOP、CONTINUERUN

用例

```
PROGRAM  TSR1
-----
SUSPENDALL                ‘全タスク瞬時停止   コンティ停状態へ
-----
CONTINUERUN              ‘コンティニュー起動
END
```

注意事項

SUSPENDALL 命令を実行してプログラム停止後、RUN 命令にてプログラムの続きを実行可能です。

また CONTINUERUN 命令にてコンティニュー起動可能です。

動作停止中のタスクを再度 RUN させる場合は、動作が停止してから RUN させるようにしてください。動作完了前に RUN をかけ再動作させると、指令速度制限オーバなどのエラーが発生します。

SUSPENDALL 命令実行後（ロボット停止入力等、TP、外部からの停止関連入力全てと同様に）は約 0.5 秒間プログラム起動できません。

KILLALL (ステートメント) [Ver1.98 以降]

機能	特権タスク以外の全てのタスクを強制終了します。(プログラムリセットに相当)
書式	KILLALL
説明	ロボットは現在実行中の特権タスク以外の全タスクを強制終了させ、ロボット運転中出力を OFF します。
関連項目	KILL、SUSPENDALL、ROBOTSTOP

用例

```
PROGRAM  TSR1
-----
KILLALL                ‘全タスク停止  プログラムリセット状態
-----
END
```

注意事項	停止させたタスクの続きを動作させることはできません。KILLALL 命令実行後（ロボット停止入力等、TP、外部からの停止関連入力全てと同様に）は約 0.5 秒間プログラム起動できません。
------	---

CONTINUERUN (ステートメント) [Ver1.98 以降]

機能	コンティニュー起動を行ないます。
書式	CONTINUERUN
説明	コンティ停状態にあるタスクを引き続き全てのタスクを停止されたステップの途中から再起動します。
関連項目	SUSPENDALL、ROBOTSTOP

用例

```
PROGRAM  TSR1
-----
SUSPENDALL            ‘全タスク瞬時停止  コンティ停状態へ
-----
CONTINUERUN          ‘コンティニュー起動
-----
END
```

注意事項	コンティニュースタート許可状態のとき、特権タスクからのみ実行可能です。
------	-------------------------------------

ROBOTSTOP (ステートメント) [Ver1.98 以降]

機能 ロボット停止を行ないます。

書式 ROBOTSTOP

説明 特権タスク以外の全タスクを停止させ、停止中のステップから動作させることのできる“コンティ停”状態となり、ロボット運転中出力を **OFF** します。またモータ電源を **OFF** させます。

関連項目 SUSPENDALL、CONTINUERUN

用例

```
PROGRAM  TSR1
-----
ROBOTSTOP          ‘ロボット停止
-----
END
```

備考

“SUSPENDALL” コマンドとの相違点はモータ電源が **OFF** され、それに伴った外部出力が変化することです。

ROBOTSTOP 命令実行後（ロボット停止入力等、**TP**、外部からの停止関連入力全てと同様に）は約 **0.5** 秒間プログラム起動できません。

またこのコマンドは、ティーチングペンダントの設定で、**[F1 プログラム]**–**[F6 補助機能]**–**[F7 コンティ設定]**–**[F7 コンティ設定]**の操作で表示される画面のパラメータ **0:コンティニュー**（**0**:無効 **1**:コンティニュー）が無効である場合、プログラムは、コンティニュー停止せず停止状態となります。

14.2 セマフォ

セマフォは、複数のタスクを同期させたり(同期制御)、同時には動かないようにしたり(排他制御)する場合に、タスク間の通信(合図の連絡)に利用します。

セマフォを利用するには、まず CREATESEM コマンドでセマフォを生成し、セマフォ ID を取得します。セマフォ ID によって、複数のセマフォの中から特定のセマフォを指定できるようになります。

同期または排他制御を行なう場合、他のタスクの指令を待つ側のタスクは TAKESEM コマンドを実行して、指令を出す側のタスクが GIVESEM コマンドを実行するのを待ちます。指令を出す側のタスクは、準備ができたなら GIVESEM コマンドを実行して、セマフォを待っているタスクに対して処理の実行を許可します。

一つの GIVESEM コマンドは、一つのセマフォ待ちタスクに対してのみ有効です。

複数のタスクが、同じセマフォ ID のセマフォを待っている場合に、どのタスクから実行するかは、先着順またはプライオリティ順の2つのキューイング(実行待ち)方式から選択できます。

CREATESEM (関数)

機能 セマフォを生成します。

書式 CREATESEM(<数式>)

説明 セマフォを生成し、セマフォ ID を取得します。

セマフォ ID がないと、他のセマフォ関連のコマンドは使用できませんので、セマフォの使用に先立ってこの CREATESEM コマンドを実行しなくてはなりません。

引数でタスクのキューイング (実行待ち) 方式を指定します。複数のタスクが同じセマフォを待っている場合の実行順を決めます。

キューイング方式は次の 2 種類があります。

引 数	
0	先着順
0以外	タスクのプライオリティ順

先着順は、TAKESEM コマンドを実行した順です。

タスクのプライオリティは、RUN コマンドのオプション (PRIORITY) で指定されたものです。

CREATESEM を実行すると、その時点でセマフォが存在する状態になりますので、GIVESEM を実行しなくても、TAKESEM を実行できます。

セマフォは 32 個生成することができます。

関連項目 DELETESEM、FLUSHSEM、GIVESEM、TAKESEM

用例

DEFINT Li1, Li2, Li3 = 1	
Li1 = CREATESEM(Li3)	' Li3 で指定したキューイング方式でセマフォを生成し、 ' Li1 にセマフォ ID を得ます。
Li2 = CREATESEM(Li3)	' Li3 で指定したキューイング方式でセマフォを生成し、 ' Li2 にセマフォ ID を得ます。
TAKESEM Li1	' Li1 で指定されるセマフォを取得します。
TALESEM Li2, 100	' Li2 で指定されるセマフォを取得します。ただし、100ms ' でタイムアウトします。
RUN sampl	
GIVESEM Li1	' Li1 で指定されるセマフォを持つ一つのタスクを待ち ' 状態から解放します。
FLUSHSEM Li2	' Li2 で指定されるセマフォを持つすべてのタスクを待 ' ち状態から解放します。
DELETESEM Li1	' Li1 で指定されるセマフォ ID を持つセマフォを削除し ' ます。
DELETESEM Li2	' Li2 で指定されるセマフォ ID を持つセマフォを削除し ' ます。

注意事項

CREATESEM 命令使用上の注意：

(1) 間違った使用方法により発生する現象

CREATESEM 命令によりすでに生成されたセマフォ ID を持つプログラムが動作中・一時停止待機中の場合に

① SEMCREATE によりセマフォ ID 格納変数を書き換える、

あるいは

② その変数の書き換えをティーチング・ペンダントなどから故意に行なうとセマフォ ID を持つプログラムがセマフォを獲得できずに待機中のままになります。

(2) 例

PRO1 を起動し PRO2 の動作中に STOP キーにより瞬時停止を行ないます。その後 PRO1 を再起動すると、i1 に格納されたセマフォ ID が変更されるため、PRO3 は無限にセマフォを待ち続けます。

```
PROGRAM PRO1
  i1=CREATESEM(0)
  RUN PRO2
  RUN PRO3
END
```

```
PROGRAM PRO2
  TAKESEM i1
  .
  .
  .
  GIVESEM i1
END
```

```
PROGRAM PRO3
  TAKESEM i1
  .
  .
  .
  GIVESEM i1
END
```

(3) 発生時の対処方法

この状態から抜け出すには、無限待ちになっているプログラム（例では PRO3）を停止してから、呼び出し元のプログラム（例では PRO1）を起動してください。

(4) 正しく使用するために守っていただくこと

待ち状態にあるセマフォの ID を書き換えないように注意してください。

具体的には、以下の 2 点をお守りください。

- ①同一変数番号を使用するセマフォは明示的に削除されない限り、生成を一度だけにする。
- ②セマフォ ID を管理する変数は他の用途で利用しない。

DELETESEM (ステートメント)

機能 セマフォを削除します。

書式 DELETESEM <セマフォ ID>

説明 <セマフォ ID>で指定したセマフォ ID を持つセマフォを削除します。

関連項目 CREATESEM、FLUSHSEM、GIVESEM、TAKESEM

用例

```
DEFINT Li1, Li2, Li3 = 1
Li1 = CREATESEM(Li3)
Li2 = CREATESEM(Li3)
TAKESEM Li1
TALESEM Li2, 100
RUN sampl
GIVESEM Li1
FLUSHSEM Li2
DELETESEM Li1
DELETESEM Li2
```

' Li3 で指定したキューイング方式でセマフォを生成し、
' Li1 にセマフォ ID を得ます。
' Li3 で指定したキューイング方式でセマフォを生成し、
' Li2 にセマフォ ID を得ます。
' Li1 で指定されるセマフォを取得します。
' Li2 で指定されるセマフォを取得します。ただし、100ms
' でタイムアウトします。
' Li1 で指定されるセマフォを持つ一つのタスクを待ち
' 状態から解放します。
' Li2 で指定されるセマフォを持つすべてのタスクを待
' ち状態から解放します。
' Li1 で指定されるセマフォ ID を持つセマフォを削除し
' ます。
' Li2 で指定されるセマフォ ID を持つセマフォを削除し
' ます。

FLUSHSEM (ステートメント)

機能 セマフォ待ちタスクを解放します。

書式 FLUSHSEM <セマフォ ID>

説明 <セマフォ ID>で指定したセマフォを待っているすべてのタスクに対し、処理の再開を許可します。

関連項目 CREATESEM、DELETESEM、GIVESEM、TAKESEM

用例

```
DEFINT Li1, Li2, Li3 = 1
Li1 = CREATESEM(Li3)      ' Li3 で指定したキューイング方式でセマフォを生成し、
                          ' Li1 にセマフォ ID を得ます。
Li2 = CREATESEM(Li3)      ' Li3 で指定したキューイング方式でセマフォを生成し、
                          ' Li2 にセマフォ ID を得ます。
TAKESEM Li1               ' Li1 で指定されるセマフォを取得します。
TALESEM Li2, 100          ' Li2 で指定されるセマフォを取得します。ただし、100ms
                          ' でタイムアウトします。

RUN sampl
GIVESEM Li1               ' Li1 で指定されるセマフォを持つ一つのタスクを待ち
                          ' 状態から解放します。
FLUSHSEM Li2              ' Li2 で指定されるセマフォを持つすべてのタスクを待
                          ' ち状態から解放します。
DELETESEM Li1             ' Li1 で指定されるセマフォ ID を持つセマフォを削除し
                          ' ます。
DELETESEM Li2             ' Li2 で指定されるセマフォ ID を持つセマフォを削除し
                          ' ます。
```

GIVESEM (ステートメント)

機能 セマフォ待ちタスクを解放します。

書式 GIVESEM <セマフォ ID>

説明 <セマフォ ID>で指定したセマフォを解放します。

解放時、<セマフォ ID>で指定したセマフォを待っている一つのタスクがあれば、処理の再開を許可します。複数のセマフォ待ちタスクが存在する場合には、セマフォ生成時に CREATESEM コマンドで指定したキューイング方式で、実行順位が決められます。

関連項目 CREATESEM、DELETESEM、FLUSHSEM、TAKESEM

用例

```
DEFINT Li1, Li2, Li3 = 1
Li1 = CREATESEM(Li3)          ' Li3 で指定したキューイング方式でセマフォを生成し、
                              ' Li1 にセマフォ ID を得ます。
Li2 = CREATESEM(Li3)          ' Li3 で指定したキューイング方式でセマフォを生成し、
                              ' Li2 にセマフォ ID を得ます。
TAKESEM Li1                   ' Li1 で指定されるセマフォを取得します。
TALESEM Li2, 100              ' Li2 で指定されるセマフォを取得します。ただし 100ms
                              ' でタイムアウトします。

RUN samp1
GIVESEM Li1                   ' Li1 で指定されるセマフォを持つ一つのタスクを待ち
                              ' 状態から解放します。
FLUSHSEM Li2                  ' Li2 で指定されるセマフォを持つすべてのタスクを待
                              ' ち状態から解放します。
DELETESEM Li1                 ' Li1 で指定されるセマフォ ID を持つセマフォを削除し
                              ' ます。
DELETESEM Li2                 ' Li2 で指定されるセマフォ ID を持つセマフォを削除し
                              ' ます。
```

TAKESEM (ステートメント)

機能 指定したセマフォ ID を持つセマフォを取得します。

書式 TAKESEM <セマフォ ID>[, <タイムアウト時間>]

説明 <セマフォ ID>で指定したセマフォを取得します。
取得時に他のタスクがセマフォを取得している場合は、そのセマフォが解放されるのを待ちます。
オプションの<タイムアウト時間>で、待ち時間の限度を ms の単位で指定できます。指定した時間の間にセマフォを取得できなかったときは、エラーになります。

関連項目 CREATESEM、DELETEDSEM、FLUSHSEM、GIVESEM

用例

```
DEFINT Li1, Li2, Li3 = 1
Li1 = CREATESEM(Li3)      ' Li3 で指定したキューイング方式でセマフォを生成し、
                          ' Li1 にセマフォ ID を得ます。
Li2 = CREATESEM(Li3)      ' Li3 で指定したキューイング方式でセマフォを生成し、
                          ' Li2 にセマフォ ID を得ます。
TAKESEM Li1               ' Li1 で指定されるセマフォを取得します。
TALESEM Li2, 100          ' Li2 で指定されるセマフォを取得します。ただし、100ms
                          ' でタイムアウトします。

RUN samp1
GIVESEM Li1               ' Li1 で指定されるセマフォを持つ一つのタスクを待ち
                          ' 状態から解放します。
FLUSHSEM Li2              ' Li2 で指定されるセマフォを持つすべてのタスクを待
                          ' ち状態から解放します。
DELETEDSEM Li1            ' Li1 で指定されるセマフォ ID を持つセマフォを削除し
                          ' ます。
DELETEDSEM Li2            ' Li2 で指定されるセマフォ ID を持つセマフォを削除し
                          ' ます。
```

注意事項 タイムアウト時間を使用する際には、命令実行中に瞬時停止を行ない再起動すると、一時停止中も待ち時間は経過しますので注意してください。

14.3 アームセマフォ

TAKEARM (ステートメント)

機能

アームグループを取得します。アームグループ NO を省略した場合、アームグループ 0 (ロボットのみ) の制御権を取得します。
取得時、内部速度・加速度・減速度を 100 に設定します。
取得するアームグループがロボット軸を含む場合は、ツール座標、ワーク座標を原点に戻します。

書式

TAKEARM [<アームグループ NO>] [<KEEP=初期化設定値>]

説明

制御権をすでに持っているタスク、あるいはそのタスクから呼ばれたサブルーチンの中で TAKEARM コマンドを実行した場合には、そのまま処理を続行します。

■<アームグループ NO> [V1.5 以降]

アームグループを取得します。アームグループ NO を省略した場合、アームグループ 0 (ロボットのみ) の制御権を取得します。

■<KEEP = 初期化設定値> [V1.4 以降]

初期化設定値 0 : ツール座標、ワーク座標を原点に戻し、内部速度、加速度、減速度を100に設定します。

1 : ツール座標、ワーク座標、内部速度、加速度、減速度を現在設定されている値のままにします。

初期化設定値

<KEEP = 初期化設定値>省略時はKEEP = 0 (ツール座標、ワーク座標を原点に戻し、内部速度、加速度、減速度を 100) に設定します。

(1) アームグループ 0 (ロボットのみ) の場合の説明

ロボット制御権を取得していないタスクが、下表のロボット動作命令を実行しようとした場合は、エラーとなります。これらの動作命令を実行するプログラムでは、必ず TAKEARM コマンドで、制御権を取得してください。

制御権を必要とするロボット動作命令

種 類	コマンド
宣言文	HOME, TOOL, WORK
ロボット制御文	APPROACH, DEPART, DRAW, DRIVE, DRIVEA, GOHOME, MOVE, ROTATEH, ROTATE, SPEED, JSPEED, ACCEL, JACCEL, DECEL, JDECEL, CHANGETOOL, CHANGework, LETENV, 最適可搬質量設定ライブラリ、アーム動作ライブラリ

注意①：次の場合には、自動的にロボット制御権を解放します。

- ・ ENDコマンドを実行した場合
(呼び出したプログラムの最後にあるENDコマンドは除く)
- ・ KILLコマンドを実行した場合
- ・ HALTコマンドを実行した場合
- ・ STOPコマンドを実行した場合
- ・ ティーチングペンダントまたはI/Oによって、ロボットコントローラが初期化された場合

②：TAKEARMコマンドを実行すると、次の処理が自動的に実行されます。

- ・ TOOL定義をTOOL0に初期化、ワーク座標をロボットのベース座標に設定
- ・ 内部速度、内部加速度、内部減速度を100に設定

③：プログラム一時停止中は解放しません。

(2) 付加軸関連の説明

アームグループを取得していないタスクが、下表の動作命令を実行しようとした場合、エラーとなります。これらの動作命令を実行する場合は、必ず TAKEARM コマンドで制御権を取得してください。

アームグループを必要とするコマンド

コマンド	必要なアームグループ
HOME、TOOL、WORK、APPROACH、DEPART、DRAW、GOHOME、MOVE、ROTATEH、ROTATE、CHANGETOOL、CHANGEWORK、DRIVE、DRIVEA、SPEED、JSPEED、ACCEL、JACCEL、DECEL、JDECEL、INTERRUPT、LETENV、最適可搬質量設定ライブラリ、アーム動作ライブラリ	ロボット軸を含むアームグループが必要
DRIVE、DRIVEA、SPEED、JSPEED、ACCEL、JACCEL、DECEL、JDECEL、INTERRUPT、LETENV、POSCLR	アームグループが必要 (ロボット軸を含まなくてもよい)

注意

- (1) DRIVE、DRIVEA は、動作させる軸を含むアームグループが必要です。
例 DRIVE (7, 10)
7 軸を動かすには、7 軸を含むアームグループの取得が必要。
- (2) MOVE 命令の EX(EXA) オプションを使う場合は、ロボット軸と EX(EXA) で動かす付加軸を含むアームグループの取得が必要です。
例 MOVE P, P0 EX((7, 10))
この場合、ロボット軸と 7 軸を含むアームグループの取得が必要です。
- (3) 速度設定のコマンドは、現在取得しているアームグループの軸のみ変更します。
- (4) LETENV 命令は、変更するパラメータが影響する軸を含むアームグループの取得が必要です。

関連項目

GIVEARM, TAKEVIS, GIVEVIS

用例

例 1 :

```
PROGRAM PRO1 ,
    TAKEARM , 'ロボット動作を行うプログラムの先頭で TAKEARM を
    '実行します。
    MOVE P, P1 ,
    MOVE P, P2 ,
    GIVEARM 1 '終了時に GIVEARM でロボット制御権を解放します。直
    '後の END で自動的に解放するので、必ずしも実行する
    '必要はありません。
END ,
```

例 2 :

```
PROGRAM PRO2 ,
    MOVE P, P3 '× : TAKEARM を実行せずに MOVE 命令を実行すると
    'エラーになります。
END ,
```

例 3 :

```
PROGRAM PRO3 ,
    TAKEARM ,
    MOVE P, P4 ,
    CALL SUB1 ,
END ,
PROGRAM SUB1 ,
    MOVE P, P5 'PRO3 で TAKEARM 実行済みなので、エラーになりません。
END ,
```

例 4 :

```
PROGRAM PRO4 ,
    TAKEARM ,
    SPEED 50 ,
    CHANGework 3 ,
    CHANGETOOL 1 ,
    MOVE P, P5 ,
    CALL PRO5 ,
END ,
PROGRAM PRO5 ,
    TAKEARM 'PRO4 のサブルーチンとして呼ばれているので、PRO4
    'と重複して TAKEARM してもエラーになりません。
    MOVE P, P6 'ただし、ツール座標、ワーク座標は 0、内部速度は 100
    'になります。
END ,
```

第 14 章 マルチタスク制御文

例 5 :

```

PROGRAM PR06          ,
    TAKEARM           ,
    RUN PR07          ,
    MOVE P, P7        ,
END                  ,

PROGRAM PR07          ,
    TAKEARM           , × : すでにロボット制御権を持つ PR06 とは別のタス
    MOVE P, P7        , × : クとして起動された PR07 で、ロボット実行権を取得
                        , × : しようとする、エラーになります。
END                  ,
    
```

例 6 : 付加軸有りの例

次のようなアームグループが設定されている場合のプログラム例。(4 軸ロボットの例)

	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
Group 0	○	○	○	○	×	×	×	×
Group 1	×	×	×	×	×	×	○	○
Group 2	○	○	○	○	×	×	○	○
Group 3	×	×	×	×	×	×	×	×
Group 4	×	×	×	×	×	×	×	×

```

PROGRAM PR01
TAKEARM 1          , アームグループ 1 を取得。(7 軸を含むアームグループ)
DRIVEA(7, 100)    , 7 軸を 100 度の位置へ動かします。
END

PROGRAM PR02
TAKEARM 2          , アームグループ 2 を取得。(ロボット軸、7 軸を含むアーム
                    , グループ)
MOVE P, P0 EX((7, 10)) , ロボット軸と付加軸を同時に動作させます。
DRIVEA(7, 100)    , 7 軸を 100 度の位置へ動かします。
END
    
```

注意事項

- (1) 一つのプログラムで2つのグループを取得することはできません。
ただし同じアームグループの場合は再取得することができます。

例: TAKEARM 0
MOVE P, P0
TAKEARM 0 ' グループ 0 取得後でも、グループ 0 は再取得可能。
TAKEARM 1 ' グループ 0 取得後に、グループ 1 を取得しているの
 ' エラー

- (2) TAKEARM の KEEP オプションを 1 にしてグループを取得した場合は、速度は初期化されず、以前のアームグループの速度で動作します。

例: 次のようなアームグループが設定されており、下記の 3 つのプログラムがある場合。

	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
Group 0	○	○	○	○	×	×	×	×
Group 1	×	×	×	×	×	×	○	○
Group 2	○	○	○	○	×	×	○	○
Group 3	×	×	×	×	×	×	×	×
Group 4	×	×	×	×	×	×	×	×

PROGRAM PRO1	PROGRAM PRO2	PROGRAM PRO3
TAKEARM 1	TAKEARM 2	TAKEARM 1 keep=1
SPEED 10	SPEED 20	DRIVE (7, 10)
DRIVE (7, 10)	DRIVE (7, 10)	END
END	END	

まず PRO1 を動作させます。7 軸は速度 10 で動きます。

次に PRO2 を動作させます。7 軸は速度 20 で動きます。

最後に PRO3 を動作させた場合、KEEP 初期化設定値が 1 であるので、7 軸は以前のアームグループ 1 の速度 10 で動きます。

GIVEARM (ステートメント)

機能

現在取得しているアームグループを解放します。
アームグループ 0 (ロボットのみ) の場合、ロボット制御権を開放します。

書式

GIVEARM

説明

現在取得しているアームグループを解放します。これにより別のタスクがアームグループの制御権を取得できるようになります。
アームグループを取得していないタスクが GIVEARM コマンドを実行しようとした場合は、エラーとなります。

注意：次の場合には、自動的にロボット制御権が解放されます。したがって、GIVEARM コマンドを省略してもかまわない場合があります。

- ・ END コマンドを実行した場合 (呼び出したプログラムの最後にある END コマンドは除く)
- ・ KILL コマンドを実行した場合
- ・ ティーチングペンダントまたは I/O によって、ロボットコントローラが初期化された場合

関連項目

TAKEARM、TAKEVIS、GIVEVIS

用例

例 1 :

TAKEARM	' ロボット動作を行なうプログラムの先頭で TAKEARM を'
	' 実行します。'
	'
MOVE P, 1p1	'
MOVE P, 1p2	'
GIVEARM	' 1 終了時に GIVEARM でロボット制御権を解放します。'
	' 直後の END で自動的に解放するので、必ずしも実行する'
	' 必要はありません。'

例 2 (付加軸有りの例) :

PROGRAM PRO1	
TAKEARM 1	' アームグループ 1 を取得。'
GIVEARM	' 現在取得しているアームグループ 1 を解放します。'
END	
PROGRAM PRO2	
TAKEARM 2	' アームグループ 2 を取得。'
END	' プログラム停止時、現在取得しているアームグループ 2 を解放します。'

注意事項

GIVEARM 実行時は、現在取得しているアームグループの軸が完全に停止するのを待ちます。したがって、GIVEARM の前にパス動作指定をしてもパス動作しません。

TAKEVIS (ステートメント)

機能 視覚処理権を取得します。

書式 TAKEVIS

説明 ロボットコントローラにオプションで内蔵される、 μ VISION ボードでの視覚処理権を取得します。 μ VISION ボードが内蔵されていない状態で、TAKEVIS コマンドを実行するとエラーになります。

視覚処理権を別のタスクが取得しており、処理権を取得できなかった場合には、エラーとなります。

視覚処理権を取得していないタスクが、視覚命令を実行しようとした場合は、エラーとなります。視覚命令を実行するプログラムでは、視覚命令に先立って、TAKEVIS コマンドで視覚処理権を取得してください。

視覚処理権を持っているタスク、あるいはそのタスクから呼ばれたサブルーチンの中で TAKEVIS コマンドを実行した場合には、そのまま処理を続行します。

注意： 次の場合には、自動的に視覚処理権が解放されます。

- ・ ENDコマンドを実行した場合（呼び出したプログラムの最後にあるEND コマンドは除く）
- ・ KILLコマンドを実行した場合
- ・ ティーチングペンダントまたはI/Oによって、ロボットコントローラが初期化された場合

関連項目 TAKEARM、GIVEARM、GIVEVIS

用例

```
DEFINT Li1, Li2
TAKEVIS                                ' 視覚処理権を取得します。
VISSCREEN 1, 0, 1
VISCLS
FOR Li1 = 0 TO 255
  Li2 = VISREFTABLE(1, Li1)           ' テーブル1番のデータを取得します。
  VISLOC 10, 10                       ' 表示位置の設定
  VISDEFCHAR 1, 1, 2                   ' 表示文字の設定
  VISPRINT "データ"; Li1; "="; Li2    ' 表示
NEXT Li1
GIVEVIS                                ' 視覚処理権の解放
```

GIVEVIS (ステートメント)

機能 視覚処理権を解放します。

書式 GIVEVIS

説明 ロボットコントローラにオプションで内蔵される、 μ VISION ボードでの視覚処理権を解放します。これにより、別のタスクが視覚処理権を取得できるようになります。 μ VISION ボードが内蔵されていない状態で、GIVEVIS コマンドを実行するとエラーになります。

視覚処理権を、別のタスクがすでに取得しているにもかかわらず、GIVEVIS コマンドを実行しようとした場合には、エラーとなります。

注意： 次の場合には、自動的にロボット制御権が解放されます。したがって、GIVEVIS コマンドを省略してもかまわない場合があります。

- ・ END コマンドを実行した場合（呼び出したプログラムの最後にある END コマンドは除く）
- ・ KILL コマンドを実行した場合
- ・ ティーチングペンダントまたは I/O によって、ロボットコントローラが初期化された場合

関連項目 TAKEARM、GIVEARM、TAKEVIS

用例

```
DEFINT Li1, Li2
TAKEVIS
VISSCREEN 1, 0, 1
VISCLS
FOR Li1 = 0 TO 255
  Li2 = VISREFTABLE(1, Li1)
  VISLOC 10, 10
  VISDEFCHAR 1, 1, 2
  VISPRINT "データ"; Li1; "="; Li2
NEXT Li1
GIVEVIS
```

’ 視覚処理権を取得します。

’ テーブル 1 番のデータを取得します。

’ 表示位置の設定


’ 表示文字の設定

’ 表示

’ 視覚処理権の解放

第 15 章

関数



この章では、PACに用意されている各種の関数について説明します。

第 15 章 関数

15.1 算術関数

ABS (関数)【SLIM 準拠】

機能 数式の値の絶対値を得ます。

書式 ABS(<数式>)

説明 <数式>で指定した値の絶対値を得ます。

<数式>に倍精度実数が含まれる場合、得られる値は倍精度となりますが、他の場合には単精度となります。

解説：数値の絶対値とは、その数値から符号を取り除いたものです。たとえば、ABS(-1) と ABS(1) は、どちらも 1 を返します。

関連項目

用例

DEFSNG lf1, lf2, lf3, lf4

lf1 = ABS(-2)

'-2 の絶対値を lf1 に代入します。

lf2 = ABS(lf3 / lf4)

'(lf3 / lf4)の絶対値を lf2 に代入します。

EXP (関数)【SLIM 準拠】

機能 自然対数を基数とする指数関数を得ます。

書式 EXP(<数式>)

説明 <数式>に倍精度実数が含まれる場合、得られる値は倍精度となりますが、他の場合には単精度となります。

解説：引数 number の値が 709.782712893 を超えると、オーバフローエラーが発生します。定数 e の値は約 2.718282 です。

メモ：Exp 関数は Log 関数の逆関数であり、逆対数と呼ばれることもあります。

関連項目 LOG、LOG10

用例

DEFSNG lf1, lf2, lf3, lf4

lf1 = EXP(2)

'自然対数が底の 2 乗を lf1 に代入します。

lf2 = EXP(lf3 / lf4)

'自然対数が底の(lf3 / lf4)乗を lf2 に代入します。

INT (関数)【SLIM 準拠】

機能 指定された値を超えない最大の整数値を得ます。

書式 INT(<数式>)

説明 <数式>の値を超えない最大の整数を返します。
オーバーフローした場合には、<数式>と同符号の整数の最大値になります。

関連項目

用例

```
DIM li1 As Integer
```

```
li1 = INT(123.456)
```

'小数点以下を切り捨て、整数変数 li1 に代入します。

'123.456->123

LOG (関数)【SLIM 準拠】

機能 自然対数を得ます。

書式 LOG(<数式>)

説明 <数式>で指定した値の自然対数を得ます。
<数値>には 0 よりも大きい値を指定します。
<数式>に倍精度実数が含まれる場合、得られる値は倍精度となりますが、他の場合には単精度となります。

解説：自然対数とは、定数 e を底とする対数です。定数 e の値は約 2.718282 です。任意の数値 x の n を底とする対数は、次に示すように x の自然対数を n の自然対数で割ることによって得られます。

$$\text{Log}_n x = \text{Log}_e x / \text{Log}_e n$$

関連項目 EXP、LOG10

用例

DEFSNG lf1, lf2, lf3, lf4

lf1 = LOG(2)

'2 の自然対数を lf1 に代入します。

lf2 = LOG(lf3 / lf4)

'(lf3 / lf4) の自然対数を lf2 に代入します。

LOG10 (関数)【SLIM 準拠】

機能 常用対数を得ます。

書式 LOG10(<数式>)

説明 <数式>で指定した値の常用対数を得ます。常用対数の底は 10 です。
<数値>には 0 よりも大きい値を指定します。
<数式>に倍精度実数が含まれる場合、得られる値は倍精度となりますが、他の場合には単精度となります。

関連項目 EXP、LOG

用例

```
DEFSNG lf1, lf2, lf3, lf4
lf1 = LOG10(2)           '2 の常用対数を lf1 に代入します。
lf2 = LOG10(lf3 / lf4)  '(lf3 / lf4)の常用対数を lf2 に代入します。
```

POW (関数)【SLIM 準拠】

機能 べき乗を求めます。

書式 POW(<底>, <指数>)

説明 <底>の<指数>で指定した値のべき乗を得ます。
 <底>、<指数>に倍精度実数が含まれる場合、得られる値は倍精度となりますが、他の場合には単精度となります。

関連項目 EXP

用例

```
DEFSNG lf1, lf2
DEFINT li1, li2
li1 = POW(5, 2)                   '5 の 2 乗を li1 に代入します。
lf1 = POW(lf2, li2)               'lf2 の li2 乗を lf1 に代入します。
```

注意事項 べき乗の計算で第 1 引数が負の場合は、ドメインエラーが発生します。
 <底>、<指数>に倍精度実数が含まれる場合は、精度は 15 桁までしか保証されません。
 <底>、<指数>に倍精度実数が含まれない場合は、精度は 7 桁までしか保証されません。

MAX (関数)【SLIM 準拠】

機能 最大値を抽出します。

書式 MAX(<数式>,<数式>[,<数式>...])

説明 任意個数の<数式>から最大値を抽出します。
数式の個数は最大 32 個です。

解説：Min 関数および Max 関数を使用すると、指定した集計方法またはグループのフィールドの最小値と最大値を求めることができます。たとえば、送料の最高額と最低額を調べる場合にこの関数を使用します。集計方法の指定がない場合は、テーブル全体が対象となります。

関連項目 MIN

用例

DEFSNG lf1, lf2, lf3, lf4, lf5, lf6

DEFINT li1, li2, li3, li4, li5, li6

li1 = MAX(1, 2)

li2 = MAX(li3, li4, li5, li6)

lf1 = MAX(lf2, lf3, lf4, lf5, lf6)

'(1, 2)の内の最大値を li1 に代入します。'

'(li3, li4, li5, li6)の内の最大値を li2
'に代入します。'

'(lf2, lf3, lf4, lf5, lf6)の内の最大値
'を lf1 に代入します。'

MIN (関数)【SLIM 準拠】

機能 最小値を抽出します。

書式 MIN(<数式>,<数式>[,<数式>...])

説明 任意個数の<数式>から最小値を抽出します。
数式の個数は最大 32 個です。

解説：Min 関数および Max 関数を使用すると、指定した集計方法またはグループのフィールドの最小値と最大値を求めることができます。たとえば、送料の最高額と最低額を調べる場合にこの関数を使用します。集計方法の指定がない場合は、テーブル全体が対象となります。

関連項目 MAX

用例

DEFSNG lf1, lf2, lf3, lf4, lf5, lf6

DEFINT li1, li2, li3, li4, li5, li6

li1 = MIN(1, 2)

li2 = MIN(li3, li4, li5, li6)

lf1 = MIN(lf2, lf3, lf4, lf5, lf6)

'(1, 2)の内の最小値を li1 に代入します。

'(li3, li4, li5, li6)の内の最小値を li2 に
'代入します。

'(lf2, lf3, lf4, lf5, lf6)の内の最小値を
'lf1 に代入します。

RND (関数)

機能 0 以上 1 以下の乱数を発生します。

書式 RND (<数式>)

説明 <数式>の値により、下表に示すように処理します。
<数式>は整数値を取ります。実数値を入れた場合、切り捨てが行なわれ整数に変換されます。

数式の値	処 理
数式 < 0	<数式>を乱数のシード値とします。シード値が同じであれば、RND関数の戻り値は常に同一値です。
数式 = 0	直前に発生した乱数を発生します。ロボットコントローラの電源投入後、一度も乱数を発生していない場合は、0を返します。
数式 > 0	乱数系列の次の乱数を発生します。

解説：Rnd 関数は 0 以上、1 未満の範囲の値を返します。引数の値によって、Rnd 関数が返す乱数が決まります。初期シード値が変わらない限り、一連の Rnd 関数が返す乱数系列は同じになります。これは、連続する各 Rnd 関数が乱数系列の中の直前の乱数をシード値として、次の乱数をそれぞれ生成するためです。

注意：乱数のシード値が同一の場合、その後得られる乱数系列は同一の系列となります。毎回違った系列を得たい場合には、シード値としてTIMER関数の戻り値などを使ってください。

関連項目

用例

```
DIM array(10) As Single
array(0) = RND(-TIMER)      '乱数のシード値を TIMER 関数で与えます。
FOR I1 = 1 TO 9
    array(I1) = RND(1)      '乱数を得ます。
NEXT I1
```

SGN (関数)

機能 符号を調べます。

書式 SGN (<数式>)

説明 <数式>の符号を調べ、以下の数値を返します。

正の場合	1
0の場合	0
負の場合	-1

関連項目

用例

```
DEFSNG If1, If2
```

```
If2 = SGN(If1)
```

'実数型変数 If1 の符号を返します。'

SQR (関数)【SLIM 準拠】

機能 平方根を得ます。

書式 SQR(<数式>)

説明 <数式>の値に対する平方根(スクエアルート)を得ます。
<数式>に倍精度実数が含まれる場合、得られる値は倍精度となりますが、他の場合には単精度となります。
<数式>は 0 以上の値でなければなりません。

関連項目

用例

```
DEFSNG lf1, lf2, lf3, lf4, lf5, lf6, lf7
lf1 = SQR(2)                   '2 の平方根を lf1 に代入します。
lf2 = SQR(lf4)                 'lf4 の平方根を lf2 に代入します。
lf3 = SQR(lf5 + lf6) * lf7    '(lf5 + lf6)の平方根に lf7 を掛けた値を lf3 に代入
                              'します。
```

15.2 三角関数

ACOS (関数)【SLIM 準拠】

機能 逆余弦(アークコサイン)を得ます。

書式 ACOS(<数式>)

説明 <数式>の値に対する逆余弦値を得ます。
得られる値は度で、0 から 180 までの範囲です。
<数式>に倍精度実数が含まれる場合、得られる値は倍精度となりますが、他の場合には単精度となります。

関連項目 SIN、TAN、ASIN、ATN、ATN2

用例

```
DEFSNG lf1, lf2, lf3, lf4, lf5, lf6, lf7
lf1 = ACOS(0.5)           '0.5 の逆余弦値を lf1 に代入します。
lf2 = ACOS(lf4 / 2)      '(lf4 / 2)の逆余弦値を lf2 に代入します。
lf3 = ACOS(lf5 / lf6) * lf7 '(lf5 / lf6)の逆余弦値に lf7 を掛けた値を
                           'lf3 に代入します。
```

ASIN (関数)【SLIM 準拠】

機能 逆正弦(アークサイン)を得ます。

書式 ASIN(<数式>)

説明 <数式>の値に対する逆正弦値を得ます。
得られる値は度で、-90 から 90 までの範囲です。
<数式>に倍精度実数が含まれる場合、得られる値は倍精度となりますが、他の場合には単精度となります。

関連項目 SIN、COS、TAN、ACOS、ATN、ATN2

用例

```
DEFSNG lf1, lf2, lf3, lf4, lf5, lf6, lf7
lf1 = ASIN(0.5)           '0.5 の逆正弦値を lf1 に代入します。
lf2 = ASIN(lf4 / 2)      '(lf4 / 2)の逆正弦値を lf2 に代入します。
lf3 = ASIN(lf5 / lf6) * lf7  '(lf5 / lf6)の逆正弦値に lf7 を掛けた値を lf3 に
                             '代入します。
```

ATN (関数)【SLIM 準拠】

機能 逆正接(アークタンジェント)を得ます。

書式 ATN(<数式>)

説明 <数式>の値に対する逆正接値を得ます。
得られる値は度で、-90 から 90 までの範囲です。
<数式>に倍精度実数が含まれる場合、得られる値は倍精度となりますが、他の場合には単精度となります。

解説 : Atn 関数は、直角三角形の 2 辺の比を引数 (number) として受け取り、対応する角度を返します。ここでいう 2 辺とは、直角をはさむ 2 つの辺を指します。2 辺の比は、求める角の反対側の辺 (対辺) の長さをもう一方の辺 (底辺、つまり求める角に隣接する側の辺) の長さで割った値です。戻り値は、 $-\pi/2 \sim \pi/2$ の範囲の値 (単位はラジアン) になります。角度の単位を度からラジアンに変換するには、度に $\pi/180$ を掛けます。ラジアンから度に変換するには、ラジアンに $180/\pi$ を掛けます。

メモ : Atn 関数は Tan 関数の逆三角関数です。Tan 関数は、引数として角度を受け取り、その角度を含む直角三角形の直角をはさむ 2 辺の比を返します。Atn 関数と、タンジェントの逆数であるコタンジェント (1/タンジェント) の違いに気を付けてください。

関連項目 SIN、COS、TAN、ASIN、ACOS、ATN2

用例

```
DEFSNG lf1, lf2, lf3, lf4, lf5, lf6, lf7
lf1 = ATN(0.5)           '0.5 の逆正接値を lf1 に代入します。
lf2 = ATN(lf4 / 2)      '(lf4 / 2)の逆正接値を lf2 に代入します。
lf3 = ATN(lf5 / lf6) * lf7 '(lf5 / lf6)の逆正接値に lf7 を掛けた値を lf3 に代
                        '入します。
```

ATN2 (関数)【SLIM 準拠】

機能 数式 1 を数式 2 で除算した逆正接(アークタンジェント)を得ます。

書式 ATN2(<数式 1>,<数式 2>)

説明 <数式 1>を <数式 2>で除算した値に対する逆正接値を得ます。

得られる値は度で、-180 から 180 までの範囲です。

<数式>に倍精度実数が含まれる場合、得られる値は倍精度となりますが、他の場合には単精度となります。

ATN2 の数値範囲は以下のようになります。

	第一象限	第二象限	第三象限	第四象限
下限値	0	90	-180	-90
上限値	90	180	90	- 0

関連項目 SIN、COS、TAN、ASIN、ACOS、ATN

用例

DEFSNG lf1, lf2, lf3, lf4, lf5, lf6, lf7, lf8

lf1 = ATN2(1, 2) '(1, 2)の逆正接値を lf1 に代入します。

lf2 = ATN2(lf4, lf5) '(lf4, lf5)の逆正接値を lf2 に代入します。

lf3 = ATN2(lf6, lf7) * lf8 '(lf6, lf7)の逆正接値に lf8 を掛けた値を lf3 に代入
'します。

COS (関数)【SLIM 準拠】

機能 余弦(コサイン)を得ます。

書式 COS(<数式>)

説明 <数式>の値に対する余弦値を得ます。

<数式>の単位は度で指定します。

<数式>に倍精度実数が含まれる場合、得られる値は倍精度となりますが、他の場合には単精度となります。

引数をラジアン(RAD)で入力する場合は、定数の後に RAD を付けます。

解説：Cos 関数は、引数として角度を受け取り、その角度を含む直角三角形の 2 辺の比を返します。ここでいう 2 辺とは、引数 number に指定した角をはさむ 2 つの辺を指します。2 辺の比は、短い方の辺（底辺）の長さを、もう一方の辺（斜辺）の長さで割った値です。戻り値は、 $-1 \sim 1$ の範囲の値になります。角度の単位を度からラジアンに変換するには、度に $/180$ を掛けます。ラジアンから度に変換するには、ラジアンに $180/$ を掛けます。

関連項目 SIN、TAN、ASIN、ACOS、ATN、ATN2

用例

DEFSNG lf1, lf2, lf3, lf4, lf5

lf1 = COS(0.78525) '0.78525 の余弦値を lf1 に代入します。

lf2 = COS(lf4) 'lf4 の余弦値を lf2 に代入します。

lf3 = COS(45) * lf5 '45 度の余弦値に lf5 を掛けた値を lf3 に代入します。

SIN (関数)【SLIM 準拠】

機能 正弦(サイン)を得ます。

書式 SIN(<数式>)

説明 <数式>の値に対する正弦値を得ます。

<数式>の単位は度で指定します。

<数式>に倍精度実数が含まれる場合、得られる値は倍精度となりますが、他の場合には単精度となります。

引数をラジアン(RAD)で入力する場合は、定数の後に RAD を付けます。

解説：Sin 関数は、引数として角度を受け取り、その角度を含む直角三角形の 2 辺の比を返します。ここでいう 2 辺とは、指定した角の反対側の辺 (対辺) と斜辺を指します。2 辺の比は、対辺の長さを斜辺の長さで割った値です。戻り値は、-1 ~ 1 の範囲の値になります。角度の単位を度からラジアンに変換するには、度に /180 を掛けます。ラジアンから度に変換するには、ラジアンに 180/ を掛けます。

関連項目 COS、TAN、ASIN、ACOS、ATN、ATN2

用例

DEFSNG lf1, lf2, lf3, lf4, lf5

lf1 = SIN(0.78525) '0.78525 の正弦値を lf1 に代入します。

lf2 = SIN(lf4) 'lf4 の正弦値を lf2 に代入します。

lf3 = SIN(45) * lf5 '45 度の正弦値に lf5 を掛けた値を lf3 に代入します。

TAN (関数)【SLIM 準拠】

機能 正接(タンジェント)を得ます。

書式 TAN(<数式>)

説明 <数式>の値に対する正接値を得ます。

<数式>の単位は度で指定します。

<数式>に倍精度実数が含まれる場合、得られる値は倍精度となりますが、他の場合には単精度となります。

引数をラジアン(RAD)で入力する場合は、定数の後に RAD を付けます。

解説：Tan 関数は、引数として角度を受け取り、その角度を含む直角三角形の 2 辺の比を返します。ここでいう 2 辺とは、直角をはさむ 2 つの辺を指します。2 辺の比は、指定した角の反対側の辺 (対辺) の長さを、もう一方の辺 (底辺、つまり指定した角に隣接する側の辺) の長さで割った値です。角度の単位を度からラジアンに変換するには、度に $/180$ を掛けます。ラジアンから度に変換するには、ラジアンに $180/$ を掛けます。

関連項目 SIN、COS、ASIN、ACOS、ATAN、ATAN2

用例

DEFSNG lf1, lf2, lf3, lf4, lf5

lf1 = TAN(0.78525) '0.78525 の正接値を lf1 に代入します。

lf2 = TAN(lf4) 'lf4 の正接値を lf2 に代入します。

lf3 = TAN(45) * lf5 '45 度の正接値に lf5 を掛けた値を lf3 に代入します。

15.3 角度変換

DEGRAD (関数)【SLIM 準拠】

機能 単位をラジアンに変換します。

書式 DEGRAD(<数式>)

説明 <数式>に指定した値を度からラジアンに変換します。

関連項目 RADDEG

用例

DEFSNG lf1, lf2, lf3

lf1 = DEGRAD(90)

'90 をラジアンに変換した値を lf1 に代入します。

lf2 = SIN(DEGRAD(lf3 + 20))

'(lf3 + 20)をラジアンに変換した値の正弦値を lf2 に
'代入します。

RAD (関数)

機能 ラジアンで与えた数値を角度に変換します。

書式 <数値>RAD

説明 ラジアンで与えられる<数値>を角度に変換し演算します。

関連項目 RADDEG

用例

DIM If1 As SINGLE

If1 = 2RAD

'2 ラジアンを角度に変換し If1 に代入します。

RADDEG (関数)【SLIM 準拠】

機能 単位を度に変換します。

書式 RADDEG(<数式>)

説明 <数式>に指定した値をラジアンから度に変換します。

関連項目 RAD、DEGRAD

用例

DEFSNG lf1, lf2

lf1 = RADDEG(1.5705)

lf2 = RADDEG(PI / 2)

'1.5705 を度に変換した値を lf1 に代入します。

'(PI / 2)を度に変換した値の正弦値を lf2 に代入しま
'す。

15.4 速度変換

MPS (関数)

機能 速度の表現を変換します。

書式 MPS (<数式>)

説明 速度値 (百分率) の<数式>を手先動作速度値%に変換します。
<数式>の単位は、mm/sec で表します。

関連項目 SPEED

用例

SPEED MPS(50/2) ' 内部移動速度を 50/2 (mm/sec) にします。

15.5 時間関数

SEC (関数)

機能	秒の単位で与えた数値をミリ秒に変換します。
書式	<数値>SEC
説明	秒で与えられる<数値>をミリ秒に変換し演算します。ミリ秒で設定する命令などで使用します。

関連項目

用例

DELAY(10SEC) '10 秒間経過するまで待ちます。

15.6 ベクトル

AVEC (関数)

機能 アプローチベクトルを抽出します。

書式 AVEC(<同次変換型>)

説明 同次変換型座標からアプローチベクトルを抽出します。

関連項目 OVEC、PVEC

用例

```
DEFTRN It1, It2, It3
```

```
DEFVEC Iv1, Iv2
```

```
Iv1 = AVEC(It1)
```

```
Iv2 = AVEC(It2 * It3)
```

'It1 のアプローチベクトルを Iv1 に代入します。

'(It2 * It3)の値のアプローチベクトルを Iv2 に代入
'します。

OVEC (関数)

機能 オリエントベクトルを抽出します。

書式 OVEC(<同次変換型>)

説明 同次変換型座標からオリエントベクトルを抽出します。

関連項目 AVEC、PVEC

用例

```
DEFTRN It1, It2, It3
DEFVEC Iv1, Iv2
Iv1 = OVEC(It1)
Iv2 = OVEC(It2 * It3)
```

'It1 のオリエントベクトルを Iv1 に代入します。
'(It2 * It3)の値のオリエントベクトルを Iv2 に代入
'します。

PVEC (関数)

機能 位置ベクトルを抽出します。

書式 PVEC({<同次変換型>|<ポジション型>})

説明 同次変換型座標または、ポジション型座標から、位置ベクトルを抽出します。

関連項目 AVEC、OVEC、RVEC

用例

```
DIM It1 As Trans  
DIM Iv1 As Vector  
DIM Ip1 As Position
```

```
Iv1 = PVEC(It1) ' It1 の位置ベクトルを Iv1 に代入します。
```

6 軸 Iv1 = PVEC(Ip1 + (100, 200, 0, 0, 0, 0))
' Ip1 + (100, 200, 0, 0, 0, 0) の位置ベクトルを Iv1
' に代入します。

4 軸 Iv1 = PVEC(Ip1 + (100, 200, 0, 0))
' Ip1 + (100, 200, 0, 0) の位置ベクトルを Iv1 に
' 代入します。

MAGNITUDE (関数)

機能 ベクトルの大きさを得ます。

書式 MAGNITUDE(<ベクトル型>)

説明 ベクトル型座標の値に対するベクトルの大きさを得ます。

関連項目 DIST

用例

```
DEFSNG If1, If2
DIM Iv1 As Vector
If1 = MAGNITUDE((10, 10, 10))
If2 = MAGNITUDE(Iv1)
```

'(10, 10, 10)のベクトルの大きさを If1 に代入します。
'Iv1 のベクトルの大きさを If2 に代入します。

15.7 ポーズデータ型変換

J2P (関数)

機能	ジョイント型からポジション型に変換します。
書式	J2P(<ジョイント型>)
説明	<ジョイント型>に指定したジョイント型のデータをポジション型のデータに変換します。得られる値は、そのとき設定されているツール、ワーク座標系を反映したものととなります。
関連項目	J2T、P2J、P2T、T2J、T2P
用例	
	DEFPOS Ip1, Ip2 DIM Ij1 As Joint Ip1 = J2P(Ij1) ' Ij1 をポジション型に変換したデータを Ip1 に代入し ' ます。
6 軸	Ip2 = J2P((0, 0, 90, 0, 0, 0)) ' (0, 0, 90, 0, 0, 0) をポジション型に変換したデー ' タを Ip2 に代入します。
4 軸	Ip2 = J2P((0, 0, 300, 0)) ' (0, 0, 300, 0) をポジション型に変換したデータを Ip2 ' に代入します。

J2T (関数)

機能 ジョイント型から同次変換型に変換します。

書式 J2T(<ジョイント型>)

説明 <ジョイント型>に指定したジョイント型のデータを同次変換型のデータに変換します。得られる値は、そのとき設定されているツール、ワーク座標系を反映したものとなります。

関連項目 J2P、P2J、P2T、T2J、T2P

用例

```
DEFTRN It1, It2  
DIM Ij1 As Joint  
It1 = J2T(Ij1)
```

'Ij1 を同次変換型に変換したデータを It1 に代入しま
'す。

6 軸 It2 = J2T((0, 0, 90, 0, 0, 0))

'(0, 0, 90, 0, 0, 0)を同次変換型に変換したデータ
'を It2 に代入します。

4 軸 It2 = J2T((0, 0, 300, 0))

'(0, 0, 300, 0)を同次変換型に変換したデータを It2
'に代入します。

P2J (関数)

機能 ポジション型からジョイント型に変換します。

書式 P2J(<ポジション型>)

説明 <ポジション型>に指定したデータをジョイント型に変換します。
ポジション型データの FIG の値が-1(未定)の場合は、現在の形態で変換します。得られる値は、そのとき設定されているツール、ワーク座標系を反映したものとなります。

関連項目 J2P、J2T、P2T、T2J、T2P、CURFIG

用例

```
DEFJNT Ij1, Ij2
```

```
DIM Ip1 As Point
```

```
Ij1 = P2J(Ip1)
```

'Ip1 を現在の形態でジョイント型に変換したデータを
'Ij1 に代入します。

6 軸

```
Ij2 = P2J((0, 0, 90, 0, 0, 180))
```

'(0, 0, 90, 0, 0, 180)を現在の形態でジョイント型
'に変換したデータを Ij2 に代入します。

4 軸

```
Ij2 = P2J((100, 100, 300, 45))
```

'(100, 100, 300, 45)を現在の形態でジョイント型に
'変換したデータを Ij2 に代入します。

P2T (関数)

機能 ポジション型から同次変換型に変換します。

書式 P2T(<ポジション型>)

説明 <ポジション型>に指定したデータを同次変換型に変換します。得られる値は、そのとき設定されているツール、ワーク座標系を反映したものとなります。

関連項目 J2P、J2T、P2J、T2J、T2P

用例

DEFTRN It1, It2

DIM Ip1 As Point

It1 = P2T(Ip1)

'Ip1 を同次変換型に変換したデータを It1 に代入しま
'す。

6 軸 It2 = P2T((350, 0, 450, 0, 0, 180))

'(350, 0, 450, 0, 0, 180)を同次変換型に変換したデ
'ータを It2 に代入します。

4 軸 It2 = P2T((100, 100, 300, 45))

'(100, 100, 300, 45)を同次変換型に変換したデー
'タを It2 に代入します。

T2J (関数)

機能 同次変換型からジョイント型に変換します。

書式 T2J(<同次変換型>)

説明 <同次変換型>に指定したデータをジョイント型に変換します。
同次変換型データの FIG の値が -1 (未定) の場合は、現在の形態で変換されます。
得られる値は、そのとき設定されているツール、ワーク座標系を反映したものとなります。

関連項目 J2P、J2T、P2J、P2T、T2P、CURFIG

用例

```
DEFJNT lj1, lj2, lj3
DEFTRN lt1, lt2
DIM li1 As Integer
lj1 = T2J(lt1)           'lt1 を現在の形態でジョイント型に変換したデータを
                        'lj1 に代入します。
lj2 = T2J(lt2)           'lt2 を 0 の形態でジョイント型に変換したデータを lj2
                        'に代入します。
lj3 = T2J((350, 0, 450, 0, 1, 0, 0, 0, -1))
                        '同次変換型データ(350, 0, 450, 0, 1, 0, 0, 0, -1)
                        'をジョイント型に変換したデータを lj3 に代入します。
```

T2P (関数)

機能 同次変換型からポジション型に変換します。

書式 T2P(<同次変換型>)

説明 <同次変換型>に指定したデータをポジション型に変換します。得られる値は、そのとき設定されているツール、ワーク座標系を反映したものとなります。

関連項目 J2P、J2T、P2J、P2T、T2J

用例

DEFPOS Ip1, Ip2

DIM It1 As Trans

Ip1 = T2P(It1)

'It1 をポジション型に変換したデータを Ip1 に代入します。'

Ip2 = T2P(350, 0, 450, 0, 1, 0, 0, 0, -1)

'同次変換型データ(350, 0, 450, 0, 1, 0, 0, 0, -1)をポジション型に変換したデータを Ip2 に代入します。'

TINV (関数)

機能 同次変換型の逆行列を計算します。

書式 TINV(<同次変換型>)

説明 <同次変換型>に指定したデータを逆変換します。

関連項目

用例

```
DEFTRN It1, It2, Lt3
It1 = TINV((350, 0, 450, 0, 1, 0, 0, 0, -1))
' (350, 0, 450, 0, 1, 0, 0, 0, -1)の逆行列を It1 に
' 代入します。
It2 = TINV(It3)
' It3 の逆行列を It2 に代入します。
```

NORMTRN (関数) [Ver.1.8 以降]

機能 同次変換型の正規化計算を行います。

書式 NORMTRN(<同次変換型>)

説明 <同次変換型>に指定したデータを正規化します。
正規化...アプローチベクトルを基準としてオリメントベクトルを直交化し、
アプローチ、オリメントベクトルを単位ベクトル化します。

関連項目

用例

```
DEFTRN It1, It2
It1 = NORMTRN ((350, 0, 450, 0, 1, 0, 0, 0, -1))

It1 = NORMTRN (It2)
```

15.8 距離抽出

DIST (関数)【SLIM 準拠】

機能 2点間の距離を返します。

書式 DIST(<ポジション型 1>,<ポジション型 2>)

説明 <ポジション型 1>と<ポジション型 2>との距離を得ます。

関連項目

用例

DEFSNG lf1, lf2
DEFPOS lp1, lp2, lp3

6軸 lf1 = DIST((350, 0, 450, 0, 0, 180), lp1)
'(350, 0, 450, 0, 0, 180)とlp1間の距離をlf1に代
'入します。

4軸 lf1 = DIST((350, 0, 300, 45), lp1)
'(350, 0, 300, 45)とlp1間の距離をlf1に代入しま
'す。

lf2 = DIST(lp2, lp3) 'lp2とlp3間の距離をlf2に代入します。

15.9 形態成分

FIG (関数)

機能 形態を抽出します。

書式 FIG({<ポジション型>|<同次変換型>})

説明 ポジション型、同次変換型から形態を抽出します。

関連項目 CURFIG、LETF、ロボット形態(付録 2)

用例

```
DIM li1 As Integer
```

```
DIM lp1 As Point
```

```
li1 = FIG(lp1)
```

'lp1 の形態を li1 に代入します。

6 軸

```
li1 = FIG(lp1 + (0, 0, 100, 0, 0, 0) )
```

'lp1 + (0, 0, 100, 0, 0, 0)の形態を li1 に
'代入します。

4 軸

```
li1 = FIG(lp1 + (0, 0, 100, 0) )
```

'lp1 + (0, 0, 100, 0)の形態を li1 に代入し
'ます。

15.10 角度成分

JOINT (関数)

機能 ジョイント型座標から角度を抽出します。

書式 JOINT(<軸番号>,<ジョイント型>)

説明 <ジョイント型>で指定したジョイント型座標から、<軸番号>で指定した一つの軸の関節角度を抽出します。

関連項目 LETJ

用例

```
DEFJNT lj1, lj2
```

```
DEFSNG lf1, lf2
```

```
DIM li1 As Integer
```

```
lf1 = JOINT(1, lj1) 'lj1 の 1 軸の関節角度を lf1 に代入します。
```

```
lf2 = JOINT(li1, lj2) 'lj2 の li1 の値の軸の関節角度を lf2 に代入します。
```

6 軸

```
lf1 = JOINT(1, lj1 + (10, 10, 0, 0, 0, 0) )
```

```
'lj1 + (10, 10, 0, 0, 0, 0) の 1 軸の関節角度を lf1  
'に代入します。
```

4 軸

```
lf1 = JOINT(1, lj1 + (10, 10, 0, 0) )
```

```
'lj1 + (10, 10, 0, 0) の 1 軸の関節角度を lf1 に代入  
'します。
```

15.11 軸成分

POSX (関数)【SLIM 準拠】

機能 X 成分を抽出します。

書式 POSX({<ポジション型>|<ベクトル型>})

説明 ポジション型またはベクトル型の座標から、X 成分を抽出します。

関連項目 POSY、POSZ

用例

DIM If1 As Single
DIM Ip1 As Position
If1 = POSX(Ip1) 'Ip1 の X 成分を If1 に代入します。

6 軸 If1 = POSX(Ip1 + (100, 100, 100, 0, 0, 0))
'Ip1 + (100, 100, 100, 0, 0, 0) の X 成分を If1 に代
'入します。

4 軸 If2 = POSX(Ip1 + (100, 100, 100, 0))
'Ip1 + (100, 100, 100, 0) の X 成分を If1 に代入しま
'す。

POSY (関数)【SLIM 準拠】

機能 Y 成分を抽出します。

書式 POSY({<ポジション型>|<ベクトル型>})

説明 ポジション型またはベクトル型の座標から、Y 成分を抽出します。

関連項目 POSX、POSZ

用例

DIM If1 As Single

DIM Ip1 As Position

If1 = POSY(Ip1) 'Ip1 の Y 成分を If1 に代入します。

6 軸

If1 = POSY(Ip1 + (100, 100, 100, 0, 0, 0))
'Ip1 + (100, 100, 100, 0, 0, 0) の Y 成分を If1 に代
'入します。

4 軸

If1 = POSY(Ip1 + (100, 100, 100, 0))
'Ip1 + (100, 100, 100, 0) の Y 成分を If1 に代入しま
'す。

POSZ (関数)【SLIM 準拠】

機能 Z 成分を抽出します。

書式 POSZ({<ポジション型>|<ベクトル型>})

説明 ポジション型またはベクトル型の座標から、Z 成分を抽出します。

関連項目 POSX、POSY

用例

DIM If1 As Single

DIM Ip1 As Position

If1 = POSZ(Ip1) 'Ip1 の Z 成分を If1 に代入します。

6 軸

If1 = POSZ(Ip1 + (100, 100, 100, 0, 0, 0))
'Ip1 + (100, 100, 100, 0, 0, 0) の Z 成分を If1 に代
'入します。

4 軸

If1 = POSZ(Ip1 + (100, 100, 100, 0))
'Ip1 + (100, 100, 100, 0) の Z 成分を If1 に代入しま
'す。

15.12 回転成分

POSRX (関数)

機能 X 軸回転成分を抽出します。

書式 POSRX(<ポジション型>)

説明 <ポジション型>で指定したポジション型の座標から、X 軸回転成分を抽出します。

関連項目 POSRY、POSRZ

用例

DIM If1 As Single

DIM Ip1 As Position

If1 = POSRX(Ip1)

'Ip1 の X 軸回転成分を If1 に代入します。

POSRY (関数)

機能 Y 軸回転成分を抽出します。

書式 POSRY(<ポジション型>)

説明 <ポジション型>で指定したポジション型の座標から、Y 軸回転成分を抽出します。

関連項目 POSRX、POSRZ

用例

DIM If1 As Single

DIM Ip1 As Position

If1 = POSRY(Ip1)

'Ip1 の Y 軸回転成分を If1 に代入します。

POSRZ (関数)

機能 Z 軸回転成分を抽出します。

書式 POSRZ(<ポジション型>)

説明 <ポジション型>で指定したポジション型の座標から、Z 軸回転成分を抽出します。

関連項目 POSRX、POSRY

用例

DIM If1 As Single

DIM Ip1 As Position

If1 = POSRZ(Ip1)

'Ip1 の Z 軸回転成分を If1 に代入します。

POST (関数)

機能 T 軸回転成分を抽出します。

書式 POST(<ポジション型>)

説明 <ポジション型>で指定したポジション型の座標から、T 軸回転成分を抽出します。

関連項目

用例

DIM If1 As Single

DIM Ip1 As Position

If1 = POST(Ip1)

'Ip1 の T 軸回転成分を If1 に代入します。

15.13 姿勢成分

RVEC (関数)

機能 姿勢を抽出します。

書式 RVEC(<ポジション型>)

説明 ポジション型の座標から、姿勢を抽出します。

関連項目 PVEC

用例

DIM Ip1 As Point

DIM Iv1 As Vector

Iv1 = RVEC(Ip1)

'Ip1 の姿勢を Iv1 に代入します。

15.14 位置関数

AREAPOS (関数)

機能 干渉チェックの行なわれる領域の中心位置と直方体の方向をポジション型で返します。

書式 AREAPOS(<エリア番号>)

説明 AREA コマンドで宣言された<エリア番号>を指定して、現在の設定値(中心位置)をポジション型で返します。

<エリア番号>エリア番号(0~7)

関連項目 AREA、SETAREA、RESETAREA、AREASIZE

用例

DIM Ip1 As Position

Ip1 = AREAPOS(1)

'干渉チェックの行なわれる領域の中心位置と立方体の
'方向を Ip1 に代入します。


AREASIZE (関数)

機能 干渉チェックの行なわれる領域を定義する、直方体の大きさ（各辺の長さ）をベクトル型で返します。

書式 AREASIZE(<エリア番号>)

説明 AREA コマンドで宣言された<エリア番号>を指定することで、その領域を定義する直方体の大きさ（各辺の長さ）をベクトル型で返します。

直方体の各辺の長さは、ベクトルの X、Y、Z 各成分の長さの倍です。



関連項目 AREA、SETAREA、RESETAREA、AREAPOS

用例

```
DIM Iv1 As Vector  
Iv1 = AREASIZE(1)
```

'干渉チェックの行なわれる領域を定義する直方体の大きさ' を Iv1 に代入します。

TOOLPOS (関数)

機能 ツール座標系をポジション型で返します。

書式 TOOLPOS(<ツール座標系番号>)

説明 TOOL コマンドで宣言された<ツール座標系番号>を指定することで、そのツール座標系の設定値をポジション型で返します。この場合、ポジションデータの FIG 成分には、-1 (不定) が入ります。
<ツール座標系番号>ツール座標系番号(1 ~ 63)

関連項目 TOOL、CHANGETOOL

用例

DIM Ip1 As Position
Ip1 = TOOLPOS(1) 'ツール座標系を Ip1 に代入します。

WORKPOS (関数)

機能 ユーザ座標系をポジション型で返します。

書式 WORKPOS(<ユーザ座標系番号>)

説明 WORK コマンドで宣言された<ユーザ座標系番号>を指定することで、そのワーク座標系の設定値をポジション型で返します。この場合、ポジションデータの FIG 成分には、-1 (不定) が入ります。
<ユーザ座標系番号>ユーザ座標系番号(1~7)

関連項目 WORK、CHANGework

用例

DIM Ip1 As Position
Ip1 = WORKPOS(1) 'ユーザ座標系を Ip1 に代入します。

15.15 文字列関数

ASC (関数)

機能 文字コードへ変換します。

書式 ASC(<文字列>)

説明 <文字列>の最初の文字をキャラクタコードに変換します。

注意：この関数は文字列の最初の1バイトの値を返すだけです。したがって、最初の文字が漢字であっても、Shift-JISコードの頭の1バイトが返されます。

関連項目 CHR\$, 文字コード表(付録 1)

用例

```
DIM li1 As Integer
li1 = ASC( "ABCDEFGH" )    'Aのキャラクタコード 65(&H41)を li1 に代入します。
```

BIN\$ (関数)【SLIM 準拠】

機能 数式の値を 2 進数の文字列へ変換します。

書式 BIN\$(<数式>)

説明 <数式>に指定した値を 2 進数に変換し、その値を文字列に変換します。

関連項目 CHR\$, HEX\$, STR\$, VAL

用例

```
DIM li1 As Integer
```

```
DEFSTR ls1, ls2
```

```
ls1 = BIN$(20)
```

```
ls2 = BIN$(li1)
```

'20 を 2 進数に変換し ls1 に代入します。

'li1 を 2 進数に変換し ls2 に代入します。

CHR\$ (関数)【SLIM 準拠】

機能 ASCII コードを文字に変換します。

書式 CHR\$(<数式>)

説明 <数式>に指定した値のキャラクタコードを持つ文字を得ます。

関連項目 BIN\$, HEX\$, STR\$, VAL, 文字コード表(付録 1)

用例

```
DEFSTR Is1, Is2
```

```
Is1 = CHR$(49)
```

```
Is2 = CHR$(&H4E)
```

'49 のキャラクタコードを持つ文字を Is1 に代入します。

'&H4E のキャラクタコードを持つ文字を Is2 に代入します。

SPRINTF\$ (関数)

機能	式を指定したフォーマットに変換し、文字列として返します。
書式	SPRINTF\$ (<フォーマット>, <式>)
説明	<p><フォーマット>には、そのまま出力される文字列と、<式>の内容を変換して（文字列の一部として）出力するための変換指定文字列が含まれます。</p> <p>変換指定文字列の先頭は%で、以下に文字（列）が続きます。</p> <p>変換指定文字列の意味を修飾する 0 個以上のフラグ（順不同）。</p> <ul style="list-style-type: none">・文字列を書き出すフィールドの最小幅（オプション）。変換された値の文字数がフィールドの最小幅より小さい場合は、フィールドの最小幅を満たすように、左側（下記の左揃えフラグを指定した場合は右側）が空白（デフォルト）で埋められます。フィールドの幅の値は、アスタリスク（*）（後述）または整数値です。・精度（オプション）。精度によって指定されるのは、d、i、o、x および X 変換指定記号による変換で表示される最小桁数、e、E および f 変換指定記号による変換で表示される小数点以下の桁数、g および G 変換指定記号による変換で表示される最大有効桁数、そして s 変換指定記号による変換で文字列から書き込まれる最大文字数です。精度の値は、ピリオド（.）と、それに続くアスタリスク（*）（後述）または整数値（オプション）です。ピリオドのみを指定すると、精度は 0 に設定されず。精度を他の変換指定記号と一緒に指定した場合の動作は未定義です。・変換指定記号 <p>前述のように、フィールド幅と精度にはアスタリスク（*）を指定できます。この場合には、整数型の引数によって幅または精度の値が指定されます。フィールド幅または精度、あるいはその両方の値を指定する引数は、変換される引数（存在する場合のみ）の前に（フィールド幅を精度より前に）指定しなければなりません。フィールドの幅に負の値を指定すると、-変換指定記号の後に正のフィールド幅を指定したのと同じになります。精度に負の値を指定すると、精度を省略したのと同じになります。</p> <p>フラグの意味は次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none">- ・変換結果をフィールド内で左揃えにします（このフラグを指定しなかった場合は右揃えになります）。+ ・符号付きの変換では、常に数字の先頭に+または-の符号が付きます（このフラグを指定しなかった場合は、負の値の場合にのみ-の符号が付きます）。

スペース文字

- ・ 符号付き変換で先頭文字が符号でない場合、もしくは符号付き変換によって何も文字を生じなかった場合には、結果の先頭にスペース文字が付きます。スペース文字と+フラグを同時に指定すると、スペース文字は無視されます。
- #
 - ・ 変換は「置換形式」によって行なわれます。o 変換指定記号による変換では、結果の先頭桁が 0 になるように精度が変更されます。x(または X) 変換指定記号による変換では、0 以外の結果の先頭には「0x」(または 0X) が付けられます。e、E、f、g または G 変換指定記号による変換では、必ず結果に (小数位の数字がなくても) 小数点文字が付けられます。(通常、これらの変換では、小数位の数字がある場合にのみ小数点文字が付けられます。) g および G 変換指定記号による変換では、末尾の 0 が削除されません。他の変換での動作は未定義です。
- 0
 - ・ d、i、o、x、X、e、E、f、g および G 変換指定記号による変換では、先頭 (符号または底数の後) に、0 を埋め込むことで最小フィールド幅を確保します。スペース文字による埋め込みは行なわれません。0 フラグと-フラグを同時に指定した場合、0 フラグは無視されます。d、i、o、x、および X の変換指定記号によって、精度の変換を指示してある場合は、0 フラグは無視されます。その他の変換指定記号とともに用いられた場合の動作については規定しません。

変換指定記号の意味は次のとおりです。

- d、i
 - ・ 整数型引数の値を「[-]dddd」の形式で符号付き 10 進数の文字列に変換します。指定されている精度により、表示される最小桁数が決定します。変換後の値が最小桁数に満たない場合には、先頭が 0 で埋められます。デフォルトの精度は 1 です。精度 0 で 0 の値を変換すると、文字は出力しません。
- o、x、X
 - ・ 整数型の引数を、「dddd」の形式で符号なしの 8 進数 (o) または 16 進数 (x または X) の文字列に変換します。x 変換指定記号では小文字 (abcdef) X 変換指定記号では大文字 (ABCDEF) が使用されます。指定されている精度により、表示される最小桁数が決定します。変換後の値が最小桁数に満たない場合には、先頭が 0 で埋められます。デフォルトの精度は 1 です。精度 0 で 0 の値を変換すると、文字は出力しません。

- f
 - ・実数型の引数を「[-]ddd.ddd」の形式で 10 進数表示の文字列に変換します。指定されている精度により、小数点以下の桁数が決定されます。精度が指定されていなければ、小数点以下の桁数は 6 桁になります。精度が 0 で # フラグが指定されていないときは、小数点以下の文字は表示されません。小数点以下の文字が表示される場合には、最低でもその前の 1 桁が表示されます。値は、適切な桁数に丸められます。
- e、E
 - ・実数型の引数を「[-]d.ddde+/-dd」の形式の文字列に変換します。小数点文字の前には 1 桁（引数が 0 でなければ 0 以外）が表示されます。小数点以下の桁数は、精度（precision）によって決定されます。精度が指定されていなければ、小数点以下は 6 桁になります。精度が 0 で # フラグが指定されていないときは、小数点以下の文字は出力されません。値は、適切な桁数に丸められます。E 変換指定記号を使用すると、指数が e ではなく E を用いて表示されます。指数は常に 2 桁以上となります。値が 0 であれば、指数部も 0 になります。
- g、G
 - ・実数型の引数を f または e(G の場合は E) の形式に変換します。精度により、有効桁数が決まります。精度が 0 である場合、有効桁数は 1 になります。使用される形式は、変換される値によって決まります。e（または E）の形式の変換は変換結果の指数部が -4 より小さいか、もしくは精度と等しいか精度より大きい場合のみ用います。小数点以下の末尾にある 0 は削除されます。小数点文字は小数点以下の数字がある場合にのみ表示されます。
- C
 - ・整数型の引数を 1 バイトの ASCII 文字に変換し、変換後の文字を出力します。
- S
 - ・システム予約
- %
 - ・%の文字を出力します。引数は変換されません。変換の完全な指定は%%です。

変換指定が正しくない場合の動作については規定していません。

変換結果がフィールド幅より大きい場合には、変換結果が切り詰められることはあっても、変換結果に合わせてフィールドが拡張されることはありません。

関連項目

HEX\$, STR\$

用例

S1 = SPRINTF\$("% d ", 123)	'S1 に " 123 " が代入されます。
S2 = SPRINTF\$("%-6.3f ", 1.23)	'S2 に " 1.230 " が代入されます。
S3 = SPRINTF\$("%e ", 123.456#)	'S3 に " 1.234560e+002 " が代入されます。
S4 = SPRINTF\$("%g ", 12345678#)	'S4 に " 1.23457e+007 " が代入されます。
S5 = SPRINTF\$("%#x ", 128)	'S5 に " 0x80 " が代入されます。

HEX\$ (関数)【SLIM 準拠】

機能 10 進数から 16 進数へ変換した値を文字列として得ます。

書式 HEX\$(<数式>)

説明 <数式>に指定した値を 10 進数から 16 進数に変換し、その値を文字列に変換します。

解説：引数が整数でない場合、変換の前にその値を超えない整数に丸められます。

関連項目 BIN\$, CHR\$, STR\$, VAL

用例

```
DIM li1 As Integer
```

```
DEFSTR ls1, ls2
```

```
ls1 = HEX$(20)
```

'20 を 16 進数に変換し ls1 に代入します。

```
ls2 = HEX$(li1)
```

'li1 を 16 進数に変換し ls2 に代入します。

LEFT\$ (関数)【SLIM 準拠】

機能 左部分文字列を抽出します。

書式 LEFT\$(<文字列>, <桁数>)

説明 <文字列>の左側から<桁数>分の文字列を抽出します。
文字列に NULL 値が含まれる場合は、NULL 値を返します。
<桁数>に文字列の長さ以上の値を指定した場合は、文字列全体を返します。

注意：<桁数>はバイト数として扱われます。したがって、漢字コードは、2バイトと数えてください。

関連項目 LEN、MID\$、RIGHT\$

用例

```
DIM li1 As Integer
```

```
DEFSTR ls1, ls2
```

```
ls1 = LEFT$( "abcdefg", 3 ) '文字列"abcdefg"の左から 3 文字の文字列"abc"を ls1  
'に代入します。
```

```
ls2 = LEFT$( ls1, li1 ) 'ls1 の左から li1 の文字数分の値の文字列を ls2 に代  
'入します。
```

LEN (関数)【SLIM 準拠】

機能 文字列の長さをバイト数で得ます。

書式 LEN(<文字列>)

説明 <文字列>で指定される、文字列の長さの合計バイト数を得ます。

関連項目 MID\$, LEFT\$, RIGHT\$

用例

```
DEFINT li1, li2
DIM ls1 As String
li1 = LEN( "abcdefg" )      '文字列"abcdefg"の文字数 7 を li1 に代入します。
li2 = LEN( ls1 )           'ls1 のバイト数を li2 に代入します。
```

MID\$ (関数)【SLIM 準拠】

機能 文字列から指定した文字数分の文字列を取り出します。

書式 MID\$(<文字列>, <開始位置>[, <桁数>])

説明 <文字列>の<開始位置>の文字から<桁数>分の文字列を抽出します。
文字列に NULL 値が含まれる場合は、NULL 値を返します。
<桁数>に文字列の長さ以上の値を指定した場合は、文字列全体を返します。
<桁数>を省略した場合、または文字列内に指定した桁数より少ない文字数しかない場合は、開始位置から後ろのすべての文字が返されます。
<開始位置>に文字列の長さ以上の値を指定した場合、文字列全体を返します。

注意：<桁数>はバイト数として扱われます。したがって、漢字コードは、2バイトと数えてください。

関連項目 LEN、LEFT\$、RIGHT\$

用例

```
DEFSTR Is1, Is2
Is1 = MID$( "abcdefg", 2, 3 )      '文字列"bcd"を Is1 に代入します。
Is2 = MID$( Is1, 2, 2 )          'Is1 の 2 番目から 2 桁までを Is2 に代入します。
```

ORD (関数)【SLIM 準拠】

機能 文字コードへ変換します。

書式 ORD(<文字列>)

説明 <文字列>の最初の文字をキャラクタコードに変換します。

注意：この関数は文字列の最初の1バイトの値を返すだけです。したがって、最初の文字が漢字であっても、Shift-JISコードの頭の1バイトが返されます。また、文字列が“ ”の場合、0を返します。

関連項目 CHR\$, 文字コード表(付録 1)

用例

```
DIM li1 As Integer
li1 = ORD( "ABCDEFGH" )    'Aのキャラクタコード 65(&H41)を li1 に代入します。
```

RIGHT\$ (関数)【SLIM 準拠】

機能 文字列の右部分を抽出します。

書式 RIGHT\$(<文字列>, <桁数>)

説明 <文字列>の右側から<桁数>分の文字列を抽出します。
文字列に NULL 値が含まれる場合は、NULL 値を返します。
<桁数>に文字列の長さ以上の値を指定した場合は、文字列全体を返します。

注意：<桁数>はバイト数として扱われます。したがって、漢字コードは、2バイトと数えてください。

関連項目 LEN、MID\$、LEFT\$

用例

```
DIM li1 As Integer
```

```
DEFSTR ls1, ls2
```

```
ls1 = RIGHT$( "abcdefg", 3 ) '文字列"abcdefg"の右から 3 文字の文字列"efg"を ls1  
'に代入します。
```

```
ls2 = RIGHT$( ls1, li1 ) 'ls1 の右から li1 の値の文字数分の文字列を ls2 に代  
'入します。
```

STRPOS (関数)【SLIM 準拠】

機能 文字列の位置を得ます。

書式 STRPOS(<文字列 1>, <文字列 2>)

説明 <文字列 1>内での<文字列 2>の位置を得ます。
順序は左から 1、2...と数えます。
見つからない場合は 0 を返します。

関連項目

用例

```
DIM li1 As Integer
```

```
li1 = STRPOS("abcdefg", "bc") ' "abcdefg"内での"bc"の位置(2)を li1 に代入します。
```

STR\$ (関数)【SLIM 準拠】

機能 数値から文字列に変換します。

書式 STR\$(<数式>)

説明 <数式>に指定した値を文字列に変換します。

解説：数値を文字列に変換すると、戻り値の先頭に符号を表示するためのスペースが常に確保されます。数値が正の場合は、Str 関数の戻り値の先頭にスペースが挿入されます。このスペースはプラス記号を意味します。Str 関数は、ピリオド (.) だけを有効な小数点記号として認識します。

関連項目 BIN\$, CHR\$, HEX\$, VAL

用例

```
DIM li1 As Integer
```

```
DEFSTR ls1, ls2
```

```
ls1 = STR$(20)
```

```
ls2 = STR$(li1)
```

'20 を文字列に変換し ls1 に代入します。

'li1 を文字列に変換し ls2 に代入します。

VAL (関数)【SLIM 準拠】

機能 文字列から数値へ変換します。

書式 VAL(<文字列>)

説明 <文字列>に指定した文字列を数値に変換します。
<文字列>の最初の文字が+、-、&、または数値でなければ、VAL の値は 0 になります。

解説：文字列中に数字以外の文字が見つかったら、Val 関数は読み込みを中止します。円記号 (¥) やカンマ (,) など、通常は数値の一部とみなされる記号や文字も、Val 関数は数値として解釈しません。ただし、Val 関数は基数を示すプリフィックス &H (16 進数)、&B (2 進数) は認識します。引数の文字列中に含まれるスペース、タブ、ラインフィードは無視されます。


関連項目 BIN\$, CHR\$, HEX\$, STR\$

用例

```
DEFINT li1, li2, li3
li1 = VAL("&B100")      "'&B100'を数値(10進数で4)に変換しli1に代入します。
li2 = VAL("&H20")       "'&H20'を数値(10進数で32)に変換しli2に代入します。
li3 = VAL("-30")        "'-30'を数値(10進数で-30)に変換しli3に代入します。
```

第 16 章

定数



この章では、PACに用意された定数について説明します。

第 16 章 定数

16.1 組み込み定数

OFF (組み込み定数)

機能 OFF(0)の値を与えます。

書式 OFF

説明 式に対して、OFF(0)の値を与えます。

関連項目 ON

用例

```
IF I0 = TRUE THEN            'ブール値の真(1)の値を与えます。
  I1 = ON                    '整数型変数に ON(1)の値を代入します。
ELSEIF I0 = FALSE THEN      'ブール値の偽(0)の値を与えます。
  I1 = OFF                   '整数型変数に OFF(0)の値を代入します。
ELSE
  D1 = PI                    '実数型変数に PI を代入します。
ENDIF
```

ON (組み込み定数)

機能 ON(1)の値を与えます。

書式 ON

説明 式に対して、ON(1)の値を与えます。

関連項目 OFF

用例

IF I0 = TRUE THEN	'ブール値の真(1)の値を与えます。
I1 = ON	'整数型変数に ON(1)の値を代入します。
ELSEIF I0 = FALSE THEN	'ブール値の偽(0)の値を与えます。
I1 = OFF	'整数型変数に OFF(0)の値を代入します。
ELSE	
D1 = PI	'実数型変数に を代入します。
ENDIF	

PI (組み込み定数)

機能 の値を与えます。

書式 PI

説明 倍精度型で の値を返します。

関連項目

用例

IF I0 = TRUE THEN	'ブール値の真(1)の値を与えます。
I1 = ON	'整数型変数に ON(1)の値を代入します。
ELSEIF I0 = FALSE THEN	'ブール値の偽(0)の値を与えます。
I1 = OFF	'整数型変数に OFF(0)の値を代入します。
ELSE	
D1 = PI	'実数型変数に を代入します。
ENDIF	

FALSE (組み込み定数)

機能 ブール値の偽(0)の値を与えます。

書式 FALSE

説明 式に対して、ブール値の偽(0)の値を与えます。

関連項目 TRUE

用例

IF I0 = TRUE THEN	'ブール値の真(1)の値を与えます。
I1 = ON	'整数型変数に ON(1)の値を代入します。
ELSEIF I0 = FALSE THEN	'ブール値の偽(0)の値を与えます。
I1 = OFF	'整数型変数に OFF(0)の値を代入します。
ELSE	
D1 = PI	'実数型変数に PI を代入します。
ENDIF	

TRUE (組み込み定数)

機能 ブール値の真(1)の値を与えます。

書式 TRUE

説明 式に対して、ブール値の真(1)の値を与えます。


関連項目 FALSE

用例

IF I0 = TRUE THEN	'ブール値の真(1)の値を与えます。
I1 = ON	'整数型変数に ON(1)の値を代入します。
ELSEIF I0 = FALSE THEN	'ブール値の偽(0)の値を与えます。
I1 = OFF	'整数型変数に OFF(0)の値を代入します。
ELSE	
D1 = PI	'実数型変数に を代入します。
ENDIF	

第 17 章

時刻 / 日付制御



この章では、日付や時刻、経過時間を知るためのコマンドと、時刻による割り込み制御のためのコマンドについて説明します。

第 17 章 時刻 / 日付制御

17.1 時刻 / 日付

DATE\$ (システム変数)【SLIM 準拠】

機能 現在の日付を得ます。

書式 DATE\$

説明 現在の日付が “ yyyy/mm/dd ” (年/月/日) の形で格納されています。

関連項目 TIME\$

用例

```
DIM Is1 As String
```

```
Is1 = DATE$
```

'現在の日付を Is1 に代入します。'

TIMES\$ (システム変数)【SLIM 準拠】

機能 現在の時刻を得ます。

書式 TIMES\$

説明 現在の時刻が “ hh:mm:ss ” (時 : 分 : 秒) の形で格納されています。
時刻表示は 24 時制です。

関連項目 DATE\$

用例

```
DIM Is1 As String
Is1 = TIMES$                    '現在の時刻を Is1 に代入します。
```

TIMER (システム変数)【SLIM 準拠】

機能 経過時間を得ます。

書式 TIMER

説明 コントローラの電源を入れた時点を基準(0)としてミリ秒で計った経過時間を得ます。

注意：経過時間が2147483647ミリ秒を超えた場合、-2147483648ミリ秒を基準に経過時間を返します。

関連項目

用例

```
DEFINT li1, li2, li3
```

```
li1 = TIMER
```


```
li2 = TIMER + li3
```

'基準時間からの経過時間を li1 に代入します。

'基準時間からの経過時間に li3 を足した値を li2 に代入します。

第 18 章

エラー制御



エラーが発生した場合に、エラーの内容を調べたり、復帰するための手順をプログラムすることができます。この章では、エラーに対処するためのコマンドを説明します。

第 18 章 エラー制御

18.1 エラー情報

ERRMSG\$ (関数)

機能 エラーメッセージを与えます。

書式 ERRMSG\$(<数式>)

説明 <数式>で指定されるエラー番号に対応したエラーメッセージを与えます。

用例

```
DIM ls1 As String
ls1 = ERRMSG$(&H600C)           'エラー番号&H600C のエラーメッセージを ls1
                                'に代入します。
```

SETERR (ステートメント) [Ver1.98 以降]

機能 ユーザ定義エラーを I 型変数領域にセットします。

書式 SETERR <.エラーコード>

説明 ユーザ定義エラーをエラー格納機能で宣言された I 型変数領域にセットし、ポインタを加算します。

関連項目 CLRERR、GETERRLVL、GETERR

用例

```
PROGRAM PRO1
-----
SETERR 100           'リングバッファにエラーコード“100”を書き込む。
-----
END
```

注意事項 エラー格納機能が設定されている必要があります。またエラー格納機能で宣言された I 型変数領域は命令、TP 操作によって変更可能ですのでご注意ください。

GETERR (関数) [Ver1.98 以降]

機能	エラー格納機能で宣言されたバッファからエラーコードを取得します。
書式	GETERR(<数式>)
説明	エラー格納機能で宣言されたバッファからエラーコードを取得します。最新のエラーを取得する場合は引数に"0"をセットします。
関連項目	CLRERR、GETERRLVL、SETERR
用例	<pre>PROGRAM PRO1 ----- I1 = GETERR(0) '最新のエラーをリングバッファから取り出す。 ----- END</pre>
注意事項	エラー格納機能が設定されている必要があります。またエラー格納機能で宣言された I 型変数領域は命令、TP 操作によって変更可能ですのでご注意ください。 またこのコマンドは、エラー格納機能が設定されていない場合、通常のエラーログからエラーコードを取り出します。

CLRERR (ステートメント) [Ver1.98 以降]

機能	エラーをクリアします。
書式	CLRERR
説明	現在発生しているエラーをクリアします。
関連項目	ERR、SETERR、GETERR

用例

```
PROGRAM TSR1
-----
I1 = SYSSTATE           ‘システム状態取得
IF (I1 AND &H0082) THEN ‘異常、または警告発生ならば
CLRERR                  ‘エラークリア
END IF
-----
END
```

注意事項	特権タスクからのみ実行可能です。
------	------------------

GETERRLVL (関数) [Ver1.98 以降]

機能	エラーコードのレベルを与えます。
書式	GETERRLVL(<数式>)
説明	<数式>で指定されるエラーコードに対応したエラーレベルを与えます。
関連項目	CLRERR、SETERR、GETERR


用例

```
PROGRAM PRO1
-----
I1 = GETERRLVL(&H6001) ‘エラーコード“6001”のエラーレベルを得
                        る。
-----
END
```

注意事項	該当するエラーがない場合は“-1”を返します。
------	-------------------------

第 19 章

システム情報



この章では、ロボットのシステム情報を得るためのコマンドについて説明します。

第 19 章 システム情報

19.1 システム

GETENV (関数)

機能 システムの環境設定値を取得します。

書式 GETENV(<テーブル番号>, <要素番号>)

説明 <テーブル番号>と<要素番号>で指定されたシステムの環境設定値を取得します。環境設定値の項目は、付録 3「環境設定値」を参照してください

関連項目 VER\$, 環境設定値 (付録 3)

用例

```
DIM li1 As Integer
li1 = GETENV(9, 1)          '9, 1 番の環境設定値の内容を li1 に代入します。
```

VER\$ (関数)

機能 各モジュールのバージョンを取得します。

書式 VER\$(<数式>)

説明 <数式>の値に対応するモジュールのバージョンが文字列で格納されます。<数式>の値と対応するモジュールについては、付録7のバージョン対応表を参照してください。

関連項目 GETENV、バージョン対応表 (付録7)

用例

```
DEFSTR ls1, ls2, ls3
DIM li1 As Integer
ls1 = VER$(1)           'メインボードのバージョンを ls1 に代入します。
ls2 = VER$(2)           'DIO ボードのバージョンを ls2 に代入します。
ls3 = VER$(li1)         'li1 の値に対応するバージョン情報を ls3 に代入します。
```

この例では、ls1, ls2 には次のような形式で文字列として格納されています。(日付はバージョンのできた日付です。)

ls1	1.000	07/30/1998
ls2	V1.00	08/03/1998

19.2 ログ

STARTLOG (ステートメント)

注意：制御ログはVer. 1. 20以降大幅に変更されています。
 Ver. 1. 20以降をお使いの方は、WINCAPS II ガイドのp. 10-28の「10.7 新規制御ログ」をご参照ください。

機能 サーボ制御ログの記録を開始します。


書式 STARTLOG

説明 プログラムでサーボ制御ログの記録を開始するのに、STARTLOG コマンドを使います。確実にサーボ制御ログを記録するために、STARTLOG コマンドを実行する前に、あらかじめ CLEARLOG コマンドを実行するか、ログマネージャでサーボログクリア操作を行なってください。すでに、サーボ制御ログの記録を開始しているときには、STARTLOG コマンドを実行しても、記録できません。

手動モードとティーチチェックモードのときには、自動的にサーボ制御ログの記録を開始します。

自動モードでは、プログラムの中で記録開始指示があるか、またはログマネージャでの記録開始操作によって、サーボ制御ログの記録を開始します。

サーボ制御ログの記録を停止するのは、エラーが発生したときと、バッファがいっぱいになった（10 秒間）ときです。手動モード時は、記録停止の指示がされるまで最新の 10 秒間分のログを保持します。



ログ動作の状態遷移図

関連項目 CLEARLOG、STOPLOG

用例 STARTLOG 'サーボ制御ログの記録を開始します。'

19.3 動作モード

CHGEXTMODE (ステートメント) [Ver1.98以降]

機能 外部自動モード切替を行ないます。

書式 CHGEXTMODE

説明 内部自動モードから外部自動モードへの切替を行ないます。

関連項目 INIT、CHGINTMODE

用例

```
PROGRAM TSR1
-----
CHGEXTMODE          ‘外部自動モード切替
-----
CHGINTMODE          ‘内部自動モード切替
-----
END
```

注意事項 手動、ティーチチェックモードからの切替はできません。特権タスクからの実行のみ有効で、しかもユーザタスクが停止している状態で実行可能です。

CHGINTMODE (ステートメント) [Ver1.98 以降]

機能	内部自動モード切替を行ないます。
書式	CHGINTMODE
説明	外部自動モードから内部自動モードへの切替を行ないます。
関連項目	INIT、CHGEXTMODE

用例

```
PROGRAM TSR1
-----
CHGEXTMODE          ‘外部自動モード切替
-----
CHGINTMODE          ‘内部自動モード切替
-----
END
```

注意事項	手動、ティーチチェックモードからの切替はできません。特権タスクからの実行のみ有効で、しかもユーザタスクが停止している状態で実行可能です。
------	--

CUROPTMODE (ステートメント) [Ver1.98 以降]

機能	動作モードを取得します。 1:手動、2:ティーチチェック、3:内部自動、4:外部自動
書式	CUROPTMODE
説明	現在の動作モード（手動、ティーチチェック、内部自動、外部自動）の情報を取得します。

用例

```
PROGRAM PRO1
-----
I1 = CUROPTMODE ‘動作モード取得
-----
END
```

SYSSTATE (ステートメント) [Ver1.98 以降]

機能 コントローラのステータスを取得します。

書式 SYSSTATE

説明 コントローラステータスを取得します。I/O 割付の設定により有効なデータは変化します。取得可能なデータを下記に示します。

Bit	0	ロボット運転中
	1	ロボット異常
	2	サーボON中
	3	ロボット初期化完了 (I/O 標準モード選択時) / ロボット電源入り完了 (I/O 互換モード選択時)
	4	自動モード
	5	外部モード
	6	バッテリー切れ警告
	7	ロボット警告
	8	コンティニュースタート許可
	9	SSモード
	10	ロボット停止
	11	自動運転イネーブル
	12~15	予約
	16	プログラムスタートリセット (I/O 互換モード選択時)
	17	CAL完了 (I/O 互換モード選択時)
	18	ティーチング中 (I/O 互換モード選択時)
	19	1サイクル完了 (I/O 互換モード選択時)
	20~23	予約
	24	コマンド処理完了 (I/O 標準モード選択時)
	25~31	予約

用例

```
PROGRAM TSR1
```

```
_____
I1 = SYSSTATE                    ‘システム状態取得
IF (I1 AND &h0082) THEN        ‘異常、または警告発生ならば
CLRERR                            ‘エラークリア
END IF
_____
END
```


第 20 章

プリプロセッサ

PACマネージャでプログラムを作成すると、この章で説明するプリプロセッサコマンドを利用できます。

PACマネージャは、コンパイルする直前に、プリプロセッサコマンドでの定義に従って、指定の文字列やファイルを自動的に置き換えてから、コンパイルを行いません。

プリプロセッサコマンドを利用すると、ライブラリにあるプログラムを利用したり、プログラムを読みやすく記述したりすることができます。

第 20 章 プリプロセッサ

20.1 記号定数・マクロ定義

#define (プリプロセッサステートメント)

機能 プログラム中の指定した定数またはマクロ名を、指定文字列で置き換えます。

書式 #define <記号定数> <文字列>
または
#define <マクロ名(引数)> <引数を含む文字列>

説明 プログラム中の<記号定数>または<マクロ名>を指定文字列で置き換えます。マクロ名の場合には、引数も含めて置き換えられます。
プログラム中の<記号定数>または、<マクロ名>がダブルクォーテーション “ ” で囲まれた文字列は置き換えられません。
#define 文は 1 行に書かなければなりません。
<記号定数>と<文字列>の間には、必ず 1 個以上のスペース文字を置かなければなりません。
マクロ名と引数を囲む () との間に、スペース文字を置いてはいけません。
<記号定数>と<マクロ名>は再定義できますが、いったん#undef で無効化する必要があります、後から定義された方が有効になります。
<記号定数>と<マクロ名>は、64 文字以内でなければなりません。
マクロ名は 1 つのプログラムで最大 2048 個まで使えます。また、マクロ関数の引数は数に制限がありません。

関連項目 #undef

用例

```
#DEFINE NAME "Denso Corporation"
                                'NAME という記号定数に "Denso Corporation" を割り
                                '当てます。
#DEFINE mAREA(radius) PI * POW(radius, 2)
                                'mAREA(radius)をマクロ関数として宣言します。
S1 = NAME                      'S1 に "Denso Corporation" が代入されます。
D1 = mAREA(10)                 'D1 に PI*POW(10,2)の計算値が代入されます。
```

#undef (プリプロセッサステートメント)

機能	#define で定義されている記号定数またはマクロの定義を無効にします。
書式	#undef {<記号定数> <マクロ名>}
説明	#define で定義されている記号定数またはマクロの定義を、この#undef 以後のプログラムで無効にします。引数の付いたマクロは、マクロ名だけ指定します。
関連項目	#define
用例	<pre>#UNDEF NAME '#DEFINE 文で記号定義もしくはマクロ定義された NAME 'を無効にします。</pre>

#error (プリプロセッサステートメント)

機能 #error コマンドを実行すると、強制的にコンパイルエラーとします。

書式 #error [< メッセージ>]

説明 プログラムをテストするために、故意にエラーを発生させる場合などに使用します。
#error コマンドを使っている行をコンパイルすると、エラーとなります。
<メッセージ>で定義されている内容を、エラーメッセージとして表示します。

関連項目

用例

#error "Error Occur" 'コンパイルすると"Error Occur"メッセージが表示され
'れます。

20.2 ファイル取り込み

#include (プリプロセッサステートメント)

機能 プリプロセッサプログラムを取り込みます。

書式 #include “[パス]ファイル名”
#include <[パス]ファイル名>

説明 #include 文を置いた場所に、プリプロセッサプログラムファイルを取り込みます。ファイルのパスを省略すると “ ” の場合は、カレントディレクトリ、システムディレクトリの順で、ファイルを探します。< >の場合は、システムディレクトリだけからファイルを探します。パスをフルパスで指定すると、そのディレクトリだけを探します。

#include 文で指定したファイルの中に、さらに#include 文を含むことができ、8 回までのネストが可能です。

指定可能なファイルの拡張子は H と PAC があります。

関連項目

用例

```
#include "samp1.h"                    'samp1.h ファイルをこの行に展開します。
```

20.3 最適化

#pragma optimize (プリプロセッサステートメント)

機能 プログラムごとに行う最適化を指定します。

書式 #pragma optimize (“<オプションリスト>”, {on/off})

説明 プログラムごとに行う最適化を指定します。PROGRAM 宣言文または有効なステートメント行より前に記述します。

<オプションリスト>には、次の表のパラメータを任意の個数指定します。

パラメータ	最適化の種類
A	配列検査コードの削除。
C	サイクルタイム算出コードの削除。

備考：最適化オプションを有効に活用すると、非動作命令の実行速度を10%~20%向上させることができます。PAC マネージャの[ファイル] [プロジェクトの設定]の中のプログラム設定テーブルにも、プログラム最適化オプションがあります。このプログラム最適化オプションも参照してください。

関連項目

用例


```
#pragma optimize( "ac", ON )    '配列検査コードおよびサイクルタイム算出  
                                'コードの削除を有効にします。
```

注意事項

PAC マネージャの「プロジェクトの設定」で設定された状態よりも優先されるので、配列検査コードを削除すると、ON ERROR GOTO でエラー処理が設定されていても、配列の添字の範囲チェックをしません。

第21章

視覚制御(ロボットコントローラ:オプション)



この章では、 μ Visionボードおよび視覚装置 μ Vision-21で使用可能なコマンドのすべてがまとめてあります。

第21章 視覚制御 (ロボットコントローラ:オプション)

21.1 視覚命令を使うにあたっての注意点 (視覚ボード)

ロボットコントローラにおいて視覚命令を使用する際は、 μ Visionボード (オプション) が必要です。

視覚命令は視覚処理権取得命令 (TAKEVIS) を先立って実行する必要があります。 μ Vision-21では必要ありません。

```
(例) TAKEVIS
      CAMIN 1
      VISPLNOUT 0
      :
```

命令実行時にエラーとなった場合、カメラ入力命令以外の命令では次に視覚命令を実行した時点でエラーメッセージが表示されます。

```
(例) WINDMAKE R,1,100,10,0,2
      VISPRJ 1,100,100,1,128
      WINDDISP 1
      :
```

この時点で “ ウィンドウ形状異常 ”
エラー
次の命令実行でエラーメッセージを
表示します。

WINCAPS の視覚マネージャから視覚ボードに対し通信を行っている際に、視覚処理権取得命令 (TAKEVIS) を実行した場合はエラーになります。

21.2 従来の μ Vision-15 との互換性

従来の μ Vision-15の機能は外部出力 (パラレルI/O、RS232C) 関連以外の機能は継承しています。ただし、命令の書式などに変更がありますので、従来のプログラムを参考に編集し直す場合、下記の対応表をご参照ください。

	μ Vision-15	μ Visionボード	説明	掲載ページ
画像入出力	VIN	CAMIN	カメラ入力	21-3
	AOUT	VISCAMOUT	カメラ画像の表示	21-7
	VOUT	VISPLNOUT	処理画面の表示	21-8
		VISOVERLAY	オーバーレイ設定	21-9
ウィンドウ設定	WNDALN	WINDMAKE	ウィンドウの設定	21-14
	WNDCLR			
	WNDPT			
	WDEL			
	WDRCT			
	WDSCT			
	HWIND			
	CLRWND	WINDCLR	ウィンドウ設定データの消去	21-19
	WDCPY	WINDCOPY	ウィンドウ設定データのコピー	21-20
	WDISP	WINDDISP	ウィンドウの表示	21-23
描画	SCREEN	VISSCREEN	描画条件の設定	21-24
	CLS	VISCLS	画面の消去	21-27
	PUTP	VISPUTP	点の描画	21-29
	LINE	VISLINE	直線 (長さ、角度指定) の描画	21-30
	LNDPT	VISPTP	直線 (2点指定) の描画	21-31
	RECT	VISRECT	矩形の描画	21-32
	CIRCLE	VISCIRCLE	円の描画	21-33
	ELIPSE	VISELLIPSE	楕円の描画	21-34
	SECT	VISSECT	扇の描画	21-35

次頁へつづく

第21章 視覚制御 (ロボットコントローラ:オプション)

描 画	PAINT	VISRECT	矩形の描画	21-32				
		VISCIRCLE	円の描画	21-33				
		VISELLIPSE	楕円の描画	21-34				
	CROSS CRSALN	VISCROSS	十字マークの描画	21-36				
	LOC	VISLOC	文字表示位置指定	21-37				
	PRINT	VISDEFCHAR	描画文字の設定	21-39				
		VISPRINT	文字の描画	21-40				
画像処理	GETP	VISGETP	指定座標の輝度取得	21-42				
	HIST HCLR	VISHIST	ヒストグラム実行	21-43				
		VISREFHIST	ヒストグラム結果の取得	21-44				
	LEVEL	VISLEVEL	2値化レベル計算	21-45				
	BINA	VISBINA	2値化処理	21-47				
	RBINA	VISBINAR	2値化表示	21-49				
	AREA BIGT CENTR MOMENT STRT	VISMEASURE	特徴(面積、重心、主軸角等)計算	21-55				
	PROJ				VISPROJ	投影処理	21-58	
	EDGE				VISEDGE	エッジ計測	21-60	
	サーチ機能				CORN	SHCORNER	コーナーのサーチ	21-86
					CIRC	SHCIRCLE	円のサーチ	21-89

21.3 画像入出力

CAMIN (ステートメント)

機能	カメラからの映像を画像メモリ (処理画面) に格納します。
書式	CAMIN <カメラ番号> [, <格納メモリ番号> [, <テーブル番号>]]
説明	<カメラ番号> カメラ番号を指定します。(1または2) <格納メモリ番号> 格納メモリ (処理画面) の番号を指定します。(0~3) 省略時は0を指定します。 <テーブル番号> 格納する際のルックアップテーブル番号を指定します。(0~15) 省略時は0を指定します。

注意 : カメラが接続されていない、または故障で正しく入力できない場合、エラーになります。
: 格納の際テーブル番号が0でない場合、テーブルの変更を行ないますので、画面が乱れることがあります。故障ではありません。
: 実行後、テーブル番号は自動的に0番に戻ります。
: 本命令はロボットコントローラではμ Visionボード (オプション) が必要です。

関連項目 CAMMODE、CAMLEVEL、VISDEFTABLE

用例

CAMIN 1,0,0	'カメラ1番の映像を格納メモリ0番にテーブル0番 (カメラの映像と同じ輝度) で変換し格納します。
DELAY 2000	'2秒停止
CAMIN 1	'CAMIN 1,0,0と同じ結果が得られます。
DELAY 2000	'2秒停止
I1 = 1	'
I2 = 0	'
I3 = 3	'
CAMIN I1,I2,I3	'カメラ1番の映像を格納メモリ0番にテーブル3番 (反転) で変換し格納します。
VISPLNOUT 0	'格納メモリ0番の画像をモニタに出力 (静止画像) します。

CAMMODE (ステートメント)

機能	カメラ映像を格納する際の機能を設定します。
書式	CAMMODE <カメラ番号>, <機能>, <格納方法>
説明	<p><カメラ番号> カメラ番号を指定します。(1 または 2)</p> <p><機能> カメラの機能を指定します。(0 または 1)</p> <p>0: ノーマル (カメラの設定が通常の場合)</p> <p>1: リセット機能 (カメラの動作をリセットしてから、カメラ映像を格納します。)</p> <p><格納方法> 格納方法を指定します。(0 または 1)</p> <p>0: フレーム取り込み</p> <p>カメラの映像を 1 フレーム分格納します。垂直方向の分解能が最大になります。</p> <p>1: フィールド取り込み</p> <p>フィールドシャッターカメラのシャッター機能を使う場合設定します。フィールド間の遅れ (1/60 秒) がなく、ブレのない映像が取り込めます。</p> <p>ただし、垂直方向の分解能は 1/2 になります。</p>

<p>注意 : 本命令を設定しない場合、初期設定値に基づきます。</p> <p>: 本命令は初期設定を変更しません。電源再立ち上げの場合設定は失われています。</p> <p>: カメラの接続を確認します。カメラが正常でないと判断した場合、ステータスVISSTATUS(0)の値は-1、正常な場合0を返します。</p> <p>: 本命令はロボットコントローラでは μ Visionボード (オプション) が必要です。</p>
--

関連項目 CAMIN、VISSTATUS

用例

```
CAMMODE 1,0,0          'カメラ1番の機能をノーマル、取り込み方法をフレ  
                        'ームに設定します。  
I1 = VISSTATUS(0)      '正常の場合 I1 = 0  
IF I1 = 0 THEN  
  CAMIN 1              'カメラ1番の映像を格納メモリ0番にテーブル0番(カ  
                        'メラの映像と'同じ輝度)で変換し格納します。  
  VISPLNOUT 0         '格納メモリ0番の画像をモニタに出力(静止画像)し  
                        'ます。  
  VISLOC 10,10        '表示位置設定  
  VISPRINT "取り込み正常" '画面に文字を表示します。  
ELSE  
  VISLOC 10,10        '表示位置設定  
  VISPRINT "カメラ異常"  '画面に文字を表示します。  
END IF
```

CAMLEVEL (ステートメント)

機能 カメラ映像の入力レベルを設定します。

書式 CAMLEVEL <カメラ番号> , <下限レベル> , <上限レベル>

説明 <カメラ番号> カメラ番号を指定します。(1 または 2)
<下限レベル> カメラ映像の取り込みレベルの下限値を設定します。(0 ~ 93)
<上限レベル> カメラ映像の取り込みレベルの上限値を設定します。(7 ~ 100)

注意 : 本命令は最大入力範囲の下限を0%、上限を100%とし入力範囲の設定を指定します。
: 設定した下限、上限レベルの範囲を256階調にします。
: 設定は 0 下限値 < 上限値 100 かつ 上限 - 下限 7である必要があります。
: 暗い映像や明るい映像、部分的に輝度の分解能を上げる場合に調整するとより詳細な映像情報を得ることができます。
: 本命令を設定しない場合、初期設定値に基づきます。
: 本命令は初期設定を変更しません。電源再立ち上げの場合設定は失われています。
: 本命令はロボットコントローラでは μ Visionボード (オプション) が必要です。
: 本命令は次のカメラ入力 (CAMIN) 実行時に有効となります。

関連項目 CAMIN、VISCAMOUT

用例

CAMLEVEL 1,0,100	'カメラ 1 番の入力レベル範囲を最大にします。
VISCAMOUT 1	'カメラからの映像(動画像)をモニタに表示します。
CAMIN 1	'カメラ 1 番の映像を格納メモリ 0 番にテーブル 0 番 ' (カメラの映像と'同じ輝度)で変換し格納します。
DELAY 2000	'2 秒停止
CAMLEVEL 1,30,80	'カメラ 1 番の入力レベル下限を 30%、上限を 80%に '設定します。
VISCAMOUT 1	'カメラからの映像(動画像)をモニタに表示します。
CAMIN 1	


VISCAMOUT (ステートメント)

機能 カメラからの映像をモニタに表示します。

書式 VISCAMOUT <カメラ番号> [, <テーブル番号>]

説明 <カメラ番号> カメラ番号を指定します。(1または2)

<テーブル番号> 表示する際のルックアップテーブル番号を指定します。(0~15) 省略時は1を指定します。



注意 : 本命令はロボットコントローラではμ Visionボード (オプション) が必要です。

関連項目 VISDEFTABLE、VISPLNOUT、VISOVERLAY、CAMMODE

用例


VISCAMOUT 1,1 'カメラ1番からの映像(動画像)をモニタにテーブル
'1番(0~175約70%輝度圧縮)で変換し表示します。
VISCAMOUT 1 'VISCAMOUT 1,1と同じ結果が得られます。'

VISPLNOUT (ステートメント)

機能 格納メモリの画像をモニタに表示します。

書式 VISPLNOUT <格納メモリ番号> [, <テーブル番号>]

説明 <格納メモリ番号> 格納メモリ番号 (処理画面番号) を指定します。(0~3)
<テーブル番号> 表示する際のルックアップテーブル番号を指定します。(0~15) 省略時は 1 を指定します。



関連項目 VISDEFTABLE、VISCAMOUT、VISOVERLAY

用例

VISPLNOUT 0,1 '格納メモリ 0 番の画像(停止画像)をモニタにテーブル 1 番(0~175 約 70%輝度圧縮)で変換し表示します。
VISPLNOUT 0 'VISPLNOUT 0,1 と同じ結果が得られます。

VISOVERLAY (ステートメント)

機能 描画画面の情報をモニタに表示します。

書式 VISOVERLAY <番号>


説明 <番号> 描画画面の表示を設定します。(0~3)

0: 描画画面を表示しません。

1: 描画画面 0 番を表示します。

2: 描画画面 1 番を表示します。

3: 描画画面 0、1 の両方を同時に表示します。



関連項目 VISCAMOUT、VISPLNOUT

用例

VISOVERLAY 3	'描画先画面の設定
VISSCREEN 1,0	'
VISCLS 0	'
VISLOC 10,10	'表示位置設定
VISPRINT "描画画面 0 に描画"	'画面に文字を描画します。
VISSCREEN 1,1	'描画先画面の設定
VISLOC 10,11	'表示位置設定
VISPRINT "描画画面 1 に描画"	'画面に文字を描画します。
VISOVERLAY 0	'描画画面表示を中止します。
DELAY 5000	'5 秒停止
VISOVERLAY 1	'描画画面 0 番をモニタに表示します。
DELAY 5000	'5 秒停止
VISOVERLAY 2	'描画画面 1 番をモニタに表示します。
DELAY 5000	'5 秒停止
VISOVERLAY 3	'描画画面 0、1 番をモニタに表示します。

VISDEFTABLE (ステートメント)


機能 カメラ映像の取り込み、画像出力の際のルックアップテーブルデータを設定します。

書式 VISDEFTABLE <テーブル番号> , <入力値> , <出力値>

説明 <テーブル番号> ルックアップテーブル番号を指定します。(5~15)

<入力値> テーブルの入力値を指定します。(0~255)

<出力値> テーブルの出力値を指定します。(0~255)



ルックアップテーブルを用いて変換した例

- 注意** : 本命令を設定しない場合、初期設定値に基づきます。
: 本命令は2~3(秒)の実行時間を要します。
: テーブル番号0~4はあらかじめ有用と考えられるテーブルが設定されています。本命令では変更はできません。
 テーブル0番: ノーマル(0~255)
 テーブル1番: 70% 輝度圧縮 (0~175)
 テーブル2番: 補正
 テーブル3番: 反転
 テーブル4番: 70% 輝度圧縮反転
: 本命令はロボットコントローラではμ Visionボード(オプション)が必要です。
: 本命令実行時に電源をOFFしないでください。次の電源ON時に正常終了しなかったと判断し、視覚に関する情報を初期化します。

関連項目 CAMIN、VISCAMOUT、VISPLNOUT、VISREFTABLE

第 21 章 視覚制御 (ロボットコントローラ:オプション)

用例

```
VISSCREEN 1,0,1      '
VISCLS 0              '
VISCAMOUT 1,1        'カメラ 1 番からの映像(動画像)をモニタにテーブル 1
                     '番(0~175 約 75%輝度圧縮)で変換し表示します。
DELAY 5000            '5 秒停止
VISDEFCHAR 4,4,2     '
FOR I1 = 0 TO 255    '
    VISLOC 10,10     '
    VISPRINT I1      '
    VISDEFTABLE 5,I1,255-I1 'テーブル 5 番の設定
NEXT I1              '
VISCAMOUT 1,5        'カメラ 1 番からの映像(動画像)を反転しモニタに表
                     '示します。
```

VISREFTABLE (関数)

機能 ルックアップテーブルのデータを参照します。

書式 VISREFTABLE(<テーブル番号>, <入力値>)

説明 <テーブル番号> ルックアップテーブル番号を指定します。(0~15)
<入力値> テーブルの入力値を指定します。(0~255)

関連項目 VISDEFTABLE

用例

```
VISSCREEN 1,0,1      '
VISCLS 0              '
FOR I1 = 0 TO 255    '
  I2 = VISREFTABLE(1,I1)  'テーブル1番のデータを取得します。
  VISLOC 10,10        '表示位置の設定
  VISDEFCHAR 1,1,2    '表示文字の設定
  VISPRINT "データ";I1;"=";I2  '表示
NEXT I1               '
```

21.4 ウィンドウ設定

WINDMAKE (ステートメント)

機能 画像処理する範囲を指定します。

書式

WINDMAKE <ウィンドウ形状>, <ウィンドウ番号>, <パラメータ 1>, <パラメータ 2>, ...

直線ウィンドウ (2 点指定):

WINDMAKE P, <ウィンドウ番号>, <始点 X 座標>, <始点 Y 座標>, <終点 X 座標>, <終点 Y 座標>

直線ウィンドウ (長さ、角度指定):

WINDMAKE L, <ウィンドウ番号>, <長さ> [, <角度>]

円ウィンドウ:

WINDMAKE C, <ウィンドウ番号>, <半径>

楕円ウィンドウ:

WINDMAKE E, <ウィンドウ番号>, <幅>, <高さ>

扇ウィンドウ:

WINDMAKE S, <ウィンドウ番号>, <外径>, <内径>, <開始角度>, <終了角度>, <刻み角> [, <モード>]

矩形ウィンドウ:

WINDMAKE R, <ウィンドウ番号>, <幅>, <高さ> [, <角度> [, <モード>]]

説明

<ウィンドウ形状> ウィンドウの形状を指定します。

P: 直線ウィンドウ Point to Point (2 点指定)

L: 直線ウィンドウ Line (長さ、角度指定)

C: 円ウィンドウ Circle

E: 楕円ウィンドウ Ellipse

S: 扇ウィンドウ Section

R: 矩形ウィンドウ Rectangle

<ウィンドウ番号> ウィンドウの番号を指定します。(0~511)

<パラメータ> 各ウィンドウ形状を設定する場合の値を指定します。


直線ウィンドウ (2点指定):

<始点 X 座標> 直線の始点 X 座標を指定します。(0 ~ 511)

<始点 Y 座標> 直線の始点 Y 座標を指定します。(0 ~ 479)

<終点 X 座標> 直線の終点 X 座標を指定します。(0 ~ 511)


<終点 Y 座標> 直線の終点 Y 座標を指定します。(0 ~ 479)



直線ウィンドウ (長さ、角度指定):


<長さ> 直線の長さを指定します。(1 ~ 512)

<角度> 直線の角度を指定します。省略時は 0° が指定されます。



円ウィンドウ:


<半径> 円の半径を指定します。(1 ~ 240)



楕円ウィンドウ :

<幅> 楕円の幅を指定します。(1 ~ 256)

<高さ> 楕円の高さを指定します。(1 ~ 240)



扇ウィンドウ :

<外径> 扇の外径を指定します。(外形 > 内径)(1 ~ 9999)

<内径> 扇の内径を指定します。(外形 > 内径)(1 ~ 9999)

<開始角度> 扇の開始角度を指定します。(-720 ~ 720)

<終了角度> 扇の終了角度を指定します。(-720 ~ 720)

<刻み角> 処理する際の分解能を指定します。(0.1 ~ 360)


<モード> 描画する際のモードを指定します。(0 ~ 2)

0 : VISPROJ、VISEDGE の走査方向を子午線方向に指定します。

1 : VISPROJ、VISEDGE の走査方向を円周方向に指定します。

2 : VISPROJ、VISEDGE の走査方向を指定しません。

省略時は 2 を指定します。



矩形ウィンドウ：

<幅> 矩形の幅を指定します。(1~512)

<高さ> 矩形の高さを指定します。(1~480)

<角度> 描画する直線の角度を指定します。省略時は、0°を指定します。
(-720~720)


<モード> 描画する際のモードを指定します。(0~2)

0：VISPROJ、VISEDGEの走査方向を幅方向に指定します。

1：VISPROJ、VISEDGEの走査方向を高さ方向に指定します。

2：VISPROJ、VISEDGEの走査方向を指定しません。

省略時は0を指定します。



注意：本命令は初期設定を変更しません。電源再立ち上げの場合、初期設定値が復活します。
：恒久的に変更する必要がある場合、WINCAPS VisManagerにより編集してください。
：本命令はロボットコントローラではμVisionボード(オプション)が必要です。

関連項目

VISHIST、VISBINA、VISFILTER、VISMASK、VISMEASURE、VISPROJ、VISEDGE、VISREADQR、BLOB、SHMODEL、SHCORNER、SHCIRCLE

用例

VISSCREEN 1,0,1	：
VISCLS 0	：
VISCAMOUT 1	：
CAMIN 1	：
VISPLNOUT 0	：
WINDMAKE P,1,50,100,100,150	'直線ウィンドウ(2点指定)を作成します。
WINDMAKE L,2,100,45	'直線ウィンドウ(長さ、角度指定)を作成します。
WINDMAKE C,3,50	'円ウィンドウを作成します。
WINDMAKE E,4,50,100	'楕円ウィンドウを作成します。
WINDMAKE S,5,100,80,90,300,1,2	'扇ウィンドウを作成します。

第 21 章 視覚制御 (ロボットコントローラ:オプション)

WINDMAKE R,6,100,50,45,2	'矩形ウィンドウを作成します。
VISMEASURE 1,100,100,1,1,128	'
WINDDISP 1	'
VISMEASURE 2,150,150,1,1,128	'
WINDDISP 2	'
VISMEASURE 3,200,200,1,1,128	'
WINDDISP 3	'
VISMEASURE 4,250,250,1,1,128	'
WINDDISP 4	'
VISMEASURE 5,300,300,1,1,128	'
WINDDISP 5	'
VISMEASURE 6,350,350,1,1,128	'
WINDDISP 6	'

WINDCLR (ステートメント)

機能 設定したウィンドウ情報を消去します。

書式 WINDCLR <ウィンドウ番号>

説明 <ウィンドウ番号> ウィンドウの番号を指定します。(0~511)

注意 : 本命令は初期設定を変更しません。電源再立ち上げの場合初期設定値が復活します。
: 恒久的に消去する必要がある場合、WINCAPS VisManager から消去してください。
: 本命令はロボットコントローラでは μ Visionボード (オプション) が必要です。

関連項目 WINDMAKE

用例

```
VISSCREEN 1,0,1      |
VISCLS 0              |
VISCAMOUT 1          |
WINDMAKE R,1,50,100,0,2 |
FOR I1 = 0 TO 7      |
  I2 = WINDREF(1,I1) | 'ウィンドウ1番のデータを取得します。
  VISLOC 0,I1        | '表示位置の設定
  VISPRINT "データ";I1;"=";I2 | '表示
NEXT I1              |
WINDCLR 1            |
VISLOC 0,9           |
VISPRINT "ウィンドウ情報消去後" |
|
FOR I1 = 0 TO 7      |
  I2 = WINDREF(1,I1) | 'ウィンドウ1番のデータを取得します。
  VISLOC 0,10+I1     | '表示位置の設定
  VISPRINT "データ";I1;"=";I2 | '表示
NEXT I1              |
```

WINDCOPY (ステートメント)

機能 ウィンドウのデータをコピーします。

書式 WINDCOPY <コピー元ウィンドウ番号> , <コピー先ウィンドウ番号>

説明 <コピー元ウィンドウ番号> コピーするウィンドウの番号を指定します。(0~511)
<コピー先ウィンドウ番号> コピー先ウィンドウの番号を指定します。(0~511)

<p>注意 : 本命令は初期設定を変更しません。電源再立ち上げの場合コピーした設定は失われています。 : 本命令はロボットコントローラでは μ Visionボード (オプション) が必要です。</p>

関連項目

WINDMAKE

用例

```
VISSCREEN 1,0,1
VISCLS 0
VISCAMOUT 1
WINDCLR 2
WINDMAKE R,1,50,100,0,2
VISLOC 0,0
VISPRINT "コピー元ウィンドウ情報"

FOR I1 = 0 TO 7
  I2 = WINDREF(1,I1)
  VISLOC 0,I1+1
  VISPRINT "データ";I1;"=";I2
NEXT I1
VISLOC 0,9
VISPRINT "ウィンドウ情報コピー前"

FOR I1 = 0 TO 7
  I2 = WINDREF(2,I1)
  VISLOC 0,10+I1
  VISPRINT "データ";I1;"=";I2
NEXT I1
WINDCOPY 1,2
VISLOC 0,18
VISPRINT "ウィンドウ情報コピー後"

FOR I1 = 0 TO 7
  I2 = WINDREF(2,I1)
  VISLOC 0,19+I1
  VISPRINT "データ";I1;"=";I2
NEXT I1
```

' ウィンドウ 1 番のデータを取得します。
' 表示位置の設定
' 表示

' ウィンドウ 1 番のデータを取得します。
' 表示位置の設定
' 表示

' ウィンドウ 1 番のデータを取得します。
' 表示位置の設定
' 表示

WINDREF (関数)

機能 ウィンドウの情報を得ます。

書式 WINDREF(<ウィンドウ番号>, <項目>)

説明 <ウィンドウ番号> ウィンドウの番号を指定します。(0~511)
 <項目> 得たい情報の番号を指定します。(0~7)

項目番号 0: ウィンドウ設定の有無 戻り値 有り = 0 なし = -1
 項目番号 1: ウィンドウ形状 戻り値 (下表参照)
 項目番号 2: ウィンドウ原点のX座標
 項目番号 3: ウィンドウ原点のY座標
 項目番号 4~9: ウィンドウの各設定データ 戻り値 各設定データ(下表参照)

	項 目						
ウィンドウ形状	1	4	5	6	7	8	9
直線(2点指定)	0	始点X座標	始点Y座標	終点X座標	終点Y座標	-1	-1
直線(長さ、角度指定)	1	長さ	角度	-1	-1	-1	-1
円	2	半径	-1	-1	-1	-1	-1
楕円	3	幅	高さ	-1	-1	-1	-1
扇	4	外径	内径	開始角度	終了角度	刻み角	モード
矩形	5	幅	高さ	角度	モード	-1	-1

注意 : 設定データがない場合、戻り値は-1になります。
 : 得られるデータは現状の設定データであり、初期設定データではありません。
 : 本命令はロボットコントローラでは μ Visionボード (オプション) が必要です。

関連項目 WINDMAKE

用例

```

VISSCREEN 1,0,1      '
VISCLS 0              '
VISCAMOUT 1          '
WINDMAKE R,1,50,100,0,2 '
FOR I1 = 0 TO 7      '
    I2 = WINDREF(1,I1) ' ウィンドウ 1 番のデータを取得します。
    VISLOC 0,I1        ' 表示位置の設定
    VISPRINT "データ";I1;"=";I2 ' 表示
NEXT I1              '
    
```

WINDDISP (ステートメント)

機能 設定したウィンドウを描画します。

書式 WINDDISP <ウィンドウ番号>

説明 <ウィンドウ番号> ウィンドウの番号を指定します。(0~511)

<p>注意 : ウィンドウ情報には、ウィンドウの処理原点位置がありますが、このデータは各画像処理命令により決定されます。したがって、処理命令を実行した後に本命令を実行すれば、正しい位置に表示されます。</p> <p> : 新規にウィンドウを設定した直後は、ウィンドウ原点は$X=0$、$Y=0$に設定されています。</p> <p> : 描画する画面はVISSCREENで設定された画面になります。</p> <p> : 本命令はロボットコントローラではμ Visionボード(オプション)が必要です。</p>

関連項目 WINDMAKE、VISSCREEN

用例

VISOVERLAY 1	'描画専用画面 0 番をモニタに表示します。
VISSCREEN 1,0,1	'描画画面 0 番に即時描画します。
WINDMAKE R,1,200,200,0,2	'矩形のウィンドウ作成
WINDDISP 1	'ウィンドウの表示(原点 $X=0$ 、 $Y=0$)
VISHIST 1,100,100	'ヒストグラム処理実行
WINDDISP 1	'ウィンドウの表示(原点 $X=100$ 、 $Y=100$)

21.5 描画

VISSCREEN (ステートメント)

機能	描画する画面を指定します。
書式	VISSCREEN <描画対象>, <画面番号>[, <描画モード>]
説明	<描画対象> 格納メモリ、オーバーレイメモリ (画面) のどちらかを指定します。 (0 または 1) 0 : 格納メモリ (処理画面) 1 : オーバレイメモリ (描画専用画面) <画面番号> 各画面での画面番号 格納メモリ (処理画面) : 0~3 の 4 画面 オーバーレイメモリ (描画専用画面) : 0、1 の 2 画面 <描画モード> 描画する際の表示方法を指定します。(0 または 1) 0 : 即時表示 OFF 1 : 即時表示 ON 省略時は 1 を指定します。

注意 : 電源投入直後の初期設定はVISSCREEN 1, 0, 1に設定されています。
: 即時表示ONでは描画命令実行時、描画結果はモニタ表示されますが、OFFではVISPLNOUT、VISOVERLAYのいずれか描画対象に応じた命令を実行することで画面が更新されます。
: 即時描画ONでは描画命令実行時約0.02秒の更新時間が含まれますので、頻繁に描画する場合その累積が大きくなります。即時描画をOFFし、まとめて表示することで処理時間を短縮することができます。
: 本命令はロボットコントローラではμ Visionボード (オプション) が必要です。

関連項目	VISBRIGHT、VISCLS、VISPUTP、VISLINE、VISPTP、VISRECT、VISCIRCLE、VISELLIPSE、VISSECT、VISCROSS、VISLOC、VISDEFCHAR、VISPRINT
------	--

用例

```
VISSCREEN 1,0,1      '描画面面 0 番に即時描画します。
VISCLS 0              '
FOR I1 = 100 TO 200 STEP 2  '
    VISRECT I1,I1,200,200  '幅 200 高さ 200 の矩形を描画します。
NEXT I1              '
VISCLS 0              '画面のクリア
VISSCREEN 1,0,0      '描画専用画面 0 番に描画します。
FOR I1 = 100 TO 200 STEP 2  '
    VISRECT I1,I1,200,200  '幅 200 高さ 200 の矩形を描画します。
NEXT I1              '
VISOVERLAY 1          '描画専用画面 0 番をモニタに表示(更新)します。
```

VISBRIGHT (ステートメント)

機能 描画する際の輝度値を指定します。

書式 VISBRIGHT <輝度値>

説明 <輝度値> 描画する際の輝度値を指定します。(0~255)

注意 : 描画対象が格納メモリ (処理画面) の場合は、指定輝度で描画しますが、オーバーレイメモリ (描画専用メモリ) の場合下記の表示輝度になります。

輝度値 128 ~ 255 : 255 (白)

輝度値 1 ~ 127 : 1 (黒)

輝度値 0 : スルー (透明)

: 電源投入時、初期設定はVISBRIGHT 255に設定されています。

: 本命令はロボットコントローラではμ Visionボード (オプション) が必要です。

関連項目 VISSCREEN、VISCLS、VISPUTP、VISLINE、VISPTP、VISRECT、VISCIRCLE、VISELLIPSE、VISSECT、VISCROSS、VISLOC、VISDEFCHAR、VISPRINT

用例

```
VISPLNOUT 0          '格納メモリ 0 番(処理画面)を表示します。
VISSCREEN 0,0,1     '処理画面 0 番に即時描画します。
VISCLS 0             '
FOR I1 = 10 TO 200 STEP 5
  VISBRIGHT I1      '
  VISRECT 100+I1,100,200,200 '幅 200 高さ 200 の矩形を描画します。
NEXT I1              '
DELAY 500            '0.5 秒停止
VISCLS 0             '画面のクリア
VISSCREEN 1,0,1     '描画専用画面 0 番に即時描画します。
FOR I1 = 10 TO 200 STEP 5
  VISBRIGHT I1      '
  VISRECT 100+I1,100,200,200 '幅 200 高さ 200 の矩形を描画します。
NEXT I1              '
```

VISCLS (ステートメント)

機能 モードで指定した画面を指定輝度で塗りつぶし (クリア) します。

書式 VISCLS [<モード>[,<輝度値>]]

説明 <モード>(0~3)省略時は 2 を指定します。

0 : VISSCREEN 命令で設定された画面を指定輝度で塗りつぶします。

1 : 処理画面すべてを指定輝度で塗りつぶします。

2 : 描画面すべてを指定輝度で塗りつぶします。

3 : すべての画面を指定輝度で塗りつぶします。

<輝度値> 塗りつぶし (クリア) する際の輝度値を指定します。(0~255) 省略時は 0 を指定します。

<p>注意 : 描画対象が格納メモリ (処理画面) の場合は、指定輝度でクリアしますが、オーバーレイメモリ (描画専用メモリ) の場合下記の表示輝度になります。</p> <p>輝度値 128 ~ 255 : 255 (白) 輝度値 1 ~ 127 : 1 (黒) 輝度値 0 : スルー (透明)</p> <p>: 本命令はロボットコントローラでは μ Vision ボード (オプション) が必要です。</p>
--

関連項目 VISSCREEN

用例

```
VISSCREEN 1,0,1      '
VISCLS 0              '
VISSCREEN 1,1,1      '
VISCLS 0              '
VISPLNOUT 0          '格納メモリ 0 番 (処理画面) を表示します。
VISSCREEN 0,0,1      '処理画面 0 番に即時描画します。
FOR I1 = 10 TO 200 STEP 5
  VISCLS 0,I1        '画面を I1 の指定輝度でクリアします。
NEXT I1
DELAY 500            '0.5 秒停止
VISCLS 0              '画面を輝度 0 でクリアします。
VISRECT 200,200,200,200 '幅 200 高さ 200 の矩形を描画します。
DELAY 500            '0.5 秒停止
VISCLS 0              '描画面の矩形をクリアします。
VISCAMOUT 1          '
VISSCREEN 1,0,1      '描画専用画面 0 番に即時描画します。
```

第 21 章 視覚制御 (ロボットコントローラ:オプション)

VISRECT 100,100,200,200	'幅 200 高さ 200 の矩形を描画します。
DELAY 500	'0.5 秒停止
VISCLS 0	'描画画面の矩形をクリアします。
VISCLS 0,127	'描画画面をクリア(黒)します。
DELAY 500	'0.5 秒停止
VISCLS 0,255	'描画画面をクリア(白)します。
DELAY 500	'0.5 秒停止
VISCLS 0	'描画画面をスルー(透明)にします。

VISPUTP (ステートメント)


機能 画面に点を描画します。

書式 VISPUTP <X 座標> , <Y 座標>

説明 <X 座標> 点を描画する X 座標を指定します。

<Y 座標> 点を描画する Y 座標を指定します。

注意 : X、Y座標の数値のチェックはしていません。描画の範囲を超えてもエラーにはなりません。
: 対象画面はVISSCREENで設定された画面になります。
: 描画の輝度値はVISBRIGHTで指定した輝度になります。
: 本命令はロボットコントローラでは μ Visionボード (オプション) が必要です。



関連項目 VISSCREEN、VISBRIGHT

用例

```
VISPLNOUT 0 '格納メモリ 0 番 (処理画面) を表示します。  
VISSCREEN 0,0,1 '処理画面 0 番に即時描画します。  
VISCLS 0 '画面のクリア  
VISBRIGHT 255 '描画する輝度値の設定  
FOR I1 = 10 TO 200 STEP 5 '  
    VISPUTP 100+I1,100 '(100+I1,100)座標に点を描画します。  
NEXT I1 '
```

VISLINE (ステートメント)


機能 画面に直線を描画します。

書式 VISLINE<X 座標> , <Y 座標> , <長さ> [, <角度>]

説明

- <X 座標> 直線を描画する X 座標を指定します。
- <Y 座標> 直線を描画する Y 座標を指定します。
- <長さ> 描画する直線の長さを指定します。
- <角度> 描画する直線の角度を指定します。省略時は、0° を指定します。

注意 : X、Y座標、長さ、角度の数値のチェックはしていません。描画の範囲を超えてもエラーにはなりません。
: 対象画面はVISSCREENで設定された画面になります。
: 描画の輝度値はVISBRIGHTで指定した輝度になります。
: 本命令はロボットコントローラではμ Visionボード (オプション) が必要です。



関連項目 VISSCREEN、VISBRIGHT

用例

```
VISPLNOUT 0          '格納メモリ 0 番(処理画面)を表示します。
VISSCREEN 0,0,1     '処理画面 0 番に即時描画します。
VISCLS 0            '画面のクリア
VISBRIGHT 255      '描画する輝度値の設定
FOR I1 = 0 TO 360 STEP 5
    VISLINE 256,256,100,I1 '長さ 100 の直線を描画します。
NEXT I1
```

VISPTP (ステートメント)

機能 画面に2点間を結ぶ直線を描画します。

書式 VISPTP <始点 X 座標>, <始点 Y 座標>, <終点 X 座標>, <終点 Y 座標>


説明 <始点 X 座標> 直線を描画する始点 X 座標を指定します。

<始点 Y 座標> 直線を描画する始点 Y 座標を指定します。

<終点 X 座標> 直線を描画する終点 X 座標を指定します。

<終点 Y 座標> 直線を描画する終点 Y 座標を指定します。

注意 : X、Y座標の数値のチェックはしていません。描画の範囲を超えてもエラーにはなりません。
: 対象画面はVISSCREENで設定された画面になります。
: 描画の輝度値はVISBRIGHTで指定した輝度になります。
: 本命令はロボットコントローラではμ Visionボード(オプション)が必要です。



関連項目 VISSCREEN、VISBRIGHT

用例

```
VISPLNOUT 0          '格納メモリ 0 番(処理画面)を表示します。
VISSCREEN 0,0,1     '処理画面 0 番に即時描画します。
VISCLS 0            '画面のクリア
VISBRIGHT 255      '描画する輝度値の設定
FOR I1 = 200 TO 300
    VISPTP 100,100,200,11 '2点間を結ぶ直線を描画します。
NEXT I1
```

VISRECT (ステートメント)

機能

画面に矩形を描画します。

書式

VISRECT <X 座標>, <Y 座標>, <幅>, <高さ>[, <モード>[, <角度>]]

説明

<X 座標> 矩形を描画する X 座標を指定します。

<Y 座標> 矩形を描画する Y 座標を指定します。

<幅> 描画する矩形の幅を指定します。

<高さ> 描画する矩形の高さを指定します。

<モード> 描画する際のモードを指定します。


0 : 矩形のアウトラインのみ描画します。

1 : すべて塗りつぶした矩形を描画します。

省略時は 0 を指定します。

<角度> 描画する直線の角度を指定します。省略時は、0° を指定します。

注意 : X、Y座標、長さ、角度の数値のチェックはしていません。描画の範囲を超えてもエラーにはなりません。
 : 対象画面はVISSCREENで設定された画面になります。
 : 描画の輝度値はVISBRIGHTで指定した輝度になります。
 : 本命令はロボットコントローラではμ Visionボード(オプション)が必要です。



関連項目

VISSCREEN、VISBRIGHT

用例

VISPLNOUT 0	'格納メモリ 0 番(処理画面)を表示します。
VISSCREEN 0,0,1	'処理画面 0 番に即時描画します。
VISCLS 0	'画面のクリア
VISBRIGHT 255	'描画する輝度値の設定
FOR I1 = 0 TO 360 STEP 5	'
VISRECT 256,256,100,100,0,I1	'高さ 100 幅 100 の矩形を描画します。
NEXT I1	'
VISRECT 200,200,50,50,215	'高さ 50 幅 50 の塗りつぶした矩形を描画します。

VISCIRCLE (ステートメント)

機能 画面に円を描画します。

書式 VISCIRCLE <X 座標> , <Y 座標> , <半径> [, <モード>]

説明 <X 座標> 円を描画する X 座標を指定します。

<Y 座標> 円を描画する Y 座標を指定します。

<半径> 描画する円の半径を指定します。


<モード> 描画する際のモードを指定します。

0 : 円のアウトラインのみ描画します。

1 : すべて塗りつぶした円を描画します。

省略時は 0 を指定します。

注意 : X、Y座標、半径の数値のチェックはしていません。描画の範囲を超えてもエラーにはなりません。
: 対象画面はVISSCREENで設定された画面になります。
: 描画の輝度値はVISBRIGHTで指定した輝度になります。
: 本命令はロボットコントローラでは μ Visionボード (オプション) が必要です。



関連項目 VISSCREEN、VISBRIGHT

用例

VISPLNOUT 0	'格納メモリ 0 番 (処理画面) を表示します。
VISSCREEN 0,0,1	'処理画面 0 番に即時描画します。
VISCLS 0	'画面のクリア
VISBRIGHT 255	'描画する輝度値の設定
VISCIRCLE 255,255,100	'半径 100 の円を描画します。
VISCIRCLE 200,200,50,1	'半径 50 の塗りつぶした円を描画します。

VISELLIPSE (ステートメント)

機能 画面に楕円を描画します。

書式 VISELLIPSE <X 座標>, <Y 座標>, <幅>, <高さ> [, <モード>]

説明 <X 座標> 楕円を描画する X 座標を指定します。

<Y 座標> 楕円を描画する Y 座標を指定します。

<幅> 描画する楕円の幅を指定します。

<高さ> 描画する楕円の高さを指定します。


<モード> 描画する際のモードを指定します。

0 : 楕円のアウトラインのみ描画します。

1 : すべて塗りつぶした楕円を描画します。

省略時は 0 を指定します。

注意 : X、Y座標、幅、高さの数値のチェックはしていません。描画の範囲を超えてもエラーにはなりません。
: 対象画面はVISSCREENで設定された画面になります。
: 描画の輝度値はVISBRIGHTで指定した輝度になります。
: 本命令はロボットコントローラでは μ Visionボード (オプション) が必要です。



関連項目 VISSCREEN、VISBRIGHT

用例

VISPLNOUT 0	'格納メモリ 0 番 (処理画面) を表示します。
VISSCREEN 0,0,1	'処理画面 0 番に即時描画します。
VISCLS 0	'画面のクリア
VISBRIGHT 255	'描画する輝度値の設定
VISELLIPSE 255,255,100,50	'幅 100 高さ 50 の楕円を描画します。
VISELLIPSE 255,255,50,100,1	'幅 50 高さ 100 の塗りつぶした楕円を描画します。

VISSECT (ステートメント)


機能 画面に扇を描画します。

書式 VISSECT <X座標>, <Y座標>, <外径>, <内径>, <開始角度>, <終了角度>

説明

- <X座標> 扇を描画するX座標を指定します。
- <Y座標> 扇を描画するY座標を指定します。
- <外径> 描画する扇の外径を指定します。
- <内径> 描画する扇の内径を指定します。
- <開始角度> 描画する扇の開始角度を指定します。
- <終了角度> 描画する扇の終了角度を指定します。

注意 : 指定する数値のチェックはしていません。描画の範囲を超えてもエラーにはなりません。
: 対象画面はVISSCREENで設定された画面になります。
: 描画の輝度値はVISBRIGHTで指定した輝度になります。
: 本命令はロボットコントローラではμVisionボード(オプション)が必要です。



関連項目 VISSCREEN、VISBRIGHT

用例

VISPLNOUT 0	'格納メモリ0番(処理画面)を表示します。'
VISSCREEN 0,0,1	'処理画面0番に即時描画します。'
VISCLS 0	'画面のクリア'
VISBRIGHT 255	'描画する輝度値の設定'
VISSECT 255,255,100,50,100,260	'扇を描画します。'

VISCROSS (ステートメント)

機能 画面に十字マークを描画します。

書式 VISCROSS <X 座標>, <Y 座標> [, <軸長 1> [, <軸長 2> [, <角度>]]]

説明 <X 座標> 十字マークを描画する X 座標を指定します。


<Y 座標> 十字マークを描画する Y 座標を指定します。

<軸長 1> 描画する十字マークの軸長を指定します。省略の場合 10 を指定します。

<軸長 2> 描画する十字マークの軸長を指定します。省略の場合 10 を指定します。

<角 度> 描画する十字マークの角度を指定します。省略の場合 0° を指定します。

注意 : 指定する数値のチェックはしていません。描画の範囲を超えてもエラーにはなりません。
: 対象画面はVISSCREENで設定された画面になります。
: 描画の輝度値はVISBRIGHTで指定した輝度になります。
: 本命令はロボットコントローラでは μ Vision ボード (オプション) が必要です。



関連項目 VISSCREEN、VISBRIGHT

用例

VISPLNOUT 0	'格納メモリ 0 番 (処理画面) を表示します。
VISSCREEN 0,0,1	'処理画面 0 番に即時描画します。
VISCLS 0	'画面のクリア
VISBRIGHT 255	'描画する輝度値の設定
VISCROSS 255,255,10,20,45	'十字マークを描画します。

VISLOC (ステートメント)

機能 文字の表示位置を指定します。

書式 VISLOC <X 位置>, <Y 位置> [, <モード>]

説明 <X 位置> 文字を描画する X 位置を指定します。

<Y 位置> 文字を描画する Y 位置を指定します。


<モード> X、Y 位置データの座標モードを指定します。省略した場合、0 を指定します。

0 : 桁、行で指定します。

1 : XY 座標系で指定します。

指定する数値のチェックはしていません。描画の範囲を超えてもエラーになりません。

注意 : 電源投入時、初期設定は VISLOC 0, 0, 0 を設定しています。
: モードを0にしていた場合、文字を描画した後の最終位置を記憶しています。
: 文字の表示が右端に達した場合自動的に改行します。
: 本命令はロボットコントローラでは μ Vision ボード (オプション) が必要です。



第 21 章 視覚制御 (ロボットコントローラ:オプション)

関連項目 VISPRINT

用例

VISPLNOUT 0	'格納メモリ 0 番(処理画面)を表示します。
VISSCREEN 0,0,1	'処理画面 0 番に即時描画します。
VISCLS 0	'画面のクリア
VISBRIGHT 255	'描画する輝度値の設定
VISLOC 10,10	'文字を表示する位置を指定します。
VISPRINT "テストモード 0"	'
VISLOC 10,10,1	'文字を表示する位置を指定します。
VISPRINT "テストモード 1"	'
VISPRINT "テストモード 1 の続き"	'
VISPRINT "*****改行*****"	'

VISDEFCHAR (ステートメント)

機能	文字のサイズと表示方法を指定します。
書式	VISDEFCHAR <横サイズ> , <縦サイズ> , <表示方法>
説明	<横サイズ> 文字の横サイズを指定します。(1~4) <縦サイズ> 文字の縦サイズを指定します。(1~4) <表示方法> 文字の表示方法を指定します。(0~3) 0 : 白文字 1 : 黒文字 2 : 白抜き文字 3 : 黒抜き文字

注意 : 電源投入時、初期設定はVISDEFCHAR 1, 1, 0を指定しています。
: 文字サイズは縦横16×16ドットを基本にしています。(VISDEFCHAR 1, 1, *)

デンソー	VISDEFCHAR 1,1,1
デンソー	VISDEFCHAR 2,2,1

: 白、黒文字は背景をそのままにして文字のみ表示します。
: 白抜き文字は背景を黒にし、文字を白く、黒抜き文字は背景を白にし、文字を黒く表示しますので背景によって文字が見にくい場合でも文字を見やすくします。
: 本命令はロボットコントローラではμ Visionボード(オプション)が必要です。

関連項目 VISPRINT

用例

VISPLNOUT 0	'格納メモリ 0 番(処理画面)を表示します。
VISSCREEN 0,0,1	'処理画面 0 番に即時描画します。
VISCLS 128	'画面のクリア
VISLOC 10,10	'表示位置の設定
VISDEFCHAR 1,1,0	'文字サイズ、表示方法を指定します。
VISPRINT "サイズ1"	'
VISLOC 10,11	'表示位置の設定
VISDEFCHAR 2,2,1	'文字サイズ、表示方法を指定します。
VISPRINT "サイズ2"	'
VISLOC 10,13	'表示位置の設定
VISDEFCHAR 2,2,2	'文字サイズ、表示方法を指定します。
VISPRINT "白抜き文字"	'
VISDEFCHAR 2,2,3	'文字サイズ、表示方法を指定します。
VISPRINT "黒抜き文字"	'

VISPRINT (ステートメント)

機能 画面に文字・数字を表示します。

書式 VISPRINT <メッセージ> [<セパレータ><メッセージ> ...]

説明 <メッセージ> “ ” で指定した文字、変数、定数などを指定します。

<セパレータ> カンマ (,) セミコロン (;) を使用します。

カンマ : メッセージ間をスペースで空けます。

セミコロン : メッセージ間を空けません。

<メッセージ>の最後にカンマやセミコロンを指定すると改行が起こらず、その行で次の VISPRINT による表示を続行します。

注意 : 実数変数を表示する場合は、小数点以下第四位までを画面に表示します。

関連項目 VISSCREEN、VISBRIGHT、VISLOC、VISDEFCHAR

用例

VISPLNOUT 0	'格納メモリ 0 番 (処理画面) を表示します。
VISSCREEN 0,0,1	'処理画面 0 番に即時描画します。
VISCLS 0	'画面のクリア
VISLOC 10,10	'表示位置の設定
VISDEFCHAR 1,1,0	'文字サイズ、表示方法を指定します。
I1= 10	'
F1 = 0.999	'
VISPRINT "整数変数 I1=" ; I1, "実数変数 F1=" ; F1	

21.6 画像処理

VISWORKPLN (ステートメント)

機能 処理対象の格納メモリ (処理画面) を指定します。

書式 VISWORKPLN <格納メモリ番号>

説明 <格納メモリ番号> 処理対象の格納メモリ番号を指定します。(0~3) 省略時 0 を指定します。

<p>注意 : 電源投入時、初期設定はVISWORKPLN 0が設定されています。 : 本命令はロボットコントローラでは μ Visionボード (オプション) が必要です。</p>

関連項目 VISGETP、VISHIST、VISBINA、VISMEASURE、VISPROJ、VISEDGE、VISREADQR、BLOB、SHDEFMODEL、SHMODEL、SHCORNER、SHCIRCLE

用例

VISWORKPLN 0 '処理対象を格納メモリ 0 番に指定します。'

VISGETP (関数)


機能 格納メモリ (処理画面) から指定座標の輝度を取得します。

書式 VISGETP (<X 座標>, <Y 座標>)

説明 <X 座標> X 座標を指定します。(0~511)

<Y 座標> Y 座標を指定します。(0~479)

注意 : 処理対象はVISWORKPLNで指定した画面になります。
: 本命令はロボットコントローラでは μ Visionボード (オプション) が
必要です。



関連項目 VISWORKPLN

用例

```
VISPLNOUT 0          '格納メモリ 0 番(処理画面)を表示します。
FOR I1 = 10 TO 200 STEP 5  '
  I2 = VISGETP(100+I1,100) ' (100+I1,100)座標の輝度値を I2 に代入します。
  VISLOC 10,10         '表示位置の設定
  VISDEFCHAR 1,1,3     '表示文字サイズ、表示方法を指定します。
  VISPRINT "輝度値=" ; I2 '
NEXT I1
```

VISHIST (ステートメント)

機能 画面のヒストグラム (輝度分布) を得ます。

書式 VISHIST <ウィンドウ番号>, <X 座標>, <Y 座標>

説明 <ウィンドウ番号> ウィンドウの番号を指定します。(0~511)

<X 座標> X 座標を指定します。(0~511)

<Y 座標> Y 座標を指定します。(0~479)

注意 : 処理範囲をウィンドウで指定します。
: 指定したウィンドウの位置が画面をはみ出す場合、実行結果はエラーになります。
: 指定できるウィンドウの形状は矩形の角度0°のみです。その他のウィンドウの場合、エラーになります。
: 処理対象はVISWORKPLNで指定した画面になります。
: 処理結果はVISREFHIST命令で読み出すことが可能です。
: 処理結果はメモリに記憶されています。再度本命令を実行するまで保持されています。
: 本命令はロボットコントローラではμ Visionボード (オプション) が必要です。

関連項目 WINDMAKE、VISWORKPLN、VISREFHIST

```
WINDMAKE R,1,100,100,0,2 'ウィンドウ 1 番を矩形ウィンドウに設定します。
CAMIN 1 'カメラ映像を格納メモリに取得します。
VISWORKPLN 0 '処理の対象画面を格納メモリ 0 番に設定します。
VISHIST 1,100,100 '座標(100,100)を原点にウィンドウ 1 番でヒストグラ
'ムを実行します。
FOR I1 = 0 TO 255 '
I2 = VISREFHIST(I1) '輝度値 I1 の分布データを I2 に代入します。
VISLOC 10,10 '表示位置の設定
VISDEFCHAR 1,1,3 '表示文字サイズ、表示方法を指定します。
VISPRINT "分布データ=" ; I2'
NEXT I1
```

VISREFHIST (関数)

機能	ヒストグラム結果を読み出します。
書式	VISREFHIST (<輝度値>)
説明	<輝度値> 読み出すヒストグラムの輝度値を指定します。(0~255)
関連項目	VISHIST
用例	VISHIST の用例をご参照ください。

VISLEVEL (関数)

機能 ヒストグラム結果に基づき 2 値化レベルを求めます。

書式 VISLEVEL (<モード>[, <基準面積>[, <処理対象>]])

説明 <モード> 2 値化レベルを求める方法を指定します。(0~2)

- 0 : モード法
- 1 : 判別分析法
- 2 : P タイル法

内容については P5-4「5.1.1.5 2 値化」をご覧ください。

<基準面積> P タイル法による 2 値化レベルを求める際の面積値を指定します。(1~245760) 省略時は、1 を指定します。

<処理対象> P タイル法による 2 値化レベルを求める際の対象(白、黒)を指定します。(0 または 1) 省略時は、0 を指定します。

- 0 : 黒(輝度値 0 から積算)
- 1 : 白(輝度値 255 から積算)

<p>注意 : モード法、判別分析法では<基準面積><処理対象>は使用しません。 : 本機能を使用する場合は、VISHISTをあらかじめ実行する必要があります。 : 指定データに誤り、または処理結果が異常である場合、戻り値は -1 になります。 : 本命令はロボットコントローラでは μ Visionボード(オプション)が必要です。</p>
--

関連項目 VISHIST

第 21 章 視覚制御 (ロボットコントローラ:オプション)

用例

```
VISCLS 0      |
WINDMAKE R,1,100,100,0,2  | 'ウィンドウ 1 番を矩形ウィンドウに設定します。
CAMIN 1      | 'カメラ映像を格納メモリに取得します。
VISWORKPLN 0 | '処理の対象画面を格納メモリ 0 番に設定します。
VISHIST 1,100,100 | '座標(100,100)を原点にウィンドウ 1 番でヒストグラ
               | ムを実行します。

WINDDISP 1   |
I2 = VISLEVEL(0) | 'モード法により 2 値化レベルを求めます。
VISLOC 10,10  |
IF I2 = -1 THEN VISPRINT "エラー" ELSE VISPRINT "2 値化レベル=" ; I2
               |

I2 = VISLEVEL(1) | '判別分析法により 2 値化レベルを求めます。
VISLOC 10,11    |
IF I2 = -1 THEN VISPRINT "エラー" ELSE VISPRINT "2 値化レベル=" ; I2
               |

I2 = VISLEVEL(2,100,0) | 'P タイル法により 2 値化レベルを求めます。
VISLOC 10,12    |
IF I2 = -1 THEN VISPRINT "エラー" ELSE VISPRINT "2 値化レベル=" ; I2
               |
```

VISBINA (ステートメント)

機能 画面を2値化処理します。

書式 VISBINA <ウィンドウ番号>, <X座標>, <Y座標>, <2値下限>[, <2値上限>]

説明 <ウィンドウ番号> ウィンドウの番号を指定します。(0~511)


<X座標> X座標を指定します。(0~511)

<Y座標> Y座標を指定します。(0~479)

<2値下限> 2値化する際の下限レベルを指定します。(0~254 下限 < 上限)

<2値上限> 2値化する際の上限レベルを指定します。(1~255 下限 < 上限)

省略時 255 を指定します。



2値化の例

注意①：処理範囲をウィンドウで指定します。

②：指定したウィンドウの位置が画面をはみ出す場合、実行結果はエラーになります。

③：指定できるウィンドウの形状は矩形の角度0°のみです。その他のウィンドウの場合、エラーになります。

④：処理対象はVISWORKPLNで指定した画面になります。

⑤：本命令はロボットコントローラではμ Visionボード（オプション）が必要です。

関連項目 WINDMAKE、VISWORKPLN

第 21 章 視覚制御 (ロボットコントローラ:オプション)

用例

VISSCREEN 1,0,1	'描画面面 0 番に即時描画します。
WINDMAKE R,1,100,100,0,2	'ウィンドウ 1 番を矩形ウィンドウに設定します。
CAMIN 1	'カメラ映像を格納メモリに取得します。
VISWORKPLN 0	'処理の対象画面を格納メモリ 0 番に設定します。
VISPLNOUT 0	'格納メモリ 0 番をモニタに表示します。
VISBINA 1,100,100,128,255	'ウィンドウ内を 2 値化します。
WINDDISP 1	'ウィンドウを描画します。

VISBINAR (ステートメント)

機能 画面を2値化表示します。

書式 VISBINAR <モード> [, <2値下限> [, 2値上限]]

説明 <モード> 2値化表示するモードを指定します。(0または1)

0 : 2値化表示を中止し、元の表示に戻します。

1 : 2値化表示を実行します。

<2値下限> 2値化する際の下限レベルを指定します。(0~254 下限 < 上限)

<2値上限> 2値化する際の上限レベルを指定します。(1~255 下限 < 上限)

省略時 255 を指定します。

<p>注意 : 現在モニタに表示している画面全体を2値化表示します。 : 格納メモリ(処理画面)が表示選択されていてもメモリの内容は書き換わりません。 : モードを0にしない限り、2値化表示を継続します。 : 本命令はロボットコントローラではμVisionボード(オプション)が必要です。</p>


関連項目 VISBINA

用例

VISBINAR 1,128,255	'2値化表示を開始します。
VISCAMOUT 1	'カメラ1番をモニタに表示します。
DELAY 5000	'5秒停止
VISPLNOUT 0	'格納メモリ0番をモニタに表示します。
DELAY 5000	'5秒停止
VISBINAR 0	'元の表示に戻します。

VISFILTER (ステートメント)

- 機能** 画像にフィルタ処理を行ないます。
- 書式** VISFILTER <ウィンドウ番号>, <X 座標>, <Y 座標>, <処理画面>, <格納画面> [, <モード>]
- 説明**
- <ウィンドウ番号> ウィンドウの番号を指定します。(0~511)
 - <X 座標> X 座標を指定します。(0~511)
 - <Y 座標> Y 座標を指定します。(0~479)
 - <処理画面> 格納メモリ番号を指定します。(0~3)
 - <格納画面> フィルタ処理結果を格納する格納メモリ番号を指定します。(0~3)
 - <モード> フィルタ処理 (3×3 空間フィルタ) の種類を指定します。
 - 0 : 最小値フィルタ
 - 1 : 最大値フィルタ
 省略時は 0 を指定します。



注意 : 処理画面と格納画面が同じ番号の場合エラーになります。
: 処理範囲をウィンドウで指定します。
: 指定したウィンドウの位置が画面をはみ出す場合、実行結果はエラーになります。
: 指定できるウィンドウの形状は矩形の角度0°のみです。その他のウィンドウの場合、エラーになります。
: 本命令はロボットコントローラではμ Visionボード(オプション)が必要です。


関連項目 WINDMAKE

用例

VISSCREEN 1,0,1	'描画面 0 番に即時描画します。
WINDMAKE R,1,100,100,0,2	'ウィンドウ 1 番を矩形ウィンドウに設定します。
CAMIN 1	'カメラ映像を格納メモリに取得します。
VISPLNOUT 1	'格納メモリ 1 番をモニタに表示します。
VISFILTER 1,100,100,0,1,0	'
VISFILTER 1,100,100,1,0,0	'
VISFILTER 1,100,100,0,1,0	'
VISFILTER 1,100,100,1,0,0	'
VISFILTER 1,100,100,0,1,0	'
WINDDISP 1	'ウィンドウを描画します。

VISMASK (ステートメント)

機能	画像間演算をします。
書式	VISMASK <ウィンドウ番号> , <X 座標> , <Y 座標> , <画面 1> , <画面 2> , <モード> [, <2 値下限> [, <2 値上限>]]
説明	<ウィンドウ番号> ウィンドウの番号を指定します。(0~511) <X 座標> X 座標を指定します。(0~511) <Y 座標> Y 座標を指定します。(0~479) <画面 1> 演算する格納メモリ番号を指定します。(0~3) <画面 2> 演算する格納メモリ番号を指定します。処理結果の格納先になります。(0~3) <モード> 画像間演算の種類を指定します。(0~10) 0 : 2 値 AND 1 : 2 値 OR 2 : 2 値 XOR 3 : AND (輝度値を 2 進数化し各ビットごとに AND) 4 : OR (輝度値を 2 進数化し各ビットごとに OR) 5 : XOR (輝度値を 2 進数化し各ビットごとに XOR) 6 : 加算 (輝度値が 255 以上の場合 255 に固定) 7 : 減算 (輝度値が 0 以下の場合 0 に固定) 8 : 最大値 (輝度値の大きい方を選択) 9 : 最小値 (輝度値の小さい方を選択) 10 : 絶対値 (輝度値の差の絶対値)



注意 : 処理画面と格納画面が同じ番号の場合エラーになります。
 : 処理範囲をウィンドウで指定します。
 : 指定したウィンドウの位置が画面をはみ出す場合、実行結果はエラーになります。
 : 指定できるウィンドウの形状は矩形の角度0°のみです。その他のウィンドウの場合、エラーになります。
 : 2値化の演算では、画面1も2値化処理されます。
 : 本命令はロボットコントローラではμVisionボード (オプション) が必要です。

関連項目 VISBINA

用例

VISSCREEN 0,0,1	'格納メモリ0番に即時描画します。
WINDMAKE R,1,512,480,0,2	'ウィンドウ1番を矩形ウィンドウに設定します。
CAMIN 1	'カメラ映像を格納メモリに取得します。
VISCOPY 0,1	'格納メモリ0番を1番にコピーします。
VISBRIGHT 255	'描画輝度を255に設定します。
VISRECT 100,100,100,100,1	'画面に塗りつぶした矩形を描画します。
VISPLNOUT 1	'格納メモリ1番をモニタに表示します。
VISMASK 1,0,0,0,1,10	'2画面間の差の絶対値を演算します。
WINDDISP 1	'ウィンドウを描画します。

VISCOPY (ステートメント)

機能 画面をコピーします。

書式 VISCOPY <コピー元画面>, <コピー先画面>

説明 <コピー元画面> コピーする際のコピー元の格納メモリ番号を指定します。
(0~3)

<コピー先画面> コピーする際のコピー先の格納メモリ番号を指定します。
(0~3)

<p>注意 : コピー元と先の番号が同じ場合エラーになります。 : コピー先の番号を画面に表示していた場合VISSCREENの描画モードの指定に従います。 : 本命令はロボットコントローラでは μ Visionボード (オプション) が必要です。</p>

関連項目 VISSCREEN

用例

VISSCREEN 1,0,1	'描画画面 0 番に即時描画します。
CAMIN 1	'カメラ映像を格納メモリに取得します。
VISCOPY 0,1	'格納メモリ 0 番の画像を 1 番にコピーします。
VISPLNOUT 1	'格納メモリ 1 番をモニタに表示します。

VISMEASURE (ステートメント)

機能 ウィンドウ内の特徴 (面積、重心、主軸角) を計測します。

書式 VISMEASURE <ウィンドウ番号>, <X 座標>, <Y 座標>, <処理対象>, <モード>, <2 値下限> [, <2 値上限>]

説明 <ウィンドウ番号> ウィンドウの番号を指定します。(0~511)

<X 座標> X 座標を指定します。(0~511)(Ver. 1.6 以降: -16384~16383)

<Y 座標> Y 座標を指定します。(0~479)(Ver. 1.6 以降: -16384~16383)

注: 画面外を指定した場合、「ウィンドウ異常」になります。

<処理対象> 計測する対象を指定します。(0 または 1)

0: 黒 (輝度値 < 2 値化下限, 2 値化上限 < 輝度値)

1: 白 (2 値化下限 輝度値 2 値化上限)


<モード> 計測する特徴を指定します。

0: 累積輝度、面積

1: 累積輝度、面積、重心 (1 次モーメント)

2: 累積輝度、面積、重心 (1 次モーメント)、主軸角 (2 次モーメント)

注意 : 計測する特徴が多くなるほど処理時間が増加します。
: 本命令を実行時に処理画面3番をワークエリアとして使用するため処理画面3番のデータは保証されません。また、処理画面3番 (VISWORKPLN 3) は処理できません。
: 本命令はロボットコントローラでは μ Visionボード (オプション) が必要です。



<2 値下限> 2 値化する際の下限レベルを指定します。(0~254 下限 < 上限)

<2 値上限> 2 値化する際の上限レベルを指定します。(1~255 下限 < 上限)

省略時 255 を指定します。

第 21 章 視覚制御 (ロボットコントローラ:オプション)

注意 : 処理範囲をウィンドウで指定します。(扇ウィンドウのみ主軸角は計測できません)

		モード		
		0	1	2
	: 可 x : 不可			
直線 (2 点指示)	Windmake P			
直線 (長さ、角度)	Windmake L			
円	Windmake C			
楕円	Windmake E			
扇	Windmake S			x
四角	Windmake R			

: 指定したウィンドウの位置が画面をはみ出す場合、実行結果はエラーになります。

: 以下は処理結果取得関数で得ることができるデータです。

VISSTATUS (n)	
n	項目
0	実行結果 0=正常 -1=異常
1	unknown
2	実行時間

VISGETNUM (a、 b)	
b	a = 0
0	面積
1	重心 X 座標値
2	重心 Y 座標値
3	主軸角角度
4	累積輝度
5	1 次モーメント X
6	1 次モーメント Y
7	2 次モーメント X
8	2 次モーメント Y
9	2 次モーメント XY

: 本命令はロボットコントローラでは μ Visionボード (オプション) が必要です。

関連項目 WINDMAKE、VISWORKPLN、VISGETNUM、VISSTATUS

用例

```
VISSCREEN 0,0,1          '格納メモリ 0 番に即時描画します。
WINDMAKE R,1,512,480,0,2 'ウィンドウ 1 番を矩形ウィンドウに設定します。
CAMIN 1                  'カメラ映像を格納メモリ 0 番に指定します。
VISWORKPLN 0             '対象を格納メモリ 0 番に指定します。
VISPLNOUT 0              '
VISMEASURE 1,0,0,1,2,128 '累積輝度、面積、重心、主軸角を求めます。
IF VISSTATUS(0) = 0.0 THEN '
  FOR I1 = 0 TO 9         '
    VISLOC 0,I1           '
    VISPRINT "結果";I1;"=";VISGETNUM(0,I1)
  NEXT I1                 '
END IF                    '
```

VISPROJ (ステートメント)

- 機能** ウィンドウ内の投影データを計測します。
- 書式** VISPROJ <ウィンドウ番号>, <X 座標>, <Y 座標>, <処理対象>, <2 値下限> [, <2 値上限>]
- 説明**
- <ウィンドウ番号> ウィンドウの番号を指定します。(0~511)
- <X 座標> X 座標を指定します。(0~511)(Ver. 1.6 以降: -16384~16383)
- <Y 座標> Y 座標を指定します。(0~479)(Ver. 1.6 以降: -16384~16383)
- 注: 画面外を指定した場合、「ウィンドウ異常」になります。
- <処理対象> 計測する対象を指定します。(0 または 1)
- 0: 黒 (輝度値 < 2 値化下限, 2 値化上限 < 輝度値)
- 1: 白 (2 値化下限 輝度値 2 値化上限)
- <2 値下限> 2 値化する際の下限レベルを指定します。(0~254 下限 < 上限)
- <2 値上限> 2 値化する際の上限レベルを指定します。(1~255 下限 < 上限)
- 省略時 255 を指定します。

注意 : 処理範囲はウィンドウで指定します。

: 可 x : 不可

直線 (2 点指示)	Windmake P	
直線 (長さ、角度)	Windmake L	
円	Windmake C	x
楕円	Windmake E	x
扇	Windmake S	
四角	Windmake R	

: 指定したウィンドウの位置が画面をはみ出す場合、実行結果はエラーになります。

: 以下は処理結果取得関数で得ることができるデータです。

VISSTATUS (n)	
n	項目
0	実行結果 0=正常 -1=異常
1	投影データ個数
2	実行時間

VISGETNUM (a, b)	
b	a = 0 ~ 511
0	面積
1	unknown
2	unknown
3	unknown
4	輝度積分
5	unknown
6	unknown
7	unknown
8	unknown
9	unknown

: 本命令を実行時に処理画面3番をワークエリアとして使用するため処理画面3番のデータは保証されません。また、処理画面3番 (VISWORKPLN 3) は処理できません。

: 本命令はロボットコントローラでは μ Visionボード (オプション) が必要です。

関連項目 WINDMAKE、VISWORKPLN、VISGETNUM、VISSTATUS

用例

```

VISSCREEN 0,0,1          '格納メモリ 0 番に即時描画します。
WINDMAKE R,1,100,20,0,1 'ウィンドウ 1 番を矩形ウィンドウに設定します。
CAMIN 1                 'カメラ映像を格納メモリに取得します。
VISWORKPLN 0           '対象を格納メモリ 0 番に指定します。
VISPROJ 1,100,100,1,128 '投影データを計測します。
IF VISSTATUS(0) = 0.0 THEN '
  FOR I1 = 0 TO 19      '
    VISPRINT VISGETNUM(I1,0)
  '
  NEXT I1              '
END IF                  '


```

VISEGE (ステートメント)

機能 ウィンドウ内のエッジを計測します。


書式 VISEGE<ウィンドウ番号>, <X 座標>, <Y 座標>, <ステップ>, <処理対象>, <レベル>[, <モード> [, <2 値下限> [, <2 値上限>]]]

説明 <ウィンドウ番号> ウィンドウの番号を指定します。(0~511)
 <X 座標> X 座標を指定します。(0~511)(Ver. 1.6 以降: -16384~16383)
 <Y 座標> Y 座標を指定します。(0~479)(Ver. 1.6 以降: -16384~16383)
 注: 画面外を指定した場合、「ウィンドウ異常」になります。
 <ステップ> エッジの走査方向と間引き間隔を指定します。(-511~511)



<処理対象> 計測する対象を指定します。(0~2)



- 0: 黒から白への変化点(エッジ)
- 1: 白から黒への変化点
- 2: 変化点(0、1の両エッジ)



<レベル> エッジを検出するレベルを指定します。(0~512)

<モード> エッジの検出方法を指定します。省略時は0が指定されます。

- 0: 平均輝度の絶対値
- 1: 平均輝度の差分値
- 2: 面積の絶対値
- 3: 面積の差分値



<2値下限> 2値化する際の下限レベルを指定します。(0~254 下限 < 上限)
省略時は0が指定されます。

<2値上限> 2値化する際の上限レベルを指定します。(1~255 下限 < 上限)
省略時 255 を指定します。

第 21 章 視覚制御 (ロボットコントローラ:オプション)

注意 : 処理範囲をウィンドウで指定します。

: 可 x : 不可

直線 (2点指示)	Windmake P	
直線 (長さ、角度)	Windmake L	
円	Windmake C	x
楕円	Windmake E	x
扇	Windmake S	
四角	Windmake R	

: 指定したウィンドウの位置が画面をはみ出す場合、実行結果はエラーになります。

: 以下は処理結果取得関数で得ることができるデータです。

VISSTATUS (n)	
n	項目
0	実行結果 0=正常 -1=異常
1	エッジ検出数
2	実行時間

VISGETNUM (a, b)	
b	a = 0 ~ 511
0	Unknown
1	X 座標値
2	Y 座標値
3	角度 (注意)
4	Unknown
5	Unknown
6	Unknown
7	Unknown
8	Unknown
9	Unknown

: 処理範囲を扇 (モード=0) ウィンドウで指定した場合にのみ計測結果 (角度) を得ることができます。

: 処理画面はVISWORKPLNで確定した画面になります。

: 本命令はロボットコントローラでは μ Visionボード (オプション) が必要です。

: ステップ数を大きくした場合、検出時間は短縮されますが、検出分解能は低くなります。

関連項目

WINDMAKE、VISWORKPLN、VISGETNUM、VISSTATUS


用例

```
VISSCREEN 1,0,1      '描画面 0 番に即時描画します。
VISPLNOUT 0          '
VISCLS 0             '
WINDMAKE R,1,300,20,0,0 'ウィンドウ 1 番を矩形ウィンドウに設定します。
CAMIN 2              'カメラ映像を格納メモリに取得します。
VISWORKPLN 0         '対象を格納メモリ 0 番に指定します。
VISPLNOUT 0          '
VISEDGE 1,100,100,1,0,128 'エッジを計測します。
WINDDISP 1           '
I1 = VISSTATUS(0)    '
IF I1 = 0 THEN       '
  FOR I1 = 0 TO VISSTATUS(1)-1 '
    VISXCROSS VISPOSX(I1),VISPOSY(I1) '
  NEXT I1
  I1 = VISSTATUS(1)
  IF I1 = 0 THEN
    VISLOC 10,10
    VISPRINT "エッジは見つかりません。"
  END IF
ELSEIF I1 <> 0 THEN '
  VISLOC 10,10
  VISPRINT "計測できません。"
END IF
```

21.7 コード認識

VISREADQR (ステートメント)

機能	QR コードを読み取ります。
書式	VISREADQR <ウィンドウ番号>, <X 座標>, <Y 座標>, <モード> [, <2 値下限> [, <2 値上限>]]
説明	<p><ウィンドウ番号> ウィンドウの番号を指定します。(0~511)</p> <p><X 座標> X 座標を指定します。(0~511)</p> <p><Y 座標> Y 座標を指定します。(0~479)</p> <p><モード> 2 値化の方法を指定します。</p> <p>0 : 自動 2 値化 (判別分析法で処理範囲内を 2 値化します。)</p> <p>1 : 指定値で 2 値化 (命令中の 2 値化レベルに基づき 2 値化します。)</p> <p><2 値下限> 2 値化する際の下限レベルを指定します。(0~254 下限 < 上限) 省略時 0 を指定します。</p> <p><2 値上限> 2 値化する際の上限レベルを指定します。(1~255 下限 < 上限) 省略時 255 を指定します。</p>



- 注意 : 処理範囲をウィンドウで指定します。
- : 指定できるウィンドウの形状は矩形の角度0°のみです。その他のウィンドウまたは、指定したウィンドウの位置が画面からはみ出した場合エラーになります。
- : 処理対象はVISWORKPLNで指定した画面になります。
- : コードの内容はボード内のメモリに格納され、VISGETSTRで取得することが可能です。
- : コードにエラーなどがあり、読み取れなかった場合、VISSTATUS(0)の結果が-1になります。
- : 以下は処理結果取得関数で得ることができるデータです。

VISSTATUS (n)	
n	項目
0	実行結果 0=正常 -1=異常
1	文字数 (バイト単位)
2	実行時間

: 本命令はロボットコントローラではμ Visionボード (オプション) が
必要です。

VISGETNUM (a, b)				
b	a = 0	a = 1	a = 2	a = 3
0	文字数 (バイト単位)	unknown	unknown	unknown
1	X 座標値	基準マーク 1 X 座標値	基準マーク 2 X 座標値	基準マーク 3 X 座標値
2	Y 座標値	基準マーク 1 Y 座標値	基準マーク 2 Y 座標値	基準マーク 3 Y 座標値
3	角度	unknown	unknown	unknown
4	幅	unknown	unknown	unknown
5	高さ	unknown	unknown	unknown
6	バージョン	unknown	unknown	unknown
7	セルサイズ	unknown	unknown	unknown
8	モデル識別 [V1.4 以降]	unknown	unknown	unknown
9	unknown	unknown	unknown	unknown

関連項目

WINDMAKE、VISWORKPLN、VISGETNUM、VISSTATUS、VISGETSTR

第 21 章 視覚制御 (ロボットコントローラ:オプション)

用例

```
VISSCREEN 1,0,1      '
VISCLS               '
WINDMAKE R,1,512,480,0,2 'ウィンドウ 1 番を矩形ウィンドウに設定します。
CAMIN 1              'カメラ映像を格納メモリに取得します。
VISPLNOUT 0          '
VISREADQR 1,0,0,0    'QR コードの読み取り
I1 = VISSTATUS(0)    '
VISPRINT I1,VISSTATUS(1) '
IF I1 = 0 THEN      '
    VISLOC 10,10    '
    VISPRINT VISGETSTR(1,VISSTATUS(1)) '
END IF              '
VISCAMOUT 1         '
```

21.8 ラベリング

BLOB (ステートメント)

機能 ラベリングを実行します。

書式 BLOB <ウィンドウ番号>, <X 座標>, <Y 座標>, <処理対象>, <2 値下限> [, <2 値上限> [, <連結> [, <面積下限> [, <ソート>]]]]

説明 <ウィンドウ番号> ウィンドウの番号を指定します。(0~511)

<X 座標> X 座標を指定します。(0~511)

<Y 座標> Y 座標を指定します。(0~479)

<処理対象> ラベリングで求める対象を指定します。(0 または 1)

0 : 黒 (輝度値 < 2 値化下限 , 2 値化上限 < 輝度値)

1 : 白 (2 値化下限 輝度値 2 値化上限)

<2 値下限> 2 値化する際の下限レベルを指定します。(0~254 下限 < 上限)

<2 値上限> 2 値化する際の上限レベルを指定します。(1~255 下限 < 上限)

省略時 255 を指定します。

<連結> 連結の条件を指定します。(0 または 1)

0 : 連結 4 近傍 (左右、上下の隣り合う画素の状態をチェック)

1 : 連結 8 近傍 (左右、上下、に斜めも含めた隣り合う画素の状態をチェック)

<面積下限> ラベリングの際無視する面積値の下限を指定します。


(0~245760)

<ソート> ラベリングで求めた番号の並び替えを指定します。(0~2)

0 : 求められた順序

1 : 面積値降順

2 : 面積値昇順



ラベリングの例

第 21 章 視覚制御 (ロボットコントローラ:オプション)

- 注意 : 処理範囲をウィンドウで指定します。
: 指定したウィンドウの位置が画面をはみ出す場合、実行結果はエラーになります。
: 指定できるウィンドウの形状は矩形の角度0°のみです。その他のウィンドウの場合、エラーになります。
: 処理対象はVISWORKPLNで指定した画面になります。
: 以下は処理結果取得関数で得ることができるデータです。

VISSTATUS (n)	
n	項目
0	実行結果 0=正常 -1=異常
1	ラベル数
2	実行時間

VISGETNUM (a, b)	
b	a = 0 ~ max511
0	面積
1	重心 X 座標値
2	重心 Y 座標値
3	unknown
4	フィレ径原点 Y 座標
5	フィレ径原点 X 座標
6	フィレ径幅
7	フィレ径高さ
8	unknown
9	unknown

: 本命令はロボットコントローラでは μ Visionボード (オプション) が必要です。

関連項目 WINDMAKE、VISWORKPLN、VISGETNUM、VISSTATUS

用例

```
VISSCREEN 1,0,1      '描画面面 0 番に即時描画します。
VISCLS 0             '
WINDMAKE R,1,512,480,0,2 'ウィンドウ 1 番を矩形ウィンドウに設定します。
CAMIN 1             'カメラ映像を格納メモリ 0 番に指定します。
VISPLNOUT 0         '
VISWORKPLN 0        '対象を格納メモリ 0 番に指定します。
BLOB 1,0,0,0,128    'ラベリングを実行します。
I1 = VISSTATUS(0)   '
IF I1 = 0 THEN      '
    I2 = VISSTATUS(1) '
    VISDEFCHAR 1,1,2  '
    VISLOC 10,10     '
    VISPRINT I1,I2   '
    IF I2 <> 0 THEN  '
        FOR I1 = 0 TO I2 -1 '
            VISLOC 10,11 '
            VISPRINT VISGETNUM(I1,1),VISGETNUM(I1,2) '
            VISCROSS VISGETNUM(I1,1),VISGETNUM(I1,2) '
        NEXT I1
    END IF
END IF
VISCAMOUT 1         '

```

BLOBMEASURE (ステートメント)

機能 対象ラベル番号の特徴計測を行いません。



書式 BLOBMEASURE <ラベル番号>, <特徴>

説明 <ラベル番号> ラベリングで求めたラベル番号を指定します。(0 ~ 511)

<特徴> 求めたい特徴を指定します。(0 または 1)

0 : 主軸角度

1 : 周囲長



2値化は元画像を変えることなく内部で自動的に行なっています。

あらかじめ2値化処理する必要はありません。

注意 : 本関数を実行する前に、BLOBであらかじめラベリングする必要があります。

: 周囲長を求める場合は、ラベリングを実行した際の元画像を残しておく必要があります。

: 以下は処理結果取得関数で得ることができるデータです。

VISSTATUS (n)	
n	項目
0	実行結果 0=正常 -1=異常
1	unknown
2	実行時間

VISGETNUM (a, b)	
b	a = 0 ~ max511
0	面積
1	重心 X 座標値
2	重心 Y 座標値
3	主軸角角度
4	フィレ径原点 X 座標
5	フィレ径原点 Y 座標
6	フィレ径幅
7	フィレ径高さ
8	周囲長
9	unknown

: 本命令はロボットコントローラでは μ Visionボード (オプション) が必要です。

関連項目 BLOB

用例


```
VISSCREEN 1,0,1           '描画画面 0 番に即時描画します。
WINDMAKE R,1,512,480,0,2   'ウィンドウ 1 番を矩形ウィンドウに設定します。
CAMIN 1                   'カメラ映像を格納メモリに取得します。
BLOB 1,0,0,0,128          'ラベリングを実行します。
IF VISSTATUS(0)=0.0 THEN  '
  IF VISSTATUS(1)<>0.0 THEN '
    FOR I1 = 0 TO VISSTATUS(1)-1
      BLOBMEASURE I1,0      'I1 ラベル番号の主軸角度を求めます。
      VISCROSS VISGETNUM(I1,1),VISGETNUM(I1,2),10,20,VISGETNUM(I1,3)
    NEXT I1
  END IF '
END IF'
```

BLOBLABEL（関数）

機能 指定座標のラベル番号を取得します。

書式 BLOBLABEL (<X座標>, <Y座標>)

説明 <X座標> X座標を指定します。(0~511)
<Y座標> Y座標を指定します。(0~479)



ラベル番号の取得例

注意 : 本関数を実行する前に、BLOBであらかじめラベリングする必要があります。
: 指定した座標に存在するラベル番号を取得します。
: ラベル番号が存在しない場合-1を返します。
: 本命令はロボットコントローラではμ Visionボード（オプション）が必要です。

関連項目 BLOB

用例

```
VISSCREEN 1,0,1           '描画面面 0 番に即時描画します。
WINDMAKE R,1,512,480,0,2  'ウィンドウ 1 番を矩形ウィンドウに設定します。
CAMIN 1                   'カメラ映像を格納メモリに取得します。
BLOB 1,0,0,0,128         'ラベリングを実行します。
IF VISSTATUS(0)=0.0 THEN  '
  IF VISSTATUS(1)<>0.0 THEN'
    IF BLOBLABEL(100,100)<>-1 THEN
      '
      VISLOC 100,100,1 '
      VISPRINT "ラベル番号=" ;BLOBLABEL(100,100)
      '
    END IF
  END IF
END IF
```

BLOBCOPY (ステートメント)

機能 対象ラベル番号をコピーします。


書式 BLOBCOPY <ラベル番号>, <コピー先画面>, <X 座標>, <Y 座標>

説明 <ラベル番号> ラベリングで求めたラベル番号を指定します。(0~511)

<コピー先画面> コピー先の格納メモリ番号を指定します。(0~3)

<X 座標> コピー先の原点 X 座標を指定します。(0~511)

<Y 座標> コピー先の原点 Y 座標を指定します。(0~479)



BLOBCOPYの例

注意 : 本関数を実行する前に、BLOBであらかじめラベリングする必要があります。
: コピーする際は元画面(ラベリング対象画面)を参照しますので、画面を変更しないでください。
: 本命令はロボットコントローラでは μ Visionボード(オプション)が必要です。

関連項目 BLOB

用例

```
VISSCREEN 0,1,1      '格納メモリ 1 番に即時描画します。
VISCLS 128          '画面をクリアします。
VISSCREEN 1,0,1      '描画面面 0 番に即時描画します。
VISCLS 0            '
WINDMAKE R,1,512,480,0,2 'ウィンドウ 1 番を矩形ウィンドウに設定します。
CAMIN 1             'カメラ映像を格納メモリに取得します。
BLOB 1,0,0,0,128    'ラベリングを実行します。
I1 = VISSTATUS(0)   '
IF I1 = 0 THEN      '
    I1 = VISSTATUS(1) '
    IF I1<>0 THEN    '
        BLOBCOPY 0,1,100,100 '格納メモリ 1 番にラベル 0 番をコピーします。
    END IF          '
END IF              '
VISPLNOUT 0         '
DELAY 2000          '
VISPLNOUT 1         '
DELAY 2000          '
VISCAMOUT 1         '

```



21.9 サーチ機能

SHDEFMODEL (ステートメント)

機能 サーチモデルの登録をします。

書式 SHDEFMODEL <モデル番号>, <X 座標>, <Y 座標>, <幅>, <高さ>, <オフセット X>, <オフセット Y>[, <オフセット角度>]

説明 <モデル番号> 登録するモデルの番号を指定します。(0~99)
<X 座標> 登録モデルの原点 X 座標を指定します。(16~485)
<Y 座標> 登録モデルの原点 Y 座標を指定します。(16~463)
<幅> 登録モデルの幅を指定します。(10~256)
<高さ> 登録モデルの高さを指定します。(10~256)
<オフセット X> 原点からのオフセット X を指定します。(-511~+511)
<オフセット Y> 原点からのオフセット Y を指定します。(-511~+511)
<オフセット角度> 角度原点からのオフセット角度を指定します。(-360~360)
[V1.4 以降]



注意 : 登録モデルは画面端から内側16画素以上離れていなければ登録できません。

: 基準座標はモデルサーチ時に検出する点をどこにするかを指定するものです。

: 登録モデルはある程度の輝度分布と特徴が必要です。あまり輝度分布が平坦すぎるもの、逆に細かい変化が多すぎる場合登録できません。

: すでに登録されている番号を指定した場合上書きします。

: 登録の可否は命令実行後、VISSTATUSにより知ることができます。

: 本命令を実行時に処理画面3番をワークエリアとして使用するため処理画面3番のデータは保証されません。また、処理画面3番 (VISWORKPLN 3) は処理できません。

VISSTATUS (n)	
n	項目
0	実行結果 0 = 正常 -1 = 指定範囲エラー -2 = スペースフル -3 = 均一モデル -4 = 複雑 1,2 = サーチ時間大 3,4 = 角度特定不可[V1.4以降]
1	未使用 0
2	実行時間

: 本命令はロボットコントローラでは μ Visionボード (オプション) が必要です。

: 本命令実行時に電源をOFFしないでください。次の電源ON時に正常に終了しなかったと判断し、視覚に関する情報を初期化します。

関連項目

SHREFMODEL、SHDISPMODEL、SHCLRMODEL、SHMODEL

用例

```

VISSCREEN 1,0,1          '描画面面 0 番に即時描画します。
VISCLS 0                 '
VISRECT 100,100,100,100 '
CAMIN 1                  'カメラ映像を格納メモリに取得します。
SHDEFMODEL 1,100,100,100,100,50,50 'モデルを登録します。
I1 = VISSTATUS(0)       '
VISLOC 10,10            '
IF I1 = 0 THEN VISPRINT "登録完了" ELSE VISPRINT "登録できません。"
'
VISCAMOUT 1             '

```

SHREFMODEL (ステートメント)

機能 登録モデルデータを参照します。

書式 SHREFMODEL (<モデル番号>, <項目>)

説明 <モデル番号> 参照モデル番号を指定します。(0~99)

<項目> 参照モデルのデータ種類を指定します。(0~8)

0: ステータス (モデルの登録有無 有 = 0 無 = -1)

1: 登録モデルの幅

2: 登録モデルの高さ

3: 登録モデルのオフセット X

4: 登録モデルのオフセット Y

5: 登録モデルのファイルサイズ

6: 登録可能ファイルサイズ (残り容量)

7: 登録モデルのオフセット角度 [V1.4 以降]

8: 互換モード (1: 角度計測無し用、2: 角度計測有り用、3: 角度計測無し+有り用) [V1.4 以降]

関連項目 SHDEFMODEL

用例

```
VISSCREEN 1,0,1      |
VISCLS 0             |
IF SHREFMODEL(1,0) = 0 THEN  |登録の有無を確認します。
  VISLOC 10,1        |
  VISPRINT "幅=" ;SHREFMODEL(1,1)  |幅を表示します。
  VISLOC 10,2        |
  VISPRINT "高さ=" ;SHREFMODEL(1,2) |高さを表示します。
  VISLOC 10,3        |
  VISPRINT "X=" ;SHREFMODEL(1,3)   |基準 X 座標を表示します。
  VISLOC 10,4        |
  VISPRINT "Y=" ;SHREFMODEL(1,4)   |基準 Y 座標を表示します。
  VISLOC 10,5        |
  VISPRINT "サイズ=" ;SHREFMODEL(1,5) |ファイルサイズを表示します。
  VISLOC 10,6        |
  VISPRINT "残り=" ;SHREFMODEL(1,6) |残り容量を表示します。
END IF               |
```

SHCOPYMODEL (ステートメント)

機能 登録モデルをコピーします。

書式 SHCOPYMODEL <コピー元モデル番号> , <コピー先モデル番号>

説明 <コピー元モデル番号> コピーするモデルの番号を指定します。(0~99)
<コピー先モデル番号> 新しいモデル番号を指定します。(0~99)

注意 : コピー元と先が同じ番号の場合エラーになります。
: コピー元のファイルがない場合、また残り容量が足りない場合、コピーしません。
: 以下は処理結果取得関数で得ることができるデータです。

VISSTATUS (n)	
n	項目
0	実行結果 0=正常 -1=異常
1	unknown
2	unknown

: 本命令はロボットコントローラでは μ Visionボード (オプション) が必要です。
: 本命令実行時に電源をOFFしないでください。次の電源ON時に正常に終了しなかったと判断し、視覚に関する情報を初期化します。

関連項目 SHDEFMODEL、SHREFMODEL

用例

```
VISSCREEN 1,0,1      ;
VISCLS 0             ;
SHCOPYMODEL 2,0      ;モデル2番の情報を0番にコピーします。
VISLOC 10,10        ;
I1 = VISSTATUS(0)
IF I1 = 0 THEN VISPRINT "コピー完了" ELSE VISPRINT "コピー失敗"
```

SHCLRMODEL (ステートメント)

機能 登録モデルを消去します。

書式 SHCLRMODEL <モデル番号>

説明 <モデル番号> 消去するモデル番号を指定します。(0~99)

注意 : 指定したモデル番号が存在しないときは何もしません。
: 本命令はロボットコントローラでは μ Vision ボード (オプション) が
必要です。
: 本命令実行時に電源をOFFしないでください。次の電源ON時に正常に
終了しなかったと判断し、視覚に関する情報を初期化します。

関連項目 SHDEFMODEL、SHREFMODEL

用例

```
VISSCREEN 1,0,1      |
VISCLS 0              |
SHCLRMODEL 1         |登録モデル 1 番を消去します。
I1 = SHREFMODEL(1,0) |
VISLOC 10,10         |
IF I1 = -1 THEN VISPRINT "消去完了" ELSE VISPRINT "消去失敗"
```

SHDISPMODEL (ステートメント)

機能 登録モデルを画面に表示します。

書式 SHDISPMODEL <モデル番号> , <表示先画面> , <X 座標> , <Y 座標>

説明


- <モデル番号> 表示するモデルの番号を指定します。(0~99)
- <表示先画面> 表示する際の格納メモリ番号を指定します。(0~3)
- <X 座標> 登録モデルの原点 X 座標を指定します。(0~511)
- <Y 座標> 登録モデルの原点 Y 座標を指定します。(0~479)

注意 : 指定したモデル番号が存在しないときは何もしません。
: 本命令はロボットコントローラでは μ Visionボード (オプション) が
必要です。

関連項目 SHDEFMODEL


用例

VISSCREEN 0,0,1	'格納メモリ 0 番に即時描画します。
VISPLNOUT 0	'格納メモリ 0 番をモニタに表示します。
SHDISPMODEL 1,0,100,100	'モデル 1 番を画面に表示します。



[開始角度] から [終了角度] の範囲に原点角度のある対象を角度計測します。左図で示すように(1), (2)どちらの条件でも角度計測の範囲は同じになります。

(1) [開始角度] = -45°, [終了角度] = 45° (2) [開始角度] = -45°, [終了角度] = -315°



計測結果[原点角度]にはサーチモデルに登録した画像とのズレ角度を格納します。また、計測結果[角度]にはサーチモデルに登録した[わせつ角度]を[原点角度]に加算した結果を格納します。

- 注意** :
- : サーチするモデルをSHDEFMODELで登録する必要があります。
 - : 個数を2以上に設定した場合、設定個数サーチできなければ検出できた結果だけを格納します。
 - : サーチには時間がかかる場合がありますが、制限時間内にサーチが終了しない場合タイムアウトになります。設定はパソコンで行ないます。(初期値2秒)
 - : 対象画面の状態によっては、一致度を高めに設定するとサーチできない場合があります。そのような場合、一致度を下げるなどの調整をしてください。
 - : 処理範囲をウィンドウで指定します。
 - : 指定したウィンドウの位置が画面をはみ出す場合、実行結果はエラーになります。

第 21 章 視覚制御 (ロボットコントローラ:オプション)

- : 指定できるウィンドウの形状は矩形の角度0°のみです。その他のウィンドウの場合、エラーになります。
- : 処理対象はVISWORKPLNで指定した画面になります。
- : 本命令を実行時に処理画面3番をワークエリアとして使用するため処理画面3番のデータは保証されません。処理画面3番 (VISWORKPLN 3) は処理できません。
- : 以下は処理結果取得関数で得ることができるデータです。

VISSTATUS (n)	
n	項目
0	実行結果 0 = 正常 -1 = モデル未登録 -2 = 失敗 -3 = タイムアウト
1	個数
2	実行時間

VISGETNUM (a, b)	
b	a = 0 ~ 49
0	個数
1	X 座標値
2	Y 座標値
3	一致度
4	角度[V1.4]
5	原点 X 座標値[V1.4]
6	原点 Y 座標値[V1.4]
7	原点角度[V1.4]
8	Unknown
9	Unknown

- : 本命令は μ Visionボード (オプション) が必要です。
- : サーチモデルサイズとウィンドウサイズが同じ場合、その位置での一致度のみ計算します。
- : [開始角度]=0, [終了角度]=0 に設定すると角度計測を行いません。
- : [開始角度]と[終了角度]を 0 以外の同じ値に設定すると、[開始角度]=0, [終了角度]=360 と同じ角度計測を行います

関連項目

WINDMAKE、VISWORKPLN、VISGETNUM、VISSTATUS、SHDEFMODEL

用例

```
VISSCREEN 1,0,1          '描画面 0 番に即時描画します。
VISCLS 0                  '
VISPLNOUT 0              '
WINDMAKE R,1,512,480,0,2 'ウィンドウ 1 番を矩形ウィンドウに設定します。
CAMIN 1                   'カメラ映像を格納メモリに取得します。
VISWORKPLN 0             '対象を格納メモリ 0 番に指定します。
SHMODEL 1,0,0,1,80      'モデル 1 番と一致度 80%の部分を画面からサーチしま
                          'す。

I1 = VISSTATUS(0)        '
VISLOC 10,10             '
VISDEFCHAR 1,1,3         '
VISPRINT I1              '
IF I1 = 0 THEN           '
    VISPRINT VISGETNUM(0,1),VISGETNUM(0,2)
                          '
    VISCROSS VISPOX(0),VISPOY(0)
                          '
END IF
```

SHDEFCORNER (ステートメント)

機能 コーナーサーチの条件を設定します。

書式 SHDEFCORNER <距離> , <間隔> , <幅> , <高さ>


説明 <距離> コーナーサーチのパッドのコーナーからの距離を指定します。

(1~10)

<間隔> コーナーサーチのパッドの間隔を指定します。(1~10)

<幅> コーナーサーチのパッドの幅を指定します。(1~10)

<高さ> コーナーサーチのパッドの高さを指定します。(1~10)



注意 : 本命令は一時設定であり、初期値の恒久的変更は伴いません。
: 本命令はロボットコントローラではμ Visionボード (オプション) が必要です。
: 間隔を大きくすれば、検出の際外乱に強くなりますが、検出精度は低くなります。
: 工場出荷時の初期値は、距離=4、間隔=1、幅=3、高さ=3 に設定されています。

関連項目 SHCORNER

用例

SHDEFCORNER 4,1,3,3

SHCORNER (ステートメント)

機能 コーナーをサーチします。

書式 SHCORNER <ウィンドウ番号> , <X座標> , <Y座標> , <レベル差> , <モード>

説明


<ウィンドウ番号> ウィンドウの番号を指定します。(0~511)

<X座標> X座標を指定します。(0~511)

<Y座標> Y座標を指定します。(0~479)

<レベル差> コーナーサーチの検出レベルを指定します。(0~255)

<モード> コーナーサーチの対象を指定します。(0~7)



第 21 章 視覚制御 (ロボットコントローラ:オプション)

- 注意 : 処理範囲をウィンドウで指定します。
 : 指定したウィンドウの位置が画面をはみ出す場合、実行結果はエラーになります。
 : 指定できるウィンドウの形状は矩形の角度0°のみです。その他のウィンドウの場合、エラーになります。
 : 処理対象はVISWORKPLNで指定した画面になります。
 : 本命令を実行時に処理画面3番をワークエリアとして使用するため処理画面3番のデータは保証されません。また、処理画面3番 (VISWORKPLN 3) は処理できません。
 : 以下は処理結果取得関数で得ることができるデータです。

VISSTATUS(n)	
n	項目
0	実行結果 0=正常 -1=異常
1	個数
2	実行時間

VISGETNUM (a, b)	
b	a = 0 ~ 511
0	個数
1	X 座標値
2	Y 座標値
3	Unknown
4	レベル
5	Unknown
6	Unknown
7	Unknown
8	Unknown
9	Unknown

: 本命令はロボットコントローラでは μ Visionボード (オプション) が必要です。

関連項目

WINDMAKE、VISWORKPLN、VISGETNUM、VISSTATUS、SHDFCORNER

用例

```


VISSCREEN 1,0,1      '描画面 0 番に即時描画します。
VISCLS 0             '
WINDMAKE R,1,512,480,0,2 'ウィンドウ 1 番を矩形ウィンドウに設定します。
CAMIN 1              'カメラ映像を格納メモリに取得します。
VISWORKPLN 0         '対象を格納メモリ 0 番に指定します。
SHCORNER 1,0,0,180,0 '黒の左下コーナーをサーチします。
I1 = VISSTATUS(0)    '
IF I1 = 0 THEN       '
  I2 = VISSTATUS(1)  '
  IF I2 <> 0 THEN    '
    FOR I1 = 0 TO I2-1 '
      VISCROSS VISGETNUM(I1,1),VISGETNUM(I1,2) '
    '
    NEXT I1          '
  END IF             '
END IF               '
END IF               '
  
```

SHDEFCIRCLE (ステートメント)

機能 円サーチの条件を設定します。

書式 SHDEFCIRCLE <間隔>, <幅>

説明 <間隔> 円サーチのパッドの間隔を指定します。(1~10)
<幅> 円サーチのパッドの幅を指定します。(1~10)



注意 : 本命令は一時設定であり、初期値の恒久的変更は伴いません。
: 本命令はロボットコントローラではμ Visionボード (オプション) が必要です。
: 間隔を大きくすれば、検出の際外乱に強くなりますが、検出精度は低くなります。
: 工場出荷時の初期値は、間隔=1、幅=3 に設定されています。

関連項目 SHCIRCLE

用例 SHDEFCIRCLE 1,3

SHCIRCLE (ステートメント)

機能 円をサーチします。

書式 SHCIRCLE <ウィンドウ番号>, <X座標>, <Y座標>, <半径>, <レベル差>, <モード>

説明 <ウィンドウ番号> ウィンドウの番号を指定します。(0~511)


<X座標> X座標を指定します。(0~511)

<Y座標> Y座標を指定します。(0~479)

<半径> サーチする円の半径を指定します。(3~240)

<レベル差> 円サーチの検出レベルを指定します。(0~255)

<モード> 円サーチの対象を指定します。(0または1)



- 注意 : 処理範囲をウィンドウで指定します。
 : 指定したウィンドウの位置が画面をはみ出す場合、実行結果はエラーになります。
 : 指定できるウィンドウの形状は矩形の角度0°のみです。その他のウィンドウの場合、エラーになります。
 : 処理対象はVISWORKPLNで指定した画面になります。
 : 本命令を実行時に処理画面3番をワークエリアとして使用するため処理画面3番のデータは保証されません。また、処理画面3番 (VISWORKPLN 3) は処理できません。
 : 以下は処理結果取得関数で得ることができるデータです。

VISSTATUS (n)	
n	項目
0	実行結果 0=正常 -1=異常
1	個数
2	実行時間

VISGETNUM (a, b)	
b	a = 0 ~ 511
0	個数
1	X 座標値
2	Y 座標値
3	Unknown
4	レベル
5	Unknown
6	Unknown
7	Unknown
8	Unknown
9	Unknown

- : 本命令はロボットコントローラではμ Visionボード (オプション) が必要です。
 : 指定したウィンドウのサーチ範囲が大きかつ半径が小さい場合、処理時間が増大しタイムアウトエラーになる場合があります。

関連項目

WINDMAKE、VISWORKPLN、VISGETNUM、VISSTATUS、SHDEFRCIRCLE

用例

```

VISSCREEN 1,0,1      '描画面 0 番に即時描画します。
VISCLS 0             '
WINDMAKE R,1,512,480,0,2 'ウィンドウ 1 番を矩形ウィンドウに設定します。
CAMIN 1              'カメラ映像を格納メモリに取得します。
VISWORKPLN 0         '対象を格納メモリ 0 番に指定します。
SHCIRCLE 1,0,0,30,128,1 '黒の円をサーチします。
I1 = VISSTATUS(0)   '
VISLOC 10,10        '
VISPRINT I1          '
IF I1 = 0 THEN      '

```

第 21 章 視覚制御 (ロボットコントローラ:オプション)

```
I2 = VISSTATUS(1)      '  
IF I2 <> 0 THEN      '  
    FOR I1 = 0 TO I2-1  '  
        VISCROSS VISGETNUM(I1,1),VISGETNUM(I1,2)  '  
    NEXT I1          '  
END IF              '  
END IF              '
```

21.10 結果取得

VISGETNUM (関数)

機能 画像処理結果を格納メモリから取得します。

書式 VISGETNUM (<パラメータ 1>, <パラメータ 2>)

説明 <パラメータ 1> 取得する処理結果の番号を指定します。(0~511)

<パラメータ 2> 取得する処理結果の種類を指定します。(0~9)

得られる値は単精度実数型定数 (F 型) です。

注意 : 処理結果は事前に行なった画像処理命令によって格納されている結果の内容が異なります。画像処理の命令を参照してください。
: 結果は次の画像処理命令が実行されるまで保持されていますので何度でも取得できます。
: 事前の画像処理命令では意図していない格納先を指定した場合の値は未知数になります。
: 本命令はロボットコントローラでは μ Vision ボード (オプション) が必要です。

関連項目 VISMEASURE、VISPROJ、VISEDGE、VISREADQR、BLOB、BLOBMEASURE、SHMODEL、SHCORNER、SHCIRCLE、VISPOX、VISPOY

用例

```
VISSCREEN 1,0,1      '描画画面 0 番に即時描画します。
VISCLS 0             '
WINDMAKE R,1,512,480,0,2 'ウィンドウ 1 番を矩形ウィンドウに設定します。
CAMIN 1              'カメラ映像を格納メモリに取得します。
VISPLNOUT 0         '
VISWORKPLN 0        '対象を格納メモリ 0 番に指定します。
BLOB 1,0,0,0,128    'ラベリングを実行します。
I1 = VISSTATUS(0)   '
IF I1 = 0 THEN      '
    I2 = VISSTATUS(1) '
    IF I2 <> 0 THEN   '
        FOR I1 = 0 TO 15 '
            VISDEFCHAR 1,1,0 '
            VISLOC 10,10+I1 '
            VISPRINT "X=";VISGETNUM(I1,1),VISGETNUM(I1,2) '
        NEXT I1      '
    END IF          '
END IF              '
END IF              '
```

VISGETSTR (関数)

機能 コード認識結果を取得します。

書式 VISGETSTR (<先頭文字番号>, <文字数>)

説明 <先頭文字番号> 取得する文字の先頭番号を指定します。(1~611)
<文字数> 取得する文字数を指定します。(1~240)

注意 : 取得する文字の長さが未知である場合、各命令の処理結果を参照してください。
 : 本命令はロボットコントローラでは μ Visionボード (オプション) が必要です。

関連項目 VISREADQR、VISGETNUM

用例

```
VISSCREEN 1,0,1      |
VISCLS 0             |
WINDMAKE R,1,512,480,0,2 | ウィンドウ 1 番を矩形ウィンドウに設定します。
CAMIN 1              | カメラ映像を格納メモリに取得します。
VISPLNOUT 0         |
VISREADQR 1,0,0,0   | QR コードの読み取り
I1 = VISSTATUS(0)   |
VISPRINT I1,VISSTATUS(1) |
IF I1 = 0 THEN      |
    VISLOC 10,10    |
    VISPRINT VISGETSTR(1,VISSTATUS(1)) |
END IF              |
VISCAMOUT 1         |
```

VISPOSX (関数)

機能 画像処理結果 (X 座標) を格納メモリから取得します。

書式 VISPOSX (<パラメータ>)

説明 <パラメータ> 取得する処理結果 (X 座標) の番号を指定します。(0~511)
得られる値は単精度実数型定数 (F 型) です。

注意 : VISGETNUMのパラメータ1を1に指定した場合と同じです。
VISGETNUM (n, 1) = VISPOSX (n)
: 処理結果は事前に行なった画像処理命令によって格納されている結果の内容が異なります。画像処理の命令を参照してください。
: 結果は次の画像処理命令が実行されるまで保持されていますので何度でも取得できます。
: 事前の画像処理命令では意図していない格納先を指定した場合の値は未知数になります。
: 本命令はロボットコントローラでは μ Visionボード (オプション) が必要です。

関連項目 VISMEASURE、VISPROJ、VISEDGE、VISREADQR、BLOB、BLOBMEASURE、SHMODEL、SHCORNER、SHCIRCLE、VISGETNUM、VISPOSY

用例

```
VISSCREEN 1,0,1      '描画画面 0 番に即時描画します。
VISCLS 0             '
WINDMAKE R,1,512,480,0,2 'ウィンドウ 1 番を矩形ウィンドウに設定します。
CAMIN 1              'カメラ映像を格納メモリに取得します。
VISPLNOUT 0          '
VISWORKPLN 0         '対象を格納メモリ 0 番に指定します。
BLOB 1,0,0,0,128     'ラベリングを実行します。
I1 = VISSTATUS(0)    '
IF I1 = 0 THEN       '
  I2 = VISSTATUS(1)  '
  IF I2 <> 0 THEN    '
    FOR I1 = 0 TO 15 '
      VISDEFCHAR 1,1,0 '
      VISLOC 10,10+I1 '
      VISPRINT "X=";VISPOSX(I1), "Y=";VISPOSY(I1) '
    NEXT I1          '
  END IF            '
END IF              '
VISCAMOUT 1         '

```

VISPOSY (関数)

機能 画像処理結果 (Y 座標) を格納メモリから取得します。

書式 VISPOSY (<パラメータ>)

説明 <パラメータ> 取得する処理結果 (Y 座標) の番号を指定します。(0~511)
得られる値は単精度実数型定数 (F 型) です。

注意 : VISGETNUMのパラメータ1を2に指定した場合と同じです。
$$\text{VISGETNUM}(n, 2) = \text{VISPOSY}(n)$$

: 処理結果は事前に行なった画像処理命令によって格納されている結果の内容が異なります。画像処理の命令を参照してください。
: 結果は次の画像処理命令が実行されるまで保持されていますので何度でも取得できます。
: 事前の画像処理命令では意図していない格納先を指定した場合の値は未知数になります。
: 本命令はロボットコントローラでは μ Visionボード (オプション) が必要です。

関連項目 VISMEASURE、VISPROJ、VISEDGE、VISREADQR、BLOB、BLOBMEASURE、SHMODEL、SHCORNER、SHCIRCLE、VISGETNUM、VISPOSX

用例 VISPOSX の用例をご参照ください。

VISSTATUS (関数)

機能 各命令の処理結果をモニタします。

書式 VISSTATUS(<パラメータ>)

説明 <パラメータ> 取得するデータを指定します。(0~2)

0: 実行結果状態

1: 補助データ

2: 処理時間

得られる値は単精度実数型定数 (F 型) です。

注意 : 取得した結果は直前に実行した命令により異なります。各命令の説明を参照してください。

: 処理時間はすべての命令が対象になります。直前に実行した命令の処理時間を得られます。

: 本命令はロボットコントローラでは μ Visionボード (オプション) が必要です。

関連項目 VISMEASURE、VISPROJ、VISEDGE、VISREADQR、BLOB、BLOBMEASURE、SHMODEL、SHCORNER、SHCIRCLE

用例

```
VISSCREEN 1,0,1      '描画画面 0 番に即時描画します。
VISCLS 0             '
WINDMAKE R,1,512,480,0,2 'ウィンドウ 1 番を矩形ウィンドウに設定します。
CAMIN 1              'カメラ映像を格納メモリに取得します。
VISPLNOUT 0         '
VISWORKPLN 0        '対象を格納メモリ 0 番に指定します。
BLOB 1,0,0,0,128    'ラベリングを実行します。
I1 = VISSTATUS(0)   '
I2 = VISSTATUS(1)   '
F1 = VISSTATUS(2)   '
VISLOC 10,9         '
VISPRINT "実行結果=" ; I1 ; "ラベリング数=" ; I2 ; "実行時間(秒)=" ; F1
'
IF I1 = 0 THEN      '
  IF I2 <> 0 THEN    '
    FOR I1 = 0 TO I2 - 1 '
      VISCROSS VISGETNUM(I1,1),VISGETNUM(I1,2)
    '
    NEXT I1          '
  END IF             '
END IF              '
VISCAMOUT 1         '

```

VISREFCAL (関数)

機能 CAL (視覚 - ロボット座標変換) データを取得します。

書式 VISREFCAL (<セット番号>, <データ番号>)

説明 <セット番号> 何番の CAL データ群を使用するかを指定します。
(0~31)

<データ番号> CAL データ番号を指定します。
[Ver. 1.5 以前: 0~11]
[Ver. 1.6 以前: 0~38]

データ番号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
内容	NX	OX	AX	RX	NY	OY	AY	RY	NZ	OZ	AZ	RZ

データ番号	12	13	14	15	16	17	18	19	20
内容	Vx1	Vy1	Vz1	Vx2	Vy2	Vz2	Vx2	Vy2	Vz2

データ番号	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
内容	Rx1	Ry1	Rz1	Rrx1	Rry1	Rrz1	Rx2	Ry2	Rz2	Rrx2	Rry2	Rrz2	Rx3	Ry3	Rz3	Rrx3	Rry3	Rrz3

0-11 : 変換テーブルデータ
12-20 : 視覚座標データ
21-38 : ロボット座標データ


注意 : CALデータ群は32セット記憶することができます。
: CALデータの設定はパソコンから行ないます。
: 本命令はロボットコントローラではμ Visionボード (オプション) が
必要です。

関連項目

用例

```
VISSCREEN 1,0,1          '格納メモリ 0 番に即時描画します。
VISCLS 0                 '
FOR I1 = 0 TO 11         '
    VISLOC 10,10+I1      '
    VISPRINT "Data";I1;"=";VISREFCAL(0,I1)
NEXT I1
```

第 22 章 付録



第 22 章 付録

22.1 文字コード表

表付録1-1 文字コード表

	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F
00																
10																
20		!	”	#	\$	~	&	'	()	*	+	,	-	.	/
30	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
40	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
50	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[¥]	^	_
60	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
70	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	•
80																
90																
A0	•	。	「	」	、	・	ヲ	ア	イ	ウ	エ	オ	ヤ	ユ	ヨ	ツ
B0	-	ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク	ケ	コ	サ	シ	ス	セ	ソ
C0	タ	チ	ツ	テ	ト	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ	マ
D0	ミ	ム	メ	モ	ヤ	ユ	ヨ	ラ	リ	ル	レ	ロ	ワ	ン	ゝ	°
E0																
F0																

22.2 ロボット形態

(1) 16種類の形態

6軸ロボットは、ツール先端の1つの位置と姿勢（X、Y、Z、RX、RY、RZ）に対して、以下に説明するように、腕・ひじ・手首・第6軸・第4軸において違った形態をとることができます。

図付録2-1～2-5に腕・ひじ・手首・第6軸・第4軸に対する、それぞれの形態の違いを説明します。

これらの形態を組み合わせると、1つの位置と姿勢に対して、32種類の形態をとることがわかります。この形態の組み合わせを、表付録2-1に示します。また、図付録2-6にVSシリーズロボットの、腕、ひじ、手首形態の8種類の組み合わせ例を示します。

表付録2-1 ロボット形態


値	第4軸形態	第6軸形態	手首形態	ひじ形態	腕形態
0	SINGLE 4	SINGLE	FLIP	ABOVE	RIGHTY
1	SINGLE 4	SINGLE	FLIP	ABOVE	LEFTY
2	SINGLE 4	SINGLE	FLIP	BELOW	RIGHTY
3	SINGLE 4	SINGLE	FLIP	BELOW	LEFTY
4	SINGLE 4	SINGLE	NONFLIP	ABOVE	RIGHTY
5	SINGLE 4	SINGLE	NONFLIP	ABOVE	LEFTY
6	SINGLE 4	SINGLE	NONFLIP	BELOW	RIGHTY
7	SINGLE 4	SINGLE	NONFLIP	BELOW	LEFTY
8	SINGLE 4	DOUBLE	FLIP	ABOVE	RIGHTY
9	SINGLE 4	DOUBLE	FLIP	ABOVE	LEFTY
10	SINGLE 4	DOUBLE	FLIP	BELOW	RIGHTY
11	SINGLE 4	DOUBLE	FLIP	BELOW	LEFTY
12	SINGLE 4	DOUBLE	NONFLIP	ABOVE	RIGHTY
13	SINGLE 4	DOUBLE	NONFLIP	ABOVE	LEFTY
14	SINGLE 4	DOUBLE	NONFLIP	BELOW	RIGHTY
15	SINGLE 4	DOUBLE	NONFLIP	BELOW	LEFTY
16	DOUBLE 4	SINGLE	FLIP	ABOVE	RIGHTY
17	DOUBLE 4	SINGLE	FLIP	ABOVE	LEFTY
18	DOUBLE 4	SINGLE	FLIP	BELOW	RIGHTY
19	DOUBLE 4	SINGLE	FLIP	BELOW	LEFTY
20	DOUBLE 4	SINGLE	NONFLIP	ABOVE	RIGHTY
21	DOUBLE 4	SINGLE	NONFLIP	ABOVE	LEFTY
22	DOUBLE 4	SINGLE	NONFLIP	BELOW	RIGHTY
23	DOUBLE 4	SINGLE	NONFLIP	BELOW	LEFTY
24	DOUBLE 4	DOUBLE	FLIP	ABOVE	RIGHTY
25	DOUBLE 4	DOUBLE	FLIP	ABOVE	LEFTY
26	DOUBLE 4	DOUBLE	FLIP	BELOW	RIGHTY
27	DOUBLE 4	DOUBLE	FLIP	BELOW	LEFTY
28	DOUBLE 4	DOUBLE	NONFLIP	ABOVE	RIGHTY
29	DOUBLE 4	DOUBLE	NONFLIP	ABOVE	LEFTY
30	DOUBLE 4	DOUBLE	NONFLIP	BELOW	RIGHTY
31	DOUBLE 4	DOUBLE	NONFLIP	BELOW	LEFTY

①腕形態

腕は、第1軸、第2軸、第3軸の値で形態が決まります。

腕形態は、左腕系レフティー（LEFTY）、右腕系ライティー（RIGHTY）の2種類をとることができます。

（J1～J6は各軸を示します。）




図付録2-1 腕形態

②ひじ形態

ひじは、第2軸、第3軸の値で形態が決まります。

ひじの形態はアバップ（ABOVE）とビロー（BELOW）の2種類をとることができます。

（J1～J6は各軸を示します。）



図付録2-2 ひじ形態


③手首形態

手首は、第4軸、第5軸の値で形態が決まります。

手首の形態はフリップ (FLIP) とノンフリップ (NONFLIP) の2種類をとることができます。

ノンフリップは、フリップの形態から手首部の姿勢を変えずに第4軸を180度回転させた形態です。

(J1～J6は各軸を示します。)



図付録2-3 手首形態


④第6軸形態

第6軸形態は、第6軸の値で形態が決まります。

第6軸の形態はシングル (SINGLE) とダブル (DOUBLE) の2種類をとることができます。

第6軸の回転角 θ_6 が $(-180 < \theta_6 \leq 180)$ の場合がシングルで、 $(180 < \theta_6 \leq 360)$ または $-360 < \theta_6 \leq -180$ の場合がダブルです。

$\theta_6 = 180^\circ$ と $\theta_6 = 181^\circ$ では形態が変わります。位置データを数値変更する場合、形態の設定にご注意ください。($\theta_6 = 181^\circ$ に修正する予定で、形態が修正されないと $\theta_6 = -179^\circ$ になります。)



図付録2-4 第6軸形態


⑤第4軸形態

第4軸形態は、第4軸の値で形態が決まります。

第4軸の形態はシングル4 (SINGLE 4) とダブル4 (DOUBLE) の2種類をとることができます。

第4軸の回転角 θ_4 が $(-180 < \theta_4 \leq 180)$ の場合がシングル4で、 $(180 < \theta_4 \leq 185$ または $-185 < \theta_4 \leq -180)$ の場合がダブル4です。


$\theta_4 = 180^\circ$ と $\theta_4 = 181^\circ$ では形態が変わります。位置データを数値変更する場合、形態の設定にご注意ください。($\theta_4 = 181^\circ$ に修正する予定で、形態が修正されないと $\theta_4 = -179^\circ$ になります。)



図付録2-5 第4軸形態


形態の種類1

「レフティー・アバップ・ノンフリップ」




形態の種類2

「レフティー・アバップ・フリップ」




形態の種類3

「レフティー・ビロー・ノンフリップ」




形態の種類4

「レフティー・ビロー・フリップ」




形態の種類5

「ライティー・アバップ・ノンフリップ」




形態の種類6

「ライティー・アバップ・フリップ」




形態の種類7

「ライティー・ビロー・ノンフリップ」




形態の種類8

「ライティー・ビロー・フリップ」



図付録2-6 腕、ひじ、手首形態の組み合わせ例

△注意：CP動作をするコマンドを実行する場合、出発点での位置と姿勢が同じでも、腕・ひじ・手首の形態が異なれば、各軸は異なった動作をして目標位置へ移動します。したがって、出発点での形態が異なる場合でのCP動作による移動は、各軸の設備等への干渉がないことを事前に確認してから、実施してください。
ただし、ツール先端で見た移動経路は、形態が変わっても同一です。




注意：ロボットの構造上、任意の1つの位置と姿勢に対して、すべて16種類の形態がとれるわけではありません。
位置と姿勢によっては、例えば、レフティー・アバップ・ノンフリップの形態しかとれない場合もあります。
(ただし、通常動作範囲内では、レフティー・アバップ・ノンフリップ、またはレフティー・アバップ・フリップの2種類の形態しかとれない場合がほとんどです。また、4軸形態はシングル4の場合がほとんどです。)

(2) 形態の境界

腕・ひじ・手首・第6軸の各種の形態の境界条件について説明します。

腕・ひじ・手首の境界の判定は、第5軸の回転軸と第6軸の回転軸が交わる点「Pw」の位置を使っています。（図付録2-7参照）



図付録2-7 「Pw」の位置

各種形態の境界位置を特異点と呼びます。


MOVE、APPROACH、DEPARTのような、CP動作をするコマンド（p. 3-11「3.3 補間制御」）は、特異点の近傍を通ることはできません。

もし、軌道に特異点近傍がある場合、ERROR6080番台（速度オーバ）または、ERROR6070番台（ソフトリミットオーバ）を発生し、停止することがあります。

①レフティー・ライティー

アーム面に対して垂直方向から見た「Pw」の位置が、第1軸の回転軸より左にある場合がレフティーで、右にある場合がライティーです。


注意：「Pw」の位置が、第1軸の回転軸の上にある場合、2つの形態の境界上にあることとなり、この位置を特異点といいます。




図付録2-8 レフティー・ライティーの境界

②アバップ・ビロー

アーム中心線に対して、「Pw」の位置が+側にある場合がアバップで、-側にある場合がビローです。




図付録2-9 アバップ・ビローの境界（レフティーの場合）




図付録2-10 アバップ・ビローの境界（ライティーの場合）

③フリップ・ノンフリップ

第4軸の回転軸を基準にして、フランジ面の向きが上側にある場合がフリップで、下側にある場合がノンフリップです。（図付録2-11と2-12は下側にあります）




図付録2-11 フリップ・ノンフリップの境界（レフティーの場合）



図付録2-12 フリップ・ノンフリップの境界（ライティーの場合）

④シングル・ダブル

第6軸の回転角 θ_6 が $(-180 < \theta_6 \leq 180)$ の場合がシングルで、 $(180 < \theta_6 \leq 360)$ または $-360 < \theta_6 \leq -180$ の場合がダブルです。



図付録2-13 シングル・ダブルの境界

22.3 環境設定値

テーブル番号	マクロ名	内 容	WINCAPS II
1	cnfSYS	システムパラメータテーブル	—
2	cnfARM	軌道生成パラメータテーブル	アームマネージャ
3	cnfVIS	視覚パラメータテーブル	視覚マネージャ
4	cnfPAC	PAC パラメータテーブル	PAC マネージャ
5	cnfSRV	サーボパラメータテーブル	アームマネージャ
6	cnfSPD	使用条件パラメータテーブル	アームマネージャ
7	cnfITP	インタプリタパラメータテーブル	PAC マネージャ
8	cnfDIO	DIO パラメータテーブル	DIO マネージャ
9	cnfCOM	通信パラメータテーブル	—

備考①：マクロ名は<pacman.h>に定義されています。GETENV、LETENV命令でマクロ名を使う場合は、次のように、そのファイルをインクルードしてください。

```
#INCLUDE <pacman.h>
```

②：任意のテーブルの要素番号のマクロ名は、WINCAPS II の各マネージャで作成することができます。作成手順は、WINCAPS II ガイドを参照してください。

たとえば、アームマネージャで軌道生成パラメータテーブルのマクロ定義ファイルを作成した場合は、次のようにそのファイルをインクルードしてください。

```
#INCLUDE "arm_cnf.h"
```

22.4 使用条件パラメータ

ティーチングペンダントの使用条件ウィンドウ（操作経路：[F2 アーム]－[F6 補助機能]－[F7 使用条件]）、およびWINCAPS IIの使用条件タブ（操作経路：「アームマネージャ」－「ツールメニュー」－「設定」－「使用条件」）に表示される。

番号	表示	出荷時値	電源投入時	内容	備考
7	最適可搬質量設定モード	0	0	0：OFF 1：PTP 動作のみ 2：CP 動作のみ 3：CP, PTP とも有効 (プログラミングマニュアル「4.6 最適可搬質量設定機能」参照)	aspChange () にて変更可
8	床置き/天吊り/壁掛け設定	0	電源 OFF 時の値	0：床置き 1：天吊り 2：壁掛け (Ver. 1.6 以降)	6軸ロボットのみ設定必要
9	先端負荷質量 (g)	機種により異なる	電源 OFF 時の値	ツールとワークを合わせた質量	aspACLDにて変更可
10	先端負荷重心位置 X (mm)	0	電源 OFF 時の値	ツールとワークを合わせた負荷の重心位置の X 成分 (プログラミングマニュアル「4.6 最適可搬質量設定機能」参照)	aspACLDにて変更可
11	先端負荷重心位置 Y (mm)	80	電源 OFF 時の値	ツールとワークを合わせた負荷の重心位置の Y 成分 (プログラミングマニュアル「4.6 最適可搬質量設定機能」参照)	
12	先端負荷重心位置 Z (mm) <4軸ロボット Ver. 1.9 以降> 負荷イナーシャ (kgcm ²)	100	電源 OFF 時の値	ツールとワークを合わせた負荷の重心位置の Z 成分 (プログラミングマニュアル「4.6 最適可搬質量設定機能」参照)	
13~20	停止時許容パルス幅 (J1~J8)	20	20	動作命令の@E 指定時の該当軸 (1軸~8軸) 収束範囲 (パルス数)	mvSetPulseWidth () にて変更可
21	動作終了タイムアウト (ms)	5600	5600	動作命令の@E 指定時、指定時間以内に指定パルス以内に収束しない場合、チェック命令タイムオーバーエラーとなる。	mvSetTimeOut () にて変更可
22	制御ログ記録モード	1	電源 OFF 時の値	制御ログの記録数。 設定値：1~3 記録数：1250個×(設定値) (WINCAPS II ガイド「10.7.3 データを保存するためのリングバッファの設定」参照)	プログラム、変数を多く使用している場合は、記録個数を多くすると電源 ON 時エラーになる事があります。エラー発生時は個数を減らしてください。

番号	表示	出荷時値	電源投入時	内容	備考
23	制御ログ記録間隔	8	電源 OFF 時の値	制御ログの記録間隔。 設定値：8、16、24、32 ms (WINCAPS II ガイド 「10.7.3 データを保存する ためのリングバッファの設 定」参照)	8 の倍数以外の数 値に設定された場 合、8 の倍数に修 正されます。
24	重力補償有効／無効設 定 (6 軸ロボット用)	0	電源 OFF 時の値	0：重力補償機能を無効。 1：重力補償機能を有効。	SetGravity、 ResetGravity に て変更可
25	電流制限リセット設定	0	電源 OFF 時の値	a) 最下位 bit0 の時：モータ電 源投入時に電流制限がリ セットされます。 b) 2bit 目が 0 の時：モータ 電源投入時にサーボロッ ク解除がリセットされま す。(4 軸ロボット専用) c) 3bit 目が 0 の時：モータ電 源投入時に PWM スイッ チング解除がリセットさ れます。(4 軸ロボット専用)	初期設定値は変更 しないでくださ い。
26	サーボロック設定 (4 軸ロボット用)	0	電源 OFF 時の値	1：サーボロックを解除。	OffSrvLock、 OnSrvLock にて 変更可
27	制御方法 (HM/HS ロボット用)	0	電源 OFF 時の値	1：制御方法を P 制御。 (H*-D 設置・保守ガイド、「2.7 制御方法の変更機能」H*-E 設 置・保守ガイド「2.7 制御方法の 変更機能」参照)	「加速度変更モー ド」が 0 であるこ とを確認してくだ さい。
28	高可搬ゲイン設定 (HM/HS ロボット用)	0	電源 OFF 時の値	1：制御ゲインを高可搬ゲイ ンに変更。 (H*-D 設置・保守ガイド、「2.8 高可搬ゲインの設定」 H*-E 設 置・保守ガイド「2.8 高可搬ゲイ ンの設定」参照)	「加速度変更モー ド」が 0、先端負 荷質量(g)が 10000 であることを確認 してください。
29	加速度変更モード	0 または 1	電源 OFF 時の値	0：ゲイン変更機能を有効。 1：ゲイン変更機能を無効。	初期値は、4 軸ロ ボットが 0、6 軸ロ ボットが 1 です。 初期設定値は変更 しないでください。
34	モータ電源保持機能	1	電源 OFF 時の値	自動イネーブル SW 切替時 のモータ電源の状態を設定 する。 0：自動イネーブル SW 切替 時にモータ電源 ON なら ばモータ電源 OFF にす る。 1：自動イネーブル SW を切 り替えてもモータ電源の 状態は変わらない。	
35	サイクロイド動作設定	0	電源 OFF 時の値	0：サイクロイド動作を無効。 1：サイクロイド動作を有効。	Setcycloid、 Resetcycloid にて 変更可

第 22 章 付録

番号	表示	出荷時値	電源投入時	内容	備考
53~60	ゲイン減少割合 (J1~J8)	ロボット 固有値	電源 OFF 時の値	該当軸 (1~8 軸) のゲイン 減少割合を設定。	「加速度変更モード」0、「制御方法」0、「高可搬ゲイン設定」0 の場合、有効です。 初期設定値は変更 しないでください。
61~68	高可搬 10kg 設定ゲ イン減少割合 (J1~J8) (HM/HN ロボット用)	0	電源 OFF 時の値	高可搬ゲイン設定時の該当 軸 (1~8 軸) のゲイン減少 割合を設定。	「加速度変更モード」0、「制御方法」0、「高可搬ゲイン設定」1 の場合、有効です。 初期設定値は変更 しないでください。
69	新旧メカ選択 (4 軸ロボット用)	0	電源 OFF 時の値	0 : 新式メカ (D シリーズ) の設定値。 1 : 旧式メカ (C シリーズ) の設定値。	コントローラを単 体購入し、 HM/HS/HC-C シ リーズに接続する 場合、1 に設定し てください。
70	パス再起動時の動作設 定	0	電源 OFF 時の値	パス動作中に停止処理が行われ た場合の再起動時の動作目標位 置の設定 0 : パス動作後の目標位置へ の動作。(デフォルト) 1 : パス動作前の目標位置へ の動作。	
71	パス動作完了範囲	5	電源 OFF 時の値	再起動時にパス動作前の目 標位置へ動作しないための 条件。 目標位置からの距離で設定 します。	指令値レベルでの 目標位置からの距 離であり、ロボッ トの手先位置との距 離ではありません。 初期設定値は変更 しないでください。
78	ダンパ 設定割合 (X 方向) (6 軸ロボット用)	10000	10000	力制限時の X 方向のダンパ 割合	SetDampRate、 ResetDampRate にて設定可。 ペンダントによる 変更はできません。 (Ver. 1.4 以降)
79	ダンパ 設定割合 (Y 方向) (6 軸ロボット用)	10000	10000	力制限時の Y 方向のダンパ 割合	
80	ダンパ 設定割合 (Z 方向) (6 軸ロボット用)	10000	10000	力制限時の Z 方向のダンパ 割合	

番号	表示	出荷時値	電源投入時	内容	備考
81	ダンパ設定割合 (X 周り) (6 軸ロボット用)	10000	10000	力制限時の X 周りのダンパ割合	SetDampRate、 ResetDampRate にて設定可。 ペンダントによる 変更はできません。 (Ver. 1.4 以降)
82	ダンパ設定割合 (Y 周り) (6 軸ロボット用)	10000	10000	力制限時の Y 周りのダンパ割合	
83	ダンパ設定割合 (Z 周り) (6 軸ロボット用)	10000	10000	力制限時の Z 周りのダンパ割合	
84	コンプライアンス制御モード選択 (6 軸ロボット用)	1	1	最下位 bit が 0 の時：コンプライアンス速度制御モードとなります。 2bit 目が 1 の時：力制限有効設定時の重力補償補正処理をなくします。	SetCompVMode、 ResetCompVMode、 SetCompControl、 SetCompFControl にて設定可。 ペンダントによる 変更はできません。 (Ver. 1.4 以降)
86	防振モード選択 (6 軸ロボット用)	0	電源 OFF 時の値	1：残留振動低減モード	SetVibControl、 ResetVibControl にて設定可
87	力制限機能有効／無効設定 (6 軸ロボット用)	0	0	1：力制限実行中	SetCompControl、 SetCompFControl、 ResetCompControl にて設定可。 ペンダントによる 変更はできません。 (Ver. 1.4 以降)
88	力制限座標系選択 (6 軸ロボット用)	0	0	力制限座標系設定値 0：ベース座標 1：ツール座標 2：ワーク座標 となります。	SetFrcCoord にて 設定可。 ペンダントによる 変更はできません。 (Ver. 1.4 以降)
89	力制限割合 (+X 方向) (6 軸ロボット用)	10000	10000	力制限時の+X 方向力制限割合	SetFrcCoord にて 設定可。 ペンダントによる 変更はできません。 (Ver. 1.4 以降)
90	力制限割合 (+Y 方向) (6 軸ロボット用)	10000	10000	力制限時の+Y 方向力制限割合	
91	力制限割合 (+Z 方向) (6 軸ロボット用)	10000	10000	力制限時の+Z 方向力制限割合	

第 22 章 付録

番号	表示	出荷時値	電源投入時	内容	備考
92	力制限割合 (+X 周り) (6 軸ロボット用)	10000	10000	力制限時の+X 周り力制限割合	SetFrcCoord にて設定可。 ペンダントによる変更はできません。 (Ver. 1.4 以降)
93	力制限割合 (+Y 周り) (6 軸ロボット用)	10000	10000	力制限時の+Y 周り力制限割合	
94	力制限割合 (+Z 周り) (6 軸ロボット用)	10000	10000	力制限時の+Z 周り力制限割合	
95	力制限割合 (-X 方向) (6 軸ロボット用)	10000	10000	力制限時の-X 方向力制限割合	SetFrcCoord にて設定可。 ペンダントによる変更はできません。 (Ver. 1.4 以降)
96	力制限割合 (-Y 方向) (6 軸ロボット用)	10000	10000	力制限時の-Y 方向力制限割合	
97	力制限割合 (-Z 方向) (6 軸ロボット用)	10000	10000	力制限時の-Z 方向力制限割合	
98	力制限割合 (-X 周り) (6 軸ロボット用)	10000	10000	力制限時の-X 周り力制限割合	SetFrcCoord にて設定可。 ペンダントによる変更はできません。 (Ver. 1.4 以降)
99	力制限割合 (-Y 周り) (6 軸ロボット用)	10000	10000	力制限時の-Y 周り力制限割合	
100	力制限割合 (-Z 周り) (6 軸ロボット用)	10000	10000	力制限時の-Z 周り力制限割合	
101	コンプライアンス設定割合 (X 方向) (6 軸ロボット用)	10000	10000	力制限時の X 方向柔らかさ割合	SetCompRate にて設定可。 ペンダントによる変更はできません。 (Ver. 1.4 以降)
102	コンプライアンス設定割合 (Y 方向) (6 軸ロボット用)	10000	10000	力制限時の Y 方向柔らかさ割合	
103	コンプライアンス設定割合 (Z 方向) (6 軸ロボット用)	10000	10000	力制限時の Z 方向柔らかさ割合	
104	コンプライアンス設定割合 (X 周り) (6 軸ロボット用)	10000	10000	力制限時の X 周り柔らかさ割合	SetCompRate にて設定可。 ペンダントによる変更はできません。 (Ver. 1.4 以降)
105	コンプライアンス設定割合 (Y 周り) (6 軸ロボット用)	10000	10000	力制限時の Y 周り柔らかさ割合	
106	コンプライアンス設定割合 (Z 周り) (6 軸ロボット用)	10000	10000	力制限時の Z 周り柔らかさ割合	
107	コンプライアンス偏差許容値 (X 方向) (6 軸ロボット用)	100	100	力制限時の X 方向偏差許容値	SetCompEralw にて設定可。 ペンダントによる変更はできません。 (Ver. 1.4 以降)
108	コンプライアンス偏差許容値 (Y 方向) (6 軸ロボット用)	100	100	力制限時の Y 方向偏差許容値	
109	コンプライアンス偏差許容値 (Z 方向) (6 軸ロボット用)	100	100	力制限時の Z 方向偏差許容値	

番号	表示	出荷時値	電源投入時	内容	備考
110	コンプライアンス偏差許容値 (X 周り) (6 軸ロボット用)	300	300	力制限時の X 周り偏差許容値	SetCompEralw にて設定可。 ペンダントによる変更はできません。 (Ver. 1.4 以降)
111	コンプライアンス偏差許容値 (Y 周り) (6 軸ロボット用)	300	300	力制限時の Y 周り偏差許容値	
112	コンプライアンス偏差許容値 (Z 周り) (6 軸ロボット用)	300	300	力制限時の Z 周り偏差許容値	
113	力オフセット設定 (X 方向) (6 軸ロボット用)	0	0	力制限時の X 方向オフセット力	SetFrcAssist にて設定可。 ペンダントによる変更はできません。 (Ver. 1.4 以降)
114	力オフセット設定 (Y 方向) (6 軸ロボット用)	0	0	力制限時の Y 方向オフセット力	
115	力オフセット設定 (Z 方向) (6 軸ロボット用)	0	0	力制限時の Z 方向オフセット力	
116	力オフセット設定 (X 周り) (6 軸ロボット用)	0	0	力制限時の X 周りオフセットモーメント	SetFrcAssist にて設定可。 ペンダントによる変更はできません。 (Ver. 1.4 以降)
117	力オフセット設定 (Y 周り) (6 軸ロボット用)	0	0	力制限時の Y 周りオフセットモーメント	
118	力オフセット設定 (Z 周り) (6 軸ロボット用)	0	0	力制限時の Z 周りオフセットモーメント	
120	最適可搬質量初期化設定	0	電源 OFF 時の値	0 : 可搬質量設定モードは電源 ON 時 0 に設定されます。(デフォルト) 1 : 可搬質量設定モードが電源 OFF 時に初期化されなくなります。電源 OFF 時の値が保持されます。	(Ver. 1.4 以降)
121～ 128	コンプライアンス軸トルク制限値 (J1～J8) (6 軸ロボット用)	0	0	力制限時の該当軸 (1～8 軸) の電流制限値。	SetCompJLimit、ResetCompJLimit にて設定可。 ペンダントによる変更はできません。 (Ver. 1.4 以降)

第 22 章 付録

番号	表示	出荷時値	電源投入時	内容	備考
196	J4 ブレーキロック選択 (VM-6083D, VM-60B1D, VS-E 用)	0	0	ブレーキ解除中に J4 ソフト リミットオーバーが発生した 場合の選択 0: J4 ブレーキがロック 1: ブレーキがロックしない	(Ver. 1.7 以降)
197	CP 動作時の速度設定 (注 1)	0	電源 OFF 時の値	0: 従来と同じ速度設定 1: TCP 速度 (Tool 先端 CP 速度) が一定になる速度 設定	(Ver. 1.8 以降)
<p>注 1: 従来の設定では手先の回転動作を含んだ CP 動作を行った場合、TCP 速度 (Tool 先端 CP 速度) は回転動作量に応じて減速されていました。そのため、指定した速度にならないとか速度が一定にならないという現象が起きていました。</p> <p>このパラメータを 1 に設定することにより TCP 速度を一定に保つことが可能になりました。ただし、動作条件に応じて手先の回転速度が増減させており、回転速度が規定された限界値を超えるような動作の場合は警告を表示するとともに TCP 速度が指定された速度に対して低減されます。</p>					
198	TOOL・WORK 復帰条件 (注 2)	0	電源 OFF 時の値	0: 従来と同じ動作 (復帰しない) 1: 電源投入時 TOOL・WORK の 座標系宣言、座標系変更 復帰	(Ver. 1.8 以降)
<p>注 2: 従来、プログラム中において実行した TOOL・WORK の座標系宣言および変更した TOOL・WORK 座標系は、コントローラの電源を切ってしまうと保持されませんでした。従って同じ操作を行なう場合、次の電源投入後に電源を切る前と同様の操作をする必要がありました。このパラメータを 1 に設定することにより TOOL・WORK の座標系宣言および変更した TOOL・WORK 座標系を電源投入時に前回の状態に復帰することが可能になりました。</p>					
199	簡単教示の円弧動作 許容値	100	100	簡単教示時の円弧動作の 位置ずれ許容値	通常は変更しないで ください。 (Ver. 1.8 以降)
200	アーチ動作実行フラグ	0	電源 OFF 時の値	ArchMove を実行する場合の アーチ形状の設定	SetArchParam で設 定可 (Ver1.9 以降)
201	アーチ動作上昇距離	0	電源 OFF 時の値	ArchMove 時の上昇動作中に 横方向動作を開始する位置	SetArchParam で設 定可 (Ver1.9 以降)
202	アーチ動作下降距離	0	電源 OFF 時の値	ArchMove 時の下降動作中に 横方向動作を開始する位置	SetArchParam で設 定可 (Ver1.9 以降)
233	常時ベルト切断検出設 定	0	電源 OFF 時の値	特殊ロボット専用のパラメ ータ	(Ver1.9 以降)
234	電流制限時の ZT 干渉 補正	0	電源 OFF 時の値	ZT 軸にギア干渉がある場合 に設定	通常は変更しないで ください。 (Ver1.9 以降)
235	予約パラメータ	0	電源 OFF 時の値	将来の機能拡張のために予 約されたパラメータ	(Ver1.9 以降)
237	基準異常クリア許可	0	電源 OFF 時の値	基準位置異常を TP からクリ ア許可できる設定	通常は変更しないで ください。 (Ver1.95 以降)
238	動作速度制限設定	0	電源 OFF 時の値	特殊ロボット専用のパラメ ータ	通常は変更しないで ください。 (Ver1.95 以降)

番号	表示	出荷時値	電源投入時	内容	備考
239	トラッキングモード	0			
240	認識時のエンコーダ 1 基準位置	0			
241	動作時のエンコーダ 1 基準位置	0			
242	認識時のエンコーダ 2 基準位置	0			
243	動作時のエンコーダ 2 基準位置	0			
244	エンコーダ 1 現在値	0			
245	エンコーダ 2 現在値	0			
246	エンコーダ 1 CALDTA				
247	エンコーダ 2 CALDAT	0			
248	ワーク位置検出精度 1	5			
249	トラッキング 範囲上限値 1	20000			
250	トラッキング 範囲下限値 1	-20000			
251	トラッキング 範囲上限値 2	20000			
252	トラッキング 範囲下限値 2	-20000			
253	トラッキング 開始範囲 1 (+側)	20000			
254	トラッキング 開始範囲 1 (-側)	-20000			
255	トラッキング 開始範囲 2 (+側)	20000			
256	トラッキング 開始範囲 2 (-側)	-20000	電源 OFF 時の値	別途トラッキング設定画面で設定を行ないます。 (現在未対応)	この画面で変更は行なわないでください。 (Ver1.95以降)
257	割り込み使用設定	0			
258	エンコーダ 1 割り込み回数	0			
259	エンコーダ 2 割り込み回数	0			
260	エンコーダ 1 割り込み設定	0			
261	エンコーダ 2 割り込み設定	0			
262	エンコーダ 1 割り込みデータ更新	0			
263	エンコーダ 2 割り込みデータ更新	0			
264	エンコーダ 1 CALDAT (Z)	0			
265	エンコーダ 2 CALDAT (Z)	0			
266	ワーク検出位置精度 2	5			
267	エンコーダ 加減速度チェック	0			
268	エンコーダ 1 割り込みデータ設定	0			
269	エンコーダ 2 割り込みデータ設定	0			
270	基準異常検出設定	0			
271	CP 直線高軌跡制御	0			
272	エンコーダ 速度加速度異常検出	1			
273	トラッキング 対象	0			

第 22 章 付録

番号	表示	出荷時値	電源投入時	内容	備考
274	インデックス 1 中心座標 (X)	100000	電源 OFF 時の値	別途トラッキング設定画面で設定を行ないます。 (現在未対応)	この画面で変更は行なわないでください。 (Ver1.95 以降)
275	インデックス 1 中心座標 (Y)	100000			
276	インデックス 1 中心座標 (Z)	100000			
277	インデックス 1 中心半径	100000			
278	インデックス 2 中心座標 (X)	100000			
279	インデックス 2 中心座標 (Y)	100000			
280	インデックス 2 中心座標 (Z)	100000			
281	インデックス 2 中心半径	100000			
282	インデックス 1 半径方向 トラッキング 上限値	1000			
283	インデックス 1 半径方向 トラッキング 下限値	0			
284	インデックス 2 半径方向 トラッキング 上限値	1000			
285	インデックス 2 半径方向 トラッキング 下限値	0			
286	インデックス 1 基準座標 (X)	0			
287	インデックス 1 基準座標 (Y)	0			
288	インデックス 1 基準座標 (Z)	0			
289	インデックス 2 基準座標 (X)	0			
290	インデックス 2 基準座標 (Y)	0			
291	インデックス 2 基準座標 (Z)	0			
292	インデックス 1 姿勢追従	0			
293	インデックス 2 姿勢追従	0			
294	ワーク重複確認範囲 1	200			
295	ワーク重複確認範囲 2	200			
296	モータコマンド設定	0			
297	サーボデータ取得番号	0	電源 OFF 時の値	特殊ロボット専用のパラメータ	通常は変更しないでください。 (Ver1.98 以降)

22.5 予約語一覧

これらの予約語は、変数名やラベル名として使用することはできません。

A	ABOVE ABS ACCEL ACOS ADDCOMLOG ADDERRLOG ALL AND APPROACH AREA AREAPOS AREASIZE ARRIVE AS ASC ASIN ATN ATN2 AVEC
B	B BELOW BIN BIT BLOB BLOBCOPY BLOBLABEL BLOBMEASURE BREAK BUZZER BYTE
C	C CALCWORKPOS CALL CAMASPECT CAMIN CAMLEVEL CAMMODE CAMTIN CAMTOFF CAMTON CASE CHANGE_BCAP CHANGE_PCAP CHANGECOORD CHANGETOOL CHANGework CHGEXTMODE CHGINTMODE CHR CLEARLOG CLOSECOMLOG CLOSEERRLOG CLRERR CODE COM_DISCOM COM_ENCOM COM_STATE CONTINUERUN CONT COS CREATESEM CURACC CURDEC CUREJNT CUREXJ CUREXTACC CUREXTDEC CUREXTSPD CURFIG CURJACC CURJDEC CURJNT CURJSPD CUROPTMODE CURPOS CURSPD CURTOOL CURTRACKPOS CURTRACKPOSEX CURTRACKSPD CURTRN CURWORK CYCLE
D	D DATE DECEL DEF DEFDBL DEFEND DEFINT DEFIO DEFJNT DEFPOS DEFSNG DEFSTR DEFTRN DEFVEC DEG DEGRAD DELAY DELETEDSEM DEPART DESTEXJ DESTJNT DESTPOS DESTTRN DETECT DIM DISP_PAGE DIST DO DOUBLE DRAW DRIVE DRIVEA
E	E EJ ELSE ELSEIF EMGSTOP END ENDIF EQJ EQP EQS EQT EQU EQV ERL ERR ERRMSG ERROR EX EXA EXECAL EXIT EXP EXTSPEED
F	F FALSE FIG FIGAPRL FIGAPRP FLIP FLOAT FLUSH FLUSHSEM FOR FORMAT FREE
G	GETCOMLOG GETENV GETERR GETERRLOG GETERRLVL GETJNTDATA GETSRVDATA GETSRVSTATE GIVEARM GIVEARMNOWAIT GIVESEM GIVEVIS GO GOHOME GOSUB GOTO GRASP
H	H HALT HAND HEX HMOVE HOLD HOME
I	I IF IN INIT INPUT INPUTB INPUTB\$ INT INTEGER INTERRUPT IO IOBLOCK IS
J	J J2P J2T JOINT JSPEED JACCEL JDECCEL
K	KEEP KILL KILLALL
L	L LEFT LEFTY LEN LET LETA LETENV LETF LETJ LETJ1 LETJ2 LETJ3 LETJ4 LETJ5 LETJ6 LETO LETP LETR LETRX LETRY LETRZ LETT LETX LETY LETZ LINEINPUT LINPUTB LOG LOG10 LOOP LPRINTB
M	MAGNITUDE MAX MID MIN MIRROR MOD MOTOR MOVE MPS
N	NEJ NEP NEQ NES NET NEV NEXT NONFLIP NORMTRN NOT
O	OFF ON OR ORD OUT OVEC
P	P P2J P2T PI POSCLR POSE POSITION POSRX POSRY POSRZ POST POSX POSY POSZ POW PRINT PRINTB PRINTDBG PRINTLBL PRINTMSG PRIORITY PROGRAM PTP PVEC
R	R RAD RADDEG RELEASE REM REPEAT RESET RESETAREA RESETVALVE RESULT RESUME RETURN RIGHT RIGHTY RND ROB ROBOT ROTATE ROTATEH RUN RVEC

第 22 章 付録

S	S SHADDGROUP SHCORNER SHDROPGROUP SHREFMODEL ST_ASPACLD ST_RESETCOMPCONTROL ST_RESETCOMP RATE ST_RESETDAMP RATE ST_RESETFRCLIMIT ST_RESETFRCALANCE ST_SETCOMPFCONTROL ST_SETCOMPV MODE ST_SETFRCASSIST ST_SETGRV OFFSET SUB	SEC SHCIRCLE SHGROUP SHSAVEMODEL ST_ASPCHANGE ST_RESETCOMP PERALW ST_RESETCOMP V MODE ST_RESETERALW ST_RESETGRAVITY ST_SETCOMP CONTROL ST_SETCOMP JLIMIT ST_SETCURLMT ST_SETDAMP RATE ST_SETFRCCOORD ST_SETZBALANCE SUSPEND	SELECT SHCLRGROUP SHLOADMODEL SIN SINGLE ST_OFFSRVLOCK ST_RESETCOMP PERALW ST_RESETCOMP V MODE ST_RESETERALW ST_RESETGRAVITY ST_SETCOMP CONTROL ST_SETCOMP JLIMIT ST_SETCURLMT ST_SETDAMP RATE ST_SETFRCCOORD ST_SETZBALANCE SUSPENDALL	SENDKEY SHCLRMODEL SHDEF CORNER SHLOADMODEL SIN SINGLE ST_OFFSRVLOCK ST_RESETCOMP PERALW ST_RESETCOMP V MODE ST_RESETERALW ST_RESETGRAVITY ST_SETCOMP CONTROL ST_SETCOMP JLIMIT ST_SETCURLMT ST_SETDAMP RATE ST_SETFRCCOORD ST_SETZBALANCE SYSSTATE	SET SHCLRMODEL SHDEF CORNER SHLOADMODEL SIN SINGLE ST_OFFSRVLOCK ST_RESETCOMP PERALW ST_RESETCOMP V MODE ST_RESETERALW ST_RESETGRAVITY ST_SETCOMP CONTROL ST_SETCOMP JLIMIT ST_SETCURLMT ST_SETDAMP RATE ST_SETFRCCOORD ST_SETZBALANCE SYSSTATE	SETAREA SHCOPYMODEL SHDEF MODEL SHMODEL ST_ONSRVLOCK ST_RESETCOMP JLIMIT ST_RESETCURLMT ST_RESETFRCASSIST ST_RESETGRV OFFSET ST_SETCOMP PERALW ST_SETCOMP RATE ST_SETDAMP RATE ST_SETGRAVITY ST_SETZBALANCE SYSSTATE	SETVALVE SHCOPYMODEL SHDEF MODEL SHMODEL ST_ONSRVLOCK ST_RESETCOMP JLIMIT ST_RESETCURLMT ST_RESETFRCASSIST ST_RESETGRV OFFSET ST_SETCOMP PERALW ST_SETCOMP RATE ST_SETDAMP RATE ST_SETGRAVITY ST_SETZBALANCE SYSSTATE	SGN SHCOPYMODEL SHDEF MODEL SHMODEL ST_ONSRVLOCK ST_RESETCOMP JLIMIT ST_RESETCURLMT ST_RESETFRCASSIST ST_RESETGRV OFFSET ST_SETCOMP PERALW ST_SETCOMP RATE ST_SETDAMP RATE ST_SETGRAVITY ST_SETZBALANCE SYSSTATE	
T	T TRACKDATAGET TRACKDATASET TSMOVE	T2J TRACKDATAINFO TRADIUS TSPEED TSPIN	TACCEL TRACKDATAINFO TRANS TSRSTATE	TAKEARM TRACKDATAINITIALIZE TRAVEL TTURN	TAKESEM TRACKDATAINITIALIZE TRAVEL TTURN	TAKEVIS TRACKDATAINITIALIZE TRAVELG TTURN	TAN TOOL TRNS TRUE	TDECAL TOOL TRNS TRUE	TDECAL TOOL TRNS TRUE
U	UNTIL								
V	V VISCAMOUT VISDEF TABLE VISGETSTR VISMEASURE VISPROJ VISREFCAL VISSTATUS	VAL VISCIRCLE VISEDGE VISHIST VISOVERLAY VISPTP VISREFHIST VISWORKPLN	VECTOR VISELLIPSE VISLEVEL VISPLNOUT VISPUTP VISREFTABLE VISREFTABLE	VER VISCLS VISFILTER VISREADBAR VISREADQR VISREFTABLE VISREFTABLE	VISBINA VISCOPY VISGETSTR VISLINE VISREADBAR VISREADQR VISREFTABLE VISREFTABLE	VISBINAR VISCOPY VISGETSTR VISLINE VISREADBAR VISREADQR VISREFTABLE VISREFTABLE	VISBRIGHT VISCROSS VISGETNUM VISLOC VISPOSY VISREADQR VISSCREEN VISSCREEN	VISCAL VISCROSS VISGETNUM VISLOC VISPOSY VISREADQR VISSCREEN VISSCREEN	VISCAL VISCROSS VISGETNUM VISLOC VISPOSY VISREADQR VISSCREEN VISSCREEN
W	WAIT WINDCOPY WRITE	WAITTRACKMOVE WINDDISP	WAITTRACKMOVEEX WINDMAKE	WEND WINDREF	WEND WINDREF	WHILE WORD	WHILE WORD	WINDCLR WORK WORKPOS	WINDCLR WORK WORKPOS
X	X XOR	XY XYH							
Y	YZ YZH								
Z	ZX ZXH								

22.6 旧言語コマンド対応表 (VS)

■ 動作コマンド対応表

旧言語コマンド	PAC コマンド	MOVE マクロ
MVE J_n	MOVE P, J_n	—
MVP J_n	MOVE P, @P J_n	—
MVSE P_n	MOVE L, T_n	—
MVSP P_n	MOVE L, @P T_n	—
DRVE ($j_1j_2j_3j_4j_5j_6$)	DRIVE (1 j_1), ...	$J_n = J_c + (j_1j_2j_3j_4j_5j_6)$ MOVE P, J_n
DRVE J_n	DRIVE (1, JOINT(1, J_n)), ...	$jj = J_c + (JOINT(1, J_n)), \dots, JOINT(6, J_n)$ MOVE P, @P J_n
DRVP ($j_1j_2j_3j_4j_5j_6$)	DRIVE @P (1 j_1), ...	$J_n = J_c + (j_1j_2j_3j_4j_5j_6)$ MOVE P, @P J_n
DRVP J_n	DRIVE @P (1, JOINT(1 j_1)), ...	$jj = J_c + (JOINT(1, J_n)), \dots, JOINT(6, J_n)$ MOVE P, @P jj
DRWE (x, y, z)	DRAW L, (x, y, z)	MOVE L, $P_c + (x, y, z)$
DRWE P_n	DRAW L, PVEC(T_n)	MOVE L, $P_c + (POSX(P_n), POSY(P_n), POSZ(P_n))$
DRWP (x, y, z)	DRAW L, @P (x, y, z)	MOVE L, @P $P_c + (x, y, z)$
DRWP P_n	DRAW L, @P PVEC(T_n)	MOVE L, @P $P_c + (POSX(P_n), POSY(P_n), POSZ(P_n))$
DEPE n	DEPART L, n	MOVE L, $P_c + (0, 0, -n)H$
DEPP n	DEPART L, @P n	MOVE L, @P $P_c + (0, 0, -n)H$
APRE n	APPROACH L, P_x, n	MOVE L, $P_x + (0, 0, -n)H$
APRP n	APPROACH L, @P P_x, n	MOVE L, @P $P_x + (0, 0, -n)H$
APRJE n	APPROACH P, P_x, n	MOVE P, $P_x + (0, 0, -n)H$
APRJP n	APPROACH P, @P P_x, n	MOVE P, @P $P_x + (0, 0, -n)H$
ROTE n	ROTATEH n	MOVE L, $P_c + (0, 0, 0, 0, 0, n)H$
ROTP n	ROTATEH @P n	MOVE L, @P $P_c + (0, 0, 0, 0, 0, n)H$
MVRE P_{n2}, P_{n3}	MOVE C, T_{n2}, T_{n3}	—
MVPR P_{n2}, P_{n3}	MOVE C, $T_{n2}, @P T_{n3}$	—

(!) P_c/J_c は現在位置、 P_x/J_x は次の目標位置。

(!) DRVE は、非ゼロの軸だけ DRIVE 文の引数に並べればよい。

(!) jj は一時的なローカル変数。

■ 速度指定コマンド対応表

旧言語コマンド	PAC コマンド	備 考
ISP n	SPEED n	
ACC n	ACCEL n, n	
AACC n	ACCEL n	
RACC n	DECEL n	

■ ジャンプコマンド対応表

旧言語コマンド	PAC コマンド	備 考
JI $m-n$	IF IO[m]=1 THEN *label n	
JZ $m-n$	IF IO[m]=0 THEN *label n	
JMP n	GOTO *label n	
CMP $l s m$	IF $l s m$ THEN *label n	s は比較記号

第 22 章 付録

旧言語コマンド	PAC コマンド	備 考
LABL <i>n</i>	*label <i>n</i> .	
LABL <i>n</i>	*label <i>n</i> .	
IPCLR <i>n</i>	CALL pltResetAll(<i>n</i>)	
INTRPT	INTERRUPT ON	次のコマンドの後に INTERRUPT OFF する。
REM	REM '	
ON <i>n</i>	SET IO[<i>n</i>]	
ON <i>n-m</i>	SET IO[<i>n</i> TO <i>m</i>]	
OFF <i>n</i>	RESET IO[<i>n</i>]	
OFF <i>n-m</i>	RESET IO[<i>n</i> TO <i>m</i>]	
ONT <i>n-m</i> TIME= <i>t</i>	SET IO[<i>n</i> TO <i>m</i>], <i>t</i> *10	単位は msec. (注)PAC の場合は次の処理に進まない。
VON <i>n</i>	SET IO[<i>n</i>]	
VON <i>n-m</i>	SET IO[<i>n</i> TO <i>m</i>]	
VOFF <i>n</i>	RESET IO[<i>n</i>]	
VOFF <i>n-m</i>	RESET IO[<i>n</i> TO <i>m</i>]	
ON PLT1END	SET IO[<i>n</i>]	DIO 割付表参照
OFF PLT1END	RESET IO[<i>n</i>]	DIO 割付表参照
ON PLTEND	SET IO[<i>n</i>]	DIO 割付表参照
OFF PLTEND	RESET IO[<i>n</i>]	DIO 割付表参照
INB <i>L m-n</i>	CALL nd1nb(<i>L, m, n</i>)	ライブラリコール
ONB <i>L m-n</i>	CALL nd0nb(<i>L, m, n</i>)	ライブラリコール
ONB 1 <i>x m-n</i>	CALL nd0nb1(<i>x, m, n</i>)	ライブラリコール

■ 停止コマンド対応表

旧言語コマンド	PAC コマンド	備 考
END	END	
STOP	HOLD	
STOPEND	STOPEND	
TIM <i>n</i>	DELAY <i>n</i> * 10	

■ SETI コマンド対応表

旧言語コマンド	PAC コマンド	備 考
変数 6 軸 <i>P_n</i>	T[<i>n</i>]	
間接参照 <i>I_n.P</i>	P[<i>n</i>]	
\$	CURPOS *	
¥	CURJNT *	
ISP	CURSPD	
AACC	CURACC	
RACC	CURDEC	
SETI 1 <i>x=N_n</i>	CALL pltGetN(<i>n, x</i>)	ライブラリコール
SETI 1 <i>x=M_n</i>	CALL pltGetM(<i>n, x</i>)	ライブラリコール
SETI 1 <i>x=K_n</i>	CALL pltGetK(<i>n, x</i>)	ライブラリコール
SETI 1 <i>x=N1_n</i>	CALL pltGetN1(<i>n, x</i>)	ライブラリコール
SETI 1 <i>x=M1_n</i>	CALL pltGetM1(<i>n, x</i>)	ライブラリコール
SETI 1 <i>x=K1_n</i>	CALL pltGetK1(<i>n, x</i>)	ライブラリコール

■ 演算コマンド対応表

旧言語コマンド	PAC コマンド	備 考
+	+	加
-	-	減
*	*	乗
/	/	除
%	MOD	剰余
.	*	内積(ベクトル用)
x	x	外積(ベクトル用)
ABS (<i>n</i>)	ABS (<i>n</i>)	
SIN (<i>n</i>)	SIN (<i>n</i>)	
COS (<i>n</i>)	COS (<i>n</i>)	
TAN (<i>n</i>)	TAN (<i>n</i>)	
ATAN (<i>n</i>)	ATAN (<i>n</i>)	
ATN2 (<i>y, x</i>)	ATN2 (<i>y, x</i>)	
SQRT (<i>n</i>)	SQRT (<i>n</i>)	
FWRD (<i>Jn</i>)	J2P (<i>J[n]</i>)	
REV2 (<i>Pn</i>)	P2J (<i>P[n]</i>)	
TRNS (<i>Pm, Jk</i>)	$P_m + (x, y, z, \alpha, \beta, \gamma)H$	次ページの「座標系移動関数について」を参照
TINV (<i>Pn</i>)	TINV (<i>Tn</i>)	
DATE	CALL ndDate	ライブラリ仕様検討中
TIME (0)	CALL ndTime	ライブラリ仕様検討中
TIME (1)	TIMER	

■ 通信コマンド対応表

旧言語コマンド	PAC コマンド	備 考
VIS <i>n</i>	CALL ndVis (<i>n</i>)	ライブラリコール
JF <i>n-m</i>	CALL ndJf (<i>n, k</i>) IF I [<i>k</i>] = 0 THEN *label	ライブラリコール
VSET <i>n</i>	CALL ndVset ()	ライブラリコール
VDT	CALL ndVdt	ライブラリコール
VPUT \$ VPUT <i>Pn</i>	CALL ndVput ()	ライブラリコール
VRST	CALL ndVrst	ライブラリコール

■ 定義済み命令対応表

旧言語コマンド	PAC コマンド	備 考
SUB <i>n</i>	CALL SUB <i>n</i>	SUB <i>n</i> はプログラム名
PALT <i>n</i>	CALL pltMove (<i>n</i>)	ライブラリコール
TOOL <i>n</i>	CHANGETOOL <i>n</i>	

座標系移動関数について

PAC コマンドでは、旧言語コマンドの座標系移動関数 (TRNS コマンド) はありませんが、ポジション演算 (「1.9.7 ポジション演算」参照) により、座標系を移動できます。

座標系は、P 型変数を用いる方法と T 型変数を用いる方法があり、それぞれワーク座標基準の移動とツール座標基準の移動が可能です。

J 型変数に対し座標系移動する場合は、J2P、J2T で P 型または T 型変数に変換してください。

(1) P 型変数を用いる方法

① ワーク座標系を基準にして相対移動量を指定する場合

$$P_n = P_m + (X, Y, Z, R_x, R_y, R_z)$$

基準位置 P_m から、位置は、ワーク座標系の X 軸、Y 軸、Z 軸方向へそれぞれ、X(mm)、Y(mm)、Z(mm) 移動し、姿勢は、ワーク座標系の X 軸周り、Y 軸周り、Z 軸周りにそれぞれ R_x (度)、 R_y (度)、 R_z (度) 回転した位置 P_n を求めます。ロボット形態は、 P_m の形態となります。

② ツール座標系を基準にして相対移動量の指定する場合

$$P_n = P_m + (X, Y, Z, R_x, R_y, R_z) H$$

基準位置 P_m から、位置は、ツール座標系の X 軸 (ノーマルベクトル)、Y 軸 (オリエントベクトル)、Z 軸 (アプローチベクトル) 方向へそれぞれ、X(mm)、Y(mm)、Z(mm) 移動し、姿勢は、ツール座標系の X 軸 (ノーマルベクトル) 周り、Y 軸 (オリエントベクトル) 周り、Z 軸 (アプローチベクトル) 周りにそれぞれ R_x (度)、 R_y (度)、 R_z (度) 回転した位置 P_n を求めます。ロボット形態は、 P_m の形態となります。

(2) T 型変数を用いる方法

① ワーク座標系を基準にして相対移動量を指定する場合

DEFTRN LT1, LT2

DEFPOS LP1

LP1=(0, 0, 0, R_x , R_y , R_z)

LT1=P2T(LP1)

LT2=Tm

LETP LT2=(0, 0, 0)

Tn=LT1*LT2

LETP Tn=PVEC(Tm)+(X, Y, Z)

LETF Tn=FIG(Tm)

基準位置 T_m から、位置は、ワーク座標系の X 軸、Y 軸、Z 軸方向へそれぞれ、X(mm)、Y(mm)、Z(mm) 移動し、姿勢は、ワーク座標系の X 軸周り、Y 軸周り、Z 軸周りにそれぞれ R_x (度)、 R_y (度)、 R_z (度) 回転した位置 T_n を求めます。ロボット形態は、 T_m の形態となります。

② ツール座標系を基準にして相対移動量の指定する場合

DEFTRN LT1

DEFPOS LP1

LP1=(X, Y, Z, R_x , R_y , R_z)

LT1=P2T(LP1)

Tn=Tm*LT1

LETF Tn=FIG(Tm)

基準位置 T_m から、位置は、ツール座標系の X 軸 (ノーマルベクトル)、Y 軸 (オリエントベクトル)、Z 軸 (アプローチベクトル) 方向へそれぞれ、X(mm)、Y(mm)、Z(mm) 移動し、姿勢は、ツール座標系の X 軸 (ノーマルベクトル) 周り、Y 軸 (オリエントベクトル) 周り、Z 軸 (アプローチベクトル) 周りにそれぞれ R_x (度)、 R_y (度)、 R_z (度) 回転した位置 T_n を求めます。ロボット形態は、 T_m の形態となります。

(注意) TRNS コマンドは、ツール座標系を基準にした座標系移動命令ですが、姿勢の回転方法が、P 型変数、T 型変数によるツール座標系移動命令と以下の点で異なります。

	座標系の姿勢回転方法
Js=(X, Y, Z, Rx, Ry, Rz) Pn=TRNS (Pm, Js)	基準位置 Pm の姿勢から、ツール座標系の X 軸 (ノーマルベクトル) 周りに Rx (度) 回転し、回転したツール座標系の Y 軸周りに Ry (度) 回転し、さらに回転したツール座標系の Z 軸周りに Rz (度) 回転する。
Pn=Pm+(X, Y, Z, Rx, Ry, Rz)H	基準位置 Pm の姿勢から、ツール座標系の X 軸 (ノーマルベクトル) 周りに Rx (度) 回転し、回転前のツール座標系の Y 軸周りに Ry (度) 回転し、回転前のツール座標系の Z 軸周りに Rz (度) 回転する。

旧言語の TRNS コマンドと同等な姿勢回転は、以下のように指定してください。

- (1) P 型変数を用いる場合
 - Pn=Pm+(X, Y, Z, 0, 0, 0)H
 - Pn=Pn+(0, 0, 0, Rx, 0, 0)H
 - Pn=Pn+(0, 0, 0, 0, Ry, 0)H
 - Pn=Pn+(0, 0, 0, 0, 0, Rz)H
- (2) T 型変数を用いる場合
 - DEFTRN LT
 - DEFPOS LP
 - LP=(X, Y, Z, 0, 0, 0)
 - LT=P2T(LP)
 - Tn=Tm*LT
 - LP=(0, 0, 0, Rx, 0, 0)
 - LT=P2T(LP)
 - Tn=Tn*LT
 - LP=(0, 0, 0, 0, Ry, 0)
 - LT=P2T(LP)
 - Tn=Tn*LT
 - LP=(0, 0, 0, 0, 0, Rz)
 - LT=P2T(LP)
 - Tn=Tn*LT
 - LETF Tn=FIG(Tm)

22.7 バージョン対応表

VER\$関数で使われる数式の値とモジュールの対応を下表に示します。
 VER\$関数については、p.19-3「19.1 システム、VER\$（関数）」を参照してください。

バージョン対応表

数式の値	モジュール名称
0	ROM
1	メインボード
2	DIO ボード
3	視覚ボード
4	デバイスネットボード
5	教示ペンダント
6	操作パネル
7	PAC 言語処理モジュール
8	中間コード処理モジュール
9	軌道処理モジュール
10	サーボ処理モジュール
11	通信処理モジュール
12	ペンダント処理モジュール
13	視覚処理モジュール
14	視覚通信処理モジュール
15	デバイスネット処理モジュール
16	PAC 言語仕様
17	中間コード仕様
18	サーボ通信仕様
19	視覚通信仕様
20	ROBOTalk 通信仕様
21	ペンダント通信仕様
22	デバイスネット通信仕様

22.8 設定パラメータ表

■ Pac Manager - プログラム

項目名	マクロ名	説明
I 型変数の数	PC_NO_INT	番号付き長整数型変数の数
F 型変数の数	PC_NO_SNG	番号付き単精度実数型変数の数
D 型変数の数	PC_NO_DBL	番号付き倍精度実数型変数の数
V 型変数の数	PC_NO_VEC	番号付きベクトル型変数の数
P 型変数の数	PC_NO_POS	番号付きポジション型変数の数
J 型変数の数	PC_NO_JNT	番号付きジョイント型変数の数
T 型変数の数	PC_NO_TRN	番号付き同次変換型変数の数
S 型変数の数	PC_NO_STR	番号付き文字列型変数の数
近似比較精度 (*10 ⁶)	PC_EPSILON	近似比較演算子(=.)の許容偏差量(×1000000)
トレースコードの削除	PC_NO_TRACE	コンパイルコードからデバッグコードを削除する (0:削除しない, 2:すべて削除)
サイクルタイム算出コードの削除	PC_NO_CYC_TIME	コンパイルコードからサイクルタイム算出コードを削除する (0:削除しない, 1:一部削除, 2:すべて削除)
配列範囲チェックコードの削除	PC_NO_CHK_INDEX	コンパイルコードから配列範囲チェックコードを削除する (0:削除しない, 1:削除する)
エラー割り込み処理コードの削除	PC_NO_ERR_TRAP	コンパイルコードからエラー割り込み処理コードを削除する (0:削除しない, 1:削除する)

■ Dio Manager - ハードウェア

項目名	マクロ名	説明
I/O 割付 ■ I/O ハードウェア選択 ■ I/O の割付モードの設定	IO_ASSIGN	■ I/O ハードウェア選択 (パラレル、DeviceNet スレーブ、DeviceNet マスタ、PROFIBUS-DP スレーブ) ■ I/O の割付モードの設定 (互換モード、標準モード)
パリティビット(0:無効, 1:有効)	IO_PARITY	プログラム起動時のプログラム No. 選択パリティの設定 パリティビット(0:無効, 1:有効)
HandI/O. 割り込み設定 (0:無効, 1:有効)	IO_HD_ENABLED	Hand I/O の割り込み設定(0:無効, 1:有効)
DeviceNet. 入力スロット数	IO_DN_IN_SLOT	DeviceNet の入力スロット数
DeviceNet. 出力スロット数	IO_DN_OUT_SLOT	DeviceNet の出力スロット数
DeviceNet. 準備異常検出 (0:無効, 1:有効)	IO_DN_EXERRCHK	DeviceNet の準備異常検出(0:無効, 1:有効)
専用 I/O 出力モード (0:無効, 1:有効)	IO_DEDICTDIO	専用 I/O 出力モード (0:無効, 1:有効)
M-Dnet 異常表示(0:毎回, 1:初回)	IO_MDN_ERRDISP	M-Dnet 異常表示(0:毎回, 1:初回)
PROFIBUS ノードアドレス(1~125)	IO_SPRFI_ADDR	PROFIBUS ノードアドレス(1~125)
PROFIBUS 入力設定 (0:8/1:12/2, 16/3:20/4:32)	IO_SPRFI_INTYPE	PROFIBUS 入力設定 0 : 8byte Output con 1 : 12byte Output con 2 : 16byte Output con 3 : 20byte Output con 4 : 32byte Output con
PROFIBUS 出力設定 (0:8/1:12/2, 16/3:20/4:32)	IO_SPRFI_OUTTYPE	PROFIBUS 出力設定 0 : 8byte Input con 1 : 12byte Input con 2 : 16byte Input con 3 : 20byte Input con 4 : 32byte Input con

第 22 章 付録

■ Arm Manager - 軌道生成

項目名	マクロ名	説明
正方向ソフトリミット(J1, deg*10 ⁻³)	AM_JPRM_PLIM1	1 軸の正方向ソフトリミット(×1000, 単位: 度)
正方向ソフトリミット(J2, deg*10 ⁻³)	AM_JPRM_PLIM2	2 軸の正方向ソフトリミット(×1000, 単位: 度)
正方向ソフトリミット(J3, deg*10 ⁻³)	AM_JPRM_PLIM3	3 軸の正方向ソフトリミット(×1000, 単位: 度)
正方向ソフトリミット(J4, deg*10 ⁻³)	AM_JPRM_PLIM4	4 軸の正方向ソフトリミット(×1000, 単位: 度)
正方向ソフトリミット(J5, deg*10 ⁻³)	AM_JPRM_PLIM5	5 軸の正方向ソフトリミット(×1000, 単位: 度)
正方向ソフトリミット(J6, deg*10 ⁻³)	AM_JPRM_PLIM6	6 軸の正方向ソフトリミット(×1000, 単位: 度)
正方向ソフトリミット(J7, deg*10 ⁻³)	AM_JPRM_PLIM7	7 軸の正方向ソフトリミット(×1000, 単位: 度)
正方向ソフトリミット(J8, deg*10 ⁻³)	AM_JPRM_PLIM8	8 軸の正方向ソフトリミット(×1000, 単位: 度)
負方向ソフトリミット(J1, deg*10 ⁻³)	AM_JPRM_NLIM1	1 軸の負方向ソフトリミット(×1000, 単位: 度)
負方向ソフトリミット(J2, deg*10 ⁻³)	AM_JPRM_NLIM2	2 軸の負方向ソフトリミット(×1000, 単位: 度)
負方向ソフトリミット(J3, deg*10 ⁻³)	AM_JPRM_NLIM3	3 軸の負方向ソフトリミット(×1000, 単位: 度)
負方向ソフトリミット(J4, deg*10 ⁻³)	AM_JPRM_NLIM4	4 軸の負方向ソフトリミット(×1000, 単位: 度)
負方向ソフトリミット(J5, deg*10 ⁻³)	AM_JPRM_NLIM5	5 軸の負方向ソフトリミット(×1000, 単位: 度)
負方向ソフトリミット(J6, deg*10 ⁻³)	AM_JPRM_NLIM6	6 軸の負方向ソフトリミット(×1000, 単位: 度)
負方向ソフトリミット(J7, deg*10 ⁻³)	AM_JPRM_NLIM7	7 軸の負方向ソフトリミット(×1000, 単位: 度)
負方向ソフトリミット(J8, deg*10 ⁻³)	AM_JPRM_NLIM8	8 軸の負方向ソフトリミット(×1000, 単位: 度)
RANG(J1, deg*10 ⁻⁵)	AM_JPRM_RANG1	1 軸の RANG 値(×100000, 単位: 度)

■ Arm Manager - 使用条件

項目名	マクロ名	説明
最適可搬質量設定モード	CND_ASPPACC	最適可搬質量設定モード (0:通常, 1:PTP のみ有効, 2:CP のみ有効, 3:PTP/CP とともに有効)
床置き、天吊り、壁掛け設定	CND_SPACE	床置き、天吊りまたは壁掛けの設定 (0:床置き, 1:天吊り, 2:壁掛け)
先端負荷質量(g)	CND_LOAD	ロボット先端の負荷質量(単位:g)
負荷重心位置 X6(mm)	CND_LDPOSGX	ロボット先端の負荷重心位置の X 成分(単位:mm)
負荷重心位置 Y6(mm)	CND_LDPOSGY	ロボット先端の負荷重心位置の Y 成分(単位:mm)
負荷重心位置 Z6(mm)	CND_LDPOSGZ	ロボット先端の負荷重心位置の Z 成分(単位:mm)
停止時許容パルス幅 (J1)	CND_PLSWDTH1	1 軸の停止時許容パルス幅(単位:pulse)
停止時許容パルス幅 (J2)	CND_PLSWDTH2	2 軸の停止時許容パルス幅(単位:pulse)
停止時許容パルス幅 (J3)	CND_PLSWDTH3	3 軸の停止時許容パルス幅(単位:pulse)
停止時許容パルス幅 (J4)	CND_PLSWDTH4	4 軸の停止時許容パルス幅(単位:pulse)
停止時許容パルス幅 (J5)	CND_PLSWDTH5	5 軸の停止時許容パルス幅(単位:pulse)
停止時許容パルス幅 (J6)	CND_PLSWDTH6	6 軸の停止時許容パルス幅(単位:pulse)
停止時許容パルス幅 (J7)	CND_PLSWDTH7	7 軸の停止時許容パルス幅(単位:pulse)
停止時許容パルス幅 (J8)	CND_PLSWDTH8	8 軸の停止時許容パルス幅(単位:pulse)
動作終了タイムアウト(msec)	CND_MVTIMOUT	@E 指定時の動作終了タイムアウト時間(単位:msec)

■ Vision Manager - 一般設定

項目名	マクロ名	説明
カメラ1-シャッター方式	CA_SHUT1	カメラ1のシャッター方式(0:フィールド、1:フレーム)
カメラ1-入力下限レベル	CA_LEVEL_L1	カメラ1の入力レベル下限
カメラ1-入力上限レベル	CA_LEVEL_H1	カメラ1の入力レベル上限
カメラ1-カメラ使用可否	CA_CONNECT1	カメラ1の使用可否(0:使用可、1:未接続、2:オプション3:なし)
カメラ2-シャッター方式	CA_SHUT2	カメラ2のシャッター方式(0:フィールド、1:フレーム)
カメラ2-入力下限レベル	CA_LEVEL_L2	カメラ2の入力レベル下限
カメラ2-入力上限レベル	CA_LEVEL_H2	カメラ2の入力レベル上限
カメラ2-カメラ使用可否	CA_CONNECT2	カメラ2の使用可否(0:使用可、1:未接続、2:オプション3:なし)
カメラ同期方式	CA_SYNC	カメラの同期方式(0:カメラ内部同期、1:カメラ外部同期)
ShCorn-距離	SH_CORN_DIST1	ShCorner 命令の計測条件(パッドとコーナの距離)1~10
ShCorn-間隔	SH_CORN_DIST2	ShCorner 命令の計測条件(パッドとパッドの間隔)1~10
ShCorn-幅	SH_CORN_WIDTH	ShCorner 命令の計測条件(パッドの幅)1~10
ShCorn-高さ	SH_CORN_HEIGHT	ShCorner 命令の計測条件(パッドの高さ)1~10
ShCirc-間隔	SH_CIRC_DIST	ShCircle 命令の計測条件(パッドとパッドの間隔)1~10
ShCirc-幅	SH_CIRC_WIDTH	ShCircle 命令の計測条件(パッドの幅)1~10
サーチタイムアウト時間(ms)	SH_TIMEOUT	サーチ計測のタイムアウト時間
視覚モータ表示位置	VS_DISP_LOC	処理画面を視覚モータへ表示する位置(0:中央、1:左、2:右)


■ Log Manager - 通信仕様

項目名	マクロ名	説明
タイムアウト時間(msec)	COM_RTK_TOUT	通信時のタイムアウト時間(単位:msec)
タイムアウト発生時のリトライ回数	COM_RTK_TRETRY	通信タイムアウト発生時のリトライ回数
NAK発生時のリトライ回数	COM_RTK_RETRY	NAK(パケット異常)発生時のリトライ回数
RS232C(2).通信権	COM_RS2_ACCESS	コントローラのRS232Cチャンネル2の通信権の設定(0:使用不可、1:読込のみ可、2:読込/書込可能)
RS232C(2).ボーレート	COM_RS2_SPEED	コントローラのRS232Cチャンネル2のボーレートの設定(単位:bps)
RS232C(2).パリティ (0:偶数, 1:なし, 2:奇数)	COM_RS2_PARITY	コントローラのRS232Cチャンネル2のパリティの設定(0:偶数, 1:なし, 2:奇数)
RS232C(2).データ長	COM_RS2_DATALEN	コントローラのRS232Cチャンネル2のデータ長の設定(単位:bit)
RS232C(2).ストップビット (0:1bit, 1:1.5bit, 2:2bit)	COM_RS2_STOPBIT	コントローラのRS232Cチャンネル2のストップビットの設定(0:1bit, 1:1.5bit, 2:2bit)
RS232C(2).デリミタ (0:CR, 1:CR+LF)	COM_RS2_DELIMITER	コントローラのRS232Cチャンネル2のデリミタの設定(0:CR, 1:CR+LF)
RS232C(3).通信権	COM_RS3_ACCESS	コントローラのRS232Cチャンネル3の通信権の設定(0:使用不可, 1:読込のみ可, 2:読込/書込可能)
RS232C(3).ボーレート	COM_RS3_SPEED	コントローラのRS232Cチャンネル3のボーレートの設定(単位:bps)
RS232C(3).パリティ (0:偶数, 1:なし, 2:奇数)	COM_RS3_PARITY	コントローラのRS232Cチャンネル3のパリティの設定(0:偶数, 1:なし, 2:奇数)
RS232C(3).データ長	COM_RS3_DATALEN	コントローラのRS232Cチャンネル3のデータ長の設定(単位:bit)
RS232C(3).ストップビット (0:1bit, 1:1.5bit, 2:2bit)	COM_RS3_STOPBIT	コントローラのRS232Cチャンネル3のストップビットの設定(0:1bit, 1:1.5bit, 2:2bit)
RS232C(3).デリミタ (0:CR, 1:CR+LF)	COM_RS3_DELIMITER	コントローラのRS232Cチャンネル3のデリミタの設定(0:CR, 1:CR+LF)

第 22 章 付録

項目名	マクロ名	説明
RS232C(4). 通信権	COM_RS4_ACCESS	コントローラの RS232C チャンネル 4 の通信権の設定 (0:使用不可, 1:読込のみ可, 2:読込/書込可能)
RS232C(4). ボーレート	COM_RS4_SPEED	コントローラの RS232C チャンネル 4 のボーレートの設定 (単位 : bps)
RS232C(4). パリティ (0:偶数, 1:なし, 2:奇数)	COM_RS4_PARITY	コントローラの RS232C チャンネル 4 のパリティの設定 (0:偶数, 1:なし, 2:奇数)
RS232C(4). データ長	COM_RS4_DATALEN	コントローラの RS232C チャンネル 4 のデータ長の設定 (単位 : bit)
RS232C(4). ストップビット (0:1bit, 1:1.5bit, 2:2bit)	COM_RS4_STOPBIT	コントローラの RS232C チャンネル 4 のストップビットの 設定(0:1bit, 1:1.5bit, 2:2bit)
RS232C(4). デリミタ (0:CR, 1:CR+LF)	COM_RS4_DELIMITER	コントローラの RS232C チャンネル 4 のデリミタの設定 (0:CR, 1:CR+LF)
Ethernet. 通信権	COM_ET_ACCESS	コントローラの Ethernet の通信権の設定 (0:使用不可, 1:読込のみ可, 2:読込/書込可能)
Ethernet. IP アドレス	COM_ET_IP_ADDR	コントローラの Ethernet の IP アドレスの設定
Ethernet. サブネットマスク	COM_ET_SUBNET_MASK	コントローラの Ethernet のサブネットマスクの設定
Ethernet. 接続先 1. ローカルポート	COM_ET_LPORT1	コントローラの Ethernet の接続先 1. ローカルポートの 設定
Ethernet. 接続先 2. ローカルポート	COM_ET_LPORT2	コントローラの Ethernet の接続先 2. ローカルポートの 設定
Ethernet. 接続先 3. ローカルポート	COM_ET_LPORT3	コントローラの Ethernet の接続先 3. ローカルポートの 設定
Ethernet. 接続先 4. ローカルポート	COM_ET_LPORT4	コントローラの Ethernet の接続先 4. ローカルポートの 設定
Ethernet. 接続先 5. ローカルポート	COM_ET_LPORT5	コントローラの Ethernet の接続先 5. ローカルポートの 設定

索引



数字・記号

2 値化「視覚制御」 [5-4](#)

2 値化レベル検出「視覚制御」 [5-5](#)

C

CP 制御 [3-13](#)

D

DI/DO 制御文 [8-19](#)

D 型変数 [7-5](#), [7-7](#), [9-10](#)

F

F 型変数 [7-5](#), [7-7](#), [9-9](#)

I

I/O (ON/OFF) [7-10](#)

I/O 型変数 [7-7](#)

I/O 型 [7-7](#)

I/O 型変数 [7-5](#)

I/O 変数 [9-16](#)

I/O 変数宣言 [8-8](#)

I/O ポート [13-1](#)

IO 型変数 [7-5](#), [7-7](#)

IO 変数 [9-16](#)

I 型変数 [7-5](#), [7-7](#), [9-8](#)

J

J 型変数 [7-5](#), [7-7](#), [9-14](#)

P

PAC [7-1](#)

PTP 制御 [3-12](#)

P 型変数 [7-5](#), [7-7](#), [9-13](#)

P タイル法「視覚制御」 [5-6](#)

R

RS232C 制御文 [8-19](#)

RS232C ポート [13-8](#)

S

S 型変数 [7-5](#), [7-7](#), [9-11](#)

T

T 型変数 [7-5](#), [7-7](#), [9-15](#)

T 成分へ代入 [10-11](#)

V

V 型変数 [7-5](#), [7-7](#), [9-12](#)

X

X 軸回転成分へ代入 [10-8](#)

X 軸成分へ代入 [10-12](#)

Y

Y 軸回転成分へ代入 [10-9](#)

Y 軸成分へ代入 [10-13](#)

Z

Z 軸回転成分へ代入 [10-10](#)

Z 軸成分へ代入 [10-14](#)

あ

アームセマフォ [12-33](#), [14-17](#)

値による呼び出し [8-27](#)

アプローチベクトル [7-15](#), [12-22](#)

アプローチベクトルへ代入 [10-2](#)

い

位置関数 [15-46](#)

位置ベクトル [7-15](#)

位置ベクトルへ代入 [10-4](#)

う

ウィンドウ「視覚制御」 [5-1](#)

ウィンドウ設定 [21-14](#)

ウィンドウ設定 [8-29](#)

え

エッジ「視覚制御」 [5-7](#)

エラー情報 [18-1](#)

エラー制御 [8-22](#)

エンコーダ値確認動作 [3-3](#)

円弧補間制御 [3-13](#)

演算子 [7-16](#)

エンド動作 [3-3](#)

お

オリентベクトル	7-15
オリентベクトルへ代入.....	10-3

か

回線番号.....	2-8
回転成分.....	10-8 , 15-41
回転成分へ代入.....	10-7
外部加速度.....	4-3
外部減速度.....	4-3
外部速度.....	4-1
外部負荷条件値.....	4-15
角度成分.....	15-37
角度変換.....	15-19
画素 (PIXEL) 「視覚制御」	5-1
画像処理.....	8-30 , 21-41
画像入出力.....	8-29 , 21-3
加速度・減速度の設定.....	4-4
型宣言	8-6
型宣言命令.....	8-7
型宣言文字 (後置子)	8-6
環境設定値.....	22-13
関係演算子.....	7-17
干渉チェック	9-2 , 12-66 , 15-46
干渉チェックエリア	9-2
関数.....	7-8 , 15-25
関数宣言.....	8-9

き

記号定数.....	20-1
輝度「視覚制御」	5-1
輝度積分値「視覚制御」	5-7
旧言語コマンド対応表.....	22-22
行	8-1
距離抽出.....	15-35

く

組み込み定数	16-1
クラス	2-14
繰り返し.....	8-14 , 11-9
グローバル変数.....	7-4
グローバル変数.....	7-5

グローバル変数の間接参照.....	7-6
-------------------	---------------------

け

経過時間.....	17-3
形態制御.....	12-35
形態成分.....	15-36
形態成分へ代入.....	10-5
結果取得.....	8-32 , 21-93
言語要素.....	7-3

こ

後置子	8-6
コード認識.....	8-31 , 21-64
コメント.....	11-23

さ

サーチ「視覚制御」	5-9
サーチ機能.....	8-31 , 21-76
最適化	20-5
最適可搬質量	4-15 , 4-17
最適可搬質量初期化設定	4-23
最適可搬質量設定機能.....	4-8
最適可搬質量設定モード.....	22-14
座標変換.....	12-62
座標変換文.....	8-18
サブルーチン	2-1 , 8-15 , 11-6 , 11-7
サブルーチンから復帰.....	11-8
サブルーチンの呼び出し	2-2
三角関数.....	15-12
算術演算子.....	7-16
算術関数.....	15-1
参照による呼び出し.....	8-27 , 8-28

し

視覚 CAL	8-32
視覚制御.....	5-1 , 8-29 , 21-7
時間関数.....	15-23
時間制御.....	12-60
時間制御文	8-18
式	7-16
軸成分	10-12 , 15-38
時刻.....	17-2
時刻／日付制御.....	17-3
時刻・日付制御.....	8-21
システム.....	19-1
システム情報	8-25 , 19-5
システム変数	7-8
姿勢.....	10-7
姿勢成分.....	15-45
重心「視覚制御」	5-2
従来 of 言語.....	7-2
主軸角「視覚制御」	5-3
ジョイント演算.....	7-20
ジョイント型定数.....	7-15
ジョイント型変数.....	7-5 , 7-7 , 9-14
ジョイント代入文.....	8-11
条件分岐.....	8-13 , 11-17
使用条件.....	4-15
使用条件パラメータ	22-14
シリアル通信	2-8

す

数値.....	7-10
数値代入文.....	8-10
数値定数.....	7-12

せ

整数型定数.....	7-12
整数型変数.....	7-5 , 7-7 , 9-8
絶対動作.....	3-1
設定パラメータ表	22-28
セマフォ.....	2-6 , 14-9
セマフォ制御文.....	8-20
宣言文	8-6 , 9-33
選択.....	8-13

先端負荷質量	4-15 , 4-19 , 22-14
先端負荷重心位置	22-14
専用セマフォ制御文.....	8-20

そ

相対動作.....	3-1
速度指定.....	4-2
速度制御.....	12-44
速度制御文	8-18
速度変換.....	15-22

た

代入演算子	7-16
代入文	8-10 , 10-10
タスク間通信	2-6
タスク制御.....	14-1
タスク制御文	8-20
単位の取り扱い.....	7-22
単精度実数型定数	7-13
単精度実数型変数	7-5 , 7-7 , 9-9

つ

通信コマンド	2-8
通信バッファのクリア	2-8
ツール座標系	9-6

て

ティーチングペンダント	13-20
ティーチングペンダント制御文	8-19
定義済み処理呼び出し.....	8-15
停止時許容パルス幅.....	22-14
停止制御.....	12-40
停止制御文	8-17
定数.....	7-12 , 16-1
データ型.....	7-10
データ型の変換.....	7-11

と

動作終了タイムアウト.....	22-14
動作制御.....	12-1
動作制御文.....	8-17
同次変換型定数.....	7-15
同次変換型変数.....	7-5, 7-7, 9-15
同次変換行列演算.....	7-20
同次変換代入文.....	8-12

な

内部加速度.....	4-2, 4-3
内部減速度.....	4-2, 4-3
内部軸加速度.....	4-2
内部軸減速度.....	4-2
内部軸速度.....	4-2
内部速度.....	4-1
内部負荷条件値.....	4-19
内部モード設定方法.....	4-19
名前.....	7-3

に

入出力制御文.....	8-19, 13-42
-------------	-----------------------------

は

バージョン対応表.....	22-27
倍精度実数型定数.....	7-13
倍精度実数型変数.....	7-5, 7-7, 9-10
配列.....	9-17
配列宣言.....	8-8
パス動作.....	3-3
パレタイジング.....	2-15
パレタイジングカウンタ.....	2-20
パレタイジングプログラムのカスタマイズ.....	2-23
パレタイジングプログラムの終了信号.....	2-21
パレタイジングライブラリ.....	2-15
判別分析法「視覚制御」.....	5-5

ひ

ヒストグラム「視覚制御」.....	5-4
日付.....	17-1
描画.....	8-30, 21-24

ふ

ファイル取り込み.....	20-4
---------------	----------------------

フィレ形状「視覚制御」.....	5-8
負荷質量.....	4-15, 4-17
負荷重心.....	4-15, 4-17
負荷重心位置.....	4-15, 4-18, 4-19
プリ・プロセッサ.....	8-26, 20-5
フロー制御文.....	8-13, 11-13
プログラム.....	7-9, 8-16, 11-4
プログラム宣言.....	8-9
プログラムの起動.....	2-5
プログラムの再帰呼び出し.....	2-4
プログラムの停止.....	11-1
プログラムの呼び出し.....	2-1, 2-3
プログラムバンク.....	2-14
プログラム名.....	8-2
プログラム名.....	9-1
プログラムライブラリ.....	2-14
文.....	8-1

へ

ベクトル.....	7-10, 15-24
ベクトル演算.....	7-19
ベクトル型定数.....	7-14
ベクトル型変数.....	7-5, 7-7, 9-12
ベクトル代入文.....	8-10
変数.....	7-4

ほ

ポーズ.....	7-10
ポーズ代入文.....	8-11
ポーズ定数.....	7-14
ポーズデータ型変換.....	15-28
ホームポジション.....	9-5
ホームポジション代入文.....	8-12
補間制御.....	3-12
ポジション演算.....	7-19
ポジション型定数.....	7-14
ポジション型変数.....	7-5, 7-7, 9-13
ポジション代入文.....	8-11

ま

マクロ定義	20-1
マルチタスク	2-6
マルチタスク制御文	8-20 , 14-24

み

右手座標系	4-19
-------------	----------------------

む

無条件分岐	8-13 , 11-21
-------------	--

め

面積「視覚制御」	5-2
----------------	---------------------

も

文字コード表	22-1
文字セット	8-4
文字列	7-10
文字列演算子	7-18
文字列型変数	7-5 , 7-7 , 9-11
文字列関数	15-50
文字列代入文	8-10
文字列定数	7-14

ゆ

ユーザ座標系	9-7
ユーザ座標系の宣言	8-9
ユーザ定義関数	9-4
優先順位	2-6
床置き/天吊り設定	22-14

よ

呼び出し	11-4
予約語	8-5
予約語一覧	22-20

ら

ライブラリ	2-14
ラベリング	8-31 , 21-67
ラベリング「視覚制御」	5-8
ラベル	7-8 , 8-3

り

リンク角へ代入	10-6
---------------	----------------------

ろ

ローカル変数	7-4 , 7-7 , 9-8
ログ	19-4
ロボットアームの制御	8-17
ロボット形態	22-2
ロボット制御文	8-17
論理演算子	7-18

わ

ワーク座標	9-7
-------------	---------------------

デンソーロボット

垂直多関節型 V*-D/-E シリーズ
水平多関節型 H*-D/-E シリーズ
直角座標型 XYC-4D シリーズ
視覚装置 μ Vision シリーズ

プログラミングマニュアル 基礎知識とコマンド (Ver. 1.98)

初版	2000年	1月
第2版	2000年	3月
第3版	2001年	4月
第4版	2001年	10月
第5版	2002年	2月
第6版	2002年	9月
第7版	2003年	5月

株式会社デンソーウェーブ FA事業部

- この取扱説明書の一部または全部を無断で複製・転載することはお断りします。 5E**C
- この説明書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については、万全を期して作成いたしました。万が一不審の点や誤り、記載もれなど、お気づきの点がありましたら、ご連絡ください。
- 運用した結果の影響については、上項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

