



使用打捆带等将本体之间电缆固定在电缆支架安装支撑上。



使用绝缘皮等包住L轴的电机电缆和编码器电缆的连接器部，并使用打捆带等将其固定在电缆支架安装支撑上。



使用绝缘皮等包住Z轴的电机电缆和编码器电缆的连接器部，并使用打捆带等将其固定在Z轴电机的侧面。

